


# فصل اول: معرفی فرایند تراشکاری و قسمت های مختلف

## دستگاه تراش TN50

◀ هدف های رفتاری:

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می روید:

- فرایندهای تولید بدون برآده برداری را توضیح دهد.
  - فرایندهای تولید با برآده برداری را توضیح دهد.
  - فرایند تراشکاری را شرح دهد.
  - احجام دوار را تعریف کند.
  - قسمت های مختلف دستگاه تراش را تشریح کند.
  - قسمت های مورد نیاز دستگاه را روغن کاری کند.
  - دستگاه تراش را راه اندازی کند.
- با جایه جا کردن اهرم های جعبه دنده اصلی، دستگاه را روی دور مشخص تنظیم کند.
- در هنگام کار با دستگاه تراش نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## کلیات

در دنیای امروز پیشرفت سریع صنعت، باعث به وجود آمدن قطعات مختلفی شده است و چون این قطعات از نظر شکل، جنس و دقت با یکدیگر متفاوت است در نتیجه روش‌های مختلفی برای تولید آن‌ها ابداع گردیده است. به طور کلی روش‌های مختلف تولید به دو دسته تقسیم می‌شوند. روش اول تولید بدون براده‌برداری و روش دوم تولید با براده‌برداری. در شیوه نخست، قطعه با توجه به خواص موادی تغییر شکل می‌یابد، یعنی جرم آن تغییر نمی‌یابد بلکه فرم آن تغییر می‌یابد مانند ریخته‌گری، آهنگری و نورد. (شکل ۱-۱)



ریخته‌گری



آهنگری



نورد

شکل ۱-۱



سوراخکاری



تراشکاری


شکل ۱-۲



اره‌کاری

## ۱-۱ تراشکاری

تراشکاری یکی از قدیمی‌ترین روش‌های فرم دادن قطعات همراه با براده‌برداری است که به دلیل داشتن قابلیت‌های بالا امروز نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های تولید استفاده می‌گردد. فرایند تراشکاری به این صورت است که قطعه دوران داده می‌شود و یک ابزار برنده (رنده) که جنس آن سخت‌تر از



شکل ۱-۳ حجم مخروط



شکل ۱-۴



شکل ۱-۵



شکل ۱-۶

جنس قطعه کار است با حرکت خطی سطح قطعه کار را می تراشد و آن را تبدیل به قطعه نهایی می کند. این اصل بنای کار دستگاه تراش است. بنابراین دستگاه تراش قادر است قطعاتی که دارای حجم دوار هستند را بتراشد. لازم به توضیح است که حجم دوار، حجمی است که از دوران یک شکل هندسی حول یک ضلعش، به وجود آید. مانند مخروط و استوانه. (شکل ۱-۳)

## ۲- تاریخچه پیدایش دستگاه تراش

دستگاه های تراش از ابتدایی ترین نوع ماشین های ابزار به شمار می روند. تاریخچه آن از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی شروع شده است. قدیمی ترین روش تراش، تراشیدن چوب به وسیله درخت بوده است. بدین معنی که دو سر چوب را بین دو درخت قرار داده و یک طناب به شاخه درخت می بستند و آن را حول چوب مورد نظر می پیچیدند. طرف دیگر طناب را شخص دیگری گرفته و با دست طناب را به حرکت در خواهد آورد. شخص دومی که در طرف مقابل قرار داشته است با رنده، چوب را می تراشیده است. (شکل ۱-۴) این روش کم کم تکامل یافت تا در سال ۱۷۴۰ میلادی اولین دستگاه تراش در فرانسه شکل گرفت. (شکل ۱-۵) در این دستگاه تراش حرکت چرخشی محور اصلی به وسیله دست تأمین می شد. در این ماشین محور اصلی توسط دو چرخ دنده ساده به میله پیچ بری متصل بود و امکان تراشیدن پیچ نیز فراهم شده بود. در سال ۱۷۹۶ میلادی یک نفر انگلیسی به نام فری تند [Freetand] برای اولین بار دستگاه تراشی ساخت که دارای میله پیچ بری بود و با عوض کردن چرخ دنده های روی محور اصلی و محور پیچ بری می توانست پیچ های مختلف را بتراشد. در همین سال ها دستگاه تراشی ابداع گردید که با استفاده از پدال محور کار آن به گردش در می آمد (شکل ۱-۶). در سال های ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۰ دستگاه های تراشی با بدنه چوبی و پایه آهنی ساخته شد. در سال ۱۸۵۰ دستگاه تراشی با بدنه آهنی ساخته شد و در سال ۱۸۵۳ در نیویورک دستگاه تراشی با ریل هایی به طول ۲۰ فوت که کارهایی به قطر ۱۰ اینچ را می تراشید ساخته شد. امروزه بعد از گذشته سال ها از اختراع دستگاه تراش و مجهر شدن این دستگاه به هدایت کننده های رایانه ای (CNC)، هنوز هم دستگاه تراش دستی هسته مرکزی صنایع امروزی را تشکیل می دهد و حتی کسانی که با دستگاه های تراش جدید کار می کنند

نیاز به یادگیری و تسلط بر نحوه عملکرد دستگاه تراش های دستی را دارند. در کارخانه های امروزی که مجهز به دستگاه های مدرن هستند، در کارگاه های ابزار سازی و ماشین سازی آن ها تراش کار های زبردست با دستگاه تراش های دستی نقشه های طراحان و مهندسان را به اجرا در می آورند. دستگاه تراش را به حق می توان سلطان ماشین های ابزار نامید، زیرا قادر به انجام کارهایی است که ماشین های دیگر از انجام آن عاجزند.

### ۱-۳ معرفی دستگاه تراش TN50

در این قسمت متدالوی ترین دستگاه تراش کشورمان معرفی می گردد. این دستگاه که به نام TN50 شناخته شده است ساخت کارخانه ماشین سازی تبریز است. شکل و نمای کلی دستگاه در شکل ۱-۷ نمایش داده شده است.



شکل ۱-۷

#### ۱-۳-۱ ریل دستگاه

ریل دستگاه محل قرارگیری و هدایت قسمت هایی از دستگاه است که دارای حرکت خطی اند (مانند قوطی حرکت و مرغک). ریل مانند یک پل روی پایه های دو طرف دستگاه قرار گرفته است. پایه ها و ریل دستگاه از جنس چدن، ریخته گری شده اند تا ارتعاشات را در خود خنثی کنند. پایه ها توسط پیچ روی فنداسیون بتنی زیر دستگاه محکم شده اند. (شکل ۱-۸)



شکل ۱-۸



شکل ۱-۹



شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۱۲

روی ریل سطوح راهنمای منشوری و تخت ایجاد شده است تا قسمت های متحرک به طور یکنواخت و دقیق روی آن جابه جا شوند. این سطوح دارای دو ویژگی اند. اول اینکه برای مقاومت در برابر خوردگی سخت کاری شده اند و دوم این که برای ایجاد حرکت یکنواخت و روان به طور دقیق سنجگزنبی و پرداخت شده اند (شکل ۱-۹) برای دقت هر چه بیشتر سطح و حفظ روغن کاری لازم، سطح سنج زنی شده را شابر می زنند.

سطح مقطع ریل به شکل دو دیواره T شکل است که این دیواره ها با استفاده از پرهایی به یکدیگر متصل شده اند، این پره ها علاوه بر استحکام بخشیدن به میز فضایی را برای هدایت براده به داخل سینی ایجاد می کنند. معمولاً ریل دستگاه تراش در قسمت زیر سه نظام دو تکه ساخته می شود تا در صورت لزوم بتوان کارهای با قطر بزرگ تر را نیز تراشید. در هنگام نصب دستگاه، ریل باید در دو جهت طولی و عرضی تراز گردد، در غیر این صورت دقت دستگاه در مدت زمان کمتری از بین خواهد رفت. (شکل ۱-۱۰)

### ۱-۳-۲ الکتروموتور

الکتروموتور حرکت دورانی سه نظام را تأمین می کند. الکتروموتور، موتور الکتریکی سه فازی است که انرژی الکتریکی را به حرکت دورانی تبدیل می کند. این حرکت با استفاده از مکانیزم چرخ تسمه به داخل جعبه دنده اصلی هدایت می شود. الکتروموتور در قسمت پایین دستگاه در داخل پایه سمت چپ تعییه شده است. (شکل ۱-۱۱)

### ۱-۳-۳ جعبه دنده اصلی

برای تراشیدن قطعات مختلف به سرعت های مختلفی احتیاج است. برای همین جعبه دنده اصلی در دستگاه تعییه شده است. حرکت الکتروموتور قبل از رسیدن به قطعه کار از داخل جعبه دنده اصلی عبور می نماید. در داخل جعبه دنده اصلی، چرخ دنده های مختلفی قرار داده اند و همواره تعداد مشخصی از آنها دور را منتقل می کنند. هر سری از این چرخ دنده ها تعداد دوران معینی را ایجاد می کنند. عمل تنظیم دور به کمک اهرم هایی که برای این کار در نظر گرفته شده است انجام می گیرد. در شکل ۱-۱۲ جعبه دنده اصلی نمایش داده شده است.

تعداد دوران های قابل تنظیم جعبه دنده اصلی و نحوه تنظیم آن ها در جدول ۱-۱

جدول ۱-۱

	A		B	
TN 50	22	4	180	45
	31	5	250	63
	45		355	90
	63		500	710
	90		710	1000
	125		180	1400
			250	2000

نمایش داده شده است. در جدول ۱-۱ قسمت A و B مربوط به نحوه قرار گرفتن دو چرخ دنده  $Z_1$  و  $Z_2$  نسبت به یکدیگر می باشد، این چرخ دنده ها در سمت چپ دستگاه تراش آند و با باز کردن قاب های کناری دستگاه قابل رویت می باشند . (شکل ۱-۱۳) این چرخ دنده ها معمولاً در حالت A قرار دارند. پس با این فرض نحوه تنظیم تعداد دوران دستگاه را تشریح می کنیم.

برای تنظیم دور سه اهرم در نظر گرفته شده است(شکل ۱-۱۲). وضعیت اهرم شماره ۱ که روی جعبه دنده اصلی قرار دارد در ردیف دوم جدول ۱-۱ مشخص شده است و وضعیت قرار گیری اهرم های ۲ و ۳ که روی دیواره جعبه دنده اصلی قرار دارد در ستون سمت چپ مشخص گردیده است. با توجه به جدول ۱-۱ و فرض این که چرخ دنده های  $Z_1$  و  $Z_2$  در حالت A قرار دارند می توان تعداد دوران تنظیم شده در شکل ۱-۱۲ را مشخص کرد، تعداد دوران چند است و واحد آن چیست؟



شکل ۱-۱۳- چرخ دنده های  $Z_1$  و  $Z_2$



شکل ۱-۱۴- محور اصلی

محور اصلی یک میله فولادی تو خالی است که در درون جعبه دنده اصلی یاتاقان بندی شده است. یک سر این محور از جعبه دنده اصلی خارج شده است. این قسمت برای بستن سه نظام، چهار نظام، صفحه نظام و تجهیزات دیگر برای نگه داشتن قطعه کار استفاده می شود، در نظر گرفته شده است. نقش دیگر محور اصلی انتقال دوران خروجی جعبه دنده اصلی به قطعه کار است. شکل ۱-۱۴ قسمتی از محور اصلی که قابل رویت است را نمایش می دهد.

### ۱-۳-۵ سه نظام



آچار مخصوص سه نظام



شکل ۱-۱۵

سه نظام جزو تجهیزات جانبی برای نگه داشتن قطعه کار است، اما متدالول ترین وسیله‌ای است که روی محور اصلی بسته می‌شود و می‌تواند قطعه کار را هم مرکز با محور اصلی نگه دارد. این کار با استفاده از سه فک انجام می‌گیرد. فک‌های سه نظام توسط آچار سه نظام باز یا بسته می‌شوند. این آچار در جای خود روی سه نظام قرار می‌گیرد و با چرخاندن آن می‌توان فک‌ها را به حرکت درآورد. شکل ۱-۱۵ یک سه نظام و آچار مخصوص آن را نشان می‌دهد.



ایمنی

آچار سه نظام به هیچ عنوان نباید روی سه نظام باقی بماند. یعنی بلاfacile بعد از باز و بستن قطعه کار، آچار از روی سه نظام برداشته شود و در محل مناسب قرار گیرد.



شکل ۱-۱۶

### ۱-۳-۶ جعبه‌دنده پیشروی

این جعبه‌دنده در زیر جعبه‌دنده اصلی قرار دارد. جعبه‌دنده پیشروی برای حرکت دادن ابزار به طور خودکار و برای پیچ تراشی روی دستگاه تراش تعییه شده است. نحوه استفاده از این جعبه‌دنده و تنظیم آن در قسمت‌های مربوط به طور کامل شرح داده می‌شود. شکل ۱-۱۶ جعبه‌دنده پیشروی را نمایش می‌دهد.



شکل ۱-۱۷

### ۱-۳-۷ قوطی حرکت

قطی حرکت مجموعه‌ای است که روی راهنمای منشوری و تخت ریل دستگاه قرار گرفته است و وظیفه آن تأمین حرکت طولی و عرضی ابزار است و به دو صورت دستی و خودکار حرکت می‌کند. این مجموعه از چهار قسمت تشکیل شده است. سوپرت طولی، سوپرت عرضی، سوپرت فوکانی و ابزار گیر. شکل ۱-۱۷ قوطی حرکت را نشان می‌دهد.

سوپرت طولی مجموعه قوطی حرکت را در راستای طول ریل دستگاه جایه جا می‌کند. سوپرت عرضی، سوپرت فوکانی و ابزار گیر را که روی آن قرار دارد در

عرض ریل دستگاه جابه جا می کند. سوپرت فوقانی ابزارگیر را در جهت طول جابه جا می کند. ابزارگیر برای بستن ابزار تراشکاری استفاده می شود.

### ۱-۳-۸ دستگاه مرغک

دستگاه مرغک در سمت راست دستگاه تراش و روی راهنمایی منشوری و تخت ریل دستگاه قرار دارد. مرکز مرغک دقیقاً با مرکز سه‌نظام در یک راستا قرار دارند. از این وسیله در هنگام تراشیدن قطعات بلند و سوراخکاری روی قطعات استفاده می شود. شکل ۱-۱۸ دستگاه مرغک را نشان می دهد.



شکل ۱-۱۸

### ۱-۳-۹ سیستم خنک کننده

این سیستم برای خنک کاری ابزار و قطعه کار در هنگام براده برداری در نظر گرفته شده است و شامل یک مخزن و پمپ است. پمپ مایع خنک کننده (آب صابون) را از داخل مخزن به نوک ابزار هدایت می کند و بعد از ریخته شدن روی ابزار و خنک کردن آن به داخل سینی می ریزد و از صافی داخل سینی به مخزن باز می گردد. عمل خنک کاری برای طول عمر بیشتر ابزار است. شکل ۱-۱۹ مخزن و پمپ مایع خنک کننده را نشان می دهد. این مخزن و پمپ در زیر سینی و بین دو پایه قرار دارند.



شکل ۱-۱۹

### ۱-۳-۱۰ تابلوی برق

کلیه فیوزها، کتاکتورها و مدارهای برقی دستگاه در داخل یک تابلو در پشت جعبه‌دنده اصلی تعبیه شده‌اند. شکل ۱-۲۰ تابلوی برق دستگاه را نمایش می دهد.



شکل ۱-۲۰

### ۱-۳-۱۱ کلیدهای راه اندازی دستگاه

این کلیدها در قسمت بالای جعبه‌دنده اصلی، روی تابلوی برق تعبیه شده‌اند (شکل ۱-۲۱). کلید قرمز شماره ۱ در (شکل ۱-۲۱) که دو حالت صفر و یک دارد برای قطع و وصل برق دستگاه است. در حالت ۱ برق دستگاه وصل و در حالت صفر برق دستگاه قطع می‌باشد. لامپ زردرنگی که در کنار این کلید قرار داده شده است وصل بودن برق دستگاه را نشان می دهد. کلید مشکی شماره ۳ که دو حالت صفر و یک دارد برای روشن و خاموش



شکل ۱-۲۱



شکل ۱-۲۲

کردن پمپ مایع خنک کننده است. کلید فشاری سبزرنگ شماره ۵ (start) برای روشن کردن الکتروموتور دستگاه است و کلید قرمزرنگ فشاری شماره ۴ (stop) برای خاموش کردن الکتروموتور است. کلید شماره ۶ برای توقف اضطراری است و با فشار آن برق دستگاه کلاً قطع می‌گردد. محل هر کدام از این کلیدها را با کلیدهای دستگاه تراش هنرستان خود مقایسه کنید.

### ۱-۳-۱۲ اهرم راه انداز (اهرم کلاچ)

اهرم راه انداز برای به گردش درآوردن و توقف محور اصلی است. این اهرم در سمت راست قوطی حرکت تعییه شده است. این اهرم دارای سه وضعیت است. در حالت عادی اهرم در وسط است. این حالت خلاص نامیده می‌شود و کلاچ درگیر نیست (شکل ۱-۲۲). فقط در این حالت باید الکتروموتور را روشن کرد. بعد از روشن کردن الکتروموتور حال می‌توان از اهرم راه انداز استفاده کرد. وقتی اهرم را به سمت پایین بیاوریم (شکل ۱-۲۳) محور اصلی و سه‌نظام در جهت رو می‌چرخند. (اگر ناظر از سمت مرغک به سه‌نظام نگاه کند جهت دوران مخالف عقربه‌های ساعت است). وقتی اهرم به سمت بالا آورده شود (شکل ۱-۲۴)، محور اصلی و سه‌نظام در جهت عکس می‌چرخند. (اگر ناظر از سمت مرغک به سه‌نظام نگاه کند جهت دوران موافق عقربه‌های ساعت خواهد بود).

### ۱-۴ راه اندازی دستگاه TN50

قبل از راه اندازی دستگاه روغن موجود در دستگاه باید کنترل شود تا بعد از روشن شدن دستگاه قسمت‌های مختلف به صورت خودکار روغن‌کاری شوند. در ضمن قسمت‌هایی که به صورت دستی روغن‌کاری می‌شوند قبل از راه اندازی باید روغن‌کاری شوند. عمل روغن‌کاری یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کارکرد بهتر و طول عمر دستگاه است. در دستگاه تراش TN50 سه مخزن روغن وجود دارد که برای کنترل سطح روغن هر کدام یک چشمی در نظر گرفته شده است.

◀ **مخزن روغن جعبه دندۀ اصلی:** این مخزن در جعبه دندۀ اصلی قرار دارد. چشمی و محل تخلیه روغن آن در پشت دستگاه قرار دارد. مقدار روغن در




شکل ۱-۲۳



شکل ۱-۲۴

داخل چشمی قبل از روشن شدن موتور دستگاه باید تا وسط چشمی باشد.  
 (شکل ۱-۲۵) محل ریختن روغن به داخل این مخزن نیز روی جعبه‌دنده اصلی است که در شکل ۱-۲۶ نمایش داده شده است.




شکل ۱-۲۵

◀ **مخزن روغن جعبه‌دنده پیشروی:** این مخزن در پایین جعبه‌دنده پیشروی است. چشمی آن در دیواره جعبه‌دنده پیشروی دستگاه قرار دارد. مقدار روغن باید در وسط چشمی باشد. شکل ۱-۲۷ محل ریختن روغن در این مخزن را نشان می‌دهد. محل تخلیه روغن در پشت قاب پایین قرار دارد که در شکل ۱-۲۸ محل تخلیه و چشمی روغن نمایش داده شده است.

◀ **مخزن روغن قوطی حرکت:** این مخزن در خود قوطی حرکت قرار دارد. چشمی آن در جلوی قوطی حرکت است. مقدار روغن در این چشمی باید تا وسط باشد. چشمی و محل تخلیه روغن در شکل ۱-۲۹ نمایش داده شده است. محل ریختن روغن در دیواره کناری قوطی حرکت در سمت چپ است که در شکل ۱-۳۰ نمایش داده شده است.

روغن همه این مخازن یک ماه بعد از نصب و راه اندازی اولیه تعویض می‌شود و از آن به بعد هر شش ماه یکبار عوض می‌شود ولی باید مرتباً کنترل گردد. برای روغن کاری دستی سطوح، در محل‌های مورد نیاز ساقمه فنر قرار داده شده است این محل‌ها هر روزه باید قبل از شروع کار روغنکاری گردد.



شکل ۱-۲۸



شکل ۱-۲۹



شکل ۱-۲۶



شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸



شکل ۱-۳۱



شکل ۱-۳۲

شکل ۱-۳۱ بعضی از این ساقمه فنرها را نشان می‌دهد، نحوه روغن کاری این قسمت‌ها با روغن‌دان فشاری در شکل ۱-۳۲ نمایش داده شده است. بعد از روغن کاری دستی دستگاه و اطمینان از تکمیل بودن ظرفیت مخازن روغن می‌توان، اقدام به راه اندازی دستگاه کرد.



شکل ۱-۳۳



توجه: حجم، نوع و زمان تعویض روغن هر قسمت از دستگاه در کاتالوگ

مربوطه مشخص می‌شود.

برای راه اندازی دستگاه مطابق مراحل زیر عمل کنید:

۱. مطمئن شوید که اهرم راه انداز در حالت خلاص است (اهرم در وسط باشد)

۲. کلید اصلی برق دستگاه را در حالت ۱ قرار دهید. در این حالت لامپ زردرنگ کنار آن روشن می‌شود. (شکل ۱-۳۳)

۳. کلید فشاری سبزرنگ را فشار دهید. در این حالت الکتروموتور روشن می‌شود. لامپ سبزرنگ داخل این کلید نیز روشن خواهد شد. (شکل ۱-۳۴)

۴. بعد از روشن کردن الکتروموتور به چشمی روغن جلوی دستگاه توجه کنید. در این حالت روغن باید به داخل این چشمی پمپ شود. این چشمی برای اطمینان از عملکرد صحیح پمپ روغن و روغن کاری چرخدنده‌های جعبه‌دنده اصلی است. در صورتی که روغن داخل این چشمی پمپ نمی‌شود، سریعاً دستگاه را خاموش کنید و به مسئولین کارگاه اطلاع دهید. (شکل ۱-۳۵)

۵. سه نظام را با دست بچرخانید و مطمئن شوید که سه نظام هنگام گردش با جسمی برخورد نخواهد داشت و همچنین در جای خود محکم است.

۶. تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی را روی عدد ۲۲/۴ تنظیم کنید.

۷. اهرم راه انداز را پایین بیاورید. حال سه نظام شروع به گردش می‌کند.

۸. برای توقف سه نظام اهرم راه انداز را به حالت خلاص برگردانید. حال سه نظام می‌ایستد.

توجه: برای توقف سه نظام به هیچ عنوان از کلید فشاری قرمز رنگ استفاده نکنید.

۹. حال می‌توانید تعداد دور دیگری را تنظیم کنید.



بعد از روشن شدن الکتروموتور



قبل از روشن شدن الکتروموتور

شکل ۱-۳۵



## ۱-۵ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. از به دست کردن انگشت‌تر، حلقه، ساعت و ... و پوشیدن شال‌گردن و ... خودداری کنید.
۲. ناخن‌ها و موها باید کاملاً کوتاه باشد.
۳. در کارگاه لباس کار و کفش ایمنی مناسب بپوشید.
۴. قبل از شروع به کار از مقررات داخل کارگاه مطلع شوید.
۵. از شوخی کردن در محیط کارگاه جداً بپرهیزید.
۶. تابلوهای هشداردهنده و ایمنی داخل کارگاه را مطالعه کنید.
۷. قبل از شروع به کار با هر دستگاهی قسمت‌های مختلف آن را بشناسید و نحوه خاموش و روشن کردن آن را یاد بگیرید.
۸. قبل از شروع به کار با دستگاه تراش آن را روغن کاری کنید و سطح روغن در چشمی‌ها را کنترل کنید.
۹. قبل از روشن کردن الکتروموتور مطمئن شوید اهرم راه اندازی در حالت خلاص است.
۱۰. قبل از به حرکت درآوردن سه‌نظام مطمئن شوید که سه‌نظام در اثر گردش به چیزی برخورد نمی‌کند.
۱۱. در هنگام کار از وسایل حفاظتی مانند عینک محافظت استفاده کنید.
۱۲. در هنگام تراشکاری به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید و به براده‌ها دست نزنید.
۱۳. به هیچ عنوان برای نگه داشتن سه‌نظام از کلید فشاری قرمزرنگ (کلید خاموش کردن الکتروموتور) استفاده نکنید.
۱۴. بعد از اتمام کار، دستگاه خود را تمیز کنید. تمامی براده‌ها و روغن روی آن را پاک کنید.
۱۵. برای پاک کردن براده‌ها از قلم مو و نخ‌بنه استفاده کنید.
۱۶. برای پاک کردن براده‌ها از هوای فشرده استفاده نکنید و همچنین براده‌ها را فوت نکنید.
۱۷. از ضربه زدن به قسمت‌های مختلف دستگاه، خصوصاً ریل و راهنمایها جداً خودداری کنید.
۱۸. بعد از اتمام کار اطراف دستگاه را تمیز کنید و وسایل مربوط به دستگاه را مرتب کنید.
۱۹. به هیچ عنوان به سه‌نظام در حال حرکت دست نزنید.
۲۰. به هیچ عنوان در هنگام دوران سه‌نظام اهرم‌های دستگاه را جابه‌جا نکنید.

توجه!

از تعویض دنده‌ها در حال دوران خودداری فرمایید.

DON'T CHANGE GEARS WHILE RUNNING

## پرسش‌های پایان فصل

۱. انواع روش‌های فرم دادن قطعات را نام ببرید و برای هریک مثالی بزنید.
۲. فرایند تراشکاری چگونه انجام می‌گیرد؟
۳. نقش جعبه‌دنده اصلی در دستگاه تراش چیست؟
۴. ریل دستگاه تراش چه ویژگی‌هایی دارد؟
۵. هدف از تعییه سیستم خنک‌کننده در دستگاه تراش چیست؟
۶. وظایف دستگاه مرغک را شرح دهید.
۷. سه‌نظام چیست؟
۸. پنج مورد از مهم‌ترین نکات ایمنی و حفاظتی این فصل را بنویسید.
۹. نحوه راهاندازی دستگاه تراش را شرح دهید.
۱۰. قبل از راهاندازی دستگاه چه مواردی باید کنترل شود؟

# دستور کار شماره ۱

## آشنایی و بازدید و کنترل ماشین تراش

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
متر سه متري	دستگاه تراش TN50
روغن دان نیم لیتری	آچار مخصوص برای بازکردن قاب بغل
	نخ پنبه به مقدار کافی

توجه: از مراحل بازدید و کنترل گزارش کتبی و مستند تهیه گردد و به هنرآموز محترم ارائه شود.

### مراحل بازدید و کنترل

۱. از قطع برق دستگاه و خاموش بودن آن مطمئن شوید.
۲. محل قرار گرفتن پایه‌های دستگاه روی کف کارگاه به چه شکل است؟ شرح دهید.
۳. نحوه چیده شدن دستگاه‌های داخل کارگاه را با رسم یک شکل شماتیک نمایش دهید و در مورد صحیح بودن نحوه چیدمان از هنرآموز محترم راهنمایی بگیرید.
۴. آیا برای دستگاه زیرپایی مناسب در نظر گرفته شده است؟ جنس زیرپایی چیست و به چه شکلی ساخته شده است.
۵. اطراف دستگاه را از نظر نشتی روغن کنترل کنید. در صورت مشاهده روغن‌ریزی محل آن را یادداشت کنید و به هنرآموز محترم اطلاع دهید.
۶. چشمی روغن جعبه‌دنده اصلی، جعبه‌دنده پیش‌روی و قوطی حرکت را کنترل کنید و وضعیت روغن داخل چشمی را با رسم شکل نمایش دهید. در صورت مناسب نبودن مقدار روغن در داخل چشمی با راهنمایی هنرآموز محترم وضعیت آن را اصلاح کنید.

۷. سطح راهنمای ریل دستگاه را کنترل کنید و وضعیت آن را شرح دهید.
۸. با استفاده از روغن دان ساقمه فنرها و سطوح مورد نیاز را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۹. جدول تعداد دوران های جعبه دنده اصلی را مشاهده کنید. جعبه دنده اصلی دارای چند دور مختلف است؟ حداقل و حداکثر آن را یادداشت کنید.
۱۰. قاب بغل دستگاه را باز کنید و محل استقرار الکتروموتور را مشاهده کنید.
۱۱. انتقال دوران بین الکتروموتور و جعبه دنده اصلی با چند تسمه انجام می گیرد؟ قاب روی چرخ دنده های  $Z_1$  و  $Z_2$  را باز کنید. وضعیت قرار گرفتن این دو چرخ دنده چگونه است شکل آن را رسم کنید. در این حالت حداقل و حداکثر تعداد دوران چند است؟
۱۲. انتقال دور بین جعبه اصلی و جعبه دنده پیش روی با چند چرخ دنده انجام می شود، نحوه قرار گرفتن آن ها را با رسم شکل نمایش دهید.
۱۳. ابتدا قاب روی چرخ دنده های  $Z_1$  و  $Z_2$  و سپس قاب کنار دستگاه را ببندید.
۱۴. دستگاه دارای سه نظام است یا چهار نظام؟ با استفاده از آچار سه نظام فک ها را باز کنید و داخل آن را تمیز کنید. سپس فک ها را ببندید. برای باز و بسته کردن فک ها آچار سه نظام باید در چه جهتی چرخانده شود؟ بعد از استفاده از آچار سه نظام آن را از روی سه نظام بردارید.
۱۵. فلکه های روی قوطی حرکت را در جهت حرکت عقربه های ساعت و خلاف آن بچرخانید و عملکرد هر وضعیت را شرح دهید.
۱۶. فلکه روی دستگاه مرغک را در جهت حرکت عقربه های ساعت و خلاف آن بچرخانید و عملکرد هر حالت را شرح دهید.
۱۷. وضعیت مایع خنک کننده و مخزن را کنترل کنید.
۱۸. جعبه دنده اصلی را روی کمترین تعداد دوران تنظیم کنید.
۱۹. اهرم کلاچ را در حالت خلاص قرار دهید.
۲۰. برق اصلی دستگاه را وصل کنید و کلید فشاری سبزرنگ (start) را فشار دهید تا الکتروموتور روشن شود. در این حالت چشمی جلوی جعبه دنده اصلی را کنترل کنید. بعد از روشن شدن الکتروموتور روغن در داخل آن جريان پیدا می کند. در صورتی که بعد از روشن شدن الکتروموتور روغن به داخل چشمی جلوی

جعبه‌دنده اصلی وارد نشد، الکتروموتور را خاموش کنید و مشکل را به هنرآموز محترم اطلاع دهید.

!  
برای استفاده از کلیدهای روی تابلوی برق حتماً از دست چپ استفاده کنید.

۲۱. کلید پمپ آب صابون را در حالت روشن قرار دهید. وضعیت پمپ آب صابون را مشاهده و یادداشت کنید.

۲۲. قوطی حرکت را از سه‌نظام دور کنید و اهرم کلاچ را به سمت پایین بزنید. سه‌نظام در چه جهتی می‌چرخد؟ با شکل جهت دوران را نمایش دهید. در این حالت کدامیک از میله‌های روبه‌روی دستگاه می‌چرخد و کدامیک از آن‌ها نمی‌چرخد؟

!  
قبل از فعال کردن اهرم کلاچ، سه‌نظام را با دست بچرخانید و مطمئن شوید که سه‌نظام در اثر دوران به جایی برخورد نمی‌کند. تغییر وضعیت اهرم کلاچ را با دست راست انجام دهید.

۲۳. سه‌نظام را متوقف کنید و جهت دوران آن را برعکس کنید.  
!  
برای نگهداشتن سه‌نظام از اهرم کلاچ استفاده کنید و هیچ‌گاه برای این کار از کلید قرمز رنگ فشاری استفاده نکنید.

!  
از دست زدن به سه‌نظام در حال حرکت به منظور متوقف کردن آن، خودداری کنید.

۲۴. سه‌نظام را متوقف کنید و جعبه‌دنده اصلی را روی تعداد دوران بعدی تنظیم کنید سپس وضعیت دوران را در هر دو جهت دوران بررسی کنید. این مرحله را برای تمامی دورهای دستگاه انجام دهید.

!  
تغییر وضعیت اهرم‌ها فقط در هنگام توقف سه‌نظام انجام گیرد.  
۲۵. در پایان اهرم کلاچ را در وضعیت خلاص قرار دهید و الکتروموتور را خاموش کنید و کلید برق اصلی را قطع کنید.

۲۶. قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک هدایت کنید.  
۲۷. به وسیله نخپنبه دستگاه را نظافت کنید و وسایل استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

نظافت دستگاه و محیط اطراف آن در هر جلسه به عهده استفاده کننده است.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۶	ارائه گزارش کار
		۲	روشن کردن و راه اندازی دستگاه
		۲	تغییر تعداد دوران و جهت دوران سه نظام
		۲	روغن کاری و نظافت دستگاه
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## فصل دوم: تجهیزات بستن و نحوه بستن قطعه کار روی

### دستگاه تراش

◀ هدف‌های رفتاری:

- پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:
- وظیفه سه‌نظام را توضیح دهد.
  - وظیفه چهارنظام را بیان کند.
  - وظیفه صفحه‌نظام را شرح دهد.
  - وظیفه صفحه‌نظام با فک‌های تکرو را توضیح دهد.
  - موارد به کارگیری فک‌های رو و وارو را توضیح دهد.
  - فک‌های سه‌نظام را تعویض کند.
  - نحوه پیاده‌کردن و سوارکردن سه‌نظام روی محور اصلی را شرح دهد.
  - قطعه کار را به طور مناسب در سه‌نظام یا چهارنظام بیندد.



همان طور که در فصل قبل توضیح داده شد، فرایند تراشکاری به گونه‌ای است که قطعه کار دارای حرکت دورانی و ابزار دارای حرکت خطی است. برای انجام این فرایند به علت وجود نیروی برشی هم قطعه کار و هم ابزار باید به صورت محکم در جای خود بسته شده باشند تا تحت نیروی واردہ از جای خود حرکت نکنند و یا ارتعاش نداشته باشند. وسیله‌ای که برای بستن قطعه کار استفاده می‌شود باید قابلیت نصب روی محور اصلی را نیز داشته باشد تا حرکت دورانی را نیز به قطعه کار منتقل کند. در این فصل با وسائلی بستن قطعه کار و نحوه سوار کردن آن‌ها روی محور اصلی و نحوه بستن قطعه کار به آن‌ها آشنا می‌شویم:

## ۲-۱ انواع تجهیزات بستن قطعه کار

چون قطعاتی که تراشکاری می‌شوند شکل‌های مختلفی دارند بنابراین وسائل مختلفی نیز برای بستن آن‌ها استفاده می‌شود.

### ۲-۱-۱ سه‌نظام

متداول‌ترین وسیله برای بستن قطعه کار سه‌نظام است. سه‌نظام دارای سه فک (پارچه) است که این فک‌ها با استفاده از یک آچار سه‌نظام تعییه شده‌اند. از سه‌نظام این فک‌ها به منظور نگهداشتن قطعه در پیشانی سه‌نظام تعییه شده‌اند. از سه‌نظام برای بستن قطعاتی با سطح مقطع گرد و یا قطعاتی با سطح مقطع چندضلعی منتظم (که تعداد اضلاع آن مضربی از ۳ باشد) استفاده می‌شود. شکل ۲-۱ تصویری از یک سه‌نظام را نشان می‌دهد که قطعه‌ای با مقطع شش ضلعی را نگهداشته است و شکل ۲-۲ تصویری از یک سه‌نظام که قطعه‌ای با مقطع دوازده ضلعی را نگهداشته است، نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۱



شکل ۲-۲

نحوه عملکرد سه‌نظام به این صورت است که پشت فک‌های آن دارای شیارهایی است. این شیارهای همانند شیارها مارپیچی صفحه پشت فک‌ها هستند و روی همان مارپیچ که مارپیچ ارشمیدس نام دارد سوار می‌شوند. صفحه مارپیچ ارشمیدس در پشت دارای دندانه‌هایی است که این دندانه‌ها با سه چرخ دندنه کوچک مخروطی در ارتباط است. این چرخ دندنه‌ها از بیرون سه‌نظام توسط آچار سه‌نظام به حرکت درمی‌آیند. با حرکت این چرخ دندنه‌ها صفحه مارپیچ ارشمیدس می‌چرخد و با چرخیدن مارپیچ ارشمیدس فک‌ها همزمان شروع به

حرکت می کنند . اگر آچار سه نظام را موافق عقریه های ساعت بچرخانید فک ها جمع می شوند و اگر برعکس بچرخانید فک ها از هم باز می شوند. شکل ۲-۳ داخل سه نظام و نحوه عملکرد چرخ دنده های مخروطی را نمایش می دهد و شکل ۲-۴ مارپیچ ارشمیدس را نمایش می دهد.

سه نظام دارای دو دسته فک است. دسته اول فک های رو هستند که برای قطعات با قطرهای کوچک تر استفاده می شوند. دسته دوم فک های وارو می باشند که برای بستن قطعاتی که قطر بزرگ تری دارند به کار می روند. شکل ۲-۵ سه نظام با فک های رو و شکل ۲-۶ سه نظام با فک های وارو را نمایش می دهد.



شکل ۲-۳ داخل سه نظام



شکل ۲-۴ مارپیچ ارشمیدس



شکل ۲-۵ سه نظام با فک های رو



شکل ۲-۶ سه نظام با فک های وارو



## ۲-۱-۲ چهارنظام

از چهارنظام نیز برای بستن قطعات روی دستگاه تراش استفاده می شود. شکل و نحوه عملکرد آن شبیه سه نظام است با این تفاوت که به جای سه فک دارای چهار فک است و این قابلیت باعث می شود که علاوه بر بستن قطعات با مقطع گرد، قطعات با مقطع چهارگوش (و یا چندضلعی منتظم که مضربی از چهار



شکل ۲-۷ بستن قطعه کار با مقطع چهارگوش



شکل ۲-۸ بستن قطعه کار با مقطع گرد

باشد) را به طور مناسب نگه دارد. شکل های ۲-۷ و ۲-۸ بسته شدن قطعه گرد و چهارگوش در داخل چهارنظام را نمایش می دهد.

### ۲-۱-۳ صفحه نظام

صفحه نظام برای بستن قطعات سنتگین و نامنظم به دستگاه تراش استفاده می شود. در سطح پیشانی صفحه نظام شیارهایی تعییه شده است که از آن ها برای بستن قطعه کار استفاده می شود. بدین صورت که قطعه کار را با استفاده از روپنده و پیچ و مهره به پیشانی صفحه نظام محکم می بندند. پیچ و مهره ها در شیارهای پیشانی صفحه نظام بسته می شوند. شکل ۲-۹ صفحه نظام را نشان می دهد. در بعضی موارد لازم است برای متعادل کردن وزن قطعه از قطعات کمکی که وزنه تعادل نامیده می شوند استفاده کرد.



شکل ۲-۹



شکل ۲-۱۰ بستن قطعه کار با مقطع مستطیل شکل

### ۲-۱-۴ صفحه نظام با فک های تک رو

این وسیله همانند صفحه نظام است با این تفاوت که علاوه بر شیارهای پیشانی، دارای چهار فک متحرک برای گرفتن قطعه است. این فک ها هر کدام دارای حرکت مستقل هستند و همزمان حرکت نمی کنند، از این رو برای بستن قطعات نامنظم کاملاً مناسب هستند(شکل ۲-۱۰). مکانیزم حرکت این فک ها بدین

صورت است که در پشت آن‌ها دندۀ‌هایی که قسمتی از یک مهره است قرار دارد. این دندۀ‌ها با یک پیچ با همان گام در تماس‌اند. با چرخاندن پیچ مربوط به یک فک، آن فک شروع به حرکت می‌کند. در ضمن به دلیل این‌که دندۀ‌های پشت فک قسمتی از مهره است، هر فک هم می‌تواند به صورت رو و هم می‌تواند به صورت وارو استفاده شود.

## ۲-۲ باز و بستن تجهیزات نگهدارنده قطعه کار

تمامی وسایلی که در قسمت ۲-۱ توضیح داده شد، روی محور اصلی دستگاه تراش سوار می‌شوند. این وسایل با استفاده از صفحه ضامن به محور اصلی متصل می‌گردند و نحوه سوارشدن آن‌ها یکسان است. پس نحوه پیاده و سوارکردن یکی از آن‌ها (سنه‌نظام) را به‌طور کامل شرح داده می‌شود:

### ۲-۲-۱ نحوه پیاده کردن سه‌نظام از روی محور اصلی

برای باز کردن سه‌نظام ابتدا دستگاه تراش را خاموش کنید و جعبه‌دنده اصلی را در کمترین تعداد دوران تنظیم کنید. یک تکه تخته مناسب زیر سه‌نظام و روی ریل دستگاه قرار دهید. با استفاده از آچار تخت چهار مهره بزرگ پشت سه‌نظام را شل کنید. برای آزادشدن صفحه ضامن دو پیچ ثبیت پشت صفحه ضامن را شل کنید. حال صفحه ضامن را بچرخانید تا قسمت‌های بزرگ تر شیارهای لوبيایی رویه را قرار گیرد. سه‌نظام را بیرون بکشید و روی تخته قرار دهید. به شکل‌های ۲-۱۱ توجه کنید.

### ۲-۲-۲ سوارکردن سه‌نظام روی محور اصلی

دستگاه را خاموش کنید و جعبه‌دنده اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید. حال سه‌نظام را روی یک تخته که روی ریل دستگاه است، قرار دهید. با استفاده از پارچه تنظیف پشت سه‌نظام و قسمت بیرونی محور اصلی را کاملاً تمیز کنید. فرورفتگی پشت سه‌نظام را در مقابل زانه روى محور اصلی قرار دهید. سه‌نظام را با دو دست بلند کنید، مهره‌ها را از داخل صفحه ضامن عبور دهید. صفحه ضامن را بچرخانید تا قسمت کوچک تر شیارهای لوبيایی به پیچ‌های سه‌نظام بچسبند. حال با آچار تخت پیچ ثبیت صفحه ضامن و مهره‌های پشت سه‌نظام جدأکردن سه‌نظام



(a) باز کردن مهره‌های پشت سه نظام



(b) باز کردن پیچ‌های ثبیت صفحه ضامن



(c) چرخاندن صفحه ضامن



(d) جدأکردن سه نظام

شکل ۲-۱۱

را سفت کنید. سفت کردن مهره‌ها را به صورت ضربه‌ری انجام دهید. تخته را از روی ریل دستگاه بردارید. به شکل ۲-۱۲ توجه کنید.



شکل ۲-۱۲



شکل ۲-۱۲

### ۲-۳ تعویض فک‌های سه‌نظام

همان‌طور که گفته شد سه‌نظام دارای دو دسته فک است. هر سه‌نظام دارای یک شماره سریال است که این شماره هم روی سه‌نظام و هم روی تک‌تک فک‌های سه‌نظام حک شده است. هر فک فقط روی سه‌نظام مربوطه قابل استفاده است. شکل ۲-۱۳ نمونه‌ای از این شماره سریال را نشان می‌دهد. هر فک علاوه بر شماره سریال دارای شماره ۱ یا ۲ یا ۳ نیز است که این شماره مربوط به شیار روی سه‌نظام است و آن فک حتماً باید روی همان شیار بسته شود. شکل ۲-۱۴ شماره روی فک و شیار را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۱۳

### ۲-۳-۱ جدا کردن فک‌های سه‌نظام

برای انجام این کار با استفاده از آچار سه‌نظام فک‌های سه‌نظام را باز کنید. اولین فکی که از شیار خود خارج می‌شود فک شماره ۳ است، پس سه‌نظام را در حالتی قرار دهید که با یک دست آچار سه‌نظام را بچرخانید و با دست دیگر فک شماره ۳ را نگه دارید. بعد از جداشدن فک شماره ۳ به ترتیب فک‌های شماره ۲ و ۱ از شیار خود خارج می‌شوند.



شکل ۲-۱۴

### ۲-۳-۲ سوار کردن فک‌های سه‌نظام

قبل از سوار کردن فک‌های سه‌نظام هر فک و شیار مربوط به آن را با پارچه تنظیف تمیز کنید. سپس ابتدای شیار مارپیچ ارشمیدس را پیدا کنید و آن را در سمت راست شیار شماره ۱ قرار دهید. فک شماره ۱ را در داخل شیار شماره ۱

جا بزند و آن را به شیار مارپیچ ارشمیدس برسانید. حال آچار سه‌نظام را روی سه‌نظام گذاشته و با چرخاندن آن در جهت بسته‌شدن فک‌ها ابتدای مارپیچ را از داخل فک شماره ۱ عبور دهید و این چرخاندن را ادامه دهید تا ابتدای مارپیچ به سمت راست شیار شماره ۲ برسد. فک شماره ۲ و فک شماره ۳ را نیز مانند فک شماره ۱ جا بزند. در انتها فک‌ها را بیندید تا در مرکز هر سه فک به یکدیگر برسند. در صورت مونتاژ نادرست فک‌ها به هم نخواهند رسید. به شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ و ۲-۱۷ توجه کنید.



شکل ۲-۱۵ جاذن فک شماره ۱



شکل ۲-۱۶ مونتاژ نادرست



شکل ۲-۱۷ مونتاژ درست

## ۲-۴ بستن قطعه کار در داخل سه‌نظام

ابتدا فک‌های سه‌نظام را کمی بیشتر از قطر قطعه کار باز کنید. سپس قطعه را با یک دست در بین فک‌ها نگه دارید و با دست دیگر آچار سه‌نظام را بچرخانید تا فک‌ها جمع شوند. قبل از بسته‌شدن فک‌ها از مناسب بودن سطح درگیری قطعه با فک‌ها و طول بیرونی قطعه مطمئن شوید (حتی الامکان قطعه کوتاه بسته شود) و بعد فک‌ها را کاملاً سفت کنید. شکل ۲-۱۸ نحوه بستن قطعه کار را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۱۸

## ۲-۵ گرفتن لنگی قطعه کار

بعد از بستن قطعه کار در داخل سه‌نظام باید کنترل کنید که قطعه کار به طور مناسب بچرخد و لنگی نداشته باشد. اگر محور تقارن قطعه کار در راستای محور تقارن سه‌نظام قرار گیرد، در هنگام دوران حرکت، یکنواختی مشاهده می‌شود

و قطعه لنگی نخواهد داشت. در غیر این صورت قطعه در هنگام دوران نوسان خواهد داشت و به اصطلاح حرکت، دارای لنگی است. برای انجام تراشکاری قطعه کار باید در کمترین حالت لنگی بسته شود.

برای رفع لنگی دوران، قطعه کار را در سه نظام بیندید و آن را کمی سفت کنید. سپس سه نظام را با دست بچرخانید (اهرم بالای جعبه‌دنده اصلی در گیر نباشد) و به سطح قطعه نگاه کنید، بالاترین نقطه در هنگام دوران را پیدا کنید و با چکش برنجی یا لاستیکی به آرامی به آن ضربه بزنید (شکل ۲-۱۹) و مجدداً قطعه کار را دوران دهید تا قطعه کار در بهترین حالت بسته شود، سپس سه نظام را کاملاً سفت کنید.

زمانی که از فک‌های وارو استفاده می‌کنید و قطر قطعه کار زیاد است، برای رفع لنگ دوران می‌توانید ضربات را به پیشانی قطعه کار وارد کنید.



شکل ۲-۱۹



## ۲-۶ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در هنگام تعویض فک‌ها و باز و بسته کردن سه‌نظام از روی محور اصلی مطمئن شوید که الکتروموتور خاموش است.
۲. وزن سه‌نظام، چهارنظام و یا صفحه‌نظام زیاد است. در هنگام جدا کردن آنها از محور اصلی و یا نصب آن روی محور اصلی آنها را با دو دست و به‌طور مناسب بلند کنید.
۳. در هنگام جدا کردن و نصب سه‌نظام از محور اصلی یک تخته مناسب روی ریل دستگاه قرار دهید تا سطح روی ریل دستگاه آسیب نماید.
۴. برای تراشکاری قطعات با قطرهای زیاد حتماً از فک وارو استفاده کنید.
۵. قطعه کار را حتی امکان کوتاه و کاملاً محکم ببندید.
۶. حتی‌الامکان قطعات را بدون لنگی ببندید.
۷. بعد از تعویض فک‌ها، فک‌ها را کاملاً جمع کنید تا از صحیح بسته شدن آن‌ها مطمئن شوید.
۸. بعد از نصب سه‌نظام، چهارنظام یا صفحه‌نظام جعبه‌دنده اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید و مهره‌های پشت سه‌نظام و پیچ‌های تثیت صفحه ضامن را کاملاً محکم کنید.
۹. در هنگام جابه‌جایی وسایلی سنجین مانند سه‌نظام حتماً از کفش ایمنی استفاده کنید.
۱۰. مراقب باشید که در هنگام تعویض فک‌ها به آن‌ها صدمه وارد نشود.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. تفاوت سه‌نظام با چهارنظام چیست؟
۲. وظایف صفحه‌نظام را شرح دهید.
۳. کاربرد صفحه‌نظام با فک‌های تکرو چیست؟
۴. تفاوت فک رو و فک وارو چیست؟ کاربرد هر یک را شرح دهید.
۵. نحوه تعویض فک‌های رو با فک‌های وارو را بنویسید.
۶. نحوه پیاده کردن سه‌نظام را شرح دهید.
۷. نحوه سوارکردن سه‌نظام را توضیح دهید.
۸. سیستم عملکرد سه‌نظام را تشریح کنید.
۹. مفهوم لنگی چیست؟
۱۰. نحوه بستن قطعه‌کار و رفع لنگی آن را شرح دهید.

# دستور کار شماره ۱

## پیاده و سوار کردن سه‌نظام

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
تخته یا الوار با ابعاد مناسب	دستگاه تراش TN50
	آچار تخت با سایز مناسب

### مراحل انجام کار:

#### ◀ پیاده کردن سه‌نظام

۱. از خاموش بودن و قطع بودن برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. دستگاه مرغک را در انتهای سمت راست دستگاه قرار دهید.
۳. قوطی حرکت را نزدیک دستگاه مرغک ببرید.
۴. با استفاده از اهرم‌های مربوط جعبه‌دنده اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنید.
۵. تخته‌ای با ابعاد مناسب را روی ریل‌های دستگاه و در زیر سه‌نظام قرار دهید.  
(شکل ۲-۲۰)
۶. با استفاده از آچار تخت مناسب هر دو پیچ صفحه ضامن را شل کنید.  
(شکل ۲-۲۱)
۷. با استفاده از آچار تخت مناسب چهار مهره پشت سه‌نظام را شل کنید تا



شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۲



شکل ۲-۲۳



شکل ۲-۲۴



شکل ۲-۲۵



شکل ۲-۲۶

صفحه ضامن آزاد شود. (شکل ۲-۲۲)

۸. صفحه ضامن را چرخانده تا قسمت بزرگتر سوراخ لوبياچي در مقابل مهرهها قرار گيرد. (شکل ۲-۲۳)

۹. با دو دست سه نظام را از روی محور اصلی دستگاه جدا کرده و آن را به آرامی روی تخته قرار دهيد.

**!** با توجه به سنگين بودن سه نظام دقت شود در هنگام يiron آمدن، از دست رها نشود. برای اين کار می توان از يك لوله کمک گرفت.

**!** در هنگام قراردادن سه نظام روی تخته، انگشتستان زير سه نظام نباشد.

**!** در محیط کارگاه حتماً کفش ايمني بپوشيد (خصوصاً در هنگام جابه جايی وسایل سنگين مانند سه نظام).

#### سوار کردن سه نظام:

۱. از خاموش بودن و قطع بودن برق دستگاه اطمینان حاصل کنيد.

۲. دستگاه مرغك را در انتهای سمت راست دستگاه قرار دهيد.

۳. قوطی حرکت را نزدیک دستگاه مرغك ببريد.

۴. با استفاده از اهرم های مربوطه جعبه دنده اصلی را روی کمترین دور تنظیم کنيد.

۵. تخته ای با ابعاد مناسب را روی ریل های دستگاه و در زير سه نظام قرار دهيد.

۶. سه نظام به گونه ای روی تخته قرار گرفته باشد که مهره ها به سمت محور اصلی باشد. (شکل ۲-۲۴)

۷. محل تماس محور و سه نظام را تميز کنيد.

۸. از رو به روی هم قرار گرفتن زائد روی محور و فرورفتگی پشت سه نظام مطمئن شويد. (شکل ۲-۲۵)

۹. با کمک دو دست سه نظام را از روی تخته بلند کرده و آن را روی محور قرار دهيد. (شکل ۲-۲۶)

۱۰. مهره های پشت سه نظام را با قسمت بزرگتر سوراخ های لوبياچي صفحه ضامن هم راستا کنيد.

۱۱. سه نظام را به سمت محور اصلی فشار دهيد تا به صفحه ضامن بچسبد.

۱۲. صفحه ضامن را بچرخانید تا قسمت کوچکتر سوراخ‌های لوپیایی با پیچ‌های پشت سه‌نظام درگیر شود.

۱۳. با آچار تخت مهره‌های پشت سه‌نظام را به صورت ضربه‌ری سفت کنید.

۱۴. با آچار تخت پیچ‌های صفحه ضامن را سفت کنید.

۱۵. در پایان وسایل استفاده شده را در محل مربوطه قرار دهید.

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۶	پیاده کردن سه‌نظام
		۶	سوارکردن سه‌نظام
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

### تعویض فک های سه‌نظام

#### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
پارچه تنظیف	دستگاه تراش
آچار سه‌نظام	فک های وارو مربوط به سه‌نظام سوارشده روی دستگاه تراش

#### مراحل انجام کار:

##### ◀ جدا کردن فک ها

۱. از خاموش بودن و قطع بودن برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را در حالت وسط قرار دهید.
۳. سه‌نظام را با دست بچرخانید تا فک شماره ۳ پایین قرار گیرد.
۴. با دست چپ و با استفاده از آچار سه‌نظام ، شروع به باز کردن فک های سه‌نظام کنید. و با دست راست فک شماره ۳ را نگه‌دارید. باز کردن فک ها را تا جایی ادامه دهید که فک شماره ۳ از شیار خود خارج شود.
۵. باز کردن فک های سه‌نظام را ادامه دهید تا فک شماره ۲ نیز از شیار خود خارج شود.
۶. سپس فک شماره ۱ را از شیار خود خارج کنید.
۷. فک ها را در جای مناسب قرار دهید.

##### ◀ نصب فک های وارو:

۱. از خاموش بودن دستگاه و قطع بودن برق آن اطمینان حاصل کنید.
۲. شماره سریال فک های وارو را با شماره سریال سه‌نظام مطابقت دهید و

- مطمئن شوید که شماره سریال همه آن‌هایکسان است.(شکل ۲-۲۷)
۳. شیارهای سه‌نظام و فک‌های وارو را با کمک دستمال تنظیف کاملاً تمیز کنید.(شکل ۲-۲۸)
۴. با کمک آچار سه‌نظام مارپیچ ارشمیدس را حرکت دهید تا ابتدا مارپیچ در درون شیار شماره ۱ قرار گیرد.(شکل ۲-۲۹)
۵. مارپیچ ارشمیدس را کمی به عقب برگردانید تا از شیار ۱ خارج شود. این کار با چرخاندن آچار سه‌نظام در جهت بازشدن فک‌ها(مخالف عقربه‌های ساعت) انجام دهید.
۶. فک شماره (۱) را در درون شیار شماره ۱ قرار دهید و آن را به سمت مرکز سه‌نظام بلغزانید تا به مارپیچ ارشمیدس برسانید.
۷. با چرخاندن آچار سه‌نظام (موافق عقربه‌های ساعت) ابتدای مارپیچ را از داخل شیار اول عبور دهید و آن را به وسط شیار دوم برسانید.(شکل ۲-۳۰)
۸. مارپیچ ارشمیدس را کمی به عقب برگردانید تا از شیار شماره ۲ خارج شود، این کار را با چرخاندن آچار سه‌نظام در جهت مخالف عقربه‌های ساعت انجام دهید.
۹. فک شماره ۲ را در درون شیار شماره ۲ قرار دهید و آن را به سمت مرکز سه‌نظام بلغزانید تا به مارپیچ ارشمیدس برسانید.
۱۰. با چرخاندن آچار سه‌نظام در جهت موافق عقربه‌های ساعت ابتدای مارپیچ را از داخل شیار دوم عبور دهید و آن را به وسط شیار سوم برسانید.(شکل ۲-۳۱)
۱۱. مارپیچ ارشمیدس را کمی به عقب برگردانید تا از شیار شماره ۳ خارج شود این کار را با چرخاندن آچار سه‌نظام در جهت مخالف عقربه‌های ساعت انجام دهید.
۱۲. فک شماره ۳ را درون شیار شماره ۳ قرار دهید و آن را به سمت مرکز سه‌نظام بلغزانید تا به مارپیچ ارشمیدس برسانید.
۱۳. با چرخاندن آچار سه‌نظام در جهت موافق عقربه‌های ساعت ابتدای مارپیچ را از داخل شیار سوم عبور دهید.
۱۴. فک‌های سه‌نظام را به طور کامل بینندید. تا همه آن‌ها در مرکز به هم برسند. بعد از انجام این تمرین فک‌های وارو را از روی سه‌نظام جدا کنید و فک‌های رو را در جای خود نصب کنید.
- بعد از بستن فک‌ها حتماً آن‌ها را تا مرکز جمع کنید تا از صحیح بسته شدن آن‌ها مطمئن شوید.




شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۹



شکل ۲-۳۰



شکل ۲-۳۱

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۴	باز کردن فک‌ها و سه‌نظم
		۴	بستن فک‌های رو روی سه‌نظم
		۴	باز کردن فک‌های وارو، نصب مجدد فک‌های رو
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

# دستور کار شماره ۳

## بستن قطعه کار در داخل سه‌نظام

### تجهیزات مورد نیاز

مشخصات فنی	نام ابزار
	چکش برنجی
میلی متر باشد و طول های آنها نیز بیشتر از ۱۰۰ میلی متر باشد.	سه عدد قطعه که قطر آنها بین ۲۰ تا ۵۰ میلی متر باشد و طول های آنها نیز بیشتر از ۱۰۰ میلی متر باشد.
آچار سه‌نظام	

### مراحل انجام کار:

- الف) بستن قطعه کار با قطر  $\varnothing 25$  و طول  $145$ :
  ۱. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
  ۲. اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را در وسط قرار دهید.
  ۳. با کمک آچار سه‌نظام فک‌های سه‌نظام را کمی بیشتر از قطر قطعه کار باز کنید.
  ۴. با دست راست قطعه کار را داخل سه‌نظام قرار دهید و تقریباً نصف طول قطعه کار را در داخل سه‌نظام ببرید.
  ۵. همان‌طور که قطعه را با دست راست نگه داشته‌اید با دست چپ آچار سه‌نظام را بچرخانید تا فک‌های سه‌نظام به قطعه کار بچسبند.
  ۶. مطمئن شوید که هر سه فک با قطعه کار در تماس هستند.
  ۷. کمی سه‌نظام را محکم کنید.

- 
۸. سه‌نظام را با دست بچرخانید و به سطح قطعه کار نگاه کنید.
  ۹. هنگامی که سطح بلند قطعه در قسمت بالا قرار می‌گیرد سه‌نظام را نگه دارید و با چکش برنجی به آرامی ضربه‌ای به قطعه کار وارد کنید.
  ۱۰. مجدد سه‌نظام را با دست دوران دهید و سطح قطعه کار را کنترل کنید.
  ۱۱. بند ۹ و ۱۰ را تا زمانی انجام دهید که در هنگام دوران قطعه کار، یکنواخت به نظر برسد.
  ۱۲. سه‌نظام را نگه دارید و توسط آچار سه‌نظام فک‌ها را کاملاً محکم کنید.
  ۱۳. بعد از کنترل نحوه بستن قطعه کار توسط هنرآموز محترم، قطعه کار را باز کنید.
  ۱۴. وسایل استفاده شده را در محل مناسب مرکز قرار دهید.
    - الف) بستن قطعه کار با قطر  $\varnothing 40$  و طول  $150$ .
    - تمامی مراحل این قسمت مانند قسمت الف
    - ب) بستن قطعه کار با قطر  $\varnothing 35$  و طول  $300$
  - تمامی مراحل این قسمت مانند قسمت الف به غیر از بند ۴: با دست راست قطعه کار را در داخل سه‌نظام قرار دهید و تقریباً دو سوم طول قطعه در داخل سه‌نظام قرار گیرد.

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی		عملیات
		۲	کنترل لنگی	بستن قطعه قطر ∅ ۲۵ و طول ۱۴۵
		۲	طول قطعه	
		۱	محکم بودن فکها	
		۲	کنترل لنگی	بستن قطعه قطر ∅ ۳۵ و طول ۱۵۰
		۲	طول قطعه	
		۱	محکم بودن فکها	
		۲	کنترل لنگی	بستن قطعه قطر ∅ ۳۵ و طول ۳۰۰
		۲	طول قطعه	
		۱	محکم بودن فکها	
		۲		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۳		انضباط کاری
		۲۰		جمع


# فصل سوم: ابزارهای تراشکاری و نحوه بستن آنها روی

## دستگاه تراش

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- انواع قطعه کار را از نظر جنس نام ببرد.
- انواع رنده را از نظر جنس نام ببرد.
- سطوح ابزار را بیان کند.
- سطوح قطعه کار را بیان کند.
- زوایای ابزار را مشخص کند.
- انواع رنده‌های روتراشی و پیشانی تراشی را از نظر فرم نام ببرد.
- تفاوت رنده‌های خشن تراشی و پرداخت کاری را بیان کند.
- تفاوت رنده‌های راست تراش و چپ تراش را بیان کند.
- با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی یک رنده روتراشی را به طور مناسب روی دستگاه تراش ببندد.



## کلیات

قطعاتی که عملیات تراشکاری روی آن‌ها انجام می‌گیرد از جنس‌های مختلفی می‌باشند، لذا برای تراشیدن آن‌ها نمی‌توان از یک نوع ابزار استفاده کرد. به همین دلیل برای تراشیدن قطعاتی از جنس‌های مختلف، ابزارهای مختلفی از نظر جنس تهیه شده است. جنس ابزار تراشکاری همواره متناسب با جنس قطعه کار انتخاب می‌شود و همیشه جنس آن سخت‌تر از جنس قطعه کار خواهد بود.

قبل از معرفی جنس ابزارها لازم است که به طور مختصر با جنس قطعات نیز آشنا شویم.

### ۳-۱ انواع قطعه کار از نظر جنس

مهم‌ترین جنس قطعات را فلزات آهنی مانند چدن و فولاد و فلزات غیرآهنی سبک و سنگین و آلیاژهای آن‌ها و مواد مصنوعی تشکیل می‌دهند.

#### ۳-۱-۱ چدن

اگر درصد کربن در آهن بین ۰/۰۶ تا ۰/۶۷ درصد باشد، آن را چدن می‌نامند.

#### ۳-۱-۲ فولاد

اگر به آهن بین ۰/۵ تا ۰/۰۶ درصد کربن اضافه شود آلیاژ به دست آمده فولاد نامیده می‌شود. برای بهبود خواص فولاد آن را با عناصر دیگری مانند منگنز و کرم و سایر فلزات ترکیب می‌کنند.

#### ۳-۱-۳ فلزات غیرآهنی سبک

آلومینیم و آلیاژهای آن جزو این دسته از فلزات به شمار می‌روند. به علت سبکی وزن و استحکام زیاد در صنایع مختلف از جمله هواپیماسازی کاربرد فراوان دارد و مقاومت به خوردگی آن بالاست.

#### ۳-۱-۴ فلزات غیرآهنی سنگین

از فلزات غیرآهنی سنگین می‌توان به مس و روی و آلیاژ مهم این دو یعنی

برنج اشاره کرد. در برنج هرچه درصد مس افزایش یابد قابلیت براده برداری آن کاهش می‌یابد که برای رفع این عیب به آن سرب اضافه می‌کنند. برنز نیز آلیاژی از مس و قلع می‌باشد؛ از فسفر برنز برای ساخت یاتاقان‌ها استفاده می‌کنند.

### ۳-۱-۵ مواد مصنوعی

این مواد مانند پلی‌اتیلن از نفت خام به دست می‌آیند، به علت مزایای زیادی که دارند کاربرد فراوانی در صنعت داشته و قابلیت براده برداری خوبی دارند.

### ۳-۲ انواع جنس ابزارهای تراشکاری

برای تراشیدن قطعات با جنس‌های مختلف به ابزارهایی با جنس‌های متفاوت احتیاج است. معمولاً ابزارهای تراشکاری (که از این به بعد رنده نامیده می‌شود) از فلزاتی که سختی بالایی داشته باشند و در برابر حرارت مقاومت نشان دهند ساخته می‌شوند.

در ادامه به تشریح خواص فلزاتی که برای ساخت رنده‌ها استفاده می‌شوند توجه کنید.

### ۳-۲-۱ فولاد ابزار غیرآلیاژی

این فولاد به نام فولاد کربنی (WS) معروف بوده و از ۰/۵ تا ۱/۵ درصد کربن دارد. این فولاد سختی خود را تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد حفظ می‌کند. از این ابزار می‌توان در تراشکاری قطعات فولادی نرم (فولادهای غیرآلیاژی کم‌کربن) استفاده کرد. امروز این جنس رنده کمترین کاربرد را دارد.

### ۳-۲-۲ فولاد ابزار آلیاژی

این فولادها علاوه بر کربن با فلزات دیگری مانند کرم، ولفرام، وانادیوم، مولیبدن و کالت آلیاژ شده‌اند و بر دو نوع کم آلیاژ و پرآلیاژ‌اند. فولادهای ابزارسازی کم آلیاژ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد و فولادهای پرآلیاژ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد سختی خود را حفظ می‌کنند. فولادهای پرآلیاژ به نام فولادهای تندبر (SS) یا HSS معروف‌اند. رنده‌های HSS معمولاً در مقاطع گرد، مریع و یا ذوزنقه در طول ۲۰۰ میلی‌متر ساخته می‌شود. ابعاد مقاطع نیز معمولاً متناسب با کاربرد آن‌ها است، این رنده‌ها برای استفاده با سنگ سنباده تیز می‌شوند و

بعد از مدتی کارکردن و کندشدن مجدداً قابل تیزکاری خواهند بود. این رنده‌ها به طور مستقیم و یا با استفاده از نگهدارنده‌های مخصوصی به رنده گیر دستگاه بسته می‌شوند. در بعضی از موارد نیز فقط سر آن‌ها از این جنس انتخاب می‌شوند و به بدنه‌ای از جنس فولاد ساختمانی با استحکام ۷۰۰ تا ۸۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع جوش داده می‌شوند.

در هنرستان‌ها معمولاً از این نوع رنده استفاده می‌کنند. شکل‌های ۳-۱ چند نمونه از این رنده را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۱

فلزات سخت را از مخلوط پودر کاربید و بعضی از فلزات دیرگذار مانند کاربید ولfram، تیتان، تانتال، مولیبدن و یا وانادیوم به همراه پودر کبالت به عنوان چسب تولید می‌کنند. از خصوصیات بارز فلزات سخت می‌توان به سختی زیاد و مقاومت زیاد به سایش اشاره کرد. همچنین فلزات سخت تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد سختی خود را حفظ می‌کنند. در تراشکاری موادی مانند فولاد ریخته گری با منگنز زیاد و قطعات ریخته گری همراه با ماسه و شیشه و چینی و شاخ مصنوعی که فولاد تندربر قابلیت برآده برداری ندارد، فلزات سخت به راحتی برآده برداری می‌کنند. سطح قطعاتی که با این رنده‌ها تراشکاری می‌شوند بسیار صیقلی است. عیب فلزات سخت در عدم تحمل ضربه است. همچنین فلزات سخت خنک شدن ناگهانی را نمی‌پذیرند. زیرا تنش حرارتی در آن‌ها ایجاد ترک و لب پریدگی می‌کند. فلزات سخت با شکل‌ها و ترکیبات مختلف ساخته می‌شوند و متناسب با نوع برآده برداری و جنس قطعه کار انتخاب می‌شوند. این تکه‌ها چند لبه قابل استفاده دارند که آماده برآده برداری است و نیاز به تیزکردن ندارد. این تکه‌ها با استفاده از روبنده و یا پیچ به نگهدارنده‌های مخصوص بسته می‌شوند و این نگهدارنده‌ها در رنده گیر دستگاه بسته می‌شود. لبه‌های کندشده این رنده‌ها با لبه‌های بعدی تعویض می‌شوند و قابلیت تیز شدن ندارند. این رنده‌ها بیشترین کاربرد را در کارگاه‌های تولیدی دارند و از لحاظ زمان تولید و کیفیت به صرفه‌اند. شکل‌های ۳-۲ چند نمونه مختلف از این رنده‌ها را نمایش



شکل ۳-۲

می دهد و در جدول ۳-۱ نیز علامت اختصاری این فلزات و فرایند مناسب و ماده مناسب تراشیدنی آنها مشخص گردیده است.

جدول ۳-۱


فلزات سخت (ویدیا ، الماس)				گروه اصلی براده برداری و گروه کاربردی	مواد	خواص مقادیر حدودی
مقایسه با (منسوب DIN 4990)						
	گروه اصلی، مشخصه رنگ	علامت کوتاه	گروه کاربردی براده برداری فرآیند کار	45 HRC	مواد براده بلند فولادهای ساختمانی معمولی فولادهای کربوره - بهسازی و - نیتروره فولادهای ابزاری تا 45 HRC	مواد براده بلند فولادهای ساختمانی معمولی فولادهای کربوره - بهسازی و - نیتروره فولادهای ابزاری تا 45 HRC
آنجی	P	P01	تراشکاری ظرفی، سوراخکاری ظرفی			
		P10	تراشکاری، فرزکاری، پیچ بری			
		P20	تراشکاری، کپی تراشی، پیچ بری			
	M	P30	تراشکاری، فرزکاری، گاه تراشی			
		P40	تراشکاری، کله زنی، گاهی در تراشکاری اتومات			
		P50	تراشکاری، کله زنی، تراشکاری اتومات			
قرمز	M	M10	تراشکاری،		مواد براده بلند و کوتاه؛ چدن خاکستری، فولاد ریختگی -	
		M20	تراشکاری، فرزکاری			
		M30	تراشکاری، فرزکاری، کله زنی			
		M40	تراشکاری، کپی تراشی، گاه تراشی، تراشکاری اتومات		فولاد اتومات، فلزات غیر آهنی	
	K	K01	تراشکاری ظرفی، سوراخ کاری ظرفی فرز کاری پرداخت		مواد براده بلند و کوتاه، فولاد سخت شده تا با لای	
		K10	تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری، برقوزنی خرینه کاری، خان کشی، پرداخت دقیق		45HRC چدن سفید، چدن خاکستری، فلزات غیر آهنی،	
	K	K20	تراشکاری، فرزکاری، پیچ بری، سوراخکاری عمیق		مواد غیر آهنی مثلاً مواد مصنوعی، چوب های چند لا و سخت	
		K30	تراشکاری، کله زنی، فرز کاری			
		K40	تراشکاری، کله زنی			

### ۳-۲-۴ ابزارهای سرامیکی

قسمت عمده سرامیک ها را اکسید فلزات، آلومینیم، سیلیسیم و کرم ( $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2, \text{CrO}_2$ ) به عنوان فلزات سخت و بقیه را فلزات مولیبدن، کبالت و نیکل به عنوان فلزات چسباننده تشکیل می دهند. مقاومت فلزات سرامیکی در مقابل سایش ۵ تا ۱۰ برابر فلزات سخت است و تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد سختی خود را حفظ می کنند. از این فلزات برای تراشیدن فولادهای سخت کاری شده استفاده می کنند. سرامیک ها نیز مانند فلزات سخت در تکه های کوچک و به شکل های مختلف ساخته می شوند و روی نگهدارنده های مخصوص بسته می شوند. تکه های این لبه ها نیز تیز شده است، اما تکه های سرامیکی سبک تر از تکه های فلزات سخت هستند و در مقابل ضربه بسیار حساس ترند.

### ۳-۳ سطوح و زوایای رنده‌های تراشکاری

رنده‌های تراشکاری برای نفوذ و براده برداری بهتر نیاز به فرم خاصی دارند که این فرم با ایجاد کردن یکسری سطوح و زوایا روی رنده به وجود می‌آید. در رنده‌هایی که از جنس فلزات سخت یا سرامیک‌اند این سطوح و زوایا از قبل ایجاد شده است و رنده روی نگهدارنده بسته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در رنده‌هایی که از جنس فولاد تندربر (HSS) و یا فولاد ابزار غیرآلیاژی، ابتدا باید این سطوح و زوایا را ایجاد کرد و سپس از رنده استفاده کرد. برای ایجاد این سطوح و زوایا از سنگ سنباده استفاده می‌گردد که در فصول بعدی کتاب به تشریح آن می‌پردازیم. اما برای استفاده بهتر از رنده‌ها باید این سطوح و زوایا معرفی شوند.




شکل ۳-۳

#### ۱-۳-۳ سطح ابزار

اگر سطح مقطع ابزار به صورت مربع در نظر گرفته شود و فرض کنیم که بخواهد در جهت فلش نمایش داده شده در شکل ۳-۳ حرکت کند و به داخل قطعه کار نفوذ کند، مسلماً نیروی زیادی نیاز خواهد بود.

اما اگر سطح مقطع ابزار به صورت شکل ۳-۴ تغییر کند و یک شکل گوهای پیدا کند، مسلماً با نیروی کمتری به داخل قطعه کار نفوذ می‌کند. برای ایجاد چنین شکل گوهای نیاز به ایجاد دو سطح است.



شکل ۳-۴

#### ۱-۳-۱ سطح براده

سطحی است که روی رنده ایجاد می‌شود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و هدایت براده‌ها در هنگام جداساندن از قطعه است. (شکل ۳-۵)

#### ۱-۲ سطح آزاد

سطحی است که روی رنده ایجاد می‌شود و نقش آن کمک به نفوذ بهتر ابزار و جلوگیری از اصطکاک بین رنده و قطعه کار در حال گردش است. (شکل ۳-۵) در رنده‌ها ممکن است بر حسب شکل رنده چند سطح آزاد وجود داشته باشد مثلاً در رنده‌های روتراشی سطح آزاد پیشانی نیز وجود دارد که برای جلوگیری از اصطکاک بین ابزار و سطح تراشیده شده قطعه کار ایجاد می‌شود. (شکل ۳-۵) حال با توجه به مفاهیم فوق به تعریف لبه اصلی و فرعی ابزار می‌پردازیم:

لبه اصلی: لبه اصلی فصل مشترک بین سطح براده و سطح آزاد است و



شکل ۳-۵

در حقیقت لبه‌ی برنده‌ی ابزار محسوب می‌شود و عملیات براده‌برداری با این قسمت انجام می‌گیرد. (شکل ۳-۵)



شکل ۳-۶

◀ **لبه فرعی:** لبه فرعی فصل مشترک بین سطح براده و سطوح آزاد دیگر رنده می‌باشد و حتی الامکان نباید از این لبه برای براده‌برداری استفاده شود. (شکل ۳-۵) بعد از شروع عملیات براده‌برداری روی قطعه کار سطوح مختلفی به وجود می‌آید که برای هر کدام از آن‌ها نامی در نظر گرفته شده است.

◀ **سطح کار:** سطح قطعه کار قبل از براده‌برداری سطح کار نامیده می‌شود. (شکل ۳-۶)

◀ **سطح برش:** سطحی که در هنگام براده‌برداری مستقیماً با لبه برنده ابزار در تماس است. (شکل ۳-۶)

◀ **سطح کارشده:** سطحی است که بعد از عملیات براده‌برداری به وجود می‌آید (شکل ۳-۶)

## ۳-۳-۲ زوایای ابزار

زوایای ابزار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: زوایای اصلی و زوایای فرعی


### ۳-۳-۲-۱ زوایای اصلی

زوایای اصلی شامل سه زاویه می‌باشد که به شرح زیر اند:

◀ **زاویه براده:** زاویه‌ی بین سطح براده و صفحه مرور داده بر نوک ابزار و مرکز قطعه کار را زاویه‌ی براده گویند. این زاویه با حرف  $\gamma$  (گاما) نمایش داده می‌شود. (شکل ۳-۷)

◀ **زاویه‌ی آزاد:** زاویه بین سطح آزاد بغل ابزار و صفحه عمود بر صفحه‌ی قبل که از لبه اصلی ابزار بگذرد را زاویه‌ی آزاد گویند. این زاویه با حرف  $\alpha$  (alfa) نمایش داده می‌شود. (شکل ۳-۷)

◀ **زاویه‌ی گوه:** زاویه بین سطح آزاد و سطح براده را زاویه‌ی گوه گویند. این زاویه با حرف  $\beta$  (بتا) نمایش داده می‌شود. (شکل ۳-۷) همان‌طور که در شکل ۳-۷ نمایش داده شده است زوایای تعریف شده آزاد و براده زمانی مقدار صحیح خود را دارند که نوک ابزار هم سطح مرکز قطعه کار قرار داشته باشد. اما زاویه گوه همواره ثابت است و تغییری نمی‌کند. در ضمن مقدار زاویه گوه با استحکام و نفوذ ابزار رابطه دارد. هر چقدر مقدار زاویه‌ی گوه افزایش یابد، استحکام ابزار نیز افزایش می‌یابد در عوض مقدار نفوذ ابزار کاهش می‌یابد و هرقدر



شکل ۳-۷

مقدار زاویه‌ی گوه کاهش یابد، استحکام ابزار کم شده و نفوذ آن افزایش می‌یابد.

برای انتخاب زوایای اصلی در رنده‌های HSS با توجه به جنس قطعه‌کار

می‌توانید از جدول ۳-۲ کمک بگیرید.

جدول ۳-۲

جنس قطعه‌کار	استحکام کششی $R_m$ N/mm <sup>2</sup>	سرعت براده‌برداری $V_c$ m/min	مقدار پیشروی $f$ mm	عمق براده‌برداری $a$ mm	زاویه آزاد $\alpha$	زاویه گوه $\beta$	زاویه براده $\gamma$	زاویه تمایل $\lambda$
فولادعمولی ساختمان فولاد کربور، فولاد بهسازی، فولاد ابزاری، فولاد ریختگی	<500	75...60	0,1	0,5	8°	64°	18°	0...4°
		65...50	0,5	3				-4°
		50...35	1,0	6				0°...4°
	500...700	70...50	0,1	0,5	8°	68°	14°	-4°
		50...30	0,5	3				0°
		35...25	1,0	6				-4°
فولادهای اتومات	>700	90...60	0,1	0,5	8°	62°...82°	0°...20°	0°...4°
		75...50	0,3	3				0°
		55...35	0,6	6				-4°
چدن‌ها	<250	40...32	0,1	0,5		78°...82°	0°...6°	0°
		32...23	0,3	3				-4°
		23...15	0,6	6				0°
آلیاژهای مس	-	150...100	0,3	3	10°	50°...62°	18°...30°	+4°
		120...80	0,6	6				
آلیاژهای Al	>900	180...120	0,6	6		45°...55°	25°...35°	
		بدون دور پلاست	250...150	0,2			0°	
مواد پرکننده	{ ترمو پلاست	400...200	0,2	3			0°	
		400...200	0,2	3			0°	

### ۳-۲-۲ زوایای فرعی

زوایای فرعی نیز شامل سه زاویه است که به شرح زیر اند.


◀ **زاویه تنظیم:** زاویه‌ای است که بین لبه اصلی ابزار و سطح کار ایجاد

می‌شود. این زاویه با حرف  $\kappa$  (کاپا) نمایش داده می‌شود. انتخاب صحیح این


زاویه در راندمان براده‌برداری و فرم مقطع براده مؤثر است. در شکل ۳-۸ دو

رنده با زاویه تنظیم متفاوت نمایش داده شده است. در خشن‌کاری این زاویه

کمتر از ۹۰ درجه می‌شود.




زاویه  $\kappa < 90^\circ$  است




زاویه  $\kappa = 90^\circ$  است

شکل ۳-۸



شکل ۳-۹

◀ **زاویه رأس:** این زاویه بین لبه اصلی و لبه فرعی ابزار است و آن را با حرف  $\epsilon$  (ابسیلن) نمایش می‌دهند. این زاویه بین  $80^{\circ}$  تا  $110^{\circ}$  درجه انتخاب می‌شود. برای افزایش دوام رنده و بالا رفتن صافی سطح بهتر است که نوک رنده (محل برخورد لبه اصلی با لبه فرعی) کمی گرد شود. شکل ۳-۹ توجه کنید.



شکل ۳-۱۰

◀ **زاویه‌ی تمایل:** زاویه‌ای که لبه‌ی اصلی با سطح افق می‌سازد زاویه تمایل نام دارد که با حرف  $\lambda$  (لاندا) نمایش داده می‌شود. اگر صعود لبه اصلی به سمت نوک آن باشد زاویه تمایل مثبت و در غیر این صورت زاویه تمایل منفی است. زاویه تمایل بین  $-4^{\circ}$  و  $+4^{\circ}$  درجه انتخاب می‌شود. شکل ۳-۱۰ زاویه تمایل در حالت مثبت و منفی را نمایش می‌دهد. زاویه تمایل در خشن‌کاری منفی و در پرداخت‌کاری مثبت در نظر گرفته می‌شود.

### ۳-۴ انواع رنده‌های روتراشی و پیشانی‌تراشی خارجی

قبل از بررسی فرم رنده‌های تراشکاری خارجی لازم است که با چند اصطلاح و تعریف آشنا شویم.



شکل ۳-۱۱ روتراشی

◀ **روتراشی:** روتراشی نوعی از عملیات تراشکاری است که در آن ابزار در هنگام براده‌برداری موازی محور دستگاه حرکت می‌کند و قطر کار را کاهش می‌دهد.


◀ **پیشانی‌تراشی:** پیشانی‌تراشی نوعی عملیات تراشکاری است که در آن ابزار در هنگام براده‌برداری عمود بر محور دستگاه حرکت می‌کند و طول قطعه کار را کاهش می‌دهد.

یک ابزار تراشکاری خارجی ممکن است برای عمل روتراشی یا پیشانی‌تراشی و یا هر دو آنها فرم داده شده باشد. در شکل ۳-۱۱ و شکل ۳-۱۲ عملیات روتراشی و پیشانی‌تراشی نمایش داده شده است. حال اگر صافی سطح قطعه و زمان انجام کار نیز در نظر گرفته شود، هر کدام از این عملیات‌ها ممکن است در حالت خشن‌کاری و یا پرداخت‌کاری صورت گیرد.




شکل ۳-۱۲ پیشانی‌تراشی

◀ **براده برداری در حالت خشن تراشی:** در حالت خشن تراشی صافی سطح اهمیت زیادی ندارد، اما چون لازم است در زمان کوتاه، حجم براده زیادی را از سطح کار جدا شود، زوایایی رنده را طوری انتخاب می‌کنند که رنده‌ها استحکام و قدرت بیشتری داشته باشند. (شکل ۳-۱۳)




شکل ۳-۱۳

◀ **براده برداری در حالت پرداخت کاری:** در این حالت مقدار حجم براده برداری کم است ولی صافی سطح اهمیت زیادی دارد. برای این منظور رنده‌ها به دقت سنگ زده و در پایان با سنگ نفت لبه‌های آنها را پرداخت می‌کنند و معمولاً نوک رنده‌ها را گرد می‌کنند. (شکل‌های ۳-۱۴ و ۳-۱۵) پس به عنوان مثال یک رنده رو تراشی می‌تواند رنده رو تراشی خشن کاری و یا رنده رو تراشی پرداخت کاری باشد.



شکل ۳-۱۵ رنده پرداخت کاری سر پهن




شکل ۳-۱۴ رنده پرداخت کاری سر گرد


طبق استانداردهای ISO و DIN رنده‌های رو تراشی و پیشانی تراشی فرم‌های مختلفی دارند که این فرم‌ها متناسب با نوع عملیاتی است که این رنده‌ها انجام می‌دهند. این فرم‌ها به شرح زیر می‌باشد:

#### ۳-۴-۱ رنده رو تراشی مستقیم (DIN4971 یا ISO1)


از این رنده برای رو تراشی به صورت خشن تراشی استفاده می‌شود در شکل ۳-۱۶




شکل ۳-۱۶




شکل ۳-۱۷




شکل ۳-۱۸



شکل ۳-۱۹



شکل ۳-۲۰



شکل ۳-۲۱

### ۳-۴-۲ رنده سرکج (DIN4972 یا ISO2)

از این رنده برای روتراشی و هم برای پیشانی تراشی در حالت خشن کاری استفاده می شود. در شکل ۳-۱۷ شکل رنده و جهت حرکت آن روی قطعه کار نمایش داده شده است.

### ۳-۴-۳ رنده گوشه تراش (DIN4978 یا ISO3)

از این رنده برای ایجاد گوشه های  $90^{\circ}$  روی قطعه کار استفاده می شود. در ضمن می توان از این رنده در روتراشی استفاده کرد. شکل ۳-۱۸ شکل رنده و جهت حرکت آن را روی قطعه کار نمایش می دهد.

### ۳-۴-۴ رنده پرداخت کاری سرپهن: (DIN4976 یا ISO4)

این رنده برای پرداخت کاری سطح روی قطعه استفاده می شود. در استاندارد DIN رنده‌ی پرداخت کاری دیگری نیز وجود دارد که به صورت نوک‌تیز است و با شماره DIN4975 شناخته می شود. در شکل ۳-۱۹ این رنده نمایش داده شده است.

### ۳-۴-۵ رنده پیشانی تراش (DIN4977 یا ISO5)

این رنده برای پیشانی تراشی قسمت هایی از قطعه استفاده می شود که پله ای در پیشانی قطعه کار وجود دارد. شکل ۳-۲۰ شکل رنده و جهت حرکت آن را نمایش می دهد.

### ۳-۴-۶ رنده روتراشی (DIN4980 یا ISO6)


این رنده برای روتراشی پله ها استفاده می شود. شکل ۳-۲۱ شکل رنده و جهت حرکت آن روی قطعه کار را نمایش می دهد.

## ۳-۵ انواع رنده‌های روتراشی از نظر جهت حرکت

تمامی رنده‌های معرفی شده در قسمت قبلی در دو نوع چپ‌تراش و راست‌تراش ساخته می‌شوند. به شکل ۳-۲۲ و ۳-۲۳ توجه کنید.

### ۳-۵-۱ رنده راست‌تراش


در این رنده‌ها اگر از رو به رو به سطح مقطع رنده نگاه کنید، لبه برنده ابزار در سمت راست است و در هنگام براده‌برداری رنده از سمت مرغک به سمت سه‌نظام حرکت می‌کند.



شکل ۳-۲۲

### ۳-۵-۲ رنده چپ‌تراش

اگر از رو به رو به سطح مقطع این رنده نگاه کنید لبه برنده ابزار در سمت چپ قرار دارد و در هنگام براده‌برداری ابزار از سمت سه‌نظام به سمت مرغک حرکت می‌کند.



شکل ۳-۲۳

## ۳-۶ بستن رنده روتراشی روی دستگاه تراش

برای بستن رنده در دستگاه تراش قسمتی به نام رنده‌گیر در نظر گرفته شده است، رنده‌گیرها انواع مختلفی دارد. رنده‌گیری که در دستگاه تراش TN50 قرار دارد یک رنده‌گیر چهار طرفه گردان است. شکل ۳-۲۴ این رنده‌گیر را به همراه آچار مخصوص آن نمایش می‌دهد. در این رنده‌گیر هم‌زمان می‌توان چهار ابزار مختلف را بست و در صورت لزوم از هر کدام استفاده کرد. برای بستن ابزارها هشت پیچ در اطراف رنده‌گیر قرار داده شده است. خود رنده‌گیر نیز با یک پیچ که در وسط آن قرار دارد به سوپرت فوکانی ثابت شده است. همه این پیچ‌ها با استفاده از آچار مخصوصی که در شکل ۳-۲۴ نمایش داده شده باز و بسته می‌شوند.



شکل ۳-۲۴

برای گرداندن رنده‌گیر، پیچ مرکزی را کمی شل کنید و رنده‌گیر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت به اندازه ۹۰ درجه بچرخانید تا ابزار بعدی رو به روی قطعه کار قرار گیرد و سپس پیچ مرکزی را محکم کنید. رنده‌گیر فقط در جهت خلاف عقربه‌های ساعت می‌چرخد. پس برای برگشتن به ابزار قبلی لازم است رنده‌گیر یک دور چرخانده شود.



شکل ۳-۲۵



شکل ۳-۲۶ زیر رندهای پلهای

رنده تراشکاری باید طوری بسته شود که نوک لبه اصلی هم ارتفاع مرکز قطعه کار باشد. برای این منظور می‌توان نوک ابزار را با نوک مرغک تنظیم کرد. (شکل ۳-۲۵) عموماً ارتفاع رندها از نوک مرغک پایین‌تر است. به همین خاطر تسممهای فولادی بریده‌شده را زیر رنده قرار می‌دهند تا ارتفاع آن بالا بیاید. برای تنظیم رنده می‌توان از زیررندهای های پلهای نیز استفاده کرد. در شکل ۳-۲۶ این زیرکاری نمایش داده شده است. بعد از این‌که ارتفاع نوک رنده و مرغک برابر شد پیچ‌های روی رنده را محکم می‌کنید. لازم است بین پیچ‌ها و رنده نیز تسممه نازکی قرار دهید تا بر اثر سختی رنده سرپیچ‌ها آسیب نبینند. بعد از سفت‌شدن پیچ‌ها نیز باید یکبار دیگر ارتفاع رنده را با نوک مرغک کترل کرد. زیرا هنگامی که از تسممه به عنوان زیرکاری استفاده می‌شود، بر اثر محکم شدن پیچ‌ها تسممه‌ها به هم می‌چسبند و رنده پایین‌تر از مرکز می‌آید.

اگر نوک رنده از مرکز قطعه کار بالاتر بسته شود، طبق تعاریف زاویه‌ی براده و آزاد، زاویه‌ی براده زیاد می‌شود و زاویه‌ی آزاد کم می‌شود (شکل ۳-۲۷ a). اگر نوک رنده پایین‌تر از مرکز بسته شود زاویه‌ی براده کم می‌شود و زاویه‌ی آزاد زیاد می‌شود(شکل ۳-۲۷ b). پس برای این‌که اندازه زوایای ابزار تغییر نکند، نوک ابزار باید در مرکز قطعه باشد(شکل ۳-۲۷ c).




شکل ۳-۲۷



### ۳-۷ نکات ایمنی و حفاظتی:

۱. طول قسمت بیرون آمده رنده از رنده گیر حتی الامکان کوتاه باشد. در صورتی که این طول بلند باشد باعث (ایجاد ارتعاش یا شکستن رنده) می گردد. (شکل ۳-۲۸)




صحیح

غلط

شکل ۳-۲۸

غلط

۲. رنده به صورت عمود در داخل رنده گیر قرار گیرد. (شکل ۳-۲۹)



صحیح


شکل ۳-۲۹

غلط

۳. در هنگام بستن پیچ ها دقت کنید که پیچ دقیقاً در وسط رنده بسته شود. (شکل ۳-۳۰)



صحیح



غلط

شکل ۳-۳۰

۴. در هنگام بستن پیچ ها دقت کنید که اگر زیر قسمتی از رنده خالی است، پیچ آن قسمت را محکم نکنید.

(شکل ۳-۳۱)



صحیح



غلط

شکل ۳-۳۱

۵. رنده ها را حداقل با دو پیچ محکم کنید.

۶. در هنگام باز کردن و محکم کردن پیچ های روی رنده دقت کنید که پیچ وسط رنده بند محکم باشد.

۷. در هنگامی که سه نظام در حال دوران است از باز کردن و بستن رنده و چرخاندن رنده گیر خودداری کنید.

۸ برای شروع نظافت پایان کار، ابتدا رنده را از رنده گیر باز کنید.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. انواع جنس ابزار تراشکاری را نام ببرید.
۲. ویژگی ابزارهای HSS را بنویسید.
۳. ویژگی ابزارهای سرامیکی را شرح دهید.
۴. ابزارهایی که از فلزات سخت ساخته می‌شوند چه محاسنی دارند؟
۵. برای تیز کردن رنده HSS چه سطوحی روی آن ایجاد می‌شود؟
۶. سطوح مختلف قطعه کار را نام ببرید.
۷. زاویه‌های اصلی رنده را نام ببرید و ویژگی‌های هریک را بیان کنید.
۸. زوایای فرعی رنده را شرح دهید.
۹. انواع رنده‌های روتراشی از نظر جهت حرکت را نام ببرید و توضیح دهید.
۱۰. تفاوت رنده پرداخت کاری و رنده خشن کاری چیست؟

# دستور کار شماره ۱

## بستن رنده در داخل رنده‌گیر

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
تسمه بریده شده	دستگاه تراش TN50
رنده HSS تیز شده در ابعاد $20 \times 20$ ، زیر رنده ای مناسب به تعداد مورد نیاز $16 \times 16$ ، $10 \times 10$	

### مراحل انجام کار:

۱. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. پیچ وسط رنده‌گیر را شل کنید و رنده‌گیر را به اندازه  $45^\circ$  به سمت دستگاه مرغک زاویه دهید.
۳. پیچ وسط رنده‌گیر را محکم کنید.
۴. قوطی حرکت را نزدیک دستگاه مرغک ببرید.
۵. رنده را داخل رنده‌گیر قرار دهید و ارتفاع نوک آن را با نوک مرغک مقایسه کنید.
۶. با استفاده از زیر رنده‌ای ارتفاع نوک رنده را به اندازه ارتفاع نوک مرغک بالا بیاورید.
۷. تسمه نازکی بین پیچ‌های رنده‌گیر و رنده قرار دهد.
۸. پیچ‌های رنده‌گیر را محکم کنید.

!  
در هنگام محکم کردن پیچ‌های رنده‌گیر، پیچ اصلی رنده‌گیر محکم باشد.

!  
پیچ‌ها دقیقاً در وسط رنده باشند.  
!  
یک رنده حداقل با دو پیچ بسته شود.

- !** طول بیرون آمده رنده از رنده‌گیر با پهنانی رنده متناسب باشد.
- !** زیرکاری‌های تقریباً هم طول باشند و برابر طول رنده‌گیر باشند.
- !** رنده به صورت عمود در داخل رنده‌گیر قرار گیرد.
۹. بعد از محکم کردن پیچ‌ها مجدداً ارتفاع نوک رنده را با نوک مرغک مقایسه کنید زیرا ممکن است، در هنگام سفت کردن پیچ‌ها زیرکاری‌ها به هم فشرده شوند و نوک رنده کمی پایین‌تر قرار گیرد.
- در صورت پایین قرار گرفتن نوک رنده، ارتفاع آن را مجدداً اصلاح کنید.
۱۰. رنده‌گیر را نسبت به محور کار عمود کنید.
۱۱. در انتهای ابزارهای استفاده شده را در جای مناسب قرار دهید و محل کار را مرتب کنید.

## ارزشیابی

این جدول برای هر سه رنده یکبار پر شود.


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۴	هم مرکز بودن با نوک مرغک
		۲	چیدن مناسب زیررنده‌ای‌ها
		۲	وسط بودن پیچ‌ها
		۲	بیرون بودن طول رنده
		۲	عمود قرار گرفتن رنده در رنده‌گیر
		۲	محکم بودن پیچ‌های رنده‌گیر
		۳	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۳	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## فصل چهارم: تیز کردن رنده تراشکاری

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- سنگ سنباده را از سایر سنگ‌ها تشخیص دهد.
- دانه‌بندی سنگ را تعریف کند.
- سختی سنگ را تعریف کند.
- انواع دستگاه سنگ سنباده را نام ببرد.
- بتواند با استفاده از سنگ صاف‌کن سطح سنگ را اصلاح کند.
- بتواند با رعایت نکات ایمنی یک رنده روتراشی را تیز کند.
- زوایای رنده را با شابلون کنترل کند.



## کلیات

در فصل قبل با جنس، فرم، سطوح و زوایای رنده‌های تراشکاری آشنا شدید. در هنرستان‌های کشور ما بیشتر از رنده‌های تندر (HSS) استفاده می‌کنند. این رنده‌ها با مقاطع مختلف تولید می‌شوند و قبل از استفاده باید تیز شوند یعنی باید سطوح مورد نیاز برای ایجاد فرم مورد نظر با استفاده از سنگ سنباده روی آن‌ها ایجاد شود و سپس از آن‌ها استفاده شود.

در این فصل به آشنایی با سنگ سنباده، نحوه استفاده از آن و تیز کردن یک رنده HSS با مقطع مربع به منظور روتراشی و پیشانی تراشی پرداخته شده است.



شکل ۴-۱

سنگ‌های سنباده از دانه‌های سخت گوشیدار و تیزی که با چسب مخصوص به هم چسبیده‌اند ساخته می‌شوند. این دانه‌ها پس از مخلوط شدن با چسب، به فرم و اندازه مختلف قالب‌گیری می‌شوند و پس از پخت در کوره به بازار عرضه می‌شوند. شکل ۴-۱ ساختمان سنگ سنباده را نشان می‌دهد.

### ۴-۱-۱ جنس دانه‌های سنگ سنباده

دانه‌های سنگ بر دو نوع طبیعی و مصنوعی هستند. دانه‌های طبیعی شامل کرونده و سنگ چخماق و دانه‌های مصنوعی شامل الکتروکرونده (اکسید آلومینیم) و سیلیسیم کاربید هستند. برای سنگ‌های سنباده اغلب از دانه‌های مصنوعی استفاده می‌کنند.

### ۴-۱-۲ جنس چسبها

دانه‌های سنگ با چسب‌های مختلفی به هم می‌چسبند. این چسب‌ها از نظر جنس و قدرت چسبندگی با یکدیگر متفاوتند و هر کدام در موارد خاصی به کار می‌روند. موادی که به عنوان چسب به کار می‌روند عبارتند از کرامیک، چسب‌های معدنی و چسب‌های گیاهی.

میزان چسبندگی چسب باید طوری باشد که بعد از کند شدن دانه‌های روی سنگ، نیروی برشی بتواند دانه‌های رویی را از چسب جدا کند تا دانه‌های تیز زیرین نمایان گردد.

## ۴-۲ انتخاب سنگ سنباده مناسب

برای انتخاب سنگ سنباده باید به دو گزینه توجه کرد:

۱. دانه‌بندی سنگ، ۲. سختی سنگ

جدول ۴-۱

طبق DIN ISO 525 (2000-08)			درجه سختی
مشخصه	درجه سختی	کاربرد	
فوق العاده نرم خیلی نرم	A B C D E F G	سنگزنی عمیق و جانبی مواد سخت	
نرم متوسط	H I J K L M N O	سنگزنی فلزات معمولی	
سخت خیلی سخت فوق العاده سخت	P Q R S T U V W X Y Z	سنگزنی محوری خارجی مواد نرم	
طبق DIN ISO 525 (2000-08)			اندازه دانه‌ها
مشخصه دانه‌بندی سنگ‌ها			
μm	قابل حصول R <sub>z</sub> به محدوده دانه بندی	مشخصه دانه‌بندی	
≈ 10 ... 5	F4, F5, ..., F24		درشت
≈ 5,0 ... 2,5	F30, F36, ..., F46		متوسط
≈ 2,5 ... 1,0	F70, F80, ..., F220		ظریف
≈ 1,0 ... 0,4	F230, ..., F1200		خیلی ظریف
طبق DIN ISO 525 (2000-08)			ساختر
رقم مشخصه	ساختر		
30			
...			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			

## ۴-۲-۱ دانه‌بندی سنگ

دانه‌های سنگ را پس از آسیاب کردن و عبور دادن از الک‌های مختلف بر حسب بزرگی و کوچکی دانه‌ها، دانه‌بندی کرده و با شماره هر الک شماره‌بندی می‌کنند. سنگ‌هایی که دانه‌هایی با ابعاد بزرگ‌تر دارند در دانه‌بندی خشن قرار می‌گیرند. این سنگ‌ها قادرست سنگزنی بیشتری دارند اما سطح کار را خشن و زبر می‌کنند و برای خشن‌کاری به کار می‌روند. سنگ‌هایی که دانه‌هایی با ابعاد کوچک‌تر دارند در دانه‌بندی ظریف قرار می‌گیرند. این سنگ‌ها برای پرداخت کاری سطوح استفاده می‌شوند و سطح را کاملاً صاف و پرداخت می‌کنند.


## ۴-۲-۲ سختی سنگ

سختی سنگ هیچ ارتباطی با دانه‌های سنگ ندارد، بلکه با نوع چسب و میزان چسبندگی آن ارتباط دارد. سنگ‌های سخت دارای چسب‌های محکم‌تری هستند و در نتیجه دانه‌های کند آن‌ها دیرتر جدا می‌شود. به همین علت از سنگ‌های سخت برای فلزات نرم استفاده می‌شود. برای فلزات سخت نیز از سنگ‌های نرم استفاده می‌کنند زیرا دانه‌های سنگ سریع‌تر کند شده و باید زودتر از سطح سنگ جدا شوند. برای انتخاب سنگ سنباده می‌توانید از جدول ۴-۱ کمک بگیرید.


## ۴-۳ نگهداری از سنگ‌ها

سنگ‌ها در مقابل ضربه بسیار حساس و شکننده‌اند، پس باید آن‌ها را طوری نگهداری کرد که کوچک‌ترین ضربه‌ای به آن‌ها وارد نشود. همچنین باید در فضاهای خشک نگهداری شوند. سنگ‌ها را قبل از استفاده و بستن روی دستگاه باید از نظر ترک خوردگی آزمایش کرد. برای انجام این کار باید سنگ را به‌طور آزاد روی میله‌ای قرار داد و

با چکش چوبی به آن ضربه زد. (شکل ۴-۲) اگر سنگ سالم باشد صدای صاف و واضحی ایجاد می‌شود، در غیر این صورت سنگ ترک دارد و قابل استفاده نیست. در هنگام بستن سنگ‌ها نیز باید دقیق شود که نیروی غیریکنواختی به سنگ وارد نشود و یا ضربه‌ای به آن نخورد. برای این منظور بین فلانچ و بدنه سنگ پولک‌هایی از جنس مقوا، نمد و یا چرم قرار می‌دهند و سپس مهره را سفت می‌کنند (شکل ۴-۳).




شکل ۴-۲



شکل ۴-۳

این دستگاه‌ها بر حسب کاری که انجام می‌دهند در دو نوع پایه‌دار و رومیزی ساخته می‌شوند (شکل ۴-۴).

برای جلوگیری از خطرات احتمالی و یا شکستن سنگ حدود  $\frac{3}{4}$  از محیط سنگ را در قاب محافظ فلزی قرار می‌دهند. در قسمت جلوی آن به لبه بالایی قاب محافظ یک طلق نصب شده است تا از پریدن جرقه‌های سنگ به سر و صورت افراد جلوگیری کند. در قسمت لبه پایینی قاب محافظ تکیه‌گاه قابل تنظیمی قرار دارد که هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی نسبت به لاغرشدن یا کم‌شدن قطر سنگ قابل تنظیم است. فاصله تکیه‌گاه تا سنگ نباید از ۳ میلی‌متر بیشتر شود. زیرا احتمال کشیده شدن کار به داخل و خطر شکستن سنگ زیاد می‌شود (شکل ۴-۵).



شکل ۴-۵

#### ۴-۵ صاف کردن سنگ

سنگ‌ها در اثر کار کردن و تیز کردن رنددها ساییدگی ممکن است که به طور یکنواخت نباشد و سطح پیشانی سنگ از حالت استوانه‌بودن خارج شود و یا جرم و کثیفی فضای بین دانه‌های سنگ را پر کند و همچنین ممکن است لبه‌های آن پریده باشد. برای اصلاح سطح پیشانی سنگ و تمیز کردن آن از وسیله‌ای به نام سنگ صاف کن استفاده می‌شود.



شکل ۴-۶



سنگ صاف کن از نظر شکل و فرم انواع مختلفی دارد که در شکل ۴-۶ نمونه‌ای از آن نمایش داده شده است. هنگام استفاده از سنگ صاف کن بدنه آن را روی تکیه‌گاه قرار دهید و در حالی که سنگ در گردش است، سنگ صاف کن را به آن تماس دهید و با توجه به عرض سنگ به صورت عرضی آن را جابه‌جا کنید. برای تمیز کردن سنگ از الماس نیز استفاده می‌کنند که در این صورت لازم است نسبت به خط افق ۳-۵ درجه تمايل داشته باشد. (شکل ۴-۷)



شکل ۴-۶



شکل ۴-۷



a\_ استفاده از سنگ استوانه‌ای



b\_ استفاده از سنگ کاسه‌ای

شکل ۴-۸

## ۴-۶ تیز کردن رنده‌های روتراشی و پیشانی تراشی

از آنجایی که سطح مقطع ابزارهای تراشکاری حدود چند درجه شبیب دارد، لذا مقدار براده‌ای که باید از پیشانی رنده برداشته شود، کم است. در هر صورت برای تیز کردن ابزار با توجه به امکانات کارگاه می‌توان از سنگ سنباده‌های زیر استفاده کرد:

### ◀ سنگ سنباده استوانه‌ای


در این حالت سطوح ابزار باید با سطح پیشانی سنگ تماس داده شود و زاویه مورد نظر را ایجاد کرد. شایان ذکر است باید از براده‌برداری با سطح مقطع سنگ پرهیز گردد. (شکل a ۴-۸)

### ◀ سنگ سنباده کاسه‌ای


در استفاده از سنگ کاسه‌ای باید سطوح ابزار با سطح مقطع سنگ تماس داده شود. (شکل b ۴-۸)

## ۴-۶-۱ مراحل سنگ زدن زوایا و سطوح روی رنده روتراشی

ابتدا مقدار زوایای آزاد و براده را با توجه به جنس قطعه کار مورد استفاده مشخص می شود. لازم به ذکر است که رنده های روتراشی با زاویه تمایل صفر و زاویه تنظیم  $90^\circ$  درجه تیز شود. در رنده روتراشی دو زاویه آزاد ایجاد می شود، اول زاویه آزاد پیشانی که نقشی در ایجاد زاویه گوه ندارد و دوم زاویه آزاد بغل که با زاویه براده، زاویه گوه را ایجاد می کند. زاویه آزاد پیشانی (زاویه آزاد فرعی) برای جلوگیری از اصطکاک بین رنده و سطح تراشیده شده قطعه کار به وجود می آید و اندازه آن با زاویه آزاد بغل یکی است. برای شروع تیز کردن رنده ابتدا زاویه آزاد پیشانی را ایجاد کنید. شکل ۴-۹ زاویه آزاد پیشانی ایجاد شده روی رنده را نمایش می دهد. سپس به ایجاد زاویه آزاد بغل (زاویه آزاد اصلی) می پردازیم. شکل ۴-۱۰ زاویه آزاد بغل ایجاد شده روی رنده را نمایش می دهد. بعد زاویه براده را ایجاد می کنیم. شکل ۴-۱۱ زاویه براده ایجاد شده روی رنده را نشان می دهد. در پایان نوک رنده را اندازی گرد کنید تا صافی سطح خوبی روی قطعه ایجاد کند. برای گرد کردن نوک رنده از سنگ تخت استفاده کنید.



شکل ۴-۹ تیز کردن زاویه آزاد پیشانی



شکل ۴-۱۱ تیز کردن زاویه براده

شکل ۴-۱۰ تیز کردن زاویه آزاد بغل

## ۴-۶-۲ کنترل زوایای رنده



برای افزایش عمر رنده بایستی زوایای ایجاد شده با اندازه‌های در نظر گرفته شده مطابقت داشته باشد. برای این منظور باید در حین سنگ زدن رنده زوایای آن را کنترل کرد. برای کنترل زوایای از زاویه سنج و شابلن استفاده می‌شود. با استفاده از این وسائل می‌توان زوایای رنده را مطابق اندازه‌های موردنظر تیز کرد. شکل ۴-۱۲ و ۴-۱۳ نحوه استفاده از این وسائل را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۱۲





## ۴-۷ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در مورد سنگ‌هایی که سطح آن‌ها چرب شده است یا از حالت دایره‌ای خارج شده‌اند، قبل از استفاده سطح آن‌ها را با سنگ صاف کن تمیز کنید.
۲. سنگ باید در خلاف لبه اصلی رنده حرکت داشته باشد تا لبه رنده پلیسه نکند (شکل ۴-۱۳).



شکل ۴-۱۳

۳. فشار رنده باید متناسب باشد تا رنده بیش از حد داغ نشود.
۴. در حین سنگ زدن رنده را مرتبًا با آب صابون خنک کنید. اگر بر اثر گرما رنده تغییر رنگ دهد سختی خود را از دست می‌دهد.
۵. قبل از کند شدن کامل رنده، رنده را از دستگاه تراش باز کنید و آن را مجددًا سنگ بزنید.
۶. در هنگام سنگ زدن رنده حتماً از عینک محافظ استفاده نمایید.
۷. قبل از بستن سنگ آن را از نظر ترک‌خوردگی کنترل کنید.
۸. سنگ در موقع گردش لنگی نداشته باشد.
۹. فاصله تکیه‌گاه تا لبه سنگ حداقل ۳ میلی‌متر باشد.
۱۰. در هنگام سنگ‌زنی از عینک محافظ استفاده کنید.
۱۱. به هیچ عنوان با سنگی که قاب محافظ ندارد کار نکنید.
۱۲. از دست زدن به سنگ در حال دوران حتی در موقعی که سنگ را خاموش کردید ولی از حرکت نایستاده است جداً خودداری کنید.
۱۳. برای تیز کردن هر نوع ابزار از سنگ مناسب آن استفاده نمایید.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. سنگ سنباده چیست؟
۲. جنس دانه‌های سنگ از چه موادی است؟
۳. جنس چسب‌های به کار رفته در سنگ سنباده چیست؟
۴. در انتخاب سنگ سنباده به چه نکاتی باید توجه کرد؟
۵. نکات ایمنی و حفاظتی که برای استفاده از سنگ سنباده لازم است را نام ببرید.

# دستور کار شماره ۱

## تیز کردن رنده روتراشی ST37 با سنگ سنباده

### تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
سنگ صاف کن	دستگاه سنگ سنباده رومیزی
وسایل تنظیف (فرچه، جارو، نخ پنبه و...)	شابلن رنده یا زاویه سنج

### جنس و ابعاد مواد اولیه:

۱. جنس: شمش چهار گوش ST37

۲. ابعاد:  $20 \times 20$  در طول مورد نیاز

### مراحل انجام کار:

۱. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.

۲. فاصله بین تکیه گاه و سنگ را کنترل کنید. اگر فاصله لبه تکیه گاه تا سنگ بیشتر

از ۳ میلی متر است، فاصله تکیه گاه را با راهنمایی هنرآموز محترم اصلاح کنید.

**!** دستگاه سنگ سرعت زیادی دارد، در تمامی مراحل انجام کار از تماس دست با سنگ خودداری کنید.

**!** در تمامی مراحل کار با سنگ سنباده عینک محافظت به چشم داشته باشید.

۳. دستگاه سنگ سنباده را روشن کنید. در صورت نیاز سطح سنگ سنباده را با استفاده از سنگ صاف کن اصلاح کنید. (شکل ۴-۱۴)

۴. لبه اصلی رنده را مشخص کنید و براساس آن سطح پیشانی رنده را با سنگ تماس دهید، تا زاویه آزاد پیشانی ایجاد گردد. زاویه ایجاد شده را با شابلن یا



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۷

زاویه‌سنجد کنید.(شکل ۴-۱۵)

**!** در حین تیزکردن رنده مرتب‌ارنده را با آب صابون خنک کنید تارنگ آن تغییر نکند.

**!** در حین کار رنده روی سطح تکیه‌گاه قرار داشته باشد.

۵. سطح کنار لبه اصلی رنده را به سنگ تماس دهید تا سطح آزاد بغل در رنده ایجاد گردد. زاویه آزاد بغل را با استفاده از شابلن با زاویه سنجد کنید.

(شکل ۴-۱۶)

۶. سطح روی رنده را به سنگ تماس دهید تا سطح براده روی رنده ایجاد شود.

این زاویه را با شابلن یا زاویه‌سنجد کنید.(شکل ۴-۱۷)

۷. سنگ سنباده را خاموش کنید.

۸ در پایان اطراف دستگاه سنگ و خود دستگاه را تمیز کنید و وسایل استفاده شده را مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲	اندازه زاویه	سطح آزاد
	۲	یکنواختی سطح	پیشانی
	۲	اندازه زاویه	سطح آزاد
	۲	یکنواختی سطح	بغل
	۲	اندازه زاویه	سطح براده
	۲	یکنواختی سطح	
	۱	طول لبه برنده نسبت به پهنای ابزار	
	۱	تغییر رنگ ابزار	
	۳	رعايت نکات ايمني و حفاظتى	
	۳	انضباط كارگاهى	
	۲۰	جمع	

## دستور کار شماره ۲

### تیز کردن رنده روتراشی HSS با سنگ سنباده

#### تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
شابلن رنده یا زاویه سنج	دستگاه سنگ سنباده رومیزی
وسایل تنظیف(فرچه، جارو، نخ پنه و...)	سنگ صاف کن

جنس و ابعاد مواد اولیه:

۱. جنس HSS

۲. ابعاد  $20 \times 20$

#### مراحل انجام کار

- از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
- فاصله بین تکیه گاه و سنگ را کنترل کنید. اگر فاصله لبه تکیه گاه تا سنگ بیشتر از ۳ میلی متر است، فاصله تکیه گاه را با راهنمایی هنرآموز محترم اصلاح کنید.  
**!** سنگ سرعت زیادی دارد، در تمامی مراحل انجام کار از تماس دست با سنگ خودداری کنید.

- !** در تمامی مراحل کار با سنگ سنباده عینک محافظت به چشم داشته باشد.
- دستگاه سنگ سنباده را روشن کنید. در صورت نیاز سطح سنگ سنباده را با استفاده از سنگ صاف کن اصلاح کنید. (شکل ۴-۱۸)

- لبه اصلی رنده را مشخص کنید و براساس آن سطح پیشانی رنده را با دستگاه سنگ تماس دهید، تا زاویه آزاد پیشانی ایجاد گردد. زاویه ایجاد شده را با شابلن یا زاویه سنج کنترل کنید. (شکل ۴-۱۹)

- سطح کنار لبه اصلی رنده را به سنگ تماس دهید تا سطح آزاد بغل در رنده ایجاد



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹



شکل ۴-۲۰



شکل ۴-۲۱

گردد. زاویه آزاد بغل را با استفاده از شابلن و زاویه سنج کنترل کنید. (شکل ۴-۲۰)  
۶. سطح روی رنده را به سنگ تماس دهید تا سطح براده روی رنده ایجاد شود.

این زاویه را با شابلن یا زاویه سنج کنترل کنید. (شکل ۴-۲۱)  
۷. سنگ سباده را خاموش کنید.

۸ در پایان اطراف دستگاه سنگ و خود دستگاه را نظافت کنید و وسایل استفاده شده را مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

**!** در حین تیز کردن رنده مرتباً رنده را با آب صابون خنک کنید تارنگ آن تغییر نکند.  
**!** در حین کار رنده روی سطح تکیه گاه قرار داشته باشد.

#### پرسش های تمرین:

۱. تفاوت جرقه های ایجاد شده در تمرین اول و دوم این فصل چه بود؟
۲. کدام یک از رنده ها جنس نرم تری داشت و زودتر ساییده می شد؟
۳. کدام یک سریع تر گرم می شد و نیاز به خنک کاری بیشتری داشت؟

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات	
		۲	اندازه زاویه	سطح آزاد
		۲	یکنواختی سطح	پیشانی
		۲	اندازه زاویه	سطح آزاد
		۲	یکنواختی سطح	بغل
		۲	اندازه زاویه	سطح براده
		۲	یکنواختی سطح	
	۱		طول لبه برنده نسبت به پهنه ای ابزار	
	۱		تغییر رنگ ابزار	
	۳		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی	
	۳		انضباط کارگاهی	
	۲۰		جمع	

## فصل پنجم: تعیین تعداد دوران سه‌نظام و انجام عملیات

### روتراسی و پیشانی تراشی

#### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- سرعت برش را تعریف کند.

- عوامل مؤثر در سرعت برش را بیان کند.

- تعداد دوران مناسب برای یک قطعه را با فرمول محاسبه کند.

- تعداد دوران مناسب برای یک قطعه را با کمک دیاگرام تعیین کند.


- سوپرت طولی را به یک اندازه مشخص حرکت دهد.

- سوپرت عرضی را به یک اندازه مشخص حرکت دهد.

- سوپرت فوقانی را به یک اندازه مشخص حرکت دهد.

- قطعه کار را پیشانی تراشی کند.

- قطعه کار را روتراسی کند.




## کلیات

در فصل‌های گذشته آموختید که چگونه یک قطعه کار را به سه نظام بیندید و چگونه یک رنده را تیز کنید و آن را به رنده‌گیر بیندید. حال برای انجام یک عملیات تراشکاری نیاز به دو حرکت است. ۱- حرکت دورانی قطعه کار با تعداد دوران مشخص ۲- حرکت خطی ابزار به سمت قطعه کار. حرکت خطی ابزار را قوطی حرکت تأمین می‌کند و حرکت دورانی قطعه کار را الکتروموتور تأمین می‌کند. اما این تعداد دوران باید در واحد زمان مشخص باشد. برای روشن شدن جواب این سؤال به تشریح یک مفهوم توجه کنید.

### ۵-۱ سرعت برش

سرعت برش، مقدار طولی از محیط قطعه کار است که در واحد زمان از مقابل نوک رنده می‌گذرد به عبارت دیگر طول براده ایجادشده در واحد زمان را سرعت برش می‌نامند.



شکل ۵-۱

سرعت برش در واقع همان سرعت محیطی قطعه کار است یعنی این که یک نقطه روی محیط استوانه‌ای در حال گردش در واحد زمان چه فاصله‌ای را می‌پیماید. (شکل ۵-۱) سرعت برش با حرف  $V_c$  نمایش داده می‌شود و اگر واحد جابه‌جایی متر و واحد زمان دقیقه در نظر گرفته شود، واحد سرعت برش (m/min) متر بر دقیقه خواهد بود. این واحد در بعضی از فرایندهای براده‌برداری می‌تواند m/s نیز باشد. برای محاسبه سرعت برش یک قطعه با قطر مشخص  $d$  میلی متر و تعداد دوران  $n$  دور در دقیقه از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$V_c = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$$

$V_c$  سرعت برش بر حسب m/min

$n$  تعداد دوران در هر دقیقه 1/min

$d$  قطر قطعه کار بر حسب mm و  $\pi/14 = \pi/14$  است.

مثال: قطعه کاری به قطر ۱۰۰ میلی متر با تعداد دوران ۱۸۰ دور در دقیقه در حال گردش است. سرعت برش این قطعه را محاسبه کنید.


$$V_c = \frac{\pi \times d \times n}{1000} = \frac{\pi/14 \times 100 \times 180}{1000} = 56.52 \text{ m/min}$$

## ۵-۲ عوامل مؤثر در سرعت برش

قبل از تعیین تعداد دوران باید مقدار سرعت برش مشخص شود تا بتوان با استفاده از قطر قطعه تعداد دوران را معین کرد. سرعت برش به عوامل زیر بستگی دارد:

### ۵-۲-۱ جنس قطعه کار


در تراشکاری قطعاتی که استحکام و سختی بیشتری دارند، برآدها سخت‌تر از روی قطعه کار جدا می‌شوند و در هنگام برآده برداری حرارت بیشتری روی لبه برآورده ایجاد می‌شود، لذا بایستی سرعت برش در هنگام تراشکاری قطعات سخت، کمتر از تراشکاری قطعات نرم انتخاب شود (شکل ۵-۲)



شکل ۵-۲

### ۵-۲-۲ جنس ابزار


رنده‌هایی که دارای جنس سخت‌تری هستند، سختی خود را در حرارت بالا حفظ می‌کنند و می‌توانند نیروی بیشتری را تحمل کنند و در مقابل سایش نیز مقاوم‌ترند. این رنده‌ها با سرعت برشی بیشتری قابل استفاده هستند. (شکل ۵-۳)



شکل ۵-۳

### ۵-۲-۳ زوایای ابزار


اگر بعد از تیزکردن ابزار زوایای ایجادشده روی ابزار، اندازه‌ای برابر با زوایای انتخاب شده، داشته باشند، ابزار عمر بیشتری برای کارکرد خواهد داشت و زمان حاضر به کاری آن بیشتر می‌شود. (زمان حاضر به کاری، فاصله زمانی یکبار تیزشدن ابزار تا تیز شدن مجدد آن می‌باشد) در نتیجه می‌توان از سرعت برشی بیشتری استفاده کرد. اما اگر زوایای ایجاد شده روی ابزار مطابق زوایای انتخابی



شکل ۵-۴



شکل ۵-۵



شکل ۵-۶

نباشد، عمر ابزار و زمان حاضر به کاری آن کاهش خواهد یافت. پس در این حالت باید از سرعت برشی پایین‌تری استفاده کرد. (شکل ۵-۴)

#### ۵-۲-۴ سطح مقطع براده

با افزایش سطح مقطع براده، نیروی بیشتری برای کندن براده لازم است، درنتیجه، حرارت بیشتری در روی لبه برندۀ ایجاد می‌گردد. به همین دلیل سرعت برش در خشن‌کاری کمتر و در پرداخت‌کاری بیشتر در نظر گرفته می‌شود (شکل ۵-۵). چگونه می‌توان سطح مقطع براده را کمتر یا بیشتر کرد؟

#### ۵-۲-۵ مایع خنک‌کننده

در هنگام براده‌برداری حرارت ایجاد شده در اثر اصطکاک بین رنده و قطعه کار باعث از بین رفتن رنده خواهد شد. این پدیده که به اصطلاح سوختن رنده نامیده می‌شود همراه با تغییر رنگ و تیره شدن نوک رنده می‌باشد. برای جلوگیری از این اتفاق در دستگاه تراش سیستم خنک‌کاری وجود دارد که مایع خنک‌کننده را به نوک ابزار می‌رساند، این مایع بعد از خنک‌کردن نوک ابزار مجدداً به مخزن بازمی‌گردد. پس اگر در حین تراشکاری از مایع خنک‌کننده استفاده شود می‌توان از سرعت برشی بالاتری استفاده کرد (شکل ۵-۶).

نکته



مواد خنک‌کننده باید دارای خواص زیر باشند:

۱. هدایت و انتقال حرارت از ابزار و قطعه کار (خنک‌کنندگی)
۲. روغن کاری ابزار و قطعه کار و کم کردن اصطکاک و جلوگیری از زنگ‌زدن قطعه کار و ابزار و ماشین
۳. بهبود کیفیت سطح
۴. شستشو و انتقال براده‌ها از محل براده‌برداری.

موادی که برای خنک‌کاری استفاده می‌شوند عبارتند از:

- ◀ **روغن برش:** این روغن از روغن‌های معدنی است و باید با آب رقیق شود و بیشتر جنبه روغن کاری دارد.
- ◀ **روغن متله:** محلولی از ۵ تا ۲۵ درصد مواد صابونی و روغن‌های معدنی است. نقش روغن کاری و خنک‌کاری را توانماً ایفا می‌کند.

آب صابون: این مایع که در صنایع فلزکاری ایران به آب صابون معروف است، در حقیقت امولسیونی از ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن متنه در آب است. به خاطر درصد آب زیاد قدرت خنک‌کنندگی آن بیشتر است. در هنگام مخلوط کردن روغن متنه را در آب بریزید (هیچ‌گاه بر عکس عمل نکنید) و آن را به شدت هم بزنید. به هیچ وجه نباید از این محلول برای شستن دست استفاده شود.

## ۵-۶ ساختمان دستگاه

از عوامل دیگری که در سرعت برش مؤثر است، ساختمان و اسکلت دستگاه است، که هرچه این ساختمان از مواد مستحکم‌تر و ابعاد بزرگ‌تر برخوردار باشد، قدرت دستگاه نیز بیشتر می‌شود و می‌توان سرعت برشی بالاتری را انتخاب نمود و براده بیشتری از قطعه کار جدا کرد. (شکل ۵.۷)



شکل ۵.۷

## ۵-۳ انتخاب سرعت برش

سرعت برش مناسب با توجه به عوامل فوق از طریق تجربه و تحقیق برای ابزارهای مختلف (از نظر جنس) و فرایندهای مختلف به صورت جداول استاندارد تهیه و تدوین شده است. برای انتخاب سرعت برش مناسب با توجه به جنس ابزار و نوع عملیات به جدول‌های ۵-۱، ۵-۲ و ۵-۳ مراجعه کنید.

جدول ۵-۱ تراشکاری با رنده‌های تندبر HSS

جنس قطعه کار	استحکام کششی $R_m$ N/mm <sup>2</sup>	سرعت برش $V_e$ m/min	پیش روی $f$ mm	عمق برداشت $a$ mm	زاویه آزاد $\alpha$	زاویه گوه $\beta$	زاویه براده $\gamma$	زاویه میل $\lambda$
فولاد معمولی ساختمانی، فولاد کربوره، فولاد بهسازی، فولاد ابزاری و فولاد ریختگی	<500	75...60	0,1	0,5	8°	64°	18°	0...4°
		65...50	0,5	3				-4°
		50...35	1,0	6				0°...4°
	500...700	70...50	0,1	0,5	8°	68°	14°	-4°
		50...30	0,5	3				0°...4°
		35...25	1,0	6				0°...4°
فولاد اتومات	<700	90...60	0,1	0,5	8°	62°...82°	0°...20°	0°...4°
		75...50	0,3	3				0°...4°
		55...35	0,6	6				0°...4°
چدن‌ها	<250	40...32	0,1	0,5	8°	78°...82°	0°...6°	0°
		32...23	0,3	3				-4°
		23...15	0,6	6				0°...4°
آلیاژ مس	-	150...100	0,3	3	10°	50°...62°	18°...30°	+4°
		120...80	0,6	6				
آلیاژ مس	>900	180...120	0,6	6	10°	45°...55°	25°...35°	+4°
		250...150	0,2	3				
مواد پرکننده	{ دور پلاست، تیمو پلاست	400...200	0,2	3	80°	0°	0°	+4°

## جدول ۵-۲ تراشکاری با رنده‌های سرامیکی

مقادیر حدودی تراشکاری با تکه‌های پرشی سرامیکی

جنس قطعه کار	استحکام کششی $R_m$ N/mm <sup>2</sup> یا سختی	سرعت براده‌برداری m/min	mm به خشن - پیش روی f تراشی	mm به خشن - پرداخت ظریف	عمق براده‌برداری a به خشن - پرداخت ظریف	زاویه آزاد $\alpha$	زاویه براده $\gamma$	زاویه میل $\lambda$
فولاد کربوره، فولاد بهسازی	<400	180...900	0,3...0,5	0,2...0,4	0,1...0,2	5	0,5...1	0,3
	>400...600	150...750						
	>600...800	120...600						
	53 HRC	50...220						
چدن‌ها	100...150 HB	150...1000	0,4...0,6	0,2...0,4	0,1...0,2	5	0,5...1	0,3
	230...300 HB	90...600						
چدن سفید	500 HV	20...90						


## جدول ۵-۳ تراشکاری با فلزات سخت

تراشکاری، مقادیر تنظیم

جنس قطعه کار	سختی بریتل HB	پیش روی f mm	م/min تکه ویدیا بدون پوشش، سرعت براده‌برداری $\gamma$ تکه ویدیا پوشش دار، شرایط براده‌برداری	P15C K15C	P25C K25C	P35C K35C	P10	P40	K10
فولادهای ساختمانی معمولی St 33...St 60-2 مثلاً فولادهای اتومات	90...230	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	255 235 185	200 175 145	165 135 100	165 145 120	110 90 80	— — —	— — —
فولاد کربوره، C10, Ck10, C15 16 MnCr 5, 15 CrNi 6	140...370	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	270 230 200	235 200 170	165 145 115	155 140 115	95 80 70	— — —	— — —
فولادهای بهسازی C35, C45, C60 Ck35, Ck45, Ck60	160...260	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	230 210 175	180 160 135	140 120 100	120 105 90	85 75 65	— — —	— — —
	230...370	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	150 125 100	130 105 85	100 90 80	110 90 80	85 75 60	— — —	— — —
فولادهای نیترورده 34CrAlMo 5, 34CrAlNi 7	230...420	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	165 135 110	135 110 90	110 90 75	115 90 80	80 70 65	— — —	— — —
فولادهای سردکار 100 Cr 6, X210 Cr 12 60 WCrV 7	220...250	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	170 130 90	175 105 90	90 80 70	95 85 70	80 55 45	— — —	— — —
فولادهای گرم کار X 20 Cr 13, X 42 Cr 13	150...230	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	140 120 105	115 100 90	90 80 70	100 85 75	70 60 50	— — —	— — —
فولادهای ریختگی GS-38, GS-52 GS-60, GS-17 CrMo 5	140...220	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	200 160 125	140 120 105	110 90 80	115 95 80	80 70 60	— — —	— — —
چدن‌ها GG-10, GG-15, GG-20	$\leq 200$	0,1...0,25 0,3...0,5 0,6...1,5	220 180 140	200 160 120	140 120 90	— — —	— — —	140 120 100	— — —
آلیاژهای آلومینیم (6...12% Si)	$\geq 100$	...0,1 0,15...0,3 0,35...0,6	600 500 400	— — —	— — —	— — —	— — —	600 400 250	— — —
مس و آلیاژهای مس	$\leq 100$	...0,1 0,15...0,3 0,35...0,6	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	500 400 200	— — —
شرایط براده‌برداری									
معنی	شرایط براده‌برداری خوب تا خیلی خوب	تراشکاری منقطع جزیی پوسته‌های نازک ریختگی یا نورد پوسته‌های ماسه سوزی	تراشکاری منقطع جزیی پوسته‌های نازک ریختگی یا نورد پوسته‌های ماسه سوزی	شرایط براده‌برداری نامناسب تراشکاری منقطع بزرگ پوسته‌های ضخیم ریختگی یا نورد					
(1) مقادیر حدودی گرد شده و برای عمر ۱۵ دقیقه داده شده است.									

## ۵-۴ انتخاب تعداد دور مناسب برای قطعه کار

بدیهی است که نمی‌توان هر قطعه‌ای را با سرعت برش دلخواه تراشید. زیرا اگر سرعت برش بیشتر از حد لازم انتخاب شود، ابزار سریع‌تر از میان می‌رود و اگر سرعت برش کمتر از حد لازم باشد، زمان انجام کار افزایش می‌یابد. در حالت اول به دلیل زود کندشدن ابزار، تعداد دفعات باز و بستن ابزار و تیزکردن مجدد آن افزایش می‌یابد و زمان تولید بالا می‌رود. در حالت دوم نیز به دلیل کاهش سرعت برش، زمان تولید افزایش می‌یابد که در هر دو حالت هزینه‌های تولید قطعه بالا خواهد رفت. به همین دلیل باید سرعت برش مناسب انتخاب شود. عواملی که در هنگام تراشکاری باعث می‌شود سرعت برش در محدوده مناسب قرار گیرد، قطر قطعه کار و تعداد دوران آن است. در حالتی که قطر قطعه کار ثابت فرض شود می‌توان با تغییر تعداد دوران قطعه کار، سرعت برش را تغییر داد. پس ابتدا باید سرعت برش مناسب را انتخاب کرده و بعد تعداد دوران قطعه کار را با توجه به قطر قطعه کار مشخص نمود (شکل ۵.۸).



شکل ۵-۸

## ۱-۴-۵ محاسبه تعداد دوران قطعه کار با استفاده از فرمول

با مشخص بودن قطر قطعه کار و انتخاب سرعت برش مناسب می‌توان از طریق فرمول سرعت برش، تعداد دوران قطعه کار را محاسبه کرد.

$$V_C = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \Rightarrow n = \frac{V_C \times 1000}{d \times \pi}$$

مثال: اگر بخواهیم قطعه کاری به قطر  $125\text{ mm}$  را با سرعت برشی  $35\text{ m/min}$  بتراشیم، جعبه‌دنده اصلی باید روی چه دوری تنظیم شود؟



شکل ۵-۹


$$n = \frac{V_C \times 1000}{d \times \pi} = \frac{1000 \times 35}{125 \times 3.14} = 89/17 \text{ m/min}$$

اما این تعداد دوران تئوری است و از لحاظ عملی روی جعبه‌دنده اصلی وجود ندارد. در نتیجه نزدیک‌ترین عدد به  $89/17$  به عنوان تعداد دوران انتخاب می‌شود. پس جعبه‌دنده اصلی باید روی  $90$  دور در دقیقه تنظیم شود (شکل ۵.۹).

## ۵-۴-۲ تعیین تعداد دوران قطعه کار از طریق دیاگرام

در کارگاه‌ها برای سرعت عمل بیشتر در تعیین تعداد دوران از دیاگرام‌های استفاده می‌کنند که بر مبنای تعداد دوران‌های قابل تنظیم دستگاه رسم شده است. در این دیاگرام‌ها معمولاً دو محور عمود بر هم وجود دارد که محور افقی قطر قطعه کار و محور عمودی سرعت برش را نشان می‌دهد (دیاگرام ۵-۴). خطوط موربی نیز در این دیاگرام مشاهده می‌شود که تعداد دوران‌های قابل تنظیم دستگاه را نشان می‌دهند. برای

تعیین تعداد دوران ابتدا قطر قطعه کار را روی محور افقی مشخص کرده و از آن نقطه، خطی عمود به سمت بالا رسم شود. همچنین مقدار سرعت برش را روی محور عمودی مشخص کرده و از آن نقطه، خطی افقی به سمت راست رسم شود تا خط عمود رسم شده را قطع کند. نزدیکترین خط مورب به نقطه تلاقی دو خط رسم شده تعداد دوران قطعه کار را نشان می‌دهد.



دیاگرام سرعت برش ۵-۴



نکته

در صورتی که تعداد دوران به دست آمده در قسمت‌های ۵-۴-۱ و ۵-۴-۲ مابین تعداد دوران‌های قابل تنظیم ماشین باشد و فاصله یکسانی تا عدد بالایی و پایینی داشته باشد (مثلاً عدد ۶۰۵ بین ۵۰۰ و ۷۱۰ است) دو حالت به وجود می‌آید: ۱- اگر زمان تولید مهم باشد تعداد دوران بالاتر انتخاب می‌شود (در مثال بالا عدد ۷۱۰) ۲- اگر عمر ابزار مهم باشد و زمان اهمیت کمتری داشته باشد تعداد دوران پایین‌تر انتخاب می‌شود (در مثال بالا عدد ۵۰۰)

## ۵-۵ قوطی حرکت

برای انجام هر نوع عملیات تراشکاری به حرکت خطی ابزار نیاز است، که این حرکت با استفاده از قوطی حرکت تأمین می شود(شکل ۵-۱۰). در فصل اول با قوطی حرکت و قسمت های مختلف آن آشنا شدید حال به تشریح دقیق تر قسمت های مختلف آن توجه کنید.



شکل ۵-۱۰

این سوپرت کل مجموعه قوطی حرکت را در طول ریل دستگاه جابه جا می کند. حرکت سوپرت اصلی به دو صورت خودکار و دستی امکان پذیر است. (در این فصل فقط حرکت دستی بررسی می شود). حرکت دستی با استفاده از چرخاندن فلکه سوپرت اصلی امکان پذیر است. در صورت چرخاندن فلکه در جهت عقربه های ساعت قوطی حرکت به سمت دستگاه مرغک و در صورت چرخاندن فلکه در جهت خلاف عقربه های ساعت قوطی حرکت به سمت سه نظام حرکت می کند. مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی در سوپرت طولی چرخدنده و شانه است. دنده شانه این سیستم در زیر ریل دستگاه قابل مشاهده است (شکل ۵-۱۱) در پشت فلکه سوپرت اصلی حلقه مدرجی به نام ورنیه قرار دارد، تا مقدار جابه جایی قوطی حرکت را در راستای طول اندازه بگیرد. برای مشخص شدن مقدار جابه جایی قوطی حرکت شاخصی روی بدنه سوپرت اصلی تعییه شده است. محیط ورنیه به  $25^{\circ}$  قسمت مساوی تقسیم شده است که هر قسمت آن نشان دهنده  $1/0$  میلی متر می باشد. یعنی در اثر چرخش فلکه به اندازه یک واحد از تقسیمات ورنیه، قوطی حرکت  $1/0$  میلی متر جابه جا می شود و به ازای یک دور کامل گردش فلکه قوطی حرکت  $25$  میلی متر جابه جا می شود. ( $25 \times 0/1 = 25$  mm) گفتنی است که هر  $10$  فاصله از تقسیمات کوچک ( $1/0$  میلی متر) معادل  $1$  میلی متر می باشد که در روی محیط ورنیه با اعداد  $...03$  و  $02$  و  $01$  مشخص شده است. روی فلکه مهره ای برای تنظیم ورنیه تعییه شده است. با شل کردن مهره، ورنیه به صورت هرز می گردد و می توان آن را روی هر عددی قرار داد، بدون آن که قوطی حرکت جابه جا شود. بعد از تنظیم ورنیه مهره باید مجدداً سفت شود. (شکل ۵-۱۲) دقت شود که لقی فلکه را به سمتی که می خواهید آن را حرکت دهید، گرفته شود.



شکل ۵-۱۱



شکل ۵-۱۲

مثال: شاخص سوپرت اصلی روی ۷ میلی متر است. اگر فلکه سوپرت اصلی دوران داده شود و شاخص رو به روی پنجمین فاصله بعد از عدد ۱۴ قرار گیرد، قوطی حرکت چند میلی متر جایه جا شده است؟

$$\text{میلی متر } 7/5 = 7+0/5 = 714 + 5 \times 0/1$$

## ۵-۵-۲ سوپرت عرضی

سوپرت عرضی در داخل یک راهنمای دمچلچله‌ای روی سوپرت اصلی قرار گرفته است. با حرکت این سوپرت، سوپرت فوقانی و رنده‌گیر در عرض ریل دستگاه جایه جا می‌شوند (شکل ۵-۱۳). این سوپرت نیز دارای حرکت خودکار و دستی است که در این فصل حرکت دستی شرح داده می‌شود. حرکت دستی به وسیله چرخاندن فلکه سوپرت عرضی انجام می‌گیرد. در صورت چرخاندن فلکه در جهت عقربه‌های ساعت، حرکت رو به جلو و در صورت چرخاندن فلکه در جهت مخالف عقربه‌های ساعت حرکت رو به عقب صورت می‌گیرد. مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی در سوپرت عرضی پیچ و مهره است. در پشت فلکه سوپرت عرضی نیز حلقة مدرجی به نام ورنیه قرار دارد تا مقدار جایه جایی ابزار در راستای عرضی را اندازه گیری نماید. برای مشخص کردن مقدار جایه جایی ابزار خط شاخصی روی بدنه سوپرت عرضی حک شده است. قبل از آشنا شدن با تعداد تقسیمات ورنیه سوپرت عرضی لازم است به یک نکته توجه شود. مقدار فاصله نشان داده شده توسط ورنیه سوپرت عرضی، مقدار اندازه‌ای است که از قطر قطعه کار کاسته خواهد شد و این عدد مقدار حرکت ابزار در جهت عرض نیست. بلکه مقدار جایه جایی ابزار نصف مقدار نشان داده شده توسط ورنیه سوپرت عرضی است.



شکل ۵-۱۳

حال به تعداد تقسیمات ورنیه توجه کنید. محیط ورنیه سوپرت عرضی به ۱۶۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. که هر قسمت آن نشان دهنده  $0/05$  میلی متر می‌باشد، یعنی در اثر چرخش فلکه به اندازه یک واحد از تقسیمات ورنیه،  $0/05$  میلی متر از قطر قطعه کار کاسته خواهد شد. یا به عبارت دیگر ابزار  $0/025$  میلی متر در جهت عرض جایه جا خواهد شد و به ازای یک دور کامل گردش فلکه  $8$  میلی متر از قطر قطعه کار کاسته می‌شود یا به عبارت دیگر ابزار  $4$  میلی متر در جهت عرض جایه جا خواهد شد. ( $160 \times 0/05 = 8 \text{ mm}$ ) گفتنی است که هر  $10$  فاصله

از تقسیمات کوچک ( $0/05$  میلی‌متر) معادل  $5/0$  میلی‌متر است که در روی محیط ورنیه با ارقام  $1/05$  و  $0/05$  مشخص شده است. روی ورنیه مهره‌ای برای تنظیم ورنیه تعبیه شده است. با شل کردن مهره، ورنیه به صورت هرز می‌گردد و می‌توان آن را روی هر عددی تنظیم کرد، بدون این‌که ابزار جابه‌جا شود. بعد از تنظیم ورنیه، مهره باید مجدداً سفت شود.

مثال: شاخص سوپرت عرضی روی عدد  $4$  میلی‌متر است. اگر فلکه سوپرت عرضی دوران داده شده و شاخص رویه‌روی چهارمین فاصله بعد از عدد  $5$  بایستد. ابزار چه مقدار جابه‌جا شده است؟

$$(45) = 1 + 0/2 = 1/2 \text{ mm}$$

ورنیه عدد  $1/2$  میلی‌متر را نشان می‌دهد، اما ابزار به اندازه  $6/0$  میلی‌متر در راستای عرض حرکت کرده است.

### ۵-۵-۳ سوپرت فوقانی

سوپرت فوقانی داخل یک راهنمای دم‌چلچله‌ای سوار شده است که این راهنمای با استفاده از چهار پیچ و مهره روی سوپرت عرضی ثابت شده است. رندۀ گیر نیز به صورت مستقیم روی سوپرت فوقانی بسته شده است. این سوپرت می‌تواند رندۀ گیر را در راستای طولی با دقت بیشتری جابه‌جا کند. حرکت این سوپرت فقط به صورت دستی انجام می‌گیرد. در صورت چرخاندن فلکه سوپرت فوقانی در جهت عقربه‌های ساعت رندۀ به سمت سه‌نظام و در صورت چرخاندن فلکه در جهت خلاف عقربه‌های ساعت رندۀ به سمت دستگاه مرغک حرکت می‌کند. مکانیزم تبدیل حرکت دورانی به خطی در این سوپرت نیز پیچ و مهره است. در پشت فلکه سوپرت فوقانی حلقه مدرجی به نام ورنیه قرار دارد تا مقدار جابه‌جایی ابزار را در راستای طول اندازه بگیرد. برای مشخص شدن مقدار جابه‌جایی رندۀ خط شاخصی روی بدنه سوپرت فوقانی حک شده است (شکل ۵-۱۴).

محیط ورنیه به  $150$  قسمت مساوی تقسیم شده است که هر قسمت آن نشان‌دهنده  $2/0$  میلی‌متر است. یعنی در اثر چرخش فلکه به اندازه یک واحد از تقسیمات ورنیه، رندۀ  $2/0$  جابه‌جا می‌شود و به ازای یک دور کامل گردش فلکه ابزار  $3$  میلی‌متر جابه‌جا می‌شود ( $150 \times 0/02 = 3 \text{ mm}$ ) گفتنی است که هر  $10$  فاصله از تقسیمات کوچک ( $0/02$  میلی‌متر) معادل  $0/2$  میلی‌متر است.



شکل ۵-۱۴

که در روی محیط ورنیه با ارقام... و ۱ و ۸/۰ و ۰/۶ و ۰/۴ و ۰/۲ و ۰ مشخص شده است. روی فلکه مهره‌ای برای تنظیم ورنیه تعییه شده است. با شل کردن مهره، ورنیه به صورت هرز می‌گردد و می‌توان آن را روی هر عددی قرار داد، بدون آنکه ابزار حرکت کند. بعد از تنظیم ورنیه مهره باید مجدداً سفت شود. مثال: شاخص سوپرت فوچانی روی عدد ۱/۲ میلی‌متر است. اگر فلکه سوپرت فوچانی دوران داده می‌شود و شاخص روی سومین واحد بعد از عدد ۴/۲ باشد، ابزار چه مقدار جایه‌جا شده است؟

$$\text{میلی‌متر} = ۱/۲۶ = ۱/۲ + ۳ \times ۰/۰۲ = ۱/۲ - ۱/۲$$

#### ۴-۵-۵ رنده‌گیر

رنده‌گیر نیز جزء قسمت‌های قوطی دستگاه است که در فصل چهارم شرح داده شد.

#### ۵-۶ انجام عملیات پیشانی تراشی

معمولًاً اولین عملیاتی که بعد از بستن قطعه‌کار به سه‌نظام انجام می‌گیرد، عملیات پیشانی تراشی است. عملیات پیشانی تراشی (کفتراشی) به منظور از بین بردن اثر برش اولیه از پیشانی قطعه و یا تنظیم طول قطعه‌کار صورت می‌گیرد. در این عملیات رنده از پیشانی قطعه‌کار برآده‌برداری می‌کند. قبل از تشریح این عملیات باید با حرکت‌های خطی ابزار برآده‌برداری آشنا شوید.

◀ **حرکت تنظیم بار:** حرکت تنظیم بار حرکتی است که نفوذ رنده را به داخل قطعه‌کار تنظیم می‌کند. در هنگام انجام این حرکت بهتر است رنده با قطعه‌کار تماس نداشته باشد. مقدار نفوذ رنده به داخل قطعه‌کار عمق براده (بار) نامیده می‌شود.

◀ **حرکت پیشروی:** این حرکت بعد از تنظیم بار انجام می‌گیرد. در حرکت پیشروی رنده با قطعه تماس پیدا می‌کند و در حین حرکت برآده‌ها را از قطعه‌کار جدا می‌کند. حرکت پیشروی هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار انجام می‌گیرد. (در این فصل حرکت دستی مورد نظر است)

◀ **سرعت پیشروی:** مقدار حرکت خطی ابزار در واحد زمان را سرعت پیشروی گویند و بر حسب میلی‌متر بر دقیقه  $\text{mm/min}$  بیان می‌شود.

◀ **مقدار پیشروی:** مقدار حرکت خطی ابزار به ازای یک دور گردش سه‌نظام را مقدار پیشروی گویند و بر حسب میلی‌متر بر دور  $\text{mm/rev}$  بیان می‌شود.

## ۱-۶-۵ پیشانی تراشی از سمت مرکز به سمت خارج قطعه کار

برای پیشانی تراشی از مرکز به خارج به ترتیب زیر عمل شود:

۱. رنده تراشکاری (رنده تشریح شده در فصل چهار) را به طور صحیح به رنده گیر بیندید و قطعه کار را حتی الامکان کوتاه در سه نظام بیندید. (طول کمی از قطعه بیرون از سه نظام قرار می گیرد.)



شکل ۵-۱۵

۲. برای عملیات پیشانی تراشی رنده گیر را به اندازه  $30^\circ$  تا  $40^\circ$  نسبت به حالت عمود زاویه دهید. (شکل ۵-۱۵)



شکل ۵-۱۶

۳. با استفاده از سوپرت طولی و عرضی رنده را به پیشانی قطعه کار نزدیک کنید. (رنده نزدیک مرکز قطعه کار باشد)

۴. با توجه به قطر و جنس قطعه کار تعداد دوران مناسب برای سه نظام تعیین و تنظیم گردد و با استفاده از اهرم کلاچ سه نظام را فعال کنید. توجه: برای تعیین تعداد دوران در پیشانی تراشی باید نصف قطر در نظر گرفته شود.

۵. به وسیله سوپرت طولی یا فوکانی نوک رنده را به پیشانی کار مماس کنید. این نقطه، نقطه شروع کار می باشد. (شکل ۵-۱۶) از آنجا که سوپرت های طولی و فوکانی به ترتیب دارای تقسیمات  $0.1\text{ mm}$  و  $0.02\text{ mm}$  هستند، لذا انتخاب هر یک از آنها بستگی به دقیق ابعاد قطعه کار دارد.

۶. ورنیه سوپرت انتخابی را روی صفر تنظیم کنید. (شکل ۵-۱۷)

۷. با حرکت دادن سوپرت انتخابی رنده را به اندازه عمق بار به سمت داخل قطعه کار نفوذ دهید. (حرکت تنظیم بار) در این حالت بهتر است حرکت به صورت منقطع صورت پذیرد.



در هنگام استفاده از سوپرت فوکانی از صفر بودن زاویه آن مطمئن شوید.




شکل ۵-۱۷




شکل ۵-۱۸



در هنگام پیشانی تراشی، بعد از رسیدن رنده به مرکز قطعه باید هیچ زائدہای در پیشانی کار باقی بماند. اگر زائدہای باقی بماند یعنی این که رنده در مرکز قطعه کار بسته نشده است. اگر زائدہای باقی مانده به شکل عدسی باشد یعنی رنده بالاتر از مرکز است (شکل ۵-۱۹) و اگر زائدہ باقی مانده استوانه‌ای شکل باشد یعنی رنده پایین‌تر از مرکز است (شکل ۵-۲۰)



شکل ۵-۱۹ رنده بالاتر از مرکز



شکل ۵-۲۰ رنده پایین‌تر از مرکز

۸. حال با سوپرت عرضی رنده را به مرکز برسانید.

۹. بعد از رسیدن رنده به مرکز قطعه کار، با استفاده از سوپرت عرضی آن را به سمت خودتان هدایت کنید تا رنده از قطعه کار خارج شود (شکل ۵-۱۸). این همان حرکت پیشروی است.

۱۰. در پایان اهرم کلاچ را خلاص کنید.



الف) در این روش چون لبه اصلی براده‌برداری می‌کند، می‌توان پیشانی تراشی را با عمق بار بیشتری انجام داد.

ب) اگر مرکز قطعه کار دارای سوراخ باشد، بعد از تنظیم ورنیه سوپرت طولی (سوپرت فوقانی) روی صفر، رنده را به سمت وسط سوراخ هدایت کنید و سپس حرکت تنظیم بار را انجام دهید.

ج) برای انجام کفتراشی در مراحل متوالی باید هر بار به مرکز قطعه کار برگردید. برای برگشت به محل اول، رنده باید از سطح کار فاصله داشته باشد. در این حالت لازم است مقدار عدد ورنیه سوپرتی را که حرکت تنظیم بار را انجام می‌دهد به خاطر بسپارید.

## ۲-۶-۵ پیشانی تراشی از سمت خارج به سمت مرکز قطعه کار

در این روش لبه فرعی رنده از روی قطعه کار براده‌برداری می‌کند که این امر باعث اعمال نیروی اضافه به ابزار می‌شود. پس برای کم اثر شدن این مشکل در هنگام استفاده از این روش عمق بار را کمتر از روش پیشانی تراشی از مرکز به سمت خارج قطعه کار در نظر بگیرید. با این وجود این روش برای پیشانی تراشی توصیه نمی‌شود. برای پیشانی تراشی از سمت خارج به سمت مرکز قطعه کار به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. رنده و قطعه کار همانند مرحله اول قسمت ۱-۶-۵ به دستگاه بیندید و رنده‌گیر را به همان حالت زاویه دهید.

۲. نوک رنده را با استفاده از سوپرت طولی و عرضی به پیشانی کار نزدیک کنید در این حالت نوک رنده به لبه قطعه کار نزدیک‌تر باشد (شکل ۵-۲۱).

۳. تعداد دوران سه‌نظام را مانند قسمت قبل تعیین و تنظیم کنید و با اهرم کلاچ سه‌نظام را فعال کنید.

۴. به وسیله سوپرت طولی یا فوقانی نوک رنده را به سطح کار مماس کنید (پیدا کردن نقطه شروع). انتخاب سوپرت مانند روش قبل بستگی به دقت ابعادی قطعه کار دارد.

۵. ورنیه سوپرت انتخابی را روی صفر تنظیم کنید.

۶. با سوپرت عرضی رنده را به سمت خودتان حرکت دهید تا رنده از سطح کار جدا شود.

۷. با سوپرت انتخابی نوک رنده را به اندازه عمق بار به سمت سه‌نظام حرکت دهید. (حرکت تنظیم بار)

۸. حال با سوپرت عرضی نوک رنده را به سمت مرکز حرکت دهید (حرکت پیشروی شکل ۵-۲۲)

۹. در انتهای به کمک سوپرت انتخابی رنده را از کار جدا کنید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.



شکل ۵-۲۱



شکل ۵-۲۲




هنگام پیشانی تراشی برای تعیین تعداد دوران در نصف قطر قطعه کار را در نظر بگیرید.

۵-۷ عملیات روتراشی (روتراشی قطعات کوتاه)  
این عملیات به منظور کم کردن قطر قطعه کار استفاده می‌شود. در این حالت رنده در راستای محور قطره کار حرکت می‌کند و براده‌ها را از روی قطره کار (سطح جانبی استوانه) جدا می‌کند و قطر آن را کاهش می‌دهد. برای انجام این عملیات به ترتیب زیر عمل کنید.

۱. رنده تراشکاری را در رنده‌گیر بیندید و رنده‌گیر را نسبت به قطره کار کاملاً عمود قرار دهید (شکل ۵-۲۳).

۲. قطره کار به طور مناسب در سه‌نظام بیندید.  
توجه: در هنگام پیشانی تراشی قطره کار کاملاً کوتاه بسته می‌شود، اما در هنگام روتراشی مقدار طول قطره کار از سه‌نظام بیرون می‌ماند، باید بیشتر از طولی باشد که باید رو تراشی شود. در ضمن مقدار طول بیرون آمده از سه‌نظام باید طوری باشد که فاصله سر آزاد قطره کار تا سه‌نظام کم شود تا در هنگام کار ایجاد لرزش و صدا نکند و همچنین طول باقیمانده در سه‌نظام باید زیاد باشد طوری که سطح درگیری فک‌های سه نظام با قطره کار زیاد باشد. در صورتی که



شکل ۵-۲۳



اگر در حرکت پیشروی و در ابتدای برخورد رنده به قطعه کار ورنیه سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی (سوپرتی که برای حرکت پیشروی در حال استفاده است) را روی صفر تنظیم کنید و می توانید طول قسمتی را که روتراشی می کند مشخص کنید.



شکل ۵-۲۴

- طول قطعه کار بلند است و شرایط فوق حاصل نمی شود، قطعه کار بلند نامیده می شود که نحوه روتراشی این قطعات در فصل های بعدی تشریح می گردد.
- ۳. نوک رنده را با سوپرت طولی و عرضی به سطح روی قطعه کار نزدیک کنید.
  - ۴. با توجه به قطر و جنس قطعه کار تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید و با اهرم کلاچ سه نظام را فعال کنید.
  - ۵. نوک رنده را با استفاده از سوپرت عرضی به سطح روی قطعه کار مماس کنید و ورنیه سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید.
  - ۶. رنده را با استفاده از سوپرت طولی از روی قطعه کار خارج کنید.
  - ۷. در این قسمت به اندازه ای که می خواهید در هر مرحله روتراشی از قطر کاسته شود، سوپرت عرضی را حرکت دهید. (حرکت تنظیم بار) لازم به توضیح است که نوک رنده نصف مقدار نشان داده شده توسط ورنیه سوپرت عرضی، حرکت می کند. به عنوان مثال اگر بخواهید در هر مرحله  $2\text{ mm}$  جابه جا کنید، ابزار فقط  $1\text{ میلی متر}$  به سمت مرکز قطعه کار نفوذ می کند.
  - ۸. حال با سوپرت طولی یا فوقانی رنده را در راستای طول حرکت دهید تا براده برداری انجام گیرد (شکل ۵-۲۴).
  - ۹. بعد از رسیدن به طول مورد نظر حرکت طولی را متوقف کنید و با سوپرت عرضی رنده را از سطح کار جدا کنید.
  - ۱۰. با سوپرتی که حرکت پیشروی را انجام می دادید، رنده را به ابتدای قطعه کار بازگردانید.
  - ۱۱. تا رسیدن به قطر مورد نظر حرکت تنظیم بار و پیشروی را تکرار کنید.
  - ۱۲. در انتها با استفاده از اهرم کلاچ سه نظام را متوقف کنید.



## ۵-۸ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. قطعه کار را به طور مناسب و اصولی در سه نظام بیندید و به محض سفت کردن سه نظام آچار سه نظام را از روی آن بردارید.
۲. رنده را به طور مناسب به رنده گیر بیندید.
۳. قبل از روشن کردن دستگاه روغن قسمت های مختلف را کترل کنید و دستگاه را روغن کاری کنید.
۴. همیشه سوپرت فوکانی اندکی بیرون از راهنمای دم چلچله ای خود باشد تا هنگام تراشکاری راهنمای دم چلچله ای به سه نظام بربخورد نکند.
۵. در هنگام کار لباس کار مناسب و اندازه به تن کنید. دکمه های آن بسته باشد و آستین های بلند را تا بزنید تا دچار حادثه نشوید.
۶. از به همراه داشتن ساعت، دستبند، حلقه، انگشت، گردبند و شال گردن جداً خودداری کنید.
۷. با توجه به قد خود از زیرپایی مناسب استفاده کنید.
۸. در هنگام کار از عینک محافظت استفاده کنید تا چشم هایتان از پرتاب براده آسیب نبیند (شکل ۵-۲۵).
۹. از تکیه دادن به دستگاه خودداری کنید.
۱۰. از دست زدن به براده ها خودداری کنید و برای جمع کردن آنها از وسیله مناسب استفاده کنید.
۱۱. محل ایستادن تراشکار در پشت قوطی حرکت است. هیچ گاه در مقابل سه نظام نایستید (شکل ۵-۲۵).
۱۲. در هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است به هیچ عنوان دستگاه را ترک نکنید.
۱۳. به هیچ عنوان به قطعه کار و سه نظام در حال گردش دست نزنید.
۱۴. قبل از نظافت پایان کار ابتدا رنده و قطعه کار را باز کنید.
۱۵. در انتهای کار دستگاه را از هرگونه براده و روغن پاک کنید. برای این کار می توانید از فرچه و نخ پنبه استفاده کنید.



شکل ۵-۲۵

## پرسش‌های پایان فصل


۱. آیا می‌شود در فرایند تراشکاری ابزار دوران کند و قطعه‌کار ثابت باشد؟ چرا؟
۲. در چه فرایندهایی واحد سرعت برش  $m/s$  خواهد بود؟ چرا؟
۳. سرعت برش را تعریف کنید.
۴. عوامل مؤثر در سرعت برش را شرح دهید. چه عوامل دیگری ممکن است در انتخاب سرعت برش دخیل باشد؟
۵. چرا در هنگام حرکت تنظیم بار نباید ابزار با قطعه‌کار تماس داشته باشد؟
۶. سرعت پیشروی را تعریف کنید.
۷. اگر لازم باشد نوک رنده در راستای عرض دستگاه  $2/25\ mm$  جایه‌جا شود، فلكه سوپرت عرضی را به اندازه چه تعداد تقسیمات ورنیه آن باید چرخاند؟
۸. اگر لازم باشد رنده در راستای طول به اندازه  $1/62\ mm$  جایه‌جا شود، باید از کدام سوپرت استفاده شود و فلكه آن سوپرت باید به اندازه چه تعداد تقسیمات ورنیه آن دوران کند؟
۹. تفاوت‌های پیشانی تراشی از مرکز به خارج قطعه و پیشانی تراشی از خارج به مرکز قطعه در چیست؟
۱۰. عملیات روتراشی به چه منظور انجام می‌گیرد؟

# دستورکار شماره ۱

روتراشی و پیشانی تراشی با استفاده از ورنیه‌ها

## تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
زیررندهای در اندازه‌های مختلف	دستگاه تراش TN50
وسایل نظافت (نخ پنبه، قلم مو، جارو و..)	رنده روتراشی $20 \times 20$ HSS
عینک محافظ	روغن دان نیم لیتری



$D - D_1 = 2$ mm $D_1 - D_2 = 4$ mm $D_2 - D_3 = 4$ mm	ابعاد: mm 40×150 جنس: فولاد St 37 مقیاس: 1:1	رسم طرح بازیین
--	--	----------------------

## مراحل انجام کار:

### پیشانی تراشی:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.

۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۳. چشمی های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.

۴. قطعه کار را به صورت کوتاه در داخل سه نظام بیندید. حدود  $20\text{ mm}$  از طول قطعه کار از سه نظام بیرون باشد.

۵. رنده روتاشی را به صورت مناسب در داخل رنده گیر بیندید.

۶. تعداد دوران سه نظام را برای عملیات پیشانی تراشی تعیین و تنظیم کنید، دستگاه را روشن کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود (شکل ۵-۲۶).

۸ اهرم کلاچ را خلاص کنید.

۹. قطعه کار را باز کنید و سمت دوم آن را به صورت کوتاه در داخل سه نظام بیندید.

۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۱. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود.

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۳. قطعه کار را باز کنید و برای اندازه گیری به هنرآموز محترم تحویل دهید.


۱۴. قطعه کار را به سه نظام بیندید. طوری که  $20\text{ mm}$  از طول آن از سه نظام بیرون باشد.

۱۵. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۶. قطعه کار را در شش مرحله پیشانی تراشی کنید تا  $3\text{ mm}$  از طول قطعه کار کم شود.

۱۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید و بعد از دور کردن رنده از قطعه، سه نظام را باز کنید.

۱۸. قطعه کار را برای اندازه گیری مجدد به هنرآموز محترم تحویل دهید.



شکل ۵-۲۶

### ◀ روتراشی:

۱. قطعه کار را در داخل سه نظام بیندید به طوری که ۶۰ mm از طول آن از سه نظام بیرون باشد (شکل ۵-۲۷).
۲. رند را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۳. تعداد دوران را برای قطر ۴۰ mm تعیین و تنظیم کنید.
۴. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۵. با یک مرحله روتراشی ۲ mm از قطر قطعه کار کم کنید و پلهای به طول ۵۰mm ایجاد کنید (شکل ۵-۲۸).

عدد سوپرت عرضی در هنگام روتراشی را به خاطر بسپارید و در هنگام برگشت رند را از روی کار آزاد کنید.

۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و از هنرآموز محترم بخواهید که قطر قطعه کار و طول پله را اندازه گیری کند.
۷. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۸. با دو مرحله روتراشی ۴ mm از قطر پله ایجاد شده در مرحله ۵ کم کنید.
- پلهای به طول ۳۵mm ایجاد کنید (شکل ۵-۲۹).

۹. با دو مرحله روتراشی ۴ mm از قطر پله ایجاد شده در مرحله ۸ کم کنید و پلهای به طول ۲۰mm ایجاد کنید (شکل ۵-۳۰).

۱۰. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رند را از قطعه کار دور کنید.

۱۱. در صورت پلیس کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۱۲. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.


۱۳. ابزار را باز کنید.

۱۴. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.


۱۵. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت های دستگاه را تمیز کنید.

۱۶. فک های سه نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار دستگاه مرغک ببرید.


۱۷. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.




شکل ۵-۲۷



شکل ۵-۲۸



شکل ۵-۲۹



شکل ۵-۳۰

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۱/۵	انجام پیشانی تراشی دو طرفه
		۱/۵	کم کردن ۳ mm از طول قطعه کار از طریق پیشانی تراشی
		۱/۵	ایجاد پله مرحله ۵ روتراشی طول ۵۰ mm و قطر ۲ mm
		۱/۵	کمتر از قطر اولیه قطعه
		۱/۵	ایجاد پله مرحله ۸ روتراشی طول ۴mm و قطر ۳۵mm
		۱/۵	کمتر از قطر مرحله پنجم)
		۱/۵	ایجاد پله مرحله ۹ روتراشی (طول ۴mm و قطر ۲۰mm)
		۱/۵	کمتر از قطر مرحله ۸)
		۲	کیفیت سطح قطعه کار
		۳	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۳	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## دستورکار شماره ۲

روتراسی و پیشانی تراشی با استفاده از ورنیه‌ها و کولیس

### تجهیزات مورد نیاز


نام ابزار	نام ابزار
روغن‌دان	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیقیت $0.05 \text{ mm}$	رنده روتراسی $20 \times 20 \text{ HSS}$
زیررنده‌ای در اندازه‌های مختلف	وسایل نظافت (نخ پنبه، قلم مو، جارو و...)
	عینک محافظ




جنس: فولاد St 37	مقياس: 1:1	رسام
		شماره ۱ فصل پنجم
		بعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار
		خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm

## مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی‌های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. طول قطعه کار را با استفاده از کولیس اندازه بگیرید.
۵. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که  $60\text{ mm}$  از طول قطعه از سه نظام بیرون بماند. (سمت بدون پله از سه نظام بیرون باشد).
۶. رنده روتراشی را به طور مناسب در داخل رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۷. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید.
۸. پیشانی قطعه کار را بتراشید. تعداد مراحل پیشانی تراشی را طوری انتخاب کنید که طول قطعه کار دقیقاً  $140\text{ mm}$  شود (شکل ۵-۳۱).
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و بعد از دور کردن رنده از قطعه کار، رنده را نسبت به کار عمود کنید.



شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۲



شکل ۵-۳۳

۱۰. قطر قطعه کار را اندازه بگیرید.
۱۱. با سه مرحله روتراشی پله‌ای به طول  $39/7$  و به قطر  $35/36$  ایجاد کنید (شکل ۵-۳۲).
۱۲. با سه مرحله روتراشی پله‌ای به طول  $18/6$  و به قطر  $85/130$  ایجاد کنید (شکل ۵-۳۳).
۱۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۴. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.
۱۵. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.
۱۶. ابزار را باز کنید.
۱۷. با استفاده فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
۱۸. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
۱۹. فک‌های سه نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار دستگاه مرغک ببرید.
۲۰. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲		اندازه طول ۱۴۰mm
	۲		اندازه طول ۳۹/۷mm
	۲		اندازه طول ۱۸/۶mm
	۲		اندازه قطر ۳۶/۳۵mm
	۲		اندازه قطر ۳۰/۸۵mm
	۲		کیفیت سطح
	۴		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
	۴		انضباط کاری
	۲۰		جمع

# دستور کار شماره ۳

تراشیدن قطعه شماره ۱ برج میلاد

## تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
روغن دان	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیقیت $0.02 \text{ mm}$	رنده روتراشی HSS رو تراشی
زیر رندهای در اندازه های مختلف	وسایل نظافت (نخ پنبه، قلم مو، جارو و...)
	عینک محافظ



رسام	ابعاد: mm $40 \times 45$	
طراح	خطای مجاز طولی: 0.1mm	جنس: آلمینیم
بازبین	خطای مجاز قطری: 0.05mm	مقیاس: 1:1

## مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که ۲۵mm از طول آن از سه نظام بیرون باشد.
۵. رنده را بطور مناسب در رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود.

۸ اهرم کلاچ را خلاص کنید و بعد از دور کردن رنده از قطعه کار، رنده را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۹. با چند پاس روتراشی پله ای به قطر ۳۵mm و به طول ۲۰mm ایجاد کنید(شکل ۵-۳۴).

**!** در این مرحله ابزار به سه نظام خیلی نزدیک می شود پس قبل از انجام این مرحله مطمئن شوید سوپرت فوکانی از شیار خود بیرون است و زیر کاری ها نیز از نوک رنده عقب تر قرار دارند.

۱۰. با چند پاس روتراشی پله ای به قطر ۲۰mm به طول ۱۰mm ایجاد کنید(شکل ۵-۳۵).

**!** تعداد پاس ها را با راهنمایی هنرآموز محترم مشخص کنید.

**!** اندازه قطر ۲۰mm نباید از ۲۰mm کمتر شود.


۱۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۲. با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه های قطعه کار را بر طرف کنید.


۱۳. قطعه کار را باز کنید و آن را برگردانید.

**!** قطعه کار را همانند (شکل ۵-۳۶) مقابله در سه نظام بیندید. و آنرا کاملاً محکم کنید.


۱۴. رنده گیر را نسبت به پیشانی کار زاویه دهید.




شکل ۵-۳۴




شکل ۵-۳۵




شکل ۵-۳۶




شکل ۵-۳۷



شکل ۵-۳۸



شکل ۵-۳۹



شکل ۵-۴۰

۱۵. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۶. پیشانی قطعه کار را در چند پاس بتراشید تا طول قطعه کار به اندازه ۳۴mm  
برسد (شکل ۵-۳۷).

**!** تعداد پاس بستگی به طول اولیه قطعه کار دارد. تعداد پاس را با توجه به نوع ابزار خود و طول قطعه کاربا راهنمایی هنرآموز محترم مشخص کنید.

۱۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید. بعد از دور کردن رنده از قطعه کار، رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۱۸. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۹. با چند پاس روتراشی پله‌ای به قطر ۲۷ mm و به طول ۱۷mm ایجاد کنید.  
**!** تعداد پاس‌ها را با راهنمایی هنرآموز محترم مشخص کنید (شکل ۵-۳۸).

۲۰. با چند پاس روتراشی پله‌ای به قطر ۱۹mm و طول ۱۰mm ایجاد کنید (شکل ۵-۳۹).

۲۱. با چند پاس روتراشی پله‌ای به قطر ۱۰mm و به طول ۵mm ایجاد کنید (شکل ۵-۴۰).

۲۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۳. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۲۴. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.  
۲۵. ابزار را باز کنید.

۲۶. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۲۷. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۲۸. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.  
۲۹. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۱	اندازه قطر ۳۵mm
		۱	اندازه قطر ۲۷mm
		۲	اندازه قطر ۲۰mm
		۱	اندازه قطر ۱۹mm
		۱	اندازه قطر ۱۰mm
		۱	اندازه طول قطعه ۳۴mm
		۱	اندازه طول ۱۰mm
		۱	اندازه طول ۷mm
		۱	اندازه طول ۵mm
		۲	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## فصل ششم: عملیات مخروط تراشی

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مخروط را تعریف کند.
- مشخصات ابعادی یک مخروط کامل و ناقص را بیان کند.
- شب مخروط را تعریف کند.
- نسبت مخروطی را تعریف کند.
- روش‌های مخروط تراشی را نام ببرد.
- روش مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی را شرح دهد.
- معایب و مزایای مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی را بیان کند.
- محاسبات لازم برای تعیین زاویه یک مخروط را انجام دهد.
- انواع مخروط خارجی را تراشیده و آنها را اندازه‌گیری کند.
- در هنگام کار نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## کلیات

مخروطها و قطعات مخروطی در صنعت کاربردهای فراوانی دارند. از موارد استفاده آنها می‌توان به اتصال موقت مانند مرغک دستگاه تراش (شکل‌های ۶-۱ و ۶-۲)، انتقال حرکت مانند چرخ‌دنده‌های مخروطی، آب‌بندی مانند شیرها و غیره اشاره کرد.

یکی از قابلیت‌های دستگاه تراش، تراشیدن انواع مخروط‌هاست. در این فصل به شرح عملیات مخروط‌تراشی خارجی پرداخته شده است.



شکل ۶-۱




شکل ۶-۲

مخروط یک حجم هندسی است که به دو شکل کامل و ناقص وجود دارد.

### ۶-۱ مخروط کامل

مخروط کامل از دوران یک مثلث قائم‌الزاویه حول ضلع زاویه قائم‌اش به وجود می‌آید (شکل ۶-۳).





شکل ۶-۳

### ۶-۱ مخروط ناقص

مخروط ناقص از دوران یک ذوزنقه قائم‌الزاویه حول ساق قائم‌اش به وجود می‌آید (شکل ۶-۴).

به مشخصات ابعادی مخروط در شکل زیر دقت کنید:



شکل ۶-۴

میان این مشخصات، دو رابطه برقرار است به تعاریف زیر توجه کنید.

الف) نسبت مخروطی: نسبت مخروطی یا نسبت باریک‌شدن مخروط مقدار

اختلاف دو قطر مخروط نسبت به طول مخروط است که با حرف C نمایش داده می‌شود و از رابطه زیر محاسبه می‌شود. (شکل ۶-۵)

D قطر بزرگ مخروط

d قطر کوچک مخروط

L طول مخروط

مقدار نسبت باریک شدن به صورت X: ۱ نیز بیان می‌شود و در نقشه‌ها با

$$C = \frac{1}{X} \quad \text{علامت } \Delta \text{ همراه می‌شود. به عبارت دیگر:}$$

b) شیب مخروط: شیب مخروط نصف اختلاف دو قطر مخروط نسبت به طول مخروط است. به عبارت دیگر شیب مخروط نصف نسبت مخروطی است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود (شکل ۶-۵)

$$\frac{C}{2} = \frac{d - D}{2L} \quad \begin{matrix} D \text{ قطر بزرگ مخروط} \\ d \text{ قطر کوچک مخروط} \\ L \text{ طول مخروط} \end{matrix}$$

از طرفی مقدار شیب مخروط برابر تانژانت زاویه تنظیم است یعنی:

$\alpha/2$  زاویه مولد مخروط با محور تقارن آن (زاویه تنظیم)

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{C}{2} = \frac{d - D}{2L} \quad \begin{matrix} \alpha \text{ زاویه رأس مخروط} \\ \Delta \text{ مقدار شیب مخروط به صورت } 1:2x \text{ بیان می‌شود و در نقشه‌ها با علامت } \Delta \text{ همراه می‌شود.} \end{matrix}$$

لازم به ذکر است که در روابط فوق اگر مخروط کامل مورد نظر باشد، قطر کوچک مخروط برابر صفر خواهد بود یعنی ( $d=0$ ).

## ۶-۲ انواع روش‌های مخروط‌تراسی

برای ایجاد مخروط روی دستگاه تراش لازم است که حرکت پیش روی رنده موازی خط مولد مخروط انجام شود. در این صورت مخروط به وجود می‌آید. این کار با سه روش انجام می‌شود:

۱. مخروط‌تراسی با انحراف سوپرت فوکانی

۲. مخروط‌تراسی با انحراف دستگاه مرغک

۳. مخروط‌تراسی با استفاده از خطکش راهنمای

در این کتاب فقط به توضیح روش اول پرداخته شده است.

### ۶-۳ مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی

در این روش برای حرکت ابزار در راستای مولد مخروط از انحراف سوپرت فوکانی استفاده می‌شود. سوپرت فوکانی با چهار پیچ و مهره روی سوپرت عرضی ثابت شده است. با شل کردن چهار مهره نشان داده شده در شکل ۶-۶ می‌توان سوپرت فوکانی را انحراف داد. مقدار این انحراف بر مبنای درجه مشخص می‌گردد. در قسمت زیر سوپرت فوکانی و روی سوپرت عرضی تقسیماتی بر حسب درجه ایجاد شده است. روی سوپرت فوکانی نیز شاخصی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان سوپرت فوکانی را با دقت  $1^\circ$  انحراف داد (شکل ۶-۷).

زمانی که شاخص روی صفر باشد حرکت سوپرت فوکانی موازی سوپرت اصلی است. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوکانی بر اساس مشخصات مخروط محاسبه می‌شود و جهت انحراف سوپرت فوکانی باید به سمتی باشد که راستای حرکت سوپرت فوکانی موازی مولد مخروط قرار گیرد. در هنگام مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی حرکت پیش روی فقط با سوپرت فوکانی صورت می‌گیرد و حرکت تنظیم بار یا با سوپرت اصلی و یا با سوپرت عرضی انجام می‌شود. مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی دارای مزایا و معایبی به شرح زیر است:



شکل ۶-۶



شکل ۶-۷ درجه‌بندی زیر سوپرت

فوکانی

### ۶-۳-۱ مزایای مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی

۱. در این روش تنظیم دستگاه ساده است.
۲. مخروطهای داخلی و خارجی قابل تراشیدن است.
۳. مخروطهای کامل و ناقص قابل تراشیدن است.
۴. مخروطهایی با زاویه رأس بزرگ قابل تراشیدن هستند.


### ۶-۳-۲ معایب مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی

۱. در این روش حرکت پیش روی فقط با سوپرت فوکانی انجام می‌گیرد و این سوپرت فقط به صورت دستی هدایت می‌شود، پس صافی سطح، یکنواخت نخواهد بود.
۲. طول مخروطهایی که در این روش تراشیده می‌شوند محدود به کورس حرکت سوپرت فوکانی است.

## ۶-۶ محاسبات لازم برای تراشیدن مخروط با انحراف سوپرت

### فوکانی

همان طور که گفته شد مقدار انحراف سوپرت فوکانی براساس مشخصات مخروط به دست می‌آید و این مقدار به روش‌های زیر محاسبه می‌گردد:



شکل ۶-۸


**۶-۴-۱** اگر در نقشه زاویه رأس مخروط ( $\alpha$ ) معلوم باشد.

اگر در نقشه زاویه رأس مخروط معلوم باشد سوپرت فوکانی به اندازه نصف زاویه رأس مخروط انحراف داده می‌شود. به عنوان مثال برای تراشیدن مخروط شکل ۶-۸ سوپرت فوکانی باید به اندازه  $30^\circ$  دوران داده شود.

$$60 \div 2 = 30^\circ$$

**۶-۴-۲** اگر در نقشه زاویه مولد مخروط ( $\alpha/3$ ) معلوم باشد.

چنانچه در نقشه زاویه مولد مخروط (زاویه تنظیم) با محور دستگاه مشخص باشد. مقدار انحراف سوپرت فوکانی برابر زاویه مولد مخروط (زاویه تنظیم یا نصف زاویه رأس مخروط) خواهد بود. برای مثال در شکل ۶-۹ سوپرت فوکانی باید به اندازه  $20^\circ$  دوران داده شود.



شکل ۶-۹


**۶-۴-۳** اگر در نقشه قطرها و طول مخروط معلوم باشد.

حال اگر در نقشه‌ای مقدار قطر بزرگ (D) و قطر کوچک (d) و طول مخروط (L) مشخص شده باشد، زاویه انحراف سوپرت فوکانی از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{d - D}{2L}$$

به عنوان مثال در شکل ۶-۱۰ مقدار زاویه انحراف سوپرت فوکانی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{d - D}{2L} = \frac{40 - 26/6}{2 \times 25} = \frac{13/4}{50} = 0.268$$



شکل ۶-۱۰

بعد از به دست آمدن مقدار تانژانت زاویه مولد مخروط (زاویه تنظیم) به جدول تانژانت‌ها ضمیمه انتهای کتاب مراجعه کرده و مقدار زاویه تنظیم به

دست می‌آید. در این مثال زاویه  $15^\circ$  به دست می‌آید. یعنی:  $\frac{\alpha}{2} = 15^\circ$ .

## ۶-۶ نحوه انجام عملیات مخروط تراشی با انحراف سوپرت فوکانی

برای تراشیدن یک مخروط ابتدا نیاز به یک نقشه با ابعاد و اندازه‌های مشخص است. اطلاعات مورد نیاز که باید از نقشه به دست آید قطر بزرگ مخروط  $D$ , قطر کوچک مخروط  $d$ , طول مخروط  $L$ , و زاویه رأس مخروط  $\alpha$  (یا زاویه تنظیم  $\alpha/2$ ) است. در صورتی که هر یک از این ابعاد در نقشه مشخص نبود با استفاده از روابط نسبت مخروطی و یا شیب مخروط آنها را محاسبه کنید. حال با در نظر گرفتن ابعاد مخروط شکل ۶-۱۰ به مراحل تراشیدن آن توجه کنید.


۱. انتخاب قطعه کار اولیه با قطری بیشتر از قطر بزرگ مخروط و طول مناسب. لازم به ذکر است که در هنگام بستن قطعه کار، اصول بستن آن رعایت گردد.
۲. انتخاب یک رنده روتراشی و بستن آن به رنده‌گیر. گفتنی است که رنده با رعایت اصول گفته شده به رنده‌گیر بسته شود.

۳. کفتراشی قطعه کار در حد صاف شدن و از بین رفتن اثر تیغه اره.

۴. روتراشی قطعه تارسیدن به قطر بزرگ مخروط (در این نقشه  $40\text{ mm}$  قطر بزرگ است) و تا طولی بیشتر از طول مخروط (در این نقشه حدوداً  $30\text{ mm}$ ).

۵. شل کردن مهره‌های نگهدارنده سوپرت فوکانی (شکل ۶-۱۱). برای این کار بهتر است از آچار رینگی استفاده شود.

۶. انحراف دادن سوپرت فوکانی به اندازه زاویه تنظیم  $\alpha/2$  (نصف زاویه رأس مخروط) برای شکل ۶-۱۰ اندازه زاویه تنظیم  $15^\circ$  محاسبه شد (شکل ۶-۱۲). جهت انحراف سوپرت باید به گونه‌ای باشد که سوپرت موازی مولد مخروط قرار گیرد.



شکل ۶-۱۱



شکل ۶-۱۲



شکل ۶-۱۳

۷. محکم کردن مهره های نگهدارنده سوپرت فوقانی (شکل ۶-۱۳).

۸. شل کردن رنده گیر و دوران دادن آن به طوری که رنده نسبت به محور کار عمود قرار گیرد (شکل ۶-۱۴).

۹. محکم کردن رنده گیر.

۱۰. نوک رنده را با کمک سوپرت طولی و عرضی به گوشه قطعه کار مماس کنید (شکل ۶-۱۵).



شکل ۶-۱۴



شکل ۶-۱۵

۱۱. با سوپرت فوقانی نوک ابزار را از کار فاصله دهید.

۱۲. برای انجام حرکت تنظیم بار می توان از سوپرت اصلی یا سوپرت عرضی استفاده کرد.

۱۲-۱ اگر برای حرکت تنظیم بار سوپرت عرضی استفاده شود، باید ورنیه سوپرت عرضی روی صفر تنظیم شود. در این حالت نباید به هیچ وجه سوپرت اصلی جابه جا شود.

۱۲-۲ اگر برای حرکت تنظیم بار سوپرت اصلی استفاده می شود، باید ورنیه سوپرت اصلی روی صفر تنظیم شود. در این حالت نباید به هیچ وجه سوپرت عرضی حرکت داده شود.

حال با سوپرت انتخابی ابزار را به اندازه مقدار بار تعیین شده برای هر مرحله حرکت دهید. مقدار بار هر مرحله را با راهنمایی هنرآموز محترم تعیین کنید.

۱۳. با حرکت دادن سوپرت فوقانی رنده را به قطعه کار نزدیک کنید و آن را بتراشید (شکل ۶-۱۶).



شکل ۶-۱۶

۱۴. حرکت پیشروی را تا جایی انجام دهید که رنده از سطح کار خارج شود.

حال با همان سوپرت فوقانی رنده را به عقب بازگردانید.

۱۵. این عملیات را تا جایی ادامه دهید که مقدار بار به آخرین اندازه خود برسد.

گفتنی است اگر سوپرت عرضی برای باردادن انتخاب شده باشد، مقدار کل

بار برابر اختلاف دو قطر مخروط است و بعد از رسیدن ورنیه به عدد کل بار

مخروط تکمیل شده است در مثال شکل ۶-۱۰ مقدار کل بار برای سوپرت

عرضی  $\frac{13}{4}$  میلی متر خواهد بود. حال اگر سوپرت اصلی برای باردادن انتخاب

شده باشد، مقدار کل بار برابر طول مخروط خواهد بود و بعد از رسیدن ورنیه

سوپرت اصلی به عدد کل بار مخروط تکمیل شده است. در مثال شکل ۶-۱۰

مقدار کل بار برای سوپرت اصلی ۲۵mm خواهد بود.

توجه: بهتر است مقدار بار مرحله آخر کمتر از ۵/۰ mm انتخاب شود تا سطح

مخروط پرداخت شود.

۱۶. بعد از اتمام عملیات مخروطتراشی سوپرت فوقانی را روی صفر درجه

تنظیم کنید و مجدداً رنده‌گیر را به محور کار عمود کنید.



## ۶-۶ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. قطعه کار با توجه به اصول بستن قطعه کار به طور محکم در سه نظام بسته شود.

۲. رنده با توجه به اصول بستن رنده به طور محکم در رنده‌گیر بسته شود.

۳. بعد از انحراف سوپرت هر چهار مهره را محکم کنید.

۴. بعد از عمود کردن رنده‌گیر به سطح کار آن را کاملاً سفت کنید.

۵. در حین مخروطتراشی حتماً از عینک محافظت استفاده کنید.

۶. برای شل و سفت کردن مهره‌های نگهدارنده سوپرت فوقانی حتی الامکان از آچار رینگی استفاده کنید و در

صورتی که مجبور به استفاده از آچار تخت هستید، آچار را به طور کامل با مهره درگیر کنید تا در هنگام اعمال

نیرو آچار در نرود و آسیبی نباشد.

۷. در هنگام مخروطتراشی کورس سوپرت فوقانی را طوری تنظیم کنید تا در هنگام کار خطی ایجاد نشود.

۸. در انتهای کار سوپرت فوقانی و رنده‌گیر را به حالت عادی بازگردانید و در ضمن سوپرت فوقانی را حرکت

دهید تا از شیار دمچلچله‌ای خارج گردد.

۹. رعایت نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز در این فصل الزامی است.

## پرسش‌های پایان فصل


۱. مخروط چیست و انواع آن را توضیح دهید.
۲. نسبت مخروطی را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.
۳. شب مخروط را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.
۴. انواع روش‌های مخروط‌تراسی را نام ببرید.
۵. مزایا و معایب مخروط‌تراسی به انحراف سوپرت فوکانی را بنویسید.
۶. چند نمونه از کاربرد مخروط‌ها در صنعت را مثال بزنید.

# دستورکار شماره ۱

تراشیدن مخروط کامل با انحراف سوپرت فوچانی

تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیقیت ۰/۰۵ mm	زیررندهای با اندازه های مختلف
وسایل نظافت	روغن دان
آچار رینگی ۱۹	عینک محافظ




ابعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار	رسم
شماره ۲ فصل پنجم	طرح
خطای مجاز طولی: 0.1mm	بازبین
خطای مجاز قطری: 0.05mm	


جنس: فولاد St 37

مقیاس: 1:1


## مراحل انجام کار:



شکل ۶-۱۷



شکل ۶-۱۸



شکل ۶-۱۹

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی‌های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به سه‌نظام بیندید که ۵۰mm از طول قطعه بیرون از سه‌نظام باشد.

توجه کنید که سمتی که دارای سه پله است بیرون باشد(شکل ۶-۱۷).

۵. رنده را به طور مناسب در رنده‌گیر بیندید و رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۶. تعداد دوران را تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. پله اول را روتراشی کنید و قطر آن را به ۲۸mm برسانید(شکل ۶-۱۸).

۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۹. توسط آچار رینگی سوپرت فوکانی را به اندازه ۴۵ درجه در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دوران دهید.

۱۰. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۱۱. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۲. با کمک سوپرت فوکانی پله اول را به یک مخروط کامل تبدیل کنید. تعداد پاس‌ها را با راهنمایی هنرآموز محترم مشخص کنید(شکل ۶-۱۹).

۱۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۴. سوپرت فوکانی و رنده‌گیر را به حالت اول بازگردانید.

۱۵. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را بر طرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۱۶. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.
۱۷. ابزار را باز کنید.

۱۸. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۱۹. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۲۰. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۲۱. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲	اندازه قطر $28\text{ mm}$
		۲/۵	اندازه طول قطعه $140\text{ mm}$
		۲/۵	اندازه طول مخروط $140\text{ mm}$
		۲/۵	کامل شدن مخروط (نونک تیزشدن)
		۲/۵	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

تراشیدن مخروط ناقص با انحراف سوپرت فوکانی  
۰/۰۵

### تجهیزات مورد نیاز


نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیقیت mm ۰/۰۵	زیر رندهای با اندازه های مختلف
وسایل نظافت	روغن دان
آچار رینگی ۱۹	عینک محافظ




بعاد: قطعه ایجاد شده دستور کار شماره ۱ فصل ششم	رسام
	طراح
	بازبین
	مقیاس: 1:1

## مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به سه نظام بیندید که طول قطعه بیرون از سه نظام باشد. توجه کنید سمتی که دارای مخروط کامل است در داخل سه نظام باشد(شکل ۶-۲۰).
۵. رنده را به طور مناسب در رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۶. تعداد دوران را تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. پله اول را روتراشی کنید و قطر آنرا به ۲۹mm برسانید(شکل ۶-۲۱).
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۹. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوقانی را محاسبه کنید.
۱۰. توسط آچار رینگی سوپرت فوقانی را به اندازه زاویه به دست آمده در مرحله قبل انحراف دهید.
۱۱. رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۲. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۳. با کمک سوپرت فوقانی، پله ای ایجاد شده را به یک مخروط ناقص تبدیل کنید. این کار را تا جایی ادامه دهید که قطر کوچک مخروط ۲۰mm شود. تعداد پاسها را با راهنمایی هنرآموز محترم مشخص نمایید(شکل ۶-۲۲).
۱۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۵. سوپرت فوقانی و رنده گیر را به حالت اول باز گردانید.
۱۶. در صورت پلیس کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.
۱۷. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.
۱۸. ابزار را باز کنید.



شکل ۶-۲۰



شکل ۶-۲۱



شکل ۶-۲۲

۱۹. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجادشده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۲۰. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۲۱. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۲۲. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	اندازه قطر ۲۹mm
		۳	اندازه قطر ۲۰mm
		۳	طول مخروط ۱۳/۸۵ mm
		۳	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

# دستور کار شماره ۳

تراشیدن پایه برج میلاد


تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیقیت ۰.۰۵ mm	زیر رندهای با اندازه های مختلف
وسایل نظافت	روغن دان
آچار رینگی ۱۹	عینک محافظ




پایه برج میلاد جنس: برنج مقیاس: 1:1	ابعاد: قطر 60mm در طول مورد نیاز خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm	رسم
		طراح
		بازبین


## مراحل انجام کار



شکل ۶-۲۳



شکل ۶-۲۴



شکل ۶-۲۵

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی‌های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به سه‌نظام بیندید که ۳۵mm از طول آن بیرون از سه‌نظام باشد (شکل ۶-۲۳).
۵. رنده را به صورت مناسب در رنده‌گیر بیندید و رنده‌گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. تعداد دوران سه‌نظام را تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود.
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از سه‌نظام دور کنید.
۹. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۱. با روتراشی پله‌ای به قطر ۵۸mm و به طول ۲۵mm ایجاد کنید (شکل ۶-۲۴).
۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده‌گیر را از قطعه کار دور کنید.
۱۳. با توجه به اندازه‌های نقشه مقدار انحراف سوپرت فوقانی را محاسبه کنید.
۱۴. با استفاده از آچار رینگی سوپرت فوقانی را به مقدار لازم انحراف دهید.
۱۵. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۶. با کمک سوپرت فوقانی مخروط ناقص را روی قطعه کار به وجود آورید. تراشیدن مخروط را تا جایی ادامه دهید که قطر کوچک مخروط ۲۰mm شود (شکل ۶-۲۵).
- تعداد پاس‌ها را با راهنمایی هنرآموز محترم مشخص کنید.
۱۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۸. سوپرت فوقانی و رنده‌گیر را به حالت اول بازگردانید.
۱۹. در صورت نیاز قطعه کار را پلیسه‌گیری کنید.

۲۰. قطعه کار را باز کنید و با استفاده از گیره و کمان اره قسمت تراش خورده را از قطعه اولیه جدا کنید (شکل ۶-۲۶).

۲۱. قطعه کار را برگردانید و آن را طوری در داخل سه‌نظام بیندید که ۵mm از طول آن بیرون از سه‌نظام باشد (شکل ۶-۲۷).

۲۲. با چند پاس پیشانی تراشی، پیشانی قطعه کار را صاف کنید و طول آن را به ۲۰mm برسانید (شکل ۶-۲۸).

۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۴. رنده گیر را به حالت اول بازگردانید.

۲۵. در صورت پیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۲۶. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.

۲۷. ابزار را باز کنید.

۲۸. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.


۲۹. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۳۰. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.


۳۱. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲/۵	اندازه قطر ۵۸mm
		۲/۵	اندازه قطر ۲۰mm
		۲/۵	طول قطعه کار ۲۰ mm
		۲/۵	اندازه طول ۱۵mm
		۲	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع



شکل ۶-۲۶



شکل ۶-۲۷




شکل ۶-۲۸

## فصل هفتم: سوراخکاری

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- قسمت‌های مختلف دستگاه مرغک را توضیح دهد.
- وظایف دستگاه مرغک را شرح دهد.
- انواع مته را نام ببرد.
- کاربرد سه‌نظام مته را شرح دهد.
- کلاهک‌های لازم برای یک مته دنباله مخروطی را انتخاب کند.
- برای استفاده از یک مته تعداد دوران سه‌نظام را تعیین کند.
- برای استفاده از یک مته پیش مته‌های لازم را انتخاب کند.
- سه‌نظام مته را در دستگاه مرغک به‌طور مناسب قرار دهد.
- یک مته دنباله مخروطی را با کلاهک‌های مناسب در دستگاه مرغک قرار دهد.
- روی یک قطعه مطابق نقشه کار با مته مناسب سوراخکاری کند.
- در هنگام انجام کار سوراخکاری نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## ۷-۱ دستگاه مرغک

دستگاه مرغک قسمتی از دستگاه تراش است که در نقطه مقابل سه‌نظام و در سمت راست روی ریل دستگاه قرار دارد. دستگاه مرغک به کمک راهنمای تخت و منشوری به گونه‌ای روی ریل دستگاه قرار گرفته است که مرکز آن دقیقاً در راستای مرکز محور اصلی است و همچنین می‌توان با لفزاندن دستگاه مرغک روی آن را در راستای طول به حرکت در آورد.

دستگاه مرغک مطابق شکل‌های ۷-۱ و ۷-۲ از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

۱. بدن


۲. فلکه دستگاه مرغک

۳. استوانه دستگاه مرغک


۴. اهرم قفل کننده دستگاه مرغک

۵. اهرم قفل کننده استوانه دستگاه مرغک

۶. مرغک



شکل ۷-۱



شکل ۷-۲

۱. بدن: کلیه قسمت‌های دستگاه مرغک روی این قسمت نصب شده است.

۲. فلکه مرغک: با چرخاندن فلکه مرغک در جهت موافق عقربه‌های ساعت

استوانه مرغک به سمت بیرون حرکت می‌کند و با چرخاندن فلکه در جهت مخالف عقربه‌های ساعت استوانه مرغک به سمت داخل حرکت می‌کند. (شکل ۷-۳)

۳. استوانه مرغک: استوانه مرغک یک استوانه فولادی توخالی است که سوراخ آن به شکل مخروطی با شیب استاندارد است.

۴. اهرم قفل کننده دستگاه مرغک: توسط این اهرم می‌توان دستگاه مرغک را در هر جایی از ریل که لازم باشد، ثابت کرد.

۵. اهرم قفل کننده استوانه مرغک: توسط این اهرم استوانه مرغک در داخل بدن مرغک ثابت می‌شود.

۶. مرغک: مرغک دارای یک دنباله مخروطی است که توسط این مخروط داخل استوانه مرغک جا زده و محکم می‌شود. گفتنی است که محکم شدن دنباله مرغک در داخل سوراخ استوانه مرغک ناشی از یکسان بودن و کوچک بودن زاویه آن هاست که در ادامه این فصل شرح داده خواهد شد.



شکل ۷-۳

جهت دوران

فلکه



قسمت سر مرغک مخروطی  $60^\circ$  درجه است که برای نگهداشتن قطعات بلند استفاده می‌شود. مرغک انواع مختلفی دارد که در شرایط مختلف از مرغک مناسب استفاده می‌شود. انواع مرغک در فصل بعدی شرح داده می‌شود.



شکل ۷-۴

## ۷-۲ وظایف دستگاه مرغک

دستگاه مرغک وظایف مختلفی دارد که برخی از پرکاربردترین آن‌ها معرفی شده‌اند:

الف) دستگاه مرغک در هنگام سوراخکاری به عنوان ابزارگیر استفاده می‌شود و می‌توان انواع مته را روی آن نصب کرد (شکل ۷-۴).

ب) دستگاه مرغک در هنگام تراشکاری قطعات بلند به عنوان تکیه گاه مقابله استفاده می‌شود تا سر دیگر قطعه کار را گرفته و لرزش و لنگی آن را کاهش دهد (شکل ۷-۵).

ج) با انحراف دادن دستگاه مرغک می‌توان قطعات بلند را مخروط تراشی کرد که البته این روش در تراشیدن مخروط بازوایای کم و طول زیاد استفاده می‌شود (شکل ۷-۶).



شکل ۷-۵



شکل ۷-۶

## ۷-۳ انواع مته

مته جزء ابزارهای برشی است که برای ایجاد سوراخ در انواع ماشین‌های ابزار از آن استفاده می‌شود. مته‌ها معمولاً از جنس فولاد تندر (HSS) ساخته می‌شوند و دارای دو لبه برنده هستند. در هنگام سوراخکاری روی ماشین مته، قطعه کار ثابت است و مته حرکت دورانی دارد. اما در سوراخکاری با دستگاه تراش قطعه کار دارای حرکت دورانی و مته ثابت است. به همین دلیل دستگاه تراش فقط قادر به سوراخ کردن مرکز قطعه کار است.

مته ها برای انجام کارهای مختلف به شکل های مختلف ساخته می شوند.

### ۷-۳-۱ مته مرغک

همان طور که در شکل ۷-۷ مشاهده می کنید، مته مرغک نوع خاصی از مته است. بدنه این مته به شکل استوانه است و دو طرف آن تیز شده و قابلیت برآرد برداری دارد. هر سمت مته مرغک از یک قسمت استوانه ای و یک قسمت مخروطی تشکیل شده است. زاویه مخروط مته مرغک معمولاً  $60^{\circ}$  درجه است و این زاویه برابر با زاویه نوک مرغک است.



شکل ۷-۷

### ۷-۳-۲ کاربرد مته مرغک

۱. برای ایجاد یک مخروط داخلی در پیشانی قطعه کار استفاده می شود تا جایی برای قرار گرفتن مرغک در پیشانی قطعه کار به وجود آورد.
۲. از مته مرغک به عنوان اولین پیش مته استفاده می شود. در ادامه این فصل پیش مته شرح داده خواهد شد.

### ۷-۳-۳ شکل های مختلف مته مرغک

مته مرغک ها در شکل های مختلفی ساخته می شوند.

۱. مته مرغک نوع A: این مته مرغک معمولی ترین نوع مته مرغک است و تنها دارای یک مخروط  $60^{\circ}$  درجه است.
۲. مته مرغک نوع B: این مته مرغک علاوه بر مخروط  $60^{\circ}$  دارای یک مخروط  $120^{\circ}$  نیز دارد. مخروط  $120^{\circ}$  درجه که مخروط محافظ نیز نامیده می شود برای جلوگیری از صدمه دیدن مخروط  $60^{\circ}$  درجه درنظر گرفته شده است.
۳. مته مرغک نوع C: این مته مرغک دارای دو مخروط  $60^{\circ}$  درجه است، اما مولد دو مخروط در یک راستا نیست. مخروط بزرگ تر برای جلوگیری از صدمه دیدن مخروط کوچک تر در نظر گرفته شده است.
۴. مته مرغک نوع R: این مته مرغک به جای سطح مخروطی یک سطح قوسی شکل دارد. از این مته مرغک برای قطعاتی که به روش انحراف مرغک مخروط تراشی می شوند استفاده می شود تا سایش بین مرغک و جای مرغک را کم کند. جداول ۱-۷ مشخصات انواع جای مته مرغک را نشان می دهد.

جدول a - ۷-۱ مشخصات جای انواع مته مرغک بر مبنای قطر قطعه کار

فرم و اندازه های سوراخ جای مرغک بر حسب میلی متر										
DIN 332		قطر قطعه کار	A فرم			B فرم			B فرم با خزینه محافظ	
A	بیش از ۹ تا ۹		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t	b	d <sub>2</sub>	t		
فرم	(0,8)	2	1,8	—	—	—	—	—		
بدون خزینه محافظ	1	2,5	2,2	,4	2,5	2,6	—	—		
	(1,25)	3,15	2,8	,5	3,15	3,3	—	—		
از انتخاب اندازه های داخل پرانتز حتی الامکان خودداری کنید.	9 تا 12	1,6	4	3,5	,5	4	4	—		
	12bis 15	(2)	5	4,5	,6	5	5,1	—		
	15bis 20	2,5	6,3	5,5	,8	6,3	6,3	—		
	20bis 30	(3,15)	8	7	,9	8	7,9	—		
	30bis 40	4	10	9	1,2	10	10,2	—		
	40bis 60	(5)	12,5	11	1,6	12,5	12,6	—		
	60bis 90	6,3	16	14	1,8	16	15,8	—		
	90bis 120	(8)	20	18	—	—	—	—		
	120bis 180	نمایش سوراخ جای مرغک فرم A4DIN332 d=4 mm با قطر								

جدول b - ۷-۱ مشخصات جای انواع مته مرغک

DIN 332-1 (1986-4) طبق		سوراخ مته مرغک									
		اندازه نامی									
R فرم	d <sub>1</sub>	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8
	d <sub>2</sub>	2,12	2,65	3,35	4,25	5,3	6,7	8,5	10,6	13,2	17
R فرم	t <sub>min</sub>	1,9	2,3	2,9	3,7	4,6	5,8	7,4	9,2	11,4	14,7
A فرم	a	3	4	5	6	7	9	11	14	18	22
R فرم	t <sub>min</sub>	1,9	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,4	9,2	11,5	14,8
A فرم	a	3	4	5	6	7	9	11	14	18	22
B فرم	t <sub>min</sub>	2,2	2,7	3,4	4,3	5,4	6,8	8,6	10,8	12,9	16,4
B فرم	a	3,5	4,5	5,5	6,6	8,3	10	12,7	15,6	20	25
B فرم	b	,3	,4	,5	,6	,8	,9	1,2	1,6	1,4	1,6
B فرم	d <sub>3</sub>	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	1,6	18	22,4
C فرم	t <sub>min</sub>	1,9	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,4	9,2	11,5	14,8
C فرم	a	3,5	4,5	5,5	6,6	8,3	10	12,7	15,6	20	25
C فرم	b	,4	,6	,7	,9	,9	1,1	1,7	1,7	2,3	3
C فرم	d <sub>4</sub>	4,5	5,3	6,3	7,5	9	11,2	14	18	22,4	28
C فرم	d <sub>5</sub>	5	6	7,1	8,5	10	12,5	16	20	25	31,5
R فرم	R: با سطح نشیمن قوسی، بدون خزینه کمکی										
A فرم	A: با سطح نشیمن تخت، بدون خزینه کمکی										
B فرم	B: با سطح نشیمن تخت، با خزینه مخروطی کمکی										
C فرم	C: با سطح نشیمن تخت، با خزینه مخروط ناقص کمکی										

## ۷-۳-۲ مته های مارپیچ

مته های مارپیچ از عمومی ترین نوع مته ها هستند که برای ایجاد سوراخ های استوانه ای شکل به کار می روند و بحسب شکل دنباله به دو دسته تقسیم می شوند.

### ۷-۳-۲-۱ مته های مارپیچ دنباله استوانه ای

معمولًا مته های مارپیچ تاقطر ۱۳ میلی متر را با دنباله استوانه ای می سازند (شکل ۷-۸) این نوع مته با سه نظام مته به دستگاه نصب می شوند.



شکل ۷-۸

### ۷-۳-۲-۲ مته های مارپیچ دنباله مخروطی

معمولًا مته های مارپیچی که قطر آن ها بیشتر از ۱۳ میلی متر است را با دنباله مخروطی می سازند (شکل ۷-۹).

مخروط دنباله این مته ها به شکل مخروط مورس است. گفتنی است، مخروط مورس، مخروطی است که زاویه رأس آن حدود ۳ درجه است. این مته ها با کمک کلاهک و یا به طور مستقیم در داخل استوانه مرغک قرار می گیرند.



شکل ۷-۹

## ۷-۳-۳ مته خزینه مخروطی

مته خزینه شکل های مختلفی دارد که در این قسمت فقط نوع مخروطی آن توضیح داده می شود (شکل ۷-۱۰) از این مته برای پلیسه گیری سوراخ ها، پخ زدن و ایجاد خزینه برای پیچ ها و پرچ ها استفاده می شود. لبه های برنده این مته روی سطح مخروط قرار دارد و دنباله آن بسته به اندازه قطر آن به شکل استوانه ای یا مخروطی ساخته می شود. زاویه رأس این مته ها ۷۵، ۶۰ و ۹۰ درجه است.



شکل ۷-۱۰

## ۷-۴ تجهیزات نصب مته روی دستگاه مرغک

برای نصب مته روی دستگاه مرغک از دو وسیله استفاده می شود.

### ۷-۴-۱ سه نظام مته

دنباله سه نظام مته به شکل مخروط مورس است که معمولاً با استفاده از کلاهک ها در داخل استوانه مرغک جازده می شود فک های سه نظام مته با استفاده از آچار مخصوص باز و بسته می شود (شکل ۷-۱۱). از این وسیله برای بستن مته هایی که دنباله آن ها استوانه ای شکل است استفاده می شود.



شکل ۷-۱۱

## ۷-۴-۲ کلاهک‌ها



شکل ۷-۱۲

کلاهک برای نصب مته‌ها و ابزارهایی که دنباله آن‌ها مخروطی است استفاده می‌شود گاهی ممکن است دنباله مخروطی مته‌ها و یا سه‌نظام مته از سوراخ داخلی استوانه مرغک کوچک‌تر باشد. در این حالت با استفاده از این کلاهک‌ها، دنباله ابزار را به اندازه قطر سوراخ داخلی استوانه مرغک می‌رسانند، این کلاهک‌ها از جنس فولاد هستند و بعد از تولید سخت کاری و پرداختکاری می‌شوند. سطح خارجی و داخلی آن‌ها به شکل مخروط است. مشخصه این کلاهک‌ها زاویه مخروط داخلی و خارجی آن‌هاست، که این زوایا با یک شماره استاندارد شده است. به عنوان مثال کلاهک ۵/۳ دارای سوراخ مخروطی ۳ و مخروط خارجی ۵ است. (شکل ۷-۱۲)



شکل ۷-۱۲



شکل ۷-۱۳

در انتهای این کلاهک زبانه‌ای ایجاد شده و روی دیواره مخروطی آن‌ها نیز شیاری مشاهده می‌شود که به‌وسیله گوه می‌توان کلاهک‌ها و ابزار را از داخل یکدیگر بیرون آورد. (شکل ۷-۱۳)

مقدار زاویه مخروط‌های مورس در جدول ۷-۲ مشخص شده است.

جدول ۷-۲

DIN 228 T1, T2 (5,87)															
مخروط اندازه	اندازه	ته مخروط							گلوبی مخروط						
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	a	l <sub>2</sub>	d <sub>6</sub> <sup>H13</sup>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>1</sub> z	باریک شدگی	$\frac{a}{2}$
مخروط متربیک (ME)	4	4	4,1	2,9	—	—	23	2	—	3	25	20	0,5	1:20	1,432°
	6	6	6,2	4,4	—	—	32	3	—	4,6	34	28	0,5		
مخروط مورس (MK)	0	9,045	9,2	6,4	—	6,1	50	3	5,56	6,7	52	45	1	1:19,212	1,491°
	1	12,065	12,2	9,4	M6	9	53,5	3,5	62	9,7	56	47	1	1:20,047	1,429°
	2	17,780	18	14,6	M10	14	64	5	75	14,9	67	58	1	1:20,020	1,431°
	3	23,825	24,1	19,8	M12	19,1	81	5	94	20,2	84	72	1	1:19,922	1,438°
	4	31,267	31,6	25,9	M16	25,2	102,5	6,5	117,5	26,5	107	92	1	1:19,254	1,488°
	5	44,399	44,7	37,6	M20	36,5	129,5	6,5	149,5	38,2	135	118	1	1:19,002	1,507°
	6	63,348	63,8	53,9	M24	52,4	182	8	210	54,8	188	164	1	1:19,180	1,493°
مخروط متربیک (ME)	80	80	80,4	70,2	M30	69	196	8	220	71,5	202	170	1,5	1:20	1,432°
	100	100	100,5	88,4	M36	87	232	10	260	90	240	200	1,5		
	120	120	120,6	106,6	M36	105	268	12	300	108,5	276	230	1,5		
	160	160	160,8	143	M48	141	340	16	380	145,5	350	290	2		
	200	200	201	179,4	M48	177	412	20	460	182,5	424	350	2		

DK CK BK AK

فرم‌های DK, CK, BK, AK کانالی جهت عبور مواد روغنکاری خنک کننده دارند

مشخصه ته مخروطی (ME) فرم B به اندازه ۸۰ و کیفیت تلرانس - زاویه مخروط AT4 : AT4 80 B (ME)

DIN 228 -ME B 80 AT6.

Teh Makhroote

1) اندازه کنترل d<sub>1</sub> می‌تواند تا فاصله z جلوگیری مخروطی قرار گیرد

d

## ۷-۵ تعیین تعداد دوران سه‌نظام

برای سوراخکاری با دستگاه تراش باید تعداد دوران سه‌نظام محاسبه و تنظیم شود. در عملیات سوراخکاری قطر قطعه‌کار در تعداد دوران سه‌نظام تأثیری

نخواهد داشت، بلکه در این عملیات عمل براده‌برداری توسط مته صورت می‌گیرد و تعداد دوران بر مبنای قطر مته محاسبه می‌شود.


## ۷-۵-۱ تعیین تعداد دوران از طریق محاسبه

برای محاسبه تعداد دوران از همان رابطه سرعت برش که در فصل پنجم توضیح داده شد، استفاده می‌گردد. با این تفاوت که برای  $d$  اندازه قطر مته درنظر گرفته می‌شود.

مثال: اگر متهای به قطر  $20\text{ mm}$  بتوانند با سرعت برشی  $\frac{\text{mm}}{\text{min}}$  ۱۵ براده‌برداری کنند، تعداد دوران سه‌نظام باید روی چه عددی قرار گیرد؟

$$v = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \Rightarrow 15 = \frac{3/14 \times 20 \times n}{1000} \Rightarrow n = \frac{750}{3/14} = 238/85 \text{ min}$$

با توجه به جدول تعداد دوران دستگاه تراش، تعداد دوران باید روی عدد  $250$  دور بر دقیقه تنظیم شود.



جدول ۷-۴

## ۷-۵-۲ تعیین تعداد دوران بر اساس نمودار

در این روش با مشخص بودن قطر مته و سرعت برشی می‌توان به کمک نمودار سرعت برشی به همان روشنی که در فصل پنجم ارائه شد، تعداد دوران سه‌نظام را تعیین کرد. با توجه به اعداد مثال قسمت قبل، به نمودار جدول ۷-۳ دقت کنید.


توجه: ۱) سرعت برشی مناسب را با توجه به جنس قطعه کار از جدول ۷-۴ انتخاب کنید.

۲) در هنگام مته مرغک زدن بیشترین دور دستگاه انتخاب شود ( $1000$ ).


مقادیر مرجع برای سوراخکاری با مته‌های از جنس HSS							
گروه جنس	جنس قطعه کار	استحکام کششی N/mm <sup>2</sup>	سرعت براده‌برداری m/min	قطر مته $d$ به mm			
				2...3	>3...6	>6...12	>12...25
				پیشروی $f$ به دور			
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	40	0,05	0,10	0,15	0,25	0,35
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	20	0,04	0,08	0,10	0,15	0,20
فولادهای زنگ نزن	$R_m \leq 800$	12	0,03	0,06	0,08	0,12	0,18
چدن خاکستری-چکش خوار	$\leq 250$ HB	20	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	45	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	60	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60
ترمو پلاستها	-	50	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60
دوروپلاستها	-	25	0,05	0,10	0,18	0,27	0,35

## ۶-۶ انتخاب پیش مته

به شکل ۷-۱۴ توجه کنید. خطی که بین دو لبه برنده مته قرار دارد، لبه برنده عرضی نامیده می‌شود. هرچقدر قطر مته بیشتر باشد، طول این لبه نیز افزایش می‌یابد. این لبه به صورت یک خط مستقیم است و هنگامی که طول آن زیاد می‌شود، به راحتی نمی‌تواند در داخل قطعه کار نفوذ کند که همین امر ممکن است باعث انحراف یا شکستن آن شود. به همین دلیل برای ایجاد سوراخ‌هایی با قطر زیاد نباید سوراخکاری در یک مرحله انجام گیرد، بلکه باید به کمک مته‌های کوچک‌تر و به تدریج سوراخ را به اندازه نهایی رساند. مته‌هایی که پیش از مته نهایی استفاده می‌شوند، پیش‌مته نام دارند. معمولاً اولین پیش‌مته، مته‌مرغک است (برای هر مته‌ای لازم است ابتدا مته‌مرغک بزنید). با توجه به قطر نهایی ممکن است بین مته‌مرغک و مته نهایی چند مته دیگر نیز استفاده شود. تعداد پیش‌مته‌ها به قطر سوراخ بستگی دارد و گزینش آن‌ها باید به شکلی انجام گیرد که قطر پیش‌مته‌ها دست کم به اندازه طول لبه عرضی مته بعدی باشد. (شکل ۷-۱۵) به عنوان مثال برای به کارگیری مته ۲۰ میلی‌متر ابتدا مته‌مرغک بزنید، سپس مته ۸mm و در انتهای از مته ۲۰ mm استفاده کنید.



شکل ۷-۱۴



شکل ۷-۱۵

## ۶-۷ عملیات سوراخکاری

برای انجام سوراخکاری به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قطعه کار را به طور کوتاه و مناسب در سه نظام ببندید.
۲. کف قطعه کار را پیشانی تراشی کنید تا کاملاً صاف شود.
۳. با توجه به قطر سوراخ، پیش‌مته‌های لازم را انتخاب کنید.
۴. مرغک را از درون دستگاه مرغک خارج سازید. برای درآوردن مرغک، آن را با دست چپ نگه دارید و با دست راست راست فلکه مرغک را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا استوانه مرغک به داخل برود. حال مرغک را درون سینی دستگاه قرار دهید. (شکل‌های ۷-۱۶ و ۷-۱۷)



شکل ۷-۱۶



شکل ۷-۱۷



۵. دنباله سه‌نظام مته را تمیز کنید. همچنین سطح داخلی و خارجی کلاهکها نیز باید تمیز شوند. حال سه‌نظام مته را در داخل کلاهکها جا بزنید. (شکل ۷-۱۸)



شکل ۷-۱۸

۶. فلکه مرغک را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا استوانه مرغک در حدود ۴ سانتی‌متر از داخل دستگاه مرغک بیرون بیاید. با دست چپ سه‌نظام مته را درون سوراخ استوانه قرار دهید (شکل ۷-۱۹) و آنرا کمی بچرخانید تا زبانه آخرین دنباله، رو به روی شکاف داخلی استوانه مرغک قرار گیرد. اکنون با یک ضربه سه‌نظام مته را در داخل استوانه محکم کنید.



شکل ۷-۱۹

۷. فک‌های سه‌نظام مته را با دست باز کنید، مته مرغک را درون آن قرار دهید و فک‌های سه‌نظام مته را با آچار محکم کنید. (شکل ۷-۲۰)



شکل ۷-۲۰



۸. سوپرت عرضی را به طور کامل عقب بکشید.

۹. اهرم قفل کن دستگاه مرغک را آزاد کنید و دستگاه مرغک را به سمت قطعه کار بلغزانید. در نزدیکی قطعه کار اهرم قفل کن دستگاه مرغک را قفل کنید.

۱۰. تعداد دوران سه نظام را با توجه به قطر مته، تعیین و تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال سازید.

۱۱. اهرم قفل کننده استوانه مرغک را آزاد کنید و فلکه دستگاه مرغک را به آرامی بچرخانید تا نوک مته مرغک با قطعه کار مماس شود.

۱۲. با کمک درجه بندی موجود در روی استوانه مرغک یا ورنیه فلکه مرغک می توانید مقدار داخل رفتن مته را کنترل کنید (شکل ۷-۲۱).




شکل ۷-۲۱



## ۷-۸ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در هنگام سوراخکاری، قطعه کار کاملاً کوتاه بسته شود.

۲. قبل از زدن مته مرغک بهتر است که پیشانی کار تراشیده شود.



شکل ۷-۲۲

۳. در سوراخکاری از مته های کند استفاده نکنید، زیرا باعث ایجاد پلیسه در لبه های سوراخ می شود.

۴. از بستن مته های لنگ خودداری کنید.

۵. عمق سوراخ هرگز نباید از طول شیار مارپیچ مته بیشتر باشد (شکل ۷-۲۲).

۷-۲۲

۶. برای سوراخ های کم عمق از مته های کوتاه تر استفاده کنید و تا جایی که ممکن است، مته را کوتاه بیندید.

۷. در ایجاد سوراخ های را بدر، هنگام خروج مته از کار بایستی مقدار پیشروی را کم کنید.

۸. نوک مته ها تیز و خطرناک است. همیشه آنها را در محفظه مخصوص قرار دهید (شکل ۷-۲۳).

۹. مته های دنباله مخروطی را هرگز به سه نظام نبندید.

۱۰. پس از سوراخکاری، دستگاه مرغک را به حالت اول بازگردانید.

۱۱. تمامی نکات ایمنی که در فصل پنجم آمده است نیز باید رعایت شود.

۱۲. خنک کاری در هنگام سوراخکاری به بهبود انجام کار کمک زیادی می کند.



شکل ۷-۲۳

## پرسش‌های پایان فصل


۱. قسمت‌های مختلف دستگاه مرغک را شرح دهید.
۲. سه وظیفه اصلی دستگاه مرغک را نام ببرید.
۳. متنه مرغک چیست؟
۴. کاربرد متنه خزینه را شرح دهید.
۵. کلاهک‌ها چگونه شناسایی می‌شوند؟
۶. شماره مخروط داخلی دستگاه مرغک چند است و زاویه رأس مخروط آن چند درجه است؟
۷. علت استفاده از پیش‌متنه چیست؟
۸. فک‌های سه‌نظام متنه معمولاً تا چه قطری باز می‌شوند؟
۹. طول لبه برنده عرضی متنه‌ای که قطر آن بیشتر از ۲۰ میلی‌متر باشد را اندازه‌گیری کنید و پیش‌متنه‌های لازم برای آن را تعیین کنید.
۱۰. زبانه دنباله کلاهک چه کاربردی دارد؟

# دستورکار شماره ۱

## سوراخکاری روی قطعه


### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
مته مرغک	دستگاه تراش
مته با قطرهای مورد نیاز	کولیس ورنیه دار ۵۰/۰۵ میلی متر
وسایل تنظیف	کلاهک و گوه و چکش
سه نظام مته و آچار آن	عینک محافظ
مته خزینه	روغن دان




ابعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار	رسم
شماره ۲ فصل ششم	طرح
مقیاس: 1:1 خطای مجاز: 0.1mm	بازبین

## مراحل انجام کار:



شکل ۷-۲۴

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که مخروط ناقص از سه نظام بیرون باشد (شکل ۷-۲۴).
۵. مرغک را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید.
- !** مرغک را بعد از خارج کردن حتماً در سینی دستگاه قرار دهید.
۶. سه نظام متہ را داخل کلاهک مناسب قرار دهید.
۷. سه نظام متہ را داخل دستگاه مرغک نصب کنید و متہ مرغک را داخل آن بیندند.



شکل ۷-۲۵

۸. تعداد دوران را روی دور ۱۰۰۰ تنظیم کنید.
۹. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۰. پیشانی قطعه کار را متہ مرغک بزنید (شکل ۷-۲۵).
۱۱. دستگاه مرغک را عقب ببرید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۲. پیشمته های لازم را مشخص کنید.
۱۳. پیشمته ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ روی دستگاه مرغک نصب کنید و قطعه کار را سوراخ کنید.
- !** برای هر متہ تعداد دوران را مشخص کنید و آن را روی جعبه دنده اصلی تنظیم کنید.
- !** مقدار نفوذ متہ در داخل قطعه کار را کنترل کنید تا از اندازه نقشه بیشتر نشود.
۱۴. بعد از زدن آخرین متہ، متہ خزینه را بیندید و لبه سوراخ را پلیسه گیری کنید.
۱۵. دستگاه را خاموش کنید.
۱۶. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.
۱۷. سه نظام متہ را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای خود قرار دهید.
۱۸. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم دهید.
۱۹. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و

- اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
۲۰. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
  ۲۱. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.
  ۲۲. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۴	اندازه عمق سوراخ ۲۰ mm
		۲	اندازه قطر سوراخ $\varnothing 16$
لنگی قطعه کار بطور مناسب گرفته شده باشد.		۴	عمود بودن محور سوراخ
		۲	پلیسه گیری لبه سوراخ
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## دستورکار شماره ۲

### سوراخکاری پایه برج میلاد

#### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
متنه مرغک	دستگاه تراش
متنه با قطرهای مورد نیاز	کولیس ورنیه دار ۰/۰۵ میلی متر
وسایل نظافت	کلاهک و گوه و چکش
سه نظام متنه و آچار آن	عینک محافظ
متنه خزینه	روغن دان




پایه برج میلاد	ابعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۳ فصل ششم	رسام
جنس: برنج		طرح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز: 0.1mm	بازبین

## مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که فقط قسمت مخروطی آن از سه نظام بیرون بماند(شکل ۷-۲۶).




قطعه کار بدون لنگی بسته شود.



شکل ۷-۲۶

۵. مرغک را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید.
۶. مرغک را بعد از خارج کردن حتماً در سینی دستگاه قرار دهید.
۷. سه نظام مته را داخل کلاهک مناسب قرار دهید.
۸. سه نظام مته را داخل دستگاه مرغک نصب کنید و مته مرغک را داخل آن بینند.




شکل ۷-۲۷

۹. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۰. پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید(شکل ۷-۲۷).
۱۱. دستگاه مرغک را عقب ببرید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۲. پیش مته های لازم را مشخص کنید.
۱۳. پیش مته ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ روی دستگاه مرغک نصب کنید و قطعه کار را سوراخ کنید (شکل ۷-۲۸). در انتها نیز با کمک مته خزینه سوراخ را پلیسه گیری نمایید.




برای هر مته تعداد دوران را مشخص کنید و آن را روی جعبه دنده اصلی تنظیم کنید.



شکل ۷-۲۸

۱۴. دستگاه مرغک را عقب ببرید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۵. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را برگردانید. قطعه کار را طوری بیندید که از طول آن بیرون بماند(شکل ۷-۲۹).
۱۶. با کمک مته خزینه لبه سوراخ را پلیسه گیری کنید.
۱۷. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.
۱۸. سه نظام مته را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای خود قرار دهید.



شکل ۷-۲۹

۲۰. دستگاه را خاموش کنید.

۲۱. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم دهید.

۲۲. با استفاده از فرجه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۲۳. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت های دستگاه را تمیز کنید.

۲۴. فک های سه نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۲۵. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲	اندازه قطر ۱۵mm سوراخ
		۴	عمود بودن محور سوراخ
		۴	پلیسه گیری هر دو لبه سوراخ
		۵	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۵	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## فصل هشتم: تراشکاری قطعات بلند

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مفهوم قطعه بلند را شرح دهد.
- شیوه‌های بستن قطعات بلند را نام ببرد.
- قطعه کار بلندی را بین مرغک و سه‌نظام تراشکاری کند.
- کاربرد صفحه مرغک را شرح دهد.
- کاربرد گیره قلبی را بیان کند.
- وظیفه صفحه مرغک را شرح دهد.
- انواع مرغک را نام ببرد.
- وظیفه کمربند را شرح دهد.
- انواع کمربند را نام ببرد.
- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام تراشیدن قطعات بلند رعایت کند.



## کلیات

اگر در هنگام تراشکاری لازم باشد طول زیادی از قطعه کار خارج از سه‌نظام قرار گیرد، به طوری که سطح در گیری فک‌های سه‌نظام و قطعه کار کم شود و یا فاصله سر آزاد قطعه کار از سه‌نظام زیاد شود، این قطعه به عنوان قطعه بلند شناخته می‌شود. اگر این قطعه با شرایط ذکر شده فقط در سه‌نظام بسته شود، سر آزاد قطعه در هنگام تراشکاری ایجاد لرزش می‌کند و همین لرزش باعث ایجاد صدا، خشن شدن سطح قطعه کار، شکستن رنده، کج شدن قطعه کار (قلاب کردن) و یا حتی بیرون آمدن قطعه کار از درون سه‌نظام می‌شود. برای رفع این مشکل سر آزاد قطعات بلند را با استفاده از مرغک مهار می‌کنند.



شکل ۸-۱


### ۸-۱ روش‌های بستن قطعات بلند

برای بستن قطعات بلند دو شیوه وجود دارد:

#### ۸-۱-۱ بستن قطعات بلند بین مرغک و سه‌نظام

برای بستن قطعه کار بین مرغک و سه‌نظام لازم است که ابتدا در پیشانی قطعه کار محلی برای قرار گرفتن مرغک ایجاد شود. برای این منظور باید قطعه کار را به صورت کوتاه در سه‌نظام بست (طول کمی از قطعه کار از سه‌نظام بیرون باشد) و پس از انجام پیشانی تراشی، مرکز قطعه کار را مته مرغک زد. (شکل ۸-۱)

مته مرغک استفاده شده برای این منظور، همان‌طور که در فصل هفتم نیز اشاره شده است، باید از نظر اندازه، متناسب با قطر قطعه کار، و از نظر زاویه خزینه با زاویه مرغک هم خوانی داشته باشد و همچنین مقدار پیشروی آن در داخل قطعه کار مناسب باشد. در اثر عدم دقیقت در زدن مته مرغک و یا انتخاب نادرست آن ممکن است که اشکالاتی در جای مرغک به وجود آید. این اشکالات در شکل ۸-۲ نمایش داده شده است.



شکل ۸-۲

پس از ایجاد محل نشستن مرغک در داخل قطعه کار، می‌توان قطعه کار را بین مرغک و سه‌نظام بست. برای این کار ابتدا قطعه کار را درون سه‌نظام قرار داده و به‌شکلی که طول موردنظر از سه‌نظام بیرون باشد، کمی آن را سفت کنید. بعد دستگاه مرغک را تا نزدیک قطعه کار بغلزانید اهرم قفل کن دستگاه مرغک را قفل کنید و فلکه مرغک را بچرخانید تا مرغک در داخل قطعه کار قرار گیرد. پس از محکم شدن مرغک در داخل قطعه کار، اهرم قفل کن استوانه مرغک را نیز قفل کنید و در پایان سه‌نظام را کاملاً سفت کنید. (شکل ۸.۳)



شکل ۸.۳



شکل ۸.۴

### ۸-۱-۲ بستن قطعات بلند بین دو مرغک

روش دوم، بستن قطعات بین دو مرغک است. برای بستن قطعه کار بین دو مرغک ابتدا لازم است که روی دو پیشانی قطعه کار متنه مرغک زده شود. این کار با رووشی که در قسمت ۸-۱-۱ بیان شد، صورت گیرد. برای ادامه کار به دو وسیله کمکی نیاز است که ابتدا کاربرد آن‌ها شرح داده می‌شود.

### ۸-۱-۲-۱ صفحه مرغک

صفحه مرغک یکی از تجهیزات کمکی دستگاه تراش است که به جای سه‌نظام روی دستگاه بسته می‌شود. در پیشانی صفحه مرغک میله‌ای خارج از مرکز نصب شده است که زبانه گیره قلبی با آن درگیر می‌شود. (شکل ۸.۴) صفحه مرغک نیز دارای سوراخی است که می‌توان از طریق آن مرغک را در گلویی محور اصلی نصب کرد (شکل ۸.۵). گاهی به جای میله در پیشانی صفحه مرغک شیاری تعییه می‌شود که زبانه گیره قلبی درون آن قرار می‌گیرد. صفحه مرغک ممکن است به شکل قاب‌دار نیز ساخته شود که در هنگام استفاده از آن خطر کمتری متوجه تراشکار است.



شکل ۸.۵

## ۸-۱-۲-۲ گیره قلبی

وسیله‌ای است که برای انتقال دوران از صفحه مرغک به قطعه کار استفاده می‌شود. گیره قلبی دارای پیچی است که توسط آن به قطعه کار محکم می‌شود. این وسیله در انتهای سمت چپ قطعه بسته می‌شود و زبانه آن با میله صفحه مرغک یا شکاف پیشانی صفحه مرغک در گیر می‌شود (شکل های ۸-۶ و ۸-۷). گیره قلبی در شکل های گوناگونی ساخته می‌شود، اما کاربرد همه آنها یکسان است.

شکل ۸-۶




شکل ۸-۷

◀ پس از معرفی صفحه مرغک و گیره قلبی به تشریح چگونگی بستن قطعه بین دو مرغک پرداخته می‌شود:

۱. سه نظام را از دستگاه باز کنید.

۲. مرغک ثابت را داخل محور اصلی نصب کنید. برای این کار از کلاهک مناسب استفاده کنید. (شکل ۸-۸)



شکل ۸-۸

۳. صفحه مرغک را در جای سه نظام نصب کنید. این کار همانند نصب سه نظام انجام می‌گیرد.

۴. دستگاه مرغک را به سمت صفحه مرغک بلغزانید و در فاصله مناسبی که بتوان قطعه کار را بین دو مرغک قرار دارد، ثابت کنید.

۵. گیره قلبی را در انتهای سمت چپ قطعه بیندید و جای مرغک‌های آن را با گریس پر کنید.

۶. با دست چپ قطعه کار را بین دو مرغک نگه دارید و با دست راست فلکه مرغک را بچرخانید تا قطعه کار بین دو مرغک محکم شود.

۷. پس از اطمینان یافتن از محکم شدن قطعه کار، اهرم قفل کن استوانه مرغک را قفل کنید.

اکنون قطعه آماده تراشکاری است (شکل ۸-۹).



شکل ۸-۹

برای بستن قطعات بلند، مرغک‌های مختلفی ساخته شده است که هر کدام قابلیت خاصی دارند.

## ۸-۲ مرغک ثابت

میله مخروطی فولادی است که در درون استوانه مرغک قرار می‌گیرد. زاویه رأس مخروط سر این مرغک معمولاً  $60^\circ$  درجه است (شکل ۸-۱۰). نوک آن باید بسیار سخت باشد تا در هنگام کار و در اثر دوران قطعه کار، سطح آن نسوزد و سائیده نشود. همان‌طور که در شکل ۸-۸ مشاهده کردید، در موارد خاصی مرغک در گلویی محور اصلی نصب می‌شود.


توجه: پیش از قرار گرفتن نوک مرغک ثابت در داخل قطعه کار باید محل تماس قطعه کار و مرغک گریس کاری شود.



شکل ۸-۱۰

## ۸-۲-۲ مرغک مهره‌دار


این مرغک همانند مرغک ثابت است، با این تفاوت که روی آن مهره‌ای قرار دارد تا آن را سریع‌تر و آسان‌تر از محل نصب بیرون آورد (شکل ۸-۱۱).



شکل ۸-۱۱

## ۸-۲-۳ نیم مرغک


نیم مرغک نیز نوعی مرغک ثابت است. با این تفاوت که قسمتی از سر مرغک بریده شده است. این مرغک در مواردی که قطعه کار بسته شده بین سه‌نظام و مرغک، به پیشانی تراشی نیاز داشته باشد، استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۲).



شکل ۸-۱۲

## ۸-۲-۴ مرغک لوله‌گیر


قسمت بیرونی این مرغک به شکل مخروط ناقص با قطر نسبتاً زیاد است. این مرغک برای نگه داشتن لوله و قطعاتی که پیشانی آنها خالی است، استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۳).



شکل ۸-۱۳

## ۸-۲-۵ مرغک گردان

این مرغک با توجه به ساختمان خود می‌تواند در هنگام کار گردش کند، در نتیجه ساییدگی بین این مرغک و قطعه کار به حداقل می‌رسد. مرغکی که معمولاً روی دستگاه مرغک نصب می‌شود مرغک گردان است (شکل ۸-۱۴).



شکل ۸-۱۴ ساختمان مرغک گردان



شکل ۸-۱۵

## ۸-۳ کمربندها

کمربندها جزء تجهیزات الحاقی دستگاه تراش هستند. کمربندها نوعی تکیه‌گاه هستند که برای جلوگیری از خم شدن و ارتعاش در تراشیدن قطعات بلند به کار می‌روند و در دو دسته ثابت و متحرک ساخته می‌شوند.

## ۸-۳-۱ کمربند ثابت

کمربند ثابت به طور مستقیم روی ریل ماشین بسته می‌شود (شکل ۸-۱۵) و در هر نقطه دلخواه می‌توان آن را بست. این نوع کمربند معمولاً دارای سه فک است که این فک‌ها باید در قسمتی از قطعه که لنگی نداشته باشد، قرار گیرند.

نیمه بالایی کمربند ثابت حالت لولایی دارد و به راحتی از روی نیمه پایینی جدا می شود تا قطعه کار درون آن قرار گیرد. کمربند ثابت برای نگهداری قطعات بلند و انجام عملیات رو تراشی، پیشانی تراشی، سوراخکاری، پیچبری و غیره به کار می رود (شکل ۸-۱۶).



شکل ۸۱۶

### ۸-۳-۲ کمربند متحرک

این کمربند روی سوپرت اصلی نصب می شود و معمولاً دارای دو فک است. کمربند متحرک در نقطه مقابل رنده نصب می شود و نوک رنده نیز به عنوان نقطه اتکای سوم عمل می کند. کمربند متحرک در حین عملیات تراشکاری به همراه رنده حرکت می کند (شکل های ۸-۱۷ و ۸-۱۸).



شکل ۸۱۷



شکل ۸۱۸



شکل ۸-۱۹

فک‌های کمربندی‌های ثابت و متحرک از جنس فولاد، برنج، برنز و مواد پرسی و یا مواد دیگر انتخاب می‌شود. همچنین فک‌های غلطک‌داری نیز وجود دارند که جنس آن‌ها از فولاد است (شکل ۸-۱۹) و در سرعت‌های بالا استفاده می‌شوند. در خشن‌کاری و کار با مواد سخت از فک‌های فولادی و در پرداخت‌کاری و کار با مواد نرم، از فک‌های برنجی یا برنزی استفاده می‌شود. لازم است در حین عملیات تراشکاری محل تماس فک‌های کمربند با قطعه کار را مرتباً روغن کاری کنید.



#### ۸-۴ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در هنگام بستن قطعه به کمک دستگاه مرغک توجه داشته باشید که استوانه مرغک خیلی از دستگاه مرغک بیرون نباشد.
۲. در هنگام بستن قطعه کار با استفاده از مرغک، دقت کنید که در طول برآده‌برداری، رنده به مرغک برخورد نکند.
۳. در هنگام استفاده از گیره قلبی مطمئن شوید که زبانه گیره قلبی حرکت دورانی را منتقل می‌کند. کار پیچ، نگهداشتن گیره قلبی روی قطعه کار است.
۴. در هنگام نصب صفحه مرغک به نکات ایمنی که برای نصب سه‌نظام توضیح داده شده بود، توجه کنید.
۵. در هنگام جایه‌جایی کمربندی‌ها، صفحه مرغک و سه‌نظام، پوشیدن کفش ایمنی مهم‌تر از همیشه است.
۶. عمل جایه‌جایی تجهیزات سنگین، مانند سه‌نظام، کمربند، صفحه مرغک و غیره را با احتیاط کامل انجام دهید. در صورت امکان از میزهای چرخ‌دار استفاده نمایید.
۷. تمامی نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم توضیح داده شده است نیز باید رعایت گردد.

## پرسش‌های پایان فصل


۱. چرا در بستن قطعات بلند باید از مرغک نیز کمک گرفته شود؟
۲. روش‌های بستن قطعات بلند را نام ببرید.
۳. صفحه‌مرغک چیست؟
۴. کاربرد گیره قلبی را شرح دهید.
۵. وظیفه کمربند چیست؟
۶. جامرغک مناسب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
۷. انواع کمربند را نام ببرید و موارد کاربرد هر یک را بنویسید.
۸. انواع مرغک را نام ببرید و ویژگی‌های هر یک را بیان کنید.
۹. اگر در هنگام تراشیدن قطعات با کمک مرغک، طول زیادی از استوانه مرغک از دستگاه مرغک بیرون آمده باشد، چه مشکلی به وجود می‌آید؟
۱۰. چرا در انتقال دوران از صفحه‌مرغک به قطعه‌کار نباید از پیچ گیره قلبی استفاده کرد؟

# دستور کار

موضوع: تراشیدن بدنه برج میلاد بین مرغک و سه‌نظام

## تجهیزات مورد نیاز


نام ابزار	نام ابزار
روغن‌دان	دستگاه تراش
سه‌نظام مته و آچار مخصوص آن	رنده روتراشی HSS
آچار رینگی ۱۹	مته مرغک
زیررنده‌ای در اندازه‌های مختلف	کلاهک و گوه و چکش
عینک محافظ	کولیس ورنیه‌دار ۰/۰۵
	وسایل تنظیف




رسام	ابعاد: $\varnothing 25 \times 145$	
طرح	خطای مجاز طولی: 0.1mm	جنس: آلومینیم
بازبین	خطای مجاز قطری: 0.05mm	مقیاس: 1:1

## مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که ۲۵mm از طول آن از سه نظام بیرون باشد (شکل ۸-۲۰).
۵. رنده روتراشی را به طور مناسب بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. تعداد دوران را تعیین و تنظیم کنید. بعد از روشن کردن دستگاه، اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود.
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۹. مرغک را از دستگاه خارج کنید و سه نظام مته را با استفاده از کلاهک روی آن نصب کنید.
۱۰. مته مرغک را درون سه نظام مته بیندید.
۱۱. تعداد دوران را روی دور ۱۰۰۰ تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۲. پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید (شکل ۸-۲۱).
۱۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را عقب بیاورید.
۱۴. سه نظام مته را خارج کنید و مرغک را سر جای خود نصب کنید.
۱۵. رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۶. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تعیین و تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۷. با استفاده از روتراشی پله ای به قطر ۱۵mm و به طول ۱۰mm ایجاد کنید (شکل ۸-۲۲).
- !** قطر پله باید از ۱۵mm کمتر شود.
۱۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۹. سه نظام را باز کنید و قطعه را بیرون بیاورید. طول قطعه کار را اندازه بگیرید و میزان اختلاف آن را تا طول ۱۴۰mm مشخص کنید.
۲۰. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر را بیرون از سه نظام بیندید به طوری که ۲۵mm از طول قطعه کار بیرون باشد (شکل ۸-۲۳).




شکل ۸-۲۰




شکل ۸-۲۱



شکل ۸-۲۲



شکل ۸-۲۳



شکل ۸-۲۴

۲۱. رنده‌گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.

۲۲. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۲۳. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا طول قطعه کار به اندازه لازم برسد.

۲۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۵. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۲۶. اهرم کلاچ را فعال کنید.


۲۷. با استفاده از روتراشی پله‌ای به قطر  $\varnothing 10\text{ mm}$  و طول  $10\text{ mm}$  ایجاد کنید.

**!** قطر پله نباید از  $10\text{ mm}$  کمتر باشد (شکل ۸-۲۴).

۲۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۹. قطعه کار را باز کنید و آن را بین مرغک و سه‌نظام بیندید. به طوری که  $5\text{ mm}$

از قطعه کار داخل سه‌نظام باشد (شکل ۸-۲۵).




شکل ۸-۲۵

**!** در این حالت سه‌نظام را کاملاً محکم کنید و همچنین مطمئن شوید که

مرغک در جای خود ثابت است و کاملاً با قطعه کار در تماس است.

۳۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۳۱. روی قطعه کار را بتراشید و قطر آن را به  $20\text{ mm}$  برسانید (شکل ۸-۲۶).



شکل ۸-۲۶

۳۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.


۳۳. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوکانی را برای تراشیدن مخروط محاسبه کنید.

۳۴. با استفاده از آچار رینگی زاویه انحراف سوپرت را تنظیم کنید.

۳۵. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط ناقص را بتراشید. مخروط تراشی را تاجایی ادامه دهید که خط مولد مخروط به قطر سمت راست مماس شود(شکل

(B). (نقطه ۸-۲۷)

برای شروع مخروط تراشی نوک رنده را به گوشه سمت چپ مماس کنید. در شکل با نقطه A مشخص شده است.



شکل ۸-۲۷

۳۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۷. در صورت نیاز با راهنمایی هنرآموز محترم قطعه کار را پلیسه گیری کنید.

۳۸. دستگاه را خاموش کنید.

۳۹. قطعه کار را باز کنید و آن را به هنرآموز محترم تحویل دهید.

۴۰. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.

۴۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۴۲. سوپرت فوکانی و رنده گیر را به حالت اول باز گردانید.

۴۳. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۴۴. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.

۴۵. ابزار را باز کنید.

۴۶. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۴۷. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۴۸. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۴۹. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۱/۵	اندازه طول قطعه کار ۱۴۰ mm
		۱/۵	اندازه قطر پله بزرگ ۱۵ mm
		۱/۵	اندازه طول پله بزرگ ۱۰ mm
		۱/۵	اندازه قطر پله کوچک ۱۰ mm
		۱/۵	اندازه طول پله کوچک ۱۰ mm
		۱/۵	قطر بزرگ مخروط ۲۰ mm
		۱/۵	قطر کوچک مخروط ۱۵/۸ mm
		۱/۵	کیفیت سطح
	۴	۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
	۴	۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## فصل نهم: عملیات شیارتراشی و برش

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- عملیات شیارتراشی را شرح دهد.
- عملیات برش را شرح دهد.
- رندۀ شیار را در داخل نگهدارنده مخصوص به طور صحیح قرار دهد.
- رندۀ شیار را همراه با نگهدارنده مخصوص به صورت مناسب در رندۀ گیر قرار دهد.
- رندۀ مناسبی را برای شیارتراشی در یک نقشه انتخاب کند و شیارتراشی کند.
- تفاوت رندۀ شیار و برش را بیان کند.
- یک قطعه را به طول مناسب با رندۀ برش ببرد.
- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام انجام عملیات شیارتراشی و برش رعایت کند.



## کلیات




شکل ۹-۱ شیار محیطی



شکل ۹-۲ شیار پیشانی



شکل ۹-۳



شکل ۹-۴

به تراشیدن شیار در محیط قطعه کار شیارتراشی می‌گویند (شکل ۹-۱).

این عمل ممکن است در پیشانی قطعه کار نیز انجام گیرد (شکل ۹-۲).

شیارها به منظور قرار گرفتن واشرهای آب‌بندی، خارهای فری و یا به عنوان فضای خالی در انتهای پیچ‌ها به وجود می‌آیند. در این فصل با ابزار شیارتراشی و نحوه انجام شیارتراشی آشنا خواهید شد.

### ۹-۱ رنده شیارتراشی

رنده‌شیارتراشی نیز مانند دیگر رنده‌ها می‌تواند از جنس‌های مختلفی که قبلًاً معرفی شده است، ساخته شود. رنده شیارهایی که از جنس فولاد تندربر (HSS) ساخته می‌شوند به شکل شمشهایی با سطح مقطع مستطیل یا ذوزنقه هستند (شکل ۹-۳). زوایای مورد نیاز رنده‌شیار روی رنده‌هایی که سطح مقطع ذوزنقه دارند، ایجاد شده است. همان‌طور که در شکل ۹-۴ مشاهده می‌کنید، یک زاویه آزاد در پیشانی رنده ایجاد شده است که به نفوذ ابزار در داخل قطعه کار کمک می‌کند. همچنین دو زاویه آزاد در کناره رنده به وجود آمده است که این زوایا از ایجاد اصطکاک بین رنده و قطعه کار جلوگیری می‌کنند. زاویه براده روی این رنده‌ها معمولاً صفر در نظر گرفته شده است. برای کار کردن با مواد نرم می‌توانید زاویه براده مناسبی را روی آن ایجاد کنید تا مقدار نفوذ آن بیشتر شود، اما این رنده‌ها به همین شکل نیز قابل استفاده هستند. لبه برندۀ اصلی این رنده خطی است که در پیشانی رنده قرار دارد. اگر از رنده‌هایی با سطح مقطع مستطیل برای شیارتراشی استفاده می‌کنید، پیش از استفاده باید زوایای نمایش داده شده در شکل ۹-۴ را با سنگ سنباده روی آن ایجاد کنید.

### ۹-۲ بستن رنده‌شیار

پهنای رنده‌شیار معمولاً به اندازه شیارتراشی است که باید تراشیده شود و این اندازه معمولاً کوچک است. به همین دلیل نمی‌توان این رنده را به طور مستقیم به رنده‌گیر بست.

برای این منظور رنده باید در درون نگهدارنده مخصوص بسته شود، تا بتوان

آنرا به طور مطمئن به رنده گیر بست (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵

بعد از بستن رنده شیار در نگهدارنده مخصوص، نگهدارنده را در رنده گیر قرار دهید و آنرا محکم کنید. در هنگام بستن رنده شیار، رعایت تمامی نکاتی که برای بستن رنده رو تراشی ذکر شده، الزامی است. در ضمن رنده شیار باید به گونه ای در رنده گیر بسته شود که لبه اصلی آن با محور قطعه کار موازی باشد و یا لبه کناری رنده بر محور اصلی دستگاه عمود باشد، تا در هنگام تراشیدن شیار، پهنای ابتداء و انتهای آن یکسان باشد و یا در حین کار رنده و قطعه کار صدمه نیینند (شکل ۹-۶).




شکل ۹-۶

### ۹-۳ عملیات شیارتراشی

برای انجام عملیات شیارتراشی نیز همانند هر عملیات دیگری قطعه کار باید حرکت دورانی داشته باشد، اما در این عملیات حرکت های تنظیم بار و پیشروی ابزار به طور هم زمان اتفاق می افتد. در این عملیات ابتدا رنده در موقعیت طول مورد نظر قرار می گیرد و سپس در حالی که قطعه کار در حال دوران است رنده با استفاده از سوپرت عرضی به سطح کار مماس می شود و بعد از تنظیم ورنیه سوپرت عرضی روی عدد صفر، حرکت تنظیم بار و حرکت پیشروی هم زمان با سوپرت عرضی انجام می گیرد. رنده باید به آرامی و به تدریج در کار نفوذ داده شود، به همین دلیل سرعت برش در حالت رو تراشی در نظر گرفته خداقل باشد. سرعت برش نیز کمتر از سرعت برش در حالت رو تراشی در نظر گرفته می شود (تعداد دوران کمتر از تعداد دوران در حالت رو تراشی باشد). حال اگر لازم باشد شیاری مانند شیار شکل ۹-۷ روی قطعه کار ایجاد کنید، به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قطعه کار اولیه را با قطر و طول مناسب در سه نظام بندی.

۲. بعد از بستن رنده رو تراشی، تعداد دوران سه نظام را تنظیم کنید و اهرم کلاچ



شکل ۹-۷



شکل ۹.۸



شکل ۹.۹



شکل ۹.۱۰

را فعال سازید.

۳. پیشانی قطعه کار را بتراسید تا صاف شود.

۴. قطر قطعه کار را در طول مورد نیاز (در این نقشه بیشتر از ۳۵ میلی متر) به اندازه ۲۰ میلی متر برسانید.

۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده شیار تراشی به عرض ۵ میلی متر را در داخل نگهدارنده مخصوص بیندید.

۶. رنده شیار را به همراه نگهدارنده به رنده گیر بیندید و آنرا نسبت به محور کار عمود کنید. برای این کار می توانید از استوانه مرغک کمک بگیرید (شکل ۹.۸).

۷. تعداد دوران سه نظام را بر مبنای رنده شیار تعیین و تنظیم کنید (تفصیلاً نصف حالت رو تراشی) و اهرم کلاچ را فعال سازید. سرعت برش شیار تراشی نصف سرعت برش رو تراشی می باشد.

۸. رنده شیار را به کمک سوپرت طولی و عرضی به پیشانی قطعه کار نزدیک کنید.

۹. لبه جانبی سمت چپ رنده شیار را به کمک سوپرت فوقانی به سطح پیشانی کار مماس کنید (شکل ۹.۹).

۱۰. ورنیه سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی را روی صفر تنظیم کنید. انتخاب سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی، به دقت ابعادی قطعه کار بستگی دارد.

۱۱. با استفاده از سوپرت عرضی، رنده را به سمت عقب بکشید.

۱۲. به اندازه فاصله شیار تا لبه قطعه کار (۳۰ میلی متر) و پهنای رنده شیار (۵ میلی متر) رنده را در راستای طول جایه جا کنید تا رنده در موقعیت شیار قرار گیرد. این کار با سوپرت انتخابی صورت می گیرد. مقدار این جایه جایی برای شکل ۹.۷ به اندازه ۳۵ میلی متر است.

میلی متر  $= 35$  (پهنای رنده) +  $30$  (فاصله شیار تا لبه قطعه کار)

۱۳. پس از مماس کردن لبه اصلی رنده، به کمک سوپرت عرضی، ورنیه آن را روی صفر تنظیم کنید (شکل ۹.۱۰).

۱۴. حال به اندازه دو برابر عمق شیار به سوپرت عرضی بار داده و رنده را در داخل قطعه کار نفوذ دهید. این کار را با پیشروی تدریجی انجام دهید. در این قسمت حرکت تنظیم بار و پیشروی به طور همزمان اتفاق می افتد.

گفتنی است عمق شیار با نصف اختلاف دو قطر مشخص شده روی نقشه کار برابر است. رنده باید به اندازه ۸ میلی متر نفوذ کند.

$$\frac{120}{2} = \text{عمق شیار} = 4 \text{ میلی متر}$$

۱۵. بعد از رسیدن به عدد موردنظر رنده را با سوپرت عرضی از داخل شیار

بیرون بکشید.

۱۶. دستگاه را متوقف سازید و قطر ایجاد شده را کنترل کنید.

نکته


در صورت لزوم می‌توان با یک رنده‌شیار، شیارهای پهن‌تر از عرض آن را نیز تراشید.

#### ۹-۴ عملیات برش


اگر عملیات شیارتراشی تا مرکز قطعه کار ادامه یابد، قسمتی از قطعه کار جدا خواهد شد، به این عملیات، برش می‌گویند. عملیات برش از نظر چگونگی انجام، کاملاً شبیه به عملیات شیارتراشی است، اما ابزار این دو عملیات تفاوت کمی دارد. اگر برش کاری با رنده‌شیار انجام گیرد، در پایان کار و پیش از رسیدن رنده به مرکز قطعه کار، به علت نازک شدن قطعه در آن قسمت، شکست اتفاق می‌افتد و در نتیجه زائدهای در انتهای قطعه کار باقی می‌ماند (شکل ۹-۱۱). برای رفع این مشکل باید زاویه کوچکی در لبه اصلی رنده‌شیار ایجاد شود تا زائده باقی‌مانده از شکست، کاملاً کوچک شود. به شکل ۹-۱۲ توجه کنید. تفاوت رنده‌شیار و رنده‌برش در شکل نمایش داده شده است.



شکل ۹-۱۱




شکل ۹-۱۲



شکل ۹-۱۳

۱. اگر سمت چپ قطعه به عنوان قطعه نهایی مطرح باشد، انحراف لبه اصلی رنده به سمت چپ خواهد بود (شکل ۹-۱۳).



شکل ۹-۱۴

۲. اگر سمت راست قطعه به عنوان قطعه نهایی مطرح باشد، انحراف لبه اصلی رنده به سمت راست است (شکل ۹-۱۴).



## ۹-۵ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. رنده‌شیار و رنده‌برش را دقیقاً در مرکز بیندید. در صورت پایین بسته شدن رنده احتمال قلاب کردن و شکستن رنده زیاد خواهد بود.

۲. تعداد دوران سه‌نظام را در عملیات شیارتراسی و برش کم‌تر از حالت روتراشی انتخاب کنید.

۳. پیش روی رنده‌شیار و برش، به درون قطعه کار را با کم‌ترین سرعت ممکن و به تدریج انجام دهید.

۴. طول بیرون آمده رنده‌شیار از داخل نگه‌دارنده مخصوص را متناسب با عمق شیار در نظر بگیرید.

۵. طول بیرون آمده رنده‌برش از داخل نگه‌دارنده مخصوص را متناسب با قطر قطعه کار در نظر بگیرید.

۶. پس از کند شدن رنده‌شیار فقط سطح پیشانی آن را سنگ بزنید.

۷. برای سنگ‌زدن رنده‌شیار، نخست آن را در نگه‌دارنده مخصوص بیندید و سپس برای سنگ‌زدن آن اقدام کنید.

۸. پس از قرار دادن رنده‌شیار در داخل نگه‌دارنده مخصوص، پیچ‌های آن را به خوبی محکم کنید.

۹. رعایت تمامی نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم گفته شده است، در این قسمت نیز الزامی است.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. هدف از ایجاد شیار در قطعه کار چیست؟
۲. چرا نمی‌توان رنده‌شیار را به صورت مستقیم (بدون نگهدارنده مخصوص) به رنده‌گیر بست؟
۳. تفاوت عملیات شیارتراشی با عملیات روتراشی را بنویسید.
۴. عملیات برش را شرح دهید.
۵. چگونگی انجام عملیات شیارتراشی را شرح دهید.
۶. تفاوت رنده‌شیارتراشی با رنده‌برش چیست؟ توضیح دهید.
۷. تعداد دوران و پیشروی در عملیات شیارتراشی باید چگونه باشد؟
۸. چرا نمی‌توان برای برش قطعات از رنده‌شیار استفاده کرد؟
۹. انحراف لبه اصلی رنده‌برش به چه سمتی باید باشد؟
۱۰. منظور از قلاب‌کردن قطعه کار چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.


# دستور کار شماره ۱

## شیار تراشی و برش قطعه

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
روغن دان	دستگاه تراش
زیر رندهای با اندازه های مختلف	رنده شیار HSS با پهنای ۵ mm به همراه نگهدارنده مخصوص
عینک محافظ	کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی متر
	وسایل تنظیف

توجه: به دلیل این که مرکز قسمت مورد برش سوراخ است در این تمرین می توان به جای رنده برش از رنده شیار نیز استفاده کرد.




ابعاد: قطعه ایجاد شده دستور کار	رسم
شماره ۱ فصل هفتم	طرح
خطای مجاز طولی: 0.1mm	بازبین
مقیاس: 1:1	جنس: فولاد St 37

## مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به سه نظام بیندید که طول آن بیرون از سه نظام قرار بگیرد. همچنین سمتی از قطعه که دارای مخروط ناقص است بیرون باشد(شکل ۹-۱۵).

۵. رنده شیار را به طور مناسب در رنده گیر بیندید و آنرا نسبت به قطعه کار عمود کنید.

**!** قبل از استفاده از رنده شیار مطمئن شوید که پیچ های نگهدارنده آن کاملاً محکم است.



شکل ۹-۱۵




شکل ۹-۱۶

۶. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. با کمک سوپرت عرضی و اصلی رنده را در راستای ۱۵ mm از لبه قطعه کار قرار دهید(شکل ۹-۱۶).


۸. با کمک سوپرت عرضی رنده شیار را به تدریج داخل کار نفوذ دهید تا قطعه کار جدا شود(شکل ۹-۱۷).



شکل ۹-۱۷

**!** بعد از جدا شدن قطعه، قطعه کار را با دست برندارید، زیرا ممکن است قطعه کار داغ باشد.

۹. با سوپرت عرضی رنده شیار را به عقب برگردانید.
۱۰. با کمک سوپرت طولی رنده را در راستای ۱۵ mm از لبه ایجاد شده قرار دهید(شکل ۹-۱۸).



شکل ۹-۱۸

۱۱. با کمک سوپرت عرضی رنده را به تدریج در داخل قطعه کار نفوذ دهید و شیار تراشی را تا قطر  $25\text{mm}$  انجام دهید. سپس رنده را از داخل شیار بیرون بیاورید (شکل ۹-۱۹).

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۳. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۱۴. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.


۱۵. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۱۶. با استفاده فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۱۷. با استفاده از نخ پنبه کالیه قسمت های دستگاه را تمیز کنید.

۱۸. فک های سه نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۱۹. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۹-۱۹

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	اندازه طول قطعه جدا شده $15\text{mm}$
		۳	اندازه فاصله لبه قطعه تا لبه شیار $15\text{mm}$
		۱	پهنهای شیار $5\text{mm}$
		۳	قطر گلوبی داخل شیار $25\text{mm}$
		۲	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

تراشیدن قطعه پایانی برج میلاد

تجهیزات موردنیاز


نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده روتراشی	دستگاه تراش
زیررنده‌ای با اندازه‌های مختلف	رنده برش HSS با نگهدارنده مخصوص و پهنای ۵mm
آچار رینگی ۱۹	کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی‌متر
مته خزینه	مته مرغک
سنه‌نظام مته و آچار مخصوص	مته ۱۰ و ۲۰
عینک محافظ	کلاهک و گوه و چکش
وسایل تنظیف	روغن‌دان



جنس: برنج	ابعاد: قطر Ø50mm و به طول موردنیاز	رسم
	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طرح
	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین
مقیاس: 1:1		

## مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی‌های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.



شکل ۹-۲۰

۴. قطعه کار را طوری به سه‌نظام بیندید که ۴۵mm از طول آن بیرون از سه‌نظام باشد.

۵. رنده را به صورت مناسب به رنده‌گیر بیندید و رنده‌گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.

۶. تعداد دوران سه‌نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره ازین برود (شکل ۹-۲۰).

۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۹. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۱. روی قطعه کار را بتراشید و پله‌ای به قطر  $\varnothing 45$  و به طول ۳۵mm ایجاد کنید (شکل ۹-۲۱).

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۳. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوقانی را محاسبه کنید.

۱۴. به کمک آچار رینگی سوپرت فوقانی را به اندازه زاویه به دست آمده منحرف کنید.

۱۵. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۶. با کمک سوپرت فوقانی مخروط ناقص قطعه کار را بتراشید. تراشیدن مخروط را تا جایی ادامه دهید که قطر کوچک مخروط ۱۵mm شود (شکل ۹-۲۲).


۱۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۸. سوپرت فوقانی را به حالت اول برگردانید.

۱۹. مرغک را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید و سه‌نظام مته را با کلاهک مناسب در داخل دستگاه مرغک نصب کنید.


۲۰. مته مرغک را در سه‌نظام مته بیندید و آن را با آچار مخصوص محکم کنید.

۲۱. تعداد دوران سه‌نظام را روی دور ۱۰۰۰ تنظیم کنید.




شکل ۹-۲۲

۲۲. اهرم کلاچ را فعال کنید و پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید(شکل ۹-۲۳).
۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مته مرغک را باز کنید.
۲۴. مته ۱۰ را روی سه نظام مته بیندید.
۲۵. تعداد دوران را برای مته ۱۰ تعیین و تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۲۶. مته ۱۰ را به اندازه  $25\text{ mm}$  در داخل قطعه کار نفوذ دهید(شکل ۹-۲۴).
۲۷. مته را از داخل قطعه بیرون بکشید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۲۸. مته ۱۰ را از سه نظام خارج کنید و به جای آن مته خزینه را بیندید.
۲۹. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۳۰. لبه های سوراخ را با مته خزینه پلیسه گیری کنید.
۳۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید و دستگاه مرغک را به عقب ببرید.
۳۲. رنده شیارتراس را در رنده گیر بیندید، رنده گیر را طوری قرار دهید که رنده به سطح کار عمود باشد.



شکل ۹-۲۳




شکل ۹-۲۴

**!** می توان هم زمان دو یا سه یا چهار رنده را به رنده گیر بست. اما در هنگام کار احتیاط کنید که لبه تیز رنده های دیگر به دستتان آسیب نرساند.

**!** برای عمود کردن رنده شیار می توانید از استوانه مرغک نیز استفاده کنید.


۳۳. تعداد دوران سه نظام را تعیین کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۳۴. رنده برش را در امتداد  $23$  میلی متر از لبه قطعه کار قرار دهید(شکل ۹-۲۵).
۳۵. با کمک سوپرت عرضی رنده را به تدریج داخل قطعه کار نفوذ دهید، تا قطعه کار جدا شود(شکل ۹-۲۶).



شکل ۹-۲۵


**!** قطعه بریده شده را با احتیاط بردارید، ممکن است داغ باشد و به دستتان آسیب نرساند.

۳۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۳۷. قطعه اولیه را از سه نظام خارج کنید.




شکل ۹-۲۶

۳۸. قطعه بریده شده را به صورت برعکس در سه‌نظام بیندید. برای بستن قطعه کار بدون لنگی از مرغک و یا استوانه مرغک استفاده کرد (شکل ۹-۲۷).



شکل ۹-۲۷

۳۹. مته ۲۰ را روی دستگاه مرغک نصب کنید.  
۴۰. تعداد دوران سه‌نظام را برای مته ۲۰ تعیین و تنظیم کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید (شکل ۹-۲۸).



شکل ۹-۲۸

۴۱. مته را به اندازه ۱۱ میلی‌متر در مرکز قطعه کار نفوذ دهید.  
۴۲. مته را از داخل قطعه کار بیرون بکشید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.  
۴۳. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.  
۴۴. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.  
۴۵. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.  
۴۶. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.  
۴۷. با استفاده فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.  
۴۸. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.  
۴۹. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.  
۵۰. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲	اندازه طول قطعه کار ۲۳mm
		۲	اندازه لبه ۵mm
		۱	اندازه عمق سوراخ ۱۱mm=۲۰
		۲	قطر بزرگ ۴۵mm
		۲	قطر کوچک ۱۵mm
	۰/۵		قطر سوراخ ۲۰mm
	۰/۵		قطر سوراخ ۱۰mm
	۲		کیفیت سطح
	۴		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
	۴		انضباط کاری
	۲۰		جمع


# دستور کار شماره ۳

## مونتاژ برج میلاد

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
تخته	چکش لاستیکی
میز کار	واشر 12





		فولاد St37	M12	1	واشر	5
0/05	0 / 1	برنج	طول مورد نیاز $\times$ 50	1	قطعه شماره ۴	4
	0 / 1	آلومینیم	Ø25 $\times$ 145	1	قطعه شماره ۳	3
0/05	0 / 1	برنج	طول مورد نیاز $\times$ 60	1	قطعه شماره ۲	2
0/05	0 / 1	آلومینیم	Ø40 $\times$ 45	1	قطعه شماره ۱	1
خطای مجاز طولی	خطای مجاز قطری	جنس	ابعاد اولیه	تعداد	نام قطعه	ردیف
		نام نقشه: برج میلاد			رسم	
					طرح	
	مقیاس: 1:1				بازبین	

## مراحل انجام کار:

۱. بدنه برج را روی پایه آن مونتاژ کنید. اختلاف اندازه‌ها باید طوری باشد که دو قطعه به صورت پرسی مونتاژ شوند. برای این کار از ضربات چکش لاستیکی استفاده کنید تا قطعه کار آسیب نمایند(شکل ۹-۲۹).

 در هنگام کار با چکش مواظب دستان خود باشید تا به آن‌ها صدمه نزنید.

قطعات را روی تخته قرار دهید و سپس به آن‌ها ضربه بزنید.



شکل ۹-۲۹

۲. واشر ۱۲ را روی سر بدنه برج قرار دهید(شکل ۹-۳۰).

۳. قطعه واسطه بین بدنه و سربرج را روی بدنه برج مونتاژ کنید(شکل ۹-۳۱).

۴. سربرج را روی قطعه واسطه مونتاژ کنید(شکل ۹-۳۲).

۵. کلیه وسایل استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۹-۳۰

## پرسش‌های تمرین:

۱. چه عاملی باعث مونتاژ دو قطعه به صورت پرسی است؟

۲. در مونتاژ قطعات به صورت پرسی نیازی به قطعه واسطه نیست. آیا اتصال دیگری مشابه این را می‌شناسید. در مورد آن توضیح دهید.

۳. اگر قطر سوراخ‌ها، بزرگ‌تر از قطر میله‌ها باشد، آیا مونتاژ صورت می‌گیرد؟

چرا؟



شکل ۹-۳۲



شکل ۹-۳۱

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	مونتاژ بدنه به پایه
		۳	مونتاژ قطعه‌ی واسطه به بدنه
		۳	مونتاژ سربرج به قطعه واسطه
		۳	پاسخ به پرسش‌های تمرین
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## فصل دهم: حرکت پیش روی خودکار

### ◀ هدف‌های رفتاری

بعد از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود:

- وظیفه جعبه‌دنده پیش روی را شرح دهد.
- وظیفه میله هادی را توضیح دهد.
- وظیفه میله کشش را شرح دهد.
- مقدار پیش روی را تعریف کند.
- عوامل مؤثر در انتخاب پیش روی را شرح دهد.
- جعبه‌دنده پیش روی یک مقدار پیش روی معین تنظیم کند.
- برای انجام حرکت پیش روی در عملیات روتراشی، کف‌تراشی و شیار‌تراشی و برش، از پیش روی خودکار استفاده کند.
- در هنگام استفاده از حرکت خودکار، تمامی نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## کلیات

کیفیت سطح قطعه کار بعد از انجام عملیات های تراشکاری (مانند رو تراشی، پیشانی تراشی و غیره) به عوامل مختلفی از جمله سرعت و چگونگی انجام حرکت پیشروی بستگی دارد. انجام حرکت پیشروی باید به طور یکنواخت باشد، یعنی همواره با سرعت ثابت ابزار نسبت به قطعه کار جایه جا شود. همچنین سرعت پیشروی باید مشخص و متناسب با عمق نفوذ ابزار باشد. در انجام حرکت پیشروی به صورت دستی، یکنواختی پیشروی به مهارت شخص تراشکار بستگی دارد و سرعت پیشروی نیز نامشخص است. برای رسیدن به حرکت پیشروی یکنواخت با سرعت مشخص در دستگاه تراش جعبه دنده ای به نام جعبه دنده پیشروی تعییه شده است.



شکل ۱۰-۱

### ۱۰-۱ جعبه دنده پیشروی

این جعبه دنده زیر جعبه دنده اصلی قرار دارد (شکل ۱۰-۱). هدف از تعییه جعبه دنده پیشروی، تأمین حرکت خودکار برای سوپرت طولی و عرضی است. حرکت دورانی از جعبه دنده اصلی وارد این جعبه دنده می شود و از طریق میله هادی یا میله کشش (بار) به قوطی حرکت انتقال می یابد. جعبه دنده پیشروی می تواند توسط چرخ دنده هایی که درون آن، و اهرم هایی که روی بدنه آن قرار گرفته است، سرعت های مختلف و معینی را برای حرکت خودکار سوپرت طولی و عرضی ایجاد کند.

### ۱۰-۲ کاربردهای جعبه دنده پیشروی

جعبه دنده پیشروی برای دو منظور استفاده می شود:



شکل ۱۰-۲a

#### ۱۰-۲-۱ تأمین حرکت خودکار برای انجام حرکت پیشروی

در این حالت انتقال حرکت از جعبه دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله کشش صورت می گیرد. میله کشش، میله بلندی با سطح مقطع شش ضلعی است که در قسمت جلوی دستگاه قابل رویت است (شکل ۱۰-۲a). وقتی جعبه دنده پیشروی در این حالت تنظیم شده باشد، سوپرت طولی یا سوپرت عرضی می تواند، به طور خودکار حرکت کند. این حالت در عملیات پیشانی تراشی، رو تراشی، برش و آجزنی قابل استفاده است.

## ۱۰-۲-۲ تأمین حرکت خودکار بر حسب گام مورد نیاز برای پیچ تراشی

در این حالت انتقال حرکت جعبه‌دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله‌هادی صورت می‌گیرد. میله هادی در واقع پیچ بلندی است که در قسمت جلوی دستگاه قابل مشاهده است (شکل ۱۰-۲b). هنگامی که جعبه‌دنده پیشروی در این حالت تنظیم می‌شود فقط سوپرت طولی می‌تواند حرکت خودکار داشته باشد. این حالت فقط در عملیات پیچ تراشی به کار می‌رود که در فصل یازدهم شرح داده خواهد شد.



شکل ۱۰-۲b


میله هادی

## ۱۰-۳ مقدار پیشروی

میزان تغییر مکان ابزار در حرکت پیشروی به ازاء یک دور گردش سه‌نظام، مقدار پیشروی نامیده می‌شود. پیشروی با حرف  $f$  نمایش داده شده و بر حسب میلی‌متر بر دور محاسبه می‌شود.

## ۱۰-۴ انتخاب مقدار پیشروی

همان‌طور که می‌دانید برای تراشیدن یک قطعه با جنس و ابزار مشخص لازم است که سرعت برش مناسبی انتخاب، و تعداد دوران بر اساس آن معین شود. یکی از عوامل مؤثر در سرعت برش، سطح مقطع براده است. سطح مقطع براده با توجه به مقدار سرعت برش، جنس قطعه کار و عوامل دیگر قابل محاسبه است، اما از طرفی مقدار سطح مقطع براده با عمق نفوذ ابزار و مقدار پیشروی ارتباط مستقیمی دارد. همان‌گونه که در شکل ۱۰-۳ نمایش داده شده است، سطح مقطع براده، با حاصل ضرب عمق بار و مقدار پیشروی برابر است. پس با توجه به شرایط سطح مقطع براده، مقدار پیشروی بررسی می‌شود.



شکل ۱۰-۳

## ۱۰-۴-۱ اگر سطح مقطع براده ثابت بماند

در شرایطی که لازم باشد سطح مقطع براده ثابت بماند سرعت برش نیز تغییری نمی‌یابد. در این حالت به ازاء افزایش عمق بار، باید مقدار پیشروی را کم کرده و به ازاء کاهش عمق بار، مقدار پیشروی را افزایش داد تا همواره حاصل ضرب آن‌ها ثابت بماند.

## ۱۰-۴-۲ اگر سطح مقطع براده ثابت نماند

در شرایطی که لازم است سطح مقطع براده تغییر کند، سرعت برش نیز تغییر می‌یابد که این تغییر در تعداد دوران سه‌نظام اعمال می‌شود.

◀ اگر مقدار عمق بار و پیشروی، هر دو افزایش یابد، مقدار سطح مقطع براده زیاد می‌شود. درنتیجه باید سرعت برش کمتری در نظر گرفته شود. به‌همین دلیل در چنین شرایطی باید تعداد دوران سه‌نظام را کاهش داد. این حالت عموماً در خشن‌تراشی استفاده می‌شود.

◀ اگر مقدار عمق بار و مقدار پیشروی، هر دو کاهش یابد، درنتیجه سطح مقطع براده کوچک می‌شود و می‌توان سرعت برشی بیشتری را انتخاب کرد. به همین دلیل در این حالت تعداد دوران سه‌نظام را افزایش می‌دهند. این حالت بیشتر در پرداخت‌کاری استفاده می‌شود.

علاوه بر سطح مقطع براده، شعاع نوک ابزار نیز در انتخاب پیشروی مؤثر است. هر اندازه که شعاع ابزار بزرگ‌تر باشد، می‌توان پیشروی را بیشتر انتخاب کرد و هر چقدر ابزار نوک تیزتر باشد، باید مقدار پیشروی را کمتر برگزید. برای انتخاب مقدار پیشروی با توجه به جنس ابزار و جنس قطعه کار و چگونگی انجام عملیات تراشکاری (خشن‌کاری یا پرداخت‌کاری) می‌توانید از مقادیر پیشنهادی در جداول فصل پنجم نیز استفاده کنید.

## ۱۰-۵ چگونگی تنظیم جعبه‌دنده پیشروی

مقادیر قابل تنظیم پیشروی و چگونگی تنظیم اهرم‌های جعبه‌دنده پیشروی در جدول زیر مشخص شده است.





شکل ۱۰-۴

این جدول قسمت‌های گوناگونی دارد که هر یک برای اهداف خاصی به کار می‌روند. بخشی از این جدول که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است، تنظیمات جعبه‌دنده پیشروی برای حرکت خودکار را نمایش می‌دهد.

۱. قسمت اول مشخص شده در جدول به اهرمی مربوط است که روی جعبه‌دنده پیشروی قرار دارد. این اهرم فقط دو وضعیت دارد که یکی با حرف M و دیگری با حرف W مشخص شده است. برای مقادیر پیشروی ۰/۰۵ و ۰/۰۷ میلی‌متر در دور، این اهرم باید در حالت W باشد و در باقی مقادیر در حالت M قرار می‌گیرد (شکل ۱۰-۴).

۲. در قسمت دوم مشخص شده در جدول، واحد مقدار پیشروی نوشته شده است و همان‌طور که دیده می‌شود این واحد برحسب mm در هر دور مشخص شده است.

۳. مفهوم قسمت سوم این است که مقدار پیشروی در راستای عرضی نصف مقدار تنظیم شده خواهد بود.

۴. قسمت چهارم، موقعیت قرار گرفتن اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را مشخص کرده است. در حالتی که قصد تنظیم مقادیر پیشروی بالای ۰/۵ را دارید، باید جعبه‌دنده اصلی را در دورهای پایین‌تر قرار دهید (شکل ۱۰-۵)، زیرا زمانی که مقدار پیشروی زیاد باشد و تعداد دوران سه‌نظام هم بالا باشد، ابزار با سرعت فیزیکی بیشتری به سمت سه‌نظام حرکت می‌کند که در این حالت عدم کنترل دستگاه می‌تواند حادثه‌ساز باشد.


۵. قسمت پنجم، به اهرمی مربوط است که روی دیواره جعبه‌دنده اصلی قرار دارد (شکل ۱۰-۶).

این اهرم دو وضعیت دارد. اگر این اهرم در حالت ۱:۱ باشد، مقدار پیشروی کم خواهد بود، اما اگر این اهرم در حالت ۸:۱ باشد مقدار پیشروی ۸ برابر خواهد شد. (به جز دو مورد پیشروی ۰/۰۵ و ۰/۰۷).

۶. قسمت ششم، به اهرم سمت چپ جعبه‌دنده پیشروی مربوط است. این اهرم دارای سه وضعیت است که با حروف A و B و C نمایش داده می‌شود (شکل ۱۰-۷).



شکل ۱۰-۵



شکل ۱۰-۶



شکل ۱۰-۷

۷. قسمت هفتم، به اهرم وسط جعبه‌دنده پیشروی مربوط است. این اهرم دارای شش وضعیت است که با اعداد ۱ تا ۶ مشخص می‌شوند (شکل ۱۰-۸).

۸. قسمت هشتم جدول مقادیر قابل تنظیم جعبه‌دنده پیشروی را نشان می‌دهد. کمترین مقدار پیشروی  $0.05$  میلی‌متر در دور و بیشترین مقدار پیشروی  $0.4$  میلی‌متر در دور است. برای مثال برای تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی مقدار  $0.12$  میلی‌متر بر دور، اهرم‌ها باید در وضعیت شکل ۱۰-۹ قرار گیرند.



شکل ۱۰-۸



شکل ۱۰-۹

توجه: در هنگام استفاده از ابزارهای راست‌تراش، اهرم نشان داده شده در شکل ۱۰-۹ باید در حالت راست‌تراش باشد. در تمرینات و توضیحات این کتاب اهرم نشان داده شده در شکل ۱۰-۱۰ همواره باید در همین وضعیت باشد.



شکل ۱۰-۱۰

## ۱۰-۱۰ انجام حرکت پیشروی خودکار

انجام حرکت پیشروی خودکار در عملیات‌هایی که حرکت پیشروی آن‌ها موازی طول یا قطر قطعه‌کار انجام می‌گیرد، امکان‌پذیر است. نحوه انجام این حرکت به ترتیب زیر است:

۱. بعد از انجام حرکت تنظیم بار به صورت دستی، مقدار پیشروی را تعیین کنید.



شکل ۱۰-۱۱

۲. در حالی که اهرم کلاچ خلاص است، اهرم‌های جعبه‌دنده پیشروی را در حالت موردنیاز قرار دهید.

۳. برای این که حرکت دورانی از طریق میله کشش به قوطی حرکت انتقال یابد، اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید. (شکل ۱۰-۱۱)

۴. اهرم کلاچ را در گیر کنید تا سه‌نظام شروع به گردش کند. در این حالت میله کشش باید بچرخد، در غیر این صورت اهرم‌ها را دوباره کنترل کنید.


۵. اکنون می‌توانید با استفاده از اهرم صلیبی که روی قوطی حرکت قرار دارد، ابزار را به صورت خودکار در راستای طول یا عرض جابه‌جا کنید (شکل ۱۰-۱۲a).

الف) اگر اهرم صلیبی در سمت چپ قرار بگیرد، سوپرت طولی حرکت می‌کند و ابزار به سمت سه‌نظام می‌رود (شکل ۱۰-۱۲b).

ب) اگر اهرم صلیبی در سمت راست قرار بگیرد، سوپرت طولی حرکت می‌کند و ابزار به سمت مرغک می‌رود (شکل ۱۰-۱۲c).

ج) اگر اهرم صلیبی در سمت بالا قرار بگیرد، سوپرت عرضی حرکت می‌کند و ابزار به سمت مرکز قطعه کار می‌رود (شکل ۱۰-۱۲d).

د) اگر اهرم صلیبی در سمت پایین قرار بگیرد، سوپرت به شکل عرضی حرکت می‌کند و ابزار از مرکز قطعه کار دور می‌شود (شکل ۱۰-۱۲e).



شکل ۱۰-۱۲



۶. پس از انجام حرکت پیشروی، اهرم صلیبی را در وسط قرار دهید.
۷. برای انجام سریع‌تر کار، با استفاده از حرکت دستی، ابزار را به ابتدای قطعه کار بازگردانید.



شکل ۱۰-۱۳

بعضی از دستگاه‌های تراش تبریز، به سیستم حرکت سریع (حرکت خرگوشی) مجهز هستند که می‌توانند در حرکت برگشت از آن استفاده کنند. برای استفاده از حرکت سریع، اهرم صلیبی نیز باید در جهت مورد نظر در گیر باشد(شکل ۱۰-۱۳).



## ۱۰-۷ نکات ایمنی و حفاظتی

- در هنگام جابه‌جایی اهرم‌ها حتماً دستگاه را خاموش کنید.
- در هنگام استفاده از حرکت خودکار به هیچ عنوان دستگاه را ترک نکنید.
- همیشه قبل از خلاص کردن اهرم کلاچ، ابتدا اهرم صلیبی را از درگیری خارج کنید.
- از حرکت خودکار برای تنظیم عمق بار استفاده نکنید.
- برای استفاده از مقادیر پیشروی که بیشتر از  $5/0$  میلی‌متر در هر دور هستند، بهتر است که اهرم روی جعبه‌دنده اصلی را در سمت چپ قرار دهید. یعنی از تعداد دوران‌های کمتر از  $180$  دور در دقیقه استفاده نمایید.
- رعایت کلیه نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز الزامی است.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. جعبه‌دنده پیشروی به چه منظور در دستگاه تراش تعییه شده است؟ وظایف آنرا شرح دهید.
۲. مقدار پیشروی را تعریف کنید.
۳. اگر در یک مقدار پیشروی مشخص تعداد دوران سه‌نظام را تغییر دهید، آیا سرعت حرکت ابزار نسبت به قطعه‌کار تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.
۴. در هنگام خشن‌تراشی و پرداخت‌کاری، مقدار پیشروی و تعداد دوران چگونه است؟
۵. سطح مقطع براده چه ارتباطی با عمق نفوذ ابزار و مقدار پیشروی دارد؟

# دستور کار شماره ۱

## تنظیم مقدار پیشروی روی جعبه‌دنده پیشروی

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
نخ پنبه	دستگاه تراش
	روغن‌دان

### مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع بودن برق دستگاه و خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی‌های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. جعبه‌دنده پیشروی را روی عدد ۰/۰۵ تنظیم کنید.
۵. تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی را روی دور ۱۲۵ تنظیم کنید.  
!  
در هنگام جایه‌جایی اهرم‌ها اهرم کلاچ باید خلاص باشد.
۶. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید. در این حالت باید میله کشش بچرخد.
۷. قوطی حرکت را در جهت طولی به چپ و راست حرکت دهید. حرکت به صورت خودکار انجام می‌شود.
۸. سوپرت عرضی را در دو جهت جلو و عقب حرکت دهید. حرکت به صورت خودکار انجام می‌شود.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی را روی دور ۲۵۰ قرار دهید.
۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید و سرعت دوران میله کشش را مشاهده کنید.

۱۱. موارد ۷ و ۸ را مجدداً تکرار کنید.
۱۲. موارد ۵ تا ۱۱ را برای پیشروهای ۰.۰۸ و ۰.۱۴ نیز تکرار کنید.
۱۳. در پایان دستگاه را خاموش کنید.
۱۴. قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید.
۱۵. با استفاده از نخپنبه دستگاه را نظافت کنید.

#### ◀ پرسش‌های تمرین:

- مفهوم یکای مقدار پیشروی را توضیح دهید.
- در یک پیشروی ثابت، تغییر تعداد دوران جعبه‌دنده اصلی چه تأثیری در سرعت فیزیکی ابزار دارد؟
- آیا امکان دارد در دو دور مختلف جعبه‌دنده اصلی و با دو مقدار متفاوت پیشروی، سرعت فیزیکی ابزار برابر باشد؟ توضیح دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
برای کنترل این مورد میله کشش باید بچرخد.		۲	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی یک مقدار مشخص
		۲	حرکت دادن قوطی حرکت به‌طور خودکار
		۲	حرکت دادن سوپرت عرضی به‌طور خودکار
		۶	پاسخ به پرسش‌های تمرین
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

روتراسی قطعه دمبل با حرکت پیشروی خودکار


### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده روتراسی	دستگاه تراش
کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلی متر و با طول خط کش ۳۰۰ میلی متر	سنه نظام متنه همراه با آچار مخصوص
عینک محافظ	روغن دان
زیر رندهای در اندازه های مناسب	متنه مرغک
آچار رینگی ۱۹	کلاهک
	وسایل نظافت




نام قطعه	ابعاد: قطر $\varnothing 35 \times 290$	رسم
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طرح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار




شکل ۱۰-۱۴

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که  $20\text{ mm}$  از طول آن بیرون از سه نظام باشد (شکل ۱۰-۱۴).
۵. رنده را در رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. مقدار پیشروی را روی جعبه دنده پیشروی تنظیم کنید.
۷. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.
۸. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر اره از بین برود. حرکت پیشروی را به صورت خودکار انجام دهید.
۹. اهرم صلیبی را از درگیری خارج کنید، اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۰. مرغک را از دستگاه مرغک خارج کنید و سه نظام متہ را با کلاهک مناسب به جای آن نصب کنید.
۱۱. متہ مرغک را در داخل سه نظام متہ بیندید.
۱۲. تعداد دوران سه نظام را روی دور  $1000$  قرار دهید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۳. پیشانی قطعه کار را متہ مرغک بزنید.
۱۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را به عقب برگردانید.
۱۵. سه نظام متہ را از دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای آن نصب کنید.
۱۶. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را خارج کنید.
۱۷. قطعه کار را بین مرغک و سه نظام بیندید به طوریکه  $20\text{ mm}$  از طول قطعه کار داخل سه نظام بماند (شکل ۱۰-۱۵).




شکل ۱۰-۱۵

۱۸. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۹. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۲۰. سطح روی قطعه را بتراشید تا قطر آن به  $30\text{ mm}$  برسد. روتراشی را تا  
فاصله  $20\text{ mm}$  از سه نظام انجام دهید. حرکت پیشروی را به صورت خودکار  
انجام دهید(شکل ۱۰-۱۶).



شکل ۱۰-۱۶

۲۱. با استفاده از روتراشی پله‌ای به قطر  $20\text{ mm}$  و طول  $60\text{ mm}$  در ابتدای قطعه  
ایجاد کنید(شکل ۱۰-۱۷).



شکل ۱۰-۱۷

۲۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۲۳. با کمک آچار رینگی، سوپرت فوقانی را به اندازه  $45^\circ$  انحراف دهید  
(شکل ۱۰-۱۸).



شکل ۱۰-۱۸

۲۴. اهرم کلاچ را فعال کنید و پخ ابتدای قطعه کار را بتراشید (شکل ۱۰-۱۹).



شکل ۱۰-۱۹

۲۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۶. سوپرت فوچانی را به حالت اول بازگردانید.

۲۷. مرغک را عقب ببرید و بعد از بازکردن سه نظام قطعه را خارج کنید. حال طول کل قطعه را اندازه گیری کنید و اختلاف آن تا ۲۸۰ mm را مشخص کنید.

۲۸. قسمت تراشیده شده قطعه کار را داخل سه نظام قرار دهید تا طول ۸۰ mm آن از سه نظام بیرون باشد.

۲۹. رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه بدھید.

۳۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۳۱. پیشانی قطعه کار را بتراشید و طول آن را به ۲۸۰ mm برسانید.

۳۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید. رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۳. رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۳۴. مرغک را از دستگاه مرغک خارج کنید و سه نظام مته را با کلاهک مناسب به جای آن نصب کنید.

۳۵. مته مرغک را در داخل سه نظام مته بیندید.

۳۶. تعداد دوران سه نظام را روی دور ۱۰۰۰ قرار دهید و اهرم کلاچ را فعال کنید.


۳۷. پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید.

۳۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را به عقب برگردانید.

۳۹. سه نظام مته را از دستگاه مرغک خارج کنید و مرغک را در جای آن نصب کنید.


۴۰. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.

۴۱. با استفاده از روتراشی پله‌ای به قطر ۲۰ mm و طول ۶۰ mm ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۰).



شکل ۱۰-۲۰

- .۴۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید. رنده را از قطعه کار دور کنید.
- .۴۳. با کمک آچار رینگی، سوپریت فوقانی را به اندازه  $45^{\circ}$  انحراف دهید.
- .۴۴. اهرم کلاچ را فعال کنید و پخ ابتدای قطعه کار را بتراشید(شکل ۱۰-۲۱).
- .۴۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
- .۴۶. سوپریت فوقانی را به حالت اول باز گردانید.
- .۴۷. در صورت پلیسیه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسیه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.
- .۴۸. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.
- .۴۹. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.
- .۵۰. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
- .۵۱. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
- .۵۲. فک‌های سه‌نظام را ببندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.
- .۵۳. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۱۰-۲۱

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲		اندازه طول کل قطعه کار $280\text{ mm}$
	۲		اندازه طول پله سمت راست $60\text{ mm}$
	۲		اندازه طول پله سمت چپ $60\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر قطعه کار $30\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر پله سمت راست $20\text{ mm}$
	۲		اندازه قطر پله سمت چپ $20\text{ mm}$
	۱		اندازه پخ سمت راست $2 \times 45^{\circ}$
	۱		اندازه پخ سمت چپ $2 \times 45^{\circ}$
	۲		کیفیت سطح
	۲		رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
	۲		انضباط کاری
	۲۰		جمع

# دستورکار شماره ۳

## تراشیدن مخروطهای دمبل

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
آچار رینگی ۱۹	دستگاه تراش
زیررنده ای با اندازه های مختلف	رنده روتراشی HSS
عینک محافظ	کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلی متر
وسایل تنظیف	روغن دان



نام قطعه: دمبل	بعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۲ فصل دهم	رسام
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طراح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش مطمئن شوید.
۲. از قطع برق دستگاه و خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را بین مرغک و سه نظام طوری ببندید که یکی از پله ها کاملاً در داخل سه نظام قرار گیرد (شکل ۱۰-۲۲).
۵. رنده را به طور مناسب در رنده گیر ببندید. رنده گیر را نسبت به قطعه کار زاویه دهید و همانند (شکل ۱۰-۲۲) نوک رنده را در راستای انتهای پله بیرونی قرار دهید. برای این کار از سوپرت عرضی و طولی استفاده و لقی سوپرت اصلی را به سمت سه نظام بگیرید و در این نقطه ورنیه سوپرت طولی را صفر کنید.
۶. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید. بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. سوپرت طولی را به اندازه ۱۲mm به سمت سه نظام حرکت دهید و با سوپرت عرضی نوک رنده را به سطح کار مماس کنید و روی سطح قطعه کار خطی ایجاد کنید. سپس رنده را توسط سوپرت عرضی عقب بکشید (شکل ۱۰-۲۴).
۸. سوپرت طولی را به اندازه ۱۵mm به سمت سه نظام حرکت دهید. مجدداً خطی روی قطعه کار ایجاد کنید و رنده را به عقب بکشید.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۰. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را خارج کنید.
۱۱. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام ببندید (همانند مرحله چهارم).
- !
۱۲. همانند مراحل ۹ تا ۵ عمل کنید و دو خط در روی قطعه ایجاد کنید.
۱۳. رنده را از قطعه کار دور کنید و با استفاده از آچار رینگی سوپرت فوکانی را به اندازه  $15^{\circ}$  انحراف دهید.
۱۴. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۵. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط  $15^{\circ}$  را بین دو خط ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۵).



شکل ۱۰-۲۲



شکل ۱۰-۲۳



شکل ۱۰-۲۴



شکل ۱۰-۲۵

۱۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۷. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۱۸. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام بیندید.

**!** قطعه کار حتماً بین مرغک و سه نظام بسته شود.

۱۹. همانند مراحل ۱۴ تا ۱۶ مخروط  $15^{\circ}$  سمت دیگر رانیز بتراسید (شکل ۱۰-۲۶).

۲۰. با استفاده از آچار رینگی جهت انحراف سوپرت فوکانی را تغییر دهید و زاویه آن را روی  $4^{\circ}$  تنظیم کنید.



شکل ۱۰-۲۶

۲۱. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۲۲. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط  $4^{\circ}$  سمت اول را ایجاد کنید (شکل ۱۰-۲۷).

۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۴. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۲۵. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر آن را در داخل سه نظام بیندید.

**!** قطعه کار حتماً باید بین مرغک و سه نظام بسته شود.

۲۶. همانند مراحل ۲۱ تا ۲۳ مخروط  $4^{\circ}$  سمت دیگر را بتراسید (شکل ۱۰-۲۸).

۲۷. به کمک آچار رینگی سوپرت فوکانی را به حالت اول بازگردانید.

۲۸. دستگاه را خاموش کنید.

۲۹. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.



شکل ۱۰-۲۷



شکل ۱۰-۲۸

- .۳۰. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.
- .۳۱. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
- .۳۲. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.
- .۳۳. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را بیندید.
- .۳۴. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۲	اندازه فاصله طولی از لبه‌ها ۱۲mm
		۲	اندازه طول مخروط $15mm=15^\circ$
		۲	اندازه زاویه مخروط $15^\circ$
		۲	اندازه طول مخروط $53mm=40^\circ$
		۲	اندازه زاویه مخروط $40^\circ$
		۲	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## فصل یازدهم: پیچ تراشی

◀ هدف‌های رفتاری:

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- پیچ و مهره را تعریف کند.
- انواع شکل دندانه پیچ را نام ببرد.
- تفاوت پیچ راستگرد و چپگرد را بیان کند.
- مشخصات پیچ و مهره را نام ببرد.
- ویژگی‌های پیچ دنده‌مثلثی میلی‌متری را شرح دهد.
- ویژگی‌های پیچ دنده‌مثلثی ویت‌ورث را شرح دهد.
- یک رنده پیچ تراشی برای پیچ دنده‌مثلثی با زوایای مناسب انتخاب کند.
- وظیفه هر یک از زوایای ایجاد شده روی رنده را شرح دهد.
- گام مشخص را روی جعبه‌دنده پیشروی تنظیم کند.
- پیچ دنده‌مثلثی با گام‌ها و قطرهای مختلف را تراشکاری کند.
- در هنگام پیچ تراشی نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.




## کلیات

آیا تا به حال به پله‌های مارپیچی یک ساختمان یا پل عابر توجه داشته‌اید؟ آیا تاکنون از پله مناره مسجد بالا رفته‌اید؟ آیا به میله مارپیچی درون چرخ گوشت دقیق کرده‌اید؟ تمامی این مسیرها، مسیر پیچ هستند (شکل ۱۱-۱).




### ۱۱-۱ پیچ و مهره

◀ پیچ: چنان‌چه مثلث قائم‌الزاویه‌ای حول یک استوانه چرخانده شود، مسیر پیچ ایجاد می‌شود. حال اگر روی این مسیر شیاری ایجاد گردد، قطعه حاصل پیچ نامیده می‌شود. (شکل ۱۱-۲)



شکل ۱۱-۲

شکل ۱۱-۱



شکل ۱۱-۳

◀ مهره: چنان‌چه شیار مارپیچ در داخل استوانه ایجاد شود، قطعه به‌دست آمده مهره نامیده می‌شود. پیچ و مهره معمولاً همراه یکدیگر استفاده می‌شوند. (شکل ۱۱-۳)



شکل ۱۱-۴

### ۱۱-۱-۱ کاربرد پیچ و مهره

پیچ و مهره‌ها جزو قطعات استاندارد هستند و موارد استفاده متفاوتی دارند. در بیشتر موارد از پیچ و مهره به عنوان قطعات اتصال‌دهنده استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۴).




شکل ۱۱-۵

◀ همچنین از پیچ و مهره برای انتقال حرکت و تبدیل حرکت دورانی به خطی نیز استفاده می‌شود. مانند گیره‌ها، سوپرت عرضی، فوکانی و یا میله هادی (شکل ۱۱-۵).

## ۱۱-۱-۲ انواع پیچ از نظر شکل دندانه:

شکل شیار ایجاد شده بر روی پیچ برحسب کاربرد آن متفاوت است. پیچ‌ها از نظر شکل دندانه به پنج دسته تقسیم می‌شوند (شکل ۱۱-۶). گفتنی است پیچ‌های دنده‌گرد، دنده اره‌ای و دنده ذوزنقه‌ای برای انتقال حرکت استفاده می‌شوند و پیچ‌های دنده‌مثلثی برای اتصالات به کار می‌روند. پیچ‌های دنده مربعی نیز امروزه به ندرت کاربرد دارند.




شکل ۱۱-۶

## ۱۱-۱-۳ انواع پیچ و مهره‌ها از نظر بسته شدن

پیچ و مهره‌ها به لحاظ بسته شدن روی هم به دو دسته تقسیم می‌شوند.

- ◀ **پیچ و مهره‌های راست‌گرد:** اگر پیچ و مهره در هنگام بسته شدن در جهت عقربه‌های ساعت بچرخند، پیچ و مهره راست‌گرد است. (شکل ۱۱-۷)
- ◀ **پیچ و مهره‌های چپ‌گرد:** اگر پیچ و مهره در هنگام بسته شدن در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخند، پیچ و مهره چپ‌گرد است. (شکل ۱۱-۷)



شکل ۱۱-۷

## ۱۱-۱ مشخصات پیچ و مهره

مشخصات عمومی پیچ و مهره در شکل ۱۱-۸ نمایش داده شده است.  
توجه: ۱) گام عبارت است از فاصله یک نقطه از یک دندانه تا نقطه مشابه روی دندانه بعدی. همچنین می‌توان گفت فاصله پیموده شده توسط پیچ یا مهره به ازای یک دور گردش کامل آن دو در داخل هم را گام می‌نامند.  
۲) برای بسته شدن یک پیچ و مهره به یکدیگر لازم است که قطر بزرگ و گام پیچ و مهره با هم برابر باشد.

## ۱۱-۲ پیچ‌های دندنه‌مثلثی

پیچ‌های دندنه‌مثلثی از نظر زاویه رأس و یکای اندازه‌گذاری انواع مختلفی دارند که در این بخش دو مورد از مهم‌ترین انواع آن‌ها شرح داده می‌شود.

### ۱۱-۲-۱ پیچ‌های دندنه‌مثلثی میلی‌متری

تمامی اندازه‌های این نوع پیچ بر حسب میلی‌متر بیان می‌شود. زاویه رأس دندانه پیچ  $60^\circ$  درجه است. سر دندانه در این پیچ‌ها تخت و ته دندانه گرد است. برای نمایش این پیچ‌ها از علامت اختصاری  $M$  استفاده می‌شود و همراه این علامت اندازه قطر بزرگ پیچ را می‌نویسند. به عنوان مثال پیچ  $M20$  یعنی پیچ میلی‌متری با قطر بزرگ  $20$  میلی‌متر. گفتنی است مقدار ارتفاع دندانه بر اساس گام پیچ مطابق روابط زیر است که  $h$  ارتفاع دندانه و  $p$  گام پیچ است.


$$h = 0.613 \times P$$

الف) مطابق استاندارد ISO


$$h = 0.6495 \times P$$

ب) مطابق استاندارد DIN

همچنین در جدول ۱۱-۱ مشخصات پیچ و مهره بر اساس استاندارد ISO نمایش داده شده است.



- الف، پیچ:  $d$  قطر بزرگ
- دiameter  $d_1$  قطر کوچک
- diameter  $d_2$  قطر متوسط
- ارتفاع دندانه  $h$
- گام  $p$




- ب، مهره:  $D$  قطر بزرگ
- $D_1$  قطر کوچک
- $D_2$  قطر متوسط
- ارتفاع دندانه  $H_1$
- گام  $P$

شکل ۱۱-۸

## جدول ۱۱-۱

طبق DIN13-19(1999-11)

رزوه ISO متریک برای کاربرد عمومی پروفیل نامی



قطر نامی رزوه  $d=D$   
گام  $P$   
عمق رزوه خارجی  $h_3=0,6134 \cdot P$   
عمق رزوه داخلی  $H_1=0,5413 \cdot P$   
شعاع پای رزوه پیچ  $R=0,1443 \cdot P$   
قطر جناح  $d_2=D_2=d-0,6495 \cdot P$   
قطر داخلی پیچ  $d_3=d-1,2269 \cdot P$   
قطر داخلی مهره  $D_1=d-1,0825 \cdot P$   
قطر متنه  $=d-P$   
زاویه جناح رزوه  $60^\circ$   
سطح مقطع تنش  $S=\frac{3,14}{4}\left(\frac{d_2+d_3}{4}\right)^2$

طبق DIN13-1(1999-11)

اندازه نامی رزوه معمولی سری ۱ (اندازه ها به mm)

مشخصه رزوه $d_2=D_2$	گام $P$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی رزوه خارجی $d_3$	قطر داخلی رزوه داخلی $D_1$	عمق رزوه $h_3$	عمق رزوه داخلی $H_1$	شعاع پای دندانه پیچ $R$	سطح مقطع تنش $S$ mm <sup>2</sup>	قطر متنه داخلی مهره $\ast$	اندازه آچارخور $\ast$
M1	0,25	0,48	0,69	0,73	0,15	0,14	0,04	0,46	0,75	-
M1,2	0,25	1,04	0,89	0,93	0,15	0,14	0,04	0,73	0,95	-
M1,6	0,35	1,38	1,17	1,22	0,22	0,19	0,05	1,27	1,25	3,2
M2	0,4	1,47	1,51	1,57	0,25	0,22	0,06	2,07	1,6	4
M2,5	0,45	2,21	1,95	2,01	0,28	0,24	0,07	3,39	2,05	5
M3	0,5	2,68	2,39	2,46	0,31	0,27	0,07	5,03	2,5	5,5
M4	0,7	3,55	3,14	3,24	0,43	0,38	0,10	8,78	3,3	7
M5	0,8	4,48	4,02	4,13	0,49	0,43	0,12	14,2	4,2	8
M6	1	5,35	4,77	4,92	0,61	0,54	0,14	20,1	5,0	10
M8	1,25	7,19	6,47	6,65	0,77	0,68	0,18	36,6	6,8	13
M10	1,5	9,03	8,16	8,38	0,92	0,81	0,22	58,0	8,5	16
M12	1,75	10,68	9,85	10,11	1,07	0,95	0,25	84,3	10,2	18
M16	2	14,70	13,55	13,84	1,23	1,08	0,29	157	14	24
M20	2,5	18,38	16,93	17,29	1,53	1,35	0,36	245	17,5	30
M24	3	22,05	20,32	20,75	1,84	1,62	0,43	353	21	36
M30	3,5	27,73	25,71	26,21	2,15	1,89	0,51	561	26,5	46
M36	4	33,40	31,09	31,67	2,45	2,17	0,58	817	32	55
M42	4,5	39,08	36,48	37,13	2,76	2,44	0,65	1121	37,5	65
M48	5	44,75	41,87	42,59	3,07	2,71	0,72	1473	43	75
M56	5,5	52,43	49,25	50,05	3,37	2,98	0,79	2030	50,5	85
M64	6	60,10	56,64	57,51	3,68	3,25	0,87	2676	58	95

طبق DIN13-2...10(1999-11)

اندازه نامی رزوه دندانه ریز (اندازه ها به mm)

مشخصه رزوه $d_{xp}$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی پیچ $d_3$	مشخصه رزوه $d_{xp}$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی پیچ $d_3$	مشخصه رزوه $d_{xp}$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی پیچ $d_3$	مشخصه رزوه $d_{xp}$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی پیچ $d_3$
M2x0,25	1,84	1,69	1,73	M10x0,25	9,84	9,69	9,73	M24x2	22,70	21,55	21,84
M3x0,25	2,84	2,69	2,73	M10x0,5	9,68	9,39	9,46	M30x1,5	29,03	28,16	28,38
M4x0,2	3,87	3,76	3,78	M10x1	9,35	8,77	8,92	M30x2	28,70	27,55	27,84
M4x0,35	3,77	3,57	3,62	M12x0,35	11,77	11,57	11,62	M36x1,5	35,03	34,16	34,38
M5x0,25	4,84	4,69	4,73	M12x0,5	11,68	11,39	11,46	M36x2	34,70	33,55	33,84
M5x0,5	4,68	4,39	4,46	M12x1	11,35	10,77	10,92	M42x1,5	41,03	40,16	40,38
M6x0,25	5,84	5,69	5,73	M16x0,5	15,68	15,39	15,46	M42x2	40,70	39,55	39,84
M6x0,5	5,68	5,39	5,46	M16x1	15,35	14,77	14,92	M48x1,5	47,03	46,16	46,38
M6x0,75	5,51	5,08	5,19	M16x1,5	15,03	14,16	14,38	M48x2	46,70	45,55	45,84
M8x0,25	7,84	7,69	7,73	M20x1	19,35	18,77	18,92	M56x1,5	55,03	54,16	54,38
M8x0,5	7,68	7,39	7,46	M20x1,5	19,03	18,16	18,38	M56x2	54,70	53,55	53,84
M8x1	7,35	6,77	6,92	M24x1,5	23,03	22,16	22,38	M64x2	62,70	61,55	61,84

(۳) طبق DIN13-2...10(1999-11)

طبق DIN336(2003-07)

1) سری 2 و 3 شامل اندازه های میانی هم هستند (مثال M14, M9, M7, M1, M16)


## ۱۱-۲-۲ پیچ‌های دندنه‌مثلثی ویت‌ورث

اندازه اسمی این نوع پیچ بر حسب اینچ بیان می‌شود. زاویه رأس دندانه آن ۵۵ درجه است و سر و ته دندانه آن گرد شده است. برای نمایش این نوع پیچ از علامت اختصاری W استفاده می‌شود. اما این علامت فقط در پیچ‌های دندنه ریز همراه با اندازه اسمی می‌آید. به عنوان مثال پیچ  $\frac{3}{8}$  یعنی پیچ ویت‌ورثی که قطر بزرگ آن  $\frac{3}{8}$  اینچ است. برای مشخص کردن گام پیچ، تعداد دندانه در طول یک اینچ بیان می‌شود. به عنوان مثال پیچ ۱۶ دندانه در اینچ یعنی پیچی که گام آن برابر  $\frac{1}{16}$  اینچ است. در این نوع پیچ‌ها رابطه بین گام و ارتفاع دندانه مطابق رابطه زیر است:  $h = 0.64 \times P$  که h ارتفاع دندانه و P گام پیچ است.

مشخصات پیچ‌های ویت‌ورث در جدول ۱۱-۲ آورده شده است.

جدول ۱۱-۲

رزوه‌های ویت‌ورث													
(غیر استاندارد)													
مشخصه رزو	اندازه رزوه‌های خارج و داخل						اندازه رزوه‌های خارج و داخل						
	قطر خارجی	قطر داخلی	قطر جناح	تعداد دندانه در اینچ	عمق رزو	سطح مقطع داخلی	مشخصه رزو	قطر خارجی	قطر داخلی	تعداد دندانه جناح	عمق رزو	سطح مقطع داخلی	
d	d=D	d <sub>1</sub> =D <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	Z	h <sub>1</sub> =H <sub>1</sub>	mm <sup>2</sup>	d	d=D	d <sub>1</sub> =D <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	Z	h <sub>1</sub> =H <sub>1</sub>	mm <sup>2</sup>
$\frac{1}{4}''$	6,35	4,72	5,54	20	0,81	17,5	$1\frac{1}{4}''$	31,75	27,10	29,43	7	2,32	577
$\frac{5}{16}''$	7,94	6,13	7,03	18	0,90	29,5	$1\frac{1}{2}''$	38,10	32,68	35,39	6	2,71	839
$\frac{3}{8}''$	9,53	7,49	8,51	16	1,02	44,1	$1\frac{3}{4}''$	44,45	37,95	41,20	5	3,25	1131
$\frac{1}{2}''$	12,70	9,99	11,35	12	1,36	78,4	2"	50,80	43,57	47,19	4,5	3,61	1491
$\frac{5}{8}''$	15,88	12,92	14,40	11	1,48	131	$2\frac{1}{4}''$	57,15	49,02	53,09	4	4,07	1886
$\frac{3}{4}''$	19,05	15,80	17,42	10	1,63	196	$2\frac{1}{2}''$	63,50	55,37	59,44	4	4,07	2408
$\frac{7}{8}''$	22,23	18,61	20,42	9	1,81	272	3"	76,20	66,91	72,56	3,5	4,65	3516
1"	25,40	21,34	23,37	8	2,03	385	$3\frac{1}{2}''$	88,90	78,89	83,89	3,25	5,00	4888



$$\begin{aligned}
 \text{قطر خارجی } d &= D \\
 \text{قطر داخلی } d_1 &= D_1 = d - 1,28 \cdot P \\
 &= d - 2 \cdot t_1 \\
 \text{قطر جناح } d_2 &= D_2 = d - 0,640 \cdot P \\
 \text{تعداد دندانه در اینچ } Z &= \frac{25,4 \text{ mm}}{\text{گام } P} \\
 h_1 &= H_1 = 0,640 \cdot P \\
 \text{عمق پای رزو } R &= 0,137 \cdot P \\
 \text{شعاع پای رزو } R &= 0,137 \cdot P \\
 \text{زاویه جناح رزو } &= 55^\circ
 \end{aligned}$$



شکل ۱۱-۹

توجه: در این کتاب نحوه تراشیدن پیچ‌های دندنه‌مثلثی راست‌گرد توضیح داده می‌شود.

### ۱۱-۳ ساخت پیچ

برای ساخت یک پیچ روش‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از این روش‌ها پیچ‌تراشی با استفاده از دستگاه تراش است (شکل ۱۱-۹).

برای ایجاد پیچ توسط دستگاه تراش لازم است که شکل رنده تراشکاری دقیقاً مشابه شکل دندانه پیچ باشد و در ضمن بتوان رنده را به ازای یک دور گردش سه‌نظام به اندازه گام پیچ جایه‌جا کرد.

### ۱۱-۳-۱ رنده پیچ تراشی

رنده پیچ تراشی از جنس فولاد تندربر و سطح مقطع مربع انتخاب می‌شود، اما پیش از استفاده باید این رنده به فرم دندانه پیچ تیز شود. برای این کار از شابلن رنده‌پیچ استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۱۰).

لازم به ذکر است که برای تراشیدن هر پیچ، رنده را با شابلن مخصوص همان پیچ تیز می‌کنند. برای تراشیدن پیچ‌های دندنه‌مثلثی لازم است که نوک رنده به شکل یک مثلث تیز شود. زاویه راس این مثلث به نوع پیچ بستگی دارد (میلی‌متری یا ویتورث). اصلاح کنار مثلث نیز با استفاده از سنگ‌سنباده به وجود می‌آید. به شکل‌های ۱۱-۱۱ و ۱۱-۱۲ دقت کنید. پس از ایجاد رأس مثلث بهتر است که زاویه آن دقیقاً با شابلن کنترل شود (شکل ۱۱-۱۳). در هنگام سنگ‌زنی کناره‌های رنده، سر رنده باید بالا باشد تا خطی که از رأس رنده به سمت پایین امتداد می‌باید با راستای قائم زاویه آزاد ( $\alpha$ ) را ایجاد کند. به شکل ۱۱-۱۴ دقت کنید.




شکل ۱۱-۱۱



شکل ۱۱-۱۲



شکل ۱۱-۱۳



شکل ۱۱-۱۴

در نهایت در شکل ۱۱-۱۵ یک رنده پیچ تراشی با یک رنده اولیه قبل از تیز کاری مقایسه شده است.



شکل ۱۱-۱۵

### ۱۱-۳-۲ مقدار پیشروی و تعداد دوران هنگام پیچ تراشی

برای انجام پیچ تراشی لازم است که رنده به ازای یک دور گردش سه نظام به اندازه گام پیچ حرکت کند و این به معنی پیشروی ابزار به اندازه گام پیچ است. جعبه‌دنده پیشروی قادر به تأمین این حرکت در حالت پیچ تراشی است. برای این‌کار ابتدا گام پیچ از داخل جدول جعبه‌دنده پیشروی انتخاب می‌شود (جدول ۱۱-۳). گام پیچ‌های ویتورت از قسمتی که با شماره (۱) در جدول ۱۱-۳ مشخص شده است، انتخاب می‌شود و گام پیچ‌های میلی‌متری از قسمتی که با شماره (۲) در جدول ۱۱-۳ مشخص شده است، انتخاب می‌شود. پس از انتخاب گام، مطابق جدول ۱۱-۳ اهرم‌های مربوطه تنظیم می‌شوند. تنظیم اهرم‌ها مشابه آنچه در فصل دهم آموختید، صورت می‌گیرد.

جدول ۱۱-۳

	1	2	3	4	5	6	2	1	2	3	4	5	6
W	1:1	C	B	A	B	C	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
M	1:1	0.18	0.22	0.24	0.26	0.46	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	0.06	0.09	0.11	0.12	0.14	0.20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.03	0.05	0.06	0.07	0.08	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	0.064	0.072	0.088	0.101	0.105	0.144	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.036	0.044	0.051	0.055	0.080	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	0.067	0.078	0.092	0.102	0.112	0.140	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
	0.031	0.038	0.046	0.054	0.060	0.084	0.11	0.11	0.11	0.11	0		



شکل ۱۱-۱۶



شکل ۱۱-۱۷

بعد از تنظیم جعبه‌دنده پیشروی لازم است که تعداد دوران سه‌نظام مشخص شود. در هنگام پیچ‌تراشی چون مقدار پیشروی ابزار نسبت به زمان روتراشی بالاتر است معمولاً تعداد دوران سه‌نظام را کمتر انتخاب می‌کنند تا سرعت نزدیک شدن ابزار به سه‌نظام کاهش یابد. گفتنی است برای آموزش پیچ‌تراشی به افراد مبتدی بهتر است تعداد دوران سه‌نظام کمتر از ۹۰ دور بر دقیقه انتخاب شود. نکته دیگر این است که در حالت پیچ‌تراشی حرکت دورانی از جعبه‌دنده پیشروی به قوطی حرکت از طریق میله‌هادی منتقل می‌گردد. پس برای فعال شدن میله‌هادی، اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی را به سمت راست جابه‌جا کنید. (شکل ۱۱-۱۶) در این حالت فقط سوپرت اصلی می‌تواند حرکت خودکار داشته باشد. در ضمن برای تراشیدن پیچ‌های راست‌گرد، اهرم سمت چپ در زیر جعبه‌دنده اصلی باید در وضعیت راست‌گرد باشد (شکل ۱۱-۱۷).




نکته



شکل ۱۱-۱۸

- ۱) تغییر وضعیت اهرم‌ها باید در زمانی که کلاچ خلاص است، انجام گیرد.
- ۲) اگر اهرم سمت راست روی جعبه‌دنده پیشروی در سمت چپ قرار گیرد، دستگاه فقط می‌تواند پیچ ویتورث ۱۹ دندانه در اینچ را بتراشد.

(شکل ۱۱-۱۸)



شکل ۱۱-۱۹

#### ۱۱-۴ عملیات پیچ‌تراشی

برای تراشیدن پیچ (شکل ۱۱-۱۹) به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قطعه را با توجه به طول آن به طور مناسب در سه‌نظام بیندید.
  ۲. با استفاده از رنده روتراشی، طول پیچ و قطر بزرگ آنرا به اندازه برسانید.
- (در این مثال قطر بزرگ ۲۰ میلی‌متر است)

۳. با استفاده از مخروط‌تراشی با انحراف سوپرت، پخ ابتدای پیچ را بتراشید. پخ ابتدای پیچ برای نفوذ بهتر ابزار، بسته شدن راحت‌تر پیچ روی مهره و حفاظت از رزوه ابتدای پیچ ایجاد می‌شود.

۴. با استفاده از یک رنده‌شیار، شیار انتهای پیچ را ایجاد کنید. (شکل ۱۱-۲۰) شیار انتهای پیچ، به منظور ایجاد یک فضای مناسب برای خروج رنده از شیار پیچ تعبیه شده و عمق آن از عمق دندانه پیچ بیشتر است. در این مرحله قطعه



شکل ۱۱-۲۰

آماده انجام پیچ تراشی است.

۵. رنده پیچ تراشی را روی رنده گیر بیندید. علاوه بر این که نوک رنده باید با نوک مرغک هم مرکز باشد، نوک آن را با کمک شابلون رنده به سطح قطعه کار عمود کنید.

برای عمود کردن رنده می توانید از استوانه مرغک نیز کمک بگیرید. (شکل ۱۱-۲۱)

۶. ابتدا با مراجعه به جدول ۱۱-۱ گام پیچ M20 را تعیین کنید و سپس اهرم های دستگاه را مطابق جدول ۱۱ برای گام مورد نظر تنظیم کنید (برای پیچ M20، گام ۲/۵ است شکل ۱۱-۲۲).



شکل ۱۱-۲۱



شکل ۱۱-۲۲

۷. تعداد دوران سه نظام را روی یک تعداد دوران پایین تنظیم کنید. دور پیشنهادی برای هنرجویان مبتدی ۴۵ دور بر دقیقه است. اهرم کلاچ را فعال کنید تا سه نظام بچرخد. کنترل کنید که میله هادی نیز دوران داشته باشد. در غیر این صورت اهرم سمت راست روی جعبه دنده پیشروی را در حالت پیچ قرار دهید.

۸. نوک رنده را با استفاده از سوپرت طولی و عرضی به سطح کار نزدیک کنید.

۹. نوک رنده را با استفاده از سوپرت عرضی به سطح کار مماس کنید.

۱۰. نوک رنده را با کمک سوپرت اصلی از روی کار خارج کنید. در این حالت ورنیه

سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید. مقدار حرکت ابزار توسط سوپرت عرضی دو برابر ارتفاع دنده است و نحوه محاسبه آن، به استاندارد انتخابی بستگی دارد.

الف) اگر استاندارد پیچ DIN باشد، مقدار حرکت رنده برابر است با:

$$2 \times h = 2 \times 0.6495 \times 2/5 = 2 \times 0.6495 \times 0.4 = 0.5195 \text{ mm}$$

توسط سوپرت عرضی

ب) اگر استاندارد پیچ ISO باشد، مقدار حرکت رنده برابر است با:

$$2 \times h = 2 \times 0.613 \times 2/5 = 2 \times 0.613 \times 0.4 = 0.4895 \text{ mm}$$

توسط سوپرت عرضی

یعنی سوپرت عرضی باید تا عدد به دست آمده پیش رود، ولی این مقدار باید به تدریج و در چند مرحله اعمال شود. در پیچ تراشی در مرحله اول عمق بار می‌تواند بیشتر از مراحل دیگر باشد (حدود ۵/۰ میلی‌متر)، ولی در مراحل بعدی باید به مرور این مقدار کاهش یابد تا در مراحل پایانی به کمترین مقدار خود برسد (حدود ۰/۰۵ میلی‌متر)، زیرا سطح درگیری رنده با قطعه کار در مراحل پایانی بیشتر خواهد بود.



شکل ۱۱-۲۳

(اهرم مهره دوپارچه در حالت فعال)



(مهره دوپارچه آزاد)



(مهره دوپارچه در حالت قفل)

شکل ۱۱-۲۴

۱۱. برای کنترل اولیه گام پیچ، سوپرت عرضی را روی عدد ۰/۲ قرار دهید.

۱۲. اهرم مهره دوپارچه را فعال سازید تا حرکت میله هادی به قوطی حرکت منتقل شود (شکل ۱۱-۲۳).

۱۳. اهرم کلاچ را فعال سازید تا سه‌نظام شروع به گردش کند و همراه با آن رنده روی قطعه کار نیز به حرکت درآید.

توجه: دوران میله هادی توسط یک مهره دوپارچه که در داخل قوطی حرکت است، به قوطی حرکت منتقل می‌شود. این مهره توسط اهرم مهره دوپارچه که در شکل ۱۱-۲۳ نمایش داده شده، فعال و غیرفعال می‌شود. هنگامی که این مهره فعال است، به محض چرخش سه‌نظام، رنده نیز حرکت طولی را آغاز می‌کند. مکانیزم کارکرد اهرم و مهره در شکل ۱۱-۲۴ نمایش داده شده است.

۱۴. پس از رسیدن رنده به انتهای پیچ، کلاچ را خلاص کنید و به کمک سوپرت عرضی، رنده را به سمت عقب بکشید تا در هنگام برگشت دنده‌های ایجاد شده را از بین نبرد. کلاچ را به سمت بالا بزنید تا سه‌نظام در حالت عکس (وارو) بچرخد و رنده به ابتدای پیچ بازگردد. در ابتدای کار کلاچ را خلاص کنید.

۱۵. با استفاده از شابلون‌های کنترل دنده اثر ایجاد شده روی قطعه کار را با گام پیچ مورد نظر مطابقت دهید (شکل ۱۱-۲۵).

در صورت درستی گام، رنده را به کمک سوپرت عرضی مقداری نفوذ دهید (این بار می‌توانید تا عدد ۵/۵، پیش بروید) و مطابق قسمت ۱۳ و ۱۴ عمل کنید.



۱. به هیچ عنوان برای برگشت رنده اهرم مهره دو پارچه را آزاد نکنید و همچنین پس از شروع پیچ‌تراشی، تعداد دوران سه‌نظام را تغییر ندهید.
۲. در هنگام عقب کشیدن سوپرت عرضی، عدد روی ورنیه آن را به خاطر بسپارید.

۱۶. بعد از تکمیل عمق بار (رسیدن سوپرت عرضی به عدد مورد نظر) می‌توانید پیچ را کنترل کنید. برای این کار می‌توانید عمق دندانه‌ها را با شابلون کنترل دنده بررسی کنید و یا با بستن یک مهره استاندارد M20 روی پیچ، آن را کنترل کنید (شکل ۱۱-۲۶).

شکل ۱۱-۲۵



شکل ۱۱-۲۶

۱۷. در صورت درست بودن پیچ می‌توانید قطعه کار را باز کنید و در غیر این صورت با راهنمایی هنرآموز محترم ایراد آن را برطرف سازید.



## ۱۱-۵ نکات ایمنی و حفاظتی



شکل ۱۱-۲۷

(اهرم مهره دوپارچه در حالت خلاص)

۱. هرگز دستگاه را در حالت پیچ‌تراشی ترک نکنید.
۲. هنرجویان مبتدی پیچ‌تراشی را حتماً با تعداد دوران کم تمرین کنند.
۳. برای تراشیدن گام‌های بلند حتماً از تعداد دوران کم استفاده شود.
۴. در حین پیچ‌تراشی، مهره دوپارچه را آزاد نکنید، سوپرت فوقانی را حرکت ندهید و در تعداد دوران سه‌نظام نیز تغییری ایجاد نکنید.
۵. در هنگام پیچ‌تراشی دست راست را روی اهرم کلاچ و دست چپ را روی فلکه سوپرت عرضی قرار دهید.
۶. بعد از انجام عملیات پیچ‌تراشی حتماً اهرم دوپارچه را آزاد کنید و اهرم سمت راست جعبه‌دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید (شکل ۱۱-۲۷).
۷. در صورت سوختن یا شکستن نوک رنده، برای تنظیم دوباره دستگاه حتماً از هنرآموز محترم کمک بگیرید.

۸. کلیه نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم گفته شده است، در این فصل لازم الاجراست.

## پرسش‌های پایان فصل

۱. پیچ و مهره را تعریف کنید و کاربرد آن‌ها را بنویسید.
۲. مفهوم پیچ‌های حرکتی را شرح دهید.
۳. پیچ و مهره برای بسته شدن روی هم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
۴. طول ساقه یک پیچ ۵۰ میلی‌متر است. اگر گام آن  $2/5$  میلی‌متر باشد، برای بستن مهره این پیچ تا انتهای ساقه، مهره چند دور باید بچرخد؟
۵. پیچ‌های دندنه‌مثلثی میلی‌متری در استاندارد ISO و DIN چه تفاوتی دارند؟
۶. برای تراشیدن یک پیچ چه مشخصاتی از آن را لازم داریم؟
۷. در هنگام پیچ‌تراشی، پیشروی دستگاه باید چگونه تنظیم شود؟
۸. تفاوت پیچ ویتوث و متريک چيست؟
۹. رنده پیچ‌بری چه زوایایی باید داشته باشد؟ شکل آن رارسم کنید.
۱۰. نزديك‌ترین پیچ ویتوث به پیچ M16 کدام است؟

# دستور کار شماره ۱

## حرکت دادن قوطی حرکت بر اساس گام مشخص

### تجهیزات موردنیاز

نام ابزار	نام ابزار
روغن دان	دستگاه تراش
	نخ پنبه

### مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. تعداد دوران سه نظام را روی ۴۵ دور در دقیقه تنظیم کنید.
۵. جعبه دندۀ پیشروی را روی ۰/۵ میلی متر تنظیم کنید.
۶. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید. در این حالت میله هادی باید بچرخد.
۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۸. ورنیه های سوپرت عرضی و طولی را روی صفر تنظیم کنید.
۹. اهرم مهره دو پارچه را فعال کنید.
۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید تا قوطی حرکت به اندازه ۵۰mm به سمت سه نظام حرکت کند. سپس اهرم کلاچ را خلاص کنید. سوپرت عرضی را ۳mm به سمت عقب بکشید و بعد اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید، سه نظام در جهت عکس بچرخد و قوطی حرکت به اندازه همان ۵۰mm به سمت مرغک حرکت کند حال اهرم کلاچ را خلاص کنید و سوپرت عرضی را روی عدد صفر بازگردانید. این مرحله را پنج بار انجام دهید.  
 در هنگام انجام مرحله دهم دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلكه سوپرت عرضی باشد.



اهرم راست گرد و چپ گرد، در حالت راست گرد باشد.

۱۱. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۲mm تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۲. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۳. جعبه‌دنده پیشروی را روی گام ۱۹ دندانه در اینچ تنظیم کنید.

۱۴. مرحله دهم را پنج بار تکرار کنید.

۱۵. اهرم مهره دو پارچه را آزاد کنید.

۱۶. دستگاه را خاموش کنید.

۱۷. قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید.

۱۸. با نخ پنبه دستگاه را کاملا تمیز کنید.

#### ◀ پرسش‌های تمرین:

۱. در کدام یک از گام‌های تنظیم شده در تمرین، سرعت جابه‌جایی قوطی حرکت بیشتر بود؟

۲. در هنگام درگیری اهرم مهره دو پارچه اگر اهرم کلاچ به سمت پایین آورده شود، حرکت سوپرت به کدام سمت خواهد بود؟ این حرکت بستگی به موقعیت کدام اهرم دارد؟

۳. استفاده از دور عکس سه‌نظام در چه عملیاتی و به چه علت انجام می‌گیرد؟

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	پاسخ به پرسش‌های تمرین
		۳	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی گام‌های میلی‌متری
		۳	تنظیم جعبه‌دنده پیشروی روی گام‌های اینچی
		۳	حرکت دادن خودکار قوطی حرکت بر اساس گام تنظیم شده
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط‌کاری
		۲۰	جمع

## دستور کار شماره ۲

تراشیدن پیچ میلیمتری


تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
رنده رو تراشی HSS	دستگاه تراش
رنده پیچ تراشی HSS	رنده شیار تراشی HSS با پهنای ۵ میلیمتر
کولیس ورنیه دار با دقیق ۰/۰۵ میلیمتر	زیر رنده ای با اندازه های مختلف
شابلن دندنه میلیمتری	شابلن رنده پیچ تراشی (۶۰ درجه)
عینک محافظ	مهره استاندارد M20
وسایل نظافت	روغن دان




جنس: فولاد St 37	بعاد: قطعه ایجاد شده دستور کار شماره ۱ فصل نهم	رسم
مقیاس: 1:1	خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm	طرح
		بازبین


## مراحل انجام کار




شکل ۱۱-۲۸



شکل ۱۱-۲۹



شکل ۱۱-۳۰



شکل ۱۱-۳۱



شکل ۱۱-۳۲

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فر هارا به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به دستگاه بیندید که قسمت مخروطی آن از سه نظام بیرون باشد. در ضمن ۱۰ میلی متر از قطر ۴۰ از سه نظام بیرون باشد(شکل ۱۱-۲۸).
۵. رنده روتراشی را به طور مناسب در رنده گیر بیندید.
۶. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تعیین و تنظیم کنید. سپس دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. با چند پاس روتراشی پله ها را از بین ببرید و قطر قطعه را به ۲۰ میلی متر برسانید(شکل ۱۱-۲۹).
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۹. رنده شیارتراشی را در رنده گیر بیندید. رنده را نسبت به قطعه کار عمود باشد.
۱۰. تعداد دوران سه نظام را برای شیارتراشی تنظیم کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۱. توسط رنده شیارتراشی مخروط ابتدای قطعه کار را جدا کنید به طوری که ۲mm از طول مخروط باقی بماند(شکل ۱۱-۳۰).
۱۲. رنده شیارتراشی را به کمک سوپرت عرضی به سمت عقب برگردانید.
۱۳. رنده شیارتراشی را با کمک سوپرت طولی ۳۵mm به سمت سه نظام حرکت دهید.
۱۴. شیارتراشی به عرض ۵mm در قطعه کار ایجاد کنید به طوری که قطر گاه به وجود آمده ۱۶mm باشد(شکل ۱۱-۳۱).
۱۵. رنده شیارتراشی را از داخل شیارتراشی بکشید.
۱۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۷. رنده پیچ تراشی را در رنده گیر بیندید و نوک رنده را با کمک شابلن رنده به استوانه مرغک عمود کنید. (شکل ۱۱-۳۲)
۱۸. مقدار عمق بار را برای گام ۲/۵ محاسبه کنید.
۱۹. اهرم کلاچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.
۲۰. ورنیه سوپرت عرضی را صفر کنید و با سوپرت اصلی رنده را از سطح کار خارج کنید.

۲۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید.

۲۲. جعبه دنده پیشروی را روی گام  $2/5$  میلی‌متر و جعبه دنده اصلی را روی دور  $45$  تنظیم کنید.

۲۳. با کمک سوپرت عرضی نوک رنده را به اندازه  $2\text{ mm}$  به سمت مرکز حرکت دهید.

۲۴. اهرم مهره دو پارچه را درگیر کنید.

۲۵. اهرم کلاچ را به سمت پایین فعال کنید. رنده به سمت سه‌نظام حرکت می‌کند. بعد از رسیدن به شیار اهرم کلاچ را خلاص کنید، فلکه سوپرت عرضی را نیم دور به سمت عقب بچرخانید و اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید. بعد از رسیدن به ابتدای پیچ، اهرم کلاچ را خلاص کنید.

!  
در این مرحله دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلکه سوپرت عرضی باشد.

!  
اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.

!  
تعداد دوران سه‌نظام حتماً روی  $45$  دور بر دقیقه تنظیم شود.

!  
بعد از این مرحله تعداد دوران سه‌نظام را تغییر ندهید، اهرم مهره دوپارچه را از درگیری خارج نکنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.

۲۶. گام ایجاد شده را با گام  $2/5$  شابلن دنده کنترل کنید، در صورت اشکال با راهنمایی هنرآموز محترم آن را ببرطرف کنید (شکل ۱۱-۳۳).

۲۷. در صورت صحت گام، مرحله  $25$  را با عمق نفوذ بیشتری تکرار کنید.

!  
تعداد دفعات تکرار مرحله  $25$  بستگی به عمق دندانه دارد، از هنرآموز محترم راهنمایی بگیرید.

!  
مرحله  $25$  تا زمانی تکرار می‌شود که عدد سوپرت عرضی به عمق محاسبه شده در مرحله  $18$  برسد.

۲۸. بعد از تکمیل دندانه‌ها، با استفاده از مهره استاندارد M20، پیچ را کنترل کنید.

۲۹. اهرم مهره دوپارچه را آزاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۰. دستگاه را خاموش کنید و اهرم سمت راست جعبه دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید.

۳۱. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.



شکل ۱۱-۳۳

۳۲. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۳۳. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۳۴. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۳۵. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را ببندید.

۳۶. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


عملیات	نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	توضیحات
قطر پیچ ۲۰mm	۲		
گام پیچ ۲/۵ mm	۲		
طول پیچ ۳۰ mm	۲		
عرض شیار ۵mm	۲		
قطر گاه ۱۶mm	۲		
نحوه بستن شدن مهره روی پیچ	۲		
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی	۴		
انضباط کاری	۴		
جمع	۲۰		

# دستورکار شماره ۳

## تراشیدن پیچ‌های دو طرف دبل

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
رنده پیچ تراشی HSS	دستگاه تراش
شابلن رنده پیچ تراشی ( $60^\circ$ )	رنده شیارتراشی HSS با پهنهای $5\text{ mm}$
زیررنده‌ای با اندازه‌های مختلف	کولیس ورنیهدار با دقیق $0.05$ میلی‌متر
شابلن دنده میلی‌متری	روغن‌دان
عینک محافظ	مهره استاندارد M20
	وسایل تنظیف



نام قطعه : دبل	ابعاد: قطعه ایجاد شده دستورکار شماره ۳ فصل دهم	رسام
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm	طرح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار:



شکل ۱۱-۳۴



شکل ۱۱-۳۵



شکل ۱۱-۳۶

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار بین مرغک و سه نظام بیندید، به طوری که یک پله آن کاملاً در داخل سه نظام باشد(شکل ۱۱-۳۴).
۵. رنده شیار را در رنده گیر بیندید، طوری که به سطح قطعه کار عمود باشد.
۶. تعداد دوران سه نظام را برای شیارتراشی تعیین و تنظیم کنید، دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. شیاری مطابق نقشه در فاصله ۴۲ میلی متری از لبه قطعه کار ایجاد کنید (شکل ۱۱-۳۵).
۸. رنده شیار را از داخل شیار بیرون بکشید.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۰. رنده پیچ تراشی را در رنده گیر بیندید. نوک آن را با کمک شابلن پیچ تراشی به سطح استوانه مرغک عمود کنید(شکل ۱۱-۳۶).
۱۱. مقدار عمق بار را برای گام ۲/۵ محاسبه کنید.
۱۲. اهرم کلاچ را فعال کنید و نوک رنده را به سطح کار مماس کنید.
۱۳. ورنیه سوپرت عرضی را صفر کنید و با سوپرت اصلی رنده را از سطح کار خارج کنید.
۱۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۵. جعبه دنده پیش روی را روی گام ۲/۵ میلی متر و جعبه دنده اصلی را روی دور ۴۵ تنظیم کنید.
۱۶. با کمک سوپرت عرضی نوک رنده را به اندازه ۰/۲mm به سمت مرکز حرکت دهید.
۱۷. اهرم مهره دو پارچه را در گیر کنید.
۱۸. اهرم کلاچ را به سمت پایین فعال کنید. رنده به سمت سه نظام حرکت می کند. بعد از رسیدن به شیار اهرم کلاچ را خلاص کنید، فلکه سوپرت عرضی را نیم دور به سمت عقب بچرخانید و اهرم کلاچ را به سمت بالا فعال کنید. بعد از رسیدن رنده به ابتدای پیچ، اهرم کلاچ را خلاص کنید.

در این مرحله دست راست روی اهرم کلاچ و دست چپ روی فلکه سوپرت عرضی باشد.



شکل ۱۱-۳۷

- اهرم چپ گرد و راست گرد در حالت راست گرد باشد.
- تعداد دوران سه نظام حتماً روی ۴۵ دور بر دقیقه تنظیم شود.
- بعد از این مرحله تعداد دوران سه نظام را تغییر ندهید، اهرم مهره دو پارچه را از درگیری خارج نکنید و سوپرت فوقانی را نیز حرکت ندهید.



شکل ۱۱-۳۸

۱۹. گام ایجاد شده را با شابلون رنده شماره ۲/۵ کترول کنید، در صورت اشکال با راهنمایی هنرآموز محترم آن را بر طرف کنید (شکل ۱۱-۳۷).

۲۰. در صورت صحت گام، مرحله ۱۹ را با عمق نفوذ بیشتری تکرار کنید(شکل ۱۱-۳۸).

- تعداد دفعات تکرار مرحله ۱۹ بستگی به عمق دندانه دارد، از هنرآموز محترم راهنمایی بگیرید.



شکل ۱۱-۳۹

۲۱. بعد از تکمیل دندانه‌ها، با استفاده از مهره استاندارد M20، پیچ را کترول کنید(شکل ۱۱-۳۹).

۲۲. اهرم مهره دو پارچه را آزاد کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۳. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل سه نظام خارج کنید.

۲۴. قطعه کار را برگردانید و سمت پیچ شده را در داخل سه نظام قرار دهید.

۲۵. تمامی قسمت‌های ایجاد شده در سمت اول را در این قسمت نیز به وجود آورید.

۲۶. دستگاه را خاموش کنید و اهرم سمت راست جعبه‌دنده پیشروی را در حالت وسط قرار دهید.

۲۷. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.

۲۸. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۲۹. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۳۰. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۳۱. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه‌نظام را ببندید.

۳۲. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.


## ارزشیابی

توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
	۲	۲۰ mm	قطعه پیچ
	۲	قطر گلوگاه ۱۶mm	شیار
	۲	۴۳mm	طول پیچ
	۲	۵mm	پهنای شیار
	۲	۲/۵mm	گام پیچ
	۲	نحوه بسته شدن مهره روی پیچ	
	۲	کیفیت سطح پیچ	
	۳	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی	
	۳	انضباط‌کاری	
	۲۰	جمع	

## فصل دوازدهم: قلاویزکاری

◀ بعد از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- قلاویزکاری را تعریف کند.
- قلاویز مناسب برای ایجاد یک مهره را انتخاب کند.
- قطر مته مورد نیاز برای ایجاد یک مهره را محاسبه کند.
- مطابق با نقشه و با استفاده از قلاویز یک مهره ایجاد کند.
- در هنگام قلاویزکاری نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.



## کلیات

برای ساخت مهره معمولاً از دو روش قلاویزکاری و پیچ تراشی داخلی استفاده می‌شود. در این فصل روش قلاویزکاری توضیح داده خواهد شد.




شکل ۱۲-۱ دسته قلاویز



شکل ۱۲-۲ قلاویز


قلاویز ابزاری است از جنس فولاد تندر و شبیه به پیچ، که روی بدنه آن به منظور تأمین زاویه براده و همچنین زاویه گوه، سه یا چهار شیار ایجاد شده است. از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری استفاده می‌شود. انتهای دنباله قلاویز را معمولاً به صورت چهارگوش می‌سازند تا بتوان آنرا در داخل دسته قلاویز بست. قلاویز توسط دسته قلاویز در داخل سوراخ چرخانده شود. شکل‌های ۱۲-۱ و ۱۲-۲ دسته قلاویز و قلاویز را نشان می‌دهند.

به دلیل این که دندانه‌های قلاویز باید دارای قابلیت براده‌برداری باشند، هر یک از آن‌ها دارای زاویه آزاد و براده هستند. در قلاویزهایی که برای قطعات سخت به کار می‌روند، زاویه آزاد صفر است. شکل ۱۲-۳ زاویه آزاد، گوه و براده برای هر دندانه را نمایش می‌دهد.



زوایای اصلی لبه برنده برای قلاویزکاری

قطعات سخت



زوایای اصلی لبه برنده برای قلاویزکاری

قطعات سخت

شکل ۱۲-۳

## ۱۲-۲ اندازه قلاویز

قلاویزها معمولاً برای تولید مهره‌های استاندارد استفاده می‌شوند و با عدد قطر بزرگ مهره‌ای که ایجاد می‌کنند، مشخص می‌شوند. همچنین به دلیل وجود شیارهای براده، بدنه قلاویز ضعیف شده و قادر به تولید مهره در یک مرحله نیست، لذا برای کاستن حجم براده‌برداری، قلاویزها را در سری‌های سه‌تایی می‌سازند تا مهره در سه مرحله ایجاد شود. به عنوان مثال برای ایجاد مهره M20 باید سری قلاویزهای M20 که شامل قلاویز پیش‌رو، میان‌رو و پس‌رو است، تهیه شود (شکل ۱۲-۴).




شکل ۱۲-۴

الف) قلاویز پیش رو: این قلاویز با علامت یک خط (خط دایره‌ای شکل) روی بدن مشخص می‌شود و حدود ۵۵ درصد از حجم براده‌برداری را انجام می‌دهد و باید ابتدا از این قلاویز استفاده شود.

ب) قلاویز میان رو: این قلاویز با علامت دو خط روی بدن مشخص می‌شود و حدود ۲۵ درصد از حجم براده‌برداری را انجام می‌دهد و باید پس از قلاویز پیش رو استفاده شود.

پ) قلاویز پس رو: روی بدن این قلاویز هیچ علامتی وجود ندارد و حدود ۲۰ درصد از حجم براده‌برداری را انجام می‌دهد و برای تکمیل کار از این قلاویز استفاده می‌شود.

توجه: برای این که قلاویزها در شروع براده‌برداری به راحتی با کار درگیر شوند، قسمت ابتدای آنها را به صورت مخروطی می‌سازند که آنرا قسمت برش می‌نامند. زاویه شبیب قسمت برش در قلاویزهای پیش رو، میان رو و پس رو با هم متفاوت است (شکل ۱۲-۵).



شکل ۱۲-۵

### ۱۲-۳ قلاویز کاری

قلاویز کاری به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن در درون یک سوراخ استوانه‌ای دنده ایجاد می‌شود. برای انجام قلاویز کاری لازم است که ابتدا سوراخی در داخل قطعه ایجاد شود و سپس قلاویزها را به ترتیب پیش رو، میان رو و پس رو در داخل آن چرخانده تا شکل دندانه‌ها کامل شود. معمولاً قلاویز کاری برای ایجاد مهره‌های دنده‌مثلثی و راست‌گرد استفاده می‌شود.

## ۱۲-۴ ایجاد سوراخ به منظور قلاویز کاری

قطر سوراخی که به منظور قلاویز کاری در قطعه کار ایجاد می شود، باید کمی بزرگ‌تر از اندازه قطر کوچک مهره باشد، زیرا در اثر فشار، لبه‌های دندانه‌ها باد می‌کند. اگر اندازه قطر سوراخ مناسب نباشد علاوه بر ناصافی سطح دندانه‌ها قلاویز در کار گیر کرده و احتمال شکستن آن بالا می‌رود. قطر متنه مناسب جهت سوراخ کردن مهره برای مهره‌های میلی‌متری مطابق زیر محاسبه می‌شود.

الف) استاندارد DIN:  $D = d - p$  M6 برای مهره تا اندازه

$D = d - 1.1p$  M6 برای مهره بزرگ‌تر از

$D = d - p$

ب) استاندارد ISO:

که در این روابط:

$D$  قطر متنه مورد نیاز

$d$  قطر بزرگ مهره

$p$  گام مهره



بعد از ایجاد سوراخ بهتر است با استفاده از متنه خزینه، لبه سوراخ پخ‌زده شود، زیرا اولاً قلاویز به راحتی در سوراخ قرار می‌گیرد و ثانیاً از تولید پلیسه در ابتدای سوراخ جلوگیری می‌شود.



شکل ۱۲-۶

## ۱۲-۵ قلاویز کاری روی دستگاه تراش

برای ایجاد مهره به روش قلاویز کاری، روی دستگاه تراش به ترتیب زیر عمل کنید.

۱. قطعه کار بریده شده را به طور مناسب در سه نظام بیندید (قطعه کار کاملاً کوتاه بسته شود).

۲. قطعه کار را پیشانی تراشی کنید تا سطح پیشانی آن صاف شود.

۳. مرکز قطعه کار را متنه مرغک بزنید.

۴. قطر متنه برای قلاویز کاری را تعیین کنید و مرکز قطعه کار را با همان متنه سوراخ کنید. (در صورت بزرگ‌بودن قطر متنه از پیش‌متنه مناسب استفاده کنید).

۵. لبه سوراخ را با استفاده از متنه خزینه، پخ بزنید. همچنین برای این کار می‌توانید با رنده و به صورت مخروط تراشی لبه سوراخ را پخ بزنید (شکل ۱۲-۶).

۶. قطعه کار را برگردانید و با استفاده از پیشانی تراشی پهنانی مهره را به اندازه لازم برسانید.

۷. لبه دیگر سوراخ را با استفاده از متنه خزینه و یا مخروط تراشی پخ بزنید.

۸. دستگاه تراش را خاموش کنید.

۹. قلاویز پیش رو را به دسته قلاویز بیندید و قسمت برش قلاویز را درون سوراخ مهره قرار دهید. برای این که قلاویز نسبت به مهره کاملاً عمود قرار گیرد

(شکل ۱۲-۷)، دستگاه مرغک را به سمت قطعه کار بلغزانید و نوک مرغک را در پشت قلاویز قرار دهید (شکل ۱۲-۸).

۱۰. جعبه‌دنده اصلی را در کمترین تعداد دوران قرار دهید، تا سه نظام نجرب خد.

۱۱. به وسیله دست دسته قلاویز را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. پس از هر دور گردش، قلاویز را یک‌چهارم دور در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا برآدها قطع شوند و قلاویز در قطعه کار گیر نکند. در حین کار به طور مرتب قلاویز را روغن کاری کنید.

۱۲. بعد از هر یک دور دوران قلاویز، فلکه مرغک را بچرخانید تا مرغک مجدداً در پشت قلاویز قرار گیرد.

۱۳. این کار را تا جایی ادامه دهید که دندانه‌های قلاویز پیش رو از درون مهره بگذرد. سپس قلاویز پیش رو را از مهره خارج کنید.

۱۴. مراحل ۹ تا ۱۳ را برای قلاویز میان رو و پس رو نیز انجام دهید.  
(شکل‌های ۱۲-۹ و ۱۲-۱۰)

۱۵. در پایان می‌توانید مهره را با استفاده از یک پیچ استاندارد کنترل، و باز کنید.



شکل ۱۲-۷



شکل ۱۲-۸

## ۱۲-۶ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در هنگام قلاویز کاری روی دستگاه تراش حتماً دستگاه را خاموش کنید.

۲. همیشه قلاویزها را به ترتیب استفاده کنید (اول پیش رو، دوم میان رو و سوم پس رو).

۳. در هنگام قلاویز کاری، قلاویز را روغن کاری کنید.

۴. در صورت گیر کردن قلاویز، با حرکت عکس، قلاویز را آزاد کنید و از اعمال نیروی زیاد بپرهیزید، زیرا ممکن است قلاویز بشکند.

۵. برای عدم قرار گرفتن قلاویز از مرغک کمک بگیرید.



شکل ۱۲-۹



شکل ۱۲-۱۰

## پرسش‌های پایان فصل

۱. قلاویز چیست؟
۲. قلاویز کاری را شرح دهید.
۳. قلاویزها را بر چه اساسی شماره‌بندی می‌کنند و می‌سازند؟ شرح دهید.
۴. برای ساخت مهره M20 قطعه کار را با چه متنه‌ای سوراخ می‌کنند؟
۵. کاربرد قسمت برش قلاویز چیست؟

# دستور کار


## قلاویز کاری روی دستگاه تراش (ایجاد مهره)

### تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS	دستگاه تراش
رنده روتراشی	زیررنده‌ای دراندازه‌های مختلف
کولیس ورنیه‌دار با دقیقه ۰/۰۵ میلی‌متر	
روغن دان	سری قلاویز M20
سنه نظام مته و آچار مخصوص آن	قلاویز گردن
مته مرغک	کلاهک
عینک محافظ	مته با قطرهای مناسب برای ایجاد سوراخ مهره
آچار رینگی ۱۹	کمان اره
وسایل تنظیف	

توجه: این قطعات با استفاده از کمان اره از قطعه ایجاد شده در تمرین شماره ۳

فصل یازدهم بریده شود.



نام قطعه: مهره دمبل	ابعاد: Ø40×20	رسم
جنس: فولاد St 37	تعداد قطعه: ۲ عدد	طراح
مقیاس: 1:1	خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm	بازبین

## مراحل انجام کار


(توجه : تمامی مراحل انجام کار برای دو قطعه انجام شود.)

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساچمه فر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که ۵ میلی متر از طول آن بیرون از سه نظام بماند(شکل ۱۲-۱۱).
۵. رنده روتراشی را به طور مناسب در رنده گیر بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. تعداد دوران سه نظام را برای پیشانی تراشی تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. قطعه کار را پیشانی تراشی کنید تا اثر کمان اره ازین برود.
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۹. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را از داخل آن خارج کنید.
۱۰. قطعه کار را برگردانید و آن را مانند مرحله ۴ در داخل سه نظام بیندید.
۱۱. اهرم کلاچ را فعال کنید.


۱۲. قطعه کار را پیشانی تراشی کنید تا پهنا قطعه کار به ۱۵mm برسد(شکل ۱۲-۱۲).
۱۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۴. مرغک را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید و سه نظام مته را به جای آن در داخل دستگاه مرغک قرار دهید.
۱۵. مته مرغک را در داخل سه نظام مته بیندید.
۱۶. تعداد دوران سه نظام را روی دور ۱۰۰۰ تنظیم کنید.
۱۷. اهرم کلاچ را فعال کنید و مرکز قطعه کار را مته مرغک بزنید.
۱۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۱۹. قطر مته مورد نیاز برای قلاویز M20 را محاسبه کنید و پیش مته های لازم برای آن را تعیین کنید.

۲۰. در مرکز قطعه کار سوراخی با قطر مته معین شده بوجود آورید.

- !** برای استفاده از هر مته، ابتدا تعداد دوران سه نظام را براساس قطر همان مته تعیین و تنظیم کنید.



شکل ۱۲-۱۱



شکل ۱۲-۱۲

۲۱. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.
۲۲. با کمک آچار رینگی سوپرت فوکانی رابه اندازه  $45^{\circ}$  انحراف دهید (شکل ۱۲-۱۳).
۲۳. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۲۴. با کمک سوپرت فوکانی پخ  $45^{\circ} \times 2$  رادر ابتدای سوراخ ایجاد کنید (شکل ۱۲-۱۴).
۲۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۲۶. سه نظام را باز کنید و قطعه کار را خارج کنید.
۲۷. قطعه کار را برگردانید و داخل سه نظام بیندید.
۲۸. همانند طرف قبل با کمک سوپرت فوکانی پخ  $45^{\circ} \times 2$  رادر طرف دوم ایجاد کنید.
۲۹. سوپرت فوکانی رابه حالت اول برگردانید و سوپرت عرضی را کاملاً عقب بیاورید.
۳۰. دستگاه را خاموش کنید و رنده را از روی دستگاه باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.
۳۱. جعبه دنده اصلی را روی کمترین دور قرار دهید.
۳۲. قلاویز پیش رو در داخل دسته قلاویز بیندید.
۳۳. قلاویز را در ابتدای سوراخ قرار دهید (شکل ۱۲-۱۵).
۳۴. دستگاه مرغک را جلو بیاورید و مرغک را پشت قلاویز قرار دهید. این کار سبب می شود که قلاویز نسبت به قطعه کار عمود باشد (شکل ۱۲-۱۶).
۳۵. با کمک دسته قلاویز، قلاویز را داخل سوراخ بچرخانید تا داخل سوراخ دنده شود.
-  در تمامی مراحل مطمئن باشید که دستگاه خاموش است.
-  در هر دور چرخاندن قلاویز، بین مرغک و قلاویز فاصله ایجاد می شود، مجدداً مرغک را به قلاویز بچسبانید.
-  در صورت گیرافتادن قلاویز از فشار اضافه خودداری کنید و قلاویز را با چرخش های مخالف آزاد کنید.
-  در حین چرخاندن قلاویز، باید مرتباً آن را روغن کاری کرد.
۳۶. بعد از خارج شدن قلاویز از انتهای سوراخ، قلاویز را از داخل سوراخ بیرون بیاورید.
۳۷. قلاویز میان رو را نیز همانند مراحل ۳۲ تا ۳۶ در داخل قطعه کار بچرخانید.
۳۸. قلاویز پسرو را همانند مراحل ۳۲ تا ۳۶ در داخل قطعه کار بچرخانید.
۳۹. بعد از اتمام کار دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه تراش ببرید.
۴۰. قوطی حرکت را کنار دستگاه مرغک ببرید.



شکل ۱۲-۱۳



شکل ۱۲-۱۴



شکل ۱۲-۱۵



شکل ۱۲-۱۶

۴۱. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحویل دهید.
۴۲. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.
۴۳. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت های دستگاه را پاک کنید.
۴۴. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

## ارزشیابی


توضیحات	نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	عملیات
		۳	اندازه پهنانی قطعه کار 15mm
		۳	اندازه پخ لبه سوراخ mm 2×45°
		۳	دنده ایجاد شده در داخل قطعه M20
		۳	کیفیت سطح
		۴	رعایت نکات ایمنی و حفاظتی
		۴	انضباط کاری
		۲۰	جمع

## فصل سیزدهم: آج زنی

### ◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- آج زنی را تعریف کند.
- هدف از آج زنی در قطعات را شرح دهد.
- نحوه انجام عملیات آج زنی را شرح دهد.
- کاربرد قرقره آج زنی را شرح دهد
- انواع قرقره آج زنی را نام ببرد.
- کاربرد نگهدارنده قرقره را شرح دهد.
- ابزار آج زنی را به طور مناسب در رنده‌گیر قرار دهد.
- قطر قطعه کار را برای آج زنی محاسبه کند.
- عملیات آج زنی را روی قطعه کار انجام دهد.
- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام انجام عملیات آج زنی رعایت کند.



## کلیات



شکل ۱۳-۱

آیا تاکنون در هنگام بازکردن درب بطری نوشیدنی به برجستگی‌های روی آن دقت کرده‌اید؟ هدف از ایجاد چنین فرمی در سطح درب بطری، ایجاد اصطکاک بین دست و درب بطری است تا راحت‌تر بتوان آنرا چرخاند (شکل ۱۳-۱). در صنعت نیز قطعاتی وجود دارد که لازم است در سطح آنها چنین برجستگی‌هایی وجود داشته باشد در ضمن این برجستگی‌ها ظاهر قطعه را نیز زیباتر می‌سازد. به این برجستگی‌ها اصطلاحاً آج گفته می‌شود. در شکل‌های ۱۳-۲ نمونه‌هایی از این قطعات مشاهده می‌شود.



شکل ۱۳-۲



قرقره آج‌های ریز



قرقره آج‌های درشت

شکل ۱۳-۳

## ۱۳-۱ آج زنی

به ایجاد برجستگی روی سطح قطعات استوانه‌ای آج زنی می‌گویند. آج زنی یکی از فرایندهایی است که روی دستگاه تراش انجام می‌شود. در این فرایند، براده‌برداری اتفاق نمی‌افتد، بلکه با اعمال نیرو تو سطح ابزاری که دارای سطحی برجسته است، سطح قطعه کار در حال گردش تحت فشار قرار می‌گیرد و فرم ابزار روی آن حک می‌شود.

## ۱۳-۲ ابزار آج زنی

ابزار آج زنی از دو قسمت تشکیل شده است.

## ۱۳-۲-۱ قرقره آج زنی

این قرقره‌ها از جنس فولاد ابزارسازی ساخته می‌شوند و دارای فرم‌های مختلفی هستند که در شکل ۱۳-۳ نشان داده شده است.

فاصله شیارهای روی قرقه با یکدیگر، گام نام دارد. گام قرقه، به طول، قطر و جنس قطعه بستگی دارد. برای انتخاب گام مناسب می‌توانید از جدول ۱۱۳ استفاده کنید.

جدول ۱۱۳-۱

انتخاب گام قرقه‌های آج بر حسب طول، قطر و جنس قطعه کار

برای فولاد، برنج، آلومینیم و فیبر $t =$	برای فولاد، برنج، آلومینیم و فیبر $t =$	برای لاستیک سخت	برای تمام موارد	طول قطعه کار l	قطر قطعه کار D
0,6	0,6	0,6	0,5	تمام طولها	تا 8
0,8	0,6	0,6	0,5 - 0,6	تمام طولها	8 ... 16
0,8	0,6	0,6	0,5 - 0,6	6	16 ... 32
1	0,8	0,8	0,8	بیشتر از 6	
0,8	0,6	0,6	0,6	6	32 ... 63
1	0,8	0,8	0,8	6 ... 16	
1,2	1	1	1	بیشتر از 16	

## ۱۳-۲ نگه‌دارنده قرقره



شکل ۱۳-۴

نگه‌دارنده قرقره باید قرقره را بدون لقی و امکان حرکت جانبی نگه دارد، به طوری که قرقره به راحتی حرکت دورانی داشته باشد. قرقره‌ها معمولاً توسط پین در داخل نگه‌دارنده نصب می‌شوند. نگه‌دارنده‌ها به دو شکل هستند.

الف) در این نوع نگه‌دارنده فقط محل نصب یک قرقره وجود دارد (شکل ۱۳-۴).

ب) در نوع دوم نگه‌دارنده‌ها محل نصب دو چهار یا شش قرقره وجود دارد.

شکل ۱۳-۵




شکل ۱۳-۵

## ۱۳-۳ تنظیم ابزار آج زنی

الف) ابزارهای آج زنی که دارای یک قرقره هستند، باید طوری به رنده‌گیر بسته شوند که وسط قرقره آن‌ها هم راستای نوک مرغک قرار گیرد (شکل ۱۳-۶).

ب) ابزارهای آج زنی که دارای دو قرقره هستند، باید طوری به رنده‌گیر بسته شوند که نوک مرغک در وسط دو قرقره قرار گیرد (شکل ۱۳-۷).

همچنین هر دوی این ابزارها باید به گونه‌ای بسته شده باشند که سطح قرقره نسبت به سطح قطعه کار زاویه‌ای در حدود  $2^\circ$  درجه بسازد، به طوری که لبه سمت چپ قرقره از لبه سمت راست آن جلوتر باشد و زودتر با قطعه کار درگیر شود. (شکل ۱۳-۸) در غیر این صورت آج‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند. به دلیل افزایش قطر قطعه بعد از آج زنی لازم است که قبل از آج زنی قطر قطعه کار به اندازه نصف گام قرقره آج ( $t \times 0.5$ ) رو تراشی شود تا بعد از آج زنی قطر قطعه به اندازه اسمی نقشه برسد.



جهت حرکت قرقره آج

شکل ۱۳-۸



شکل ۱۳-۷



شکل ۱۳-۶

## ۱۳-۴ عملیات آج زنی

برای انجام عملیات آج زنی به ترتیب زیر عمل کنید.

۱. قطعه کار را به طور کوتاه در سه نظام بیندید. در صورتی که مجبور به بلند بستن قطعه کار هستید، از مرغک کمک بگیرید.

۲. اگر قطر قطعه کار بعد از آج زنی مهم است، باید پیش از آج زنی قطر قطعه کار تنظیم شود. در عملیات آج زنی بر اثر فشار و تغییر شکل، قطر قطعه پس از آج زنی به اندازه نصف گام اضافه می شود. پس قطر قطعه کار قبل از عمل آج زنی باید به اندازه نصف گام قرقره از اندازه نهایی کمتر باشد. (شکل ۱۳-۹)

۳. ابزار آج زنی را با توجه به قطر، طول، جنس و شکل نقشه کار انتخاب کنید.

۴. ابزار آج زنی را همانند شرایط توضیح داده شود در قسمت ۱۳-۳ بیندید.

۵. با استفاده از سوپرت طولی و عرضی ابزار را به ابتدای قطعه کار نزدیک کنید.

۶. تعداد دوران را نصف حالت روتراشی تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال سازید.

۷. با استفاده از سوپرت عرضی قرقره را به سطح کار مماس کنید وورنیه سوپرت عرضی را روی صفر تنظیم کنید.

۸. به آرامی سوپرت عرضی را به سمت مرکز قطعه کار حرکت دهید تا قطعه کار فشرده شود و شکل آج نمایان گردد. مقدار حرکت سوپرت عرضی به اندازه نصف گام می باشد.

۹. پس از تکمیل شکل آج، ابزار را در طول کار حرکت دهید. این حرکت می تواند به صورت دستی و خودکار انجام گیرد. در حالت خودکار مقدار پیشروی را به اندازه نصف گام قرقره انتخاب کنید.

۱۰. بعد از رسیدن به انتهای طول موردنظر، حرکت خودکار ابزار را قطع کنید. ابزار را از روی قطعه کار جدا سازید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.



شکل ۱۳-۹ بعد از انجام آج زنی قطر قطعه افزایش می یابد



در حین عملیات آج زنی،  
به طور مرتب قرقره و  
محور آن را روغن کاری  
کنید تا حرارت حاصل از  
اصطکاک کاهش یابد.



## ۱۳-۵ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. ابزار آج زنی را متناسب با قطر، طول، جنس و شکل نقشه کار انتخاب کنید.

۲. قطر قطعه کار را متناسب با گام قرقره بتراسید.

۳. در هنگام آج زنی قرقره و محور آن را روغن کاری کنید.

۴. برای کنترل کامل شدن شکل آج، از دست استفاده نکنید.

۵. در صورت استفاده از حرکت پیشروی خودکار قبل از خلاص کردن اهرم کلاچ، اهرم صلیبی را از درگیری خارج سازید.

۶. تمامی نکات ایمنی و حفاظتی فصل پنجم نیز رعایت شود.

## پرسش‌های پایان فصل


۱. آج‌زنی به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد؟
۲. ابزار آج‌زنی از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟ هر یک را شرح دهید.
۳. مهم‌ترین تفاوت عملیات آج‌زنی با سایر عملیات تراشکاری در چیست؟ توضیح دهید.
۴. روش بستن ابزار آج‌زنی را توضیح دهید.
۵. گام قرقره آج چیست؟ چه ارتباطی با انتخاب قرقره دارد؟

# دستور کار

## آج زنی

تجهیزات مورد نیاز

نام ابزار	نام ابزار
HSS رنده روتراشی	دستگاه تراش
روغن دان	ابزار آج زنی
عینک محافظ	آچار رینگی ۱۹
زیررندهای در اندازه های مناسب	کولیس ورنيه دار با دقیقیت ۰/۰۵ میلی متر
	وسایل تنظیف



تعداد: ۲ قطعه نام قطعه: مهره دمبل	بعاد: قطعه ایجاد شده دستور کار شماره ۱ فصل دوازدهم	رسم
جنس: فولاد St 37	خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm	طراح
مقیاس: 1:1		بازبین

## مراحل انجام کار

(توجه: تمامی این مراحل برای ۲ عدد قطعه کار انجام شود)



شکل ۱۳-۱۰



شکل ۱۳-۱۱



شکل ۱۳-۱۲



شکل ۱۳-۱۳



شکل ۱۳-۱۴

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از قطع برق و خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۳. چشمی های روغن را کنترل کنید و ساقمه فر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار مهره را روی دمبل بیندید و سپس دمبل را بین مرغک و سه نظام روی دستگاه تراش بیندید (شکل ۱۳-۱۰).
۵. رنده روتراشی را در رنده گیر به طور مناسب بیندید.
۶. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تعیین و تنظیم کنید. دستگاه را روشن کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. قطر قطعه کار را براساس گام قرقره آج طوری محاسبه کنید که بعد از آج زنی قطر قطعه ۳۵mm باشد.

۸. به کمک روتراش قطر قطعه کار را از  $40^{\circ}$  به عدد محاسبه شده در مرحله ۷ برسانید.
۹. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۰. با کمک آچار رینگی سوپرت فوقانی را به اندازه  $45^{\circ}$  انحراف دهید (شکل ۱۳-۱۱).
۱۱. اهرم کلاچ را فعال کنید و با استفاده از سوپرت فوقانی پخ سمت راست را ایجاد کنید (شکل ۱۳-۱۲).

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۳. با کمک آچار رینگی سوپرت فوقانی را  $45^{\circ}$  در جهت مخالف زاویه دهید (شکل ۱۳-۱۳).
۱۴. اهرم کلاچ را فعال کنید و با استفاده از سوپرت فوقانی پخ سمت چپ را ایجاد کنید (شکل ۱۳-۱۴).

۱۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۶. سوپرت فوقانی را به حالت عادی برگردانید.
۱۷. ابزار آج زنی را به طور مناسب داخل رنده گیر بیندید.

.۱۸. به کمک رنده‌گیر، ابزار آج زنی را نسبت به سطح قطعه کار زاویه دهید (شکل ۱۳-۱۵).

.۱۹. تعداد دوران سه نظام را برای آج زنی تعیین و تنظیم کنید.

.۲۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

.۲۱. با سوپرت عرضی قرقه آج را به سطح قطعه کار مماس کنید و سپس آج را برجسته نمایید.

.۲۲. با انجام حرکت پیش روی به کمک سوپرت اصلی، شکل آج را در سرتاسر سطح قطعه ایجاد کنید (شکل ۱۳-۱۶).

 در هنگام آج زنی، قرقه آج و محور آن را روغن کاری نمایید.

.۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و ابزار را از قطعه کار دور کنید.

.۳۰. دستگاه را خاموش کنید.

.۳۱. قطعه کار را باز کنید و به هنرآموز محترم تحویل دهید.

.۳۲. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

.۳۳. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

.۳۴. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

.۳۵. دستگاه مرغک را به سمت راست ببرید، قوطی حرکت را به کنار دستگاه مرغک ببرید و فک‌های سه نظام را ببندید.

.۳۶. وسایل و ابزارهای استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۱۳-۱۵



شکل ۱۳-۱۶

## ارزشیابی

عملیات	توضیحات	نموده کسب شده	نمره پیشنهادی
اندازه قطر مهره قبل از آج زنی		۳	
طول و زاویه پخ $2 \times 45^\circ$		۳	
کیفیت آج		۳	
اندازه قطر مهره بعد از آج زنی ۳۵mm		۳	
رعایت نکات ایمنی و حفاظتی		۴	
انضباط کاری		۴	
جمع		۲۰	

جدول مثلثات

فرجه	نیازات ۰°...۴۵°							فرجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
0	0,000 0	0,002 9	0,005 8	0,008 7	0,011 6	0,014 5	0,017 5	89
1	0,017 5	0,020 4	0,023 3	0,026 2	0,029 1	0,032 0	0,034 9	88
2	0,034 9	0,037 8	0,040 7	0,043 7	0,046 6	0,049 5	0,052 4	87
3	0,052 4	0,055 3	0,058 2	0,061 2	0,064 1	0,067 0	0,069 9	86
4	0,069 9	0,072 9	0,075 8	0,078 7	0,081 6	0,084 6	0,087 5	85
5	0,087 5	0,090 4	0,093 4	0,096 3	0,099 2	0,102 2	0,105 1	84
6	0,105 1	0,108 0	0,111 0	0,113 9	0,116 9	0,119 8	0,122 8	83
7	0,122 8	0,125 7	0,128 7	0,131 7	0,134 6	0,137 6	0,140 5	82
8	0,140 5	0,143 5	0,146 5	0,149 5	0,152 4	0,155 4	0,158 4	81
9	0,158 4	0,161 4	0,164 4	0,167 3	0,170 3	0,173 3	0,176 3	80
10	0,176 3	0,179 3	0,182 3	0,185 3	0,188 3	0,191 4	0,194 4	79
11	0,194 4	0,197 4	0,200 4	0,203 5	0,206 5	0,209 5	0,212 6	78
12	0,212 6	0,215 6	0,218 6	0,221 7	0,224 7	0,227 8	0,230 9	77
13	0,230 9	0,233 9	0,237 0	0,240 1	0,243 2	0,246 2	0,249 3	76
14	0,249 3	0,252 4	0,255 5	0,258 6	0,261 7	0,264 8	0,267 9	75
15	0,267 9	0,271 1	0,274 2	0,277 3	0,280 5	0,283 6	0,286 7	74
16	0,286 7	0,289 9	0,293 1	0,296 2	0,299 4	0,302 6	0,305 7	73
17	0,305 7	0,308 9	0,312 1	0,315 3	0,318 5	0,321 7	0,324 9	72
18	0,324 9	0,328 1	0,331 4	0,334 6	0,337 8	0,341 1	0,344 3	71
19	0,344 3	0,347 6	0,350 8	0,354 1	0,357 4	0,360 7	0,364 0	70
20	0,364 0	0,367 3	0,370 6	0,373 9	0,377 2	0,380 5	0,383 9	69
21	0,383 9	0,387 2	0,390 6	0,393 9	0,397 3	0,400 6	0,404 0	68
22	0,404 0	0,407 4	0,410 8	0,414 2	0,417 6	0,421 0	0,424 5	67
23	0,424 5	0,427 9	0,431 4	0,434 8	0,438 3	0,441 7	0,445 2	66
24	0,445 2	0,448 7	0,452 2	0,455 7	0,459 2	0,462 8	0,466 3	65
25	0,466 3	0,469 9	0,473 4	0,477 0	0,480 6	0,484 1	0,487 7	64
26	0,487 7	0,491 3	0,495 0	0,498 6	0,502 2	0,505 9	0,509 5	63
27	0,509 5	0,513 2	0,516 9	0,520 6	0,524 3	0,528 0	0,531 7	62
28	0,531 7	0,535 4	0,539 2	0,543 0	0,546 7	0,550 5	0,554 3	61
29	0,554 3	0,558 1	0,561 9	0,565 8	0,569 6	0,573 5	0,577 4	60
30	0,577 4	0,581 2	0,585 1	0,589 0	0,593 0	0,596 9	0,600 9	59
31	0,600 9	0,604 8	0,608 8	0,612 8	0,616 8	0,620 8	0,624 9	58
32	0,624 9	0,628 9	0,633 0	0,637 1	0,641 2	0,645 3	0,649 4	57
33	0,649 4	0,653 6	0,657 7	0,661 9	0,666 1	0,670 3	0,674 5	56
34	0,674 5	0,678 7	0,683 0	0,687 3	0,691 6	0,695 9	0,700 2	55
35	0,700 2	0,704 6	0,708 9	0,713 3	0,717 7	0,722 1	0,726 5	54
36	0,726 5	0,731 0	0,735 5	0,740 0	0,744 5	0,749 0	0,753 6	53
37	0,753 6	0,758 1	0,762 7	0,767 3	0,772 0	0,776 6	0,781 3	52
38	0,781 3	0,786 0	0,790 7	0,795 4	0,800 2	0,805 0	0,809 8	51
39	0,809 8	0,814 6	0,819 5	0,824 3	0,829 2	0,834 2	0,839 1	50
40	0,839 1	0,844 1	0,849 1	0,854 1	0,859 1	0,864 2	0,869 3	49
41	0,869 3	0,874 4	0,879 6	0,884 7	0,889 9	0,895 2	0,900 4	48
42	0,900 4	0,905 7	0,911 0	0,916 3	0,921 7	0,927 1	0,932 5	47
43	0,932 5	0,938 0	0,943 5	0,949 0	0,954 5	0,960 1	0,965 7	46
44	0,965 7	0,971 3	0,977 0	0,982 7	0,988 4	0,994 2	1,000 0	45

فرجه ۰°...۶۰° دقتیقه

کاچرات ۴۵°...۹۰°

جدول مثلثات

نوازنات ٤٥°...٩٠°								
رتبه ↓	دليطه →							
	٠°	١٠°	٢٠°	٣٠°	٤٠°	٥٠°	٦٠°	
45	1,000 0	1,005 8	1,011 7	1,017 6	1,0235	1,0295	1,035 5	44
46	1,035 5	1,041 6	1,047 7	1,053 8	1,059 9	1,066 1	1,072 4	43
47	1,072 4	1,078 6	1,085 0	1,091 3	1,097 7	1,104 1	1,110 6	42
48	1,110 6	1,117 1	1,123 7	1,130 3	1,136 9	1,143 6	1,150 4	41
49	1,150 4	1,157 1	1,164 0	1,170 8	1,177 8	1,184 7	1,191 8	40
50	1,191 8	1,198 8	1,205 9	1,213 1	1,220 3	1,227 6	1,234 9	39
51	1,234 9	1,242 3	1,249 7	1,257 2	1,264 7	1,272 3	1,279 9	38
52	1,279 9	1,287 6	1,295 4	1,303 2	1,311 1	1,319 0	1,327 0	37
53	1,327 0	1,335 1	1,343 2	1,351 4	1,359 7	1,368 0	1,376 4	36
54	1,376 4	1,384 8	1,393 4	1,401 9	1,410 6	1,419 3	1,428 1	35
55	1,428 1	1,437 0	1,446 0	1,455 0	1,464 1	1,473 3	1,482 6	34
56	1,482 6	1,491 9	1,501 3	1,510 8	1,520 4	1,530 1	1,539 9	33
57	1,539 9	1,549 7	1,559 7	1,569 7	1,579 8	1,590 0	1,600 3	32
58	1,600 3	1,610 7	1,621 3	1,631 8	1,642 6	1,653 4	1,664 3	31
59	1,664 3	1,675 3	1,686 4	1,697 7	1,709 0	1,720 5	1,732 1	30
60	1,732 1	1,743 8	1,755 6	1,767 5	1,779 6	1,791 7	1,804 1	29
61	1,804 1	1,816 5	1,829 1	1,841 8	1,854 6	1,867 6	1,880 7	28
62	1,880 7	1,894 0	1,907 4	1,921 0	1,934 7	1,948 6	1,962 6	27
63	1,962 6	1,976 8	1,991 2	2,005 7	2,020 4	2,035 3	2,050 3	26
64	2,050 3	2,065 5	2,080 9	2,096 5	2,112 3	2,128 3	2,144 5	25
65	2,144 5	2,160 9	2,177 5	2,194 3	2,211 3	2,228 6	2,246 0	24
66	2,246 0	2,263 7	2,281 7	2,299 8	2,318 3	2,336 9	2,355 9	23
67	2,355 9	2,375 0	2,394 5	2,414 2	2,434 2	2,454 5	2,475 1	22
68	2,475 1	2,496 0	2,517 2	2,538 7	2,560 5	2,582 6	2,605 1	21
69	2,605 1	2,627 9	2,651 1	2,674 6	2,698 5	2,722 8	2,747 5	20
70	2,747 5	2,772 5	2,798 0	2,823 9	2,850 2	2,877 0	2,904 2	19
71	2,904 2	2,931 9	2,960 0	2,988 7	3,017 8	3,047 5	3,077 7	18
72	3,077 7	3,108 4	3,139 7	3,171 6	3,204 1	3,237 1	3,270 9	17
73	3,270 9	3,305 2	3,340 2	3,375 9	3,412 4	3,449 5	3,487 4	16
74	3,487 4	3,526 1	3,565 6	3,605 9	3,647 0	3,689 1	3,732 1	15
75	3,732 1	3,776 0	3,820 8	3,866 7	3,913 6	3,961 7	4,010 8	14
76	4,010 8	4,061 1	4,112 6	4,165 3	4,219 3	4,274 7	4,331 5	13
77	4,331 5	4,389 7	4,449 4	4,510 7	4,573 6	4,638 3	4,704 6	12
78	4,704 6	4,772 9	4,843 0	4,915 2	4,989 4	5,065 8	5,144 6	11
79	5,144 6	5,225 7	5,309 3	5,395 5	5,484 5	5,576 4	5,671 3	10
80	5,671 3	5,769 4	5,870 8	5,875 8	6,084 4	6,197 0	6,313 8	9
81	6,313 8	6,434 8	6,560 5	6,691 2	6,826 9	6,968 2	7,115 4	8
82	7,115 4	7,268 7	7,428 7	7,595 8	7,770 4	7,953 0	8,144 4	7
83	8,144 4	8,345 0	8,555 6	8,776 9	9,009 8	9,255 3	9,514 4	6
84	9,514 4	9,788 2	10,078 0	10,385 4	10,711 9	11,059 4	11,430 1	5
85	11,430 1	11,826 2	12,250 5	12,706 2	13,196 9	13,726 7	14,300 7	4
86	14,300 7	14,924 4	15,604 8	16,349 9	17,169 3	18,075 0	19,081 1	3
87	19,081 1	20,205 6	21,470 4	22,903 8	24,541 8	26,431 6	28,636 3	2
88	28,636 3	31,241 6	34,367 8	38,188 5	42,964 1	49,103 9	57,290 0	1
89	57,290 0	68,750 1	85,939 8	114,588 7	171,885 4	343,773 7	∞	0

↑ فرج ↓  
كمازنات ٤٥°...٩٠°

## منابع

الف) فارسی

۱. جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، ناشر: طراح
۲. هیتریش گرلینک در پیرامون ماشین‌های ابزار
۳. اکبری محسن خادمی مقدم، صمد نصیری زنوزی، بهروز شناخت و خواص مواد کد ۳۵۹/۵۵ سال دوم رشته ساخت و تولید شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی.
۴. اکبری، محسن خادمی مقدم، صمد زنوزی، بهروز درس فنی کد ۴۰۴ سال اول نظام قدیم آموزشی
۵. مؤلفان اکبری محسن خادمی مقدم، صمد نصیری زنوزی، بهروز درس فنی کد ۵۰۳ سال دوم نظام قدیم آموزشی
۶. مؤلفان اکبری محسن خادمی مقدم، صمد نصیری زنوزی، بهروز حساب فنی کد ۵۰۴ سال دوم نظام قدیم آموزشی
۷. مؤلفان اکبری محسن خادمی مقدم - صمد نصیری زنوزی - بهروز درس فنی کد ۶۰۳ سال سوم نظام قدیم آموزشی

ب) انگلیسی

1. Ulrich Fisher M. Helrlinzler R. Kilgus مترجم عبدالله ولی نژاد

# فهرست

## عنوان

## صفحه

۱	فصل اول: معرفی فرایند تراشکاری و قسمت‌های مختلف دستگاه تراش TN50
۱۸	فصل دوم: تجهیزات بستن و نحوه بستن قطعه کار روی دستگاه تراش
۳۷	فصل سوم: ابزارهای تراشکاری و نحوه بستن آن‌ها روی دستگاه تراش
۵۵	فصل چهارم: تیز کردن رنده تراشکاری
۶۸	فصل پنجم: تعیین تعداد دوران سه‌نظام و انجام عملیات روتراشی و پیشانی تراشی
۹۷	فصل ششم: عملیات مخروط‌تراشی
۱۱۵	فصل هفتم: سوراخکاری
۱۳۴	فصل هشتم: تراشکاری قطعات بلند
۱۴۸	فصل نهم: عملیات شیار‌تراشی و برش
۱۶۶	فصل دهم: حرکت پیشروی خودکار
۱۸۷	فصل یازدهم: پیچ‌تراشی
۲۱۰	فصل دوازدهم: قلاویزکاری
۲۲۰	فصل سیزدهم: آج‌زنی
۲۳۱	منابع