

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰


تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- در شکل داده شده، فرض کنید بار  $P$  برابر  $40\text{kN}$  و عرض و ضخامت میله به ترتیب برابر  $100\text{mm}$  و  $10\text{mm}$  باشد، طول میله  $2\text{m}$  و جنس آن از فولاد است، تغییر شکل قسمت یکنواخت میله چند  $\text{mm}$  است؟ ( $E=200\text{GPa}$ )



۰/۲ . ۴

۰/۴ . ۳


۰/۶ . ۲

۰/۸ . ۱

- جنس استوانه ای که در موزه پاریس به عنوان نمونه کیلوگرم نگهداری میشود، از چیست؟

۱. طلا-ایریدیم      ۲. پلاتین-ایریدیم      ۳. نقره-مولیبدن      ۴. پلاتین-وانادیم

- گشتاور اینرسی برای شکل داده شده کدام است؟



$$I_x = \frac{1}{12} (bh^3 - b_1 h_1^3) \quad .2$$

$$I_x = \frac{1}{12} bh^3 \quad .1$$

$$I_x = \frac{1}{3} (bh^3 - b_1 h_1^3) \quad .4$$

$$I_x = \frac{1}{3} bh^3 \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰


تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

**۴- کدام گزینه نادرست است؟**

۱. هر تغییری که در سیستم بوجود می آید، حاصل مجموع تاثیرات تک تک نیروهای وارد بر آن است.
۲. اصل برهمنهی برای بارگذاریهای صادق است که در آن تغییر شکل رابطه معکوس با نیروی وارد بر آن دارد.
۳. اگر نیروهای وارد بر سیستمی خیلی بزرگ باشند نمی توان اصل برهمنهی را در مورد آنها بکار برد.
۴. اصل جمع آثار در مورد میله های لاغری که تحت بار فشاری قرار گرفته اند، صدق نمی کند.

**۵- مقدار خمش ماکزیمم در شکل داده شده، چقدر می باشد؟**

$$y_{\max} = \frac{M_1 L^2}{8EI} \quad .4$$

$$y_{\max} = \frac{M_1 L^2}{4EI} \quad .3$$

$$y_{\max} = \frac{M_1 L^2}{3EI} \quad .2$$

$$y_{\max} = \frac{M_1 L^2}{2EI} \quad .1$$

۶- مقدار تنش برشی عرضی ماکزیمم برای یک لوله گرد با جدار بسیار نازک با سطح مقطع ۲۰۰۰ میلی متر مربع و نیروی برشی ۵۰kN چند مگاپاسکال می باشد؟

۲۵ .۴

۵۰ .۳

۲۰۰ .۲

۱۰۰ .۱

**۷- مقدار شعاع دایره مور از کدام رابطه بدست می آید؟**

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + 2\tau_{xy}^2} \quad .2$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + 2\tau_{xy}^2} \quad .1$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad .4$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad .3$$

۸- برای شناسایی فولاد از آهن تجاری، مقدار وزن کربن موجود در آن چقدر بایستی باشد؟

۰/۵ .۴

۰/۲ .۳

۰/۰۵ .۲

۰/۰۲ .۱

**۹- نام دیگر آهن خالص چیست؟**

۴. آستانیت

۳. سمتیت

۲. پرلیت

۱. فربت

۱۰- استحکام کششی اغلب فولادها چند BHN است؟

۶۵۰ تا ۵۵۰ .۴

۵۰۰ تا ۴۵۰ .۳

۲۵۰ تا ۲۰۰ .۲

۱۵۰ تا ۱۰۰ .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

۱۱- موارد استفاده فولاد کربن با ۰/۰۵-۰/۱۰ درصد کربن چیست؟

- |                            |                         |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| ۱. متدها، ابزار ماشین تراش | ۲. ورقها، سیمها و پرچها | ۳. ارهها و برقوها |
| ۴. فنرها و چاقوها          |                         |                   |

۱۲- کدام عنصر آلیاژی تقریباً در تمام فولادهای آلیاژی جهت تعمیق سختکاری آنها استفاده می‌شود؟

- |         |        |            |           |
|---------|--------|------------|-----------|
| ۱. نیکل | ۲. کرم | ۳. مولیبدن | ۴. منیزیم |
|---------|--------|------------|-----------|

۱۳- کدام عمل برای مقاوم بودن فولاد در مقابل سایش یا تغییر شکل انجام نمی‌گیرد؟

- |                |                |             |               |
|----------------|----------------|-------------|---------------|
| ۱. هیدروژن دهی | ۲. نیتروژن دهی | ۳. کربن دهی | ۴. سیانور دهی |
|----------------|----------------|-------------|---------------|

۱۴- در کدام روش برای تعیین سختی، وزنه کوچکی با نوک الماسه روی نمونه انداده می‌شود و سپس ارتفاع برگشت نوک الماسه را بعنوان معیار سنجش اندازه سختی ماده مورد استفاده قرار می‌دهند؟

- |          |          |                  |              |
|----------|----------|------------------|--------------|
| ۱. راکول | ۲. برینل | ۳. شور اسکلرسکوب | ۴. هرم ویکرز |
|----------|----------|------------------|--------------|

۱۵- کدام گزینه درباره خوردگی صحیح است؟

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| ۱. عموماً فلزات ناخالص بیشتر از فلزات خالص در مقابل خوردگی مقاومت می‌کنند. | ۲. برای جلوگیری از خوردگی، در ساخت مخازن بجای استفاده از جوشکاری باید از پرج یا پیچ استفاده کرد. | ۳. پوشش‌های آلی در مقابل بعضی از انواع خوردگی مقاومت بالایی دارند. | ۴. برای جلوگیری از خوردگی، در صورت امکان برای ساخت مخزن از یک نوع ماده استفاده کرد. |
|--|--|--|---|

۱۶- دلیل قیمت بالای فولاد بی لکه نسبت به فولاد کربن ساده چیست؟

- |                  |                      |                                |              |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| ۱. سنگین تر بودن | ۲. وجود عناصر آلیاژی | ۳. مقاومت بالا در برابر خوردگی | ۴. همه موارد |
|------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|

۱۷- در ساخت کوره‌ها و لوازم مورد استفاده در حرارت کاری از کدام نوع فولاد بی لکه استفاده می‌شود؟

- |             |                |             |                |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| ۱. فریت ۴۳۰ | ۲. آستانیت ۳۲۰ | ۳. فریت ۴۴۶ | ۴. آستانیت ۳۴۷ |
|-------------|----------------|-------------|----------------|

۱۸- زمانی که در غیاب ماده روانکاری یک سطح سخت و خشن روی یک سطح نرم بلغزد، کدام گزینه بوجود می‌آید؟

- |                   |                   |                  |                 |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| ۱. استهلاک خوردگی | ۲. کنده شدن پوسته | ۳. استهلاک سایشی | ۴. استهلاک برشی |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|

۱۹- اگر قطعه‌ای در دمای بالا به مدت طولانی تحت تنفس قرار گیرد، چه پدیده‌ای بوجود می‌آید؟

- |        |        |          |           |
|--------|--------|----------|-----------|
| ۱. خمش | ۲. خزش | ۳. کمانش | ۴. کلیرنس |
|--------|--------|----------|-----------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

۲۰- پر مصرف ترین ماده ریخته شده در صنعت کدام مورد است؟

۱. چدن آلیاژی    ۲. آهن چکش خوار    ۳. آهن خاکستری    ۴. فولاد چکش خوار

۲۱- از چه نوع سیم جوشکاری، بطور گستردگی در جوشکاری چدنها استفاده می شود؟

۱. برنزی    ۲. مسی    ۳. آلومینیومی    ۴. برنجی

۲۲- برای تولید چدن میهانیت چه ماده ای به چدن افزوده می شود؟

۱. منیزیم    ۲. منگنز    ۳. کربن    ۴. سیلیسیم

۲۳- در ساخت میل لنگ ها از چه ماده ای استفاده می شود؟

۱. چدن خاکستری    ۲. چدن سفید    ۳. چدن چکش خوار    ۴. فولاد ریخته

۲۴- وزن مخصوص محکمترین آلیاژ آلومینیومی چند برابر وزن مخصوص فولاد است؟

۱. نصف    ۲. یک سوم    ۳. یک چهارم    ۴. یک پنجم

۲۵- در ساختمان و پانل های هوایپما معمولا از چه نوع آلیاژی استفاده می شود؟

۱. آلیاژ آلومینیم    ۲. آلیاژ مس    ۳. چدن    ۴. آلیاژ منگنز

۲۶- کدام مورد از مزایای کاربرد پلاستیکها به جای فلزات می باشد؟

۱. توان تحمل بار بیشتر    ۲. تغییر شکل بیشتر    ۳. سفتی بالا    ۴. حساسیت کمتر نسبت به محیطی که بکار می روند.

۲۷- دلیل اصلی اینکه پلیمرهای نیمه بلورین یک ماده ایده آل برای ساخت کفشهای اسکی و تابه های نچسب می باشند، چیست؟

۱. ضریب اصطکاک پایین    ۲. سبک بودن    ۳. مقاومت شیمیایی عالی    ۴. جاذبه کم نسبت به مواد دیگر

۲۸- برای ساختن توب بیلیارد از چه ماده ای استفاده می شود؟

۱. لاستیکهای نئوپرن دارای پیوند متقطع نسبتا کم    ۲. لاستیکهای نئوپرن دارای پیوند متقطع زیاد    ۳. پلیمرهای نیمه بلورین

۲۹- کدام عامل مربوط به پدیده خزش می شود؟

۱. نیرو+بالا+گذرا    ۲. دما+بالا+گذرا    ۳. دما+بالا+مداوم    ۴. نیرو+پایین+مداوم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء





رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

**۳۰- کدام گزینه نادرست است؟**

۱. مواد شکننده از قانون هوک پیروی نمی کنند.
۲. نقطه تسلييم حد اکثر تنشی است که ماده تحت آن بدون افزایش بار، افزایش طول می دهد.
۳. حد تناسب حد اثراً تنشی است که ماده تحت آن از قانون هوک پیروی می کند.
۴. مقدار مقاومت تسلييم کششی مواد داکتیل کمتر از مقدار مقاومت تسلييم برشی است.

**۳۱- ماده ای که مقاومت آن نسبت به لغزش کوچکتر از مقاومت آن نسبت به جدا شدن است را چه ماده‌ای می‌نامند؟**

۱. شکننده
۲. داکتیل
۳. قرد
۴. سخت

**۳۲- کدام گزینه دیاگرام تنش-کرنش برای چرم یا لاستیک نرم را نشان می دهد؟****۳۳- زاویه کامل دندانه آکمه در پیچهای انتقال توان چند درجه است؟**

۱. ۲۹
۲. ۳۷
۳. ۴۶
۴. ۵۵

**۳۴- کدام گزینه جزء تقسیم بندیهای دندانه های یونیفايد برای پیچهای دندانه خارجی می باشد؟**

۱. ۱C
۲. ۱A
۳. ۱B
۴. ۱D

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

۳۵- دندانه ریز داخلی یونیفايد با قطر یک اینچ و ۱۲ دندانه در اینچ، از گروه انطباق B مشخصات کدام نوع پیج است؟

۱B-12UNF-1" .۴

1"-12UNF-1B .۳

1B-12UNC-1" .۲

1"-12UNC-1B .۱

۳۶- زاویه کامل دندانه در پروفیل دندانه های سیستم متريک (SI) چند درجه می باشد؟

۶۰ .۴

۵۵ .۳

۴۵ .۲

۳۰ .۱

۳۷- چند درصد پیج ها از مقطعی که سطح مهره در آن قرار دارد، تخریب می شوند؟

٪۸۰ .۴

٪۲۰ .۳

٪۱۵ .۲

٪۶۵ .۱

۳۸- پیچهای ساخته شده به کدام روش در برابر بارهای متغیر و ضربه ای مقاومت بیشتری دارند؟

۴. سنگ زنی

۳. غلتک زنی

۲. تراشکاری

۱. آهنگری

۳۹- یک جوش نواری ۶mm بطول ۵۰mm با ثابت N ۱۳۰۰ را در امتداد طول جوش تحمل می کند، مقاومت تسلیم فلز جوش ۳۶۰Mpa است. مقدار ضریب اطمینان چقدر است؟

۲ .۴

۵/۸۸ .۳

۲/۹۴ .۲

۶/۱۳ .۱

۴۰- کدام شکل جوش نواری تحت برش را نشان می دهد؟

