



۱- گزینه «۲» صحیح است.

هدف گرفت حداقل کردن هزینه حمل و نقل مواد است.

۲- گزینه «۴» صحیح است.

هر سه ابزار الکترونیکی، مکانیکی و آماری موثر هستند.

۳- گزینه «۴» صحیح است.

$$\text{کارایی} = 1 - \frac{\text{زمان از کار افتادگی} + \text{زمان تنظیم}}{\text{کل زمان}}$$

$$\text{کارایی} = 1 - \frac{1500 + 450}{8 \times 60 \times 60} = 0.9322$$

۴- گزینه «۳» صحیح است.

$$\text{کسر ماشین} = \frac{\text{زمان مورد نیاز}}{\text{زمان در دسترس}} \Rightarrow \text{کسر ماشین} = \frac{5760 + 90}{2 \times 8 \times 60 \times 60 \times 0.9} = 1.0$$

۵- گزینه «۲» صحیح است.

$$C = \frac{8 \times 60}{48} = 10 \text{ دقیقه}$$



ایستگاه	فعالیت	زمان	زمان تجمعی
۱	A	۳	۳
	B	۴	۷
	C	۲	۹
	D	۱	۱۰
۲	E	۳	۳
	F	۴	۷
	G	۳	۱۰

۶- گزینه «۳» صحیح است.

هزینه خرید = هزینه ساخت

$$125000 + 7/75 \times 50000 = 50000X \Rightarrow X = 10/25$$

۷- گزینه «۳» صحیح است.

$$A \text{ امتیاز} = 0/3 \times 60 + 0/5 \times 50 + 0/4 \times 60 + 0/2 \times 40 = 75$$

$$B \text{ امتیاز} = 0/3 \times 90 + 0/5 \times 30 + 0/4 \times 60 + 0/2 \times 60 = 78$$

بنابراین محل مناسب‌تر است.

۸- گزینه «۲» صحیح است.

در استقرار بر اساس فرآیند تجهیزات و ماشین‌آلات با فعالیت مشابه در یک کارگاه قرار می‌گیرند.

۹- گزینه «۲» صحیح است.

محصول X از دو واحد B و یک واحد A تشکیل شده است. A از ۲ واحد E و B از یک واحد A (در نتیجه ۲ واحد E) تشکیل شده پس برای

تولید ۱۰۰ واحد X به ۶۰۰ واحد E نیاز است.

۱۰- گزینه «۲» صحیح است.

مقدار اقتصادی سفارش دارو ۴۵۰ واحد است. اما از آن جاکه مدت مجاز نگهداری آن ۶۰ روز و تقاضای هر روز ۷ واحد است $7 \times 60 = 420$

واحد سفارش داده می‌شود تا دارو فاسد نشود.

۱۱- گزینه «۱» صحیح است.

$$\text{تعداد قطعه ورودی} = \frac{200}{0/93 \times 0/9} = 239$$

۱۲- گزینه «۳» صحیح است.

$$\text{تعداد ماشین لازم با بازده } 0/75 = \frac{5000 \times 45}{8 \times 60 \times 60 \times 0/75} = 10/41 \approx 11$$

$$\text{تعداد ماشین لازم با بازده } 0/9 = \frac{5000 \times 45}{8 \times 60 \times 60 \times 0/9} = 8/68 \approx 9$$

بنابراین دو ماشین بی‌کار خواهد شد.

۱۳- گزینه «۴» صحیح است.

$$TC(A) = TC(B) \Rightarrow 350000 + 5Q = 170000 + 25Q \Rightarrow Q = 9000$$

بنابراین در صورتی هزینه هر واحد تولید شده در دو کارخانه برابر خواهد بود که هر کارخانه ۹۰۰۰ واحد تولید کند.


$$\text{هزینه یک واحد} = \frac{350000 + 5 \times 9000}{9000} = -23/88$$

۱۴- گزینه «۲» صحیح است.

$$\text{دقیقه } c = \max\{t_i\} = 4$$

$$\text{البته در عمل نیاز به } 5 \text{ ایستگاه می‌باشد.} \\ \text{حد اقل تعداد ایستگاه‌ها} = \frac{\sum t_i}{c} = \frac{16}{4} = 4$$

۱۵- گزینه «۴» صحیح است.



$$c = \frac{8 \times 60}{160} = 3$$

به ۴ ایستگاه نیاز است.

$$\text{راندمان} = \frac{\sum ti}{nc} = \frac{10/8}{3 \times 4} = 0/9$$

۱۶- گزینه «۲» صحیح است.

دقیقه ۴ = Max t_i = حداقل سیکل زمانی

$$\text{نرخ تولید روزانه} = \frac{480}{4} = 120$$

۱۷- گزینه «۳» صحیح است.

TC = مسافت × حجم جابه‌جایی

$$TC = 25 \times 10 + 15 \times 5 + 20 \times 15 + 20 \times 15 + 10 \times 5 + 5 \times 10 = 1025$$

۱۸- گزینه «۲» صحیح است.

مجموع روابط بخشهای همسایه را برای هر گزینه محاسبه می‌کنیم.

$$\text{گزینه ۱: } 1, 3 - 1, 5 - 2, 3 - 2, 4 - 3, 6 - 4, 6 - 5, 6 = E + U + A + E + O + A + O = 3 + 0 + 4 + 3 + 1 + 4 + 1 = 16$$

$$\text{گزینه ۲: } 1, 3 - 1, 4 - 2, 4 - 2, 5 - 2, 3 - 4, 6 - 5, 6 = E + O + E + I + A + A + O = 3 + 1 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 = 18$$

$$\text{گزینه ۳: } 1, 2 - 1, 6 - 1, 4 - 2, 5 - 3, 6 - 3, 4 - 5, 6 = E + A + O + I + O + U + O = 3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 = 12$$

$$\text{گزینه ۴: } 1, 2 - 1, 4 - 1, 3 - 2, 6 - 3, 5 - 4, 6 - 4, 5 = E + O + E + E + X + A + E = 3 + 1 + 3 + 3 - 1 + 4 + 3 = 16$$

بنابراین طرح ۲ با امتیاز ۱۸ مناسب‌تر است.

۱۹- گزینه «۱» صحیح است.

$$x \quad w_i \quad \sum w_i$$

$$10 \quad 90 \quad 90$$

$$\boxed{20 \quad 70 \quad 160} \Rightarrow x^* = 20$$

$$30 \quad 40 \quad 200$$

$$40 \quad 50 \quad \frac{250}{2} = 125$$

$$y \quad w_i \quad \sum w_i$$

$$30 \quad 70 \quad 70$$

$$\boxed{40 \quad 90 \quad 160} \Rightarrow y^* = 40$$

$$50 \quad 40 \quad 200$$

$$60 \quad 50 \quad \frac{250}{2} = 125$$

۲۰- گزینه «۳» صحیح است

با توجه به تعداد ماشین اختصاص یافته به اپراتور و زمان‌های بارگذاری، تخلیه و عملیات آنها، مشخص است که اپراتور بی‌کاری دارد و سیکل را

$$TC_1 = 2(21 + 6) = 54$$

ماشین تعیین می‌کند.

$$TC_2 = 35 + 4 = 39 \Rightarrow Tc = \text{Max}\{TC_1, TC_2\} = 54$$

طراحی و واحدهای صنعتی ۸۹



۱- گزینه «۱» صحیح است.

$$\text{تعداد ماشین برای عملیات ۱} = \frac{52 \times 5}{8 \times 60 \times 0/9} = 0/6 = 1, \quad \text{تعداد ماشین برای عملیات ۲} = \frac{55 \times 5}{8 \times 60 \times 0/7} = 0/81 = 1$$

$$\text{تعداد ماشین برای عملیات ۳} = \frac{60 \times 5}{8 \times 60 \times 0/8} = 7/81 = 1 \Rightarrow \text{تعداد کل ماشین مورد نیاز} = 1 + 1 + 1 = 3$$


۲- گزینه «۲» صحیح است.

زمان مورد نیاز = کسر ماشین مورد نیاز
 زمان در دسترس

$$N = \frac{160000 \times 90}{2000 \times 60 \times 60 \times 0.5 \times 0.9 \times 0.8} = 5/5 = 6$$

$$\text{تعداد قطعه تولید شده در ساعت توسط یک ماشین} = \frac{160000}{0.8 \times 0.9 \times 2000 \times 60} = 18/51$$

۲- گزینه «۳» صحیح است.



$$X_1 = 100000, X_2 = 0/1X_1 = 10000$$

$$X_3 = 0/9X_1 + 0/8X_2 = 98000$$

$$X_4 = 0/7X_3 = 68600$$

$$X_5 = 0/3X_3 = 29400$$

$$X_6 = 0/8X_4 + 0/7X_5 = 75460$$

$$X_7 = 0/9X_6 = 67914$$

۴- گزینه «۴» صحیح است.

$$\text{تعداد ماشین A مورد نیاز برای شبه خط تولید ۱} = \frac{10 \times 10}{60} = 1/66 \approx 2$$

$$\text{تعداد ماشین A مورد نیاز برای شبه خط تولید ۲} = \frac{10 \times 10}{60} = 1/66 \approx 2$$

بنابراین جمعاً ۴ ماشین A مورد نیاز است.

۵- گزینه «۴» صحیح است.

$$\text{تعداد قطعه شماره ۲} = \frac{200}{0.95 \times 0.97} = 217, \quad \text{تعداد قطعه شماره ۱} = \frac{2 \times 200}{0.95 \times 0.97} = 434$$

۶- گزینه «۱» صحیح است.


$$N = \frac{\text{زمان مورد نیاز}}{\text{کسر ماشین}} = \frac{16 \times 30}{8 \times 60 \times 0.8 \times 0.5} = 2/5 = 3$$

۷- گزینه «۲» صحیح است

با توجه به ۲ بار دوباره کاری داریم:

$$N \times 0.9 + N \times 0.1 \times 0.5 \times 0.9 + N \times 0.1 \times 0.5 \times 0.1 \times 0.5 \times 0.9 = 180$$

$$\Rightarrow 0.9472N = 180 \Rightarrow N = 190/0.2$$



۸- گزینه «۲» صحیح است.

در حالت مسافت پلهای اگر $\sum_{i=1}^j w_i$ با $\sum_{i=j+1}^n w_i$ برای هر دوی X, Y با هم برابر باشد جواب بهینه یک سطح خواهد بود.

$$X \quad w_i \quad \sum w_i$$

$$3 \quad 5 \quad 5$$

$$4 \quad w_T \quad 5 + w_T$$

$$6 \quad 15 \quad \frac{20 + w_T}{2} = 10 + \frac{w_T}{2}$$

$$Y \quad w_i \quad \sum w_i$$

$$1 \quad 15 \quad 15$$

$$5 \quad w_T \quad 15 + w_T$$

$$10 \quad 5 \quad \frac{20 + w_T}{2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 10 + \frac{W_T}{2} = 5 \quad W_T = -10 \text{ غ قق} \\ \underline{\quad} \Rightarrow \underline{\quad} \\ 10 + \frac{W_T}{2} = 5 + W_T \quad W_T = 10 \text{ قق} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 10 + \frac{W_T}{2} = 15 \quad W_T = 10 \text{ قق} \\ \underline{\quad} \Rightarrow \underline{\quad} \\ 10 + \frac{W_T}{2} = 15 + W_T \quad W_T = -10 \text{ غ قق} \end{array} \right.$$

۹- گزینه «۳» صحیح است.

در الگوی جریان Δ شکل و دایره‌ای یک کارگر می‌تواند به چند ماشین سرویس دهد.

۱۰- گزینه «۳» صحیح است.

الگوی جریان Δ شکل انعطاف‌پذیرتر است.

۱۱- گزینه «۱» صحیح است.

اگر خط تولید نسبت به فضای موجود طولانی باشد از الگوی زیگزاگ استفاده می‌گردد.

۱۲- گزینه «۳» صحیح است.

اگر روز را ۸ ساعت کاری در نظر بگیریم داریم:

$$\text{زمان سیکل} = C = \frac{8 \times 60 \times 0.95}{200} = 2/28$$

ایستگاه	زمان	تعداد تئوری ایراتور	تعداد واقعی ایراتور
		$\frac{5}{2/28} = 2/19$	
۱	۵	۲/۱۸۵	۳
۲	۶/۵	۳/۰۷	۳
۳	۷	۶/۵۷	۴
۴	۱۵	۱/۰۹	۷
۵	۲/۵		۲

$$\text{مجموع ایراتور مورد نیاز} = 3 + 3 + 4 + 7 + 2 = 19$$

۱۳- گزینه «۴» صحیح است.

ایستگاه	۱	۲	۳	۴	۵
زمان	$\frac{5}{3} = 1/66$	$\frac{6/5}{4} = 1/625$	۱/۷۵	۱/۵	۲

$$\text{زمان سیکل} = \max\{\text{زمان ایستگاهها}\} = 2$$

$$\text{نرخ تولید در ساعت} = \frac{60}{2} = 30$$

۱۴- گزینه «۴» صحیح است

$$C = \text{زمان سیکل} = \frac{\text{زمان مفید}}{\text{تعداد تولید}} = \frac{80 \times 60}{1300} = 3/7$$

$$K = \text{حداقل تعداد ایستگاهها} = \frac{\text{مجموع زمان عملیاتها}}{\text{زمان سیکل}} = \frac{12/5}{3/7} = 3/37 = 4$$

۱۵- گزینه «۱» صحیح است.

$$C = \text{زمان سیکل} = \frac{\text{زمان مفید}}{\text{تعداد تولید}} = \frac{8 \times 60}{32} = 15$$

اگر زمان هر ایستگاه مضر بی صحیح از زمان سیکل باشد به عبارت دیگر $\frac{\sum t_i}{c}$ عدد صحیح باشد خط می تواند در تعادل کامل قرار گیرد.

$$\sum t_i = 78 \Rightarrow \frac{\sum t_i}{c} = \frac{78}{15} = 5/2$$

پس خط با درصد خرابی صفر و راندمان ۱۰۰٪ در تعادل کامل نیست.

اگر راندمان ۹۰٪ باشد (گزینه ۳) داریم:

$$c = \frac{8 \times 60 \times 0/9}{32} = 13/5 \Rightarrow \frac{\sum t_i}{c} = \frac{78}{13/5} = 5/77$$

پس خط در تعادل کامل نیست.

اگر راندمان ۹۵٪ و درصد خرابی ۵ باشد (گزینه ۴) داریم:

$$c = \frac{8 \times 60 \times 0/95 \times 0/95}{32} = 13/53 \Rightarrow \frac{\sum t_i}{c} = \frac{78}{13/53} = 5/76$$

پس خط در تعادل کامل نیست.