

R&D Department



جزوه آموزشی درس  
طراحی اجزاء ماشین (۱)

جزوه آموزشی درس

# طراحی اجزاء ماشین (۱)

( رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات )



شرکت مهندسی پتروپالامحور

گردآوری و تنظیم :

فرشاد سـرایـی

با تقدیم والاترین درودها و احترامات به استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ساسان محمدی  
که مطالب مندرج در این جزوه بر گرفته از آموزش های ایشان میباشد.

### مقدمه :

جزوه حاضر که فرا روی شما خواننده گرامی قرار دارد ، مشتمل بر مباحث و سرفصل های مربوط به درس دانشگاهی « طراحی اجزاء ماشین (۱) » در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات می باشد.  
مطالب مندرج در این جزوه آموزشی به تبیین اصول طراحی قطعات و اجزاء تشکیل دهنده ماشین های مکانیکی و کاربردهای آن در صنعت می پردازد.

کتاب مرجع دانشگاهی که میبایست به عنوان مکمل در کنار این جزوه مطالعه شده و مورد استناد و ارجاع قرار گیرد عبارت است از :

• **طراحی اجزاء ماشین (جلد اول و دوم)** ، نوشته : M.F.Spotts ، ترجمه : هدایت موتابی

مطالب مندرج در این جزوه برگرفته از کلاس های آموزشی ارائه شده توسط جناب آقای **دکتر ساسان محمدی** در **دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران** در سال ۱۳۷۲ خورشیدی می باشد که به همان صورت دست نویس (برداشت شده توسط اینجانب) تقدیم حضور خوانندگان گرامی می شود ، به این امید که مفید فایده و مقبول نظر واقع گردد.

از خوانندگان محترم این جزوه دعوت میگردد جهت آشنایی بیشتر با کتب و مقالات منتشر شده توسط استاد گرانقدر جناب آقای **دکتر ساسان محمدی** ، به وب سایت اختصاصی ایشان به آدرس ذیل مراجعه فرموده و از مطالب پربار موجود در این وب سایت استفاده نمایند : [www.sasanmohammadi.com](http://www.sasanmohammadi.com)

همچنین از خوانندگان محترم درخواست می نمایم هرگونه نظرات اصلاحی ، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آدرس ایمیل : [f.saraei@petropalamehvar.com](mailto:f.saraei@petropalamehvar.com) با اینجانب در میان گذارند.

فرشاد سرایی

شهریور ماه ۱۳۹۰



« سر درب ورودی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران »

## قابل توجه دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مکانیک و علوم پایه

جهت اطلاع از شرایط جذب **کارآموز** در شرکت مهندسی پتروپالامحور  
به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید :

[http://www.petropalamehvar.com/careers\\_fa.html](http://www.petropalamehvar.com/careers_fa.html)

همچنین جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص میتوانید به  
وبلاگ تخصصی « **طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی** » به  
مدیریت مهندس فرشاد سرایی به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید :


<http://fsaraei.persianblog.ir/post/57>



**با پتروپالامحور پیشتاز بودن را تجربه کنید!**

درس : طراحی اجزاء (ا)
استاد : دکتر ساسان محمدی

مدک کردن :



(Mathematical Theoretical) همان مدک کردن و شبیه سازی مسائل عملی و مکانیکی بصورت معادلات ریاضی است . مثلاً :  


$$\left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = c \frac{\partial T}{\partial t} \right)$$
 . اما معمولاً معادلات ریاضی - بطور عمومی و کلی در عمل و صنعت قابل استفاده نیستند .

\* (Practical) خود بر سه نوع است :


**فرشاد سرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶ - نظام مهندسی  
 ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵ - پروانه مهندسی  
 ۱۵۳-۰۱۲۲۲ - شماره شهرسازی

- ۱- کوچکتر
  - ۲- هم اندازه
  - ۳- بزرگتر
- \* }

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)



آنالیز دینامیکی بسیار در طراحی مهم است و باید حتماً در نظر گرفته شود.



$$l_2 = l_1 (1 + \alpha \Delta T)$$

$$\sigma = E \alpha \Delta T$$

$$\epsilon = \alpha \Delta T$$

\* می‌توان حرارت را به تنش یا کرنش یا به هر دو - تبدیل کرد و این کار طراح است.

\* ضرب اطمینان در واقع میزان نادانی طراح است.



## « References »

## منابع

- ۱- کتاب درسی *Text* : از لحاظ کامل بودن بسیار خوب است اما اغلب تنوعی است.
- ۲- کتاب دستی *H.B* : فرمولهای عملی را شامل است و جامع است اما مأخذ را ذکر نمی‌کند.

۳- کدها، نم و استانداردها :


{ ASME  
 I mech E  
 DIN  
 AWS  
 BS

این استانداردهای قبول شده موجب  
 یکنواختی کار در پروژه‌های بزرگ و  
 سرعت عملیات می‌شود.



سیاهه طراحی

\* کل کار طراحی دو output دارد، یکی نقشه‌های اجرایی -  
 و دیگری سیاهه محاسباتی (طراحی) که در آن باید به مسائل  
 ذیل توجه کرد :



۱- ورق A4  
 ۲- جدول و مشخصات

**فرشاد نسرایلی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۰۳۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۰۳۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

Ref :


POPOV chpt 7 P82

McGraw 1961

نام طرح	
نام طراح	۲/۳

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)


- ۳- جدولی که نام طراح و طرح و ..... ذکر شود .
- ۴- منابع و مراجع
- ۵- فهرست موضوعی
- ۶- حتماً از شکل شما تیک استفاده شود .
- ۷- پارامترها با واحد مشخص شود .
- ۸- از فرمولهای بلند اجتناب شود .
- ۹- فرمولها حتماً ۲ تا ۳ نالین دیا نسیونی شود .
- ۱۰- اعداد را بطور معقول گرد کنید .
- ۱۱- اعداد منطقی گرد شود . ( برحسب موجودات صنعتی بازار )




تمرین ۱  
 گروه الف  
 طراحی اجزاء I



تَنْسُ



External Force




$\delta F$  is an Internal Force

$$\lim_{\delta A \rightarrow 0} \frac{\delta F}{\delta A} = \sigma$$

تَنْسُ

(عالمية)	Local Coordinate	-1
(محلية)	Global Coordinate	-2

\* نمونه‌ای از مختصات منطقه‌ای همان مختصات  $(n, t)$  است.



$$\lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A} = \sigma_n \quad \text{تنش نرمال}$$

$$\lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_t}{\Delta A} = \tilde{\tau} \quad \text{shear stress}$$



$$\sigma_{xx} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_x}{\Delta A} = \sigma_x$$

$$\sigma_{xy} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_y}{\Delta A} = \tilde{\tau}_{xy}$$

$$\sigma_{xz} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_z}{\Delta A} = \tilde{\tau}_{xz}$$

\* در حالت عمومی خواهیم داشت :

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

تانسور تنش  
درجه (۳)  
است (۳×۳)

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

$$\tau_{xz} = \tau_{zx}$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy}$$

تانسور تنش قابلیت  
مکروس شدن دارد.



$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

: کرنش

$$\begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{zz} \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} & \epsilon_{yz} \end{bmatrix}$$

در ناحیه الاستیک خطی صادق است.

Hookes Law

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} \left[ \sigma_{xx} - \nu (\sigma_{yy} + \sigma_{zz}) \right] + \alpha \Delta T$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{G}$$

$\nu$  - ضریب پواسون  
 $E$  - ضریب الاستیسیته



تنش و کرنش دو بعدی

$$\sigma_{zz} = 0 \quad \tau_{xz} = 0 \quad \tau_{yz} = 0$$

2.D Stress

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu (\sigma_{yy}))$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \nu (\sigma_{xx}))$$

$$\epsilon_{zz} = -\frac{\nu}{E} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{G}$$

$$\epsilon_{xz} = 0$$

$$\epsilon_{yz} = 0$$

$$\epsilon_{zz} = 0 \quad \epsilon_{zx} = 0 \quad \epsilon_{zy} = 0$$

2.D Strain

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu (\sigma_{yy} + \sigma_{zz}))$$


$$\sigma_{zz} = \nu (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$$



$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} \sigma_{xx}$$

1.D stress

$$\epsilon_{yy} = \frac{-\nu}{E} \sigma_{xx}$$



→ رجوع به جلد ۱ :

$$\sigma_{\varphi} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \quad (1)$$

$$\tau_{\varphi} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi \quad (2)$$




$\sigma_{ij} = \alpha_{im} \alpha_{jn} \alpha_{mn}$  : در سه بعدی \*

$\alpha$  - کسینوس ها می


\* حال می خواهیم از معادلات (1) و (2) بدترین تنش ها را -  
بیابیم . یک راه مشتق گرفتن است . اما هر که یک معادله -  
پارامتری دایره است :

$$\begin{cases} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \\ 0 \end{cases} \quad \text{مرکز دایره}$$


$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$



کمترین تنش Max - 1  
 بیشترین تنش Min - 2



کمترین تنش Max - 1  
 بیشترین تنش Max - 2



کمترین تنش Min - 1  
 بیشترین تنش Max - 2

کمترین تنش Max - 3 و 4

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$


$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - R$$



درسه بعدی :


$$\begin{vmatrix} \sigma_{xx} - \lambda & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} - \lambda & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} - \lambda \end{vmatrix} \longrightarrow$$

\* ( $\lambda_1$  و  $\lambda_2$  و  $\lambda_3$  مقادیر ویژه)





$$\begin{cases} A = \pi R^2 = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \\ \sigma = \frac{P}{A} = \frac{3000}{1.963 \times 10^{-3}} = 1.52 \text{ MPa} \end{cases}$$



$$* \begin{cases} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x}{2} \\ 0 \end{cases} \quad \text{مرکز}$$

$$* R = \frac{\sigma_x}{2} \quad \text{شعاع}$$


$$\sigma_{\max} = \sigma$$

$$\sigma_{\min} = 0$$

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_x}{2}$$




\* دایره موریه گوید هیچ تنش فشاری بر سیستم وارد نمی شود لذا بجای - میله می توان طناب قرار داد .

مثال -




$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma = \frac{mc}{I} \quad \text{برای دایره} \\ \tau = \frac{V\theta}{It} = \frac{4}{3} \frac{V}{A} \quad \text{برای دایره توپر} \\ \tau = \frac{V\theta}{It} = 2 \frac{V}{A} \quad \text{برای دایره توخالی} \end{array} \right.$$

به فرضی :  $\sigma = \frac{mc}{I} = \pm \sigma$



\* نقطه A هرگز فشاری نمی شود و نقطه B هرگز کششی نمی شود.



\* بدترین نقاط نیروی برشی A و B است.  
 \* برای نیروی نرمال فرقی نمی کند (فرضاً A و B)  
 \* برای گشتاور پیچشی بدترین حالت در سطح خارجی است (A و B)

$$I_x = 3.06 \times 10^{-7}$$

$$A = 1.96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A) \quad \sigma_c = - \frac{F}{A} = - \frac{1000}{1.96 \times 10^{-3}} = - 5.09 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\sigma_b = + \frac{Mc}{I} = \frac{3 \times 10^3 \times 250 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-3}}{3.06 \times 10^{-7}}$$

$$= 6.11 \times 10^7 \text{ Pa}$$

$$\tau_T = \frac{Tc}{J} = \frac{1 \times 10^3 \times 25 \times 10^{-3}}{2(3.06 \times 10^{-7})}$$

$$= 40.7 \times 10^6 \text{ Pa}$$

\* نکته - نیروی 3 KN در A تنش برشی ایجاد نمی کند :




$$\tilde{\epsilon}_V = \frac{V \theta_A}{I t} \quad \theta_A = 0 \rightarrow \tilde{\epsilon}_V = 0$$

B)

$$\sigma_c = -0.51 \text{ MPa}$$

$$\sigma_b = -61.1 \text{ MPa}$$

$$\tilde{\epsilon}_T = 40.7 \text{ MPa}$$



$$R_A = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{60.6 - 0}{2}\right)^2 + (40.7)^2}$$

$$R_A = 50.7 \text{ m} \quad O_A \left| \begin{array}{l} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 30.3 \\ 0 \end{array} \right.$$

$$R_B = \sqrt{\left(\frac{61.6 - 0}{2}\right)^2 + (40.7)^2} = 51 \text{ m}$$

$$R_B = 51 \text{ m} \quad O_B \left| \begin{array}{l} \frac{-61.6}{2} = -30.8 \\ 0 \end{array} \right.$$

$$\sigma_{1A} = 81 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{2B} = -81.8 \text{ MPa}$$

نکته - هر دو نقطه که روی دایره مور  $11.0^\circ$  اختلاف داشته باشند  
روی همان  $9.0^\circ$  اختلاف دارند.




$$\sigma = \frac{F}{A}$$

فرمولها :




$$\tau = \frac{VQ}{It}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{دایره توپر} \\ \text{دایره توخالی} \\ \text{مربع و مستطیل} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \tau_{\max} = \frac{4}{3} \frac{V}{A} \\ \tau_{\max} = 2 \frac{V}{A} \\ \tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{V}{A} \end{array}$$



$$\sigma = \frac{Mc}{I}$$



$$\tau = \frac{Tc}{J}$$



کشش -  $\Delta = \frac{PL}{AE}$

پیچش -  $\varphi = \frac{TL}{GJ}$

خمش -  $\frac{d^2W}{dx^2} = \frac{M}{EI}$

W - خمش

۱۷ از کتابهای دستی بدست می آید و یا از روشهای مقاومت مصالح -  
محاسبه می شود.



$$K_{ef} = \frac{F}{\Delta} \quad : \quad K \text{ (ضریب فنریتا)}$$

$$K_{ef} = \frac{L}{D}$$

$L$  - Load

$D$  - displacement




$$\left| \begin{array}{l} \Delta = \frac{PL}{AE} \\ K = \frac{AE}{L} \end{array} \right.$$



$$\left| \begin{array}{l} y = \frac{PL^3}{3EI} \\ K = \frac{3EI}{L^3} \end{array} \right.$$




$$\left| \begin{array}{l} y = \frac{PL^3}{48EI} \\ K = \frac{48EI}{L^3} \end{array} \right.$$



$$\varphi = \frac{TL}{GJ}$$

$$K_T = \frac{GJ}{L}$$


مثال -



$$\theta = \frac{F}{2} \langle x-0 \rangle^{-1} - F \langle x - \frac{l}{2} \rangle^{-1} + \frac{F}{2} \langle x-l \rangle^{-1}$$


$$\int \theta dx = V = \frac{F}{2} \langle x-0 \rangle^0 - F \langle x - \frac{l}{2} \rangle^0 + \frac{F}{2} \langle x-l \rangle^0 + A_1$$

$$\int V dx = M = \frac{F}{2} x - F \langle x - \frac{l}{2} \rangle^1 + \frac{F}{2} \langle x-l \rangle^1 + A_1 x + A_2$$




پروژه - می خواهیم ارتفاع  
مایع را در هر لا  
> لغواه در مخزن  
ثابت نگه داریم.




 مواد مهندسی  
 Engineering Materials

\* در امور مهندسی (۳) پارامتر دارای اهمیت است :



مواد حائز اهمیت در گزینش مواد مهندسی

- 1- در دسترس بودن و ارزان بودن .
- 2- استحکام و صلابت . استحکام برای تحمل بار لازم است و صلبیت برای این که تغییر شکل در محدوده قابل قبولی باشد . در مواردی که با مواد چندگانه کار می کنیم صلابت از استحکام مهم تر است .
- 3- خستگی

- 4 - اصطلاح
- 5 - خواص مغناطیسی و الکتریکی و حرارتی
- 6 - وزن و حجم
- 7 - قابلیت ریخته‌گری و آهن‌گری
- 8 - قابلیت ماشینکاری

### اصطلاح های معمول

- |                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| تن وزنی معادل 1000 kg .                                 | = tone -1         |
| تن حجمی معادل حجم یک تن آب .                            | = tune -2         |
| ماده‌ای که در کلیه جهات خواص یکسان ندارد (نه در نقاط) . | = هورن -3         |
| ماده‌ای که در کلیه جهات خواص یکسان دارد .               | = ایزوتروپ -4     |
| جسم پس از برداشتن بار به حالت اولیه برنگردد .           | = الاستیسیته -5   |
| جسم پس از برداشتن بار به حالت اولیه برنگردد .           | = پلاستیسیته -6   |
| جسم تحت کشش تغییر فرم قابل توجهی دهد .                  | = نرمی -7         |
| جسم تحت فشار تغییر فرم قابل توجهی دهد .                 | = چکش‌خواری -8    |
| انرژی جذب شده است تا نقطه شکست .                        | = چقرمگی -9       |
| جسم تحت بار تغییر حجم می‌دهد .                          | = تراکم پذیری -10 |

### فرم‌های استاندارد مواد اولیه

- 1- شمش ( مواد اولیه کارهای ریخته گری )
- 2- ورق ( Sheet ) در استاندارد آلمان با ( St ) نشان می دهند و عدد پس از آن تنش مجاز کششی را نشان می دهد .
  - \* St یعنی ورق نرم شده
  - \* St یعنی ورق بیات و خشک ( برای برشکاری )
  - \* تبدیل - تعداد ورقهایی که چهار گوش بریده و روی هم قرار می دهند .
  - \* کویل - ورق را پس از خط تولید روی قرقره می بندند .
- 3- پروفیل ساختمانی : با نورد گرم تهیه می شوند
- 4- پروفیل درو پنجره سازی : توسط سیستمهای نخلک کاری و خم کاری از ورق تهیه می شوند .
- 5- میلگرد ها و شش پر ها : با اکستروژن تولید می شوند .
- 6- فرمهای استاندارد فرم دهی ( بیلت ، Bar ، قرص و ... )

**فرشاد سیرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

## Stress Concentration


## تمرکز تنش

\* سه علت اساسی دارد :

- 1- تغییر در خواص از نقطه‌ای به نقطه دیگر
- 2- نقاط اعمال نیرو، فشار، بار
- 3- تغییرات هندسی ناگهانی

\* در مورد عیب اول (معمولاً از روشهای ریخته‌گری حاصل می‌شود) از سیستم آرماری استفاده می‌شود و امروزه اغلب از تکنیکهای فتوالاستیسیته، آلترا سونیک، و... استفاده می‌شود.

## تئوری هرتز برای حالت (2)




$$\left\{ \begin{array}{l} b = 2 \sqrt{\frac{1-\mu^2}{R} \frac{P \left( \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right)}{L \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}} \\ P_{max} = \frac{2P}{\pi b L} \end{array} \right.$$

## فرضیات هرتز

- 1- از حد تناسب خارج نشویم . در حد الاستیک خطی که قوانین - هوک حاکم است ناحیه را حد تناسب گویند (۲ لومینوم حد تناسب خطی ندارد) .
- 2- تغییر مکانها به نسبت ابعاد قطعه ناچیز باشد .
- 3- طول  $k$  نسبت به شعاعها کوچک باشد .
- 4- شعاعها نسبت به ابعاد قطعه بزرگ باشند .




\* امروزه در مهندسی مکانیک معمولاً *Stress Concentration* را با *(Fluid Flow)* شبیه سازی می کنند چون دانشمندان معتقدند شار تغییرات تنش مشابه جریان سیالات است .



$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{max} = S_0 \left( 1 + 2 \frac{b}{c} \right) \\ \text{دایره} : \sigma_{max} = 3 S_0 \end{array} \right.$$

$$\sigma_{max} = K_t \cdot S_{av}$$

$K_t$  - ضریب تمرکز تنش




$$\begin{cases} \sigma_{max} = \sigma_0 \left(1 + \frac{2b}{r}\right) \\ r = 0 \rightarrow \sigma_{max} \rightarrow \infty \end{cases}$$

\*\*\* لذا از گوشه‌های تیز پرهیز می‌کنیم.

### روشهای تجربی بررسی تنش و تمرکز تنش

}	Strain gauge	→	۱- کرنش سنج
	photo Elasticity	→	۲- فتو الاستیسیته
	Brittle Coating	↘	۳- پوشش ترد

\* کرنش سنجهای سیمی :




$$\uparrow R = \rho \frac{L \uparrow}{S \downarrow}$$

\* هنوز هم در سدها بین هزار تا ده هزار کرنش سنج سیمی را -  
مدفون می کنند تا در طول عمر سد بتوانند تنش ها را در نقاط -  
مختلف سد کنترل کنند .

\* امروزه سیستم های دقیق عکاسی جایگزین شده اند .

فتوالاستیسیته : یعنی بهره گیری از نور برای بررسی  
خواص الاستیکی مواد .




\* خطوط سایه روشن نمایانگر تنش های یکسان است .

\* در صنعت گاهی روی مواد را پوششی نقره (مثل گچ نرم یا رنگ) می کشند . سپس جسم را تحت تنش قرار می دهند و پوشش نقره ترک می خورد و از روی آن می توان تنشها را بررسی کرد .

\* در این روش می توان قطعه اصلی را بررسی کرد و قطعه آسیب  
خیز ببند.

(Home Work)

\* ابعاد مخزن : داخلی  $100 \times 110 \text{ mm } \phi$   
فشار Max  $P = 12 \text{ bar}$



\* دستگاهی است برای  
فشاردهی هیدرواستاتیکی  
زیلاترین در ساخت  
تالهای دندانپزشکی.


معیارهای تسلیم

تسلیم در ماده وقتی رخ می دهد که  
یکی از تنشها از تنش تسلیم بیشتر  
شود.

1 - تنش نرمال ماکزیم :



فرشاد سرایی - مهندس پایه یک تأسیسات و کالبدی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲



جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

عامل شکست را تنش برشی می گیریم که هر جا از تنش برشی  $\max$  زیادتر شود -  
 شکست حاصل می شود .

2 - تنش برشی ماکزیم :

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \quad \text{در سه جبر}$$



عامل تسلیم را انرژی می دانند .

3 - نظریه انرژی وایچی :

$$U_{3D} = \frac{1+\mu}{6E} \left[ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]$$

$$U_{2D} = \frac{1+\mu}{6E} \left[ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2)^2 + (\sigma_1)^2 \right]$$


$$2\sigma_{yp}^2 = 2\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2$$

$$\sigma_{yp}^2 = \sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2$$

\* در صنایع عقیده بر این است که مواد *Brittle* مثل چدن در اثر تنش فرمال *Max* می شکنند و مواد *Ductile* مثل آلومینیوم در اثر تنش برشی *Max* می شکنند.

## شورها shafts


\* شفت‌ها  
 دوار *shafts*  
 غیر دوار برای تحمل بار *Axle*



\* محور : قطعه ای مکانیکی است که دور و گشتاور را تغییر نمی دهد.


## شرایط طراحی

- |               |            |                       |
|---------------|------------|-----------------------|
|               | Strength   | 1 - استحکام           |
|               | Rigidity   | 2 - صلبیت             |
| (سرعت بحرانی) | > پینامیکی | 3 - نیروهای ارتعاشی و |
|               | Fatigue    | 4 - خستگی             |




$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{FL}{I} \frac{c}{A}$$

c - فاصله تا تار خنثی



$$c = r \sin \omega t$$

$$\sigma = A r \sin \omega t = \sigma_0 \sin \omega t$$



پس بعد از بار سیکلیک خستگی ظاهر می شود.

گستاوری بیجینی  $M_t$

$$\tau_{xy} = \frac{M_t r}{J} = \frac{16 M_t}{\pi d^3}$$

توپر

$$\tau_{xy} = 16 M_t d_o / \pi (d_o^4 - d_i^4)$$

توخالی

ممان خمشی  $M_b$

$$\sigma_b = \frac{M_b r}{I} = \frac{32 M_b}{\pi d^3}$$

توپر

$$\sigma_b = \frac{32 M_b d_o}{\pi (d_o^4 - d_i^4)}$$

توخالی

بار محوری  $F_a$

$$\sigma_a = \frac{4 F_a}{\pi d^2}$$

توپر

$$\sigma_a = \frac{4 F_a}{\pi (d_o^2 - d_i^2)}$$

توخالی

\* طبق استاندارد (ASME) طبق معیار تنش برشی  $\sigma_{max}$  :

$$d_o^3 = \frac{16}{\pi S_s (1-K^4)} \sqrt{\left[ K_b M_b + \frac{\alpha F_a d_o (1+K^2)}{8} \right]^2 + (K_t M_t)^2}$$

$d_o$  - قطر خارجی

$$K = \frac{d_i}{d_o}$$

$K_b$  و  $K_t$  - ضرایب شوک و خستگی برای محورها

$K_b$	$K_t$		
1.0	1.0	بار تدریجی	برای محور ساکن
1.5 - 2	1.5 - 2	بار ناگهانی	
1.5	1	تدریجی	برای محور دوار
1.5 - 2	1 - 1.5	شوک ملایم	
2 - 3	1.5 - 3	شوک ناگهانی	

**فرشاد سرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

$$S_s \text{ (تنش مجاز)} = 8000 \text{ PSI} = 55 \text{ MN/m}^2$$

$$0.75 \times S_s = 6000 \text{ PSI} = 40 \text{ MN/m}^2$$



ضریب تمرکز تنش جای خار

$$S_s = \min \begin{cases} 0.18 \text{ UTS} \\ 0.3 \text{ y.p} \end{cases}$$

اگر خواستیم خودمان  
از داده‌های دلخواه -  
محور بسازیم .



$\alpha$  - ضریب عملکرد ستون

( $\alpha = 1$ ) : اگر کششی باشد

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \frac{1}{1 - 0.0044 L/R} \quad L/R < 115 \\ \alpha = \frac{S_y}{R^2 n E} \left(\frac{L}{R}\right)^2 \quad L/R > 115 \end{array} \right.$$

$L$  : طول محور

$n$  : ضریب درگیری پایه

$S_y$  : تنش تسلیم

$R = \sqrt{\frac{I}{A}}$  شعاع ژیراسیون

$$\left\{ \begin{array}{l} n = 1 \text{ مفصلی} \\ n = 2.25 \text{ گیردار} \\ n (\text{Ball Bearing}) = 1.6 \\ n (\text{Roller Bearing}) = 2 \end{array} \right.$$

$$d^3 = \frac{16}{R_{SS}} \sqrt{\left(K_b M_b + \frac{\alpha F_a d}{8}\right)^2 + (K_t M_t)^2}$$

$$(F_a \approx 0) \rightarrow$$

$$d^3 = \frac{16}{R_{SS}} \sqrt{(K_b M_b)^2 + (K_t M_t)^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{M_t L}{GJ} \\ \theta = 584 M_t L / G (d_o^4 - d_i^4) \\ \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M_b}{EI} \end{array} \right.$$

$$1 \text{ hp} = 0.7457 \text{ kW}$$

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb} / \text{s}$$

## قطر استاندارد محورهای بازار

0 تا	25 mm	→	0.5 mm
25 تا	50 mm	→	1 mm
50 تا	100 mm	→	2 mm
100 تا	200 mm	→	5 mm

$$M_t = \frac{KW \times 1000 \times 60}{2\pi \text{ RPM}} = \frac{9550 \text{ KW}}{\text{RPM}} \quad N.m$$



$$M_t = r(F_1 - F_2)$$





$$M_t = F \times r_p \quad \text{شعاع گام}$$

## دوره کارتی

اگر فرکانس طبیعی محور و دور آن یکی شود پدیده رزونانس پدید می آید و محور خرد می شود.





$$kx = m(x + e)\omega^2$$

$$x = \frac{me\omega^2}{k - m\omega^2}$$

$$\omega_c = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$m = \frac{W}{g}$$

$$k = \frac{W}{\delta}$$

$$\omega_c = \sqrt{\frac{g}{\delta}}$$

$$\omega_c = \sqrt{\frac{5}{4} \frac{g}{\delta_{max}}}$$



$$(ریلی) \quad \omega_c = \sqrt{\frac{g \sum_{n=1}^{\infty} W_n \delta_n}{\sum_{n=1}^{\infty} W_n \delta_n^2}}$$

$W_n$  - وزن جمع  $n$  ام

$\delta_n$  - خیز استاتیکی

جمع  $n$  ام

**فرشاد نسرايي** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
طراحی - نظارت - اجرا

نقام مهندسی: ۱۵۳-۰-۱۷۲۷۶  
پروانه مهندسی: ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵  
شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

\* روش دانگولی :

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \frac{1}{\omega_3^2} + \dots$$


مثال: محور شکل زیر جهت نگهداری چرخدنده  $m_1$  به وزن  $220N$  و فلای ویل به وزن  $440N$  استفا ده می شود. چرخ استاتیکی به ترتیب  $0.03$  میلی متر و  $0.008mm$  است. سرعت بحرانی را با صر فنظر از وزن بیا بید.

$$\omega_c = \sqrt{\frac{g \sum W \delta}{\sum W \delta^2}}$$

$$\sum W \delta = 1.012 \times 10^{-2} \quad Nm$$

$$\sum W \delta^2 = 2.262 \times 10^{-7} \quad Nm^2$$

$$\omega_c = 662.5 \quad Rad/s = 6327 \quad RPM$$



مسأله 1 - یک محور کشتی به قطر  $100\text{ mm}$  ، سنگین است و می‌خواهیم وزنش را  $70\%$  کم کنیم . محوری توخالی با همین استحکام طراحی کنید .


مسأله 2 - یک کشتی بخار با موتور  $100\text{ kW}$  دارای 4 اریع . می‌خواهیم قدری را به یک محور  $12$  متری منتقل کنیم . جنس محور را فولاد محور فرض کرده و آن را طراحی کنید .

## کوپلینگها Coupling

\* معمولاً مسائل پس از تولید و تعمیر و ... محورهای راننده و راننده شده از هم جدا هستند و با کوپلینگها به هم متصل می‌شوند . همچنین بسیاری از نا هنجاریها را با کوپلینگ حذف می‌کنیم .

1 - کوپلینگ صلب (*Rigid*) برای مواردی است که نا هنجاری بین دو سیستم نداشته باشیم .


\* مهم‌ترین کوپلینگ صلب نوع (فلنجی) است .



« فلنج »

\* دو مین کوپلینگ صلب بوشی است .

\* نوع سوم کوپلینگ فشاری است .




« فشاری »


## 2- کوپلینگ انعطاف پذیر (Flexible)

\* به سه علت از آنها استفاده می شود :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| I - عدم راستائی ناچیز        | } |
| II - حرکت های انتهائی محورها |   |
| III - جذب شوک و ارتعاشها     |   |




کوئیلنگ اُلرھام معمولی



کوئیلنگ اُلرھام آمپکائی




کوئیلنگ پاجہ ای



« کوپلینگ آوارکس »

طراحی کوپلینگ



$D_S$  - قطر شفت

$D_H$  - قطر توپی

$t$  - گوشت جداره فلنج


$h$  - قطر لب برگرد

$d$  - قطر سوراخ پیچ

$d_{BC}$  - قطر دایره‌ای که مرکز پیچ‌ها روی آن قرار دارد.

$$\tau = \frac{Tc}{J} = \frac{M_t \frac{D_H}{2}}{\frac{(D_H^4 - D_S^4)}{32}} = \frac{16 M_t D_H}{D_H^4 - D_S^4}$$

$$1 \frac{3}{4} D_S < D_H < 2 D_S$$



$$A = \pi D_H t$$

$$t = \frac{2 M_t}{\pi S_s D_H^2}$$

$t$  - تابع محدودیت ساخت است .

مثال - یک کوپلینگ صلب فلزی دارای قطر سوراخ محور  $50 \text{ mm}$  می باشد. چهار پیچ روی دایره ای به قطر  $125 \text{ mm}$  نصب شده اند. اگر پیچها هم جنس محور باشند با تنش  $UTS$   $550 \text{ MPa}$  و تنش تسلیم  $345 \text{ MPa}$  اندازه پیچها را با در نظر گرفتن ظرفیت محور تعیین کنید.

$$D_S = 50 \text{ mm}$$

$$UTS = 550 \text{ MPa}$$

$$Y_P = 345 \text{ MPa}$$

$$M_t = ?$$

$$D_{shaft}^3 = \frac{16}{\tau_{SS}} \sqrt{(K_t M_t)^2 + (K_b M_b)^2}$$

\*  $M_b$  صفر است چون می خواهیم Max گشتاور را بیابیم و در ضمن در کوپلینگ فلنپی طبق تعریف در انتها نباید خیز داشته باشیم لذا گشتاور خمشی باید صفر باشد.  $K_t$  هم 1 می گیریم تا  $M_t$  Max کند.


$$M_t = \frac{D_s^3 \tau_{SS}}{16} = \frac{(50 \times 10^{-3}) \times 3.14 \times (0.75 \times 99)}{16}$$

جای خار

$$(کوچکتر است) \quad 99 \text{ MPa} = 0.18 \text{ UTS}$$

$$103.5 \text{ MPa} = 0.3 \text{ YP}$$

$$M_t = 1823 \text{ N-m}$$





## سه روش برای طراحی Coupling

- 1- کلیه گشتاور توسط تنش برشی میا نگین منتقل می گردد.
- 2- تنش برشی Max در پیچها  $\frac{4}{3}$  تنش میا نگین برشی است.
- 3- پیچها به اندازه کافی محکم بوده ، مقداری از گشتاور توسط اصطکاک و مقداری توسط تنش برشی پیچها منتقل می گردد.

\* عموماً از میزان گشتاور منتقله توسط اصطکاک صرف نظر می شود و فرض بر آن است که کلیه گشتاور توسط تنش برشی پیچها منتقل می گردد. (چون ممکن است پیچها شل و اصطکاک صفر شود).

$$\left\{ \begin{array}{l} F_b = \frac{2M_t}{n D B c} \\ S_{sav} = \frac{4F_b}{\pi d^2} \end{array} \right. \rightarrow$$

بقیه حل مسأله -

$n$  - تعداد پیچها


$$d = 0.00968 \approx 10 \text{ mm}$$

$$(الف) S_{all} = \frac{4}{3} S_{av} \rightarrow$$

$$d = 0.0112 \text{ mm}$$

State for the following problem with the given data.

Example - Assume the following data is given:



فرشاد نسرایی - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۵  
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳-۱۵  
 شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰۳-۱۵

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

تعداد پیچها :	6 عدد
اندازه " :	$d_b = 12 \text{ mm}$
پیش فشردگی پیچها :	$F_a = 22 \text{ kN}$
قطر داخلی اتصال :	$d_i = 175 \text{ mm}$
" خارجی " :	$d_o = 200 \text{ mm}$
$d_s = 50 \text{ mm}$	$N = 300 \text{ rpm}$
$(UTS = 586 \text{ و } YP = 310) \text{ MPa}$	$M = 0.15$


(I) Max قدرت که توسط اصطکاک منتقل می شود بیاید.  
 (II) Max ظرفیت قدرت محور چقدر است؟

$$\left\{ \begin{aligned} M_t &= FM R_f = 132 \times 10^3 \times 0.15 \times 0.0939 = 1859 \text{ N-m} \\ P_f &= TW = 1859 \times 300 \times \frac{2R}{60} \\ P_f &= 58.4 \text{ KW} \end{aligned} \right.$$

$R_f = \frac{2}{3} \left( \frac{R_o^3 - R_i^3}{R_o^2 - R_i^2} \right) = 0.0939 \text{ m}$

$$\left\{ \begin{aligned} M_t &= \frac{S_s R D^3}{16} = \frac{93 \times 10^6 \times 0.75 R (50 \times 10^{-3})^3}{16} \\ M_t &= 1712 \text{ N-m} \\ P_s &= 1712 \times 300 \times \frac{2R}{60} = 53.7 \text{ KW} \end{aligned} \right.$$

\* یعنی هیچ نیروئی بر بیجا وارد نمی شود ، پس گسنا و رفتن آن توسط اصطکاک هم تاچیز نیست ، این صرف نظر می شود .



$$dF = P \mu dA$$

$$dF = \frac{4F}{R(d_o^2 - d_i^2)} \mu r dr d\theta$$

$$dT_f = \frac{4F}{R(d_o^2 - d_i^2)} \mu r^2 dr d\theta$$


$$M_t = F\mu \frac{1}{R(r_o^2 - r_i^2)} \int_{r_i}^{r_o} \int_0^{2\pi} r^2 dr d\theta \rightarrow$$

$$R_f = \frac{2}{3} \left( \frac{r_o^3 - r_i^3}{r_o^2 - r_i^2} \right)$$

ST - 37

$$\left\{ \begin{array}{l} UTS = 3700 \text{ kg/cm}^2 \\ y.p = 2000 \text{ kg/cm}^2 \\ \sigma_{all} = 1200 - 1600 \text{ kg/cm}^2 \\ \tau_{all} \approx 800 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right.$$

مسئله -



\* محور کستی روی دو یا تا شان قرار دارد به قسمی که می توان از بار محوری صرف نظر کرد. می خواهیم  $P = 40 \text{ kW}$  را در دور تقریباً  $n = 300 \text{ RPM}$  انتقال دهیم.

$$d^3 = \frac{16}{R_{SS}} \sqrt{(K_t M_t)^2 + (K_b M_b)^2}$$

$$UTS = 5000 \text{ kg/cm}^2 = 5000 \times 10^5 \text{ Pa} = 500 \text{ MPa}$$

$$S_S = 0.18 UTS = 0.18 (500) = 90 \text{ MPa}$$

\* نیاز به جای خازنداری چون روی تکیه گاه قرار دارد.

\* تا کستی با آرامش حرکت کند.


$$K_t = 1.5$$

$$M_t = \frac{P}{\omega} = \frac{40000 \times 60}{300 \times 2R}$$

$$K_b = 1.5$$

$$M_b = q \frac{L^2}{8} \quad (\text{Max})$$

\* Max گشتاور خمشی



$$M_b = \frac{W}{L} \left( \frac{L^2}{8} \right) = \frac{WL}{8}$$

$$W = \text{حجم} \times \rho = \left(\frac{\pi d^2}{4}\right)(L)(78500 \text{ N/m}^3) \rightarrow$$

$$M_b = \frac{WL}{8} = \frac{78500 \times \pi d^2 \times 36}{32}$$

\* اول فرض می‌کنیم  $M_b = 0$  :

$$d^3 = 5.6 \times 10^{-8} \times 1910 \rightarrow$$

$$d = 47 \text{ mm}$$

\* حال  $d$  را مقدار داده  $M_b$  را می‌یابیم و دوباره در فرمول  $(d^3)$  قرار می‌دهیم :

$$M_b = 612.86$$

$$d^3 = 5.6 \times 10^{-8} \sqrt{(1910)^2 + (1.5 \times 612.86)^2}$$

$$d = 49 \text{ mm}$$

\* پس در عمل  $(d = 50 \text{ mm})$  را در نظر می‌گیریم.

مثال - قطر محور یک موتور (4 kW - 1500 rpm) چقدر است. جنس ST-50 است.

$$d^3 = \frac{16}{R S_s} \sqrt{(K_t M_t)^2 + (K_b M_b)^2}$$

$$S_s = 90 \text{ MPa} \times (0.75)$$

$$K_t = 1.5$$

\* برای موتورهای الکتریکی 1.5 مناسب است (شاید 2 هم بگیرند)

$$\left\{ \begin{array}{l} M_t = \frac{k^{\text{قدرت}}}{\omega} = \frac{4 \times 10^3 \times 60}{1500 \times 2\pi} = 25.47 \text{ N.m} \\ K_b = 1.5 \end{array} \right.$$

\* یک راه این است که  $M_t$  را ضرب در (1.2 - 1.4) کرده و آن را (ضریب تصحیح  $M_b$ ) گویند. نگاه می توان  $M_b = 0$  را در نظر گرفت.

$$\left\{ \begin{array}{l} M_t = 25.47 \times 1.2 = 30.56 \text{ N.m} \rightarrow \\ M_b = 0 \end{array} \right.$$

$$d^3 = \frac{16}{R 67.5 \times 10^6} \sqrt{(1.5 \times 30.36)^2} \rightarrow d = 15 \text{ mm}$$

- مثال - یک محور قایق موتوری داریم . مشخصات موتور -  
 -  $P = 3 \text{ kW}$  و  $n = 800 \text{ rpm}$  . سرعت -  
 خطی  $V = 15 \text{ m/s}$  . جنس ST-50 است .

$$d^3 = \frac{16}{\pi S_s} \sqrt{\left(K_B M_B + \frac{\alpha F_a d}{8}\right)^2 + (K_t M_t)^2}$$

\* چون بین آب و پروانه متصل به شفت فشار وجود دارد  
 لذا بار محوری فشاری داریم .


$$S_s = 67.5 \text{ MPa}$$

$$K_t = 2$$

$$K_b = 2$$

$$M_t = \frac{h}{\omega} = \frac{3 \times 10^3 \times 60}{1600 \text{ R}} = 35.81 \text{ N.m}$$

$$M_t = 40 \text{ N.m} \quad \longrightarrow \quad M_b = 0$$



$$K = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d^4 (4)}{64 \pi d^2}} = \frac{d}{4} \quad \begin{array}{l} \text{شعاع} \\ \text{زیراسیون} \end{array}$$



$$\rightarrow K = 0.004 \rightarrow$$

$$\frac{l}{K} = 25$$

$$\alpha = \frac{1}{(1 - 0.0044) \frac{l}{K}} \rightarrow \alpha = 1.12$$

$$F_a \cdot V = \underbrace{\eta \times P}_{\text{توان حرکتی}} : \text{فرمول هفتم}$$

$$\eta \times P = 1.8 \text{ kW}$$

\* راندمان 60٪ یا 70٪ است.


$$1800 = F_a \times 15 \rightarrow$$

$$F_a = 120 \text{ N}$$


**فرشاد سرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)


# فنازن تحت فشار



دسته بندی دوم براساس استقرار مخازن :



مخازن از (۳) قسمت تشکیل شده اند :



-2 Opening (دریچه‌ها)

- \* man hole
- \* hand hole
- \* Bank
- \* Tube
- \* Nozzle
- \* Down Commer ↓ جریان سیال حتماً
- \* riser ↑ جریان سیال حتماً
- \* gage hole

### 3 - attachment (ملحقات)

- \* Ladder نردبان
- \* platform سکو
- \* Seperator
- \* Saddle زین اسبی (مخازن افقی)
- \* Skirt دامنی (مخازن عمودی)
- \* Lifting Lug

**فرشاد نسر ایس** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۰  
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳-۱۰  
 شماره شهرسازی: ۱۰۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

## محاسبات فنزین



$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{rr} = -P_i \quad (r = r_{in}) \\ \sigma_{rr} = 0 \quad (r = r_{out}) \\ \sigma_{\theta\theta} = \frac{P_i R}{t} \quad \text{محیطی} \\ \sigma_{zz} = \frac{P_i R}{2t} \quad \text{طولی} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{معمولاً صرف نظر} \\ \text{می شود.} \\ \text{« استوانه »} \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{rr} = P_i \quad (r_{in}) \\ \sigma_{rr} = 0 \quad (r_{out}) \\ \sigma_{\theta\theta} = \frac{P_i R}{2t} \\ \sigma_{\phi\phi} = \frac{P_i R}{2t} \end{array} \right. \quad \text{« کره »}$$

\* کد (ASME) برای :

Boiler & pressure vessel  
( section (VIII) DIV (I) )

UG - 27

$$\text{cyl - Shell} \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{PR}{SE - 0.6P} \\ t = \frac{PR}{2SE + 0.4P} \end{array} \right. \quad P = \frac{SE}{R + 0.6t}$$

$$\text{sph - Shell} \quad t = \frac{PR}{2SE - 0.2P}$$

	$P$ - فشار
	$R$ - شعاع داخلی مخزن
	$t$ - ضخامت
	$S$ - تنش مجاز
$(Ligament Efficiency)$	$E$ - ضریب یکپارچگی

\* هر واحدی می تواند گرفت به شرطی که همرا از یک دسته آحاد انتخاب کنیم. (مثلاً همرا از SI) ، چون که فرمولهای ASME اغلب بدون جدا هستند.

راندمان یکپارچگی :  $(0.85 - 0.95)$

### ۱- عدم یکپارچگی ساخت

(Hot roll)	0.9	Shell
(Cold roll)	0.85	
(Hot press)	0.85	Head
(Cold press)	0.8	

### ۲- عدم یکپارچگی جوشکاری

(Full radiographic Test)	1
(Spot Exam (انتخابی))	0.85
(No Test)	0.7

\* در ASME گفته حتماً مخازن را (رادیوگرافی) کنیم.


### ۳- عدم یکپارچگی سوراخ

الف - سطوح جبرانی (عیناً سطح برداشته شده را در همان صفت قرار می دهند)

ب - اگر سوراخها زیاد باشد از ضریب استفاده می شود :

$$E = \frac{P-d}{P}$$


Long Tudenal - I



(P - گام طولی)


$$E_c = \frac{P'-d}{2P'}$$

II - محیطی




(P' - گام محیطی)

\* برای هر پوسته جزا کوچکترین اندمان یکپارچگی (E) را (که از قسمتهای 1 و 2 و 3 حاصل شده) در نظر می‌گیریم.








(Saddle)

\*




①

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_b = \frac{Mc}{I} \\ \sigma_b + \sigma_{zz} \leq \sigma_{all} \end{array} \right.$$


برای هر سه حالت

\*



②


\*



③

**فرشاد نسرایلی - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک**  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۰۳۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۰۳۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)




\* مخزن هوایی را روی skirt  
قرار می دهند. معمولاً در -  
مخازن هوایی فشار هیدرواستاتیکی  
باید منظور شود.

خارها، پین ها و هزار خارها

*splines* و *(PINS & keys)*


\* خارها برای نصب توپنی ها روی محور بکار می روند. گاهی -  
خارها توپنی ها را کاملاً قفل می کنند و گاهی به آنها اجازه -  
حرکت محوری می دهند.



1 - خار مربعی




2 - خار مستطیلی



(برش تصویر از جلو)


\* معمولاً از خار جنون فیوز اطمینان استفا > ه می شود مگر در حالتی که مسئله ایچی مطرح باشد.

3 - خار Wood roff




\* مشکل آن این است که خیلی از گوشت محور بر می دارد.

4- خار تختا گوه ای : سیستم را قفل می کند .




5- خار ناخنی یا رگبیر



6- خار کیندی : خاری مرجعی است که در هنگام نیاز به تعداد زیاد خار از آن استفاده می شود.

محاسبات خار



$$\left\{ \begin{array}{l} S_s = \frac{F}{b \cdot l} \\ S_c = \frac{F}{t/2 \cdot L} \end{array} \right. \quad (M_t = F \cdot r)$$

$S_s = \frac{M_t}{b L r}$
$S_c = \frac{2 M_t}{t L r}$

تفش برشی


تفش لهدگی

$$M_{ts} = M_{tc}$$

$$S_s b L r = \frac{S_c}{2} t L r \quad \longrightarrow$$



$$b = t$$

\* از نظر تنشی خار مرجعی ایده آل و خوب است اما در عمل همه خارها را مستطیلی می گیرند چون جنس خارها خشک است و تنش لهیدگی بالایی دارند و در ضمن به این طریق می توان کمتر از Hub و Shaft براده برداری کرد.



\* پین ها سطوح گردی هستند که تمرکز تنش را کم کرده و در ضمن تنش برشی خوبی را تحمل می کنند.

اتصال پینی



1 - کشش میله اتصال

$$S_t = \frac{4F}{\pi D^2}$$

2 - کشش چسب ناشی از پین

$$S_t = \frac{F}{(d_o - d)b}$$

3 - برش چسب ناشی از پین

$$S_s \approx \frac{F}{(d_o - d)b}$$

4 - لهیدگی چسب ناشی از پین

$$S_c = \frac{F}{db}$$

\* چنگ ( ناشی از پین ) :

1 - کشش

$$S_t = \frac{F}{(d_o - d)2a}$$

2 - برش

$$S_s \approx \frac{F}{(d_o - d)2a}$$

3 - لهیدگی

$$S_c = \frac{F}{2da}$$

\* تنش های وارده بر پین :

1 - لهیدگی ناشی از چسب

$$S_c = \frac{F}{db}$$


2 - لهیدگی ناشی از Fork

$$S_c = \frac{F}{2da}$$

$$\left\{ \begin{aligned} S_s &= \frac{2F}{Rd^2} \\ S_b &= \frac{4Fb}{Rd^3} \end{aligned} \right.$$

3- برش بین


4- خم بین



$$\left\{ \begin{aligned} M_b &= \frac{Fb}{8} \\ I &= \frac{Rd^4}{64} \quad c = d/2 \\ S_b &= \frac{Mc}{I} = \frac{4Fb}{Rd^3} \end{aligned} \right.$$



مثال -




\* محاسبات اتصالات را انجام دهید .



## هزار خار Spline

- \* گاهی میزان گشتاور منتقله زیاد است و یا گاهی ما دنبال حرکات محوری هستیم که بطور دقیق انجام شود لذا از هزار خار استفاده می شود و آن محوریست که خارها را با آن یکپارچه کرده ایم.
- چون محور ضعیفتر از H46 است لذا خارها را با آن یکپارچه می کنیم. در سیستمهای چند خار باید ضریب زمانی را مد نظر داشت. هزار خارها بر دو نوعند: (ساده - اینولوت).
- مصرف هزار خارها بیشتر در گیربکس ها است.



مثال از قبل -

مخزن متقابل را با ST-37 طراحی کنید با توجه به این که در کارگاه تنها ورق 5mm داریم. ( $\sigma_{all} = 1600 \text{ kg/cm}^2$ )

# اتصالات Fasteners

\* اتصالات در طراحی و صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد و معمولاً اغلب قطعات را نمی‌توان یکپارچه ساخت.

1- اتصالات باز شو : به کرات می‌توان آن‌ها را باز و بسته کرد مثل -  
پیچ

2- اتصالات دائم : مثل جوش


3- اتصالات نیمه دائم : مثل پرچ که اگر نخواهد باز شود تنها به اتصال دهنده آسیب می‌رسد.

\* اتصالات

Power Screw

Fastener Screw

پیچ‌ها (Screw)



Screw ?!!

فرشاد نسرایی - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۳-۱۵  
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۳-۱۵  
 شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۰۳-۱۵

## بیچه‌ها و مهره‌ها


جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

\* انواع بیچه‌ها :

1- دنده مثلثی نوک تیز متریک (زاویه رأس  $60^\circ$ )




2- دنده‌ای انحنای دار



3- ویت ورت




4- بیچه دندانه دار مربعی (برای انتقال قدرت)



5- دندانه‌دار ذوزنقه‌ای




6- دندان آره‌ای



\* تمام روابط میله‌ها را می‌توان برای پیچ نوشت. مثلاً  $k = \frac{F}{A_{eq}}$   
 اگر خواهم در ناحیه (Safety) کارکنم معمولاً  $A_{eq} = I$  - معادل مساحت قسمت ریشه پیچ در نظر می‌گیریم و  $I$  و  $J$  را هم  
 بر همان مبنا محاسبه می‌کنیم.

\* یا این که قطرمان را می‌گیریم:  $(D = \frac{d_o + d_r}{2})$

و پیچ




(St - 37)

$$\sigma_{all} = 1600 \text{ kg/cm}^2$$

$$\tau_{all} = 800 \text{ kg/cm}^2$$

محل‌های انتقال قدرت

\* باید دانست که چه گشتاور لازم است؟



$$\sum F_H = 0 : P - N \sin \lambda - \mu N \cos \lambda = 0$$

$$\sum F_V = 0 : F + \mu N \sin \lambda - N \cos \lambda = 0$$

$$P = \frac{F(\sin \lambda + \mu \cos \lambda)}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda}$$

بالا بردن


$$P = \frac{F(\mu \cos \lambda - \sin \lambda)}{\cos \lambda + \mu \sin \lambda}$$

پایین آوردن

$$P = F \frac{\tan \lambda + \mu}{1 - \mu \tan \lambda} \quad \text{ساده شده}$$


$$T = \frac{F L m}{e} \left( \frac{\tan \lambda + \mu}{1 - \mu \tan \lambda} \right)$$

گشتاور




مثال -

\* مطلوبست محاسبه  $T$  و میله های رابط و پیچ




پیچ در سیستمهای (support)



$$\bar{X} = \frac{\sum X_i A_i}{\sum A_i}$$


$$\bar{Y} = \frac{\sum Y_i A_i}{\sum A_i}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{F'_1}{r_1} = \frac{F'_2}{r_2} = \frac{F'_3}{r_3} = \dots \quad (\text{معادله } n-1) \\ \sum F_i r_i = M \quad (\text{معادله } 1) \end{array} \right.$$

\* چون معمولاً پیچها نسبت به همدار متقارن هستند :


$$* F'_i = \frac{M}{n r_i}$$



مسئله -



- 1- کدام دستگ بهتر است ؟
- 2- محاسبه قطر پانچها .
- 3- ابعاد دستگ (مستطیلی)




مسئله -

\* کدام بهتر است ؟

**فرشاد سرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲


جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)



$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_{MAX} \text{ در بالا} = ? \\ \sigma_b \text{ MAX در تیر} = ? \end{array} \right.$$

$$\sigma_b = \frac{M c}{I}$$

$$I = \frac{1}{12} b (h^3 - d^3)$$




$$I = \frac{5(30^3 - 12^3)}{12} = 10530$$

$$c = 15$$

$$M = 100 \times 400 = 4 \times 10^4 \text{ kgf. mm}$$

$$\sigma_b = \frac{4 \times 10^4 \times 15}{10530} = 56.9 \text{ kgf/mm}^2$$

$$F' = \frac{M}{L} = \frac{100 \times 450}{100} = 450 \text{ kgf}$$



$$V_1 = 450 - 50 = 400 \text{ kgf}$$

$$V_2 = -500 \text{ kgf}$$

$$\tilde{\sigma} = \frac{V Q}{I t} = \frac{4}{3} \frac{V}{A}$$

$$\tilde{\sigma}_{\max} = \frac{4}{3} \frac{500}{R (10)^2 / 4} = 8.48 \text{ kgf/mm}^2$$

## پرچ و جوشکاری


\* پرچ در جایی استفاده می شود که علاقمند مستیع اتصالات به راحتی از هم باز نشوند.

« روشهای انقطاع پرچ » :




1- برش خالص

$$\frac{4}{3} \frac{F}{A}$$



2- کشش



3- کشش

$$\sigma_s = \frac{F}{A} = \frac{F}{t \times b}$$


4- لهیدگی

5- تمرکز تنش


\* جوشکاری ؛ (Welding)

\* وقتی بکار می رود که مایلیم قطعه یکپارچه باشد.

انواع جوش :



\* جوش لب به لب خود بر سه قسم است :



$$\sigma_w = K_{eq} \frac{F}{A_w}$$



(ضریب تمرکز تنش حاصل از جوشکاری)

: تنش مجاز جوشکاری

اگر دقت و ظرافت زیاد اهمیتی ندارد  
آن را بررسی نقطه ای می کنند.  
معمولاً نقاط حساس را بررسی -  
می کنند.

: Spot Exam


یعنی تماماً عکسبرداری با X ریه  
که معمولاً در مخازن بکار می رود.

: Full Radiography

عوامل خطرناک ندارد. می توان ناحیه  
تغییر خواص یافته را به این روش  
مشخص کرد.

: Ultra sonic  
Echo

\* حل مسئله کستی و دو پیچ :






$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = \frac{2000}{2} = 1000 \\ F_y = F_x \tan 30 \\ F = \frac{1000}{\cos 30} = 1154.7 \end{array} \right.$$

$$F_p = 2000 \text{ N}$$

اتصال پینی

$$F_D = 1154.7$$

اتصال دو پین



$$d : \quad \tau = \frac{F}{A} = \frac{115.4}{\frac{\pi}{4} d^2} \longrightarrow$$

$$\frac{\pi}{4} d^4 = 0.072 \longrightarrow$$

$$d = 0.3 \text{ cm} = 3 \text{ mm} \longrightarrow$$



(طراحی تیرکهای \*):

$$\sigma_T = \frac{115.4}{A} = 1200$$

چون هم کشش و هم فشرش  
خارجی تنش مجاز را پایین  
می آوریم.

\* برای محمول بودن اعداد نیروی  $2000 \text{ N}$  یا  $5 \text{ تن}$  یا  $50000 \text{ N}$   
می کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_p = 50000 \text{ N} \\ F_D = 29400 \text{ N} \end{array} \right.$$

**فرشاد نسرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
طراحی - نظارت - اجرا  
نظام مهندسی: ۱۰۴۰۰-۱۷۲۷۶  
پروانه مهندسی: ۱۰۴۰۰-۰۲۸۱۵  
شماره شهرسازی: ۱۰۴-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)




## خدمات فنی قابل ارائه از طرف شرکت مهندسی پتروپالامحور :

- طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)
- طراحی سیستم های مکانیکی ثابت (Fixed Equipment)
- طراحی سیستم های مکانیکی دوار (Rotary Equipment)
- طراحی سیستم های تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع (Plumbing & HVAC)
- طراحی تاسیسات مکانیکی زیربنائی
- طراحی سیویل و سازه در پروژه های عمرانی و صنعتی



**کیفیت تعهد ماست**

مثال -



$$\left\{ \begin{array}{l} E = 200 \text{ GPa} \\ UTS = 2070 \text{ MPa} \\ y_p = 1830 \end{array} \right.$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi S_s} \sqrt{(K_b M_b)^2 + (K_t M_t)^2}$$

$$M_t = \frac{9550 \times 4}{1830} = 20.65 \text{ N.m}$$


$$M_b = 1000 \times 40 \times 10^{-3} = 40 \text{ N.m}$$

$$S_s = 0.18 \text{ UTS}$$

\* حداکثر گشتاور  
را در یاتاقان  
می گیریم .

$$d = 10 \text{ mm}$$

« قطر محور مورد نظر »



$$\delta = \frac{PL^3}{3EI} = \frac{-1000 (40)^3 \times 10^{-9}}{3 \times 2000 \times 10^9 \times I}$$


$$I = \frac{1}{4} \pi r^4 = \frac{1}{4} \pi (0.5)^4 \times 10^{-8} = 4.9 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

$$\rightarrow \delta = 0.218 \text{ mm}$$

(SUPER position) :  $(v = \delta + y_1)$

روش 2 - (روش جامع)

$$EI v = EI v_0 + EI \theta_0 x - 400 \frac{(x-0)^3}{6} + 1400 \frac{(x-0.1)^3}{6}$$



\* راه سوم : ( پراپتیز ماکولی )

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M_b}{EI}$$

$$EI y'' = -400x + 1400 \langle x-0.1 \rangle$$

$$EI y' = -400 \frac{x^2}{2} + 1400 \frac{\langle x-0.1 \rangle^2}{2} + C_1$$

$$EI y = -400 \frac{x^3}{6} + 1400 \frac{\langle x-0.1 \rangle^3}{6} + C_1 x + C_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ y=0 \end{array} \right. \longrightarrow C_2 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=0.1 \\ y=0 \end{array} \right. \longrightarrow C_1 = \frac{4}{6} \times 10^{-3}$$

$$x = 0.14$$

$$y = \frac{-400 \times \frac{(0.14)^3}{6} + \frac{1400 (0.04)^3}{6} + \frac{4}{6} \times 10^{-3} \times 0.14}{20 \times 4.9}$$

$$y = \delta = -1.7 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$

$$\delta = 1.7 \text{ mm}$$

$(\delta + y_1)$

Deflection

\* حال اگر بخواهیم خیز 0.001 شود :

$$I = \frac{0.197}{200 \times 10^9 \times 0.001}$$

(برعکس عمل می کنیم)

$$I = 9.85 \times 10^{-10}$$

$$I = \frac{1}{4} \pi r^4$$



$$r = 5.9 \times 10^{-3}$$

<b>فرشاد نسرايي</b>	
مهندس پایه یک تأسیسات و مکانیک	
طراحی - نظارت - اجرا	
10-300-17276	نظام مهندسی:
10-300-02815	پروانه مهندسی:
103-01222	شماره شهرسازی:

جزوه درس طراحی اجزاء (1) آقای دکتر ساسان محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال 1372)

# فنرها (SPRING)


$$L = K \cdot D$$



$$\begin{cases} y = \frac{PL^3}{3EI} \\ K = \frac{3EI}{L^3} \end{cases}$$


- 1- فنرهای تحت
- 2- فنرهای مارپیچ

\* فنرهای تحت را مشابه یک تیر یک سر درگیر حل می‌کنیم :



\*\* تقریباً معادل فنر تحت  
مثنوی در نظر می‌گیریم.

طراحی فنزهای مارپیچ



$D$  و  $R$  - قطر  
 $d$  و  $r$  - قطر فنز

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau_{max} = \pm \frac{TR}{J} + \frac{F}{A} \\ \tau_{max} = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} \\ \tau_{max} = \frac{8FD}{\pi d^3} \left( 1 + \frac{0.5}{c} \right) \\ c = \frac{D}{d} \quad \text{اندیس فنز} \\ 1 + \frac{0.5}{c} = K_s \quad \text{نسبت برش} \end{array} \right.$$

(روابط بدون خطا) :

$$\tau = K \frac{8FD}{\pi d^3} = K \frac{8Fc}{\pi d^2}$$

$$K = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c}$$

$$K = (\text{ضریب تطبیح تنش برشی}) \times (\text{ضریب تطبیح انحنای})$$

$$K = K_c K_s$$

$$y = \frac{8FD^3n}{d^4G} = \frac{8Fc^3n}{dG}$$

$d$  - قطر مفتول فنر

$n$  - تعداد حلقه‌های

فعال

$$K \text{ ضریب فنری} = \frac{F}{y} = \frac{Gd}{8c^3n}$$

**فرشاد نسرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۴۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۴۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۴-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)





**پتروپالامحور** پیشتاز در ارائه خدمات مهندسی و متعهد به کیفیت  
 PPM , Dedicated For The Best Quality



مثال - یک فنر مارپیچ را با قطر اصلی  $125 \text{ mm}$  و ثابت فنر  $8 \text{ kN}$  چنان طراحی کنید که بار محوری  $72 \text{ kN/m}$  را با تنش مجاز برشی  $275 \text{ MPa}$  تحمل کند.

$$\left\{ \begin{array}{l} D = 125 \text{ mm} \\ K = 72 \text{ kN/m} \rightarrow \frac{F}{y} \\ F = 8000 \text{ N} \\ S_s = 275 \text{ MPa} \end{array} \right. \quad (G = 80 \times 10^9)$$

$$S_s = K \frac{FD}{\pi d^3} \quad \text{و} \quad d = \frac{D}{c}$$

$$Kc^3 = \frac{S_s \pi D^2}{8F} = \frac{(275 \times 10^6) \pi (0.125)^2}{8 \times 8000} = 211$$

$$\left( \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} \right) c^3 = 211$$

\* با سعی و خطا  $c$  را می یابیم :  $c = 5.5$

$$\rightarrow d = \frac{125}{5.5} \rightarrow d = 22.7$$

\* اولین مقبول نزدیک استاندارد را می گیریم :  $d = 25 \text{ mm}$

$$\frac{F}{y} = \frac{d^4 G}{8D^3 n} \quad 72000 = \frac{(0.025)^4 (80 \times 10^9)}{8 \times (0.125)^3 \times n}$$

$$\rightarrow n = 27.8 \approx 28$$

مثال - در پایین یک ۲ سا نسور 8 متر مواری جهت جذب شوک در هنگام انقطاع ۲ سا نسور نصب شده است. وزن ۲ سا نسور 28 kN است. فرض کنید ۲ سا نسور از ارتفاع 1.2 m رها شود. Max تنش فترها را با مشخصات زیر بیا بید:

$$\left\{ \begin{array}{l} d = 30 \text{ mm} \\ c = 6 \\ n = 15 \\ G = 83 \text{ GN/m}^2 \end{array} \right.$$

فرشاد نیرایی - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
طراحی - نظارت - اجرا  
نقام مهندسی: ۱۰۴۰۰-۱۷۲۷۶  
پروانه مهندسی: ۱۰۴۰۰-۰۲۸۱۵  
شماره شهرسازی: ۱۰۴-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

$$* mgh = \frac{1}{2} F \cdot y$$

$$\frac{28000}{8} (1.2 + y) = \frac{1}{2} Fy$$



\* چون در هنگام برخورد فتر به قدر لا جمع می شود.

$$* y = \frac{84000}{F - 7000} \quad (1)$$


$$* y = \frac{8Fc^3n}{dG} = \frac{8F \times 6^3 \times 15}{0.03 \times 83 \times 10^9} = \frac{8400}{F - 7000}$$

→ F = 32.1 kN

$$K = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} = 1.25$$

$$S_s = K \frac{8FC}{\pi d^2} = \frac{1.25 \times 32100 \times 6 \times 8}{\pi \times (0.03)^2} = 682 \text{ MN/m}^2$$

مثال - یک فنر مارپیچ فشاری از فولاد با تنش پیچشی  $640 \text{ MPa}$  ساخته شده است. ضخامت مفتول فنر  $3.4 \text{ mm}$ ، طول آزاد  $120 \text{ mm}$  است و قطر فنر  $50 \text{ mm}$  است.



$$\begin{cases} n = 12 \\ K = ? \\ F = ? \end{cases}$$

$$K = \frac{d^4 G}{8D^3 n}$$

$$K = \frac{(3.4 \times 10^{-3})^4 \times 83 \times 10^9}{8 (50 \times 10^{-3})^3 \times 12} = 1009.5 \text{ N/m}$$

$$F = Ky$$

$$y = 120 - (12 \times 3.4) = 79.2 \text{ mm}$$



\* چون وقتی جمع می شود مفتولها روی هم خوابیده و به تعدادشان فضا اشغال می کنند.

$$* F = 1009.5 \times 79.2 \times 10^{-3} = 80 \text{ N}$$

$$* S_s = K \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$* K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C} \quad \left. \vphantom{K} \right\} \rightarrow K = 1.09$$

$$* C = \frac{50}{3.4}$$


$$* S_s = 1.09 \frac{8 \times 80 \times 0.05}{3.14 \times (0.0034)^3}$$

$$S_s = 284 \text{ MPa}$$

فرشاد نسرایی - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۵۳۰۰-۱۷۲۷۶  
 پروانه مهندسی: ۱۵۳۰۰-۰۲۸۱۵  
 شماره شهرسازی: ۱۵۳-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

مسأله - مخزن به حجم 400 lit جهت نگهداری بخار آب در فشار 20at یا 2MPa مورد نیاز است. اگر خواهیم مخزن را از دو تیغ گره و یک استوانه به قطر D و طول L و از ورق فولادی با استحکام مجاز کششی 120 MPa استفا ده کنیم ابعاد مخزن را - محاسبه کنید.



$$\text{cyl} : \begin{cases} \sigma_{\theta\theta} = \frac{PD}{2t} \\ \sigma_{zz} = \frac{PD}{4t} \end{cases}$$

$$\text{SPH} : \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \frac{PD}{4t}$$


$$\sigma = \frac{PD}{2t} \begin{cases} \sigma_{all} = 120 \times 10^6 \text{ Pa} \\ p = 2 \times 10^6 \text{ Pa} \\ t = 5 \times 10^{-3} \text{ m} \end{cases} \longrightarrow$$

$$\left( D = \frac{2t\sigma}{p} = 0.6 \text{ m} = 60 \text{ cm} \right)$$

$$V = 0.4 \text{ m}^3 = \left( \frac{4}{3} \pi r^3 + \pi r^2 L \right)$$

$$0.4 = \left( \frac{4}{3} \pi \right) (0.3)^3 + \pi (0.3)^2 (L) \longrightarrow$$

$$\left( L = 1.015 \text{ m} \right)$$



$$ST 37 : \begin{cases} \sigma_t = 120 \text{ MPa} \\ \sigma_b = 160 \text{ MPa} \\ S_0 = 70 \text{ MPa} \end{cases}$$

$$1) \quad \left( d \Rightarrow \right) \sigma_t = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{\sigma_t}$$

$$= \frac{20 \times 10^3}{120 \times 10^6} = 1.7 \times 10^{-4}$$

$$* A = \pi d^2 / 4 \longrightarrow$$

$$\left( d = 7.4 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 8 \text{ mm} \right) \rightarrow M 10$$

$$* A_2 = \frac{F/2}{\sigma_t} = 0.85 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 85 \text{ mm}^2$$

$\downarrow$   
 کششی

$$* A_1 = \frac{F/2}{\sigma_s} = \frac{10 \times 10^3}{70 \times 10^6} = 1.43 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 143 \text{ mm}^2$$

$\downarrow$   
 برشی

پهتر است :  $A_1 = \frac{3}{2} \frac{F/2}{\sigma_s} \rightarrow \left( \sigma_s = \left( \frac{3}{2} \right) \frac{F}{A_1} \right) \square$

$$* \sigma_s = \frac{F}{2RrL} \rightarrow L = \frac{F}{2Rr\sigma_s}$$

$\downarrow$   
 (طول رزوه خور)


$$L = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 3.14 \times 5 \times 10^{-3} \times 70 \times 10^6}$$

$$(L = 10 \text{ mm})$$


$$d = 100 \text{ mm}$$

70% کا حصہ وزن

\* مسائل محور کشنی



(جرم  $M_1$ )



(جرم  $M_2$ )



$$\begin{cases} M_1 = \left( \frac{\pi d^2}{4} \right) L \rho \quad (\text{30\% وزن باقی مانده}) \\ M_2 = \left( \frac{\pi d_o^2}{4} - \frac{\pi d_i^2}{4} \right) L \rho \end{cases}$$

$$\rightarrow (M_2 = 0.3 M_1) \rightarrow$$

$$\frac{\pi}{4} (d_o^2 - d_i^2) L \rho = 0.3 \left( \frac{\pi}{4} d^2 \right) L \rho \rightarrow$$

$$(d_o^2 - d_i^2) = 0.3 d^2 \quad \textcircled{I}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{32 M_b}{\pi d^3} \\ \sigma_2 = \frac{32 M_b d_o}{\pi (d_o^4 - d_i^4)} \end{cases} \rightarrow (\sigma_1 = \sigma_2) \rightarrow$$

$$d_o d^3 = (d_o^4 - d_i^4) \quad \textcircled{II}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II} \rightarrow \begin{aligned} d_i &= \\ d_{out} &= 166.67 \end{aligned}$$



$$\left\{ \begin{aligned} (d_o^2 - d_i^2) &= 0.3 d^2 \\ (d_o^4 - d_i^4) &= d^4 \end{aligned} \right.$$

\* چون طول یکسان است باید سطح مقطع یکی باشد و لذا باید همان اینرسی‌ها یکی باشد.

روزه ها که  
میان هم





نام بازبین	تاریخ بازبینی
ملاحظات	

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد جنوب تهران - دانشکده فنی

طراحی اجزاء (I)	
نام استاد	آقای محمدی
نام طراح	فرشاد سرائی
نام پروژه	تبدیل گاز شهری به برق شخصی
تاریخ شروع	۷۳ / ۷ / ۴
تاریخ تحویل	۷۳ / ۷ / ۱۱
	۱/۶

دو راه متفاوت برای استفاده از گاز شهری جهت تولید برق -  
 شخصی می‌تواند در نظر گرفت. یکی استفاده از حرارت و دیگری  
 استفاده از فشار.




در مورد هر یک از این راهها می‌تواند طرحی ارائه کرد.  
 اما در هر حال استفاده از حرارت معقول‌تر و عملی‌تر -  
 بنظر می‌رسد.



تبدیل گاز شهری به برق شخصی	
۲/۶	فرشاد سرائی

الف) استفاده از فشار :

گاز را با یک کمپرسور فشرده کرده و فشار آن را بالا می‌بریم و سپس گاز پر فشار را به یک توربین هدایت می‌کنیم که آن هم به نوبه خود محور یک ژنراتور را به گردش در می‌آورد . برق - تولید شده توسط یک ترانسفورماتور افزایشده تا ولتاژ مورد نظر افزایش می‌یابد و بخشی از آن صرف کار کمپرسور می‌شود . برای شروع عملیات، کمپرسور نیاز به یک استارت اولیه دارد .




ب) استفاده از حرارت :


I - از گرمای تولید شده در محفظه مشعل سیستم حرارت مرکزی - توسط یک یا چند ترموکوپل استفاده کرده و برق تولید می‌کنیم که البته این برق (DC) خواهد بود . مقداری از برق باید صرف راه اندازی پمپ سیستم حرارت مرکزی شود .

تبدیل گاز شهری به برق شهری

فرشاد سرائی ۳/۶




II - در یک سیستم حرارت مرکزی که با بخار آب گرمی کند بر سر راه بخار یک توربین نسبتاً کوچک قرار می‌دهیم و در واقع یک نیروگاه کوچک بخار می‌سازیم که سوخت آن گاز شهری است. شوفازها و لوله‌های ارتباطی نقش چالنده را ایفا می‌کنند و برای راه اندازی پمپ نیاز به استارت اولیه داریم.



تبدیل گاز شهری به برق شخصی	
۴/۶	فرشاد سرائی

III - می‌توانیم یک موتور احتراقی گاز سوز بسازیم که بتواند با کار خود یک ژنراتور را تغذیه کند و برق تولید شده را به کمک ترانسفورماتور به ولتاژ مورد نیاز برسانیم و از آن استفاده کنیم.



**فرشاد سرائی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
 طراحی - نظارت - اجرا  
 نظام مهندسی: ۱۷۲۷۶-۰۴-۱۵  
 پروانه مهندسی: ۰۲۸۱۵-۰۴-۱۵  
 شماره شهرسازی: ۰۱۲۲۲-۱۵۴

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر ساسان محمدی  
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

تبدیل گاز شهری به برق شخصی  
 فرشاد سرائی  
 ۵/۶

# INDEX

## « فهرست موضوعی »

ح	ج	ا
۲	چکانده (۲)	آب
۳	۴	اختراق
	۵	ارتباطی
	۴	استارت
۲ و ۳	حرارت	۳ و ۴
	۲	افزایش
	۳	افزاینده
۳ و ۴ و ۵	حرکت	۳
۳	۲	اولیه
	دورانی	۳ و ۴
	۲	
	۳ و ۴	ب
۳	راه اندازی	بخار
۴	۳ و ۴	برق
۳	گردش	۲ و ۳ و ۴ و ۵
	۳ و ۴ و ۵	پ
	۳ و ۴ و ۵	پمپ (P)
	۳ و ۴	
	سوخت	ت
۳ و ۴	سیستم	تبخیر
۲ و ۵	۳ و ۴	ترانسفورماتور
	۳ و ۴	ترموکوپل
۴	۴	تغذیه
	۲	توربین (T)
	۳ و ۴	تولید
۳ و ۵	ولتاژ	۲ و ۳ و ۵
	۲	
	طرح	

تبدیل گاز شهری به برق شخصی

فرساده سرائی

۶/۶




نام بازبین	تاریخ بازبینی
ملاحظات	

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد جنوب تهران - دانشکده فنی

۲۵  
۴


نام درس	طراحی اجزاء (I)
نام استاد	آقای مهندس محمدی
نام پروژه	تثبیت ارتفاع مایع در مخزن
نام طراح	فرشاد سرائی
تاریخ شروع	۷۶ / ۷ / ۱۸
تاریخ تحویل	۷۶ / ۸ / ۲
	1/5



✓  
جواب

تثبیت ارتفاع مایع در فنون	
2/5	فرشاد سرائی

نیروی وارد بر جدار مخزن و محل اثر آن :



$$R = \text{مساحت مثلث}$$

$$R = \frac{1}{2} h (\rho g h) \quad \xrightarrow{\rho_{H_2O} = 1}$$

$$R = \frac{1}{2} g h^2$$

$$\bar{y} = \frac{1}{3} h \quad \text{از کف مخزن}$$

\* پس بهتر است لوله خروجی در ارتفاع  $(\frac{1}{3} h)$  از کف قرار گیرد.

قانون بقای جرم در جمع کنترل :

$$\dot{m}_i = \dot{m} + \dot{m}_{e'} + \dot{m}_e$$

$$\dot{m}_e = \dot{m}_i - \dot{m}_{e'} - \dot{m}$$

تثبیت ارتفاع مایع در مخزن	
3/5	فرشاد سرائی

محاسبه دبی خروجی :

$$R = \dot{m} e (V_{out} - V_{in})$$

$$R = \dot{m} e (V_{out} - 0)$$

$$V_{out} = \frac{R}{\dot{m} e}$$

$$R = \frac{1}{2} g h^2$$

$$V_{out} = \frac{g h^2}{2 \dot{m} e}$$

$$Q = V_{out} \cdot A$$

$$A = \frac{R}{4} d^2$$

$$Q = \frac{\pi g d^2 h^2}{8 \dot{m} e}$$

\* اگر ارتفاع آب به اندازه  $\Delta h$  بالا بیايد فشار و نیروی وارد بر روغن لوله :

$$\begin{cases} P = \rho g \Delta h = g \Delta h \\ F = P \cdot A = \frac{\pi g D^2 \Delta h}{4} \end{cases}$$

\* نسبت نیروی  $F'$  وارد بر پیستونها و نیروی  $F$  متناسب با مساحتها است ؛ اگر  $(D' = n \cdot D)$  باشد :

$$F' = \frac{A'}{A} F$$

$$F' = \frac{D'^2}{D^2} \left( \frac{\pi g D^2 \Delta h}{4} \right)$$

$$F' = n^2 \left( \frac{\pi g D^2 \Delta h}{4} \right)$$

نیروی وارد بر پیستونها

تئیه ارتفاع مایع در مخزن

4/5

فرهاد سرائی

حاسبه تغییر طول فنر بازگرداننده :

$$F' = Kx + W$$

(K ثابت فنر است)

(W وزن پیستون)

$$n^2 \frac{\rho g D^2 \Delta h}{4} = Kx + W$$

$$x = \frac{(\rho n^2 D^2 \Delta h - 4m)g}{4K}$$

(m جرم پیستون)

\* \* در هنگام پایین رفتن احتمالی سطح به اندازه  $(\Delta h)$  سیستم بطور معکوس عمل می کند .

**فرشاد سرایی** - مهندس پایه یک تأسیسات مکانیکی  
طراحی - نظارت - اجرا  
تلفن مهندسی: ۱۰۴۰۰-۱۷۲۷۶  
پروانه مهندسی: ۱۰۴۰۰-۰۲۸۱۵  
شماره شهرسازی: ۱۰۴-۰۱۲۲۲

جزوه درس طراحی اجزاء (۱) آقای دکتر سامان محمدی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران - دانشکده فنی (سال ۱۳۷۲)

تثبیت ارتفاع مایع در مخزن

5/5

فرشاد سرایی