

فصل اول:

اخلاص درج در این مساعل 85°C به لایای از شبیه به مقاومت 130mm اعمال می شود. تابعیت هدایت حرارت شبیه $\frac{W}{m \cdot K}$ است. مقدار انتقال حرارت را بر اساس سطح پیه آن:


چون K جسم داده شده است بنابراین از قانون فوریه استفاده نمی شویم:

$$q = -KA \frac{\partial T}{\partial x} : \quad \text{قانون فوریه برای هدایت}$$

$$q = KA \frac{T_{high} - T_{low}}{L} \quad \text{قانون اصلاح شده فوریه}$$

$$\frac{q}{A} = K \frac{T_{high} - T_{low}}{L} = 10^3 \times \frac{15}{130 \times 10} = 22.8 \frac{W}{m^2}$$

نکته: K تواند دارای واحد $\frac{W}{m \cdot ^\circ C}$ باشد



مثال: لوگاریتمی حادی بخار را محیط داریم که در آن همایه اطراف دارای دمای 25°C هستند. قطر گاز 70mm دمای سطح آن 100°C و فردیس اسٹار 0.8 باشد. اگر فردیس انتقال حرارت جایجا به از سطح بهسا برابر با $\frac{W}{m \cdot K}$ باشد آنرا کمتر از 100°C

$$T_{\infty} = 25^{\circ}\text{C}$$


$$T_w = 100^{\circ}\text{C}$$

$$\epsilon = 0.1$$

$$h = 10 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$T_s = 25^{\circ}\text{C} \quad \text{سایه محیط}$$

$$T_{\infty} = T_w = 100^{\circ}\text{C}$$



$$q_{\text{total}} = q_h + q_{\text{輻射}}$$

چون K همایه بسیار کم است بنابراین از انتقال حرارت از طریق هدایت بهداشت نشاند.

$$q_{\text{total}} = q_{\text{convection}} + q_{\text{radiation}}$$

قانوون انتقال بولترمن

قانوون انتقال بولترمن

$$q_{\text{total}} = hA(T_w - T_{\infty}) + \epsilon \sigma A (T_w^4 - T_s^4)$$

نکه: هر درجای عالی اهمیت دارد، در حالی که T_s (دماه میله) در شعشع اهمیت دارد.

جای A صدعاً $RCDL$ را تراویح دویم:

$$q_L = h(RCDL)(T_w - T_\infty) + \epsilon\sigma(RCDL)(T_w^4 - T_s^4)$$

$$\frac{q_L}{A} = h RCD (T_w - T_\infty) + \epsilon\sigma (RCD) (T_w^4 - T_s^4) = 55V + 421 = 978 \frac{W}{m}$$

مثال) یک وسیله کسره قلایی به قطر $1,5 m$ ، حامل وسایل الکترونیک است، $W=250 W$ را تولید می‌کند آنکه فریب صدر سطح

باشد و این وسیله از متابع دیگر را نمود خورشیده کابش دریافت نمکند دمای سطح آن چقدر است؟

$$A = \pi r^2 = \pi (D)^2 = \pi D^2$$

$$q_{radiation} = \epsilon\sigma A T^4 \quad \text{تاوان انتشار - بر لتر من}$$

$$120 = 0,1 \times 5,7 V \times 10^{-8} \times \pi (0,75)^2 \times T_s^4 \Rightarrow T_s = 254,73 K$$

مثال) محقق یک نزیر در زمانی $t=100 s$ با از بینک به مقاومت $2 mm$ پوشیده شده است. اسئال) رطایی بینک و مقدار داشتله $T_\infty = 20^\circ C$ ، $h = 2 \frac{W}{m \cdot K}$ با جای عالی آزادی باشد. زیان لازم برای آب شدن) تاکه بینک را تمیز نماید. چگال بینک $\frac{kg}{m^3}$ و رطایی زیان ذوب آن (گرمای گدخت) را برابر $(\frac{kg}{m^3})^{3/2}$ در تظر بگیرید.

حل) از متسفع شرمنظر کنید چون $m=100$ را درین بنابراین جای عالی اهمیت دارد

نکه: در صورت تغییر ماز صدرت Δt از درایله زیرین دان استفاده نرد:

$$q_{boiling} = m_{evap} \times h_{fg}$$

: (Boiling) بخار مایع به عنان اجتناس

$$q_{fusion} = m h_{fg}$$

گذالتی لذت

برای آب میل جا مدبب مایع از رابطه زیر استفاده نمی‌نمی:



= استالحدارت از طین جای عالی


سدار رطای لازم برای تبدیل لیخ (بینک) به آب

$$h/t(T_\infty - T_f) = \frac{\rho A dx}{t} h_{sf} \Rightarrow t = \frac{\rho h_{sf} dx}{h(T_\infty - T_f)} = \frac{V_\infty (\frac{kg}{m^3}) \times 2334 \times 10^3 (\frac{J}{kg}) \times 0,1001 m}{2 \left(\frac{W}{m \cdot K} \right) (20 - 2)^\circ C}$$

$$t = 11290 (s) = 3,1 hr$$

مثال) یک قطعه بجسم m در دمای ذوب 0°C در یخ ملubi لزجس آهن بغل فلنج W تاردارد. مقاومت جبهه حفده L و

مزبی رسانای گرمایی آن K می باشد. اگر دمای سطح بیرونی (Twigh) جبهه بیشتر از دمای ذوب باشد عبارت برای زبان موردنیاز برای ذوب ماملع بسته است آورید.



حل: چون A فلز را درین بنابراین از طریق هدایت انتقال حرارت بین صورت زیر می‌باشد

$$q = KA \frac{T_{\text{high}} - T_{\text{low}}}{L} \quad \text{معادله ۹ هدایت در آهن}$$

چون q تساوی است و همه سطوح با میانگین برابر استند.

برای حجم از m استفاده کنیم

$$q = m h_{sf} \quad \text{معادله ۱۰ گرمایی هدایتی باشد}$$

$$t = \frac{m h_{sf} \cdot L}{2W^2 K (T_{\text{high}} - T_{\text{low}})}$$

مثال) یک رولن برتن بیکل استوانه‌ای بغل ۲۰۰mm و قطر خارجی D = ۴۰mm ساخته شده است. این رولن در شرایط کاربرد عادی مقدار $2Kw$ گرمای تولیدی دارد. این در حالی است که رولن در حیره آب بادمای 20°C و مزبی جایی $\frac{W}{m \cdot K} = 5000$ است. با احتساب از انتقال حرارت

از دانهای رولن دمای سطح آنرا پیدا کنید. اگر منظمه کاربردی آب نالگاه تقطیع شود حیره هم با مردمای 20°C و مزبی جایی $\frac{W}{m \cdot K} = 5000$ برقرار است. دمای سطح بیکل چند درجه است؟

حل) انتظار داریم رهای تغییر سیال آب یا هوا دمای سطح افزایش پیدا کند. در حالت اول دزمانی ره آب پنهان می‌شود

$$q = hA(T_w - T_{\infty}) \Rightarrow q = h \pi D L (T_w - T_{\infty}) \Rightarrow T_w = T_{\infty} + \frac{q}{h \pi D L} \quad \text{استناده شود داریم:}$$

$$T_s = 20 + \frac{5000}{5000 \times \pi \times 0.02 \times 0.2} = 51.1^{\circ}\text{C} \quad \text{آب پنهان (سیال)}$$


$$T_s = 20 + \frac{5000}{5000 \times \pi \times 0.02 \times 0.2} = 320.3^{\circ}\text{C}$$

اگر رهای حدا علاوه‌ی استناد نیست:

مثال) با استفاده از معادله بتا حرارت شارحهای رهایی حالت زیر به دست آورید:

$$\text{مسایی بیکل در درجه حریق} = 100 \text{ باشد در طرف دیگران در میان جایی با} T_{\infty} = 10^{\circ}\text{C} \text{ و} T_{\infty} = 10^{\circ}\text{C} \text{ دیوار منبور دارد} \quad h = \frac{W}{m \cdot K} = 1000 \text{ باشد در طرف دیگران در میان جایی با} T_{\infty} = 10^{\circ}\text{C} \text{ و} T_{\infty} = 10^{\circ}\text{C} \text{ دیوار منبور دارد}$$

روقامت F باشد. نظریه درست جذب صنعت شده و همچو حارس درجه تولید شود.



$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out}$$

$$\Rightarrow q_{in} + q_{hg} = q_{bst} + q_{out} \quad \text{همچو حارس تولید دخیره نشود.}$$

$$\Rightarrow q_{in} = q_{out} \Rightarrow q_h = q \quad \text{جایگزین هدایت} = q$$


$$kA \frac{T_{high} - T}{L} = hA(T - T_{\infty})$$

$$\Rightarrow 1,4 \times \frac{100 - T}{0,1} = 10(T - 10) \Rightarrow T = 30^{\circ}\text{C}$$

برای بسته بودن شارح حرارت از عناصر نوری استفاده شود:

$$q_h = kA \frac{T_{high} - T}{L} \Rightarrow \frac{q_h}{A} = k \frac{T_{high} - T}{L} \Rightarrow 1,7 \times \frac{100 - 30}{0,1} \Rightarrow \frac{q_h}{A} = 200 \frac{W}{m^2}$$

تمرین: خود طاقع بارتفاع 3 m را کوچکی ساخته شده است. قطر آن در بالا 75 cm و در پائین $12,5\text{ cm}$ باشد. دامنه سطح زیرین 20°C دریای سطح فوتانی 5°C است. سطح جابجا گشته است. با فرض انتقال حرارت بین عبارتی و درجهت \propto اختلاف مقدار اسلام را پالانه کنید.



$$k = 1,7 \frac{W}{m \cdot K} = 1,7 \frac{Kw}{m \cdot K}$$

که بسته بودیه؟

روش های بسته بودن مقدار اسلام حرارت:

(۱) از قانون فردی، سرمایش نیترن واستقل - بوندن استفاده کنید: مقدار اسلام حرارت را بسته بودیم:

$$q = kA \frac{T_{high} - T_{low}}{L}$$

قانون فردی نظریه برای هدایت

$$q = hA(T_s - T_{\infty})$$

قانون سرمایش نیترن نظریه برای جابجا

$$q = \epsilon \sigma A (T_s^4 - T_{\infty}^4)$$

قانون اشعه - بوندن برای آشیان

$$\frac{q}{F} = q' \quad \text{اسلام حرارت بر واحد معلو}$$

از سه قانون فقط ۶۰٪ پیدا می کنیم:

$$\frac{q}{A} = q'' \quad (\text{شارح حرارت}) \quad \text{اسلام حرارت برای واحد سطح}$$

(۲) در صورت تغییر فاز (Phase change) سلسله از مانع بگاز Boiling یا جوشش و از جامد به مایع / ریختگی ریخت (Fusion) معرف است:

$$q_{Boiling} = m_{evap} h_{fg} \quad \text{مانع بگاز} \quad \text{ واحد: } \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = w$$

$$q_{Fusion} = m h_{fg} \quad \text{جامد به مایع (فرا آنالوگی ریخت)} \quad \text{ واحد: } \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = w$$

(۳) راداشت تغییر دما و ظرفی ریخت C می توان مقدار q را حساب کرد:

$$C = C_v = C_p \quad \text{بار جامدات}$$

$$q_h = m C \Delta T \quad \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \times \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{C}} \times \frac{\text{C}}{\text{C}} \right) = \frac{\text{J}}{\text{s}} = w$$

$$\dot{m} = \dot{M} = \frac{m}{t} = \frac{M}{t}$$

(۴) در صورتی که مقاومت الکتریکی Re (Ampere) راداشت باشد: $w = I^2 R e$

$$E = \Delta U$$

$$E = m h_{sf}$$


$$\dot{E} = q_h = \frac{E}{t} \quad (\text{J/s})$$

(۵) در صورتی که انرژی داخلی را داشته باشیم:


عنین (۵۵) سقف یک ماشین $\frac{w}{m^2}$ ۸۰۰ کاوش خودشیدی را جذب می کند. در حالی در سطح زیر آن عایق بندی مفرغ شود و منزب جایی این سقت و هدایت $\frac{w}{m^2 \cdot K}$ ۱۲ باشد. دمای سطح سقف را در حالت نیمه شرایط پایه ای را دارم T_s باشد. باشد بدست آورید. اگر دمای هوای بیرون $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ باشد.

حل)

نکته: واحد Km^{-2}W باشد. همین راههای متراده $\frac{w}{m^2 \cdot \text{C}}$ $\frac{w}{m^2 \cdot K}$ باشد



$$Q = \lambda_{\infty} \frac{w}{m^2} \quad \text{کاوش خودشیدی جذب شده}$$



$$q_{in} + q_{hg} = q_{st} + q_{out} \Rightarrow q_{in} = q_{out} \quad \text{معادله ابعاد انرژی را منزدیم:}$$

چون q_{out} بر این انتزاع است. از این ترتیب q_{in} نیز باید از این انتزاع است.

$$q_{out} = hA(T_s - T_\infty) \Rightarrow \frac{q_{out}}{A} = h(T_s - T_\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_{\infty} = 12 (T_s - (273 + 20)) \Rightarrow T_s = 359 \text{ K} = 14.9^\circ\text{C}$$

مثال) ریخت هدوفته از دیواری بچی با ضرسی رساناین حرارتی $\frac{w}{m^2 \cdot K}$ است (عایق است) برابر با 10°C از عایق انتقال حرارت از دیوار کم دیگر است.

با فنریب رسانایی حرارتی $\frac{W}{m \cdot K} = 0,25$ و مقاومت $mm = 100$ است اگر اختلاف دمای سطح درونی و بیرونی در دردیوار ملیمان باشد
 $(\Delta T_1 = \Delta T_r)$ مقاومت دیواره کجی چقدر است؟ فرض شود مساحت هر دو سطح بیکم باشد. ($A_1 = A_r$)

$$q_{h1} = K_1 A \frac{\Delta T_1}{L_1} \quad q_{hr} = K_r A \frac{\Delta T_r}{L_r}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{q_{h1}}{q_{hr}} = \frac{K_1}{K_r} \times \frac{L_r}{L_1} \Rightarrow L_1 = \frac{q_{hr}}{q_{h1}} \cdot \frac{K_1}{K_r} \cdot L_r \\ L_1 = \frac{q_{hr}}{q_{h1}} \times \frac{0,25}{0,25} \times 100 \times 10^{-3} \end{array} \right. \rightarrow L_1 = 375 \times 10^{-3} m = 375 mm$$

تمرین ۵۴) شانه یا کارتن مقابله تهم صفحه پس از شکل سیری در خلا دارد. ۱۸۵ درجه سلسیوس تا ۳۰ درجه سلسیوس کاهش داشته باشد. برای افزایش طرفیت خط تولید پیشنهاد شده نه تعدادی سرمه تا بیشتر ممکن باشد که از سوزی شود. از طبقت آن بست مطلوب باشد یا به. برای افزایش طرفیت خط تولید پیشنهاد شده نه تعدادی سرمه تا بیشتر ممکن باشد که از سوزی بالای سرمه تا به سرمه شکل را داشته باشد. سطح کارتن $m^2 = 0,525$ در جسم آن قبل از ورود به سرمه تا 225 درجه است که 250 . آن را بعد از سرمه تا به شکل دارد. آب شکلی دهن. پیشنهاد خود را باید معرفی خواهند کرد و درجه رطوبت کارتن در حین عبور از سرمه تا به 70 درجه 25 برس. آیا این پیشنهاد را باید معرفی کنند. برای نهایت تغییرات 250

$$h_{fg} = 2400 = 2400 \times 10^3 \frac{J}{kg}$$

شرط خلا دفرنگ شود زیرا خواهیم انتقال حرارت از طریق جایجایی نداشت باشیم همچنان منیب اشاره مدنیب هدر را غناشته است بنابراین از شعشع صرف نظر نیست. چون زمان انتقال حرارت معلوم می باشد بنابراین معادله باید از زیر نصیر است زیر نشسته شود:

$$\left\{ \begin{array}{l} q_{hin} + q_{hg} = q_{hst} + q_{heat} \\ E_{in} + E_g = E_{st} + E_{out} \end{array} \right.$$

اگر زمان انتقال حرارت معلوم باشد معادله باید از زیر نصیر است زیر نشسته شود:

$$E_{in} + E_g = E_{st} + E_{out}$$

راه حل اول: اول گرمای داده شده را بسته کنیم:

$$q_{hin} = q' A \times t$$

$$E_{in} = q_{hin} = 0,000 \times 0,0725 \times 18 = 0,725$$

گرمای داده شده به شانه تهم صفحه:

اگر گرمای مرور نهاده شده باشد همچنان که نیست باید بر حسب آن ترکیل باشد:

$$q_{erp} = M h_{fg} \quad q_{erp} = 0,22 \times 2400 \times 10^3 (0,75 - 0,75) = 52800 (J)$$

چند رسانای رسانی $q_{in} > q$ برای تداشته باشند و مقدار تغیر تواند رسانای محدود نباشد.


۲) مریا فعل

تمرین ۱) اگر حجزه از دیواری بمحاجت dr در فاصله L از سر برداشته باشیم معادله حرارتی (حرارت) برای آنها انتحاب شود.

بسته آورید. نظر کنید راستانه توپری باشد: بنابراین.



$$A = \pi r r L = \pi r L \quad (\text{میل})$$



$$q_r \quad (\text{حرارت در درجه})$$

$$q_{r+dr} \quad (\text{حرارت خروجی از دیوار})$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{K} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \quad \alpha = \frac{K}{\rho c}$$

نکته: برای دیواره با منحنی سرمه ثابت مردمیم:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{out} + \dot{E}_{st}$$

آنکه هم خواهیم بود استوانه مداره هدایت را پسید کنیم:

$$q_{in} + q_g = q_{out} + q_{bst} \quad (I)$$

$$q_{in} = q_r = -KA \frac{\partial T}{\partial r} = -K(2\pi r L) \frac{\partial T}{\partial r}$$

$$q_g = q_h V \quad \dot{q} = \frac{w}{m} = \frac{\text{حرارت تولید شده}}{\text{حجم}} \quad \dot{q} Adr = q_r \pi r L dr$$

لهم تغییرات درجه شاع است

$$q_{out} = q_{r+dr} = -K(2\pi r L) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r+dr}$$

$$= -K \underbrace{\pi r L \frac{\partial T}{\partial r}}_1 - K \underbrace{\pi r L \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} dr}_2 - K \underbrace{\pi r L \frac{\partial T}{\partial r}}_3$$

$$q_{bst} = \rho V C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \rho A dr C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \rho 2\pi r L dr C_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

اگر مقادیر فوق را در معادله بقای حرارت (ائزتری) تراویم دهیم:

$$\text{آنکه} \quad \text{طرف} \quad \text{را} \quad \text{بر} \quad \text{کنیم} \quad \frac{K}{\rho C_p} \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} dr = \frac{K}{\rho C_p} \frac{\partial T}{\partial r} \quad \text{مقداره را تراویم دهیم:}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\dot{q}}{K} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}}$$

معادله هدایت برای استوانه با منحنی حرارتی ناپایدار

تمرین ۲) توزیع دمای دائم در یک دیواره که بعبئی با افزایش رسانای رسانی K و محتاجت \dot{q} به دست نرمی باشد.

$$T(u) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

برای این دیواره در $x=0$ روی سطح و $x=L$ در انتهای سطح بسته آورید.

(حل)

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\dot{q}}{K} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \quad (\text{معنی})$$

نتیه: فرصل هدایت کم برای دیواره بعمرت بزرگ است:

سے معنی

از معادله داده شده مشتق کنیم:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 6ax + 2b \quad (I) \quad (I), (II) \Rightarrow 6ax + 2b + \frac{\dot{q}}{K} = 0 \rightarrow \dot{q}_b = -K(6ax + 2b)$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 6ax + 2b \quad (I) \quad \text{چند جبران نام است} \quad (I)$$

$$\begin{cases} x=0 \rightarrow \dot{q}_b = -K(2b) \\ x=L \Rightarrow \dot{q}_b = -K(6aL + 2b) \end{cases}$$

تمرین ۲) در یک لحظه توزیع دمای برج مخزن و سینهایت بزرگ بعمرت تابع زیر داده شده است:

$$T(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + z^2 - xy + 2yz$$

با از خواص ثابت دیوون: تولید حرارت داخله ستا) دهنده جبران پایه است.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial}{\partial x}(2x-y) + \frac{\partial}{\partial y}(-4y-x+z) + \frac{\partial}{\partial z}(2z+2y) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$


$$2-4+2 = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{مشتق دوم} \quad \text{بنابران پایه است.}$$

تمرین ۳) توزیع دمای دیواره در مکان تولید حرارت صورت نشانید در یک فرآیند لذت با معنی زیر داده شده است. آن دیواره در حالت سرد شدن است یا گرم شدن؟ با استفاده از قانون بناه حرارت این مسئله ثابت کنید.

(حل) برای حل این مسئله بدلان پیتحام است ثابت کنیم. بنابران از معادله حرارت

استفاده کرد و ثابت می کنیم که دیواره در حالت سرد شدن است.

تولید حرارت صدایم



$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{q}_{in} + \dot{q}_{hg} = \dot{q}_{st} + \dot{q}_{out} \Rightarrow \dot{q}_{in} = \dot{q}_{st} + \dot{q}_{out} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -KA \frac{\partial T}{\partial x} = -KA \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x+dx} + \rho V C \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{KA}{\rho V C} \left[\frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_x \right]$$


طریق رایج برای محاسبه کنیم $\frac{\partial T}{\partial t}$ را محاسبه کنیم:

اگر ثابت نیم که $\frac{\partial T}{\partial t}$ سفر باشد برابر دیواره در حال سرد شدن است برابر است:

چون $\frac{\partial T}{\partial x}$ نیز باشد در نتیجه مشتق است، $\frac{\partial T}{\partial t}$ سفر خواهد بود.

$$\text{حالات پایدار} \rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\text{منحنی حرارتی نازل} \rightarrow \frac{d^2T}{dx^2} + \frac{q}{k} = 0 \rightarrow k \frac{d^2T}{dx^2} + q = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$



$$\begin{cases} \text{همایی} & q_h = kA \frac{\Delta T}{L} \\ \text{متارست همایی} & q_h = \frac{\Delta T}{\frac{1}{kA}} = \frac{\Delta T}{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{جایجا} & q_h = hA \Delta T \\ \text{جایطی} & q_h = \frac{\Delta T}{\frac{1}{hA}} = \frac{\Delta T}{R} \\ \text{متارست} & \end{cases}$$

$$q_h = \frac{\text{دیای کلی} - \text{دیای اولی}}{\text{متارست کل}} \quad (II-3)$$

$$\text{معادله همی همایی برای استوانه با مساحت} \rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \rightarrow k \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{R} = \frac{\Delta T}{R}$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left[kr \frac{dT}{dr} \right] = 0$$

$$= \frac{\ln(r_2/r_1)}{RkL} \quad \text{متارست همایی برای استوانه}$$

$$\begin{cases} R_{\text{کلی}} & = \frac{1}{k} - \frac{1}{R} \\ R_{\text{اجزی}} & = \frac{1}{hA} = \frac{1}{h(RkL)} \end{cases}$$

اگر از این دو جایجا یک تابع معرف نظر است، چون جوشش در داخل و انجام می شود

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} \quad \text{معادله همی همایی برای کره}$$

$$\begin{array}{ll} R = 0 & n = 0 \\ q = 0 & n = 1 \\ q = 0 & n = \infty \end{array}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r^n} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{q}{k} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

$$T(r) = a + b \sinh(r) + C^{n \times}$$

مثال) تحلیل در حبی حرارت در دیوار گفت از زایله وزیری سبب می شود:

با فرض اینکه $a = -b$ باشد، معادله استاندار حرارت را برای دیوارهای با مساحت $10m^2$ در بیو وارد به دیواره $x = 0$ پس می شوند. خوب

(۱۰)

مدادی دیواره $\frac{W}{m \cdot K}$ فرو نماید.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$q_h = -KA \frac{dT}{dx} \quad \text{چون } K \text{ سرمه دارم سوزنی استادیست:}$$


$$\frac{dT}{dx} = 0 + b \frac{e^x + e^{-x}}{2} + 10 \cdot 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = bx \frac{1+1}{2} + 0 = b \quad \text{چون لغت در بود و حرف} x \text{ میباشد}$$

$$\frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = -\Delta \frac{K}{m}$$

$$q_{\min} = -KA \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} = (-F_0) \times 10 \times (-5) = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$$

شکل) توزیع دمای طبیعتی در درین شکل نیمه شناختی حرارت را در خود عبور دهنده و مناسب رسانای آن K ، قاعده اسطوانه

شکل زیر معرفی شاراسیزی مرگزت و بصیرت زیری باشد: $T(x) = -\frac{A}{Ka^r} e^{-ax} + Bx + C$: شابها مطلع



باشد. درین وضعیت جنبه تابش در ماده باعث تولید حرای داخل معتبر $q(x)$ شد

الف) عبارت کمی $(q''(x))$ برای شارحرارت در طبع بالا پائی (q'') بست آورید.

ب) عبارت (منوی) برای $q''(x)$ بسیه است.

$$q'' = \frac{q}{A} = -K \frac{dT}{dx}$$

$$T(x) = -\frac{A}{Ka^r} e^{-ax} + Bx + C \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{A}{Ka^r} (-ae^{-ax}) + B$$

$$q''_{x=0} = -K \left[\frac{Aa}{Ka^r} + B \right] = -\left[\frac{A}{a} + KB \right]$$

شارحرارت برآورد در طبع

$$q''_{x=L} = -K \left[\frac{A}{Ka^r} e^{aL} + B \right] = -\left[\frac{A}{a} e^{aL} + KB \right]$$

شارحرارت در $x=L$

چ) استال حرارت یعنی $(\dot{T}(x))$ باشد بنابراین برای دیواره با منع حرارتی:

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{q}{K} = \frac{1}{a^2} \frac{dT}{dt} \Rightarrow \frac{dT}{dx} = \frac{Aa}{Ka^r} (-a) e^{-ax} = \frac{-A}{K} e^{-ax}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dx} + \frac{q_{\max}}{K} = 0 \quad \text{دیوار با منع حرارتی بپایان}$$

$$\Rightarrow q_{\max} = K \left(\frac{A}{K} e^{-ax} \right) = A e^{-ax}$$

نحل سوم: پرده

(۱)

یعنی تزویژ شرکای که در صفت استاده می‌شود تا همین انتقال حرارت افزایش نماید استفاده از پرده‌ی باشد. پرده‌که معمول‌آور بشکل مستطیل، پرده‌سندی (Pm) پرده‌شعاعی پرده‌مثلثی را باشد. معمولاً بستین پروژه‌ها انتقاله از منزه‌گارانی پرده

$$\frac{P}{hA_c} = \frac{q_{fm}}{E_{fm}}$$

(۲) نابراین با افزایش کارایی پروژه‌ای افزایش نماید. عیناً مثال در صفت از آنکه مینفع و ممنوع باشند استاده می‌شوند مانند

(۳) کارایی پرده‌ها با افزایش بست $\frac{P}{A_c}$ = $\frac{\text{محیط}}{\text{سطح مقطع}}$ افزایش نماید. بهین علت از پرده‌های نازک با فاصله کم استاده می‌شود

(۴) برابر فرسول کارایی پرده استفاده از پرده‌های رضیب جایگاهی ناکردیدی باشد بسته‌تر قابل توجه است. نابراین همان‌گاه

که سوال کاری باشد بتوان زمانی که انتقال حرارت از طریق جایگاهی آزاد صورت نماید بسته‌تری به پرده‌ی باشد. عیناً مثال در رابطه با این پرده‌ها همیشه دخراج روان‌تر رعیت شوند و در داخلها آب زیادی باشد و نازکی به پرده بست.

(۵) بطور کمل زمانی از پرده استاده شود که $\frac{P}{A_c}$ عین کارایی پرده بزرگ‌تر با مساوی نباشد:

بطور کمل در صفت از پرده‌های شعاعی استاده بگشود و علت آن این است که این پرده‌ها دارای بازده بیشتری نسبت به پرده‌های مثلثی و پرده‌های (نوزیر) نباشند. Δ نوزیر (نوزیر) پرده‌های مثلثی نسبت به پرده‌های مستطیل بدلیل نازکی

به ساده بسته‌ی باشد. پرده‌های سهمی بدلیل هزینه زیاد در هنگام ساخت آنها بندرت اکاری روند. برای بسته‌کاری بازده پرده تسمیم نماید زیرا اینها همچو

۱- پرده طولی باشد. ۲- پرده متساوی باشد. ۳- پرده نوچه باشد.

بازده	انتقال حرارت از پرده	آندازه پرده
$\eta = \frac{1}{ml}$	$q_f = \sqrt{hPKAc} (T_s - T_\infty)$	پرده طویل $L > l_{opt}$
$\eta = \frac{\tan hml}{ml}$	$q_f = \sqrt{hPKAc} (T_s - T_\infty) \tan hml$	پرده متساوی $l_{opt} < L < l_{opt}$
$\eta = \frac{*}{ml}$	$q_f = \sqrt{hPKAc} (T_s - T_\infty) *$	پرده درگاه $l < l_{opt}$

مطابق حبسه زیر:

$$* = \frac{\sin hml + \frac{h}{ml} \cosh ml}{\cosh ml + \frac{h}{ml} \sinh ml}$$

$$\left. \begin{aligned} M &= \sqrt{hPKAc} \\ \theta_b &= T_s - T_\infty \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} q_f &= M\theta_b \\ q_f &= M\theta_b \tanh ml \\ q_f &= M\theta_b * \end{aligned}$$

تجزیه:

$$q_f = M\theta_b *$$

پرده طیل:

اگر طبله پرده بسیار زیاد باشد می‌باشد: $t \rightarrow \infty$ نزدیک اسماں سطحی را نزدیک اسماں حرارت از پرده θ_0 بروش زیری می‌باشد:

B.C. 1 شرط مرزی: $q=0 \Rightarrow T=T_0$ $\theta_0 = \theta_0 = T_0 - T_\infty$

$$\theta = C_1 e^{m\alpha x} + C_2 e^{-m\alpha x}$$

چون جواب عمومی از زایدی زیر به است این آنکه: $\theta_0 = C_1 + C_2$ (I)

چون $x=0$ می‌باشد بنابراین جواب عمومی شکل زیر به می‌باشد:

B.C. 2 شرط مرزی درم: $x=\infty \Rightarrow T=T_\infty \Rightarrow \theta=T_\infty - T_\infty = 0$

$$\theta = C_1 e^{m\alpha x} + C_2 e^{-m\alpha x} \quad (II)$$

در جواب عمومی جایگزین می‌کنیم:

با حل معادله I و II مقادیر C_1 و C_2 را پیدا می‌کنیم: $C_1 = 0$ لزمعادله I

$$\theta = \theta_0 e^{-m\alpha x}$$

$T - T_\infty = (T_s - T_\infty) e^{-m\alpha x}$ (جواب عمومی) اگرند: مقادیر C_1 و C_2 را جایگزین می‌کنیم:

برای کاسه اسماں حرارت جایی این از پرده ارقانه سرماش نیز انتشار دارد:

$$dq_f = h \frac{pdx}{A} (T - T_\infty) \xrightarrow{T - T_\infty} dq_f = \int_0^\infty hP(T_s - T_\infty) e^{-m\alpha x} dx$$

$$= q_f = hP(T_s - T_\infty) \times \frac{-1}{m} e^{-m\alpha x} \Big|_0^\infty = \frac{-hP}{m} (T_s - T_\infty) e^{-m\alpha x} + \frac{hP}{m} (T_s - T_\infty) e^{-m\alpha x}$$

$$q_f = \frac{hP}{m} (T_s - T_\infty)$$

$$q_f = \frac{hP}{\sqrt{\frac{hP}{KA_c}}} (T_s - T_\infty) \Rightarrow q_f = \sqrt{hPKA_c} (T_s - T_\infty)$$

محاجی مقدار قرار می‌دهیم:

$$\eta = \frac{q_f}{q_{max}} = \frac{q_f}{q_{max}} = \frac{\sqrt{hPKA_c} (T_s - T_\infty)}{hPL (T_s - T_\infty)} \Rightarrow \eta = \frac{\sqrt{KA_c}}{\sqrt{hP}} \times \frac{1}{L} \Rightarrow \eta = \frac{1}{mL}$$

لجه جوی مازیم است.


نکته: هرچه طبله بزرگتر باشد بازده کمتر می‌شود

مثال در مورد پرده طیل: انتهای پرده سوزنی مطابق شکل زیر (pin Fin) با سطح مقطع دایره‌ای در دایی 100 mm قرار دارد. طبله پرده طولی 100 mm است.

اگر قطر پرده 5 mm و سطح مقطع میله در صفاتی محیط 25°C و ضریب جایی $\frac{W}{m \cdot K} = 100$ فرازه باشند. و حجم میله از میله

$$W = 398 \text{ J} = 1 \text{ باشد، مقدار حرماه هدر فرسته از پرده سوزنی را حساب کنیم.}$$

(۱۸)



$$T_{\infty} = 20^{\circ}\text{C}$$

$$h = 100 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$q_f = \sqrt{h P k A_c (T_s - T_{\infty})}$$


چندین پر طبقه است:

$$\left. \begin{array}{l} \text{ساعی متفاوت} \\ \text{بود} \end{array} \right\} \Rightarrow q_f = \sqrt{100 (\pi \times 0.100) \times 398 \times \left(\frac{\pi}{4} \times 0.005^2\right)} (100 - 20) = 1.3 \text{ W}$$

مثال) یک صلیقه در بیان ریشه (طبله) آن را می‌سینو و از زیر سریعه بریده و دیوار کم متعال است و در اثر جایایی به سیال سرد جوشیده شد و متعال شد.

(الف) اگر تظریه ۳ برابر شود نزد انتقال حرارت (q_f) چه تغییری خواهد کرد؟ (ب) اگر جایی آن را می‌سیند از سوس انتقال شود نزد

انتقال را چه تغییری خواهد مند؟ (ج) حل



$$q_f = \sqrt{h P k A_c (T_s - T_{\infty})} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_c = \frac{\pi D^2}{4} \\ P = \pi D \end{array} \right. \rightarrow q_f = \left(h \pi D k \frac{\pi D^2}{4} \right)^{\frac{1}{4}} \theta_b$$

$$q_f = \frac{\pi}{4} (h k)^{\frac{1}{4}} D^{\frac{5}{4}} \theta_b$$

$$\frac{q_f(3D)}{q_f(D)} = \frac{\frac{\pi}{4} (h k)^{\frac{1}{4}} (3D)^{\frac{5}{4}}}{\frac{\pi}{4} (h k)^{\frac{1}{4}} D^{\frac{5}{4}}} = 3^{\frac{5}{4}} = 3.2$$

ارقطر سه برابر شوند:

$$\text{آزاد میتوان} K = 240 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$K_{ص} = 400 \frac{W}{m \cdot K}$$

(ب) اگر جایی آن را می‌سیند از سوس انتقال شوند لیست:

$$q_f \propto K^{\frac{1}{4}}$$

محداشمند:

$$\frac{q_f(cw)}{q_f(AL)} = \left(\frac{K_{cw}}{K_{AL}} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{400}{240} \right)^{\frac{1}{4}} = 1.19$$

عمل پنجم: رساش نهاده (غیرپایدار)

بیاری از مسائل استال حرارت بزبان سگنه دارد که این نوع استال حرارت، استال حرارت نهاده، غیردائم یا تابایار (unsteady state) نموده و شود. استال حرارت نهاده در درش بررسی می‌شود:

(۱) روش فشرده (۲) روش غیرفشرده

(۳) روش فشرده:

همانچه در تئوری دما در داخل جسم کوچک باشد نه تن بزرگ این روش استفاده کرد. بنابراین دما در زبان مشخص می‌شود که این دما طبق مطالعه در جسم بلزه بسیار کوچک است در های اولیه (initial) قرار دارد.



و در پایه این سرمه قرار گیرد خواهیم زیان سردشان این ملود را پیدا کنیم:

$$T_i = \text{دما اولیه ملود} \quad T_{\infty} = \text{دما سردشان}$$

$$\dot{E}_{in} + g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{E}_{st} = -\dot{E}_{out}$$

$$\rho V c \frac{dT}{dt} = [-h A_s (\bar{T} - T_{\infty})]$$

نکته: برای حاسه‌های: $C = C_p = C_v$ چون تغییرات مجم و فشار نداریم.

$$\rho V c \frac{d\theta}{dt} = -h A_s \theta \Rightarrow \int_0^t dt = - \int_{\theta_i}^{\theta} \frac{\rho V c}{h A_s} \frac{d\theta}{\theta}$$

$$t = \frac{\rho V c}{h A_s} \ln \frac{\theta_i}{\theta} \quad (I)$$

$$\left. \begin{array}{l} \theta = T - T_{\infty} \\ \frac{d\theta}{dt} = \frac{dT}{dt} \end{array} \right\} \text{فرموده}$$

$$t = \frac{\rho V c}{h A_s} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{\bar{T} - T_{\infty}} \quad (II)$$

$\frac{\rho V c}{h A_s}$ را ثابت زیان نویم و با $t = f(\bar{T})$ دویم. خواهیم معادله (II) را از اندکیم بنابراین L_c داریم که باشد بعد از:

$$L_c = \frac{V}{A_s}$$

زیر تعریف می‌شود:

$$L_c = \frac{V}{A_s} = \frac{L}{L^2} = L \Rightarrow t = \frac{\rho V c}{h} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{\bar{T} - T_{\infty}}$$

$$L_c = \frac{V}{A_s} = \frac{\pi r^2 L}{\pi r r L} = \frac{r}{r} \Rightarrow t = \frac{\rho V c}{2h} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{\bar{T} - T_{\infty}}$$

(10)

$$L_c = \frac{V}{A_s} = \frac{\frac{\rho r c r^m}{f r c r^r}}{\frac{r}{f r c r^r}} = \frac{r}{f r c r^r} \Rightarrow t = \frac{\rho r c}{3 h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty}$$

منوداری حسنه نهاد:


خواهم منوداری بحسب $\frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty}$ را در سه کیم برای اینباره (I) استادی نمایم:

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\frac{t}{\frac{\rho r c}{h A_s}}} \quad (\text{III})$$

$$t = 0 \rightarrow e^0 = 1 \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = 1 \rightarrow \boxed{T_i = T_\infty} \quad \text{الف) اگر زمان صفر باشد:}$$

$$t = \infty \rightarrow e^\infty = \infty \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \infty \rightarrow \boxed{T = T_\infty} \quad \text{ب) اگر زمان بی نهایت باشد:}$$

$$t = 1 \rightarrow \frac{\rho r c}{h A_s} = 1 \rightarrow e^{-1} = 0,368 \Rightarrow \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = 0,368 \quad \text{ج) اگر t=1 باشد ثابت زانی نماید باشد:}$$

لطفاً ثابت زانی t باشد $\frac{\rho r c}{h A_s}$ باشد:

$$\tau_t = \left(\frac{1}{h A_s} \right) \times \left(\frac{\rho r c}{h A_s} \right) = R_{\text{conv}} \cdot C_t$$


مثال) ساقمه های مو لادی به قطر 12 mm ابتدا آمارای 1150K حرارت دارد

و شعند و پس در هر 100ms $t = 100 \frac{w}{m^2 \cdot K}$, $T_\infty = 300K$, $h = 20 \frac{w}{m^2 \cdot K}$ باشودکه حکم شده تاسیز زانی شده رشته ای آنرا می شود. پانزده برابر مزدیب هدایتی ساقمه های مو لادی برابر با $\frac{w}{m \cdot K}$ می باشدآنرا $\frac{kg}{m^2 \cdot s}$ و همچنان نظریت پرای (C) $\frac{J}{kg \cdot K}$ باشد زانی (تم جنبه سردیده) ساقمه که رابطه آن درین

حل) برای محاسبه زمان باید معنی ششم که همان از نظریت فشرده استاده کرد. برای اینکار اول باید عدد

پرسن بعد بیور احساب کنیم. اگر عدد پرسن بزرگ باشد روش نظریت فشرده قابل

استانداری خواهد بود. عدد بیور روش زیر به دست می آید:



$$kA \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{L} = hA (T_{s,2} - T_\infty) \Rightarrow \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{T_{s,2} - T_\infty} = \frac{k}{hA} \cdot \frac{L}{kA} = Bi$$

$$Bi = \frac{h L_c}{k}$$

$$Bi < 1 \Rightarrow \text{روشن نظریت فشرده}$$

فریل ساده تر بیشتر زیر است:

بعد می‌بینیم که بعد از باشندگان ازروشن ظرفیت فشرده استاده درد یعنی متوالی دربرابر هدایت حریق کمتر از تراویث دربرابر جایی را باشندگان بدهی آنکه برای حل این مسئله چنین ضریب انتشار را مذکور صدور نموده است بنابراین از تشخیص پایه می‌گذرد:

$$\dot{E}_{in} + \dot{E}_g = \dot{E}_{st} + \dot{E}_{out} \Rightarrow \dot{E}_{st} = -\dot{E}_{out}$$

اگر تشخیص داشته باشیم:

$$q_{st} = -(q_{convection} + q_{radiation})$$

$$\rho Vc \frac{dT}{dt} = -[h_A(T - T_\infty) + \epsilon \sigma A (T^4 - T_\infty^4)]$$

$$t = \frac{\rho Vc}{h A_s} \left(\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_f} \right)$$

بعد از ساده کردن به معادله زیر خواهیم رسید:

(حل مثال) اول عدد میلار حساب کنیم که باید کمتر از ۱۰ باشد. هرچه عدیدتر از ۱۰ باشند جواب بست آمده (نمیتواند است):

$$Bi = \frac{h L_c}{k} \quad L_c = \text{استوانه سیمیار محض}$$

$$Bi = \frac{h k}{r k} = \frac{20 \times \frac{12 \times 10^{-3}}{r}}{3 \times 40} = 0.1001$$

$$\frac{\rho Vc}{r h} t = \frac{\rho Vc}{r h} \ln \frac{T_i - T_\infty}{T - T_\infty} = \frac{V A_{st} \times 12 \times 10^{-3} \times 400}{7 \times 20} \ln \frac{1120 - 320}{400 - 320} = 1122 (5) = 19 \text{ min}$$

روشن ظرفیت غیر فشرده:

حالاتی اشغال می‌نمایند که ازروشن فشرده استاده کسرد، چنین نهادیان دمای جسم ناچیز نمایند. در این حالت عدد بین محدوده زیان می‌باشد که بزرگتر از ۱۰ نیست (۱<Bi<10). بنابراین ازروشن ظرفیت غیر فشرده استاده کنیم. $T = T(\bar{u}_{st}, T_i, T_\infty, L, \alpha, h)$

روشن غیر فشرده: احل دیس (۲) حل تقریبی

اگر غنوم اهم از حل تقریبی استاده کنیم باید که عدد بین نمایع عدد فردی را حساب کنیم. اگر عدد فردی بزرگتر از ۱۰ باشد ازروشن کمی بین تراویح تراویح

عدد فردی: اگر عدد N_B را حساب کنیم مرمساری و نیاز بزرگتر از ۱۰ بست اند شل و همه این است که دما در داخل جسم با توجه به زیان تغییر کند

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T - T_\infty}{T_i - T_\infty} = e^{-\frac{ht}{\rho Vc A_s}}$$

$$\frac{ht}{\rho Vc A_s} = \frac{ht}{\rho L_c c}$$

مثال در مورد حل تقریبی سطح پر دیواره مساحت که در محیط جای گرفته است را در تقریب بسیار دلخواه داشتیم. دلایل θ^* را برای $F_0 = 1, B_i = 1$ می‌دانیم.

$$\bar{f}_1 = 1,4489$$

$$\bar{f}_2 = 1,13078$$

$$\bar{f}_3 = 0,72281$$

$$\bar{f}_4 = 10,2003$$

حل) با اشتباه عدد (B_i) متادیر $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \bar{f}_3, \bar{f}_4$ را از پیوست ب- ۳ خواهیم.

از این طبقه: $c_n = \frac{4 \sin \bar{f}_n}{2 \bar{f}_n + \sin(2 \bar{f}_n)}$

$$c_1 = \frac{4 \sin(1,4489)}{2(1,4489) + \sin(2 \times 1,4489)} = 1,2720$$

$$c_2 = -0,393$$

$$c_3 = 0,2104$$

$$c_4 = -0,1109$$

$$\theta^* = c_1 e^{-\bar{f}_1 x^*} \cos(\bar{f}_1 x^*) + c_2 e^{-\bar{f}_2 x^*} \cos(\bar{f}_2 x^*) + c_3 e^{-\bar{f}_3 x^*} \cos(\bar{f}_3 x^*) + c_4 e^{-\bar{f}_4 x^*} \cos(\bar{f}_4 x^*)$$

$$\theta^* = \dots$$

$$x^* = 1$$

حل تقریبی برای دیواره: این روش، روش ساده‌تری نسبت به حل دشمنی باشد. آن عدد منعی را $F_0 = \frac{\alpha t}{L}$ را حساب کردیم و بزرگتر از

$$\theta^* = c_1 e^{(-\bar{f}_1 F_0)} \cos(\bar{f}_1 x^*)$$

متادیر ۵) از جمله ۵-۱ کتاب خواندنی شود.

$$(a) \text{ جای بزرگ دیواره: } x^* = 0 \quad T_i = \frac{\text{دما} / \text{سینه زیست}}{\text{دما} / \text{سریع بزرگ زیست}} = \frac{T_o - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$

$$\theta^* = c_1 e^{(-\bar{f}_1 F_0)} \cos(\bar{f}_1 \frac{x}{L})$$

$$(b) \text{ برای نصفه اشعه: } x^* = \frac{x}{L}$$

$$\theta^* = \frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}}$$

بنابراین دما اشعه T به لزیان t بسته می‌باشد.

اعززشی مستقل شده: همیشه با اشتباه دمای مرکز دیواره (T_0) برابر با ازدحام t می‌باشد اما از این دلیل این دیواره را مستقل شده است را باید اثبات کرد.

$$Q = \int_0^t q_h dt$$

$$\frac{Q}{Q_0} = 1 - \frac{\sin \bar{f}_1}{\bar{f}_1} \theta^*$$

$$Q_0 = \rho V_{max} C (T_i - T_{\infty})$$

این اعززشی برعکس ثوله باشد. از این طبقه زیرین مبتدا می‌باشد:

$Q = \text{قدار اعززشی خارج شده از نیزه نقل مشخص که محاسبه شده است.}$

$Q_0 = \text{متدار اعززشی ماسه سرمه} \text{ یا اینه کم}$

متدار اعززشی می‌باشد. از اینه کم شود.

حل تقریبی برای استوانه: برای استوانه دادن مکان را $\frac{r}{2} = 12^*$ استفاده کنیم که ۱۲ شاعع مارچی باشد و برای زیان از عدد فرد استفاده کنیم. برای

$$B_i = \frac{hr}{K}$$

استوانه را محیض کرده متادیر ۶) را از جمله ۶-۱ کتاب با توجه به عدد

$$\theta^* = C_1 e^{(-\frac{r}{F_0})} J_0(\frac{r}{F_0} r^*)$$

با این استاندارد نزدیک روبرو استفاده کنیم.

پس میت تابع بولز باشد دارای بولز ب - ۴ با توجه به مطالعه از مکرر بسته است آنکه.

$$\theta^* = C_1 e^{(-\frac{r}{F_0})} \frac{1}{\frac{r}{F_0}} \sin(\frac{r}{F_0} r^*)$$

حل تقریبی برای کردن:

مثال برای حل تقریبی دیوار (نولا دیوار متالی کسر و سرد) شود که شکل آن کاملاً یادگاری می‌شود. در زمانی که $F_0 = 50^\circ\text{C}$

نولا دیوار با $\frac{W}{m^2\text{K}} = 7100$ و $C = 500$ و $K = \frac{W}{m\text{K}}$ را بخواست 100mm در تظریه بسیاری. ابتدا در قدر دمای بینواخت $T_{\infty} = 30^\circ\text{C}$ است و دمای سطح مردمی داخل نولا دیوار $T_i = 70^\circ\text{C}$ و ضریب جایجايی $h = 500 \frac{W}{m^2\text{K}}$ در دو طرف دیوار برقرار است.

$$2L = 100\text{mm}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0 = 50^\circ\text{C} \\ x^* = 0 \end{array} \right.$$

$$t = ?$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{r}{F_0} = 0,782 \\ C_1 = 1,072 \end{array} \right.$$

$$Bi = \frac{hL}{K} = \frac{500 \times 0,1 \times 10^{-3}}{50} = 0,100 \Rightarrow$$

ظرفیت غیرمشترک

در قدر تابع مدت باید در کسره باند تاری اسکرر در قدر 55°C برسد؟

حل)

$$\theta^* = C_1 e^{(-\frac{r}{F_0})} c_s(\frac{r}{F_0} x^*)$$

$$\theta_0^* = C_1 e^{(\frac{r}{F_0})}$$

برای اسکرر $x^* = 0$ است. بنابراین:

$$\frac{T_0 - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = C_1 e^{(-\frac{r}{F_0})} \Rightarrow \frac{50 - 30}{70 - 30} = 1,072 e^{(-0,782 \times F_0)} \Rightarrow F_0 = 2,17 > 0,5$$

بنابراین فرض تقریبی برداشته است.

$$F_0 = \frac{xt}{L^2} \Rightarrow 2,17 = \frac{1,072 \times 10^{-3} t}{(0,1 \times 10^{-3})^2} \Rightarrow t = 492 \text{ (s)}$$

$$\alpha = \frac{K}{\rho c_p} = \frac{50}{7100 \times 500} = 1,15 \times 10^{-3} \text{ (}\frac{\text{m}^2}{\text{s}}\text{)}$$

مثال برای حل تقریبی (استوانه): در فرمی از فرازینه عملیات حرارتی میله های استوانه ای نولا دیواری هم زنگ 30°C با قطر 100mm در دمای 30°C روند 30°C معلن و سرد شوند. اگر گردش روغن ضریب جایجايی $h = 500 \frac{W}{m^2\text{K}}$ دارند شود چه مدت طول

گشته تاری سطح میله ($r^* = 1$) ب 50°C برسد. درین حفاظت میله های از محیط خارج برده شوند.

$$D = 100\text{mm}$$

$$T_i = 30^\circ\text{C}$$

$$T_{\infty} = 50^\circ\text{C}$$

چون حفاظت میله های از محیط خارج برده شوند میله های از محیط خارج برده شوند.

$$h = 500 \frac{W}{m^2\text{K}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_0 = 50^\circ\text{C} \\ r^* = 1 \\ t = ? \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K = 10,1 \\ C = 1,072 \\ \rho = 7100 \end{array} \right.$$

$$\bar{T} = \frac{50 + 50}{2} = 50^\circ\text{C} \leq 70^\circ\text{C}$$

(19)

$$Bi = \frac{hr}{K} = \frac{hD}{FK} = \frac{300 \times 100 \times 10^{-3}}{4 \times 19,1} = 0,75 > 0,1$$

ظرفیت غیر منتشر \Rightarrow اول عدد بین حسابی نیست.

لذت: برای خواندن c_1 و r^* باید عدد بین را از مفصل $Bi = \frac{hr}{K}$ حساب شود:

$$Bi = \frac{hr}{K} = 0,75 \Rightarrow \text{رجمیل} \left\{ \begin{array}{l} c_1 = 1,241 \\ \xi = 1,345 \end{array} \right.$$

$$\theta^* = c_1 e^{-\xi r^*} J_0(\xi r^*)$$

$$\theta^* = \frac{T_s - T_\infty}{T_i - T_\infty} = c_1 e^{-\xi r^*} J_0(\xi r^*) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{\alpha_0 - \beta_0}{\alpha_0 - \beta_0} = 1,241 e^{-\xi r^*} \times \sqrt{A} (1,345) \Rightarrow F_0 = 1,8807 < 0,2$$

$$\Rightarrow F_0 = \frac{\alpha t}{r^*} \Rightarrow t = 10KV s \Rightarrow 10,5 \text{ min}$$

مثال برای حل شرایط (کره): کروهای به مقامات $10mm$ با مشخصات $\alpha = 1,0 \times 10^{-4} \frac{m}{s}$, $K = 30 \frac{W}{m \cdot K}$ دریغ محیط در سال آن روند باشند

شود. راندیش $T_\infty = 50^\circ C$ است و ترتیب جایهای این محیط سرماشی $h = 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ باشد. دریغ محیط مین دای سطح

کره $120^\circ C$ باشد. اگر سای اویلی کرده $200^\circ C$ باشد زمان این سرماشی را بدست آورید.

$$D = 10mm$$

$$K = 30 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$\alpha = 1,0 \times 10^{-4} \frac{m}{s}$$

$$T_\infty = 50^\circ C$$

$$h = 1000 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_s = 120 \\ r^* = 1 \end{array} \right.$$

$$T_i = 200^\circ C$$

$$t = ?$$

$$\theta^* = c_1 e^{-\xi r^*} \frac{1}{\xi} \sin(\xi r^*)$$

$$\theta^* = \frac{T_s - T_\infty}{T_i - T_\infty}$$

$$F_0 = \frac{\alpha t}{r^*} \Rightarrow t = ...$$

$$Bi = \frac{hr}{K} \xrightarrow{\text{رجمیل}} \xi, c_1$$

لذت:

$$Bi = \frac{hr}{K} = \frac{hD}{FK} = \frac{1000 \times 10 \times 10^{-3}}{4 \times 30} = 0,27 > 0,1$$

$$Bi = \frac{hr}{K} = 0,1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = 1,2237 \\ \xi = 1,422 \end{array} \right.$$

رجمیل $\Leftarrow 1 - \alpha$

$$\theta^* = c_1 e^{-\xi r^*} \frac{1}{\xi} \sin(\xi r^*)$$

برای روند سطح کره $r^* = 1$ پس:

$$\Rightarrow \frac{120 - 50}{200 - 50} = 1,277 e^{(-1,422 F_0)} \frac{1}{1,422} \sin(1,422)$$

$$\Rightarrow F_0 = 0,1173 < 0,2$$


فرض شرایط برخواهد شد.

جسم نیمه بیزانت: چون جسم از همه جهات به غیر از زیر جویت ناچیز نهایت ستدش باشند است. جسم نیمه بیزانت ترتیب مناسبی برای اعلیٰ مسائل می باشد، مانند زمین در زمین جسم نیمه بیزانت در جویت افقی فرض نموده شود. مطالعه شکل زیر:


جسم نمی بیناید را در سه حالت بررسی می کنیم:

حالات اول: دمای سطح ثابت باشد (مانند قطب شمال و جنوب)

مطلوب شکل زیر به ذرفه شرط بینایت دمای سطح زمین با دمای آغاز طبقه اشتاب شده در داخل زمین نمی خواهد شد.



(نمایه از زمین) x



$$\frac{T(x,t) - T_s}{T_i - T_s} = \operatorname{erf} w$$

تا بعده خطاً در نامناسب شود که جواب ساده‌تر این بوده و از پیوست (ب-۲) کتاب بدست می‌آید.

$$w = \frac{x}{\sqrt{\pi t}}$$


فاصله از سطح زمین

با داشتن $\operatorname{erf} w$ از جمله مقادیر w را محاسبه کرد که مقدار w برابر است با:

مثال) همان لحظه خطا لعله آب در زمین باشد بامكان یعنی زدن آن در همی سرد توجه کرد. اگرچه مسئله تعیین دمای خارجی بحسب زمان با تغییر شرایط سطح پیچیده است ولی با فرض برآنکه دمای سطح زمین در یک مدت طولانی ثابت باقیمانده توان تابع تقریبی معقولی بدست آورد. اگر دمای اولیه خارجی 20°C باشد دمای سطح آن بینت 15°C روز در مقدار ثابت 15°C - قرار گیرد حد اتمام عمل

(۶) آب درون لوله بخ ترند چند را باید باشد؟

حل) برآجح این، مسئله عقست عمیق x که آب درون لوله بخ می‌زند را بدهست که درین لوله را در این مدل بیشتری از عمق حدست آنده (دقیقاً لاین)



$$\frac{T(x,t) - T_s}{T_i - T_s} = \operatorname{erf} w \Rightarrow \frac{0 - (-10)}{20 - (-10)} = \operatorname{erf} w$$

$$\frac{10}{20} = \operatorname{erf} w \Rightarrow \operatorname{erf} w = 0,429 \xrightarrow{\text{از جمله}} w = 0,4$$

$$w = \frac{x}{\sqrt{\pi t}} \Rightarrow 0,4 = \frac{x}{\sqrt{0,131 \times 10^{-4} \times 20 \times 24 \times 60 \times 60}} \Rightarrow$$

با برآجح لوله باید "مثلث" در عمق $7m$ و دفن شود که بخ موردنی

حالات دوم: شار حرارتی ثابت باشد:

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ K = 0,5 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \\ C = 1800 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ \alpha = \frac{K}{\rho C_p} = 0,131 \times 10^{-7} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \end{array} \right.$$

$$K = 0,131 \times 10^{-7} \text{ m}$$


در این حالت $\frac{\partial T}{\partial t} \neq 0$ ثابت نمایند. ماتندر مراد داده بود از این طبقه برروی سطح

حالت سوم: جایگاه با هدایت برابر باشد با شرط برای نکه $T_s > T_\infty$ یعنی سیال سرم باشد.

تأثیرهای چند بعدی: تأثیر انتقال حرارت را بعدی سو در بررسی مراد داریم ولی در حالات هایی که انتقال حرارت در بعدی نباشد بعنوان

مثال انتقال چهلی در این نسبت به تغییر بیشتر بزرگ نباشد انتقال حرارت هم درست \propto و هم درجه است تغییر خواهد داشد. بنابراین

دما در داخل انتقال $\propto t^{\alpha}$ داشته باشد.



$$\frac{T(x, r, t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \left| \frac{T(x, t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} \right|^{1/\alpha} \times \left| \frac{T(r, t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} \right|^{1/\alpha}$$

جستجوی دما در جهت x
جستجوی دما در جهت r

$$\frac{T(x, r, t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \frac{\theta}{\theta_i} \left| \frac{\theta}{\theta_i} \right|^{1/\alpha}$$

انتقال در جهت x
در جهت r


(مثال) یک لوله فولادی با قطر ۱m و مساحت 40 mm^2 را در تغذیه داریم. سطح پروری لوله "اما" عایق شده است. نظریه از شروع حریان

سیال در داخل آن دارای دمای 20°C است. پس روند با دمای 20°C در لوله حریان می‌باشد. رعایت جایگای

داخلی $\frac{w}{m^2 \cdot K} = 500$ است. چنان‌چهار لوله خلیم استفاده شده است ایده این را ماتندر دیواره تحت در تغذیه دمای زیر

را حساب کنید: (۱) عدد بیو دنوری پس از ۸ دقیقه از شروع حریان سیال. (۲) دما سطح درونی لوله در عایق شده است، بعد از ۸ دقیقه

? = $T(0, t) = T(0, 8) = ?$ در حدت 1 min چه ستدار افزایی از روند 1 min بهر متر از لوله



مسئلہ ۱) شود؟ حل

$$\bar{T} = \frac{-20 + 40}{2} = 20^\circ\text{C}$$

$$\begin{cases} \bar{\rho} = 7132 \\ C = 434 \\ K = 239 \\ \alpha = 17.8 \times 10^{-5} \end{cases}$$

$$\text{ظرفیت غیر مشتمل} \Rightarrow 1,1 < 0,1 < 0,2 \Rightarrow \bar{T} = 20^\circ\text{C}$$

$$\Theta_i = \frac{h L}{K} = \frac{200 \times 0,14}{239} = 0,13$$

$$F_0 = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{17.8 \times 10^{-5} \times 8 \times 70}{0.14^2} = 0,174 > 0,12 \Rightarrow \text{حل تسلیع}$$

(۳) برای زمانی $t = 0^\circ\text{C}$ باشد سینی پشت عایق:

$$\theta_0^* = C_1 e^{-\frac{x}{L} F_0} \cos(\frac{x}{L} F_0) \xrightarrow{x=0} \theta_0^* = C_1 e^{-\frac{x}{L} F_0}$$

مقادیر ب و θ_0^* را محاسبه:

$$C_1 = 1,04V, \quad \bar{\theta}_1 = 0,031$$

$$\theta_0^* = 1,04V e^{-\frac{(0,031)^2 \times 0,74}{L}} = 0,214$$

$$Q_0^* = \frac{T_0 - T_\infty}{T_i - T_\infty} \Rightarrow 0,214 = \frac{T(0,1\text{min}) - 70}{-20 - 70} \Rightarrow T(0,1\text{min}) = 42,9^\circ C$$

(۳) انتقال حرما به سطح درونی لوسر در $L=1m$ توسط جایای صورت گشید. بنابراین رزناخ سرماش نیز استفاده کنیم در این حالت

$$q''(L,t) = h [T(L,t) - T_\infty] \quad L = 1\text{m}, t = 480\text{s}$$

$$\theta^* = \theta_0^* \cos(\bar{\theta}_1 x^*) \quad \text{در معادله روابود دمای دیگر ساطر دیواره را محاسبه کنیم:}$$

$$\theta^* = \theta_0^* \cos(\bar{\theta}_1 x) = \theta_0^* \cos(\bar{\theta}_1) \quad \text{چنانچه دمای } T(L,t) \text{ را پیدا کنیم. بنابراین } x=L \text{ باشد:}$$

$$\frac{T(L,t) - T_\infty}{T_i - T_\infty} = \theta_0^* \cos(\bar{\theta}_1) \quad \text{بهای } \theta^* \text{ مساز مرزی دیم:}$$

$$\Rightarrow \frac{T(L,t) - 70}{-20 - 70} = 0,214 \cos(0,031) \Rightarrow T(L,t) = 45,2^\circ C$$

$$q''(L,t) = h [T(L,t) - T_\infty] = 1000 \left[45,2 - 70 \right] = -24000 \left(\frac{W}{m^2} \right)$$

نکته: علامت منفی شان دهنده این است که انتقال حرارت از طرف روشن به لوسر باشد و درجهٔ خلاف صورت گفته است.

بعاری دیگر حرارت به دیواره منتقل شده است. بنابراین q_{out} مثبت باشد.

$$Q_0 = \rho V_{max} C (T_i - T_\infty) \quad \text{مساز مرزی مازیم را محاسبه}$$

$$Q' = (7822) \frac{V' = \pi D L \Delta T}{(\pi \times 1 \times 0,104)} (480) (-20 - 70) = -34171309,72 \text{ (ج)}$$

$$\frac{Q'}{Q_0} = 1 - \frac{\sin \bar{\theta}_1}{\bar{\theta}_1} \theta_0^* \Rightarrow \frac{Q'}{-34171309,72} = 1 - \frac{\sin(0,031)}{0,031} \times 0,214 = 2172 \times 10^4 \frac{J}{m}$$

(شان) برای سرمایش و سرماش در زبانج نه عده بید یوچیست از آن باشد همان از ظرفیت نشود. بدینه صیغه بقدر

۱۰mm داریم که با قرار گرفتن در اجامه بدمای $25^\circ C$ رسد. این مقدار صیغه پس از بیرون آوردن از اجات در معرفت حریق خواهد بود.

۱ دمای $23^\circ C$ مراری سرمه دم سرعت همایش این شرایط ≈ 10 می باشد. چه حدث طولی نشود تا کسره برای $25^\circ C$ برسد؟

(کل) فرضیات زیرها انجام دهیم:

۱) خواص میان را در دمای میانگین حساب کنیم.

۲) دمای ره بسته است نفرض هم شود بنا بر این میتوان از طریق فشرده استفاده کرد.

۳) از اثرات تشعشع صرفه جویی کنیم.

$$\bar{T} = \frac{Vd + r_d}{\gamma} = dd + 2V^3 = 321K \quad \rightarrow f = 1933$$

$$T_{\infty} = 21^{\circ} + 2V^3 = 292 \quad \left\{ \begin{array}{l} \mu = 181 \times 10^{-7} \\ \nu = 18 \times 10^{-7} \\ K = 0.102 \end{array} \right.$$

جزوی آنقدر است نازب میشود.

برای بست آوردن های از عدنه سلت صربوط

به کره استفاده کنیم. برای ره لزفر سهل و سریع توان استفاده کرد و عدد ناسلت به است کاره

$$Nu_{\infty} = \gamma + \left[0.1 F(Re)^{0.8} + 0.102 (Re)^{0.4} \int (pr)^{0.4} \left(\frac{\mu}{\mu_s} \right) = FF, \alpha \right] \quad \mu = \text{روت سال با توجه به دمای میانگین سطح}$$

$$Re = \frac{UD}{\nu} = \frac{10 \times 0.1}{18 \times 10^{-7}} = 7777.1 \quad pr = 0.1 \quad \frac{\mu}{\mu_s} = \frac{1}{4} \quad T_s = 19^{\circ}C \quad \rightarrow T_s = 19^{\circ}C \leftarrow \mu_s = 20.8 \times 10^{-7}$$


$$Nu_{\infty} = \frac{UD}{K} \rightarrow h = \frac{1000}{m^2 \cdot K} \rightarrow t = \frac{1933 \times (321) \times 0.1}{2 \times 122} \quad L_n \frac{Vd - r_d}{r_d - 23} \quad T_s = 19^{\circ}C \rightarrow \mu_s = 20.8 \times 10^{-7} \quad \rightarrow t = 29.2 (s) \leq 1 \text{ min}$$

مثال) نظر است که در تقدیر "کروی شکل" است برای اندرزه سریع دمای بیرونی کاری رود. نزدیک جایجا درین سطح اعمال

$$\text{کافی برابر} \frac{W}{m^2 \cdot K} = 400 \quad \text{و خواص ترموفیزیکی ترکیب} \rightarrow \text{برابر} \frac{W}{m^2 \cdot K} = 100 \quad C_p = 4000 \quad K = 100 \quad \frac{H}{kg \cdot K} = 1000 \quad \text{نمودار است.}$$

(الف) تقدیر سرعت نازب برای ترکیبی که ثابت زمانی آن داشته باشد چقدر است؟

ب) اگر دمای ترکیب در آغاز $25^{\circ}C$ باشد و در معرض جریان کافی برای $200^{\circ}C$ تراکم شد و ترکیب در دمای $199^{\circ}C$ باشد



حل) چون) ضریب انتشار داده شده است بنابراین از تشعشع (تابش) احتساب کنیم.

$$\tau_t = \frac{1}{hA_s} \rho V_c = \frac{\rho c}{h} \cdot \frac{V}{A_s} \quad \text{(الف)}$$

$$\frac{V}{A_s} = L_c = \frac{D}{2} \rightarrow \tau_t = \frac{\rho c}{h} \cdot \frac{D}{2} \rightarrow 1 = \frac{1000 \times 4000}{400} \times \frac{D}{2} \rightarrow D = 1000 \times 10^{-3} m$$

$$Bi = \frac{hL}{K} = \frac{h \frac{V}{A_s}}{K} = \frac{hD}{2K} = \frac{4000 \times 1000 \times 10^{-3}}{2 \times 20} = 2000 \times 10^{-3} m \cdot K \Rightarrow Bi = 2 \quad \text{(ب) نظر میشود} \Rightarrow$$

$$t = \frac{\rho V_c}{hA_s} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{T - T_{\infty}} \rightarrow t = \frac{\rho Dc}{2h} \ln \frac{T_i - T_{\infty}}{T - T_{\infty}}$$

(11)

$$t = \frac{\lambda_{\text{do}} \times V_{1,0} \times 10^{-4} \times F_{000}}{L \times F_{00}} \quad \ln \frac{T_0 - T_{00}}{T_{00} - T_{00}} = 0,25$$

بسیاریت زمان طحلی کشیده باشد 200°C بررسی

مثال) سوال ۱۵: در مکانی شیمیایی در دروس ایزی معادل "وزیر سیستم" بسته استفاده شود که صادر داخل آن در این فرآیند پوشش لذار دمای محیط تا دمای صدر تغییر نماید. حالی را در تابع بسیاری مانند شیمیایی با داشته باشند $\frac{120}{m} = \text{حرگردی درجه}^{\circ}\text{C} = C_p = 1200 \text{ جم}^{-1}\text{K}^{-1}$

$$\text{با } V = 2,25 \text{ m}^3 \text{ را در سیستم انتقالی کنند. عطفاً میتوانند دمای ماده شیمیایی باشد از دمای محیط } 300 \text{ K} = T_{\text{sur}} = \text{بدمای فرآیند}$$

بررسی: محصل گرمایش با عبور چگالی اشباع دمای $T_h = 400 \text{ K}$ در یک لوله مارپیچ به ارتفاع 20 mm انجام شود. منیب انتقال حرارت

مربوط به میزان گذار در داخل کل $\frac{W}{m^2 \cdot K} = h_i$ و مردود به صادر شیمیایی بروز آن $\frac{W}{m^2 \cdot K} = h_o$ است. آنرا صدر دنیاز برگه پوشش

ماده شیمیایی از 300 K برای 450 K باشد طحلی صدر دنیاز لوله مارپیچ چیزی را نداشته باشد؟

$$\text{Data: } u = \left[\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o} \right]^{-1} \quad (1)$$

$$q_h = u A_s (T_h - T_{\text{sur}})$$

برای حل این مسئله فرض کنیم انتقال حرارت بیرون نداشت باشند و همچنین در اثر دنیش شیمیایی تولید و جذب انرژی نداشته باشند. بنابراین با انتقال از صادر از انرژی حرارت ذهنی شده در سیستم باید برابر با حرارت رفته شده باشد. منیب انتقال حرارت میزانی بارج رود که

$$u = \left[\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o} \right]^{-1} \quad (2)$$

$$\begin{array}{c} \text{مرتفق} \\ \text{---} \\ (h_i) \quad \text{---} \quad (h_o) \end{array} \quad E_{in} + q_h \rightarrow E_{st} + q_{out} \Rightarrow E_{in} = E_{st}$$

$$q_{st} = q_{out} \Rightarrow m c_p dT = u A_s (T_h - T_{\text{sur}})$$

$$\Rightarrow \rho V_c \frac{dT}{dt} = u A (T_h - T_{\text{sur}})$$

$$\int_{T_i}^{T_h} \frac{dT}{T_h - T} = \frac{u A_s}{\rho V_c} \int_0^t dt \quad \text{اکنون دماها را در یک طرف و زمان را در طرف دیگر تراویح دهیم:}$$

$$-\ln \frac{T_h - T_{00}}{T_h - T_i} = \frac{u A_s}{\rho V_c} t \Rightarrow A_s = \frac{-\rho V_c}{u t} \ln \frac{T_h - T_{00}}{T_h - T_i} = \frac{-1200 \times 120 \times 2200}{\left[\frac{1}{10000} + \frac{1}{1200} \right] \times 3700} \ln \frac{1200 - 100}{1200 - 100} = 1370$$

$$L = \frac{A_s}{FCD} \Rightarrow L = 111 \text{ mm}$$

فصل ششم: مقدارهای براسنال حرارت جایگاهی

در این فصل نتیج در مورد جایگاهی بحث خواهد شد. دانست که ضریب انتقال حرارت از فریم زیر به است اکید:

$$q = \bar{h} A (T_s - T_\infty)$$

ضریب انتقال حرارت = \bar{h}

در حال که \bar{h} ضریب انتقال حرارت موضعی (علی) ای باشد و برای بد نظره مشخص حساب شود. مخواهیم ارتباط بین ضریب انتقال حرارت موضعی و ضریب انتقال حرارت موضعی را پیدا کنیم.


$$q = T_s - T_\infty \int_{A_s} h_u dA$$

اگر $T_\infty - T_s$ ثابت می‌شود آن‌اصطح ضریب انتقال حرارت تغییر نماید:

$$T_s - T_\infty \int_{A_s} h_u dA = \bar{h} A (T_s - T_\infty) \Rightarrow \bar{h} = \frac{1}{A} \int_{A_s} h_u dA \Rightarrow \boxed{\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_u dx}$$

اگر $A = Lx$ باشد $dA = dx$ درستی: $\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_u dx$ (x ناچار از لبه صفحه باشد)

معهم لایه سرزی: همان طور که داشتم مقامات لایه سرزی سرعت را با کشانی درهم که در اینجا زیر به است اکید:



$$V(x) = C_1 + C_2 y + C_3 y^2 + C_4 y^3$$

مقامات لایه سرزی حرارتی نیز کی باشد.

$$q_u = \bar{h} A (T_s - T_\infty)$$

$$q_u = k A \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \Rightarrow \bar{h} = k A \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \Rightarrow \bar{h} = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y}}{T_s - T_\infty} \Big|_{y=0}$$

$$T(y) = a + by + cy^2 + dy^3$$

معلمات پروندهای بسیار زیر است:

$$\bar{h} = \frac{-k [b + cy + dy^2]_{y=0}}{T_s - T_\infty} = \frac{-kb}{T_s - T_\infty}$$

عدا استانو (stanton): این عدد برای بحث برای ماقبه ضریب انتقال حرارت h باری رود.

$$St = \frac{\text{شارحرارتی جایگاهی}}{\text{شارحرارتی هدایتی}} \Rightarrow St = \frac{h \Delta T}{\rho u c_p \Delta T} \Rightarrow St = \frac{h}{\rho u c_p}$$

$$q_u = m c_p \Delta T$$

$$q_u = \frac{m}{E} c_p \Delta T$$

$$q_u = \frac{\rho u}{t} c_p \Delta T$$

$$q_u = \frac{\rho u k}{t} c_p \Delta T$$

عدد پرازل: این عدد باید داشته باشد که صفحه لایه سرزی را معرف کسره است نامنادری

$$Pr = \frac{\text{نیزجتی سیماکی}}{\text{هزینه انتقال حرارتی}} = \frac{\mu}{\alpha} = \frac{\mu / \rho}{K / \rho c_p} = \frac{c_p / \mu}{K}$$

شده است

$$q_u = \rho \frac{u}{t} \frac{c_p}{\rho} \Delta T$$

$$\frac{K}{\delta_t} = pr^{\frac{1}{k}}$$

که نتیجه این است که متوسط حرارت در انتقال حرارت جایجاوی است اما مقدار عدد انتقال برای محاسبه ضریب انتقال

عدد ناصلت، عدد ناصلت یافته در انتقال حرارت جایجاوی است اما مقدار عدد انتقال برای محاسبه ضریب انتقال

حرارت متوسط درجهست \bar{h}_{av} و برای محاسبه ضریب انتقال حرارت معرف (خل) درجهت \bar{h}_{av} باری رود.

$$Nu_{av} = \frac{\bar{h}_{av} x}{K}$$

K : ضریب رسانش (هدایت)

$$\bar{Nu}_{av} = \frac{\bar{h}_{av} x}{K}$$

$$\bar{h}_{av} = k h_{av}$$

درجاتی احیا روح از فرصل متابل هست اسقاطه نمود:

نحوه عدد بیان عدد ناصلت درین است که عدد متوسط درجهای لذتگاربرد دارد در حالتی عدد ناصلت فقط درجهای جایجاوی

سه حالت زیرا بروزی می‌کنم:

$$Pr = 1.7, \quad Pr = 4.7$$

$$0.7 < pr < 4.0$$

۱) آنچهای آب می‌باشد: درین حالت

: فرصل پاسیفای برای جایجاوی آرام و لذتگار

$$Nu_{av} = 0.332 Re^{-\frac{1}{4}} pr^{\frac{1}{4}}$$



: آنچهای روم (معنشی) باشد

$$Nu_{av} = 0.1059 Re^{0.18} pr^{\frac{1}{4}}$$

۲) برای سیالات مانند رعن: درین حالت

$$Nu_{av} = \frac{0.332 Re^{\frac{1}{4}} pr^{\frac{1}{4}}}{\left[1 + \left(\frac{0.481}{pr} \right)^{\frac{1}{4}} \right]^{\frac{1}{4}}}$$

$$pr > 4.0$$

۳) برای نظرات مذاب مانند جیوه، سیم و پارام:

$$Nu_{av} = 0.47 Re^{\frac{1}{4}} pr^{\frac{1}{4}}$$

$$pr < 4.0$$

ضریب کولبُرگ J_H : برای سیالاتی که عدد پراپل St_x بین ۰.۷ و ۰.۵ باشد می‌توان رابطه‌ای بدست آورد که بر حسب پلاش

عدد انتقال باشد. این رابطه فقط برای محدوده آرام و لذتگاربرد دارد به ترتیب اصلاح شده رسوند معروف است.

$$St_x = \frac{Nu}{Re pr} = \frac{0.332 Re^{\frac{1}{4}} pr^{\frac{1}{4}}}{Re pr} \Rightarrow St_x = 0.332 Re^{-\frac{1}{4}} pr^{-\frac{3}{4}} \Rightarrow St_x \cdot pr^{\frac{3}{4}} = 0.332 Re^{-\frac{1}{4}}$$

$$St_x \cdot pr^{\frac{3}{4}} = J_H^{\frac{1}{4}} = \frac{C_F}{2}$$

عدد ناصلت بر روشن بجهود سازی، به بعد سازی روشن است که برای حل مسائل انتقال حرارت بکار رود. آن را می‌باشد $St_x \cdot pr^{\frac{3}{4}}$

پارامترهای بروز بعد $\frac{1}{L}$ را تعیین کنیم.

$$q_u = hA(T_{\infty} - T_s) \quad \text{باشد}$$

$$q_u = -KA \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad \Rightarrow h(T_{\infty} - T_s) = -K \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

چون $T > T_s$ باشد، بنابراین مقدار $T_{high} - T_{low}$ را تراویر دهم و صفر لازم است

$$h(T_{\infty} - T_s) = K \frac{T - T_s}{dy} \Big|_{y=0}$$

$$h(T_{\infty} - T_s) = K \frac{\frac{T_{\infty} - T_s}{L}}{\frac{T_{\infty} - T_s}{L}} \cdot \frac{T - T_s}{dy} \Big|_{y=0} \quad \text{طرف سمت راست را بر } \frac{T_{\infty} - T_s}{L} \text{ ضرب و تقسیم کنیم.}$$

$$h = \frac{K}{L} \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0} \Rightarrow Nu = \frac{hL}{K} = \frac{\partial T^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0} \quad \text{معادل بر حسب } T^* \text{ و } y^* \text{ معتبر است زیرا است. اکید.}$$

$$\zeta_s = \mu \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} \quad \text{ضد اصطکاک بر روی بی بع سازی.}$$

$$\text{با تعیین } u^* = \frac{u}{L} \text{ داریم:}$$

$$u^* = \frac{u}{u_{\infty}} \Rightarrow u = u^* u_{\infty} \Rightarrow \partial u = u_{\infty} \cdot \partial u^* \\ y^* = \frac{y}{L} \Rightarrow y = y^* \cdot L \Rightarrow \partial y = L \cdot \partial y^*$$

$$\zeta_s = C_f \cdot \frac{Re}{2} \quad \text{بنابراین جزوی دانیم:}$$

$$\zeta_s = \mu \left(\frac{u_{\infty}}{L} \right) \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}$$

$$C_f = \frac{\zeta_s}{\frac{Re}{2}} = \frac{2 \zeta_s}{Re u_{\infty}}$$

$$C_f = \frac{2 \mu \frac{u_{\infty}}{L} \cdot \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}}{Re u_{\infty}} = \frac{2}{Re} \frac{\partial u^*}{\partial y^*} \Big|_{y^*=0}$$

مثال) رعن سوتور در 20°C از روی صفحه ای به طبق 20^{cm} و با سرعت $0,2 \text{ m/s}$ عبور کند. مغنا درجه حرارت پنهان است

نمایش شود. آلاف حرارتی از صفحه را محاسبه کنید آسرعین منفه 1 m فرض شود.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_{\infty}}{2} = \frac{20 + 70}{2} = 40 + 273 = 313 \text{ K} \quad \xrightarrow{\text{روز میکرو}} \begin{cases} Pr = 1.07 \\ Re = 0.0008 \\ K = 0.111 \\ Pr = 1.07 \end{cases} \quad \text{حل) روش زیر یا الگوریتم زیر را اجرا می کنیم:}$$

۱- دمای میانی را محاسبه می کنیم.

۲- خواص را جدول می خوانیم.

۳- عدد نوولز را محاسبه می کنیم.

۴- خرطوم صحیح را انتخاب می کنیم.

۵- از خانه سریال نیز استفاده می کنیم.

چون سیال رعن است: $Pr > 5.0$

$$Nu_x = \frac{0.0008 Re^{1/4} Pr^{1/4}}{\left[1 + \left(\frac{0.0008}{Pr} \right)^{2/3} \right]^{1/4}} = 10.2$$

$$Nu_x = \frac{h_x \cdot x}{K} \Rightarrow 10.2 = \frac{h_x (0.2)}{0.111} \Rightarrow h_x = 109.7 \frac{W}{m^2 K}$$

$$q_{hx} = h_x A (T_s - T_{\infty}) = 109.7 (0.1 \times 0.1) (70 - 20) = 87.8 \text{ W}$$

(مثال) هوا بادمای 20°C روی صفحه تحتی بطور 3 m جریان دارد. سرعت جریان هوا 2 m/s بوده و صفحه در کل طولش 1 m باشد. 55°C گرما می شود. اگر رزیخت هوا $\frac{k}{m \cdot s} = 0.02 \times 10^{-3}$ متر فریق شود مقاومت وی مزدی سرعتی و مقاومت لایه مزدی حرارتی را پیدا کنید. فشار پیدا می شود.

(حل) برای حل این مسئله اول باید عدد رینولز را بدست $\frac{V \cdot L}{\nu}$ محاسبه کنیم عدد رینولز را نسبت همارا نیاز داریم. بنابراین به روش زیر نسبت عدد رینولز را بدست $\frac{V \cdot L}{\nu}$ محاسبه کنیم عدد پراتل هوا 7000 باشد. مقاومت لایه مزدی حرارتی محاسبه خواهد شد.

$$\rho = \frac{P}{RDT} = \frac{1.0132 \times 10^3 \text{ Pa}}{287(307,0 + 273)} = 1.2 \text{ (kg/m³)}$$


$$T = \frac{30+20}{1} = 287,0^{\circ}\text{C} + 273 = 560,0 \text{ K}$$

$$R_{DT} = \frac{8314}{29} = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$


$$Re = \frac{\rho U_0 x}{\mu} = \frac{1.2 \times 30 \times 0.1}{2 \times 10^{-3}} = 101,000 < 100,000$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{f_1 d l}{\sqrt{Re}} \Rightarrow \frac{\delta}{0.1} = \frac{f_1 d l}{\sqrt{101000}} \Rightarrow \delta = 4.3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\frac{\delta}{\delta_t} = pr^{\frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{4.3 \times 10^{-3}}{\delta_t} = (0.7)^{\frac{1}{4}} \Rightarrow \boxed{\delta_t = 4.18 \times 10^{-3}}$$



فلز منزاب



روزنخها

(مثال) تابع آزادها مشاهده شده صریب انتقال حرارت سطح $h(x)$ برای جریان روی سطح ناهماف یک صفحه تحت بست آمده است. برای این

$$h_x = ax^{0.1}$$



زیر باری شود:

که در آن a صریب و x فاصله از لبه صفحه می باشد.

(الف) فرمول (عبارت) برای سمت صریب انتقال حرارت متوسط (میانگین) \bar{h} برای صفحه بطور $L = 1\text{ m}$ و صریب انتقال حرارت مغلق

(موضعی) بست آورید.

$$\frac{\bar{h}}{h_x} = ?$$

(الف) مبدأ ثابت کردیم:

مجاید احمدزاده


$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

مجاید احمدزاده دستم:

$$\bar{h} = \frac{1}{L} \int_0^L (ax^{-0.1}) dx = \frac{1}{L} \int_0^x (ax^{-0.1}) dx$$

$$-\frac{\alpha}{x} \int_0^x x^{-0.1} dx = \frac{\alpha}{x} \left[\frac{x^{0.9}}{0.9} \right]_0^x = 1.11 \alpha x^{-0.1} = 1.11 h_x$$

ب) ی خواهیم تا یعنی مزب اسقال حرارت متوجه رابر حسب چهارین مزب اسقال عالم (موضع) پیدا کنیم:



External Flow

فصل هفتم: جریان خارجی

درین نظر سلسله محاسبه نزخ اسقال حرارت برای سطح مختلف بعنوان چال یک لوله، سرمه دیگر محبعه لوله‌ی پردازیم مزب اسقال حرارت جایجا ی را حساب می‌کنیم. حرکت جایجا ی در اثر عامل خارجی ماستن با پی صورتی کشیده می‌شود. علت جریان خارجی ناسیمه می‌شود. الگوریتم زیر را در همهٔ حالات انجام می‌دهیم.

۱) هندسهٔ جریان را شخیزی دهیم که جریان از روی یک صفحهٔ کروی استوانه‌ی باشد.

۲) دمای سانگین را حساب کنیم.


۳) خاص را با رابطهٔ صانگینی خواهیم (باحدس و خط).

۴) عدد بین‌لذت را بدست راکردم در جریان آکریم، آکرام رذگر را مسلط مخواهد بود.

۵) رابطهٔ مناسبی انتخاب می‌کنیم.

جریان از روی یک صفحهٔ:

الف) روش تجربی (آزمایشگاهی)



$$\text{نمودار فرسیع (تئوری)} \\ \text{برای مطالعه: } \begin{cases} 0.7 < Pr < 0.9 \\ 0.7 < Pr < 0.9 \end{cases} \\ \text{نمودار: } \begin{cases} 0.7 < Pr < 0.9 \\ 0.7 < Pr < 0.9 \end{cases} \\ \text{غصل بالینام: } N_{x,0} = 0.332 Re^{k_f} pr^{k_f} \\ \text{نمودار: } N_{x,0} = 0.774 Re^{k_f} pr^{k_f} \quad \leftarrow \text{برای مطالعه: } 0.7 < Pr < 0.9 \\ \text{عدیل: } Re^{k_f} pr^{k_f} \end{cases}$$

$$N_{x,0} = 0.575 Re^{k_f} \quad \leftarrow \text{برای مطالعات مذاب: } Re : Re - pr$$

معادلات لایه سرزی :

الف) معادله پیوستگی (پاسیون)

ب) معادله مومنتوم (اندازه حرکت)

ج) معادله انرژی

معادله پیوستگی : اولین معادله‌ای مصور در بین قرار گشید. بدین شکل تدفیع توزین معادله لایه سرزی خواهد بود. معادله پیوستگی همان معادله‌ای است که ماهه نه خلقی شود و نه ازین می‌رود. جرم مغناطیسی توسط حرکت سائل به جمی نشان دارد و باید از آن خارجی شود. فرضیات زیر را احتمال دهیم :

۱- جرمیان آرام و دویجه‌ی باشد. ($\frac{dm}{dx}, \frac{dy}{dx}$)


۲- خواص ثابت باشند.

۳- جرم ورودی و خروجی در اینه زمان محسوس شود $[t = 1s]$

۴- در جریان نیز بعده $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$ است. بنابراین تغییرات جرم خروجی $m_x + \frac{dm_x}{dt}$ خواهد بود. بر اساس سلطه تکدد برای جریان دویجه‌ی جرم خروجی برآورده باشد.

دویجه‌ی جرم خروجی برآورده باشد.

۵- جرم ورودی برآورده با جرم خروجی است. اثبات کنیم.



بروش مشابه توان نوشته،

$$mg = \rho V dx \quad (2)$$

$$\frac{m}{t} = \rho u (dy \times 1)$$

$$m_x = \rho u dy \quad (1)$$

$$m_x + \frac{\partial m_x}{\partial x} dx$$

بنابرین حجم خود روح از سمت راست را بدست آوریم:

$$\rho u dy = \frac{\partial (\rho u dr)}{\partial x} dx \Rightarrow \boxed{\rho \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) dy} \quad (3)$$

$$\boxed{\rho \left(v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) dx} \quad (4)$$

$$\text{mass } (1) + \text{mass } (2) = \text{mass } (3) + \text{mass } (4)$$

$$\rho u dy + \rho v dx = \rho \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) dy + \rho \left(v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) dx$$

$$\int \rho \frac{\partial u}{\partial x} dx \cdot dy + \int \rho \frac{\partial v}{\partial y} dy \cdot dx = 0 \Rightarrow \int \rho dy \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right] = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0}$$

معادله فوق معادله پیوستگی ناسیمه‌ی شود عبارت می‌باشد حجم است و باید در هر نقطه از لایه صفری تا غل غرق مانند

کن. اگر معادله پیوستگی باقی باشند شرط برقرار (جبری) آن رام صد و برسی قرار گیرد بنابرین $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ جزو فعلاً در حالت حرکت می‌کنند.

جربان از روی مید استوانه (علو):

اگر ضریب انتقال حرارت جایی متوسط بین آنها مشتمل باشیم و لوس در معنی \bar{h} جایی خارج قرار گیرد از فرمول

$$\frac{\bar{h} D}{k} = C (Re)^n \cdot pr^{\frac{1}{4}}$$

هیلپرت Hilpert استفاده می‌کنند

مقادیر C و n از حبکمل زیر بسته می‌آینند:

اگر لوس دور نباشد از جبهه دل دیگری مقادیر C و n خوانده می‌شوند.

جربان از روی مید کنند:

Re	C	n
1,4 - 4	0,198	0,133
4 - 40	0,191	0,138
;	;	;
For $- F_{10,000}$	0,19	0,131
above $F_{10,000}$	0,1027	0,18

اثرات لایه صفری روی مید کرد، شاخصت زیادی به استوانه دارد. روابط سیار زیادی بین این پیشنهاد شده است. برخی رابطه

$$\bar{Nu}_D = 2 + (0,14 Re_D^{0.4} + 0,02 Re_D^{0.8}) pr^{0.4} \left(\frac{\mu}{\mu_s} \right)^{1/4}$$

خطای کم توسط و تیکر Whiteaker پیشنهاد شده است.

هر: ریخت سیال در سطح دواره باریکی بنابراین خوانده می‌شود.

همچنان: ریخت سیال در نرخه دیواره با T خوانده می‌شود.

مثال) با دستگاه سیم داغ (Hot wire) دستگاه برای اندازه گیری سرعت گاز است. سیم پلاستیک بطری ۱۰۰ cm طول ۱ cm ارتفاع

نگیرید. دمای سطح سیم بر سیله بود مدار لنتل استد در $T_{\infty} = 300$ که ثابت نگهداشته بود شود. این وسیله را در جریان هوا با ازای $U = 100$ متر/ثانیه ثابت نگهداشته بود. این وسیله را در جریان هوا پیوست.

قرارمند همیشة سرعت هوا را بدست آورید. اگر فنریپ الکتریک بالاترین سرعت $U = 5$ متر/ثانیه باشد، سرعت جریان هوا پیوست.

چراکه شدت جریان لازم را باید از سیم عبور کند را بدست آوردید. خواص را در ملی میانگین بدست آورید.

(حل)

نکته: چون جریان از روی استوانه است باید از فرمول Hilpert استفاده کنیم.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_{\infty}}{2} = \frac{300 + 300}{2} = 300 \text{ K} \longrightarrow \begin{cases} \rho = 0,183 \text{ kg/m}^3 \\ K = 0,033 \\ C_p = 1011 \\ d = 0,372 \times 10^{-3} \\ V = 25,9 \times 10^{-3} \\ pr = 0,789 \end{cases}$$

$$Re_D = \frac{KD}{V} = \frac{1 \times 0,00013}{25,9 \times 10^{-3}} = 0,119$$

$$C = 0,91 \quad n = 0,385$$

از جدول مقادیر C و n را مخواهیم:

$$Nu_D = \frac{hD}{K} = 0,911 Re_D^{0,385} pr^{0,4} \Rightarrow \frac{h \times 0,00013}{0,03325} \times 0,911 (0,119)^{0,385} \cdot 0,789^{0,4} \Rightarrow h = 300 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$q = hA(T_s - T_{\infty}) = h \pi D L (T_s - T_{\infty}) = 0,317 W \longrightarrow R = 17 \times 10^{-3} \frac{1}{\frac{1}{(0,119)^2}} = 0,128 \text{ m}$$

در نتیجه لازمه اینکه حجم مردمی با حجم خروجی برابر باشد را نیاشتگی نداشت باشیم این است که:
ناباریان باید سرعت روی گرد خط جریان ثابت باشد تا معادله پیوستگی صدق کند.

معادله موضون:

معادله موضون یا اندازه حرکت، درین قانون اصلی لایه سریعی می باشد در اساس سرعت مردمی حجم باشند است. نیروی جاذبه زمین

یا نیروی موضون مانند عرضت گرد رو رخانه حائز اهمیت است اینباریان این نیرو را در جریان U صدرو برسی قراری دهیم.

$$\text{سرعت} \times \frac{\text{جریان}}{\text{وزن}} = \text{شتاب} \times \text{حجم} = \text{نیروی موضون}$$

$$U \times \frac{U}{\rho g} = m_x \times U = \rho U A \times U = \rho U^2 A = \text{نیروی موضون در جریان با سرعت } U$$

$$U \times V = m_x \times V = \rho U A V$$

با این نتایج میتوانیم معمولی موضعی در جریان با سرعت V باشیم:

$$\rho \left[u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right] = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \mu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

و لزجت سنجش را باشد و برابر $\frac{u}{\mu}$ است.

معادله ارزی:

در دو معادله ای که پیشتر بآن اشاره شده یعنی معادله پیوستگی و معادله موصوف در صورت سرعت مال جوشی شد در نتیجه برای مسائل جایجا می اهمیت دارند. زیرا همچو اهمیت دارد از آنکه فوری برای محاسبه انتقال حرارت استفاده شود.

بنابراین با استفاده از این معادله حرارت در رودی از طریق جایجا و همچو انتقال حرارت در رودی با انتقال حرارت خود را

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

معادله ارزی

برابر باشد پس معادله ارزی خواهیم بود.

α برابر با هزیب تقویت حرارتی است به برابر با $\frac{K}{\rho c_p}$ باشد.

حل شد بمحض

معادلات پیوستگی و موصوف و ارزی معادلات دیفرانسیل غیرخطی (اصیده) شوند و حل آنها بسیار مشکل است. ملاوه این

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

معادله پیوستگی

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \textcircled{2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

معادله موصوف

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \textcircled{3} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

معادله ارزی

برای جریان آرام $v = 0$ خواهد بود. بنابراین معادله موصوف شکل $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ تبدیل می شود. برای جریان آرام $v = 0$ خواهد

بود بنابراین معادله ارزی شکل $\frac{\partial T}{\partial y} = 0$ تبدیل می شود.




$$u = \frac{U_0}{2} (1 - \frac{y^2}{R^2}) \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial x} = 0$$

حل عددی این معادلات برای جریان لذرا یعنی زیان $\tau = U^2 / 2$ نیست بوسیله دو تن از شاگردان پر اسلن بنام بلازمون و پل هارزن

از آن شد و معادلات دیفرانسیل عادی تبدیل شده در نتیجه حل آنها ساده می شود. اندیشه اصلی این روش براساس این باشده است که

تغییرات سرعت در محدوده ای که نطاً به بالای دیگر مشاهده هستند بمحض حل شما بمحض اصیده هم شود. در حل شما بمحض معادله موصوف شکل ماده ای تبدیل

ج شعد و با داشتن سرعت مارچان سرعت آرابی ناچیز نزدیک است آمرد. بله هامزه میلزیوس شای داده که $\frac{u}{U_{\infty}}$ تابع



از $\frac{\delta}{\delta}$ باشد. برای حل معادله موصوفم به روش زیر عمل می کنیم:

برای حل معادله موصوفم متغیر y با امتیاز η را بدل زیر تعریف می کنیم:

$$\eta = \frac{\text{فاصله انتسابی}}{\text{مقاس طولی صفری}} = \frac{y}{\delta} = \frac{y}{\sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}}} \\ \boxed{\eta = \sqrt{\frac{U_{\infty}}{2x}} y}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{\frac{U_{\infty}}{2x}} \quad (1)$$

$$\delta \sim \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}} \quad \text{نکته: می داشتم که:}$$

برای بست آوردن $\frac{\partial \eta}{\partial y}$ داریم:

با اینکه مقادیر پیشگویانشود.

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y} \quad v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

$$f(x) = \frac{\Psi}{U_{\infty} \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}}} \Rightarrow \Psi = U_{\infty} \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}} f(x)$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \eta} = U_{\infty} \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}} \frac{df}{d\eta} \quad (2)$$

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y} = \frac{(1)}{\frac{\partial \Psi}{\partial \eta}} \cdot \frac{(2)}{\frac{\partial \eta}{\partial y}}$$

$$u = U_{\infty} \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}} \frac{df}{d\eta} \cdot \sqrt{\frac{U_{\infty}}{2x}} \Rightarrow u = U_{\infty} \frac{df}{d\eta}$$

$$v = \frac{1}{\eta} \left(\frac{2U_{\infty}}{x} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f]$$

م خواهیم میداریم را بست آوریم به ملا داشتیم:

ساده نهی راجایی می کنیم:

اگر $f' = \frac{df}{d\eta}$ باشد تابع برای بروش مشابه می شوند.

باشندگی نمکنندهای سرعت می شوند $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial x}$ را بست آورد.

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = u \frac{\partial u}{\partial y}$$

چون:

$$\frac{d^2 f}{d\eta^2} + f \frac{d^2 f}{d\eta^2} = 0 \Rightarrow \eta f''' + f f'' = 0$$

η, f	η, f	f'	$f' = \frac{d^2 f}{d\eta^2}$
۰,۱	۰,۱۰۲	۰,۱۰۷۷	۰,۳۳۱
۰,۲	۰,۱۰۲	۰,۱۲۷	۰,۴۲
۰,۴	۰,۱۴۲	۰,۱۵۱	۰,۶۹
۰,۶	۰,۱۵۹	۰,۱۸۸	۰,۱۳۹
۰,۸	۰,۲	۰,۱۹۹ \rightarrow روی میز	۰,۱۵۹
۱,۰	۰,۲	۰,۱۹۹۷	۰,۱۰۷
۱,۲	۰,۲	۰,۱۹۹۹	۰,۱۰۲۴

با جایگزین کرد در معادله موصوفم به تابع زیر می شود:

$$f' = \frac{d^2 f}{d\eta^2}$$

بلزیوس با آزمایشات خود به تابع زیر رسید:

این آزمایشات در $\frac{x}{L} = 1 = 100$ و

۱۷,۵ cm \times ۱ cm \times ۰,۲

نتیجه: از جمله بلازرس با جمله دستی به ترتیب فریزی رسید:

$$\eta = \sqrt{\frac{U_{\infty}}{2x}} \quad \text{ج}$$

$$d = \sqrt{\frac{U_{\infty}}{2x}} \quad \delta \Rightarrow \delta = d \sqrt{\frac{2x}{U_{\infty}}}$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{d}{\sqrt{Re}}$$

حل دستی ماسنل بلازرس:

مثال) جریان پایدار و صافی همای اتومبیل ریزی در صفحه دقت صدقه است. دمای سرعت جریان همای برتریت $300K$ ، $\rho = 1.225 kg/m^3$ ، $\mu = 1.71 \times 10^{-5} Ns/m^2$ ، $x = 1mm$ ، $d = 10mm$ ، $U_{\infty} = 10m/s$ است.

می باشد. الف) تحریم لایه صفری را در فاصله $x = 1mm$ ، $d = 10mm$ ، $U_{\infty} = 10m/s$ (حلدهی) پیدا کنیم.

ب) مقدار سرعت در جریت $x = 1mm$ را برای عوامل بالا محاسبه کنید. اگر برابر باشد: $1.171 \frac{m}{s}$ است.

$$Re = \frac{\rho U_{\infty} x}{\mu} = \frac{1.171 \times 10 \times 1 \times 10^{-3}}{1.71 \times 10^{-5}} = 157231.18 \quad \text{(الف)}$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{d}{\sqrt{Re}} \Rightarrow \frac{\delta}{1} = \frac{d}{\sqrt{157231.18}} \Rightarrow \delta = 1.22 mm$$

$$Re = \frac{\rho U_{\infty} x}{\mu} = \frac{1.171 \times 10 \times 10 \times 10^{-3}}{1.71 \times 10^{-5}} = 157231.18$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{d}{\sqrt{Re}} \Rightarrow \frac{\delta}{10} = \frac{d}{\sqrt{157231.18}} \Rightarrow \delta = 0.122 mm$$

$$Re = \frac{\rho U_{\infty} x}{\mu} = \frac{1.171 \times 10 \times 1 \times 10^{-3}}{1.71 \times 10^{-5}} = 157231.18$$

$$\frac{\delta}{x} = \frac{d}{\sqrt{Re}} \Rightarrow \frac{\delta}{1} = \frac{d}{\sqrt{157231.18}} \Rightarrow \delta = 0.122 mm$$

$$V = \frac{U_{\infty}}{f} = \frac{1.71 \times 10^{-5}}{1.171} = 1.49 \times 10^{-5} \frac{m}{s} \quad \text{(ب)}$$

$$V = \frac{1}{f} \left(\frac{2U_{\infty}}{x} \right)^{1/4} [f' - f] = \frac{1}{f} \left(\frac{1.49 \times 10^{-5} \times 10}{1.171 \times 10^{-3}} \right)^{1/4} [d \times 0.122 - 0.122] = 0.055 m/s$$

$$V = \frac{1}{f} \left(\frac{2U_{\infty}}{x} \right)^{1/4} [f' - f] = \frac{1}{f} \left(\frac{1.49 \times 10^{-5} \times 10}{1.171 \times 10^{-3}} \right)^{1/4} [d \times 0.122 - 0.122] = 0.174 m/s$$

$$V = \frac{1}{f} \left(\frac{2U_{\infty}}{x} \right)^{1/4} [f' - f] = \frac{1}{f} \left(\frac{1.49 \times 10^{-5} \times 10}{1.171 \times 10^{-3}} \right)^{1/4} [d \times 0.122 - 0.122] = 0.051 m/s$$

فرمول بالینها بر اساس روش ۵ بخش سازی:

برای سیالات رعد پر زل آن که در محیطی بین 20°C و 25°C باشد برای بست آوردن عدد ناصلت و در نتیجه ضریب انتقال حرارت

جایجا این از فرمول بالینها استفاده کنیم که در این قسمت با اثبات آن من پردازم

اگر حایقی با هدایت برابر باشد و یا به عبارتی از شعشع صرف نظر کنیم:

$$h = \frac{-k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_s - T_\infty}$$

شرط معمولی: $T_s > T_\infty$

$$h = \frac{k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{y=0}}{T_\infty - T_s}$$

حدوت دخج را در صفر ضرب کنیم:

$$\frac{\partial T}{T_\infty - T_s} \partial T^* \Rightarrow h = k \frac{\partial T^*}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

$$T^* = \frac{r}{r} \frac{y}{\delta_t} - \frac{1}{r} \left(\frac{y}{\delta_t} \right)^r \quad \text{آنچه خواهیم را بست آوریم، مثلاً در صاف سایر داشتیم که:}$$

$\frac{\partial T^*}{\partial y} \Big|_{y=0}$

(۱) مقاومت لایه صفری حرارتی
(۲) ظاهر انتسابی $\frac{1}{\delta_t}$ را حساب کنیم:

$$\frac{\partial T^*}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{r}{r} - \frac{1}{\delta_t}$$

آنچه مسکن را بایدین بگوییم. تبلیغات پیچای که مقدار تراویح داشت.

$$\delta_t = \frac{f_{d1} x}{R_x^k pr^{\frac{1}{r}}} \quad \text{چون برای کازها:}$$

$$\frac{\partial T^*}{\partial y} \Big|_{y=0} = \frac{r}{r} \times \frac{1}{\frac{f_{d1} x}{R_x^k pr^{\frac{1}{r}}}} = \frac{r}{r} \cdot \frac{R_x^k pr^{\frac{1}{r}}}{f_{d1} x} \quad \text{نتیجه: عدد زیر نسبت داده شده است.}$$

$$h = k \frac{\partial T^*}{\partial y} \Big|_{y=0} \Rightarrow h = k \times \frac{r}{r} \times \frac{R_x^k pr^{\frac{1}{r}}}{f_{d1} x}$$


$$h = 0,332 \frac{k}{x} \cdot R_x^k pr^{\frac{1}{r}}$$

نمودل بالینا

نتیجه: $h \propto \frac{1}{x}$

ارتباطین h_m و h_x داریم:

جهای ضریب انتقال حرارت صرف نظر نمی‌نماییم و برای مساحتی مشخص بگرسیم روش داریم h_m ضریب انتقال حرارت متوسط خواهد شد.



$$h_m = 0,332 R_x^k pr^{\frac{1}{r}}$$

در زایی آرام حرکتی بعدی است بنابراین h_m داریم روحانی برای تابعیت از

و سلطانیم بعلت حرکتی چرخنده را حساب کنیم.

$$\frac{h_m \cdot x}{K} = 0,332 R_x^k pr^{\frac{1}{r}} \Rightarrow h_x = \frac{K}{x} \cdot 0,332 R_x^k pr^{\frac{1}{r}}$$

مثل هوا در ۰°C $pr < 50$:

$$h_m = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx$$

بله بست آورد h_m باید از فرمول قریباً استفاده کنیم:

$$\bar{h}_x = \frac{1}{L} \cdot 0,332 \text{ pr}^{\frac{1}{4}} K \int_0^L \left(\frac{f_{ux}}{\mu} \right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{L} \cdot 0,332 \text{ pr}^{\frac{1}{4}} K \left(\frac{f_{ux}}{\mu} \right)^{\frac{1}{4}} \int_0^L x^{-\frac{1}{4}} dx$$

$$\Rightarrow \bar{h}_x = \frac{1}{L} \cdot 0,332 \text{ pr}^{\frac{1}{4}} K \left(\frac{f_{ux}}{\mu} \right)^{\frac{1}{4}} [x^{\frac{1}{4}}]_0^L \Rightarrow \bar{h}_x = 0,332 \left[\frac{K}{L} Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}} \right]$$

$$h_x = rh_x$$

$$h_x = 0,332 \frac{K}{r} Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}}$$

$$\bar{N}u_x = r N u_x , \quad \bar{N}u_L = r N u_L$$

بنابراین r برابر نتیجه گرفته که، (برای دلخواه در رسم)

عدد متوسط سطح: برای ناحیه آرام دلخواه زمانی که عدد پراول آنرا τ نمایم باشد از نظر مول بایستی فقط برای ناحیه مالطا مول زیر استاده باشد:

$$N u_x = \frac{h_{xx}}{K} = 0,10297 Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}}$$

قطعه درهم:

$$N u_x = \frac{h_{xx}}{K} = 0,332 Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}}$$

آرام دلخواه



خواص عدد متوسط را برای کل طول صفحه بسته آورید:

$$\bar{h}_L = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx \Rightarrow \bar{h}_L = \frac{1}{L} \left[\int_{x_c}^{x_c} h_x dx + \int_{x_c}^L h_x dx \right]$$

$$\bar{h}_L = \frac{1}{L} \left[\int_{x_c}^{x_c} \frac{K}{x} \cdot 0,332 Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}} dx + \int_{x_c}^L \frac{K}{x} \cdot 0,10297 Re_x^{\frac{1}{4}} \text{ pr}^{\frac{1}{4}} dx \right]$$

$$\bar{h}_L = \frac{K}{L} \text{ pr}^{\frac{1}{4}} \left[\int_{x_c}^{x_c} \frac{1}{x} \cdot 0,332 Re_x^{\frac{1}{4}} dx + \int_{x_c}^L \cdot 0,10297 \frac{Re_x^{\frac{1}{4}}}{x} dx \right]$$

$$\frac{\bar{h}_L}{K} = \text{pr}^{\frac{1}{4}} \left[0,332 \left(\frac{u_\infty}{V} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{x_c}^{x_c} \frac{dx}{x^{\frac{1}{4}}} + 0,10297 \left(\frac{u_\infty}{V} \right)^{\frac{1}{4}} \int_{x_c}^L \frac{dx}{x^{\frac{1}{4}}} \right]$$

$$\bar{N}u_L = \text{pr}^{\frac{1}{4}} \left[0,332 \left(\frac{u_\infty}{V} \right)^{\frac{1}{4}} \times x_c^{\frac{1}{4}} + 0,10297 \left(\frac{u_\infty}{V} \right)^{\frac{1}{4}} \times 1,1292 \times x_c^{\frac{1}{4}} \right]$$

$$\bar{N}u_L = \text{pr}^{\frac{1}{4}} \left[0,777 Re_x^{\frac{1}{4}} + 0,10297 (Re_L^{\frac{1}{4}} - Re_x^{\frac{1}{4}}) \right]$$

$$\bar{N}u_L = \text{pr}^{\frac{1}{4}} \left[0,777 Re_x^{\frac{1}{4}} + 0,10297 Re_L^{\frac{1}{4}} - 0,10297 Re_x^{\frac{1}{4}} \right]$$

$$Re_x = d_w, \dots$$

$$: \quad \text{نیز!} \quad \Delta \approx 1000$$

آنچه زمانی ملاطه زمانی است که عدد پراول زیر

$$\boxed{\bar{N}u_L = \text{pr}^{\frac{1}{4}} \left[0,10297 Re_L^{\frac{1}{4}} - 0,10297 \right]}$$

حلقه حبری از روی مکعب:

حریان	حدودیت	حدفاصلت	مقاس لایه مرزی سرعی	منبی اطمینان	تشوش	حرارت
آرام گذرا	هوا و آب $Pr < \infty$	$Nu_x = 0.574 Re_x^{0.8} Pr^{0.4}$ $Nu_x = 0.574 Re_x^{0.8} Pr^{0.4}$	$\frac{K}{x} = \frac{A}{Re^{0.8}}$	$C_f = 0.774 Re^{-0.2}$	$T = \mu \frac{du}{dy}$	$q = -KA \frac{\partial T}{\partial y}$
آرام گذرا	$Pr > 50$	چرچیل دارو	"	"	"	"
درهم	$Re > 10^5$	فرصل اثبات شده	$\frac{K}{x} = \frac{0.37}{Re^{0.8}}$	$C_f = 0.1027 Re^{-0.8}$	$T = \mu \frac{\partial u}{\partial y}$ درهم	$q = -KA \frac{\partial T}{\partial y}$



$$Nu_x = \frac{0.574 Re_x^{0.8} Pr^{0.4}}{[1 + (\frac{0.481}{Pr})^{0.2}]^{0.8}}$$

$$Nu_L = Pr^{0.4} [0.1027 Re_L^{0.8} - Nu]$$

شکل ۲-۷ (ب) نوارهای نسازن برق همکن بطول 50mm بطور مستقیم قابل استفاده. رسانی بر صفحه دقت پیشون $W = 1\text{m}$ را در مقدار میتوانست $T_b = 230^\circ\text{C}$ ثابت نگه دارند. اگر هوای اتمسفر را در می 25°C و سرعت 5m/s روی بر صفحه حریان داشته باشد.

نماید از گردنکه بیشترین توان دروری الکتریکی را دارند؟

(حل)



پس بیشترین h_x آنرا ناحیه درهم است.

الگوریتم زیر را انجام دهیم:

* خواص را در میان مانندین بخواشیم.

* عدد نویز را پیدا کنیم

* با توجه به ناحیه آرام، گذرا درهم و با استفاده از رابطه سرطانی نیتن سه انتقاله حرارت را بدست می‌کوئیم.

سدار انتقال حرارت را برابر نویسیم و میزان حساب را کنیم:

$$\bar{T} = T_b = \frac{25 + 230}{2} = 127.5 + 273 \approx 400\text{K}$$

$\downarrow \text{film = } 0.15\text{mm}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nu = 27.4 \times 10^{-7} \\ k = 0.0388 \\ Pr = 0.79 \end{array} \right.$$

$$Re_1 = \frac{U_{\infty} L_1}{\nu} = \frac{\gamma_0 \times 0.1 \times d}{27.4 \times 10^{-7}} = 1,14 \times 10^6 \quad 100 < Re_1 < 1000$$

$$\overline{Nu}_L = \sqrt{Nu_m} = \sqrt{(0.332 Re^{0.4} Pr^{0.4})} = 0.774 Re^{0.4} Pr^{0.4} = 0.774 (1,14 \times 10^6)^{0.4} (0.79)^{0.4} = 191$$

$$\overline{h}_1 = \frac{\overline{Nu} k}{L_1} = \frac{191 \times 0.1 \times 33.1}{0.1 \times d} = 134 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{convection}} = 134 (0.1 \times d \times 1) (220 - 20) = 1340 \text{ W}$$

برای اینکه فهمیم درجه ناسیای حرارت ملاطیم آغازی شود:

$$Re_{x_c} = \frac{U_{\infty} x_c}{\nu} \Rightarrow d = \frac{\gamma_0 \times x_c}{27.4 \times 10^{-7}} \Rightarrow x_c = 0.22 \text{ m}$$

پاران آغازناحیه ملاطم سوکه صفحه دیگر را باشد:

$$\overline{Nu} = Pr^{0.4} (0.332 Re^{0.4} - 1.0) : \text{برای منع پیچیدن}$$

$$Re_2 = \frac{U_{\infty} L_2}{\nu} = \frac{\gamma_0 \times 0.1}{27.4 \times 10^{-7}} = 1,14 \times 10^6 \quad \text{ناچادر}$$

$$\overline{Nu}_L = [0.332 \times (1,14 \times 10^6)^{0.4} (0.79)^{0.4}] \times 1 = 191,0$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\overline{h}_{HT} L_2}{k} \Rightarrow \overline{h}_{HT} = \frac{191,0 \times 0.1 \times 33.1}{0.1} = 1914 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{conr}} = 1914 (0.1 \times 1) (220 - 20) = 1914,7 \text{ W}$$

$$q_{\text{conr},2} = 1914,7 \text{ W} - 1340 = 277,7 \text{ W}$$

$$Re_3 = \frac{U_{\infty} L_3}{\nu} = \frac{\gamma_0 \times 0.1 \Delta}{27.4 \times 10^{-7}} = 1,14 \times 10^6 \quad \text{ناچادر}$$

$$\overline{Nu}_L = [0.332 \times (1,14 \times 10^6)^{0.4} (0.79)^{0.4}] = 1914,0$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\overline{h}_{HT} L_3}{k} \Rightarrow \overline{h}_{HT} = \frac{1914,0 \times 0.1 \times 33.1}{0.1} = 1914,0 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{conr}} = 1914 (0.1 \times 1) (220 - 20) = 1914,7 \text{ W}$$

$$q_{\text{conr},3} = 1914,7 - 1914,7 = 0 \text{ W}$$

$$Re_F = \frac{U_{\infty} L_F}{\nu} = \frac{\gamma_0 \times 0.2}{27.4 \times 10^{-7}} = 4,14 \times 10^6 \quad \text{جنوبی}$$

$$\overline{Nu}_L = [0.332 \times (4,14 \times 10^6)^{0.4} (0.79)^{0.4}] = 1914,0$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\overline{h}_{HT} \times L_F}{k} \Rightarrow \overline{h}_{HT} = \frac{1914,0 \times 0.1 \times 33.1}{0.1} = 1914,0 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{conv}} = \pi r_1 h_1 (0.1 \times 1) (220 - 20) = 2V29,21 \text{ W}$$

$$q_{\text{conv,f}} = 2V29,21 - 22V21,7 = 272,71 \text{ W}$$

$$Re_d = \frac{U_{\infty} L_d}{\nu} = \frac{\pi \times 20 \times 10^{-3}}{27,4 \times 10^{-7}} = 0,71 \times 10^6$$

ناتیجہ در ہم

$$\overline{Nu}_L = Pr^{\frac{k}{Pr}} (0.102 V Re^{0.1} - 1.1) = 0.79^{\frac{k}{Pr}} [0.102 V (0.71 \times 10^6)^{0.1} - 1.1] = 0.41,44$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\overline{h}_{1-d} \times L_d}{k} \Rightarrow \overline{h}_{1-d} = \frac{0.41,44 \times 2 \times 10^{-3} \times 1}{0.79} = 0.1,22 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{conv}} = Vr_1,22 \text{ } (0.1 \times 1) (220 - 20) = 2V01,14 \text{ W}$$

$$q_{\text{conva}} = 2V01,14 - 2V29,21 = 1019,19 \text{ W}$$

$$Re_z = \frac{U_{\infty} L}{\nu} = \frac{\pi \times 0.1^2}{27,4 \times 10^{-7}} = 7,181 \times 10^6$$

ناتیجہ در ہم

$$\overline{Nu}_L = Pr^{\frac{k}{Pr}} (0.102 V Re^{0.1} - 1.1) = 0.79^{\frac{k}{Pr}} [0.102 V (7,181 \times 10^6)^{0.1} - 1.1] = 0.44 V,39$$

$$\overline{Nu}_L = 0.10297 Re^0.1 Pr^{\frac{k}{Pr}} = 0.10297 (7,181 \times 10^6)^{0.1} (0.79)^{\frac{k}{Pr}} = 1213,74$$

$$\overline{Nu}_L = \frac{\overline{h}_{1-z} \times L_z}{k} \Rightarrow \overline{h}_{1-z} = \frac{0.44 V,39 \times 0.10297}{0.79} = 1.14 \text{ W/m.K}$$

$$q_{\text{conv}} = 1.14 (0.1 \times 1) (220 - 20) = 0.1V1,13 \text{ W}$$

$$q_{\text{conva}} = 0.1V1,13 - 2V29,21 = 1419,9 \text{ W}$$

پس در این ششم بیشترین نتیجہ ملکیت ملک است (مجموعہ) لفظ:


از آن جا کہ آرائش بسیاری از رسائل انتقال حرارت مانند کنادر، هادی، های بخار از روی یونیورسٹی ملکیت باشد تا بر این انتقال حرارت را برای یونیورسٹی لولہ سرد بررسی، تحریری دھرم، سعدلاً سیالگری در داخل لولہ ها و سیال سرد بررسی لوله ها

انتقال حرارت را برای یونیورسٹی لولہ سرد بررسی، تحریری دھرم، سعدلاً سیالگری در داخل لوله ها و سیال سرد بررسی لوله ها جاری کی شود رعلت آن این است کہ در بررسی لوله ها جاری کی شود سعدلاً ہو است کہ حجم بیشتری را باز کر دهد. بعد ان مثال برای طبقه هوا از این روش استفاده ہی شود. برای انتقال حرارت از روی میں دستے لولہ از فریسل ریسون (Crimson) استفادہ کیں:

$$\overline{Nu}_D = C Re_{\text{max}}^m$$

C ارجمند یا استفادہ از عدد برینل زیر دست کیا کیزند:

$$Re_{\text{max}} = \frac{\rho V_{\text{max}} D}{\mu}$$



الف) آرائش مستطیلی:

اندیس 2 برای رعنی و اندیس T برای ستد) بنابر رود و قطر لولہ D ہے اسکے

فرسل \Rightarrow میزان زمانی باری رودم $\Rightarrow N$ باشد.

اگر تعداد لوله ها در کد دین کمتر از N باشد از فرسنگ برنشتاین استفاده نکنیم.

$$\overline{Nu}_D = C_r Re_{max}^{m} Pr^{0.42} \left[\frac{Pr}{Pr_s} \right]^k$$

چنانچه بطر لوله بستگی ندارد

$Pr_s \Leftarrow$ باری خوانده شود.


$Pr \Leftarrow$ باری میانی (متوسط) $\frac{T_s + T_o}{2}$ خوانده شود.

$$V_{max} = \left(\frac{S_T}{S_T - D} \right) V$$

اگر لوله ای وجود نداشت باشد سرعت کمینه افت هستند:

ب) آرایش مثلثی

معقولاً در صفت از آرایش مثلثی استفاده شود. چون (۱) حجم کمتری را احاطه نکنند. (۲) خوب اسغال حرارت باشند.



$$S_D = \sqrt{S_L + \left(\frac{S_T}{2} \right)^2}$$

* تفاوت در کام طولی است پنجه عرضی

$$V_{max} = \left(\frac{S_T}{S_T - D} \right) V \quad S_D > \frac{S_T + D}{2} \text{ در این قدرت}$$

$$V_{max} = \frac{S_T}{2(S_T - D)} V \quad S_D < \frac{S_T + D}{2} \text{ در این قدرت}$$

اگر: $S_D = \frac{S_T + D}{2}$ لوله هایم چسبیده اند راید از فرسنگ \Rightarrow میزان استفاده نکنیم.


اسغال حرارت برای مسدسه لوله

$$q = \bar{h} A \Delta T_{LMTD}$$

اختلاف درجه حرارت متوسط کاریش: ΔT_{LMTD}

اگر در داخل لوله جوشش یا میانی صورت بگیرد دما نابت است.

$$\Delta T_{LMTD} = \frac{(T_s - T_i) - (T_s - T_o)}{\ln \frac{T_s - T_i}{T_s - T_o}}$$



$$q = \bar{h} (N_{total}) A \Delta T_{LMTD}$$

$$q' = \frac{q}{l} \rightarrow \text{طول لوله}$$

اگرین از راهها محصل باشد از فرسنگ زیر استفاده نکنیم:

$$\frac{T_s - T_o}{T_s - T_i} = e^{\left[\frac{-RD\lambda_{eff} T_h}{\rho V N_t C_p} \right]}$$


نتایل لوله های بستگی ندارند

مثال) آرایش مثلثی از مجموعه لوله ها بطر لوله 16.4 mm و 1.4 m طول و عرض بتریب $34.3 \text{ و } 31.3 \text{ صفحه تردیم}$. ۷ درجه لوله در جریب 7° رسمت هوا در بیرون لوله 22° در ماده بیرون لوله

هوا و چود دارد و قدر لوله های دهندرستون شامل لوله های باشد. اگر دمای سطح لوله ها 22° درجه هوا در بیرون لوله 22° در ماده بیرون لوله

(زیای هوا) Δh باشد و از مقاومت نولهای مترکب شود (الف) فریب جایی هوا چقدر است؟ (?)

$$\Delta P = N_f \left[\frac{\rho V^r}{V} \right] f$$



(ب) نز انتقال حرارت بر واحد طول چقدر است؟ ($q' = ?$)

نمایی از فشار برای بدست لوله از فرسنگ زیر بسته باشد:

$$T_f = T_0 + \frac{\Delta + V_0}{K} \rightarrow \begin{cases} V = 18,4 \times 10^{-3} \\ K = 0,1 \times 27 \\ \rho V = 0,1705 \\ \rho = 1,02 \\ C_p = 1000 \end{cases}$$

$$\Delta = \sqrt{V_0^2 + K^2} = 4200$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Re_D = \frac{U_{max} \times D}{V} = \frac{12,1 \times 10^{-3} \times 12,1 \times 10^{-3}}{18,4 \times 10^{-3}} = 11879,73 \\ \frac{S_T}{S_L} = \frac{343}{343} = 1,91 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C = 0,35 \left(\frac{S_T}{S_L} \right)^{1/4} = 0,343 \\ m = 0,7 \end{array} \right.$$

$$T_s = V_0 \rightarrow \rho r_s = 0,1701$$


چه معادلهای دارند که باشند تا برای از فرسنگ برشتاین استواره باشند.

$$\overline{Nu}_D = 18,9 \rightarrow \overline{Nu}_D = \frac{\overline{h}_D}{K} \Rightarrow \overline{h} = 18,9 \frac{W}{m \cdot K}$$

$$\Delta T_{LMTD} = 49,7^\circ C \rightarrow \frac{q}{L} = q' = 19,4 \frac{W}{m}$$

[Packed Tower = بسترهای آکنده .] برای پرشده

بسترهای آکنده وسائل انتقال حرارتی را باشند / مطابق شکل زیر از ذرات جامد تخلی شده و این ذرات جامد می توانند ثابت باشند باشند برای مراشی سرماشی بطری روند




برای افزایش انتقال حرارت معملاً از برج های پرشده و بسترهای آکنده استفاده می شود. زرخانه های صفحی امتداد

حشود می شوند / جسم همچنین / ماربود دارد.

برخورد فواره ها:

ثواره ها معملاً بعمر عمدی بید سطح برخوردی دند و از طرق جایی انتقال حرارت را به سطح مصلح کنند مطابق شکل زیر:



کاربرد: جلوگیری از پیخ زدن / قطعات هوا پیما در مسنان

$$q'' = \frac{q}{A} = h(T_s - T_e)$$

دیای خواره

(مثال) هوا در یک لامپ غرما در 27°C بر روی کسرهای بقطر 12mm با سرعت حریان آزاد $\frac{m}{s} = 4$ می‌ردد. دید رملن لوحیک در گازهای
مشابه) هواست.

درج حرارت سطح آغاز در 77°C نگاه می‌دارد. افت حرارتی کرونا محاسبه شود.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{77 + 27}{2} + 2V^2 \leq 325\text{ K}$$

حل) این قدم بسته آوردن خواهد باد طای مانند است.

$$\rightarrow V = 12,79 \times 10^{-7}, \quad pr = 0,7, \quad K = 0,102724, \quad \mu_\infty = 1,84 \times 10^{-5}$$

$$T_s = 77^{\circ}\text{C} \longrightarrow \mu_s = 1,975 \times 10^{-5}$$

دو صحن ندم بسته آوردن عدد رینولدز.

$$Re_D = \frac{\mu_\infty \times D}{V} = \frac{1,84 \times 10^{-5} \times 12}{12,79 \times 10^{-7}} = 30,59$$

نایم آرام است می‌باشد.

سومین قدم انفصال که فر عمل متاب.

$$\bar{Nu}_D = \left(0,1 + \left(0,07 Re_D^{0.4} + 0,02 Re_D^{0.4} \right) pr^{0.4} \left(\frac{\mu_\infty}{\mu_s} \right)^{0.11} \right) \rightarrow \bar{Nu}_D = 31,4$$

که را سرد کنیم. (سرماش)

آخر انفصال حرارت از طبقه داده شده است.

$$\bar{Nu}_D = \frac{hD}{K} \rightarrow h = 71,77 \frac{W}{m^2 \cdot K} \quad q = hA(T_s - T_\infty) = 1,000 \text{ W} \quad (A = \pi r^2)$$

(مثال) سمهای فولادی با سرعت $\frac{m}{s} = 20$ و دمای $K = 1200\text{ K}$ از یک چوپان گرم خارج شده و در محیط سرد بازی $T_\infty = 300\text{ K}$ می‌رسد. طبل و محتله

سمه به ترتیب 100m , 100m , 100m^3 می‌باشد. گرایی دیگر آن $\frac{J}{kg \cdot K}$ و داشته باشد 7900 kg/m^3 می‌باشد. با درنظر گرفتن انفصال حرارت از سطح

و پائین صفحه (سمه) و با مرور از تشعشع و هدایت (رسانش). (الف) آهنگ تغییر زمانی اولیه سمه در فاصله 1 m از زمین انداخته بسته آورده

(ب) فاصله ای از زمین را بیان کنید که در آن آهنگ سرانش مینمایی باشد.

$$\bar{T} = \frac{T_s + T_\infty}{2} = \frac{1200 + 300}{2} = 750 \text{ K} \Rightarrow \begin{cases} V = 17,37 \times 10^{-7} \\ K = 0,102724 \times 10^{-5} \\ pr = 0,7 \end{cases}$$

حل) $Nu_{ex} = 0,4332 Re_x^{0.4} pr^{0.4}$: برای بجلوی (آرام)

$Nu_{ex} = 0,40297 Re_x^{0.4} pr^{0.4}$: برای تاباطم در آنچهای متفاوت

بسته آوردن عدد رینولدز است که با استفاده از آن عدد ناسلت را محاسبه کنیم و با این عدد ناسلت عدندالت h_x بسته خواهد شد:

$$Re_x = \frac{U_\infty x}{V} = \frac{20 \times 1}{17,37 \times 10^{-7}} = 271 \times 10^3$$

چو) در آن ابتدا صفره موارد این از فر عمل جبران آرام استفاده کنیم:

$$Nu_{ex} = 0,333 Re_x^{0.4} pr^{0.4} \Rightarrow Nu_{ex} = 151$$

$$Nu_{ex} = \frac{h_x \cdot \infty}{K} \xrightarrow{x=1\text{m}} \Rightarrow h_x = 1,19 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$\frac{q}{جایعی} = \frac{q_{bst}}{(دینمیکی)} \quad (دینمیکی)$$

$$h_x A (T_s - T_\infty) = \rho V C \frac{dT}{dt}$$

$$q = h_x A (T_s - T_\infty) : مقدار انفصال حرارت جایعی$$

$$q_{bst} = m c \Delta T = \frac{m}{t} C \Delta T = \frac{\rho V}{t} C \Delta T$$



در مورد یکی از المانات برابر dx و عرض w و ارتفاع t در تغییرات سرعت و هدایت صرفه از پیش بنا برآیند

$$h_x (w \cdot w dx) (T_s - T_\infty) = \rho A dx c \frac{dT}{dt} \Rightarrow h_x (w dx) (T_s - T_\infty) = \rho (A c) dx c \frac{dT}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{dt} \Big|_{x=1} = \frac{h_x (T_s - T_\infty)}{\rho c t} = 0,91 \text{ K/s}$$

الآن در لایه انتراکتی با طبقه بیانگر $L = 100 \text{ m}$ است عدد رینولدز را حساب کنیم:

$$Re_L = \frac{U_\infty L}{\nu} = \frac{v_0 \times 100}{17,8 \times 10^{-5}} = 21 \times 10^4 \quad \text{جواب درهم}$$

$$Nu_x = 0,0297 Re^{0.8} Pr^{1/4} = 22.4.$$

$$h_L = 12,4 \frac{W}{m^2 \cdot K} \quad \text{چون در ناحیه درهم هستم باشد } h_L \text{ باشد.}$$

$$\frac{dT}{dt} \Big|_{x=100m} = 1,4 V \text{ K/s}$$

ب) بر طبق فصل برای ناحیه آکرام درهم با امتراش x مقادیر h کم شود بنا برآیند:

$$Re_{x_c} = 200,000 = \frac{U_\infty x_c}{\nu} \Rightarrow x_c = \frac{200,000 \times 17,8 \times 10^{-5}}{v_0} = 1,91 \text{ m}$$

Internal Flow

فصل هشتم: جریان داخلی

در فصل هفت جریان خارجی مورد بررسی مراکز نه معادلات برای جریان از روی دیسک، جریان از روی دیسک و جریان از روی پروپلر بهست آمد. درین فصل جریان داخلی را مورد بررسی مراکز دھم ماست جریان در داخل لوله‌ها، سیال بودنیه دیوارها احاطه شده است بنابراین لایه مرزی نموداده آزادانه رشد نماید.

نوع جریان:

جریان در داخل لوله (جریان داخلی) بسیار دفعه تر نسبت به شیوه شود:

$$Re = \frac{\rho U_m D}{\mu}$$

$$U_m = \text{سیال متوسط}$$

$$Re < 2300$$


۱- جریان در روی هیدرولیک

$$2300 \leq Re < 10000$$

۲- جریان توسعه یافته آرام

$$Re \geq 10000$$

۳- جریان توسعه یافته دھم



$X_{F.d.h}$ = مسافتی که لازم است تا لایه های مرزی بدلگیر اتفاقع نشود و سرعت در مرکز مکانیزم خواهد بود.

$$\frac{X_{F.d.h}}{D} = 0.14 Re$$

$F_d = \text{Fully developed}$
 $h = \text{هیدرولیکی (سرعت)}$

$$m = \rho U_m A_c \rightarrow \text{معنی معکوس} \rightarrow U_m = \frac{m}{\rho A_c} = \frac{m}{\rho \frac{\pi D^2}{4}} \Rightarrow U_m = \frac{4m}{\pi \rho D^2}$$

$$Re = \frac{\rho U_m D}{\mu} = \frac{\rho \frac{4m}{\pi \rho D^2} D}{\mu} \Rightarrow Re = \frac{4m}{\pi \rho D \mu}$$

عدد رینولدز: m در فصل رینولدز ترکیب دھم:

(۱) ناحیه در روی هیدرولیک:

$$Nu_D = 3,72 + \frac{0,0771 \lambda \frac{D}{L} (Repr)^{0.8}}{1 + 0,04 \left[\frac{D}{L} Repr \right]^{0.5}}$$

برای بهست آوردن ناسلت از فر عمل زیر استفاده کنیم:

(۲) ناحیه توسعه یافته آرام:

هرگاه بسیار با سرعت بیش از دید لوله بشعاع ثابت شود لایه مرزی در حریت عو شروع به رشدی کند و جانشی لایه های مرزی بدلگیر اتفاقع کند.

راتلخ کنند آغاز ناچیه توسعه یافته آرام خواهد بود. شرط زیر برقرار است:

$$Nu_D = \frac{hD}{K} = 3,72 \quad \text{اگر دیجی حرارت سطح لوله ثابت باشد (جثش صفا)}$$

$$Nu_D = \frac{hD}{K} = 4,37 \quad \text{اگر شرط ثابت باشد (ماتده معتبر جریان برق)}$$

پرتویل سرعت در این حالت توسعه می‌افزاید کارم.

پرتویل سرعت در این حالت باز هم برابر باشد نه اندیشید. علت اینکه خواص ثابت است چون جنبه آرامی باشد باقیمانده

از معادله مومنتوم و نوشتی معادله نیروهای سازی نیروی برتری (بروز) با نیروی فشاری خواهیم رسید. باید توجه داشت رجیون حرکت

یک بعدی هی باشد تا برای نشانه خروجی معنی $p + \frac{dp}{dx}$ برابر با p خواهد بود.

$$(نیروی فشاری) F = F (نیروی برتری)$$

در حالات عادی:

$$A = r^r r^r \quad dA = Adp \quad \text{عادی}$$

$$dA = r^r r^r dr \quad \text{معنی}$$

$$\text{عادی} \Rightarrow r^r r^r dr = r^r dp \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \mu \frac{du}{dr} r^r r^r dr = r^r dp \quad (\text{لورجیت ندارد})$$

$$du = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \cdot r \cdot dr \quad *$$

$$u = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \cdot \frac{r^r}{r^r} + C \Rightarrow u = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \cdot r^r + C$$

حال نسبت به انتقال کنید: معادله (I)

با اعمال شرایط مرزی معنی را پیدا کنیم.



$$\text{شرط مرزی B.C. 1: } \Rightarrow r = r_0 \Rightarrow u = 0$$

$$C = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \cdot r_0^r \Rightarrow C = -\frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} r_0^r \quad \text{عادی (1)}$$

$$u = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} r^r - \frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} r_0^r \quad \text{عادی (2)}$$

$$\text{B.C. 2: } r = 0, u = u_{\max}$$

$$u_{\max} = -\frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} r_0^r \quad \text{عادی (3)}$$

$$\frac{u}{u_{\max}} = \frac{u}{-\frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} r_0^r} = \frac{\frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} (r^r - r_0^r)}{-\frac{1}{\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \cdot r_0^r} = \frac{r^r - r_0^r}{r_0^r}$$

با اشتباه شد و رسمات انتگرال ۲ توان سرعت را در نظر نداشته انتگرال بسته اند.

$$\frac{u}{u_{\max}} = 1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^r$$

قطعه همیروکس:

$$D_u = \frac{F A}{P} \quad \Rightarrow \quad D_u = \frac{F A}{P}$$

(۱) برای استوانه توانی:

$$D_{H1} = \frac{\frac{F}{FD}}{\frac{F}{FD}} = D$$


(ID)

$$D_{H1} = \frac{F(L \times L)}{F \times L} = L$$

L
L

(۲) برای صریع:


$$D_{H1} = \frac{F[D_o - D_i]}{FD_o + FD_i} = \frac{(D_o - D_i)(D_o + D_i)}{D_o + D_i} = D_o - D_i$$



(۳) برای بین محیطی دلولی:

مثال) آب در فناوری بین دو لوله هم محمر به قطرهای ۴۰mm، ۲۵mm با درجه ۱۵°C در میان ۲۵°C عبور کند. اگر آب بطور لایه باشد $\frac{w}{m}$ ۴۰۰۰ کیلو شود برای 15°C رسید. (الف) با توجه به عکس تصویر راک عذر نموده و را حساب کنید. (به) میزان طول صورت نیاز نموده باشد.

نیاز نموده باشد. (ب) میزان سطح داخلی لوله D_1 چقدر است؟
(حل)



$$\bar{T} = \frac{T_o + T_i}{2} = \frac{\lambda d + r d}{2} = 25^{\circ}\text{C} \Rightarrow c_p = 4179 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}, \rho = 998, \mu = 0.11 \times 10^{-4} \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}, k = 0.71, \rho r = 4$$

$$Re = \frac{\rho u D_{H1}}{\mu} \quad D_{H1} = D_o - D_i$$

$$Re_{D_{H1}} = \frac{F \dot{m}}{FD_{H1} \mu} \Rightarrow Re_{D_{H1}} = 1891 \text{ m} > 10000 \quad \text{نامناسب آرام}$$

$$Nu_D = 0.1023 Re^{0.1} Pr^{0.1} \quad \text{نمکل دیسوس دبوست برای نامناسب توسعه یافته درهم:}$$

$$\frac{h D_{H1}}{k} = 0.1023 Re^{0.1} Pr^{0.1} \Rightarrow h = 240 \frac{w}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$q' \times L = m c_p (T_o - T_i) \quad \text{(الف) نیاز اول طول صورت نیاز برای این حرماش را بسته کرد:}$$

$$F_{000} \times L = 0.1 F \times 4179 (\lambda d - r d) \Rightarrow L = 1.6 \text{ m}$$

$$\text{ب) با استفاده از فرمول دیسوس دبوست درهم که ضریب انتقال حرارت متوسط } \bar{h} \text{ برابر با } 240 \frac{w}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \text{ بوده است:}$$

$$m c_p (T_o - T_i) = \bar{h} R D_{H1} L (T_s - \bar{T}) \Rightarrow T_s = 297.4^{\circ}\text{C}$$

ضریب انتقال حرارت: برای نامناسب توسعه یافته آرام و توسعه یافته درهم از فرمول های چهارمی خواهد استوار کرد بجزئی:

$$Re \geq 10,000 \quad \begin{cases} n=0.4 & \text{for Heating} \\ n=0.3 & \text{for cooling} \end{cases}$$

$$Nu_D = 0.1023 Re^{0.1} Pr^n$$

توسیع: در مدل تپل چوک ریاضی داشتم نابرین:

مثال) هوا بارمای 285 K و دانسته 112 دارد محیط مستطیل بعد از 100 mm شد. سطح محیط در میان ثابت

500 K دارد و دری چوک هوا $\frac{10}{5} = 2$ است. باشرط برانکی سرعت سیال هوا $10 \times 10^3 \text{ m/s}$ دیرانش هوا 7 باشد و

جهنین ضریب نظرت حرارتی آن $C_p = 1.07 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ باشد دمای خودی هوا را بست آورید.

(حل)

$$D_H = \frac{f_{ab}}{f(a+b)} = \frac{f \times V_d \times 100}{f(V_d + 100)} = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$$

$$Re = \frac{U_m D_H}{\nu} = \frac{V_d \times 0.1}{10^3 \times 10^{-7}} = 10,000 \quad U_m = \frac{f_m}{f R D_H} = \frac{f \times 0.1}{1.71 \times 10 \times (0.1)^2} = 1.9 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

$$Nu_D = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4} = 0.023 (10,000)^{0.8} (0.7) = 114,000$$

$$Nu_0 = \frac{\bar{h} D_H}{k} \Rightarrow \bar{h} = \frac{114,000 \times 29,440 \times 10^{-3}}{0.1} = 33,170 \text{ W/m}^2$$

$$\bar{T} = \frac{V_d + f_\infty}{2} = 33,170 \text{ K} \xrightarrow{\text{جذب}} K = 29,440 \times 10^{-3}$$

$$q_h = \bar{h} A (T_s - \bar{T}) \Rightarrow q_h = 33,170 \times (V_d \times 100 \times 10^{-3}) (f_\infty - 33,170) = 21,180 \text{ W}$$

$$q_h = \dot{m} C_p (T_o - T_i) \Rightarrow 21,180 = 1,12 \times 100 V (T_o - 285) \Rightarrow T_o = 285,018 \text{ K}$$

دماي متوسط در چوک داخلی سی چوک در داخل لوله ها لزدای متوسط استفاده شد زیرا دمای مرتفعه متغیر است. در چوک داخلی سی

معنی ندارد و یعنی آن هرگز از T_m بعده دمای متوسط استفاده کرد. نابرین باشرط برانکی جایجا را داشت باشیم کافی سرمایش شود


$$q_h = \bar{h} A (T_s - T_m) \quad T_s > T_m$$

بسکل زیر تبدیل شود.

$$T_m = \frac{1}{(U_m)_{f.d.}} \int_0^{R_f} u T r dr$$


شعاع خارجی
سرعت متوسط

مندان ثابت کرد که:



$X_{f.d.t}$ = fully developed

ب) اگر سیله نم باشد:



اگر مرتبه لانگاری مردان $X_{f.d.t}$ را بست آورد:

$$\frac{X_{fd,t}}{D} = 0,10 F Re pr$$

$$X_{fd,h} = X_{fd,t}$$

برآوردها $pr=1$ باشند.

سرعت میانگین، برای ناحیه توسعه یافته آرام درهم باید از سرعت میانگین با U_m استفاده کنیم. درنا هم درهم روابط عبارتی

توسعه یافته درهم از حرکت لردابای نهر توان صرف نظر کرد و سرعت: $2,26$ بستگی دارد. اما برای ناحیه آرام روابط عبارتی توسعه یافته

آرام سرعت فقط به $2,26$ دارد. برای بسته آوردن سرعت میانگین با متوسط بروش زیر عمل یک کنم:

$$m = \rho U_m A_c$$

$$A_c = Area$$

$$U_m = \frac{\int_{A_c} \rho u(r,x) dA_c}{\rho A_c} : \text{اگر سرعت در هر نقطه تغیر نماید}$$

$$\frac{A_c = \pi r^2}{dA_c = \pi r dr} \Rightarrow U_m = \frac{\pi r \rho}{\rho \pi r^2} \int_0^R u(r,x) r dr \Rightarrow U_m = \frac{1}{r^2} \int_0^R u(r,x) r dr$$


$$U_m = \frac{1}{r^2} \int_0^R u(r) r dr$$

سرعت متوسط برای ناحیه آرام.



سیوط متوسط
برای ناحیه
سلامت

شارحراری میتواند:

$$q'' = \frac{q}{A} = \text{ثابت}$$



$$در بیانی از سائل مهندسی شارحراری معنی \frac{q}{A} \text{ ثابت} \text{ میباشد.}$$



دماي سطح ثابت (صلحجع شمش و مصال)

مثال) رعن این خوبم $\frac{1}{2} \times 50,0$ درون یک لوئی مسی تغذیه درون $10,2 \text{ cm}$ و مقامت 1 cm جریان میباشد. رعن در درجه $30^\circ C$ دارد و در درجه $20^\circ C$ میباشد.

پخار اسفلتکی حجره بیرونی لوئی دماي $40^\circ C$ میباشد. طول خروجی پیاز را بهسته باورید.

$$\bar{T} = \frac{T_d + T_o}{2} = T_o \Rightarrow \begin{cases} C_p = 1974 \\ \rho = 1870 \\ K = 0,144 \\ \mu = 0,01 \\ pr = 1,000 \end{cases}$$

در حجره داخلی سهلاً عدد رینولدز از دمی محاسبه شود:

$$Re = \frac{f_m}{K D} = 30 \Rightarrow \text{جربان آرام}$$


برای جوشش و صاعق $Nu = 2,22$: چهل دمای ثابت بیانش

$$Nu = \frac{h D}{K} \Rightarrow 2,22 = \frac{h \times 0,01}{0,144} \Rightarrow h = \frac{w}{m \cdot k}$$

$$q = m c_p (T_{out} - T_{in}) = 0,01 \times 1974 (40 - 20) = 3948 \text{ W}$$

$$q = h A_i \Delta T_{LMTD}$$

$$A_i = \pi D_i L$$




$$\Delta T_{LMTD} = \frac{d_1 - d_2}{\ln \frac{d_1}{d_2}} = 49.9$$

$$A_i = \pi D_i L \Rightarrow L = 0.991 \text{ m}$$

مثال) آب با درجه حرارت 10°C به لوب با قطر درونی 102 mm و دهانه 40°C کرای شود. سطح بینونه لوله با

که المان الکتریش حرارتی پوشیده شده دعایق شده است. این المان الکتریش نسبت برروی سطح لوله شارحرارتی ثابت W/m^2 است که تبعین

کند (الف) عدد رینزیز و ضریب انتقال حرارت ب) طبل سرد نیاز لوله در دهانه سطح درونی لوله در مقایسه خروجی.



$$Re = \frac{Fm}{\mu RD} = 7990$$

$$Nu = 1172 \rightarrow h = 112 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$


$$q'' RD L = m c_p (T_{out} - T_{in}) \Rightarrow L = 1.32$$

$$q'' \cdot \frac{q}{A} = h (T_s - T_{out}) \Rightarrow 1500 = 132 (T_s - 40) \Rightarrow T_s = 153.12^\circ\text{C}$$

مثال) بین سرمایش آب از دمای 20°C به دهانه خروجی 40°C از لوله ای با قطر داخلی 20 mm و قطر خارجی 30 mm استفاده شود.

سطح بینونه کاملاً دعایق شده است. با عبور حریان برق (شارحرارتی ثابت) از بخاره داخلی رسانی باشد $\frac{W}{m^2}$ ما در آن تولید شود.

(الف) اگر دیگر آب در لوب 10°C باشد، چه طبل از لوله لازم است تا دمای مورد تغذیه خروج حاصل شود. ب) اگر دهانه سطح درونی لوله



$$C_{Pwater} = 4119 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$q'' = \dot{m} c_p (T_o - T_i)$$

(الف) رطای دله شده را بسته می‌کوییم.

{ سطح جایی = حرارت را محبوی دهن.

{ سطح مقفع = حرارت را تولید کن.

در حالت تعادل، حرارت که در داخل رطای دله شده با حرارت گرفته شده توسط سائل برابر است چون دعایق شده است.

$$\overline{h} A (T_s - T_{out}) = \dot{m} c_p (T_o - T_i) \Rightarrow \overline{h} \pi (D_o - D_i) L (T_s - T_{out}) = \dot{m} c_p (T_o - T_i)$$

$$\Rightarrow \overline{h} \pi (0.02 - 0.01) \times L (40 - 20) = 0.1 \times 4119 (40 - 20)$$

برای بسته کوکرخ ل از فرمول زیر متناسب q'' حساب کیم:


$$q_h = m c_p (T_0 - T_i) \Rightarrow q_h = (0,1) 4189 \times (40 - 20) = 8378 \text{ W}$$

$$q_h = \dot{q}_h V = \dot{q}_h A L = \dot{q}_h \frac{\pi D_i^4}{4} L \Rightarrow 8378 = 10 \times \frac{\pi (20 \times 10^{-3})^4}{4} \times L \Rightarrow L = 27.72 \text{ m}$$

مسار اراده ای بله، قبل مکرر دهیم:

مثال) یک طرح پیشنهادی برای استفاده از انرژی خورشیدی (ین است که در ای را زنده نماییم، مانند سکمی (سکم شسل) مکرر دارد و سایر اجزای آن عبوری دهیم. اثر کم این عمل را در ترسط اعلایی با "ثابت در سطح" بیان کرد. فرض کنید این اعلای بعطر 70 mm در ده روز است با

$$\frac{w}{m^2} = 200 \text{ است. استفاده شود. (الف) مطلوبست چنانچه آب با دمای } 20^\circ\text{C} \text{ دارد اعلای مقدار برای آن دمای سایر اجزای خروج برابر با } 20^\circ\text{C باشد طول صورت نیاز لوله را بدست آورید.}$$



راهنما: محض لاملاً سطح بیرونی لوله را سایه انفاس بگیرد تا انرژی بیشتری از خورشید دریافت شوند.

$$\bar{T} = \frac{T_0 + T_i}{2} = 20^\circ\text{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} K = 0.78 \\ \mu = 1.2 \times 10^{-4} \\ PR = 1.1 \\ C_p = 4189 \frac{J}{kg \cdot K} \end{array} \right. \quad q''_{hs} = A = m c_p (T_{bo} - T_{bi}) \quad q''_{hs} \cdot (\pi D L) = m c_p (T_{bo} - T_{bi}) \Rightarrow L = \frac{m c_p (T_{bo} - T_{bi})}{\pi D q''_{hs}}$$

حل) موزون از انرژی طبقه ای دهیم:

ب) با فرض برآینده شرایط کامل، توسعه یافته در خروجی لوله برقرار شده باشد دمای سطح لوله را در خروجی بیندازیم؟

حل)



اول باید عدد رینولدز را بست آریم و با فرض برآینده جریان توسعه یافته باشد بنابراین $Nu = \frac{hD}{K} = N = 4,32$ خواهد بود. با استفاده از

انتقال حرارت جابجایی را می‌سینم و با موزون از انرژی دمای سطح لوله را در خروجی بیندازیم نمود.

$$Nu = 4,32$$

$$Nu = \frac{hD}{K} \Rightarrow h = 4V_r V \quad q''_{hs} = h (T_s - T_m) \Rightarrow 2000 = 4V_r V \left(T_s - \frac{T_0 + T_i}{2} \right) \Rightarrow T_s = 12^\circ\text{C}$$

مثال) جریان فلزمنداب در لوله که $T_s < T_m < T_{in}$ سرعت در یک مقطع ثابت، نیزه احت و پرتوان (دما سه مردمی) باشد یعنی $C_r = 1$ است که در آن $T(r) - T(s) = C_r \left[1 - \frac{r^2}{R^2} \right]$



$$T_m = \frac{2}{u_m R^2} \int_0^R u_m r T dr \quad \text{دما متوسط با مانگین}$$

$$T_m = \frac{2}{u_m R^2} \int_0^R C_r \left\{ C_r \left[1 - \frac{r^2}{R^2} \right] + T_s \right\} r dr$$

به عبارت دیگر u_m و T_m مقدار مکرر دهیم:

حل)

$$T_m = \frac{r c_1}{u_m r_0^r} \int_0^r \left\{ T_s + c_r \left[1 - \frac{r^r}{r_0^r} \right] \right\} r dr$$

السفن بجای u_m نیز مقدار c_1 را مبارز دهیم ولی اول ثابت c_1 کنیم :

$$u_m = \frac{r}{r_0^r} \int_0^r u_{mxy} r dr$$

برطبق اطلاعات مسئله سرعت u_m بستگی دارد و ب $u_m = c_1$ برابر باشد بنابراین $u_m = c_1$ می‌باشد.

$$u_m = \frac{r}{r_0^r} \int_0^r c_1 r dr \Rightarrow u_m = \frac{r}{r_0^r} \left[c_1 \frac{r^r}{r} \right]_0^r \Rightarrow u_m = c_1$$

$$T_m = \frac{r c_1}{c_1 r_0^r} \int_0^r \left\{ T_s + c_r \left[1 + \frac{r^r}{r_0^r} \right] \right\} r dr \quad \text{بجای } u_m \text{ مقدار } c_1 \text{ را مبارز می‌کنیم :}$$

$$\Rightarrow T_m = \frac{r}{r_0^r} \left[T_s \frac{r^r}{r} + c_r \frac{r^r}{r} - \frac{c_r r^r}{r_0^r} \right]_0^r = \frac{r}{r_0^r} \left[T_s \frac{r_0^r}{r} + \frac{c_r}{r} r_0^r - \frac{c_r}{r_0^r} r_0^r \right]$$

$$\boxed{T_m = T_s + \frac{c_r}{r}}$$

چون c_r مقدار مشتی می‌باشد بنابراین مرض $T_s < T_m$ درست است.

پروتکل از هست

ضخما برای خود (همم آنها)

حل تشابهی

معادلات حاکم یعنی معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی معادلات دیفرانسیل غیر خطی نامیده می‌شوند و حل آنها بسیار مشکل است. بعد از حل معادلات حاکم از حل تشابهی اقدام به بدست آوردن ضخامت لایه مرزی سرعتی δ و ضخامت لایه مرزی حرارتی δ خواهیم کرد.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \quad (142-2)$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad v = \frac{\mu}{\rho} \quad (143-2)$$

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad \alpha = \frac{k}{\rho C_p} \quad (144-2)$$

حل عددی این معادلات به وسیله دو تن از شاگردان پرانتل ارائه شد و معادلات غیر خطی به معادلات دیفرانسیل عادی تبدیل شده و در نتیجه حل آنها ساده می‌گردد. بلازیوس و پل هاووزن تغییرات سرعت و دما را در راستای y تعریف کردند. اندیشه اصلی این شیوه براساس این بنا شده است که تغییرات سرعت و دما در تمام نقاط x با یکدیگر مشابه هستند و نام حل تشابهی به همین علت بنا شده است. در حل تشابهی معادله مومنتوم و معادله انرژی به شکل ساده‌ای تبدیل می‌شود. بلازیوس و پل هاووزن با معادلاتی که قبلًا اثبات شد نشان دادند که $\frac{u}{u_\infty}$ تابعی از $\frac{y}{\delta}$ می‌باشد

و با استفاده از معادله مومنتوم در معادله (2-10) نشان دادیم که $\sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} \sim \delta$ می‌باشد که v لزجت سینماتیکی می‌باشد.

یادآوری

معادله زیر که قبلًا اثبات شده است نشان می‌دهد که همزمان با رشد لایه مرزی با مسافت از لبۀ ابتدائی، پروفیل

سرعت $\frac{u}{u_\infty}$ از نظر هندسی مشابه باقی می‌ماند.

$$\frac{u}{u_\infty} = \frac{3}{2} \frac{y}{\delta} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3 \quad 0 < y < \delta$$

شکل تابعی این تشابه به صورت زیر است:

$$\frac{u}{u_\infty} = f\left(\frac{y}{\delta}\right) \xrightarrow{\eta = \frac{y}{\delta}} \frac{u}{u_\infty} = f(\eta)$$

بنابراین پروفیل سرعت فقط به وسیله پارامتر یا متغیر تشابه η که به x و y بستگی دارد تعیین می‌شود.

برای حل معادلات حاکم متغیر η که به پارامتر تشابه معروف است به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\eta = \frac{y}{\delta} = \frac{y}{\sqrt{\frac{vx}{u_\infty}}} = \frac{y}{\sqrt{\frac{u_\infty}{vx}}} \Rightarrow \eta = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} y \quad (145-2)$$

بنابراین برای بدست آوردن $\frac{\partial \eta}{\partial y}$ داریم:

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{\frac{u_\infty}{ux}} \quad (146-2)$$

اکنون تابع جریان $\Psi(x, y)$ به صورت زیر تعریف میشود.

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x} \quad (147-2)$$

اگر مقادیر معادله (147-2) را در معادله (142-2) جایگذاری کنیم، مشاهده میکنیم که معادله پیوستگی خود به خود ارضاء میشود. اکنون یک تابع به شکل زیر تعریف میکنیم.

$$f_x = \frac{\Psi}{u_\infty \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}}} \Rightarrow \Psi = u_\infty \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} f_{(x)}$$

بنابراین

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \eta} = u_\infty \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} \frac{df}{d\eta} \quad (148-2)$$

می خواهیم مقدار u را بدست آوریم که قبلاً از معادله پیوستگی تعریف کرده بودیم که

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y} = \frac{\partial \Psi}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \quad (149-2)$$

مقادیر فوق را جایگزین میکنیم. برای بدست آوردن u مقدار $\frac{\partial \eta}{\partial y}$ را در مقدار $\frac{\partial \Psi}{\partial \eta}$ ضرب میکنیم.

$$u = u_\infty \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} \frac{df}{d\eta} \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} \quad (150-2)$$

بنابراین چون $1 = \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}}$ در نتیجه داریم:

$$u = u_\infty \frac{df}{d\eta} \quad (151-2)$$

اگر f' باشد بنابراین با روش مشابهه میتوان ثابت کرد که

$$v = \frac{1}{2} \left(\frac{vx}{u_\infty} \right)^{\frac{1}{2}} [\eta f' - f] \quad (152-2)$$

با مشتق گیری از مؤلفه های سرعت میتوان $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial x}$ را بدست آورد و چون معادله مومنتوم برابر است با

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (153-2)$$

با جایگزین کردن در معادله مومنتوم به نتایج زیر می‌رسیم.

$$2 \frac{d^3 f}{d\eta^3} + f \frac{d^2 f}{d\eta^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad 2f''' + ff'' = 0 \quad (154-2)$$

جدول ۲-۳ نتیجه آزمایشات بلازیوس

$\eta = \frac{y}{\sqrt{\frac{ux}{u_\infty}}}$	f	$f' = \frac{u}{u_\infty} = \frac{df}{d\eta}$	$f'' = \frac{d^2 f}{d\eta^2}$
۰/۱۴	۰/۰۲۶	۰/۰۶۶	۰/۳۳۱
۰/۱۸	۰/۱۶	۰/۲۶	۰/۳۲
۱/۶	۰/۴۲	۰/۵۱	۰/۲۹
۳/۲	۱/۰۹	۰/۸۷	۰/۱۳۹
۵	۳/۲	۰/۹۹	۰/۱۵۹
۵/۶	۳/۶	۰/۹۹۶	۰/۰۰۷
۶	۴/۲	۰/۹۹۹	۰/۰۰۲۴

آزمایشات فوق در Fig 4.19) ۱۷.۵cm $\lambda = \frac{m}{s}$ و $u_\infty = 8 m/s$ بین ۱cm تا ۱7.۵cm تغییرات و شرایط مرزی زیر برقرار است.




Fig. 4.19 Velocity profile in a laminar boundary layer according to Blasius, with the experimental data of Human [70]

$$\eta = \frac{y}{\delta} = 0 \Rightarrow \frac{df}{d\eta} = \frac{u}{u_\infty} = 0 \quad (155-2)$$

$$\eta = \frac{y}{\delta} = 5 \Rightarrow \frac{df}{d\eta} = \frac{u}{u_\infty} = 0.99 \approx 1 \quad (156-2)$$

نتیجه:

پرانتل با آزمایشات فهمید که در $\eta = 5$ مقدار $1 \approx 0.99$ می‌باشد. بنابراین چون داشتیم که

$$\eta = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} y \Rightarrow 5 = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} \delta \rightarrow \delta = 5 \sqrt{\frac{vx}{u_\infty}} \rightarrow \frac{\delta}{x} = \frac{5}{(\text{Re})^{\frac{1}{2}}} \quad (157-2)$$

با استفاده از معادله فوق می‌توان ضخامت لایه مرزی سرعتی یعنی δ را بدست آورد.

حل تشابهی معادله انتقال گرما

با روش مشابه می‌توان معادله دیفرانسیل جزئی معادله انرژی را به معادله دیفرانسیل عادی تبدیل کرد.

$$u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \quad (158-2)$$

دماهی بی بعد $T^* = \frac{T - T_s}{T_\infty - T_s}$ که در آن $T_\infty > T > T_s$ می‌باشد تعریف می‌شود.

$$T - T_s = (T_\infty - T_s) T^* \quad (159-2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = (T_\infty - T_s) \frac{\partial T^*}{\partial x} \quad (160-2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = (T_\infty - T_s) \frac{\partial T^*}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \quad (161-2)$$

اکنون $\frac{\partial T}{\partial y}$ را بدست می‌آوریم:

$$T - T_s = (T_\infty - T_s) T^* \quad (162-2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = (T_\infty - T_s) \frac{\partial T^*}{\partial y} \quad (163-2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial y} = (T_\infty - T_s) \frac{\partial T^*}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \quad (164-2)$$

قبلًا را بدست آورده بودیم که برابر بود با $\frac{\partial \eta}{\partial y}$

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{\frac{u_\infty}{vx}} \quad (165-2)$$

با جایگزین کردن و محاسبه $\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$ و جایگزین کردن در معادله انرژی داریم:

$$\frac{\partial^2 T^*}{\partial \eta^2} + \frac{\Pr}{2} \frac{\partial T^*}{\partial \eta} = 0 \xrightarrow{\theta = f'} \theta'' + \frac{\Pr}{2} f' \theta' = 0 \quad (166-2)$$

با استفاده از معادله فوق میتوان عدد پراتل و در نتیجه از

$$\frac{\delta}{\delta_t} = 1.032 Pr^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \Delta = \frac{\delta_t}{\delta} = 0.976 Pr^{-\frac{1}{3}}$$

رابطه ضخامت لایه مرزی حرارتی را بدست آورد.

مثال

جریان پایدار و موازی هوا اتمسفریک روی یک صفحه تخت مدنظر است. دما و سرعت جریان هوا به ترتیب $K = 30^\circ C$

$$\text{و } \frac{m}{s} = 25 \text{ است.}$$

الف: ضخامت لایه مرزی را در فاصله $x = 100 \text{ mm}$ و $x = 10 \text{ mm}$ و $x = 1 \text{ mm}$ از لبه ابتدایی با استفاده از فرمول بلازیوس پیدا کنید.

ب: مؤلفه سرعت در جهت y یعنی v را برای فواصل بالا پیدا کنید.

برای حل این مسئله با مراجعه به جدول خواص و یا از طریق فرمول ساترلند به مقدار

$$\rho_{\text{هوای}} = 0.194 \times 10^{-6} \text{ kg/m}^3 \text{ و } \mu_{\text{هوای}} = 1.16 \text{ kg/m.s}$$

الف: ضخامت لایه مرزی سرعتی با توجه به فرمول زیر برای فاصله های متفاوت بدست می آید.

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5}{(\text{Re})^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \frac{\delta}{x} = \frac{5}{\sqrt{\frac{u_\infty x}{\nu}}} \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{5x}{\sqrt{\frac{u_\infty x}{\nu}}} \Rightarrow \delta = \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{\frac{u_\infty}{\nu}}} = \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{\frac{25}{0.194 \times 10^{-6}}}} = 3.98 \times 10^{-3} \sqrt{x}$$

$$x = 1 \text{ mm} \Rightarrow \delta = 1.26 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$x = 10 \text{ mm} \Rightarrow \delta = 3.99 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$x = 100 \text{ mm} \Rightarrow \delta = 1.233 \times 10^{-3} \text{ m}$$

ب:

$$v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\nu u_\infty}{x}} (\eta \frac{df}{d\eta} - f)$$

$$\frac{df}{d\eta} = \frac{u}{u_\infty} = 0.99 \Rightarrow \eta = 5 \Rightarrow f = 3.284$$

$$x = 1 \text{ mm} \quad v = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0.194 \times 10^{-6} \times 25}{0.001}} \quad (5 \times 0.99 - 3.284)$$

$$v = 0.527 \frac{m}{s}$$

با افزایش x مقدار v کمتر می شود.

