

مرغبل منابع


- \* 5- لغز خمشی
- 6- نیروی برشی
- 7- لغز بکشی
- 8- تماس

35 ~ 45 ←

- 1- تنش
- 2- کرنش
- 3- روابط تنش و کرنش
- 4- نیروی محوری و روابط مبدلها

مفهوم تنش

\* فشار: نیروهای کشنده سطحی خارجی (فشار باد، فشار سیال)  
 \* تنش: نیروهای کشنده سطحی داخلی (بمباره باید در مقطع داخلی بشکونند)



1- تنش در سطح افرد اجسام بمباره فشاری است (تنشی وجود ندارد) \* تنش روی جسم زیر بار ←

2- فشار معمولاً عمود بر سطح خارجی است و تنش می تواند عمود نباشد \* به نظری رسید برای این حالت مفهوم فشار صدق می کند  
 بنا بر این تنش موثر بر یک سطح بمباره دارای دو مولد است

- تنش قائم
- نرمال
- عمودی
- محوری
- طولی

مولدهای تنش ← مولد قائم بر سطح (ب)

مولد تماس بر سطح (ج)

- تنش تماسی
- برشی
- اصطکاک

نیروهای کشنده سطحی داخلی

تنش




$$10^3 \text{ kgf} = 1 \text{ tonf}$$

$$1 \text{ N} \equiv 10^{-1} \text{ kgf}$$


مکانیک	SI
$\text{kgf/cm}^2$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$
$\text{tonf/m}^2$	$\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ Mpa}$
$\text{kgf/cm}^2 = 10 \frac{\text{tonf}}{\text{m}^2}$	$\frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = \text{kPa}$

معادل  
استاتیکی




با استفاده از معادلات معادل نیروهای داخلی حاصل شده و سپس با استفاده از فرضیات ساده شده می توان توزیع تنش را بدست آورد.

$$1 \text{ Mpa} = 10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$




N: نیروی محوری

V: نیروی برشی




T: گشتاور پیچشی

M: گشتاور خمشی



$$\bar{\sigma} = \frac{P}{A}$$

\* برچ از محل اثر بارهای خارجی دورتر شویم توزیع تنش یکنواخت کوچکی شود، بنا بر این در مواقعی با اندازه کافی دور از محل اثر بارهای خارجی می توان توزیع تنش را یکنواخت فرض کرد. (محل سن و ستان)



فرض توزیع تنش یکنواخت

$$\bar{\sigma} = \frac{P \cos \alpha}{\frac{A}{\cos \alpha}}$$

$$\bar{\tau} = \frac{P \sin \alpha}{\frac{A}{\cos \alpha}}$$

$$\bar{\sigma} = \frac{P}{A} \cos^2 \alpha$$



$$\bar{\tau} = \frac{P}{A} \sin \alpha \cos \alpha$$

فرض توزیع یکنواخت تنش برشی به هیچ وجه معتبر نیست و این تنش برشی متوسط برشی است.


$$\alpha = 0 \rightarrow \begin{cases} \sigma_{max} = \frac{P}{A} \\ \tau = 0 \end{cases}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4} \rightarrow \begin{cases} \sigma = \frac{P}{2A} \\ \tau_{max} = \frac{P}{2A} \end{cases}$$

استاد: دکتر عرفانی



$t \ll R$  جدار نازک




$\sigma_e =$  تنش های طولی

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \sigma_e \times 2\pi \times R \times t = \omega \pi R^2$$


$$\sigma_e = \frac{\omega R}{2t}$$

$$\sigma_e = \frac{R}{2t} \omega$$




$$\sigma = \sigma_e \cos^2 \alpha$$

$$\tau = \sigma_e \sin \alpha \cos \alpha$$



« تنش های خمشی »



$$\sum F_y = 0 \rightarrow \sigma_\theta \cdot a \cdot t \cdot 2 = \omega \times a \times 2 \times R$$


$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \omega$$

معمولاً در محورها تنشها همگراست × فشار میان = نیروی موثر بر یک سطح در یک امتداد معین

از فشار میان

\*  $\sigma_\theta$  ها هم از لحاظ نوع در فواصل میان دو درپوش معبر است بر وجه دو آنها نزدیک سریم از سمت  $\sigma_\theta$  که سست می شود

مانند شیلنگ



نوبه کت فشار دو سر آنقدر

$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \omega$$

$$\sigma_e = 0$$


\* نوبه کت فشار با طول بی نهایت \*

$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \omega$$

در یک تنش ها  $\sigma_e = ?$

تنظیم: محمد حاجی صادقی

استاد: دکتر عرفانی




شماره کلاس

R: شعاع


t: ضخامت

شماره داخلی:  $\omega$



$$\sigma_r = \frac{R}{2t} \omega \leftarrow \Sigma F_x = 0 \quad (2\pi R t \sigma_r = \omega \pi R^2)$$

\* تنش های برشی اساساً از عدم تقارن ها حاصل می شوند، هر چه سیستم ها متقارن تر باشد تنش های برشی کاهش می یابند



$$\sigma_r = 0$$

$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \gamma y$$


$$\sigma_{\theta_{max}} = \frac{R}{t} \gamma h$$

$$\sigma_r = 0$$

لا: دوزن مخصوص مایع

t: ضخامت

[تکیه]




$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \gamma y$$

$$\sigma_\theta = \frac{R}{t} \gamma h$$


$$\gamma h \times \pi \times R^2 = 2\pi R t \sigma_r$$

$$\sigma_r = \frac{R}{2t} \gamma h$$

[تکیه]



دوزن مورد بر فشار  
(تنش  $\sigma_r$ )



$$\Sigma F_x = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow \sigma_r \times 2\pi \times y \tan \alpha \times t \times \cos \alpha$$


$$= \frac{1}{3} y \pi (y \tan \alpha)^2 \gamma + (h-y) \gamma \pi (y \tan \alpha)^2$$


$$\sigma_r = \frac{\gamma \tan \alpha}{2 t \cos \alpha} (h y - \frac{2}{3} y^2)$$

برای محاسبه  $\sigma_r$  در هر شرایطی جواب می دهد.

$$\sigma_r = \frac{1}{3} \gamma \tan \alpha \frac{(h^3 + 2y^3)}{2y t \cos \alpha}$$

$\sigma_\theta = ?$   
سیستم بر عکس






$$T = \begin{bmatrix} P/A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

در تانسور تنش کمیتی مثبت است که در وجه مثبت آن (وجه دور از مبدا) در جهت مثبت محورهاى مختصات اثر کند (دستگاه مختصات ها باید دستگرد باشد)

\* کمیتی مثبت است که در جهت مثبت در جهت مثبت عمل کند \*



$$T_{(xy)} = \begin{bmatrix} \sigma_x(\sigma_{xx}) & \tau_{yx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y(\sigma_{yy}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & -40 \\ -40 & -20 \end{bmatrix}$$

$\sum F = 0 \rightarrow$   
تعداد این تنش


$$\sum M = 0 \rightarrow \begin{cases} \tau_{xy} = \tau_{yx} \\ \tau_{zx} = \tau_{xz} \\ \tau_{yz} = \tau_{zy} \end{cases} \Rightarrow \tau_{ij} = \tau_{ji} \quad (*) \text{ (اصل کوشی)}$$

\*

\* اصل کوشی همین نکته تعداد درون این تنش می باشد \*


الف - تانسور تنش همواره متقارن است. یعنی در یک نقطه تحت یک بارگذاری مشخص نقطه **6 مولف مستقل تنش** وجود دارد.

این اصل کوشی تنش های برشی موثر بر دو وجه عمود بر هم که عمود بر فین مشترک آن دو وجه اثر می کند، همواره با هم برابر اند و یا با هم نزدیک شده و یا از هم دور می شوند.



\* این اصل کوشی در گوشه های مجرب مقاطع تنش برشی همواره همفر است. \*

(\*) در نقاط نزدیک مرکز مقاطع تنش برشی در حدود وجود باید -  
موربات در مقطع باشد. (نمودار کوچکتر از 180)




\* چون در سطح خارجی تنش وجود ندارد (گرفتارها) در نتیجه این اصل کوشی نیزهائیز نباید وجود داشته باشد.




استاد: دکتر عرفانی


در مقاطع جدار نازک تنش برشی در هورت وجود باید به موازات جدار مقطع باشد و نمی تواند مولفه عمود بر جدار مقطع داشته باشد.



جدار نازک




$\tau = 0$   
تنش برشی



(تنش برشی قائم ندارد)

تبدیل به برشی تنش:

در این قسمت با فرض معلوم بودن مولفه های تنش برشی در یک نقطه می خواهیم مولفه های تنش در روی یک وجه باین گذرنده از آن نقطه را بدست آوریم:



$$* T_{\langle xyz \rangle} \cdot n_{\langle xyz \rangle} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix}$$

تبادل این چهار وجهی تنش  $t_n = ?$

$$\sum F = 0 \rightarrow t_n = T \cdot n$$

$$\sum M = 0 \rightarrow r$$

$n$ : بردار نرمال یک سطح مورد نظر  
 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{nx} \\ \sigma_{ny} \\ \sigma_{nz} \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix}$$

$$t_n = T \cdot n$$

ضرب داخلی


$$\sigma_n: \quad n \cdot t_n = n \cdot (T \cdot n) = [n] \cdot [t_n] = n^T \cdot t_n$$

$$\begin{aligned} \sigma_n &= n^T \cdot T \cdot n \\ \vec{t} &= t_n - \sigma_n \cdot n \end{aligned} *$$

$$\sigma_n = [n^T] [T] [n]$$

$$\sigma_n = \sigma_n \cdot n$$

مطلوب است در این تنش مطابق شکل تنش قائم و نیز برشی موثر بر وجهی که با اینضاع این نیروی یکسان می سازد.



$$T = \begin{bmatrix} 10 & 40 & 0 \\ 40 & -20 & 20 \\ 0 & 20 & 30 \end{bmatrix}$$

$$n = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$t_n = T \cdot n = \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 50 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sigma_n = 140/3 \quad \vec{t} = t_n - \sigma_n \cdot n = \begin{bmatrix} 50 - 140/3 \\ 40 - 140/3 \\ 50 - 140/3 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \\ 10 \end{bmatrix} \frac{1}{3\sqrt{3}}$$

$$\tau = |\vec{t}| = \frac{10\sqrt{6}}{3\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

صورت اصلی تنش

\* معنی ای است که تنش های برشی روی آن صفر است \*

فرض می کنیم صفت ای با نرمال  $n$  همان معنی اصلی تنش می باشد در این صورت باید داشت باشیم:

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی

$$\rightarrow t_n = T \cdot n$$

$$\sigma_n = n \cdot t_n = n^T T n$$

$$\vec{\sigma}_n = \sigma_n \cdot n$$

$$\vec{\tau}_{nt} = t_n - \vec{\sigma}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T \cdot n - \sigma_n \cdot n = (T - \sigma_n \cdot I) n = 0$$

← ماتریس قطری واحد

$$\begin{bmatrix} \sigma_x - \sigma_n & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_n & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

← تنش قائم موثر بر صفت اصلی تنش

\* تنش اصلی

← بردار نرمال بر صفت اصلی تنش

\* امتداد اصلی تنش

از ماتریس های بالا 3 معادله و 6 مجهول بدست می آید که با معادله  $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$  قابل حل می شود. برای بدست آوردن تنش اصلی  $\sigma_n$  و امتداد اصلی  $n$  کافی است در مینان ماتریس ضرایب فوق را مساری هفتر

یکت سری ضرایب

قرار دهیم:

$$\rightarrow \begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma_n & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_n & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma_n \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \sigma_n^3 - J_1 \sigma_n^2 + J_2 \sigma_n - J_3 = 0$$

$$* J_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \rightarrow \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$$

$$J_2 = \sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z - (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$$

→ در مینان ماتریس اصلی همان  $\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_1 \sigma_3$

$$* J_3 = |T| \rightarrow \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$$

از معادله درجه 3 بالا  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  بدست می آید.


(امتدادها اصلی تنش)  $n_1 \leftarrow \sigma_1$

$n_2 \leftarrow \sigma_2$

$n_3 \leftarrow \sigma_3$

\* این مساله در ریاضیات بان مساره مقادیر ویژه می باشد، در واقع تنش های اصلی مقادیر ویژه یا سور تنش است و امتدادهای اصلی بردارهای ویژه یا سور تنش می باشد.

\* می توان از مسائل معادله دیرنه نتیجه گرفت که تنش های اصلی، ممخات اصلی و اعدادهای اصلی در هر نقطه تحت بارگذاری مشخص، منحصر به فرد بوده و تعداد آن ها 3 بوده ، اعدادهای اصلی دو به دو بر هم عمود بوده و تنش های اصلی غیر یکسان می باشد



$$T^{(123)} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

تانسور اصلی تنش

با توجه به منحصر به فرد بودن  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  سه پاره‌تر  $J_1, J_2, J_3$  و ثابت های تنش در یک نقطه و تحت یک بارگذاری مشخص می نامند.

نتیج: ←

● تحت یک بارگذاری مشخص و در یک نقطه از یک جسم مجموع تنش های قائم به همی در سه متعامد دلخواه مقداری است ثابت به نام تنش حجمی


$$\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = \sigma'_x + \sigma'_y + \sigma'_z = \text{تنش حجمی} = ct_0$$

● در یک نقطه و تحت یک بارگذاری مشخص در میان هر تانسور تنش دلخواهی مقداری است ثابت:

$$|T| = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = ct_0$$

این مساله ها بیشتر به صورت دو بعدی کاربرد دارد.

اگر در یک نقطه تانسور تنش  $T^{(xyz)} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 20 \\ 0 & \sigma_y & -10 \\ 20 & -10 & 10 \end{bmatrix}$  باشد و در همان نقطه یک سطح آزاد نیز داشته باشیم مطلوب






است یعنی  $\sigma_y = ?$

$$* \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = 0 \rightarrow |T| = 0 \rightarrow 10 [10 \sigma_y - 100] + 20 [-20 \sigma_y] = 0$$

$$-1000 = 300 \sigma_y \rightarrow \sigma_y = \frac{-10}{3}$$







$$* P_i = \tau \cdot A_i = \frac{A_i}{\Sigma A} P$$


تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی

$$* \tau = \frac{P}{\Sigma A}$$




$$* \sigma_P = \frac{P_i}{Dt}$$



$$\sigma_{P1} = \left( \frac{P}{2 \Sigma A} \times A_i \right) / Dt_1$$

$$\sigma_{P2} = \frac{P}{2 \Sigma A} \times 2 A_i / Dt_2$$

فولن: توزیع تنش برشی به صورت فکلی و مناسب با فاصله از مرکز سنی مجبوری هیچ هاست.




$$\tau_i = C P_i \quad , \quad \sum_{i=1}^m \tau_i A_i P_i = M \rightarrow C \sum A_i P_i^2 = M$$

$$\rightarrow C = \frac{M}{\sum A_i P_i^2} \rightarrow \tau_i = \frac{M}{\sum A_i P_i^2} \cdot P_i$$

$$* \rightarrow P_i = \tau_i \cdot A_i = \frac{M}{\sum A P^2} \cdot A_i \cdot P_i$$

تعاریف ریاضی تنش : ( بحث تنش در فضای سه بعدی )

بردار تنش :



بردار تنش نقطه A مؤثر بر سطح با نرئال n

$$* t_n^{<nt>} = \begin{bmatrix} \sigma_{nn} = \sigma_n \\ \tau_{nt} = \tau_{nt} \end{bmatrix}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی  
استاد: دکتر عرفانی

مولفه عمودی تنش



نرئال سطح اثر تنش

امتداد مولفه تنش


\* در این حالت مؤلفه n با امتدادهای x, y, z معاد نمی باشد.

$$* t_n^{<xyz>} = \begin{bmatrix} \sigma_{nx} \\ \sigma_{ny} \\ \sigma_{nz} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{ij} \mid \begin{matrix} i=j : \sigma_{ii} = \sigma_{jj} \Rightarrow \sigma_i = \sigma_j \\ i \perp j : \tau_{ij} \end{matrix}$$

تنش تمام  
تنش برشی

مولفه عمودی تنش  $\sigma_{ii}$   $\Rightarrow$  در غیر این صورت



$$[t_x, t_y, t_z] = \begin{matrix} \text{تانسور تنش در نقطه} \\ \text{در دستگاه } (xyz) \text{ در نقطه } A \end{matrix} = T^{<xyz>}$$

( این تنش در نقطه A و در

دستگاه (xyz)

$$T^{<xyz>}$$

$$= \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

اگر در یک نقطه تنش  $T^{xyz} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & -10 \\ 0 & 20 & 0 \\ -10 & 0 & 20 \end{bmatrix}$  باشد مطلوب است تعیین تنش‌های اصلی ۸

$$\begin{vmatrix} 10-\sigma & 0 & -10 \\ 0 & 20-\sigma & 0 \\ -10 & 0 & 20-\sigma \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (10-\sigma)[(20-\sigma)^2] - 10[10(20-\sigma)] = 0$$

مهندس: محمد حاج صادقی  
استاد: دکتر عرفانی

$$(20-\sigma)[(10-\sigma)(20-\sigma) - 100] = 0 \rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = 20 \\ \sigma_2 = 9.81 \\ \sigma_3 = 26.18 \end{cases}$$


10	0	-10
0	20	0
-10	0	20

نکته: در این صورت چون برشی نداریم حتماً 20 یک جواب است

→ حتماً باید ارضاء شود  $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 50$  (10 + 20 + 20) \*  
(تنش عممی)

بیضی تنش لامه

مکان هندسی بردار تنش در حالت کلی یک بیضی است به نام بیضی تنش لامه که ابعادهای سه قطر اصلی آن بیضی، همان ابعادهای اصلی تنش در آن نقطه می‌باشند و بنابراین اندازه سه شعاع اصلی آن بیضی همان مقادیر تنش‌های اصلی می‌باشند.




ملاحظه می‌شود بر روی صفحات اصلی تنش ~~تلاوه بر محور بودن تنش‌ها برای~~ \*  
تنش‌های قائم نیز اکثراً می‌شوند یعنی ~~با یکدیگر می‌شوند~~ \*

$$\text{IF } \sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3 \rightarrow \begin{cases} \sigma_1 = \sigma_{min} \\ \sigma_3 = \sigma_{max} \end{cases}$$

(برمقطعی از آن یعنی است نه دایره)



در حالت خاصی که دو تنش اصلی با هم برابرند یکی از بیضی‌های اصلی تنش به دایره مورب تبدیل می‌شود یعنی اینکه بر استدارگی دایره بر صفحه آن دایره، اصلی محسوب می‌شود.





\* در یک حالت خاص دیگر اگر بر سه تنش اصلی با هم برابر باشند، سهضوی تنش تبدیل به کره می شود. در این

حالت بر سه امتداد اصلی بوده و بر روی هیچ همزای برش وجود ندارد




\* آیا حالت رو برد امکان پذیر است؟

\* اگر دو جهت اصلی بر هم عمود بودند تنش های دو جهت بر آن همگام می تواند غیر یکسان باشند ولی اگر آن همگام غیر متعام باشند نمود \*

\* باید تنش های اصلی یکسان داشته باشند.


تبدیلات تنش دو بعدی:

الرئلی از دوجه المان تنش بمواره اصلی باشد آن را دو بعدی می نامیم.




$$T_{\langle xyz \rangle} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} \Rightarrow T_{\langle xy \rangle} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$$






\* در این شکل دیا در طبق تبدیل روابط دو بعدی که مستقیماً تنظیم خواهد شد  $\alpha$  زاویه برزبان  $\alpha$  مورد نظر با محور  $x$   
 در جهت مشخصی است و یا زاویه  $\alpha$  با محور  $y$  نیز در جهت مشخصی است. \*



$$t_n = T \cdot n$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{nx} \\ \sigma_{ny} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_x \cos \alpha + \tau_{xy} \sin \alpha \leftarrow \sum F_x = 0 \\ \tau_{xy} \cos \alpha + \sigma_y \sin \alpha \leftarrow \sum F_y = 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 \text{مساخه برای معادل} & \quad \sigma_x (dl \cos \alpha dz) + \tau_{xy} (dl \sin \alpha dz) \\
 & = \sigma_n dz
 \end{aligned}$$

\*  $\sum F_n = 0 \rightarrow \sigma_n = t_n \cdot n$   
 \*  $\tau_{nt} = 0 \rightarrow t_n \cdot t$

استاد: دکتر عرفانی


$$\sigma_n = \sigma_x \cos^2 \alpha + \sigma_y \sin^2 \alpha + 2\tau_{xy} \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\tau_{nt} = -(\sigma_x - \sigma_y) \sin \alpha \cos \alpha + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \tau_{xy}$$

خط سوراخ  $\rightarrow$

$$\begin{cases} \sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha \\ \tau_{nt} = 0 \quad \ominus \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \end{cases}$$

در روابط فوق مولفه‌های تنش سمت راست تساویها را از قانون علامت گذاری با سوراخ تنش یعنی می‌گیریم ولی مولفه  $\sigma_n$  در سمت چپ تساویها از قانون علامت گذاری بردار تنش بیفت می‌کند. در این قانون، تنش قائم کششی مثبت و فشاری منفی بوده و همچنین تنش برشی هنگامی مثبت است که آن را در جهت مثبتی دوران دهد.



$$\Rightarrow \tan 2\beta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \begin{cases} \beta_1 \\ \beta_2 = \beta_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

امتدادهای اصلی تنش  
 $\beta$  زاویه اصلی تنش


بدست آوردن  $\sigma_1, \sigma_2$

جهت‌گیری  $\beta_1, \beta_2$ : روش اول  
 در رابطه  $\sigma_n$

روش دوم:  $\begin{vmatrix} \sigma_x - \sigma & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (\sigma_x - \sigma)(\sigma_y - \sigma) - \tau_{xy}^2 = 0$

$$\rightarrow \sigma_{1,2} = \sigma_{\max/\min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

اگر زاویه نرمال جهت مورد نظر با محور  $x$  و  $\theta$  فرض کنیم



$$\frac{d\tau}{d\theta} = 0 \rightarrow \tan 2\theta = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \rightarrow \begin{cases} \theta_1 \\ \theta_2 = \theta_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \\ \tau_{max/min} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \end{cases}$$

$\tan 2\beta \times \tan 2\theta = -1$

**\*\***  $\beta$  و  $\theta$  با هم زاویه  $45^\circ$  می‌سازند.



یعنی  $2\theta$  و  $2\beta$  با هم زاویه  $\frac{\pi}{2}$  یا  $90^\circ$  می‌سازند

الر در نقطه‌ای این تنش مطابق شکل باشد مطعون است:

۱- تنش قائم و برشی وجه نشان داده شده:

۲- تنش‌های اصلی و امتدادهای آنها:

۳- تنش برشی حداکثر:



$$T_{\langle xy \rangle} = \begin{bmatrix} -10 & -30 \\ -30 & 20 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (-) \text{ از روابط علامت} \\ \text{درجه‌های تانسور بیفت می‌کند} \end{matrix}$$

۱-  $\sigma_n = \frac{-10+20}{2} + \frac{-10-20}{2} \cos 60^\circ + (-30) \sin 60^\circ = -2.5 - 15\sqrt{3} < 0$  فشاری

۲-  $\tau_{nt} = 0 - \frac{-10-20}{2} \sin 60^\circ + (-30) \cos 60^\circ = -15 + 7.5\sqrt{3} < 0$  خلاف شکلی

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی

$$\sigma_{1,2} = \frac{-10 + 20}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-10 - 20}{2}\right)^2 + (-30)^2}$$

$$\tan 2\beta = \frac{2(-30)}{-10 - 20} \rightarrow \begin{cases} \beta_1 = / 31.717 \\ \beta_2 = / 121.717 \end{cases}$$

$$3- \tau_{max/min} = \pm \sqrt{\left(\frac{-10 - 20}{2}\right)^2 + (-30)^2} = \pm 33.54$$

$$\sigma = \frac{-10 + 20}{2} = 5$$

$$t_n \langle xy \rangle = \begin{bmatrix} \sigma_{nx} \\ \tau_{ny} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha \\ \tau_{xy} \cos 2\alpha + \sigma_y \sin 2\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow[\alpha]{\text{ب حذف}}$$

دایره مور :  
در دستگاه xy :  
مکان هندسی انتهای بردار تنش کویک بیضی است  
بنام بیضی تنش لانه


$$t_n \langle nt \rangle = \begin{bmatrix} \sigma_n \\ \tau_{nt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha \\ 0 - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow[2\alpha]{\text{ب حذف}}$$

در دستگاه nt :  
مکان هندسی انتهای بردار تنش  
کویک دایره است بنام دایره  
تنش مور

مکان هندسی انتهای بردار تنش در دستگاه مقیّر و دانسته nt دایره ای است بنام دایره مور وی همین مکان در دستگاه ثابت yلا یکی از سه بیضی اهللی بیضوی لانه می باشد.  
\* تفاوت دایره مور با بیضی لانه :  
معادله دایره تنش مور :

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{nt}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$$

$$R^2$$







بر مبنای بر روی همان تنش نظیر نقطه ای است بر روی دایره مور که با چرخش همی روی همان به اندازه  $\alpha$  نقطه نظیر بر روی دایره تنش مور به اندازه  $-2\alpha$  خواهد چرخید.

$\alpha \rightarrow -2\alpha$  \*

۱- بنابراین دو نقطه مربوط به دو همی متعامد و استیهای یک قطر را بر روی دایره مور مشخص خواهد کرد.




\* برای ترسیم دایره تنش مور، تنش برشی مللای مثبت \*



تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی  

$$\tan 2\beta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$



تنش سطحی  $\Rightarrow \sigma_x + \sigma_y = \sigma_1 + \sigma_2 = \sigma'_x + \sigma'_y = ct.$  از مکان مرکز دایره

\* برای حالتی معتبر است که وجه سوم یعنی امتداد z به شماره ۱ ملی باشد.

$$\rightarrow R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

$$\sigma_1 = \sigma_{max}, \sigma_2 = \sigma_{min}$$

جای که  $\tau_{max}$  و  $\tau_{min}$  است  
 برای  $\tau_{max}$  تیر نوشته شود

$$\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$


$$\tau_{max/min} = \pm R = \pm \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R \cos(2\beta - 2\alpha)$$


$$\tau_{nt} = 0 + R \sin(2\beta - 2\alpha)$$

نوع قرارگیری آنها بردار تنش در روی دایره مور یعنی  
 تعیین معادل در این تنش (یعنی تعیین معادل برای این تنش)


در یک نقطه چند همگی می توان یافت که تنش های قائمشان بلیسان باشد  
 فقط دو همگی : که تنش های قائم بلیسان داشته باشند  
 بر روی این دو همگی تنش های برشی لزوماً بلیسان بوده و همواره برهم نزدیک  
 و یا دور می شوند.



اصل لوی برای زاویه 90 است.







در یک نقطه چند مؤلفی توان یافت که تنش‌های برشی یکسان داشته باشند :  
 بطوری که یا بهم نزدیک شوند و یا از هم دور شوند :




دو حالت می توان یافت :



۱- در حالت اول تنش‌های قائم دو مؤلف متفاوتند که باید همگام‌شان بر هم عمود باشند یا همگام نیستند که باید تنش‌های قائم یکسانی داشته باشند :



در حالت خاصی که دو تنش اصلی با هم برابر باشند یعنی لامه به دایره مور تبدیل می شود و دایره مور به نقطه تبدیل می شود در این حالت امکادهای اصلی محسوب می شوند.





همگامی تنش باید بر هم عمود باشند در غیر این صورت باید تنش‌های اصلی یکسانی داشته باشند



IF  $\sigma_1 = \sigma_2$

دو محور متعامد تنش های قائم بیسان داشت باشند مختصات برش حد اکثر و مشتمل می کنند



دو نقطه مورد نظر



$$\tau_{max} = 20, \quad \sigma_{max} = 40 + 20 = 60$$






$$\sigma_{min} = 40 - 20 = 20$$

تنش تک محوری





بسیار مهم: تمامی تنش های روی مربع داخلی اعم از برشی و قائم دایره ای اندازه ای برابر با  $\frac{\sigma}{2}$  می باشند.

← در دایره مور نقطه x برای رسیدن به  $90^\circ$  در جهت مثبتی چرخیده است، در نتیجه در واقعیت و در روی شکل، محور 1 (یا n) به اندازه  $45^\circ$  در خلاف جهت مثبتی چرخیده است و به محور n تبدیل شده است. تنش های برشی بر روی مختصات که برابر n دارند مثبت می باشد.








$$\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C = 0$$

$$\frac{\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C}{3} = \sigma_c$$


$$* \sqrt{\sigma_A^2 + (\sigma_A - \sigma_c)^2} = \sqrt{\sigma_B^2 + (\sigma_B - \sigma_c)^2} = \sqrt{\sigma_C^2 + (\sigma_C - \sigma_c)^2}$$

?



تکامل دارد -  $\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C = 0$

مثال : مطلوب است تنش های اصلی و تنش های برشی حداکثر ؟





$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha + \tau_{xy} \sin 2\alpha = \frac{\sigma_x + 40}{2} + \frac{\sigma_x - 40}{2} \cos 60 + (-20) \sin(-60) = +40$$

$$\tau_{nt} = 0 - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha = \frac{\sigma_x - 40}{2} \sin(-60) + (-20) \cos(-60)$$



$$\frac{\sqrt{3}}{2} (\sigma_x - 40) = 20 \rightarrow \sigma_x = 40 \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

بعد از بدست آمدن  $\sigma_x$  همه چیز بدست می آید.



$$\cos 30 = \frac{20}{R} \rightarrow R = \frac{40}{\sqrt{3}}$$

$$\tau_{max} = R = \frac{40}{\sqrt{3}}, \quad \sigma_{max} = 40 - \frac{20}{\sqrt{3}} + \frac{40}{\sqrt{3}}, \quad \sigma_{min} = 40 - \frac{20}{\sqrt{3}} - \frac{40}{\sqrt{3}}$$



$$\alpha = ? \rightarrow \left| \frac{\tau}{\sigma} \right| = \max$$

فرض اول  $\tau$ ,  $\sigma$  و نوشتن، سپس فرجه و بعد...



$$R = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}$$

$$* \omega_{max} = \text{Arc Sin } \frac{10\sqrt{2}}{30} = \frac{\sqrt{2}}{3} = 28.12^\circ$$


$$\left| \frac{\tau}{\sigma} \right| \leftarrow \tan \omega$$

آیا این المان می تواند مربوط به یک نقطه در وضعیت برش خالص باشند.

در دو نقطه متعامد در برش خالص مجموع تنش های قائم صفر است



اگر در یک نقطه دو بارگذاری مطابق این‌ها نشان داده شده باشد در حالتی که مجموع دو بارگذاری در یک نقطه و زوایای  
 باشیم: مطلوب است نشان بزرگ حد اکثر و نشان اسی




$$\tau_{max} = 40 + \tau_{max} = 30 \neq$$

$$\tau_{max} = 10$$


$$\sigma_{max} = 80$$

$$\sigma_{min} = 60$$


( بارگذاری الف )



( بارگذاری ب )




\* محاسبات با موارید بر اساسه قابل جمع شدن نمی باشد \*




$$n \begin{cases} -30 - 5\sqrt{3} \\ -5 \end{cases}$$

$$t \begin{cases} -30 + 5\sqrt{3} \\ +5 \end{cases}$$




اگر در این امتداد قطر AC سطح آفند تنش و مشهور کند چه روابطی

بین مولفه های تنش های نشان داده شده باید وجود داشته باشد.




تنش در سطح آفند |  $\sigma_n = 0$   
 $\tau_{nt} = 0 \rightarrow \sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = \sigma$

\* سه دایره مور تنش : \*  
 ( دایره های مور تنش )



\* بیضی بزرگ ← دایره  
 \* بیضی کوچک ← دایره



در حالت کلی که سه مور در نظر به موازات هیچ کدام از محورهای اصلی نباشد اینها بردار تنش در محدوده هاسور خورده بین سه دایره واقع خواهند شد.



بیضی است که با محور  $n_1$  موازی اند  $R_1 = \left| \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{2} \right| = \tau_{max}$

بیضی است که با محور  $n_2$  موازی اند  $R_2 = \left| \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \right| = \tau_{max}$

$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$   
 مطلق


بیضی است که با محور  $n_3$  موازی اند  $R_3 = \left| \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \right| = \tau_{max}$





$$\begin{cases} -20 : \min \\ +80 : \max \\ 0 \end{cases}$$


$$\rightarrow \tau_{\max} = \frac{80 - (-20)}{2} = 50$$



$$\begin{cases} +20 \\ -40 : \min \\ +40 : \max \end{cases}$$


$$\tau_{\max} = \frac{40 - (-40)}{2} = 40$$

اگر در یک نقطه این نقش مانند شکل معاینه باشد آیا می توان در این نقطه فضای پیدا کرد که همپوشانی به شرح زیر باشد:






باید در منطقه فضای مورد نیاز قرار گیرد


$$\begin{matrix} n \\ \tau = 35 \\ \tau = 5 \end{matrix}$$



گرش  
در جهت گرش نقطه تغییر شکلها همند نه تغییر مکانها.  
\*-----\*



کار: امان




اندیس اول: در سبای امان یا تار  
اندیس دوم: در سبای حرکت  
نسبت بودن

$$\frac{\delta_{xx}}{dx} = \text{گرش طولی در سبای } x = \text{تغییر طول نسبی تار در امتداد } x = \epsilon_{xx}$$

$$\frac{\delta_{yy}}{dy} = \text{گرش طولی در سبای } y = \text{تغییر طول نسبی تار در امتداد } y = \epsilon_{yy}$$


$$\frac{\delta_{xy}}{dx} = \text{گرش برشی امتداد } x = \text{تغییر زاویه تار امتداد } x \quad \alpha = \epsilon_{xy}$$

$$\frac{\delta_{yx}}{dy} = \text{گرش برشی امتداد } y = \text{تغییر زاویه تار امتداد } y \quad \alpha = \epsilon_{yx}$$




$$\epsilon_{xy} + \epsilon_{yx} = \gamma_{xy}$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \epsilon_{xy} + \epsilon_{yx}$$



گرش برشی زاویه  $y$  و  $x$   
گرش برشی زاویه  $x$  و  $y$   
گرش برشی امان  $xy$

تغییر زاویه 90 بین تارهای  $x$  و  $y$



$$\omega_{xy} = \omega_{yx} = \frac{\epsilon_{xy} + \epsilon_{yx}}{2}$$

$$H_{\langle xyz \rangle} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & \omega_{yx} & \omega_{zx} \\ \omega_{xy} & \epsilon_y & \omega_{zy} \\ \omega_{xz} & \omega_{yz} & \epsilon_z \end{bmatrix}$$

\* با تعریف تانسور کرنش به شرح فوق همه تبدیلات تنش در حالت سه بعدی و چه در حالت دو بعدی بیان شد عیناً برای مولفه‌های تانگنسیال کرنش نیز صادق است از جمله:



1) در هر نقطه اعدادهای اصلی تنش و اعدادهای اصلی کرنش برهم منطبق اند که در حالت کلی 3 اعداد کمترین و دو بزرگترین هستند. صحیح باشند.

2) اگر در نقطه‌ای مدولها 90 درجه بین دو اعداد دلخواه پس از بارگذاری تغییر شکل آن اعدادها اصلی می‌باشند.

$$\epsilon_n = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\alpha + \omega_{xy} \sin 2\alpha$$

$$\omega_{nt} = 0 - \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \sin 2\alpha + \omega_{xy} \cos 2\alpha$$

$$H_{\langle xy \rangle} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & \omega_{yx} \\ \omega_{xy} & \epsilon_y \end{bmatrix}$$



اگر وضعیت اولیه و تغییر شکل یافته همان مطابق شکل باشد، مطلوب است تانسور کرنش در آن نقطه. کرنش‌های طولی حداقل و حداکثر در آن نقطه، کرنش طولی در برشی در امتداد قطر آن.

$$\epsilon_x = \frac{\delta x}{dx} = \frac{0.02}{3} = \frac{2}{300}$$

$$\epsilon_y = \frac{\delta y}{dy} = \frac{0.02}{2} = \frac{2}{200}$$

$$\epsilon_{xy} = \frac{\delta xy}{dx} = \frac{0.01}{3} = \frac{1}{300}$$

$$\epsilon_{yx} = \frac{\delta yx}{dy} = \frac{-0.02}{2} = -\frac{1}{100}$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{1}{300} + (-\frac{1}{100}) = \frac{-2}{300}$$

$$\omega_{xy} = \omega_{yx} = \frac{-1}{300}$$

استاد: دکتر عرفانی

$$H^{(xy)} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} / 300$$



$$\epsilon_{max, min} = \left[ \frac{2+3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2-3}{2}\right)^2 + (-1)^2} \right] / 300 = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{600}$$

$$Y_{max} = 2 \omega_{max} = 2 \sqrt{\left(\frac{2-3}{2}\right)^2 + (-1)^2} / 300 = \frac{\sqrt{5}}{300}$$

$$\begin{cases} \epsilon_n = \left[ \frac{2+3}{2} + \frac{2-3}{2} \cos 2\alpha + (-1) \sin 2\alpha \right] / 300 \\ \omega_{nt} = \left[ 0 - \frac{2-3}{2} \sin 2\alpha + (-1) \cos 2\alpha \right] / 300 \end{cases}$$

\* در تبدیل کرنش‌ها فاصله است که \* زدایا برای برتار از محور x اندازه گیری شوند.

اندازه گیری کرنش‌ها در جهت تقاطع:



(کرنش سطح‌های سدره ای)

$$\epsilon_x = \checkmark$$

$$\epsilon_\xi = \checkmark$$

$$\epsilon_\eta = \checkmark$$


اندازه گیری

$$H^{(xy)} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & \omega_{xy} \\ \omega_{xy} & \epsilon_y \end{bmatrix}$$

-120

$$\epsilon_\xi = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 240 + \omega_{xy} \sin 240$$

$$\epsilon_\eta = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos (-240) + \omega_{xy} \sin (-240)$$



مقادیر کرنش نوشته شود

کرنش سطحی در یک نقطه یعنی تغییر مساحت نسبی در آن نقطه :

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{(dx + dx \epsilon_x)(dy + dy \epsilon_y) - dx dy}{dx dy}$$

$$= (1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y) - 1 = \epsilon_x + \epsilon_x \epsilon_y + 1 - 1 + \epsilon_y = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_x \epsilon_y$$



$$\epsilon_x + \epsilon_y = \epsilon_x' + \epsilon_y' = \epsilon_t$$

مثلاً برای دو مثال قبل :  $\Delta A = \left(\frac{2}{300} + \frac{2}{200}\right) \cdot 2 \times 3 (mm) = 0.1 mm^2$

کرنش حجمی

$$\frac{\Delta V}{V} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \epsilon_x' + \epsilon_y' + \epsilon_z' = \epsilon = \epsilon_t$$


در هر نقطه مقدار است ثابت



نسب طولی خالص :



نسب طولی  $\epsilon = \frac{P}{A_0}$

نسب مورب یا وابسته زمان  $\epsilon_t = \frac{P}{A}$



یعنی مشهوره به منحنی


نقطه تسلیم، نقطه پریا، تنظیر: محمد حاج صادقی  
 استاد: دکتر عرفانی



هنریت فنریت = مدول الاستیسیته = هنریت تناسب =  $E$  ;  $\sigma = E \cdot \epsilon$  →  $\sigma < \sigma_y$  : محدوده خطی  
 صفر =  $E$  و دلتا =  $\epsilon$  →  $\sigma = \sigma_y$  : پله تسلیم


در محدوده خطی تغییر شکلها برگشت پذیرند.

اصل با شیب: جمع دو ناحیه خطی مربوط به کشش و فشار همواره ثابت بوده و برابر با  $2\sigma_y$  است.




کرنش طولی  $\epsilon_l = \frac{\Delta L}{L}$   
 کرنش جانبی  $\epsilon_d = \frac{\Delta R}{R}$

در محدوده خطی  $\frac{\epsilon_d^{(-)}}{\epsilon_l^{(+)}} = \nu < 0 \rightarrow \frac{\epsilon_d}{\epsilon_l} = -\nu$  (هنریت پواسون)




$\epsilon_d = -\nu \epsilon_l$   
 $= \frac{\Delta b}{b} = \frac{\Delta(\text{عرض})}{\text{طول}} = \frac{\Delta(\text{عرض})}{\text{عرض}}$   
 تغییر طول نسبی جانبی = کرنش جانبی  $\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_d = \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta a}{a}$





تنظیم: محمد حاج صادقی



استاد: دکتر عرفانی




$$\epsilon_l = \frac{\Delta l}{l}$$

$$\epsilon_d = -\nu \epsilon_l$$

نکته بعد از کرنش و دو قطر دیگر کاهش پیدا می کند.




روابط تنش و کرنش در حالت برش خالص:




$$\tau = G \cdot \gamma \rightarrow \gamma = \frac{\tau}{G}$$

مدول الاستیسیته در برش، سختی یا چسبندگی برشی.



شکل های تنش کرنش:


۱- تنش تک محوری:



ملاحظه می شود تنش های قائم باعث تغییر طول، تغییر سطح و تغییر شکل می شوند.

شکل - ۱ - تغییر شکل در برش خالص


۲- برش خالص:



\* ملاحظه می شود تنش های برشی همواره باعث تغییر طول، تغییر سطح و تغییر شکل می شوند \*

تایب های مصالح	$E$ : [ سطح / نیرو ]
	$G$ : [ سطح / نیرو ]
	$\nu$ : [ بدون بعد ]

سه تایب مصالح مستقل از هم نیستند.  
با معلوم بودن دو مورد، ثابت سوم قابل محاسب است.



$$B: \epsilon_n = \frac{\tau}{E} + \nu \frac{\tau}{E}$$

\* تنش برشی تغییر طول ایجاد نمی کند.

$$A: \epsilon_n = \frac{0+0}{2} + \frac{0-0}{2} \cos 90 + \left[ \omega_{xy} = \frac{\gamma_{xy}}{2} = \frac{\tau}{2G} \right] \sin 90$$

$$\rightarrow \frac{\tau}{2G} = \tau \left[ \frac{1}{E} + \frac{\nu}{E} \right] \rightarrow \boxed{G = \frac{E}{2(1+\nu)}}$$

ضریب پواسون همواره بین 0 و 0.5 متغیر می گیرد.

(مساوی نه)

تنش یک محوری: ← افزایش حجم

$e > 0$

$$\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z > 0 \rightarrow \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} > 0 \rightarrow 1 - 2\nu > 0 \rightarrow 0 < \nu < \frac{1}{2}$$

$$0 < \nu < \frac{1}{2}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$0 < \nu < \frac{1}{2} \rightarrow \frac{E}{3} < G < \frac{E}{2}$$

حجم غیر قابل تراکم

تغییر حجم همواره منفی است

(مصالح توپیر)

$e = 0$

گوشش جانبی حد اکثر مقدار ممکن را دارد یعنی تغییر کرنش طولی

بیشترین قابلیت تراکم

بیشترین تغییر حجم

مصالح مختلف

گوشش جانبی همواره منفی است

- $\nu$  : لاستیک : 0.48
- ریس اشباع : 0.45
- فولاد : 0.3
- پس : 0.15
- اسفنج :  $\approx 0$

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد بزرگوار عرقانی

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} + \alpha \Delta T$$

$$\epsilon_y = -\nu \frac{\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_z}{E} + \alpha \Delta T$$

$$\epsilon_z = -\nu \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} + \alpha \Delta T$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$

$$\tau_{xy}/G$$

$$\tau_{yz}/G$$

$$\tau_{zx}/G$$


$$e = \frac{1-\nu}{E} \theta + 2\alpha \Delta T$$

[ حاصل جمع سه خط بالا ] :  $e = \frac{1-2\nu}{E} \theta + 3\alpha \Delta T$

مردول بالک :  $\frac{E}{3(1-2\nu)}$

کنش عمودی جسمی / کنش جسمی

مسائل مسطحی :



- ۱- کنش مسطحی :  $(\sigma_z = 0)$  معمولاً  $\epsilon_z \neq 0$
- ۲- کرنش مسطحی :  $(\epsilon_z = 0)$  معمولاً  $\sigma_z \neq 0$




$$\left[ \begin{array}{l} \tau_{zx} = \tau_{yz} = 0 \\ \gamma_{zx} = \gamma_{yz} = 0 \end{array} \right]$$

\* اجسام با سطح آزاد همواره از نوع کنش مسطحی هستند

\* اجسام مستوی با طول بی نهایت که شرایط بارگذاری در طول آن ها تغییر می کند در امتداد طولی هنوز حالت کنش مسطحی فرض می کنند

\* مانند یک میله با طول بی نهایت تحت اثر بارگذاری دوری

لوله تحت فشار با طول بی نهایت :



(کنش می شود)  $\epsilon = 0$  &  $\sigma = 0$

\* \* برش خاص :



تنش سطحی :

تنظیم: محمد حاج صادقی

$\tau_{yz} = \tau_{zy} = \tau_{zx} = \tau_{xz} = \tau_{xy} = \tau_{yx} = 0$

$\epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y) + \alpha \Delta T$

$\epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x) + \alpha \Delta T$  در مورد جبری

$\epsilon_z = \frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y) + \alpha \Delta T$

$\epsilon_z = \frac{-\nu}{1-\nu} (\epsilon_x + \epsilon_y)$

رابطه مربوط به کرنش سطحی :

$\epsilon_z = 0, \tau_{zx}, \tau_{yz} = 0, \gamma_{zx} = \gamma_{yz} = 0$

تنش جبری  $\sigma_z = \nu (\sigma_x + \sigma_y) - E \alpha \Delta T$


\* هر چه استادی که کرنش جبری بتواند ایجاد شود یعنی با ایجاد آن متغیر به صورت یکدیگر تغییر می‌کنند.  $\Delta T$   $\Delta T$   $\Delta T$

$\epsilon_x =$  (جادوی فرمول)  
 $\epsilon_y =$  در فرمول ها  
 (کلی)

انرژی کرنش :

انرژی کرنش یک جسم عبارت است از مجموع انرژی های ذخیره شده در یک تک این های کشش دهنده آن جسم.

\* انرژی ذخیره شده در یک این عبارت است از کار انجام شده توسط تنش های موثر بر آن این در اثر کرنش های حاصل شده از آن این





$du = \frac{(\sigma \cdot dA)(\epsilon dL)}{2}$

رابطه خطی بین تنش و کرنش

چگالی انرژی :  $\frac{du}{dV} = u_0 = \frac{\sigma \epsilon}{2}$


[ انرژی ذخیره شده در واحد حجم ]



تنظیم: محمد حاج صادقی

$$u_0 = \frac{\sigma^2}{2} = \frac{E \epsilon^2}{2}$$

ملاحظه می شود انرژی بر مبنای نقطه تنش و یا فقط کرنش درجه 2 می باشد و خطی نیست، بنابراین اصل جمع آثار برای انرژی همادین نیست. **\* کرنش های حاصل از دو بارگذاری همگام از هم می باشد \***



$$u_0 = \frac{\tau \gamma}{2} = \frac{\tau^2}{2G} = \frac{G \gamma^2}{2}$$


برش خالص

$$* u_0 = \frac{\sigma_x \epsilon_x}{2} + \frac{\sigma_y \epsilon_y}{2} + \frac{\sigma_z \epsilon_z}{2} + \frac{\tau_{xy} \gamma_{xy}}{2} + \frac{\tau_{yz} \gamma_{yz}}{2} + \frac{\tau_{zx} \gamma_{zx}}{2} *$$

باید توجه کرد در محیط های همگام کرنش حاصل می باشد. یعنی اثر اثراتی مانند تغییر دما وجود داشته باشد باید کرنش حاصل از آن را در کرنش کل کم کرده و سپس در این روابط استفاده کنیم.

$$u_0 = \frac{1}{2E} (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2) - \frac{\nu}{E} (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x) + \frac{1}{2G} (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)$$


همچنان استفاده می شود.






$$u \neq u_A + u_B$$

$$\sigma_A \cdot \sigma_B > 0 \Rightarrow u < u_A + u_B$$

$$\sigma_A \cdot \sigma_B < 0 \Rightarrow u > u_A + u_B$$



استاد: دکتر عرفانی



مستقل از هم هستند ← در نتیجه  $u = u_A + u_B$

\* تغییرات بارگذاری - مجموع دو حالت تغییر حجم خالص و تغییر تدریجی خاص: \*

$$T_{\langle x,y,z \rangle} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\sigma} & 0 & 0 \\ 0 & \bar{\sigma} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\sigma} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_x - \bar{\sigma} & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \bar{\sigma} & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \bar{\sigma} \end{bmatrix}$$

بارگذاری کلی



بارگذاری که تغییر حجم خالص

بارگذاری که تغییر تدریجی

ایجاد می کند


خاص ایجاد می کند

$$\frac{\sigma}{3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} \quad (\text{تشن متوسط})$$



\* اگر بخواهیم تغییر شعاع و بدست آوریم، باید کرنش شعاعی را بدست آوریم:

\* در چون شعاع، یک امتداد جانبی است داریم:



$$\epsilon_L = \frac{\sigma_L}{E} = \frac{-P}{AE}$$

$$\Delta L = \epsilon_L \cdot L = \frac{\sigma_L}{E} \cdot L = \frac{-PL}{AE}$$

$$\text{کرنش سطح مقطع} = \epsilon_d + \epsilon_d = 2\epsilon_d = 2\nu\epsilon_L = + 2 \frac{\nu P}{EA}$$


$$\epsilon_R = \epsilon_d = -\nu\epsilon_L = + \frac{\nu P}{EA}$$

$$\Delta R = R \cdot \frac{\nu P}{EA}$$

$$\text{کرنش محیطی} = \epsilon_d = -\nu\epsilon_L = \frac{\nu P}{EA}$$

$$\text{تغییر محیط} = \text{محیط} \times \frac{\nu P}{EA}$$

$$\text{کرنش سطح جانبی} = \epsilon_L + \text{کرنش محیطی} = \frac{(1-\nu)P}{EA}$$



$$\text{تغییر سطح جانبی} = \text{سطح جانبی} \times \frac{(1-\nu)P}{EA}$$



استاد: دکتر عرفانی

$$e = \varepsilon_e + \varepsilon_d + \varepsilon_d = \frac{(1-2\nu)P}{EA}$$



or 
$$e = \frac{(1-2\nu)}{E} \theta = \frac{(1-2\nu)}{E} \left( \frac{P}{A} + 0 + 0 \right)$$

$$\Delta V = e \cdot V = e \cdot A \cdot L = \frac{(1-2\nu)PL}{E}$$

$$u_e = \frac{1}{2E} \sigma_L^2 = \frac{P^2}{2EA^2}$$

$$u = u_e \cdot V = u_e \cdot A \cdot L = \frac{P^2 L}{2EA}$$

استواری اثر وزن خود:



$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{-\gamma y}{E}$$

$$\Delta(dy) = \frac{-\gamma y}{E} \cdot dy$$

$$* \Delta L = \int_0^L \frac{-\gamma y}{E} dy = \frac{-\gamma L^2}{2E} = \frac{-W}{2} \frac{L}{EA} **$$

\* تغییر مکان ابتدای یک ستون تحت وزن خود معادل است با تغییر مکان یک ستون بدون وزن

\* دانایک مارمیریز - اندازه جهت وزن در طول آن \*

کرنش سطحی:  $\varepsilon_d + \varepsilon_d = 2(-\nu \varepsilon_e) = +2\nu \frac{\gamma y}{E}$

کرنش شعاعی:  $\varepsilon_R = \varepsilon_d = -\nu \varepsilon_e = +\nu \frac{\gamma y}{E}$

کرنش سطح جانبی:  $\varepsilon_L + \varepsilon_d = \frac{-\gamma y}{E} + \nu \frac{\gamma y}{E} = -(1-\nu) \frac{\gamma y}{E}$

تغییر سطح جانبی:  $\int_0^L -(1-\nu) \frac{\gamma y}{E} \times محیط \times dy = \frac{-(1-\nu)\gamma}{E} \times محیط \times \frac{L^2}{2} = \frac{-(1-\nu)\gamma}{E} \times \frac{L}{2} \times سطح جانبی$

$$e = \frac{1-2\nu}{E} \theta = \frac{1-2\nu}{E} (-\gamma y + 0 + 0)$$


$$\Delta V = \int_0^L \frac{-(1-2\nu)\gamma y}{E} \cdot A \cdot dy$$

$$u_e = \frac{\sigma^2}{2E} = \frac{\gamma^2 y^2}{2E} \rightarrow u = \int_0^L \frac{\gamma^2 y^2}{2E} \cdot A \cdot dy = \frac{\gamma^2}{2E} A \cdot \frac{L^3}{3}$$

\* تمامی مراحل از طریق فرمول های قبلی \*

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی  $\sigma_{\theta} = \frac{R}{t} \omega$



\*  $\epsilon_L = \frac{\sigma_L}{E} - \nu \frac{\sigma_{\theta}}{E}$

\*  $\epsilon_L = (0.5 - \nu) \frac{R\omega}{tE}$

$\Delta L = \epsilon_L \cdot L$

? تغییر محیط

\* کرنش محیط : ?  $= \frac{\sigma_{\theta}}{E} - \nu \frac{\sigma_L}{E} = (1 - 0.5 - \nu) \frac{R\omega}{tE}$

\* محیط =  $2\pi R \rightarrow \Delta(\text{محیط}) = 2\pi \Delta R$


\* کرنش شعاعی =  $\frac{\Delta R}{R} = \epsilon_R \rightarrow \Delta R = (1 - 0.5 - \nu) \frac{R\omega}{tE} \times R$

? تغییر سطح جانبی

تغییر حجم فضای داخلی لود :  $\text{تغییر حجم} = \text{طول} \times \text{مساحت} \rightarrow \text{تغییر حجم} = \Delta A \cdot L + \Delta L \cdot A$

تغییر حجم سنی فضای داخلی :  $\Delta(\text{سطح داخلی}) = 2\pi R \Delta R$  ،  $\text{سطح داخلی} = \pi R^2$  ،  $\epsilon_L + \text{تغییر سطح داخلی}$

تغییر سطح سنی داخلی =  $2\epsilon_R$  ، کرنش حجمی مصالح لود :  $\frac{1-2\nu}{E} (\sigma_L + \sigma_{\theta} + 0)$



\* کرنش شعاعی :  $\frac{\sigma}{E} - \nu \frac{\sigma}{E} = \frac{1-\nu}{E} \frac{R}{2t} \omega = \epsilon_p$

\* کرنش سطح جانبی =  $\epsilon_p + \epsilon_p = 2\epsilon_p$



کرنش شعاعی

محیط =  $2\pi R \rightarrow \Delta(\text{محیط}) = 2\pi \Delta R \rightarrow \epsilon_p = \epsilon_R$

تغییر مصالح :  $e_v = \left( \frac{1-2\nu}{E} \right) \theta (\sigma_L + \sigma_{\theta} + 0)$

تغییر فضای داخلی (نسبت  $\frac{3}{2}$ ) :  $e_v = 3\epsilon_R = 3 \frac{(1-\nu)}{E} \frac{R}{2t} \omega$

انرژی و بدست آورید



مطلوب است تعیین عکس العمل بنده گاهی :

$R + \sigma_e \times 2\pi R t - \omega \pi R^2 = 0$


$R = \omega \pi R^2 - \nu \frac{R}{t} \omega \cdot 2\pi R t$

$R = \omega \pi R^2 (1 - 2\nu)$

اگر  $\nu = 0$  پذیرا شد

بنا به بارگذاری ثابت  $\epsilon_e = 0$

$\epsilon_e = \frac{\sigma_e}{E} - \nu \frac{\sigma_{\theta}}{E} = 0 \rightarrow \sigma_e = \nu \sigma_{\theta}$




$\Delta L = 0$  (چون نقاط با هم فرقی ندارند)  $\rightarrow \epsilon = 0$


$\epsilon_L = \frac{\sigma_L}{E} + \alpha \Delta T = 0 \rightarrow \sigma_L = E \alpha \Delta T$

$\epsilon_d = -\nu \frac{\sigma_L}{E} + \alpha \Delta T = \frac{-\nu (+E \alpha \Delta T)}{E} + \alpha \Delta T = (1-\nu) \alpha \Delta T$

$u_0 = \frac{\sigma_L \epsilon_L}{2} + \frac{\sigma_d \epsilon_d}{2} + \frac{\sigma_d \epsilon_d}{2} = \frac{-E \alpha \Delta T}{2} (0 - \alpha \Delta T) = \frac{E (\alpha \Delta T)^2}{2}$   
 $u_0 = \frac{1}{2E} (\sigma_L^2 + \sigma_d^2 + \sigma_d^2) - \frac{\nu}{E} (\sigma_L \sigma_d + \sigma_L \sigma_d + \sigma_d \sigma_d) = \frac{E (\alpha \Delta T)^2}{2}$



$\Delta L = 0, \epsilon \neq 0$




$\epsilon_L = \frac{-R}{AE} + \alpha \Delta T \rightarrow \int_0^L \epsilon_L \cdot dx = 0$

$\Delta L = \int_0^L \epsilon_L \cdot dx = 0 \rightarrow \frac{R}{E} \int_0^L \frac{dx}{A} + \alpha \Delta T L = 0 \rightarrow R = \frac{E \alpha \Delta T L}{\int_0^L \frac{dx}{A}}, \sigma = \frac{R}{A} = \frac{E \alpha \Delta T L}{A \int_0^L \frac{dx}{A}}$

$A = A_1 - \frac{A_1 - A_2}{L} x, \int_0^L \frac{dx}{A_1 - \frac{A_1 - A_2}{L} x} \rightarrow = \frac{\ln(A_1 - \frac{A_1 - A_2}{L} x)}{\frac{A_1 - A_2}{L}} \Big|_0^L = \frac{L}{A_1 - A_2} \times \ln\left(\frac{A_2}{A_1}\right)$

تنش در وجود آمده در این تنش:



$\Delta A = 0$  (چون نقاط با هم فرقی ندارند)  $\rightarrow$  کرنش سطحی = 0

$\rightarrow \epsilon_x + \epsilon_y = 0 \rightarrow \epsilon_x = 0, -\frac{\sigma}{E} - \nu \left(\frac{-\sigma}{E}\right) + \alpha \Delta T = 0$

$\rightarrow \sigma = \frac{E \alpha \Delta T}{1+\nu}$

کرنش عممی به کرنش قائم یکی است زیرا کرنش عممی جمع سه کرنش است و دو تا از آن ها منفی است.


$e = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

$\epsilon_x = \epsilon_y$

تغییر قائم گونه :  
انرژی :

استاد: دکتر عرفانی

بُت جسم در داخل بُت جسم موجب دگرگونی در آن به وجود می آید.



$$\Delta V = 0 \rightarrow \text{کرنش حجمی} = 0 \rightarrow \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = 0$$


$$\text{چون سه تا عین هم اند} \rightarrow \epsilon_x = 0$$

$$\frac{-\sigma}{E} - 2\nu \left( \frac{-\sigma}{E} \right) + \alpha \Delta T = 0$$

انرژی :


$$\rightarrow \sigma = \frac{E \alpha \Delta T}{1 + 2\nu}$$

چه نسبتی بین تنش ها برقرار باشد تا طول قطرهای امان تغییر نکند :




$$1 \rightarrow \text{کرنش سطحی} = 0 \rightarrow \epsilon_x + \epsilon_y = 0 \rightarrow \sigma_x + \sigma_y = 0 \rightarrow \sigma_x = -\sigma_y$$

$$2 \rightarrow \tau = 0 \quad (\gamma = 0)$$



تنش در دو جهت منقطه  
عین می شود.



$$E = 200 \text{ GPa}$$

$$\nu = 0.5$$

$$\Delta A = (\epsilon_x + \epsilon_y) A$$

$$= \left[ \left( \frac{\sigma_x}{E} - \nu \frac{\sigma_y}{E} \right) + \left( \frac{\sigma_y}{E} - \nu \frac{\sigma_x}{E} \right) \right] A$$


$$= \frac{1-\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y) A = \frac{1-0.5}{200 \times 10^3} (20-30) \times 20 \times 20$$

$$\Delta A_0 = (\epsilon_x + \epsilon_y) A_0$$

[حقیقاً انرژی  $A_0$  خفزه باشد]


تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی  
A, E




تغییر طول و روابط میان آنها


\* [خطای حین ساخت]  $\Delta L = \frac{PL}{AE} + \alpha \Delta T L + e$  \*



اگر تغییر مکان ما را در نگاه در نظر گرفتیم آن‌ها اگر نیروها یا جهت تغییر مکان‌ها یکسان بود مثبت دلی اگر متفاوت بود علامت را منفی در نظر می‌گیریم. \* [تغییر مکان مثبت دیا منفی]




$$\Delta L = \sum \frac{P_i L_i}{E_i A_i} + \sum \alpha_i \Delta T_i L_i + \sum e_i$$



$$\Delta L = \int_0^L \frac{P}{EA} dx + \int_0^L \alpha \Delta T dx + e$$

مطلوب است تغییر مکان نقطه B اگر بردار میل به سمت راست باشد.



\*  $\Delta L_1 = \frac{P \cos \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{L}{EA}$  ,  $\Delta L_2 = \frac{P}{2 \sin \alpha} \cdot \frac{L}{EA \cos \alpha}$


$\delta_{Bx} = \Delta L_1$  ,  $\delta_{By} = \Delta L_2 \sin \alpha + \frac{\Delta L_1 + \Delta L_2 \cos \alpha}{\tan \alpha}$

\* راه دوم :  $\delta_{By} = \frac{\Delta L_2 / \cos \alpha + \Delta L_1}{\tan \alpha}$



اگر میل AB به اندازه e کوتاه ساخته شده باشد و میل BC به اندازه  $\Delta T$  کاهش را باید موقعیت نیروی B عرفانی،


\* به سازه های معین فقط بارگذاری های مستقیم از نوع نیرو را نگریه تواند ایجاد نیروی داخلی کند و بارگذاری های غیر مستقیم از نوع تغییر شکلی مانند تغییر در ابعاد، حرکات، نشست های کلیه گاهی و ... به هیچ وجه ایجاد نیروی داخلی نمی کند.



$$\delta_{Bx} = e$$

$$\delta_{By} = \Delta L_1 \tan \alpha - \frac{\Delta L_1 / \cos \alpha - \Delta L_2}{\sin \alpha}$$

مطابق است تغییر مکان افقی نقطه A: **پران حل ریاضی: سازه معین**




در اینم A - کدام جهت می رود  
هر عاملی باعث - باعث رفتن نقطه A بشود +  
و بر عاملی باعث - جهت رفتن نقطه A بشود - است.

در سیستم معین و نقطه معین اثر انعطاف پذیری نسبت های مختلف می توان  
چرا که محاسبه کرده و سپس با هم ترکیب نمود در این صورت در هر مرحله  
کافی است فقط یکی از ابعاد ها انعطاف پذیر فرض شده و بقیه صلب فرض شوند.

$$\Delta x_A = + \frac{3PL}{E3A} - \frac{PL}{2EA} + \frac{PL}{4EA} = + \frac{3PL}{4EA}$$

\* حرکت به سمت راست.




$$\Delta x_A = \frac{P/2 \cdot L}{EA} + \frac{P \cdot L/2}{EA} = \frac{PL}{EA}$$


مطابق است تغییر مکان نقطه A:  
[ تغییر مکان نمی است و چون تغییر مکان نقطه A نسبت  
به جای دیگر نشده پس در نتیجه نسبت زمین می باشد  
و سعی میکنیم یک مسیر را طی کنیم ]

\* اگر فقط یک نیرو بر یک سازه اثر کند تغییر مکان آن نیرو در جهت مثبت آن نیرو خواهد بود.


در مسائل نامعین بر خلاف مسائل معین در ابتدای شروع به حل مساله بندهای داخلی معلوم بوده و بنابراین علاوه بر معادلات تعادل نیاز به معادلات دیگری به نام معادلات سازگاری خواهیم داشت.



①  $\Delta L = 0 \rightarrow \frac{-RL}{EA} + \alpha \Delta T L = 0 \rightarrow R = EA \alpha \Delta T$   
(حل نیرویی)



②  $\Delta x_A = 0 \rightarrow \frac{+R}{EA} = +\alpha \Delta T L \rightarrow R = EA \alpha \Delta T$   
(حل ریاضی)




مطلوب است معین عکس العمل قائم در رینگه گاه مفصلی:

بیت بندها = فرضی  
\* بیت تقسیم مکان = فرضی  
\* حل ریاضی به هم ندارند.

$\delta = \frac{-2xL}{EA} - \alpha \Delta T L, 2\delta = \frac{xL}{EA} + \alpha \Delta T L$

$\frac{xL}{EA} + \alpha \Delta T L = 2 \left( \frac{-2xL}{EA} - \alpha \Delta T L \right) \Rightarrow x = -0.6 EA \alpha \Delta T$



اگر میل دستگی به اندازه e کوچکتر ساخته شود پس از نصب چه پیروی در میدها به وجود آمده در نقطه A در چه موقعیتی قرار می گیرد.

[بالای رود]  
 $\delta = \frac{xh}{EA} - e$


\* [روش معین کردن سیستم] \*

$\delta \cos \alpha = \frac{x}{2 \cos \alpha} \frac{h}{\cos \alpha EA}$

$\frac{xh}{EA} \cos \alpha - e \cos \alpha = \frac{-xh}{2 EA \cos^2 \alpha} \rightarrow x = \frac{2EAe \cos^3 \alpha}{h (2 \cos^3 \alpha + 1)}$


تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفان



$$\frac{xh}{EA} + \left[ \frac{x}{2\cos\alpha} \cdot \frac{h}{\cos\alpha EA} \right] \frac{1}{\cos\alpha} = e$$

[روش مین کردن]




\* مطلوب است عکس العمل قائم به گاه :

در حل مسائل تا همین اگر تعداد نیروهای مجهول یعنی درجه نامعینی کم باشد آن‌ها را به عنوان مجهولات اصلی انتخاب می‌کنیم این روش در روش تری (روش نیرو، روش سازگاری) می‌نامیم ولی اگر تعداد تغییر مکان‌ها کم باشد که به آن درجه آزادی یا نامعینی سنجایی می‌گویند می‌شود بهر است تغییر مکان‌ها را به عنوان مجهولات اصلی انتخاب می‌کنیم که به این روش روش سختی (روش تغییر مکان، روش تعادل) گفته می‌شود.

میل‌ها پس از E, A, L :

$$\sum M_A = 0 \rightarrow \frac{EA}{L} \delta \cdot a + \frac{2EA}{L} \delta \cdot 2a + \frac{3EA}{L} \delta \cdot 3a = P \cdot 3a \rightarrow \frac{EA}{L} \delta = \frac{3P}{14}$$

مطلوب است عکس العمل‌های قائم به گاه :




$$\text{If } \alpha \Delta T L \leq e \rightarrow R = 0$$

$$\text{If } \alpha \Delta T L > e \rightarrow R = ?$$

\* حل تریبی \*

$$\Delta L_1 + \Delta L_2 = e \rightarrow \left( \frac{-RL}{E2A} + \alpha \Delta T L \right) + \left( \frac{-RL}{EA} \right) = e \rightarrow R = \frac{2}{3} \left[ EA \left( \alpha \Delta T - \frac{e}{L} \right) \right]$$



مطلوب است عکس نیروی فنر :

\* حل تریبی \*

$$\delta_s = \delta - e = \frac{x}{k}$$

$$\delta \cos\alpha = \frac{P-x}{2\cos\alpha} \cdot \frac{h}{EA \cos\alpha}$$

$$\frac{x}{k} + e = \frac{(P-x)h}{2\cos^3\alpha EA}$$


$$x \left( \frac{1}{k} + \frac{h}{2\cos^3\alpha EA} \right) = \frac{Ph}{2\cos^3\alpha EA} - e$$

$$x = \frac{Ph - 2e\cos^3\alpha EA}{2\cos^3\alpha EA + h} > 0$$

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی


$L, E, A$     $L, E, 3A$



$$\ast \Delta L_1 + \Delta L_2 = e \rightarrow \frac{+P/2 L}{EA} - \frac{P/2 L}{3EA} = e \rightarrow e = \frac{PL}{3EA}$$

مطلوب است مقدار  $e$  طوری که عکس العمل یکنه گاهی در هر دو یکنه گاه برابر باشد:


اگر بخواهیم از نسبت شدن اولیه هر آن را به زور دایه اندازه  $\delta$  نسبت به یکدیگر در یک سیستم چاره‌اندازی در یک مسئله دایه گاه به وجود می‌آید:



$$\Delta = \frac{2xL}{EA}$$


$$2\Delta = \frac{-xL}{4EA} + \delta \rightarrow \delta = \frac{16}{17} \delta$$

$$\frac{4xL}{EA} = \frac{-xL}{4EA} + \delta \rightarrow X = \frac{4EAS}{17L}$$



$$\frac{\delta_A}{\delta_C} = \frac{\frac{xL}{EA}}{\frac{xL}{3EA}} = 3$$

مطلوب است نسبت تغییر مکان نقطه A به نقطه C:



$$\frac{\delta_2 - \delta_1}{2a} = \frac{\delta_3 - \delta_2}{3a}$$

$$\rightarrow 3\delta_1 - 5\delta_2 + 2\delta_3 = 0$$

$$\ast \delta_1 = \frac{-3xL}{EA}$$


$$\ast \delta_2 = \frac{-(p-5x)L}{EA}$$

$$\ast \delta_3 = \frac{-2xL}{EA}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی


رژیم نسبت به فنر در میله ها:




نسبت:  $k$  |  $p = k \Delta$   $k = \frac{P}{\Delta}$   $\rightarrow k \cdot F = 1$

قوی:  $F$  |  $\Delta = F \cdot p$   $F = \frac{\Delta}{p}$

نسبت ساری این مساله همواره برای حالتی است که نقطه اثر نیرو بنا به بر علی امکان حرکت افقی نداشته باشد.



در نسبت فنر باید توجه کرد که اولاً  $\alpha$  زاویه بین امتداد نیرو یا امتداد حرکت با امتداد میله میله یا سازه باشد. همچنین نسبت فقط از نظر تغییر مکان درست است چون نیروی قائم در واقع در جهت میله میله میله یا سازه است.



\*  $\sum_{i=1}^n k_i = K$


$\delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_n$

$\sum_{i=1}^n P_i = P \rightarrow \delta = \frac{P}{\sum k_i}$

$P_j = \frac{k_j}{\sum k_i} P$

الف - ترکیب موازی:







$$F = \sum_{i=1}^n F_i$$

$$P_1 = \dots = P_i = \dots = P_n = P$$

$$\sum_{i=1}^n \delta_i = \delta \rightarrow P = \frac{\delta}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{F_i}} = F$$




مطلوب است نیروی سببها و تغییر مکان اثر نیرو:



$$k_1 = \frac{EA}{h}, \quad k_2 = \frac{EA}{h} \cos^3 \alpha$$



$$\Delta = \frac{P}{\frac{EA}{h} + \frac{2EA}{h} \cos^3 \alpha} = \frac{Ph}{EA(1 + 2\cos^3 \alpha)}$$




$$P_i = \frac{1}{1 + 2\cos^3 \alpha} P$$

$$P_{2y} = \frac{\cos^3 \alpha}{1 + 2\cos^3 \alpha} P \rightarrow P_2 = \frac{P_{2y}}{\cos \alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{(1 + 2\cos^3 \alpha)} P$$

میله‌ها در یونان با حفظ امتداد جهت سازه عوض کرد با این عمل نقطه نیروهای داخلی میدهد به یک متنی منسوب می شود.




$$\Delta = \frac{P}{\frac{2EA}{l} \cos^2 \alpha}$$



$$\Delta = \frac{P}{\frac{2EA}{l} \sin^2 \alpha}$$


استاد دکتر عرفانی



مولفه قائم فقط حرکت قائم و مولفه افقی فقط حرکت افقی



$$\Delta y = \frac{P \sin \beta}{\frac{2EA}{h} \cos^3 \alpha}, \quad \Delta x = \frac{P \cos \beta}{\frac{2EA}{h} \sin^3 \alpha}$$

می توان به همان دست یافت :




\* اگر قوی از یک سیستم حذف کنیم و بهر از محل آن سیستم را بگذاریم  
 تغییر شکلها برآیند آن عضو در محل اولیه خود مستقر کنیم بدون اعمال نیروی


نیروی آن در همان محل باشد \*



در نسبتی بین سختی فنرها برقرار باشد که شرط در مسائل خودی طرف دند:





$$\sum F_x = 0 \rightarrow k_1 = k_2$$



$$\Delta = \frac{P}{k_2} = \frac{P}{k_1} \rightarrow k_1 = k_2$$


$$\Delta = \frac{P}{EA} = \frac{PL}{EA}$$




$$l \rightarrow 2l, EA$$

$$\frac{P}{2EA} = \frac{PL}{2EA}$$

در مدل های متعامد هم نیروها و هم تغییر طول ها مستقل از هم می باشند.



$$\Delta_{Ax} = \frac{P \sin 30}{\frac{EA}{2l}}, \quad \Delta_{Ay} = \frac{P \cos 30}{\frac{EA}{l}}$$





نکته: در صورتی که هم اندازه هم جوری اند و هم تغییر طول یکسانی دارند

$$\Delta_{Ax} = \frac{P\sqrt{3}/2}{\frac{EA}{l} + \frac{EA}{3l}}, \quad \Delta_{Ay} = \frac{P/2}{\frac{EA}{2l} + \frac{EA}{l}}$$




$$\frac{P\sqrt{3}/2}{\frac{4}{3} \frac{EA}{l}}, \quad \frac{P/2}{\frac{3}{2} \frac{EA}{l}}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی




$$\Delta_{Ax} = \frac{P}{\frac{EA}{a} + \frac{EA}{b}}$$



\* در صورتی که در یک سازه  $EA$  در محل آن ثابت باشد می توان به جای حل یک سازه دو سر گیردار یک سازه دو سر مفصل را با این بارگذاری به صورت از یک از طرفین مطالبات معادل حل کرد. عکس العمل های نقطه گاهی حاصل از هر دو حل یکسان می باشد.




شبه سازی



روش نسبی دینار کردن






$$\Delta_{Ax} = ?$$



موردی کس


$$\Delta_{Ax} = \frac{\frac{nL}{2}}{\frac{2EA}{l} + \frac{EA}{l}}$$



(تفسیر مکان نقطه A)

$$\Delta_{Ax} = \frac{EA \alpha \Delta T}{\frac{EA}{l} + \frac{3EA}{l}}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی




در نسبتی بین P و ΔT برقرار باشد تا نقطه A حرکت نکند.

آن جایی که می بینیم که در هر دو سمت بار دوی کرده اند اندازه در هم هم باز کردن اثر می دهیم.




\* یعنی همفر کردن نیروی کشش \*



$$\frac{4}{3}P = 2EA\alpha\Delta T \times A \rightarrow \boxed{P = \frac{3}{2}EA\alpha\Delta T}$$





در رابطه ای بین P و Q برقرار باشد تا عکس العمل تبدیل گاهی در E ایجاد شود.



$$\Delta E_x = 0$$


$$R_E = 0$$

$$*\Delta D_x = 0$$







تنظیم: محمد حاج صادقی



\* همه میله‌ها E, A یکسان دارند



$$* x_G = \frac{\sum_{i=1}^n k_i x_i}{\sum_{i=1}^n k_i}$$

$$\delta_G = \frac{P}{\sum_{i=1}^n k_i}, \quad \theta = \frac{M}{\sum_{i=1}^n k_i a_i^2}$$


\* برای پیدا کردن میله‌های هم راستا سعی کن نام میله‌ها را در فرمول شرکت می‌کنی.

$$P = \frac{k_j}{\sum_{i=1}^n k_i} P + \frac{k_j a_j}{\sum_{i=1}^n k_i a_i^2} M$$

\* برای کاتی‌ها فرمول‌ها نوشته می‌شود.

میله‌ها E, A یکسان دارند.


1: سستی پرندام از میله‌ها به صورت نسبی



\* مرکز سستی جابجایی است که دوران حول آن صورت می‌گیرد.

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی



بیمه میله‌ها بکسان می باشد.

\* نکته: میله‌ها 1 و 2 در روابط مربوط  
شکلی تغییراتی نمی کنند.

محاسبه لنکر

$$1 \times \frac{9}{5} + 1 \times \frac{4}{5} + 1 \times \frac{1}{5} - 1 \times \frac{1}{4} - 1 \times \frac{5}{4} = \frac{13}{10}$$

$$x_G = \frac{1 \times 0 + 1 \times a + 1 \times 2a + 1 \times 3a + 1 \times 3a}{5} = \frac{9}{5} a$$


$$y_G = \frac{1 \times a + 1 \times 2a}{4} = \frac{3}{4} a$$

$$I_A = \frac{1}{5} P - \frac{1 \times \frac{6}{5} a \times 1.3Pa}{1 \times \left(\frac{9}{5} a\right)^2 + 1 \times \left(\frac{4}{5} a\right)^2 + 1 \times \left(\frac{1}{5} a\right)^2 + 2 \times \left(\frac{6}{5} a\right)^2 + 1 \times \left(\frac{5}{4} a\right)^2 + 1 \times \left(\frac{1}{4} a\right)^2 + 2 \times \left(\frac{3}{4} a\right)^2}$$


$$\rightarrow B: \frac{1}{4} 2P + \frac{1 \times \frac{3}{4} a}{\dots}, \theta = \frac{1.3P}{\dots}$$

\* اگر نرم بودن بود می توان کرده ها را باز و بسته کرد


\* نااهل x و جوری یعنی تبدیل کنیم به یک چهار درون شود.  
\* یعنی باید تبدیل به مرکز سختی وارد شود.



$$x_G = \frac{1 \times 2a + 1 \times 3a}{3} = \frac{5a}{3} \rightarrow x = \frac{5a}{3}$$




به طرف راست حرکت می کند.



مانند سوال روبرو

جواب به سمت راست می باشد.

برای تشخیص حرکت در یک گره می توان یک قید تکیه گاهی در آن گره و در راستای مورد نظر بقیه کرد سپس مساله را حل کرده و عکس العمل تکیه گاهی را بدست می آوریم بدین است در صورت نبودن آن تکیه گاه حرکت در جهت عکس، عکس العمل آن تکیه گاه خواهد بود.



$$\frac{\frac{EA \cos^3 30}{h}}{\frac{EA (\cos^3 45 + \cos^3 30)}{h}}$$

در سمت راست می رود

\* میلها EA تکیه ها دارند



تشخیص تکیه های معین و نامعین در بارگذاری های غیر مستقیم

\* بارگذاری های غیر مستقیم در تکیه های معین به هیچ وجه ایجاد نیرو نمی کنند ولی در قیدهای نامعین می تواند نیرو ایجاد کنند به شرطی که



در مقابل تغییر شکل های حاصل از بارگذاری های غیر مستقیم مانع می آید.


\* همچنین در سیستم های متشکل از قیدهای معین و نامعین بارگذاری های غیر مستقیم مؤثر بر قیدهای معین در هیچ سمت از سیستم ایجاد نیرو نمی کنند ولی بارگذاری های غیر مستقیم مؤثر بر قیدهای نامعین می تواند در سمت های نامعین همان سیستم ایجاد

نیرو کند




تکیه های معین  
مؤثر بر نامعین







$$\sigma = E\alpha\Delta T$$



$$\sigma < E\alpha\Delta T \quad \sigma > E\alpha\Delta T$$




$$\sigma < E\alpha\Delta T$$




$$\sigma > E\alpha\Delta T$$

صورت 58 - سوال 36 :



$$\frac{EA}{l} = k, \quad \frac{l}{EA} = F$$




$$\Delta_I = \frac{P}{k/3} + \frac{P}{8k} + \frac{h/4 \times Ph/4}{2k(5h/4)^2 + 2k(h/4)^2 + 4k(3h/4)^2} = \frac{69Pl}{22Ea}$$

جمع بندی سئو ها :

کلاس ( نیرو یا گشتاد ) لازم برای ایجاد تغییر مکان یا دوران واحد سئو : k  
تغییر مکان یا دوران ایجاد شده تحت اثر نیروی واحد در نا سئو : F

نیروی لازم در نا سئو ایجاد تغییر مکان واحد در نا :  $F_{ij} = \frac{P}{k}$



تغییر مکان ایجاد شده در نا تحت اثر نیروی واحد در نا :  $F_{ji} = \frac{\Delta}{P}$


سئو محوری مصالح : E

سئو محوری مقطع : EA

سئو محوری عضو :  $\frac{EA}{l}$

سئو خمشی مقطع : EI

سئو خمشی عضو :  $(\frac{EI}{l}, \frac{EI}{l^2}, \frac{EI}{l^3}, \dots)$



سئو سئو عضو :


نیروی لازم جهت ایجاد

دوران واحد :

$$10 \times 0.1 = 1t$$


$$T = 1 \times 0.1 \times 4 = 0.4 t.m$$

استاد: دکتر عرفانی



$$\frac{2}{6} \times 3P + \frac{2 \times 7e/6}{2 \times (\frac{7e}{6})^2 + k \times (\frac{e}{6})^2 + 3(\frac{5e}{6})} \frac{Pl}{2} = \frac{36}{29} P$$

برای تعیین حالتی که اثر کنگر بر دهنه اثر کند و به صورت حول آن نقطه دوران می کند.




$$\frac{2k \times 2e}{2k \times (2e)^2 + k \times e^2 + c} \times 2Pl$$




تنظیم: محمد حاج صادقی

یکه هم صلب تا همین با هر درجه تا همین به شرطی که زمین منتهی نباشد و یا به صورت همین بر زمین منتهی نباشد! استاد! اکثر طرغرفانی همین افزایش را ببیند (یا کاهش را) هیچ گونه نیروی در آن به وجود نمی آید:




مانند:

اگر به اجزای این سازه را با اندازه  $\Delta T$  بسازد و عضو را با افزایش  $\Delta T$  طول را شده باشد - شرطی که  $\Delta T = 0$  باشد هیچ گونه نیروی در آن به وجود نمی آید.



اگر به اجزای یکسان گرم شوند نیروی به وجود نمی آید.

مشخصات هندسی مقاطع:



$\int_{\Sigma} dA = A$  مساحت

گشتاور مهم سطح

$\int_{\Sigma} x dA = S_y = Q_y$

سطح نسبت به محور y

گشتاور اول	استاتیکی
مان	تندر

$\int_{\Sigma} y dA = S_x = Q_x$  گشتاور اول سطح نسبت به محور x

به جای x, y قرار می دهیم t

$\int_{\Sigma} x^2 dA = I_y = J_y$

سطح نسبت به محور y

گشتاور دوم	اینرسی
مان	تندر


$\int_{\Sigma} y^2 dA = I_x = J_x$  گشتاور دوم سطح نسبت به محور x

$\int_{\Sigma} \rho^2 dA = I_o = J_o = I_x + I_y = I_x' + I_y'$

سطح نسبت به مبدأ « قلبی »

گشتاور دوم	اینرسی
مان	تندر

$I_{xy} = J_{xy} = \int xy dA$




نسبت به محور x و y



گشتاور دوم	اینرسی
مان	تندر


استاد: دکتر عرفانی



$$* \begin{cases} S_{x'} = S_x - e_x A \\ S_{y'} = S_y - e_y A \end{cases} * \begin{cases} I_{x'} = I_x - 2e_x S_x + e_x^2 A \\ I_{y'} = I_y - 2e_y S_y + e_y^2 A \end{cases}$$

$$* I_{x'y'} = I_{xy} - e_x S_y - e_y S_x + e_x e_y A$$

\* مرکز ثقل تعین می‌گردد و مقدار آن برابر است با  $\frac{S_x}{A}$  و  $\frac{S_y}{A}$  است.




$$S_{x'} = 0 \Rightarrow S_x - y_G \cdot A \rightarrow y_G = \frac{S_x}{A} *$$

$$S_{y'} = 0 \rightarrow S_y - x_G \cdot A \rightarrow x_G = \frac{S_y}{A} *$$

$$* \begin{cases} G_x = \frac{\int x dA}{A} \\ G_y = \frac{\int y dA}{A} \end{cases}$$

$$* \begin{cases} S_{x'} = -e_x \cdot A \\ S_{y'} = -e_y \cdot A \end{cases}$$

$$* \begin{cases} I_{x'} = I_x + e_x^2 A \\ I_{y'} = I_y + e_y^2 A \end{cases} * \text{محورهای مرکزی} *$$




$$* I_{x'y'} = I_{xy} + e_x e_y A$$

\* برای تعیین آن است که در حساب نسبت به اول سطح می‌توان مساحت را در آن نقطه متمرکز کرد باید توجه کرد که این

مركز منحصر به فرد بوده و بستگی به محورها انتخابی ندارد.

$$* \begin{cases} \bar{x} = \frac{\int x dL}{L} & \bar{x} = \frac{\int x dA}{A} \\ \bar{y} = \frac{\int y dL}{L} & \bar{y} = \frac{\int y dA}{A} \end{cases}$$

مرکز ثیراسیون یک سطح نقطه ای است که در کاسات گسترده سطح می توان یک مساحت را در آن نقطه متمرکز نمود  
 باید توجه کرد که برخلاف مرکز سطح، مرکز ثیراسیون منحصر به فرد نبوده و بستگی به محورهای انتخابی دارد.




$$\begin{aligned} I_x &= A r_x^2 \\ I_y &= A r_y^2 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} r_x &= \sqrt{\frac{I_x}{A}} \\ r_y &= \sqrt{\frac{I_y}{A}} \end{aligned}$$


$$I_o = A r_o^2$$

$$r_o = \sqrt{\frac{I_o}{A}}$$

$$r_o^2 = r_x^2 + r_y^2$$



جهت درون محورها:



$$\begin{bmatrix} n \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} S_n \\ S_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x \\ S_y \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\alpha - I_{xy} \sin 2\alpha \\ I_{nt} &= \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{xy} \cos 2\alpha \end{aligned}$$

ملاحظه می شود تبدیلات دو بعدی نسیس دیاگنوس با یک اختلاف در علامت منفی در مورد درون محورها سوی مان  
 اینرسی نیز هادن است بنابراین دایره مور اینرسی قابل عرفیت می باشد

این اختلاف در فراین دایره مور


بر دلیل آن که همان اینرسی همواره مثبت است و باره در سمت راست قرار می گیرد.



محور اول اگر  $90^\circ$  بچرخد روی محور دوم قرار می گیرد.  $I_{n_1} = I_{max}$   $I_{n_2} = I_{min}$   $I_{n_1 n_2} = 0$  همان اینرسی گریز از مرکز محور اصلی


\* در همان اصلی اینرسی یک سطح در یک نقطه همواره طوری هستند که یکی از محورها حداقل خود سطح را قطع می کند.\*

محورهای اصلی - اینرسی - مرکزی :




\*  $G$  : مرکز  $\rightarrow \begin{cases} S_x = 0 \rightarrow S_X = 0 \\ S_y = 0 \rightarrow S_Y = 0 \end{cases}$

$X, Y$  و اصلی اینرسی مرکزی گوئیم. فرض:  $I_{xy} = 0$



$\tan 2\beta = \frac{-2I_{xy}}{I_x - I_y}$

$I_{max, min} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$





شکل هندسی که محور تقارن داشته باشد قطعا آن محور یکی از اصلی - اینرسی - مرکزی هاست.

این شکل در مورد تقارن نیز مستلزم داشته باشد یا پس از بردن محور تقارن داشته باشد. محورها یکی از این شکل اصلی


مستوی می شوند

← n ضلعی های منتظم چه توپر و چه توخالی دارای این خاصیت می باشند:



\* این دو همان اینرسی اصلی نیز می تواند باشند چه محورهایی گردیده

از مبدأ یا از محوری می شوند \*



در نتیجه همه محورهای مرکزی اصلی محسوب می شوند.  $I_x \neq I_y$


$$I = I_x = I_y$$

\*\* در بین n ضلعی های منتظم توپر دایره کمترین جان اینرسی و داشته و منتبب بیشترین جان اینرسی در دارد. \*\*

در بین n ضلعی های منتظم توخالی با مساحت و ضخامت جدار یکسان ..... بیشترین جان اینرسی و ..... کمترین جان اینرسی در دارد



مستویات هندسی بعضی شکل های خاص




$$I_x = \frac{bh^3}{12}, I_y = \frac{hb^3}{12}$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3/12}{bh}} = \frac{h}{2\sqrt{3}} \approx 0.3h$$


$$I_{x'} = \frac{bh^3}{3}, I_{y'} = \frac{hb^3}{3}$$

$$r_y = \frac{b}{2\sqrt{3}} \approx 0.3b$$



$$* I = \frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi R^4}{4} * , r = \frac{R}{2} = 0.5R = 0.25D$$



$$J_o = \frac{\pi D^4}{32} = \frac{\pi R^4}{2}$$




$$I_x = I_y = \frac{\pi R^4}{16}$$

$$I = \pi R^3 t$$


$$r = \frac{R}{\sqrt{2}} \approx 0.7R$$



$$I = \frac{\pi R^4}{8}$$




$$I = \frac{\pi R^3 t}{2}$$




$$I = \frac{bh^3}{36}, r_x = \frac{h}{3\sqrt{2}}$$

$$I_{x'} = \frac{bh^3}{12}$$



$$\bar{x} = \frac{a}{3}, \bar{y} = \frac{b}{3}$$

$$* \bar{x} = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \bar{y} = \frac{h}{3} *$$




$$* I_x = \frac{bh^3 - (b-s)(h-2t)^3}{12}$$

$$* I_y = \frac{2tb^3 + (h-2t)s^3}{12}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی



استاد: دکتر عرفانی




$$I_x = \frac{bh^3 - (b-s)(h-2t)^3}{12}$$

$$I_n = \frac{2tb^3 + (h-2t)s^3}{3}$$

$$\rightarrow I_y = I_n - Ae^2$$




$$* I_x = \frac{bh^3 - (b-s)(h-2t)^3}{12}, I_y = \frac{t(2b-s)^3 + (h-t)s^3}{12}$$



\* مقدار نقاط برخورد \*


$$* I_{xy} \neq 0 *$$

\*\* هر موقع محورهای مثل در دو نیم تقسیم کند آن محور اصلی بوده



د محور اصلی دوم از دبل کردن مرکز آن دو نیم - بکده بکده اصل می شود

$$I_n = \frac{(a-t)t^3 + ta^3}{3}, I_x = I_n - Ae^2$$




$$t \ll h$$

$$I_x = \frac{th^3}{12}$$


$$I_y = \frac{ht^3}{12} = 0$$

مختصات نقاط چهارگانه



$$* I = \frac{(t \sin \alpha)(h - t \sin \alpha)^3}{12} *$$


\* مساحت باید ثابت باشد \*



$t = \text{ضربت}$


$$* I_{max} = \frac{\frac{2t}{\sqrt{2}} (a\sqrt{2})^3}{12} = \frac{ta^3}{3} *$$

$$* I_{min} = \frac{\frac{4t}{\sqrt{2}} (\frac{a\sqrt{2}}{2})^3}{12} = \frac{ta^3}{12} *$$



$$I_x = \frac{(5/3)(32)^3 - (4/6)(20)^3}{12}, \quad I_n = \frac{(20/8)8^3}{3}, \quad I_y = I_n - 40 \times 2^2$$

مطلوب است محورها اصلی - مرکزی - اینرسی :




$$I_x = \frac{20^3}{12} + 10 \times 10^2 \times 2$$

$$I_y = \frac{20^3}{12}$$

$$I_{xy} = 10(+5)(+10) + 10(-5)(-10) = 1000$$

$$* \tan^2 \beta = \frac{-2I_{xy}}{I_x - I_y}$$



$$\sigma_{x(A)} = Ay + Bz + C$$

$G$ : مرکز  
 $x$ : نرمال سطح  
 $z$  و  $y$ : میان اینرسی مرکزی  
 اصلی

$$\rightarrow \begin{cases} S_y = 0 \\ S_z = 0 \\ I_{yz} = 0 \\ I_y, I_z = (I_{max}, I_{min}) \end{cases} \begin{array}{l} \text{دلیل مرکزی بودن} \\ \text{دلیل اصلی - مرکزی بودن} \end{array}$$

نوع های تنش:

- \* 1- تحت اثر تنش کرنش می شود که در مقطع فقط تنش های قائم وجود می آید.
- \* 2- مقاطع مستطقی پس از اعمال نیز مستطقی می مانند. (نوع اساسی تنش)

نتیجه اینکه توزیع کرنش قائم در مقطع همواره خطی است. اعتبار این فرضیه از شروع بارگذاری تا لحظه خروجی می باشد. نتیجه اینکه در صورتی که رابطه  $\epsilon, \sigma$  به خطی کرنش نیز در روی مقطع خطی خواهد بود.

برای اینکه باید از مبدأ بگیرد.

$$\begin{aligned} \int \sigma dA &= 0 \rightarrow C = 0 \\ \int \sigma y dA &= -M_z \rightarrow A = -M_z / I_z \\ \int \sigma z dA &= M_y \rightarrow B = \frac{M_y}{I_y} \end{aligned}$$

معادل بودن تنش ها با  $M$

تنش و کرنش در مرکز سطح مقطع در جهش خالص همواره صفر است. میانگین اعضا یک انتگرال خالص نیز طول نمی دهد.



$$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

این رابطه فقط در دستگاه اصلی اینرسی مرکزی مقطع معتبر است.

چون مجموع تنش های مقطع باید صفر باشند پس قسمتی از مقطع یک تنش بوده و قسمتی دیگر یک فشار بوده و باینرا این تقاطعی از مقطع دارای تنش صفر می باشند. از جمله کرنش سطح

$$\sigma = 0 \rightarrow \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y = 0 \quad \sim L$$

ملاحظه می شود کارختی خطی است گذرنده از مبدأ.




محور تنش:  $(\frac{y}{x}) = \frac{M_y}{M_z} = \tan \beta$

کارختی:  $\frac{y}{x} = \frac{M_y}{M_z} \cdot \frac{I_z}{I_y} = \tan \theta \rightarrow \tan \theta = \tan \beta \cdot \frac{I_z}{I_y}$

$$\rightarrow \frac{\tan \theta}{\tan \beta} = \frac{I_z}{I_y}$$

در حالت کلی در تنش دو محوره محور دوم بر محور تنش منطبق نیست به همین علتی، تنش کج می گوئیم. در واقع کارختی یا محور دوم در همان محور تنش است که اندکی به سمت محور ضعیف بر مصلح مکان هندسی نقاط دایره‌ای تنش مفردی باشد متناهی شده است طوری که نسبت سبب این دو خط برابر نسبت همان اینرسی های اصلی مقطع می باشد.

\* اگر در مقطع مستطیلی مطابق شکل سیردی برشی مقطع در امتداد یکی از قطرهای آن باشد مطلوب است امتداد کارختی مقطع:



\* امتداد محور برش برابر با امتداد محور تنش عمود است \*

$$\frac{\tan \theta}{\tan \beta} = \frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{hb^3}{12}} = \frac{h^2}{b^2}$$



$$\tan \theta = \tan \beta \cdot \frac{h^2}{b^2}$$

$$\tan \theta = \tan \beta \cdot \frac{h^2}{b^2} = \frac{b}{h} \cdot \frac{h^2}{b^2} = \frac{h}{b}$$



تنظیم: محمد حاج صادقی

اگر نیروی با مقطع مستطی جدار نازک مطابق شکل تحت اثر بارهای یکنواخت قرار گیرد، مطلوب است ابعاد بار خشی، استاد: دکتر عرفانی




$$\frac{\tan \theta}{\tan \beta} = \frac{\frac{ta^3}{3}}{\frac{ta^3}{12}} = 4$$

چون  $\tan \beta = 1$  زیرا  $\beta = 45^\circ$

$$\tan \theta = 4 \leftarrow$$

\*  $\theta, \beta$  از یکی از محورهای اصلی  $\min, \max$  اندازه گیری می شود \*



تکرار مساله برای مثلث:


$$* I_x = \frac{a \times a^3}{36} = \frac{a^4}{36}, I_y = \frac{a^4}{36}$$

$$* I_{xy} = \frac{a^4}{72} * \text{با استفاده از شکل دوگانه}$$

$$I_{\max/\min} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2} \rightarrow I_{\max} = \frac{a^4}{24}, I_{\min} = \frac{a^4}{72}$$

$$\tan 2\beta = \frac{-2 \times \frac{a^4}{72}}{0} \rightarrow 2\beta = \frac{\pi}{2} \rightarrow \beta = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\tan \theta}{\tan \beta} = \frac{\frac{a^4}{24}}{\frac{a^4}{72}} = 3 \rightarrow \tan \theta = 3$$



$$I_x = \frac{1 \times (2a)^3}{12} + 2 \times a \times 1 \times a^2 = \frac{8a^3}{12} + 2a^3 = \frac{8a^3 + 24a^3}{12} = \frac{32a^3}{12} = \frac{8}{3}a^3$$


$$I_y = \frac{(2a)^3}{12} = \frac{2}{3}a^3$$

$$I_{xy} = a(a)(a/2) + a(-a)(-a/2) = \frac{2a^3}{2} = a^3$$

$$\tan 2\beta = \frac{-2a^3}{2a^3} = -1 \rightarrow \beta = -45/2 \rightarrow I_{\max} = 3.08a^3, I_{\min} = 0.252a^3$$

$$* \frac{\tan \theta}{\tan \beta} = \frac{3.08}{0.252} \rightarrow \tan \theta = \tan(-22.5) \frac{3.08}{0.252} \rightarrow \theta = -78.82$$


تشنه در مقاطع گت خمسه مناسب است با فاصله از کار خسته بيا بر اين بيشترين تشنه ها در دورترين نقاط از کار خسته بدست مي آيد .



$$\sigma = \frac{M_{N.L.}}{I_{N.L.}} \cdot d_{N.L.}$$

$$\sigma = k \cdot d \quad (\text{فاصله از کار خسته})$$

بيا بر اين بيشترين تشنه ها همواره در نقاط نزدي مقطع واقع مي شوند معموداً اگر مقطع گوشه دار باشد در يکي از گوشه هاى گت تور مي گيرد.



در واقع براي تعيين نقاط گوشه هاى گت يك مقطع، مي توان يك چند ضلعي مختط بر آن مقطع رسم كرد گوشه هاى آن چند ضلعي همان گوشه هاى گت مقطع مي باشد.

$$\sigma_{max} = \frac{M_{N.L.}}{I_{N.L.}} C_{N.L.}$$




شبهات هندسي مقاطع اساس مقطع  $\sigma_{max} = \frac{M_{N.L.}}{\frac{I_{N.L.}}{C_{N.L.}}} = W_{N.L.} \text{ or } Q_{N.L.} \rightarrow \sigma_{max} = \frac{M_{N.L.}}{W_{N.L.}}$

استاد: دکتر عرفانی

در حالتی که محور تنش منطبق بر یکی از محورها اصلی اینرسی مقطع شود کارایی نیز بر آن منطبق شده و چنین همی در تنگ محوره و یا دست ی تویم روابط مانند تنش یک ی باشد.


\*\* در n منطبق های مستطیم نو بر یا تو خالی که بره محورها اصلی مرکزی مقطع، اصلی نیز ی باشد تنش همواره دست یا تنگ محوره است.

\* مدارمب قش منقطع متناسب با اساس مقطع آن های باشد نه مان اینرسی آن ها \*




$$I = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{A^2}{4\pi}$$

$$W = \frac{I}{R} = \frac{\pi R^3}{4}, \quad W = \frac{\pi (\frac{A}{\pi})^{\frac{3}{2}}}{4} = \frac{A^{3/2}}{4\sqrt{\pi}}$$



$$I = \frac{a^4}{12} = \frac{A^2}{12}, \quad W_{max} = \frac{\frac{a^4}{12}}{\frac{a}{2}} = \frac{a^3}{6} = \frac{A^{3/2}}{6}$$




$$h = \frac{\sqrt{3} a}{2}$$

$$I = \frac{a \times \sqrt{3} \times 3 a^3}{8 \times 12} = \frac{\sqrt{3} a^4}{32} \rightarrow I = \frac{\sqrt{3}}{6} A^2 * W_{max} = \frac{3 A^{3/2}}{2 \times 3^{3/4}} *$$

$$A = \frac{\sqrt{3} a^2}{4} \rightarrow a^2 = \frac{4A}{\sqrt{3}}$$

$$W_{min} = \frac{3 A^{3/2}}{2 \times 2 \times 3^{3/4}}$$

در بین مستطیل‌های هم مساحت مقطعی که بیشترین ارتفاع و دارد بیشترین مقاومت خمشی را دارد.




$$bh = A = ct_0$$

$$W_{max} = ? \quad W = \frac{I}{\frac{h}{2}} = \frac{bh^2}{6} = \left(\frac{A}{6}\right)h$$


$\frac{A}{6}$  ثابت است در نتیجه با افزایش

$h$  به صورت خطی  $W$  افزایش می‌یابد.



$$W_x = 2W_y$$

\*\* در بین مقاطع توپر با مساحت و ارتفاع ثابت مقاطع I شکل بیشترین مقاومت خمشی را دارند \*



$$\left(\frac{I}{c}\right)_{max}, c = ct_0 = \frac{h}{2}$$

$$I_{max}, W_{max}$$

مقطع ایده‌آل خمشی


$$I_{max} = 2 \left(\frac{A}{2}\right) \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{Ah^2}{4}, \quad W_{max} = \frac{I}{\frac{h}{2}} = \frac{Ah}{2} = \left(\frac{A}{2}\right)h$$

\*  $W$  مانند طول مساحت در بارهای آن می‌باشد \*

$$\eta = \frac{I}{I_{max}} \times 100 = \frac{W}{W_{max}} \times 100$$

\* برای بهینه‌شدن خمیر باید همان اینرسی حداکثر شود. \*

اگر از یک الوار دایره‌ای بخواهیم یک چهارتراش انتخاب کنیم با بیشترین مقاومت خمشی نسبت ارتفاع به عرض آن مقطع چیست:



$$W \rightarrow W_{max}$$

$$\frac{bh^2}{6} \rightarrow max, \quad D^2 = b^2 + h^2 = ct_0 \rightarrow h^2 = D^2 - b^2$$


$$\rightarrow \frac{b(D^2 - b^2)}{6} \rightarrow max \Rightarrow (bD^2 - b^3)' = 0, \quad D^2 - 3b^2 = 0 \rightarrow b^2 = \frac{D^2}{3}$$

$$\rightarrow h^2 = \frac{2D^2}{3} \rightarrow \frac{h}{b} = \sqrt{2}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی  
استاد: دکتر عرفانی

برای W مثلث :  $h =$  ,  $b =$  ,  $h =$

برای حد اکثر کردن I مساله بالا :  
برای یک مثلث :



$$I = \frac{bh^3}{12} \rightarrow \max, D^2 = b^2 + h^2 \rightarrow b = \sqrt{D^2 - h^2}$$

$$\left( \frac{\sqrt{D^2 - h^2} h^3}{12} \right)' = \frac{1}{12} \left[ \frac{-2h}{2\sqrt{D^2 - h^2}} \times h^3 + \sqrt{D^2 - h^2} \cdot 3h^2 \right] = 0$$



$$R^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + x^2$$

$$h = R + \frac{\sqrt{4R^2 - b^2}}{2}$$

$$\frac{-h^4}{\sqrt{D^2 - h^2}} + 3h^2 \sqrt{D^2 - h^2} = 0 \rightarrow \frac{-h^4 + 3h^2(D^2 - h^2)}{\sqrt{D^2 - h^2}} = 0 \rightarrow -h^4 + 3D^2 h^2 = 0 \rightarrow +4h^2 = 3D^2 \rightarrow h^2 = \frac{3}{4} D^2$$

$$\rightarrow b^2 = \frac{1}{4} D^2 \rightarrow \frac{h}{b} = \sqrt{3}$$

\* چینی من یک د یک برقرار باشد تا حد اکثر تنش های بوجود آمده در هر دو شکل یکسان باشد.  
(یا حد اکثر تنش های کششی در دو شکل یکسان شود.)





1-  $M_{max} = \frac{q \cdot l_1^2}{8}$

2-  $M_{max} = \frac{q \cdot l_2^2}{2}$



$\sigma_{max} = \frac{M}{W}$   
در هر دو برابر

$l_1 = 2l_2$



$$\sigma_{max} = \sigma_{max} \rightarrow \frac{M}{W_1} = \frac{M}{W_2} \rightarrow \frac{q \cdot l_1^2 / 8}{I / \frac{h}{3}} = \frac{q \cdot l_2^2 / 8}{I / \frac{2h}{3}}$$

$l_1 = 2\sqrt{2} l_2$



اگر در مصالح سرد مطابق شکل تنش مجاز فشاری و به فرض کرده و  
تنش مجاز کششی و نصف آن فرض کنیم مطلوب است حد اکثر P مجاز :  
مان اینرسی مقطع حول محور خنثی و I فرض کنید :


$$\frac{2pa}{I/3h/4} \leq \frac{\sigma_c}{2}, \frac{2pa}{I/h/4} \leq \sigma_c$$

$$\frac{pa}{I/h/4} \leq \sigma_{c/2}, \frac{pa}{I/3h/4} \leq \sigma_c \rightarrow P \leq \frac{\sigma_c I}{3ha}$$



استاد: دکتر عرفانی


**\* W استند کوچک مساحت در بار داری باشد \***



$\frac{W_2}{W_1} = ?$

$(\frac{h_2}{h_1})$     $(\frac{h_2}{h_1})^2$     $(\frac{h_2}{h_1})^3$     $(\frac{h_2}{h_1})^4$

بر ضمیمت نشان داده شده تحت اثر خمشی و نیروی واردی شود.



$P_i = \int \sigma dA$  ,  $\sigma = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} \cdot d_{N.L}$  →  $P_i = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} \cdot S_{N.L}$

$\sigma = \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$  →  $P_i = \frac{M_y}{I_y} S_y - \frac{M_z}{I_z} S_z$

چند درصد از خمشی توسط ضمیمت هاستر خورده محل می شود.

$M_i = \int \sigma d_{N.L} \cdot dA$  ,  $\sigma = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} d_{N.L}$  →  $M_i = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} \cdot I_{N.L}$


$\frac{M_i}{M_{N.L}} = \frac{I_{N.L}}{I_{N.L}}$

**\* ملاحظه شود که نسبت میان اینرسی ضمیمت ها با ضمیمت کل می شود \***

**\* چند درصد از خمشی حول محور توسط ضمیمت هاستر خورده محل می شود. \***

(مهم نیست)  $M_i = \int \sigma \cdot z \cdot dA = \frac{M_y}{I_y} I_y^z - \frac{M_z}{I_z} (I_{yz})^z$

تحت اثر گشتادگی چند درصد از خمشی توسط بال ها محل می شود.




$M_{\varphi} = \frac{M}{I} \cdot I_{\varphi}$  →  $\frac{M_{\varphi}}{M} = \frac{I_{\varphi}}{I} = \frac{20 \times 30^3 - 20 \times 26^3}{20 \times 30^3 - 19 \times 26^3} = 0.91$

$P_i \cdot d_i = M_i$  →  $d_i = \frac{I_{N.L}}{S_{N.L}}$


فاصله محل اثر بار:

در مقطع I شکل پارس مطلوب است عمل اثر نیروی فشاری سهم نسبت فوقانی کار خمشی:




$$d_i = \frac{\sum I_{x-L}}{\sum A_{x-L}} = \frac{20 \times 15^3 - 19 \times 13^3}{3}{20 \times 15 \times 7.5 - 19 \times 13 \times 6.5} = 13.32$$

تغییر شکل های خمشی:




$$\sigma = \frac{Mc}{I}, \quad \epsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{Mc}{EI} \quad \text{I}$$

ن (معادله یعنی الاستیک)



$$\frac{p}{p+c} = \frac{dx}{dx(1+\epsilon)} = \frac{1}{1+\epsilon} \rightarrow \frac{p}{c} = \frac{1}{\epsilon} \rightarrow \frac{1}{p} = \frac{\epsilon}{c} \quad \text{II}$$

$$\text{I, II} \rightarrow \frac{1}{p} = \frac{M}{EI}$$



$$p = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \quad \text{تقریبی}$$

$$(y dx) p = dx \rightarrow \frac{1}{p} = y'' \quad \text{دقیق}$$

$$\frac{1}{p} = \frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

$$* \frac{M}{EI} = y'' \quad \text{تقریبی}$$

$$* \frac{M}{EI} = \frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}} \quad \text{دقیق}$$

ملاحظه شود پارامتر موثر در تغییر شکل های خمشی EI می باشد. عبارتی  
 نمی خمشی مقاطع عبارت است از EI یعنی برای کاهش تغییر شکل ها باید  
 EI را افزایش داد در حالی که پارامتر موثر در مقاومت خمشی W می باشد  
 یعنی برای افزایش مقاومت خمشی یا کاهش تنش های ناشی از خمش باید اساس  
 مقطع و افزایش دهیم.

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد دکتر عرظانی

$$\frac{1}{\rho} \approx \frac{1}{r} \approx \frac{1}{R}$$

شیار افشاء:  $\rho$

$$y' = \int y'' dx$$


شیب یا دوران

$$y = \int y' dx$$

عزیم یا انحراف

دیگر مربوط به تحلیل سازه می شود.

\* اگر سازه ای به طول  $l$  داشته باشیم و خواهیم آن را توسط اعمال گند در دو انتها به قوسی با نیروی مرکزی  $\alpha$  تبدیل کنیم مقدار گند اعمالی چندر باید باشد:




$H$  در کل ثابت، در شیب  $\rho$  در کل ثابت در شیب نسبی از دایره می شود.

$$l = \alpha \rho \rightarrow \rho = \frac{l}{\alpha}, \quad \frac{1}{\rho} = \frac{H}{EI} \rightarrow H = \frac{EI \alpha}{l}$$

$$\rightarrow H = \frac{E b t^3 \alpha}{12 l}$$

یک مقطع مستطیلی پس از اعمال تنش به چه شکلی تبدیل می شود:

$$b \left(1 + \nu \frac{H C}{EI}\right)$$




$$= b \left(1 + \frac{\nu c}{\rho}\right)$$



$$1 + \frac{\nu c}{\rho} = \frac{\rho_d + c}{\rho_d} = 1 + \frac{c}{\rho_d}$$

$$\frac{1}{\rho_d} = \nu \frac{1}{\rho}$$

تغییرشیب



برای مقطع مثلثی:




مطلوب است تغییر طول تار - ارتفاع  $\frac{h}{2}$  از سمت گمانی  
مقطع مطابق شکل تحت اثر بارگذاری نشان داده شده:

$$\Delta l_A = \int_0^{\frac{3}{2}l} \epsilon_A dx = \int_0^{\frac{3}{2}l} \frac{\sigma_A}{E} dx = \int_0^{\frac{3}{2}l} \frac{H \frac{h}{4}}{EI} dx$$


$$= \frac{h}{4EI} \int_0^{\frac{3}{2}l} H dx \Rightarrow \Delta l_A = \frac{h}{4EI} \left[ \frac{2}{3} \times \frac{9l^2}{8} \cdot l - \frac{1}{3} \frac{9l^2}{8} \cdot \frac{l}{2} - \frac{1}{2} \frac{9l^2}{8} \cdot \frac{l}{2} \right]$$

استاد: دکتر عرفانی

روش مطابق شکل اگر با اعمال نیروهای مناسب طوری تم تقسیم که انتهای هر دو تیرسان شود سپس آن ها را روی هم قرار داده  
 در هم بچسبانیم و رها کنیم ششاع اکتفاء و تنش های باقی مانده در مجموعه ( پسماند ) چندر خواهد بود :



همواره حاصل بارگذاری و بکته باربرداری مدعی توان به مجموع دو حالت تقسیم کرد :  
 در حالت اول بارگذاری مد انجام می دهیم و در حالت دوم این بارگذاری مد با عدالت مستی انجام می دهیم .



$$\frac{1}{P_2} = \frac{9M}{27EI} = \frac{M}{3EI} = \frac{1}{3P} \quad \rightarrow P_2 = 3P$$

اهل جمع آثار برای  $\frac{1}{P}$  مبادی است = خودم


$$\frac{1}{P_1} = \frac{1}{P}$$

$$\frac{1}{P_2} = -\frac{1}{3P}$$

نکته :  $\frac{1}{P_{Final}} = \frac{1}{P} - \frac{1}{3P} = \frac{2}{3P}$

$$P_F = 1.5P$$

استاد: دکتر عرفانی




$$\sigma = \frac{M}{W}$$

( $\sigma$ ،  $\frac{1}{3}$  دلی که سه برابر درجه  $\sigma$ )

$$\epsilon = y \cdot d$$

چون  $\sigma$  ها با هم برابرند درجه  $\sigma$  ی توان از  $\sigma$  استفاده کرد و  $2\sigma$  و از  $\sigma$  بدست آورد یا استفاده از




ترکیب نیروی محوری و دنگر خمشی

$$\sigma = + \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y$$

(±) (±) (±)

$$N = 0 \rightarrow \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y = 0$$

ملاحظه می شود اشیاء شدن نیروی محوری به دنگر خمشی نسبت مارخشی را عوض نموده بلکه آن را به موازات خود از مرکز دوری کند.



$$y_0 = \frac{N/A}{M_z/I_z}$$

$$z_0 = \frac{-N/A}{M_y/I_y}$$

اگر نیروی محوری در مقطع همتر باشد حالت خمشی خالص بوده و مارخشی از نیروی ردی شود ولی اگر دنگر خمشی همتر باشد حالت نیروی محوری خالص حاکم بوده و مارخشی در یک ثابت تراسی گردد.

همچنین هنوز در حالت ترکیب نیروی محوری و دنگر خمشی تنش و کرنش خطی بوده و متناسب با فاصله از مارخشی تغییر می کند.

$$\sigma = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} d_{N.L}$$


مارخشی جدید

$$M_{N.L} = M \cdot L$$



نیروی محوری خارج از مرکز

تعمیر: محمد حاج صادقی




$$\sigma = \frac{P}{A} + \frac{P e_y}{I_y} z - \frac{P e_z}{I_z} y$$

$$\sigma = P \left( \frac{1}{A} + \frac{e_y}{I_y} z + \frac{e_z}{I_z} y \right)$$

$$N \cdot L \mid \sigma = 0 \rightarrow \frac{1}{A} + \frac{e_y}{I_y} z + \frac{e_z}{I_z} y = 0$$

ملاحظه می شود در حالت نیروی محوری خارج از مرکز مقدار نیروی در سبب بارشی سوزنی نیست بلکه هم موجب نیروی

محوری است



نیروی محوری و بارشی مربوط ، همواره در طرفین مرکز سطح واقع می شوند نه در یک طرف آن [نیروی د حاصل همون قابل شود

از یکی از محورها ایستایی نیروی محوری در قابل بارشی از بیان محور مقداری است ثابت - اندازه مقدار در سبب سوزنی

نسبت به آن محور \*


بنابراین با نزدیک شدن یکی به مرکز دیگری از مرکز دوری شود.

$$y_0 = \frac{-\frac{1}{A}}{e_z / I_z} = \frac{-r_z^2}{e_z} \rightarrow y_0 \cdot e_z = -r_z^2$$

$$z_0 = \frac{-\frac{1}{A}}{e_y / I_y} = \frac{-r_y^2}{e_y} \rightarrow z_0 \cdot e_y = -r_y^2$$

$$\sigma = \frac{M_{N.L}}{I_{N.L}} \cdot d_{N.L} \quad , \quad M_{N.L} = N \cdot d_0$$

عزیم متناهی




$$\frac{b}{2} \cdot y_c = \frac{hb^3/12}{bh}$$

$$\rightarrow y_c = \frac{b}{6}, x_c = \frac{h}{6}$$

\* اگر نیروی محوری بر روی یکی از محورهای اصلی اینرسی مرکزی واقع شود کارخشی مربوط در جهت دیگر مرکز بر همان محور عمود خواهد بود

مطلوب است یافتن e (موقعیت نیروی فشاری موثر در مقطع) طوری که حداکثر تنش فشاری موثر بر مقطع سه برابر حداکثر تنش کششی موثر بر مقطع باشد.

(در جواب دارد،  $\sigma_{max}^c$  در پایین مقطع باشد)



$$x \cdot \frac{h}{12} = \frac{bh^3/36}{\frac{bh}{2}}$$


$$x = \frac{2}{3}h \rightarrow e = \frac{2}{3}h + \frac{h}{3} = h$$

حل فرضی:  $\frac{\sigma_{max}^c}{\sigma_{max}^t} = \frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \frac{\left[ \frac{1}{A} + x \frac{I_x}{I_x} (+2h/3) \right]}{\left[ \frac{1}{A} + x \frac{I_x}{I_x} (-h/3) \right]} = -3$

چون یکی فشاری دیگری کششی است  $\rightarrow x = \frac{2h}{3}$

هندسه مرکزی متناهی

مکان هندسی نقاطی که اگر نیروی محوری در آن نقاط اثر کند، نقاط مقطع تنش هم فشاری باشد با نیروی محوری وارده خواهد داشت. هندسه مرکزی می نامیم که خطاً سطح محدودی است شامل مرکز سطح.




مرکز هندسه مرکزی مکان هندسی نقاطی است که اگر نیروی محوری بر روی آن نقاط اثر کند، کارخشی مربوط بر مقطع محیط خواهد بود.

سطح محدودی است شامل مرکز سطح

اگر تارشی حول یک نقطه در وزن نماید نیروی محوری نظیر بر روی یک خط راست حرکت خواهد کرد  
نیرو و تارشی در واقع عکس هم نسبت به مرکز سطح می باشند:

نیرو	تارشی
نقطه	خط
خط	نقطه




مطلوب است یعنی هسته مرکزی یک مستطیل:

$$e \times \frac{h}{2} = \frac{bh^3}{12} \rightarrow e = \frac{h}{6}$$

شکل مرکزی یک مستطیل در یک نقطه محوری خود متوازن است


شکل دایره در یک نقطه محوری آن دایره متوازن است

\* نکته: هرگاه در یک شکل متوازن دایره متوازن باشد \*



$$e \times R = \frac{\pi R^4}{4} \rightarrow e = \frac{R}{4}$$


جدار نازک:




$$R \times e = \frac{\pi R^3 t}{2\pi R t} \rightarrow e = \frac{R}{2}$$

در مورد چند منحنی های معکوس ابتدا یک « چند منحنی محب بر آن محیطی کنیم در شیبه هفتم سرگزی یک n

\* یک شکل دومی معکوس است که اگر دو نقطه داخل شکل انتخاب کنیم اگر پاره خط داخل آن دو رسم کنیم پاره خط از خارج شکل رد شود.\*





\* هفتم سرگزی یک n منحنی کردن - شرط n فرد ، هفتم سرگزی سه سرگزی یک منقطع می باشد \*




نقطه به خط تبدیل شده  
و منحنی به منحنی

سه نقطه ← سه خط  
یک منحنی ← یک منحنی



در هنگام رسم نقطه به خطوط محیطی توجه شود نه متدا ایند سطح سوخت است.

اگر بیروی خارج از مرکز یک منقطع از نوع فشاری باشد می توان حالتی پیدا کرد که نقاط مقطع کشی باشد ولی می توان حالتی را در نظر گرفت که کند نقاط مقطع فشاری باشد و یا منحنی فشاری و منحنی کشی باشد. (و بالعکس)



$e \ll \frac{h}{6}$  ; سطح ذوزنقه =  $\frac{q_{max} + q_{min}}{2} h$

$\frac{q_{max} \times 3(\frac{h}{2} - e)}{2} \times b = P$

$q_{min} = P \left[ \frac{1}{bh} + \frac{e}{bh^3} \left( \frac{-h/2}{+h/2} \right) \right]$

$\rightarrow q_{max} = ?$



$q_{min} = \frac{P}{A} + \frac{P \cdot e}{W}$

مقاطع غیر همجنس

مقاطع همجنس که از قسمت های مختلفی با جنس های غیر یکسان تشکیل شده اند ولی بدلیل اتصال آن قسمت ها با هم در یک دیگری یکپارچگی مقطع حفظ می شود یعنی فرضیه اساسی همجنس بر مصلح مانند مقاطع حفظ می شود. یعنی توزیع کرنش همچنان خطی بوده و حداندر کرنش ها در درون مقاطع واقع می شوند ولی توزیع تنش پدای خطی می باشد یعنی بر روی قسمت های مختلف خطی بوده و در مرز بین قسمت های مختلف یک تغییر ناگهانی پدای با وجود وجود آید.

\* سایر آن تنش متناسب است با حاصل ضرب ضابط از ضابط در E آن ضابط . \*

در نتیجه احتمال اینکه حداندر تنش در مرزهای داخلی مقطع و بر روی قسمت های با E بزرگتر حاصل شود وجود دارد.



حداندر کرنش ها

در پیش مقطع در محلی که عمل بگن کردن نسبت به یکی از قسمت ها

$\sigma_i = \left( \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} z - \frac{M_z}{I_z} y \right) \times n_i$  : انجام نبرد روابط تکادیک همجنس حاکم خواهد بود یعنی توان نوشتن

$n_i = \frac{E_i}{E_0}$  ضریب همجنس




در محاسبه مشخصات هندسی پهن شده مقطع کافی است به جای مساحت های واقعی از مساحت های پهن شده استفاده کنیم. نسبت استفاده کنیم:

$$EA = \sum E_i A_i = E_{\phi} \times \bar{A}$$

$$EI = \sum E_i I_i = E_{\phi} \times \bar{I}$$

مطلوب است نسبت کرنش نسبی در انتهای به کرنش نسبی در انتهای :  
 نسبت کرنش نسبی در انتهای به کرنش نسبی در انتهای :  
 نسبت کرنش نسبی در انتهای به کرنش نسبی در انتهای :  
 نسبت کرنش نسبی در انتهای به کرنش نسبی در انتهای :



نقطه خمشی در نسبت فرض کنیم:


b و مساوی فرض می کنیم (تأثیری ندارد)  
 h/3 و مساوی یک می گیریم:

$$\bar{y} = \frac{\sum E_i A_i y_i}{\sum E_i A_i}$$

$$\bar{y} = \frac{1 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 \times 3 \times 1.5 + 1 \times 1 \times 1 \times 2.5}{1 \times 1 \times 2 + 1 \times 1 \times 3 + 1 \times 1 \times 1} \times \frac{h}{3} = \frac{4}{9} h$$

$$y : \frac{1 \times 3 \times 1 \times 1.5 + 1 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 \times 1 \times 2.5}{1 \times 3 \times 1 + 1 \times 1 \times 1 + 1 \times 2 \times 1} \times \frac{h}{3} = \frac{4}{9} h$$

- 1 -  $\frac{\epsilon_{max}^c}{\epsilon_{max}^t} = \frac{5}{4}$
- 2 -  $\frac{\sigma_{max}^t}{\sigma_{max}^c} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$
- 3 -  $\frac{\sigma_{max}^t}{\epsilon_{max}^t} = 2E$  (در یک سطح اند)




مان اینرسی حول مرکز و بعد از انتقال

$$4 - \frac{\sigma_{max}^c}{\epsilon_{max}^c} = \frac{\frac{2h}{9} \times 3E}{\frac{5h}{9}} = \frac{6}{5} E$$

$$EI = E \left[ \frac{b \left(\frac{h}{3}\right)^3}{12} + \left(b \frac{h}{3}\right) \left(\frac{5h}{9} - \frac{1.5h}{9}\right)^2 \right] + 3E [ ] + 2E [ ]$$


رسم شکل های همگن شده:




$E$  متناسب با فاصله از تارخشی \*  $\epsilon$  متناسب با فاصله از تارخشی در  $E$

در رسم شکل های همگن شده عرض مقاطع را به نسبت ارزش آن قسمت ها تغییر می دهیم ولی ارتفاع ها را ثابت نگه می داریم.



بدیهی است که رسم شکل همگن شده فقط در خمش نکت محوره امکان پذیر است.



شکل همگن شده  $2b$



ترکیب مقاطع




از نظر خمشی و مقاومت خمشی چه اتفاقی می افتد

مغزی خمشی  $\rightarrow$  بر دو، دو برابر می شود.

\* چون ما روی هم گذاری می کنیم شکل برکت بارهای کاملاً یکسان می شود. با این اجهال آن ها موازی بوده پس در سطح خمشی

\* آن ها با هم جمع می شود و بار به نسبت خمشی می آن ها توزیع می شود.


استاد: دکتر عرفانی



$$* EI = EI_1 + EI_2$$

تذکره: اگر دو تیر اد 2 بگیریم فرورد هم دمی با همیدای کاری کنیم که تغییر شکل دو تیر یکسان شود مشابه حالت روی هم گذاری تیرها خواهد بود.

\* در ترکیب فوق اگر دو تیر اد 2 هم جنس فرض شوند که بار فزونیده q تنش در کدام قسمت به حد مجاز می رسد.




$$* \bar{y}_1 = \bar{y}_2 \rightarrow \epsilon_{max}^2 = 2 \epsilon_{max}^1 \rightarrow \sigma_{max}^2 = 2 \sigma_{max}^1 *$$

$$* \epsilon = \frac{c}{\rho} *$$

جنس 2 تودتر به تسلیم می رسد.

$$\left(\frac{8}{\frac{8}{2}}\right) / \left(\frac{1}{1}\right) = 2$$

از این طاق تقسیم بر W



در ترکیب فوق مقاومت قوی به چه سنی تغییر می کند:

$$\frac{\sigma_{max I}}{\sigma_{max II}}$$



$$\frac{\text{مقاومت II}}{\text{مقاومت I}} = \frac{\text{کت ندر یکسان } (\sigma_{max})_I}{(\sigma_{max})_{II}} = \frac{M/w}{\frac{8M/9}{4w}} = 4.5$$

با تنش مجاز یکسان


$$\frac{M \text{ مقاوم II}}{M \text{ مقاوم I}} = \frac{4M \times 9/8}{M} = 4.5$$

استاد: دکتر عرفانی

\* اگرچه نسبت درجه یک داریم، اما باید توجه شود که مقطع یک کارخنی خواهد داشت. اگر مقطع این کارخنی نسبت به موقعیت مرکز جرمی های مختلف آن نسبت ها را عمل حساب کنیم تغییر کند. همان مقطع تغییر خواهد کرد در غیر این صورت همان مقطع دچار تغییر نخواهد شد. \*




نسبت سطحی و مقاومت خمشی چقدر تغییر کرده است:




$$(EI)_1 = 2 \frac{bh^3}{12}$$

$$(EI)_2 = \frac{b(2h)^3}{12} \rightarrow \frac{EI_2}{EI_1} = 4$$

$$\frac{2 \text{ مقاومت}}{1 \text{ مقاومت}} = \frac{4}{2} = 2$$



استاد: دکتر عرفانی




$$\frac{EI_1}{EI_2} = \frac{\frac{bh^3}{12} + \frac{b(2h)^3}{12}}{\frac{b(3h)^3}{12}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{I_{مقاومت I}}{I_{مقاومت II}} = \frac{9/8}{2.25} = \frac{1}{2} \quad \boxed{\ast}$$

\* لنگر همواره نسبت  $EI$  بین قسمت‌های مختلف توزیع می‌شود که اگر مقطع از چند قسمت جداگانه تشکیل شده باشد (یا غیر یکسان)

در این حالت همان اسیر می‌شود نسبت به سایر قسمتی خود گمانه می‌شود و برای در پیوری که مقطع یکبارگی باشد همه اسیری‌ها نسبت

\* به آن‌ها نسبتی واحد آن مقطع گمانه می‌شود.





$$\frac{M_i}{M} = \frac{\frac{bh^3}{12} + bh \times h^3}{\frac{b(3h)^3}{12}} = \frac{13}{27}$$

$$\frac{M_1}{M_{کل}} = \frac{I_1}{I}$$

$$\frac{M_1}{M} = \frac{I_1}{I} = \frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{bh^3}{12} + \frac{b(2h)^3}{12}} = \frac{1}{9}$$






$$\frac{dM}{dx} = V$$


$$\frac{dV}{dx} = -q$$

$$\frac{dM}{dx} = V - m$$

فرم های برش



فرم اول: در مقاطع تحت برش خالص فقط تنش برشی وجود دارد.  
 \* در حالت عمودی در هر نقطه ای امتداد تنش برشی ارتباط چندانی به امتداد نیروی برشی ندارد. \*  
 نکته: در نقاط نزدیک مرز امتداد تنش های برشی در صورت وجود قطعا به موازات مرز مقطع می باشد.  
 بنابراین برای پیش بینی تنش برشی در یک نقطه لازم است مولفه های تنش برشی در دو روی دو محور معاند بدست آوریم.



تنش های برشی مقاطع عرضی  
 تنش های برشی مقاطع طولی  
 (هم امتداد محور x)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow dp_i = \int \tau \cdot ds \cdot dx$$

روی سطح بسته

$$p_i = \frac{M_{N.L} \times S_{N.L}^z}{I_{N.L}}$$

$$\frac{dp_i}{dx} = \int_b \tau \cdot ds$$

$$\frac{V \cdot S_{N.L}^z}{I_{N.L}} = \int_b \tau \cdot ds$$

جریان برش: q

$$q = \tau \cdot t$$

\* جریان برش مجموع تنش های برشی عمود بر یک پاره خط دایره منتهی می باشد. \*

$$q = \frac{VQ}{I}$$

شماره صحیح

در رابطه فون V و I، مربوط به کل مقطع بوده و Q گساور استاتیگ قسمتی از مقطع است که توسط پاره خط یا پاره منتهی مورد نظر از کل مقطع جدا شده است (نسبت به نا رختی) و q جریان برشی مقاطع طولی و یا مقاطع عرضی عمود بر پاره خط یا پاره منتهی مورد نظر می باشد.

تنظیم: محمد حاج صادقی

می توان تنش برشی متوسط عمود بر آن پاره خط یا پاره ممی (مربوط به مقاطع طوری یا عرضی) می توان از ابتدا در کتب و عرفانی آورد:

$$q = \tau_{avg} \cdot b \rightarrow \tau_{avg} = \frac{VQ}{Ib}$$

در صورت استفاده از رابطه فوق برای تعیین تنش های برشی باید مبنی امکان پاره خط یا پاره ممی و طوری انتخاب کنیم که تنش های متوسط حاصله از این رابطه و تنش های واقعی به هم نزدیک باشند.


\* اگر نیروی برشی در مقطع از بالا یا پایین عمل کند و در صورتی که نسبت جدا شده توسط پاره خط یا پاره ممی مورد نظر دارای نسبت استاتیستیک نسبت به کارخشی باشد تنش های برشی در مقطع عمودی بر روی قسمت جدا شده به سمت مرکز جدا شده خواهد بود در غیر این صورت از آن طرف دور خواهد شد \*

$$q = \left(\frac{V}{I}\right) ct_o \quad Q_{var} \rightarrow Q_{max} \rightarrow q_{max}$$


$$\tau = \left(\frac{V}{I}\right) ct_o \left(\frac{Q}{b}\right)_{var} \rightarrow \left(\frac{Q}{b}\right)_{max} \rightarrow \tau_{max}$$

برای پیدا کردن تنش های برشی و جریان برشی حداکثر می توان از روابط زیر استفاده کرد.  
 برای این جریان برشی همواره روی کارخشی حداکثر است چون نسبت جدا شده توسط کارخشی بیشترین استاتیستیک را ایجاد می کند.  
 همچنین اگر عرض کارخشی کمترین (یا مبنی مساوی) عرض در کل مقطع باشد قطعاً تنش برشی روی کارخشی حداکثر خواهد شد در غیر این صورت احتمال قرارگیری آن بر روی خط میانی غیر از کارخشی وجود دارد.

[مغزناهنف ارتفاع]



مقدار تنش برشی در نقطه نشان داده شده:




$$\tau = \frac{VQ}{Ib}$$

$$\tau = \frac{V b \left(\frac{h}{2} - y\right) \left(\frac{h}{2} + y\right) / 2}{\frac{bh^3}{12} \cdot b} = \frac{V}{bh} \times \frac{6}{h^2} \left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

$$\rightarrow \tau = \tau_{avg} \left(1.5 - 6 \frac{y^2}{h^2}\right) \text{ (I)}$$

(Q ممتی در نیمی چ ممتی در نیمی از نیمی دوری شود به بالا یا پایین)





$\tau = 0 \rightarrow y = \pm \frac{h}{2}$   
 $\tau_{max} = 1.5 \tau_{avg} \rightarrow y = 0$

تشنش برشی در بالای پایین مقاطع و در پر جای دیگری که ایجاد شده توسط نسبت جدا شده با پاره خط مورد نظر مقرر باشد شماره مقرر است.


$\tau_{max} = C \tau_{avg}$

C: در همه مقاطع فقط تابع مشخصات مقطع می باشد.




$v = b \times \frac{2}{3} \tau_{max} \cdot h$   
 $\tau_{max} = 1.5 \frac{v}{bh}$

توزیع مقدار تشنش برشی -



$Q = 0 \rightarrow q = 0 \rightarrow \tau = 0$   
 $\tau_{avg} = 0$

\* دیگر مربوط به مقاطع بالانویس شود.




$$v_i = \int_{\frac{h}{4}}^{\frac{h}{2}} \tau b \cdot dy$$

$$v_i = \int \frac{VQ}{Ib} b \cdot dy$$

$$v_i = \frac{V}{I} \int Q \cdot dy \rightarrow v_i = \frac{V}{I} \int_{\frac{h}{4}}^{\frac{h}{2}} b \left( \frac{h}{2} - y \right) \left( \frac{h}{2} + y \right) \frac{1}{2} dy$$

(سمت برش نسبت هاشور خورده)

استفاده از خواص سیمی ها:  $v_i = \left[ \left( \tau_{max} \times \frac{h}{2} - \frac{1}{3} \tau_{max} \cdot \frac{h}{2} \right) - \left( \tau_{max} \times \frac{h}{4} - \frac{1}{3} \frac{h}{4} \times \frac{1}{4} \tau_{max} \right) \right] \times b$



تشن حاصل از رابطه  $\tau = \frac{VQ}{Ib}$  در مورد نسبت متوسط مولدهای قائم تشن های برشی روی آن پاره خط می باشد.


$$\tau = \frac{V \cdot \frac{b_0}{2} (2h/3 - y)(2h/3 + 2y)/3}{\frac{bh^3}{36} \times b_0} = \frac{V}{Ah^2} \left( \frac{4h^2}{3} + 2hy - 6y^2 \right)$$

$$\tau_{max} = 1.5 \frac{V}{A}$$

$$\frac{d\tau}{dy} = 0 \rightarrow +2h - 12y = 0 \rightarrow y = \frac{h}{6}$$

برای یافتن مستطیل در مرکز 1.5 برابر

در وسط




محل تشن برشی ماکزیمم و مقدار آن:

در عرض خیلی تغییر کند و ثابت باشد. تغییرات تشن برشی درجه 2 می باشد.




تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی



$$\tau_{max} = 1.5 \frac{V}{A_w}$$


$$\tau_{max} = 1.1 \frac{V}{A_w}$$



در مقاطع I شکل ملاحظ می شود بال ها به طور مستقیم تأثیری چندانی در تحمل برش ندارند ولی بودنشان باعث می شود تا تنش های برشی در جان یکجاخت تر توزیع شود و در نتیجه باعث کاهش تنش حد انش می شود.

ملاحظ می شود که با روابط مربوط به برش در مورد مقاطع توپر فقط مقارن قابل بررسی می باشند و هر چه عرض مقطع تغییرات کمتری داشته باشد توزیع تنش بدست آمده واقعی تر خواهد بود.

**مقاطع جدار نازک:**




در مقاطع جدار نازک رابطه  $\tau = \frac{vQ}{It}$  تنش های واقعی تری را نسبت به مقاطع توپر محاسبه می کنند چونکه در این مقاطع ابعاد تنش های برشی قطعاً به سوارفت جدار می باشد و نهایت جدار در تنش برشی از نظر مقدار تغییر چندانی ندارد.

در بر نقطه مقاطع:

$$\sum q_{in} = \sum q_{out}$$

If  $t = ct_0 \rightarrow \sum \tau_{in} = \sum \tau_{out}$




اصل پیوستگی جریان:

چون تنش یا جریان برشی تازمانی که نقطه  $(\tau = 0$  یا  $Q = 0)$  مشاهده نشوند عوض نخواهد شد ولی در نقطه  $(\tau = 0$  یا  $Q = 0)$  جهت جریان قطعاً عوض خواهد شد.



تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی




مطلوب است یسین نقاط مربوط به تنش برشی منفر  
در یسین جهت جریان :

\* max = ?

اگر شکلی مورخه دار است یا نه و سردی نوی در امتداد آن محور اثر کند مقاطع مورخه داران در مقطع دارای تنش برشی منفر می باشد.

\* نقاط تنش برشی منفر در واقع به عنوان نقاط انفصال مقطع در مقابل تنش های برشی عمل می کنند :



\* چون آن استاتیکی Q بشیری دارد \*

\* با شناخت نقاط تنش برشی منفر مقطع به چند قسمت تقسیم می شود و این سردی برشی

در مقطع طوری اثر کند که باعث یسین مقطع نشود می توان نمی گرفت سردی برشی 2

به نسبت سهمی همی من قسمت های مختلف مقطع تقسیم (توزیع) می شود \*


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{(2a)^3}{12}}{\frac{(2a)^3}{12} + 2 \times a \times a^2} = \frac{1}{4}$$

$$V_1 = \frac{1}{5} \frac{V}{2} = 0.1V$$

$$V_2 = \frac{4}{5} \frac{V}{2} = 0.4V$$

تنظیم: محمد حاج صادقی

استاد: دکتر عرفانی



\* برای راحتی کار می توان محورهای مختصات را

در مرکز قرار داد.

$$\bar{y} = \frac{\sum A \bar{y}}{\sum A}$$

$$\frac{4 \times 2a \times a + 1 \times a \times 2a}{11a} = \frac{10}{11} a$$




$$\frac{12}{11} a \times \frac{6}{11} a = \frac{10}{11} a \times \frac{5}{11} a + e \times \frac{10}{11} a$$

\* بسیاری موارد در این استاتیک های اول \*

$$\rightarrow e = 0.2a$$


\* باید در کارهای واقع شود \*

باعث می شود جان برش زیادی پیدا




$$\tau = \frac{vQ}{It} \quad (\tau = \frac{v(2Q)}{I2t})$$

استاد: دکتر عرفانی




$$\tau = \frac{VQ}{It}$$



\* دیگر می توانیم بررسی کنیم \*


دیگر می توانیم بررسی کنیم



مستطین های بیش از یک سلولی را می توانیم بررسی کنیم.

مگر ایند جان وسطی دارای تقارنی میجر 2t باشد.  
(که بعد از تمهید کردن دو شکل یکسان حاصل می شود)  
- که البته هر کدام مستطین است -

چون نازک بود مستطین  
(t=1)



$$\tau_0 = \frac{V \times 10 \times 10}{I \times 1} = \frac{100V}{I} = 0.0375 V$$


$$I = \frac{20^3}{12} + 2 \times 10 \times 10^2 = \frac{32000}{12} = \frac{8000}{3}$$

$$p = \frac{\tau_0 + 0}{2} \times 10 \times 1 = 0.1875 V$$

$$\tau_{max} = \frac{V(10 \times 10 + 10 \times 5)}{I \times 1} = 150 \frac{V}{I} = 0.05625V$$

$$V \times e = p \times 20$$



$$e = \frac{p \times 20}{V} = \frac{0.1875 V \times 20}{V} = 3.74 \text{ cm}$$




مرکز برش مانند مرکز سطح از مشخصات هندسی مقاطع بوده و به بارگذاری مربوط نمی باشد اگر شکلی دارای محور تقارن باشد هم مرکز سطح و هم مرکز برش بر روی آن محور تقارن واقع می شود.

مرکز برش جایی است که اگر نیروی برشی در آن نقطه واقع شود تنش های برشی حاصل از رابطه  $\frac{VQ}{It}$  توزیع تنش برشی در مقطع نتیجه می دهد اگر نیروی برشی در محل دیگری اندکند با انتقال آن نیرو به محل مرکز برش یک تنش برشی در مقطع حاصل خواهد شد بنابراین در صورت تأثیر نیروی برشی در مرکز برش در مقطع تنش ظهور نخواهد داشت به همین دلیل مرکز برش و مرکز جرمی یکی می گوئیم.

چند نکته ای در رابطه:



محور تقارن [مکان هندسی انحنای مرکز برش]





- \* در مقاطع بسته دارای محور تقارن جریان برش نسبت به محور تقارن دارای تقارن می باشد. محل برخورد محور تقارن با مقطع تنش برشی صفر دارد.
- \* مقاطعی که از دو پهنه مستطیلی جدا شده اند شامل شده مرکز برش روی محل برخورد دو محور تقارن قرار دارد.

استاد: دکتر عرفانی

$$F_2 = \frac{\tau_0 + \tau_1}{2} \times 10$$

$$v \times e = F_2 \times 20$$



B.L. \$\rightarrow\$ L

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{a^3/12}{\frac{a^3}{12} + 2a(\frac{a}{2})^2} = \frac{1}{7}$$


$$\begin{cases} F_1 = \frac{1}{8} v \\ F_2 = \frac{7}{8} v \end{cases}$$

$$Q=0 \rightarrow \tau=0$$

$$\tau_0 = \frac{v a (a/2)}{I}, \quad F_3 = \frac{\tau_0}{2} \times a = \frac{v a^3}{4I}$$

$$F_3 = \frac{v a^3}{4 \cdot \frac{8}{12} a^3} = \frac{3}{8} v, \quad \sum M_G: v \times e = F_3 \times a + (F_2 - F_1) \left(\frac{a}{2}\right)$$


$$\rightarrow e = 0.75a$$




$$M_0 = \int_0^\pi \tau R d\alpha t R = v \times e$$

$$R^2 t \int_0^\pi \frac{v Q}{I t} d\alpha = v \times e \rightarrow \frac{R^2}{I} \int_0^\pi Q d\alpha = e$$

$$\frac{R^2}{I} A R \int_0^\pi d\alpha = e \rightarrow \frac{R R^2 A \alpha \Big|_0^\pi}{2 A R^2} = e \rightarrow e = \frac{\pi R}{2}$$




$$e = \frac{a}{2} \text{ or } e = 2a$$



$$e = a \cos \alpha$$









$$M_o = \int_0^{2\pi} \tau R d\alpha t R = V_x e$$

$$\tau = \frac{V (Q = \int_0^\alpha R d\theta t R \sin\theta)}{(\pi R^3 t) t} \rightarrow e = 2R$$



جرانگ




چون بر چنگار شود، باره خط تبدیل می شود



توزیع تنش بر روی منحنی







تغییر شکل خمشی به واسطه دوطرفه  
مقاطع ایجاد می شود (دو طرفه)

$$\theta'' = \frac{M}{EI}$$



تغییر شکل برشی به واسطه لغزش  
مقاطع ایجاد می شود

$$\text{لغزش نسبی} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{V}{G \int \frac{Q^2}{b} \frac{dy}{dL}} = \frac{V}{G A_s}$$



$A_s$  : مساحت شکلی است فرضی که توزیع تنش برشی روی آن یکسازهت بوده ولی تغییر شکل های برشی آن متناظر شکل اهری می باشد.  
 $A_s$  : شماره از  $A$  کوچکتر بوده و در هر دو که توزیع یکسازهت تر از تنش برشی بر روی مقطع باشد  $A_s$  به  $A$  نزدیک تر می شود.

$$\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{v}{GA}$$




$$A_s = \frac{3}{4} A$$



$$A_s = \frac{V}{2} A = \pi R t$$


$$A_s = \frac{(bh^3/12)^2}{\int_{-h/2}^{h/2} \frac{[b(h/2-y)(h/2+y)]^2}{b} dy}$$



$$A_{sy} \approx A_w$$

$$A_{sx} = \frac{5}{6} \times 2 A_f$$


$$A_s = \frac{5}{6} A$$



$$\tau = \frac{v}{ht}$$


تاجیز: t

$$A_s = ht$$




تاجیز: t


$$A_s = \frac{[2Aa^2]^2}{\int [A \cdot a]^2 dy} = \frac{4A^2 a^4}{\frac{A^2 a^2}{t} 4a} = at$$



مطلوب است تغییر مکان برسی B :




$$\Delta y_{Bs} = \int_A^B \frac{\Delta y}{\Delta x} dx = \int_A^B \frac{v}{GA_s} dx, \quad \Delta y_{Bs} = \frac{1}{GA_s} \int_A^B v dx = \frac{ql^2}{8GA_s}$$



اتصالات برسی :

$$\tau = \frac{vQ}{Ib}$$



تاجیز:  $\tau = \frac{vQ}{Ib} \ll \tau$  اگر وسیله اتصال چسب باشد.

تاجیز:  $\tau A \leq S(q \cdot b) = (q \cdot b) S \leq A \tau$  سهم نیروی بر روی اگر وسیله اتصال منع باشد.

تاجیز

$$\rightarrow q \cdot S \leq A \tau$$

تاجیز


استاد: دکتر عرفانی

$$\tau_2 = \frac{VQ_2}{I_2t}$$

$$\tau_1 = \frac{VQ_1}{I_2t}$$



$$\tau_2 = \frac{VQ_2}{I_2t}$$

$$\tau_1 = \frac{VQ_1}{I_2t}$$




اگر وسیله اتصال حسب باشد در کدام مقطع نیاز به جیب یا نشیخ مجاز بیشتری است. 3 و 1

اگر وسیله اتصال میخ باشد در کدام مقطع مهرن میخ کمتر خواهد بود.




مقطع دوم حسب دو میخ مجاز بیشتری خواهد.




$$\Delta v_e$$

$$(a+b) \left( q_f = \frac{VQ_f}{I} \right) \leq 2a D_e \tau_{\text{مجاز}}$$




اگر در جهت طول عضو با مقطع دایره سمت راست سوراخی ایجاد کنیم که مساحت مقطع باقی مانده نصف شود باید گاه  $C$  چه نسبتی بگیرد خواهد کرد.




\* حالت ۱: \* حالت اولیه قبل از ایجاد سوراخ

$$\frac{T_{c2}}{T_{c1}} = \frac{\frac{1}{\frac{L}{G \cdot 4J} + \frac{L}{G \cdot 3J}}}{\frac{1}{G \cdot 4J}} = \frac{12}{21} = \frac{6}{7}$$


مقاومتی که  $2L$  می توانیم



بسیار روابط مربوط به نیروی محوری و میلها در مورد نگرین میباشند باقی آنها همان است.








ما پذیریم که تک اثر پیچش در مقطع فقط تنش برشی حاصل می شود.

در مقطع دایره ای به دلیل مستقیم باقی ماندن شعاع پس از پیچش، می توان نتیجه گرفت که توزیع کرنش برشی به صورت خطی و متناسب با فاصله از مرکز می باشد.  
 در موردی که رابطه تنش کرنش در خطی فرض کنیم توزیع تنش برشی نیز خطی خواهد بود.



$$\alpha = \frac{T \rho}{J}, \quad J = \frac{\pi R^4}{2} = 2I$$

$$\tau_{max} = \frac{T R}{J} = \frac{T}{J/R} = \frac{T}{W_T}$$


$$W_T: \text{آسان مقطع پیچش}$$

$$\sigma_{max}^c = \sigma_{max}^t = \tau_{max} = \frac{T R}{J}$$

$$AA' = L \gamma_{max} = R \phi \rightarrow \phi = \frac{T L}{G J}$$


$$\frac{\phi}{L} = \text{نسبت پیچش نسبی} = \frac{T}{G J} = \frac{d\phi}{dx}$$

تحت بقیس چون حالت برش خالص به وجود می آید پس تغییر طول، سطح و حجم حامل نسبه و نقطه تغییر تلاطم به وجود می آید.



$$\tau_{max} = \frac{TR}{J}$$


$$J = \frac{\pi R^4}{2}$$



$$\tau_{max} = \frac{TR}{J}$$

$$\tau_{min} = \frac{Tr}{J}$$

$$J = \frac{\pi}{2} (R^4 - r^4)$$



$$\tau = \frac{TR}{J}$$

$$J = 2\pi R^3 t$$


$$J = \int (x^2 + y^2) dA$$

$$J = \int R^2 dA$$

$$J = R^2 \int R d\alpha t$$

$$J = 2\pi R^3 t$$

\* توزیع کرنش \*



$$\gamma = \frac{\tau}{G}, \tau = \frac{TP}{J} \rightarrow \gamma = \rho$$

$$\tau = \rho G$$



$$\left[ \gamma = \frac{TP}{GJ} \right]$$

تغییر برشی متناسب است با فاصله از مرکز بقیس در سطح بقیس مصالح

$$\tau_i = \frac{TP}{J} n_i, n_i = \frac{G_i}{G_\phi}$$


$$G_\phi J = \sum_{i=1}^n G_i J_i = G_\phi \bar{J}$$

$$\frac{T_i}{T} = \frac{(GJ)_i}{G_\phi J}$$




$$\tau_{max} = \frac{TR}{J} \ll \tau_{کار}$$

$$\tau_{کار} \cdot A \cdot S \leq \frac{\tau_{max} R}{2} \cdot S$$



\* طبق اصل نوسی در نوسه های خود مقاطع - کوچکتر از 180 - تنش بزرگ همواره صفر است.\*

در مقاطع مستطیل شکل  $\tau_{max}$  در وسط مقطع بزرگتر می باشد.



\* همیشه  $\tau_{max}$  بر روی مقطع بزرگتر رخ می دهد.

$c_1$	$h/b$
0.2	1
$1/3$	$\infty$

$$\frac{3T}{b^2 h} \ll \tau_{max} \ll \frac{5T}{b^2 h}$$

مستطیل کاملاً باریک  
مربع


در مقاطع مستطیلی بر خلاف مقاطع دایره ای که سطح مقطع مسطح باقی می ماند ، مقاطع پس از بیش دچار انحنا می شوند



چیزی که نسبت های از آن نرد رفت و نسبت های دیگر بیرون می آیند دلی این انحنا چوری است که طول هیچ باری غیر عمود

در سنج تغییر طول ، تغییر سطح یا تغییر حجم - وجود نمی آید .

اگر در مقاطع مستطیلی توسط یک قید صلب مانند تکیه گاه از انحنا مقاطع عرضی جلوگیری شود در مقاطع عرضی علاوه بر تنش های برشی ، تنش های قائم نیز حاصل خواهد شد و می این تنش های قائم خود ایستا خواهند بود .

یعنی در هر اتان ، تنش های قائم تبدیل به تنش می کنند .





جریان برش ناشی از پیچش

جریان برش ناشی از پیچش همواره یک مدار بسته است ولی جریان برش ناشی از برش سیر باز می باشد.

$$\frac{\phi}{L} = \frac{T}{G J_e}$$

$$J_e = C_2 b^3 h$$

$C_2$	$h/b$
0.15	1
$\frac{1}{3}$	$\infty$

$$\tau_{max} = \frac{T R}{J} = \frac{T R}{\frac{\pi R^4}{2}} = \frac{2 \pi R}{\pi^2 R^4} T = \frac{\text{محیط}}{(\text{مساحت})^2} T \quad \text{دایره}$$

$$\tau_{max} = \frac{T}{C_1 b^2 h} = \frac{T h}{C_1 b^2 h^2} \rightarrow \begin{cases} \tau_{max} = 1.25 \frac{\text{محیط}}{(\text{مساحت})^2} T & \text{مربع} \\ \tau_{max} = 1.5 \frac{\text{محیط}}{(\text{مساحت})^2} T & \text{مستطیل کاملاً باریک} \end{cases}$$


$$\tau_{max} < 1.5 \frac{\text{محیط}}{(\text{مساحت})^2} T$$

بزرگترین مقطع: مستطیل کاملاً باریک

بزرگترین مقطع: دایره

ملاحظات: هر چه مقطع ثابت بزرگتر باشد، هرگز نمی شود چون هم محیطشان کاهش یابد و هم پهنای هر دو

در جدولی که در 15 به 1 کاهش می یابد یا برای هر یک مناسب تر می شود.






که کمتر از 2 برابر است.

$$\frac{\tau_{max 2}}{\tau_{max 1}} \leq \frac{65}{70}$$

تنظیم: محمد حاج صادقی  
استاد: دکتر عرفانی

در این مقاطع تقاطع بسیار مهم تر از ابعاد دیگر است زیرا تأمین کننده بارزوی نگر می باشد.  
در این مقاطع حداکثر تنش در بیشترین تقاطع ها ایجاد می شوند.


**مقاطع جدار نازک باز \***



$$\frac{\phi}{L} = \frac{T}{G J_e}$$


$$J_e = \frac{1}{3} t^3 h$$

$$\tau_i = \frac{3 T_i}{t_i^2 h_i}$$



$$T = \sum_{i=1}^n T_i$$

اتصال موازی  $\phi_i = \phi_i = \phi_n$



$$G J = \sum_{i=1}^n (G J_e)_i$$

$$G J = G * \sum_{i=1}^n \frac{1}{3} t_i^3 h_i$$



اگر  $G$  ها یکسان باشد  $T_i = \frac{J_i}{J} T$

$$\tau_i = \frac{3 T_i}{t_i^2 h_i} = 3 \frac{J_i / J_e}{t_i^2 h_i} T = \frac{T}{J} t_i$$

$$\frac{\tau_i}{t_i} = \frac{T}{J}$$

\* در مقاطع جدار نازک باز تقاطع مهم تر از طول قسمت های دیگر می باشد چون بارزوی نگر توسط تقاطع مقطع تأمین می شود.


در چنین مقاطعی حداکثر تنش در بیشترین تقاطع ها حاصل می شود چون تنش متناسب است با تقاطع.



نقطه بر روی تقاطع یکسان

$$\tau = \frac{T}{\frac{1}{3} t^3 h_1 + \frac{1}{3} t^3 h_2} t = \frac{T}{\frac{1}{3} t^3 (h_1 + h_2)} t = \frac{3T}{t^2 (h_1 + h_2)}$$






\* شکل سوراخ‌ها را باید

$$\tau \cdot t = q = \frac{T}{2 A_m}$$

مساحت میانگین مقطع =  $\frac{A_{in} + A_{out}}{2}$

$$J_e = \frac{4 A_m^2}{\phi \frac{ds}{t}}$$

$\frac{\phi}{L} = \frac{T}{G J_e}$  و  $J_e = \frac{4 A_m^2}{\phi \frac{ds}{t}}$



در شکل دربرو با توجه به این فرض که مقاطع از هم جدا شده اند و نسبت به مرکزشان کاملاً عمود است. ملاحظه می‌شود حداکثر تنش‌ها در گوشه‌ها حاصل می‌شود و رابطه باز خطی است.

\*  $T_i = \frac{(G J_e)_i T}{G J}$

\*  $w$  : مقاومت خمشی مقطع  
\*  $w_T$  : مقاومت پیچشی

- $G A_s$  : سختی برشی مقطع
- $E A$  : سختی محوری مقطع
- $E I$  : سختی خمشی مقطع
- $G J_e$  : سختی پیچشی

- $G$  : سختی برشی مصالح
- $E$  : سختی محوری مصالح
- $A$  : مقاومت محوری
- $A_s$  : مقاومت برشی

\* اگر یک مقطع دلخواه، نسبت میان آن طوری خالی شود که تارهای جابجا نشود سختی خمشی و مقاومت خمشی به یک نسبت کاهش می‌یابد (نسبت I)

\* اگر یک مقطع دلخواه از نسبت بردن تراشیده شود طوری که تارهای جابجا نشود سختی خمشی بیشتر از مقاومت خمشی دچار کاهش می‌شود.


\* بر دو رابطه فوق برای یک مقطع دایره‌ای تحت پیچش نیز جمع است.

\* اگر نسبت مقطع متعارف نسبت میان طوری خالی شود که تارهای جابجا نشود کاهش در مقاومت خمشی بیش از کاهش در سختی خمشی خواهد بود.

\* در یک مقطع جدار نازک باز اگر مساحت مقطع را ثابت نگذاریم و ضخامت آن را به سبب کم کردن سایر ابعاد مقطع به  $\alpha$  برابری افزایش دهیم سختی پیچشی  $\alpha^2$  شده و مقاومت پیچشی  $\alpha$  برابر کاهش می‌یابد.

\* در یک مقطع جدار نازک نسبت به مساحت ثابت نگذاریم و ضخامت آن را به سبب کم کردن سایر ابعاد مقطع به  $\alpha$  برابری افزایش دهیم سختی پیچشی  $\alpha^2$  برابر افزایش و مقاومت پیچشی  $\alpha$  برابر افزایش می‌یابد.

مطلوب است مقایسه ششی و مقاومتهایی در دو حالت باز و بسته :



$$\frac{J_{e1}}{J_{e2}} = \frac{\frac{1}{3} [1^3 \times 19.5 + 1^3 \times 23.5 + 2^3 \times 18.75 + 1.5^3 \times 23]}{4 \left( \frac{20 \times 25 + 17.5 \times 22}{2} \right)^2 \left( \frac{18.75}{1} + \frac{23.5}{1} + \frac{18.75}{2} + \frac{23.5}{1.5} \right)}$$

$$= 6 \times 10^{-3}$$

با اعمال تئوری لگاریسم

$$\frac{\text{مقاومت 1}}{\text{مقاومت 2}} = \frac{\tau_{max 2}}{\tau_{max 1}} = \frac{\frac{T}{2A_m(t_{min}=1)}}{\frac{T}{J_{e1}}(t_{max}^2)}$$


در کدام یک از اشکال A و B به حسب مقاومتری بوی اتصال نیاز دارد.  
چون در شکل B ضخامت کمتر است (در محل اتصال)  
تنش‌های اجزای پاره شده بیشتر بوده و در نتیجه نیاز به حسب مقاومتری  
داریم - - نسبت تقابلی -



اگر وسیله اتصال بیخ باشد مهرن بیخ کدام کمتر است :  
مهرن بیخ در هر دو یکسان است :

$$\tau_{max} \leq A \cdot \tau_{max}$$

$$\frac{T}{2A_m} \cdot S \leq A \cdot \tau_{max}$$



$$\oint \frac{ds}{t} = 2 \int_0^\pi \frac{R d\theta}{t_0 \left( \frac{\theta}{\pi} + 1 \right)}$$

معیارهای تسلیم  
تنش یک محوره  
تنش دو محوره \*

مصابع اساساً بر دو دسته سرد و شکل پذیر تقسیم می شوند که در مصابح سرد پیوندهای کششی ضعیف تر بوده و باعث فروری می شود در مصابح شکل پذیر پیوندهای لغزشی ضعیف تر بوده و باعث فروری است.



بنابراین در مصابح سرد فرای در مقطعی رخ خواهد داد که تنش برشی حداکثر می باشد. در مصابح شکل پذیر فروری در مناطقی رخ خواهد داد که تنش برشی حداکثر می باشد.

از خصوصیات واضح مصابح شکل پذیر این است که ظرفیت کششی و فشاری آن مصابح در آزمایش محوری یکسان می باشد ولی در مورد مصابح سرد

قطعا ظرفیت کششی کمتر از ظرفیت فشاری است.

پیچش - تنش برشی خالص -



کشش - تنش کششی خالص -



2- متیار فون میسر:


$$2 - u_{s \text{ ان}} \leq u_{s \text{ ب}}$$

$$* \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2} \leq \sigma_y$$



$$\tau_y = \frac{\sigma_y}{\sqrt{3}}$$

ترسکا حافظہ کاره تر است.



بروکا مصالح ترد استمال ترسکا و فون میسر و سمت فشار حرکت می کند.