



# مل تهرين فولاد




طراحی فولاد I



از روی میان انزوی مقطع، خش را محاسب می‌کنیم.  
سطح مقطع مقطع برای محاسبه نیروی موزنی است.


مثال ۱

در مقطع شکل روبه رو توزیع تنش خمشی، برشی و بار موزنی را محاسبه کنید.



$M = 200 \text{ KN}\cdot\text{m}$   
 $V = 120 \text{ KN}$   
 $N = 180 \text{ KN}$

گام اول: مشخصات هندسی مقاطع را از روی جدول استخراج می‌کنیم.



UNP150 (مقطع نورده شده)  
 $h = 16 \text{ cm}$        $t_f = 10 \text{ mm}$   
 $b = 6.5 \text{ cm}$        $I_x = 925 \text{ cm}^4$   
 $t_w = 7.5 \text{ mm}$        $e = 1.84 \text{ cm}$   
 $A = 24 \text{ cm}^2$        $I_y = 85.3 \text{ cm}^4$

گام دوم: محاسبات را با تعیین مرکز سطح مقطع شروع می‌کنیم:

$$\bar{y}_g = \frac{20 \times 2 \times 1 + 40 \times 1 \times 22 + 20 \times 2 \times 43 + 24 \times (1.84 + 44)}{24 + 40 \times 1 + 20 \times 2 \times 2} = 26.0 \text{ cm}$$

$$I_x = \sum I_i + A_i \bar{y}_i^2 = \frac{20 \times 2^3}{12} + 20 \times 2 \times (25)^2 + \frac{40 \times 1^3}{12} + 40 \times 1 \times (22 - 26)^2 + \frac{20 \times 2^3}{12} + 20 \times 2 \times (44 - 26 - 1)^2 + 85.3 + 24 \times (1.84 + 18)^2 = 52092 \text{ cm}^4$$

$$\text{میان انزوی جان} = \frac{\frac{40 \times 1^3}{12} + 40 \times 1 \times (26 - 22)^2}{52092} = 11\%$$

\* برای تأمین مقاومت خمشی یک مقطع I شکل بهتر است دال‌ها را تقویت کنیم یا نظر مساحت وجه از طرف فاصله ارتعاش جان را بیشتر بگیریم تا وجه جان در صد کمی از خمش را تحمل می‌کند.

$$S_{x_{\text{bottom}}} = \frac{I_x}{c_{\text{bottom}}} = \frac{52092}{26} = 2004 \text{ cm}^3$$

$$S_{x_{\text{top}}} = \frac{I_x}{c_{\text{top}}} = \frac{52092}{50.5 - 260} = 2126 \text{ cm}^3$$

$$f_{b, \text{bottom}} = \frac{M}{S_{x, \text{bottom}}} = \frac{200 \times 100}{2004} = 9.98 \text{ KN/cm}^2$$

$$f_{b, \text{top}} = \frac{M}{S_{x, \text{top}}} = \frac{200 \times 100}{2126} = 9.41 \text{ KN/cm}^2$$

چون مقطع نامستقیم است، تنش ماکزیم بالای مقطع و پایین آن لزوماً یکسان نیست، در محاسبه باید تنش ماکزیم کل را محاسب کرد.

$$\sigma = \frac{M y}{I} \quad \text{: توزیع تنش خمشی در سراسر مقطع خطی است}$$

با فرض اینکه توزیع تنش های برشی در عرض یکسان است:

$$Q_1 = (6.5 - 0.75) \times 1 \times (50.5 - 26 - \frac{5.75}{2}) = 124 \text{ cm}^3$$

$$t_1 = 1 \text{ cm}$$

$$\tau_1 = \frac{V Q_1}{t_1 I} = \frac{120 \times 124}{1 \times 52092} = 0.29 \text{ KN/cm}^2$$

$$Q_2 = \underbrace{24 \times (18 + 1.84)}_{\text{باردانی}} + \underbrace{20 \times 2 \times 17}_{pL_{200 \times 20}} = 1156 \text{ cm}^3$$

$$t_2 = t_w = 1 \text{ cm}$$

$$\tau_2 = \frac{V Q_2}{t_2 I} = \frac{120 \times 1156}{1 \times 52092} = 2.7 \text{ KN/cm}^2$$

$$Q_3 = Q_2 + (44 - 26) \times 1 \times \frac{16}{2} = 1284 \text{ cm}^3$$

$$t_3 = t_w = 1 \text{ cm}$$

$$\tau_3 = \frac{V Q_3}{t_3 I} = \frac{120 \times 1284}{1 \times 52092} = 2.96 \text{ KN/cm}^2$$

$$Q_4 = 2 \times 20 \times 25 = 1000 \text{ cm}^3$$

$$t_4 = 1 \text{ cm}$$

$$\tau_4 = \frac{1000 \times 120}{1 \times 52092} = 2.3 \text{ KN/cm}^2$$


$$Q_5 = x \times 2 \times 25 = 50x \text{ cm}^3$$

$$t_5 = 2 \text{ cm}$$

$$\tau_5 = \frac{V Q_5}{t_5 I} = \frac{120 \times 50x}{2 \times 52092} = 0.058x$$

$$x = 0 \rightarrow \tau_5 = 0$$

$$x = 10 \text{ cm} \rightarrow \tau_5 = 0.58$$



$$\sigma_{\text{معدنی}} = \frac{P}{A} = \frac{180}{144} = 1.25 \text{ KN/cm}^2$$

در هنگام برش جان مقطع وارد کاری میشود و در هنگام خمش بال مقطع واردی شود.

با توجه به مطلب فوق:  $\tau_{max} = \tau_{avg} = \frac{V}{A_w}$

در مقاطع I شکل:  $\tau = \frac{V}{A_w} = \frac{V}{h \cdot a t_f}$  و در مقاطع مستطیلی:  $\tau = 1.5 \frac{V}{A}$


\* در مقاطع بارهانه های بلند خمش موثر است و در این صورت می توان با افزایش مقطع بال ها، افزایش نصله بال ها از پلنگ و یا هر دو این کارها مقطع را در برابر خمش بجهت سازی کرد.

\* در مقاطع بارهانه های کوتاه برش موثر است که می توان با افزایش مساحت جا و یا با لزان سخت کننده ها (stiffeners) مقطع را در برابر برش بجهت سلامت.





سخت کننده ها

اتصال ناودانی نشان داده شده در شکل قبیل به بال تیر و روح با استفاده از جوش های با مقاومت مجاز  $13 \text{ KN/cm}^2$  طراحی گردیده اند.



$t = ?$

بررسی تنش های برشی در جوش اتصال دهنده ناودانی به تیر و روح؛  
قبل از محاسبه تنش ها در جوش اتصال رابط کلی تنش برشی در تیرها بررسی می شود. تیری مطابق شکل زیر فرض می شود. و با گرام آزاد بخشی از این تیر به طول  $\Delta x$  در شکل نشان داده شده است.



برقاری شرط تعادل در راستای قائم لازم می دارد که

$$\Delta V + V = V + q \Delta x \rightarrow \Delta V = q \Delta x \rightarrow q = \frac{\Delta V}{\Delta x}$$

در صورتی که  $\Delta x \rightarrow 0$  نگاه  $\Delta V \rightarrow 0$  و روش درست می باشد و راست تیر با هم برابر می شوند. تعادل لنگر نیز به صورت زیر بیان می شود:


$$M + \Delta M = M + V \Delta x + q \frac{\Delta x^2}{2}$$

$$V = \frac{\Delta M}{\Delta x} \quad \text{و یا با صرف نظر کردن از مقدار بسیار کوچک } \Delta x^2 \text{ در معادله با مقدار کوچک } \Delta x \text{ داریم:}$$

حال تعادل بخش پائینی تیر در راستای محور طول تیر بررسی می شود. نیروی محوری ایجاد شده در سطح  $A_1$  ناشی از لنگر  $M$  است و مقدار آن با توجه به حجم کوچک تنش نشان داده شده معادله می شود:

$$\sigma = \frac{My}{I}$$

$$N_1 = \int_{A_1} \frac{My}{I} dy = \frac{M}{I} \int_{A_1} y dy = \frac{MQ_1}{I_1}$$



به همین ترتیب نیروی عمودی در بخش دیگر نیز برابر است با:  
تبادل قطع ها شود و خوردن به صورت زیر بیان می شود:

$$N_2 = \frac{(M + \Delta M) Q_2}{I_2}$$

$$N_2 = N_1 + u$$

$$\frac{(M + \Delta M) Q_2}{I_2} = \frac{M Q_1}{I_1} + u \quad \text{چون } Q_1 = Q_2 \text{ و } I_1 = I_2 \Rightarrow u = \frac{\Delta M Q}{I}$$


مقدار تنش برشی ایجاد شده روی متقاطع به عرض b و طول Δx برابر است با:

$$v = \frac{u}{b \Delta x} = \frac{\Delta M Q}{b \Delta x I} = \frac{V Q}{I b}$$

که همان رابطه معروف در تنش هاست. حال در این مثال ناودانی بالای به جای آنکه در تمام طول خوردن ورق بال متصل شده باشد، به وسیله دو جوش متصل شده است. بیان ترتیب تنش برشی در سطح مقطع جوش (۱/۵) برابر است با:

$$v_w = \frac{u}{A_{vw}}$$

که در آن  $A_{vw}$  کمترین سطح مقطع جوش می باشد که برابر است با:  $A_{vw} = a_w \cdot \Delta x = 0.7 b_w \Delta x$



و بنابراین تنش برشی جوش برابر است با:

$$v_w = \frac{u}{0.7 b_w \Delta x} = \frac{V Q}{I (0.7 b_w)}$$

این حالت مشابه آن است که عرض ناحیه برش برابر  $0.7 b_w$  انتخاب شود.

مقادیر تنش حاد این مسئله خاص بررسی می شود:

$$V = 120 \text{ kN}$$

$$b_w = ?$$



$$Q = 24 \times (44 - 26 + 1.84) = 476.2 \text{ cm}^3$$

$$I = 52092 \text{ cm}^4$$

$$\Rightarrow b_w = \frac{120 \times 476.2}{52092 \times 0.7 \times 13} = 0.12 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \boxed{b_w = 1.2 \text{ mm}}$$

اتصال ناودان به بال تیرواق توسط پیچ‌های به قطر اسمی 6 mm انجام می‌شود. مقاومت برشی پیچ‌ها  $20 \frac{KN}{cm^2}$  است. فاصله لازم بین پیچ‌ها برای تحمل برش را بدست آورید.



بررسی تنش‌های برشی در برچ‌های اتصال دهنده

تنش‌های برشی ایجاد شده در برچ‌ها مشابه قبل محاسبه می‌شود.

در این رابطه،  $A_p$  سطح مقطع پیچ‌ها در طول  $\Delta x$  می‌باشد. فرض می‌شود

در طول  $\Delta x$ ،  $n$  پیچ وجود دارد. در این حالت:

$$A_p = n \times \frac{\pi d_1^2}{4}$$

که در آن  $d_1$  قطر پیچی باشد. در صورتیکه فاصله بین پیچ‌ها  $s_1$  و تعداد پیچ‌ها در هر دینف  $m$  باشد داریم:

$$n = \frac{\Delta x}{s_1} \cdot m \Rightarrow A_p = \frac{\Delta x}{s_1} \cdot m \cdot \frac{\pi d_1^2}{4}$$


$$v_p = \frac{\Delta M Q}{I \frac{\Delta x \cdot m}{s} \frac{\pi d_1^2}{4}} = \frac{V Q s}{I m \frac{\pi d_1^2}{4}}$$

در این مثال، در صورتیکه تنش مجاز برشی پیچ‌ها  $20 \frac{KN}{cm^2}$  باشد و در هر دینف از پیچ‌ها به قطر 6 mm استفاده شود. فاصله لازم بین پیچ‌ها را برای تحمل برش:

$$v_p = \frac{V Q}{I} \times \frac{s}{m \frac{\pi d_1^2}{4}}$$

$$20 = \frac{120 \times 476.2}{52092} \times \frac{s}{2 \times \frac{\pi \cdot 6^2}{4}} \Rightarrow s = 10.31 \text{ cm}$$

مثال ۱



مداکتر بارمخار تکیه گاهی تعیین گردد.  
M2 & H310.9

نسج اصططائی کیب

$$A_t = 3.03 \text{ cm}^2$$

خون اول:  $x = 200$

$$k_{\perp} = 2$$

$$k_{\parallel} = 3$$

$$y = 500 - (60 - \frac{70}{2}) - 200 = 275$$

$$\Rightarrow a = \frac{2 \times 3 \times 3.03}{27.5} = 0.661$$

$$x = \frac{ah}{b-a} [\sqrt{1 + \frac{b-a}{a}} - 1] \Rightarrow x = 6.64 \text{ cm}$$

$$y = h - x = 40.84 \text{ cm}$$

سعی سوم:  $a = \frac{2 \times 5 \times 3.03}{40.84} = 0.742 \Rightarrow x = 6.98 \text{ cm}$

\* ممکن است با طریقی تا خنثی (x) مقدار نسج های معاری ( $k_{\parallel}$ ) تغییر کند!

سعی دوم:  $a = \frac{2 \times 5 \times 3.03}{47.5 - 6.98} = 0.748 \Rightarrow x = 70 \text{ mm}, y = 405 \text{ mm}$

$$I = \frac{bx^3}{3} + \frac{a(h-x)^3}{3} = \frac{25 \times 7^3}{3} + \frac{0.748 \times 40.5^3}{3} = 19400 \text{ cm}^4$$

$$f_t = \frac{M}{I} y_n = \frac{20R}{19400} (44 - 7) = 38.1 \times 10^{-3} R$$

$$P_t = A_t \cdot f_t = 3.03 \times 38 \times 10^{-3} R = 115.4 \times 10^{-3} R$$

$$P_r = \frac{R}{k} = \frac{R}{12}$$

$$\begin{cases} N_f = 134 \rightarrow N_f' = N_f \left(1 - 1.15 \frac{P_t}{P_r}\right) = 134 \left(1 - 1.15 \frac{115.4 \times 10^{-3} R}{190}\right) \\ N_t = 133 \\ N_p = 110.4 \times 1.2 = 132 \end{cases}$$



$$N_t = 133 = 115.4 \times 10^{-3} R \Rightarrow R = 1153 \text{ KN}$$

اگر مقدار نیروی کشش مجاز تعیین کننده باشد.

\* در برابر نیروی مابقی در ورق در حال پسیج آه می شود تا آنکه اثر اصطکاک گسیخته می شود  $\Leftarrow N_p$  و  $N_f$  هر دو از آنک



$$N_{all} = \min(N_f, N_p)$$

$$N_p = 132 = P_v' = \frac{R}{12} \Rightarrow R = 1584 \text{ KN}$$

$$N_f = 134 (1 - 3.93 \times 10^{-4} R) = \frac{R}{12} \Rightarrow R = 985.3 \text{ KN}$$

$$\Rightarrow R = 985.3 \text{ KN}$$

مسألة ٢



8M22 HV 10.9

PL 300x500x15

$$V = 300 \text{ KN}$$

$$M = 120 \text{ KN.m}$$

$$h = 50 - 5 = 45 \text{ cm}$$

$$a = \frac{2 \times 3.03}{10} = 0.61 \Rightarrow x = \frac{0.61 \times 45}{30 - 0.61} \left[ \sqrt{1 + \frac{30 - 0.61}{0.61}} - 1 \right] = 5.6$$

$$I = \frac{30 \times 5.6^3}{3} + \frac{0.61 \times 394^3}{3} = 14193 \text{ cm}^4$$

$$f_c = \frac{12000 \times 5.6}{14193} = 4.7 \frac{\text{KN}}{\text{cm}^2} \leq F_b = 16$$

كترل تنس کشاری

$$f_t = \frac{M \cdot y_n}{I} = \frac{12000 \times (50 - 10 - 5.6)}{14193} = 29.1$$

كترل تنس کششی

ن: فاصله دورترین پیچ تا تاج خمینی

$$N_t = f_t \cdot A_t = 29.1 \times 3.03 = 88.2 \text{ KN} < 133 = N_t$$

$$P'_v = \frac{V}{n} = \frac{300}{8} = 37.5 \text{ KN}$$

$$N_p = 76 \text{ KN}$$

$$N_{pT} = N_p \left[ 1 - 1.15 \frac{P_t}{P_v} \right] = 76 \left[ 1 - 1.15 \frac{88.2}{190} \right] = 35.45 \gg 37.5$$




جواب نمی دهد

اتصالات گسولی (طربای)

- \* آنها بالای مقطع به گسش می افتد.
- \* بیشترین تنش گسشی ایجاد شده در دورترین قطعه اتصال.
- \* بیشترین تنش فشاری ایجاد شده در پایین ترین قسمت مقطع.

\* تعیین تارخشی

(در گسش هیچ عملی کشند و در فشار اتصال ورق به ستون! تارخشی)



$$ay = n_L \cdot n_{II} \cdot A_t$$

$$\Rightarrow a = \frac{n_L \cdot n_{II} \cdot A_t}{y}$$

در صورتیکه فواصل بین پیچ ها ثابت باشد.

$$e = \frac{y}{n_L} \Rightarrow a = \frac{n_{II} A_t}{e}$$

تعیین محل تارخشی

Q (مکان استاتیکی بالا و پایین تارخشی جامع برابرند)

$$ay \frac{y}{2} = bx \left( \frac{x}{2} \right) \quad \text{و} \quad y = h - x$$

$$a(h-x) \frac{(h-x)}{2} = b \frac{x^2}{2} \Rightarrow x = \frac{ah}{b-a} \left[ \sqrt{1 + \frac{b-a}{a}} - 1 \right]$$

$$I = \frac{bx^3}{3} + \frac{ay^3}{3} = \frac{bx^3}{3} + \frac{a(h-x)^3}{3}$$

$$f_t = \frac{M}{I} y_n \Rightarrow P_t = f_t \cdot A_t \quad \text{بیشترین مقدار نیروی پیچ در دورترین فاصله تارخشی است}$$

وقتی فواصل بین پیچ ها ( $n_{II}$ ) ثابت نباشند، محل تارخشی را حدس می زنیم:  $a = \sqrt{\quad} \Rightarrow x = \sqrt{\quad}$  (آزمون و خطا)

$$a = \frac{n_{\perp} A_t}{e} \quad b = \frac{n_{\parallel} \cdot n_{\perp} A_t}{y}$$

$$x = \frac{ah}{b-a} \left[ \sqrt{1 + \frac{b-a}{a}} - 1 \right]$$

$$I = \frac{bx^3}{3} + \frac{a(h-x)^3}{3}$$

$$f_t = \frac{M}{I} y_n \Rightarrow P_t = f_t \cdot A_t$$

$$P_v' = \frac{V}{n}$$

$$N_{FT} \geq P_v'$$

مراحل کنترل اتصال کنسولی :

(۱) تعیین  $a$

(۲) تعیین محل تارخشی

(۳) محاسبه ممان اینرسی


(۴) محاسبه تنش و نیروی کششی

(۵) محاسبه نیروی برشی

(۶) کنترل مقاطع اتصال

مثال ۱

نیروی حداکثر P را بیابید.  
 ST37، Φ 21، بارگذاری عاری



تعداد سطح برش

$$N_v = 48.5 \times 1 = 48.5 \text{ KN}$$

$$N_p = 58.8 \times 1.5 = 88.2 \text{ KN}$$

حداقل محاسبات

$$N_{all} = \min(48.5, 88.2) = 48.5 \text{ KN}$$

مادامه محاسبه حداکثر نیروی مجاز هر برش  
 P.318

مادامه محاسبه بیشترین نیروی وارده بر برشها

$$R_h = \frac{M}{I_p} y$$

$$R_v = \frac{M}{I_p} x + \frac{V}{n}$$

چون نصف نیرو به هر دو طرف وارد می شود.

$$M = M_0 + V_e = 0 + \frac{P}{2} (0.2) = 0.1 P \text{ KN.m}$$

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2) = 8 \times 3^2 + 4 \times 3^2 + 4 \times 9^2 = 432 \text{ cm}^2$$

$$R_h = \frac{0.1 \times 100 P}{432} (9) = 0.208 P$$

دورترین فاصله از تار خنثی

$$R_v = \frac{0.1 \times 100 P}{432} (3) + \frac{P/2}{8} = 0.132 P$$

$$\Rightarrow R = \sqrt{R_h^2 + R_v^2} = 0.245 P$$

$$\Rightarrow R_{max} = 0.245 P = 48.5 \text{ KN} \Rightarrow P = 198 \text{ KN}$$

گام سوم: محاسبه مجاز برشیای تنش عمودی ورقه

$$f_a = \frac{P}{A_n} = 0$$

$$f_b = \frac{M}{S}, \quad S = \frac{1.5 \times 30^2}{6} = 225 \text{ cm}^3 \quad \Rightarrow f_b = \frac{0.1 \times 100P}{225} \leq 16 \Rightarrow P \leq 360 \text{ KN}$$

$$f_v = 1.5 \frac{V}{A_n} \leq 0.4 F_y = 9.6 \text{ KN}$$

$$A_n = 30 \times 1.5 - 4 \times 2.1 \times 1.5 = 32.4 \text{ cm}^2$$


$$\Rightarrow 1.5 \times \frac{P/2}{32.4} \leq 9.6 \Rightarrow P \leq 415 \text{ KN}$$

$$\Rightarrow \min(P_i) = 198 \text{ KN} \quad \Rightarrow \boxed{P = 198 \text{ KN}}$$

گام چهارم: کنترل نیروی برشی

مثال ۲

حل مثال ۳ بخش قبل



$$R_h = \frac{M}{I_p} \int y^2 + \frac{P}{n} = \frac{P}{n} = \frac{500}{5} = 100 \text{ kN}$$

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2) = 2 \times 10^2 + 2 \times 20^2 = 1000 \text{ cm}^2$$

$$R_v = \frac{M}{I_p} x + \frac{V}{n} = \frac{500(7-3.4)}{1000} (20) = 36 \text{ kN}$$

$$R = \sqrt{36^2 + 100^2} = 106 \text{ kN}$$

نیروی حداکثر وارده در یک پیچ


$$\text{DIN: } N = n_p \cdot N_p = 5 \times 64.4 \times 1.5 = 483 \text{ kN} \Rightarrow N_{\text{all}} = 483 \text{ kN}$$

$$N = n_v \cdot N_v = 5 \times 116.4 = 582 \text{ kN}$$

$$\Rightarrow R = 106 < 483 \checkmark$$

مثال ۳

اتصال زیر برای بارگذاری نشان داده شده کنترل گردد.  
 بارگذاری عاری  
 ST 37  
 $\Phi 21$



$$3d = 63 \leq e_{\parallel} \leq \min(8d = 168, 15t = 180) = 168 \checkmark$$

$$1.5d = 31.5 \leq e_{\perp} \leq \min(3d, 6t) = 63 \checkmark$$

$$2d = 42 \leq e_{\parallel} \leq \min(3d, 6t) = 63 \checkmark$$

① کنترل فواصل :

$$A_g = 30 \times 2 = 60 \text{ cm}^2$$

(دو عدد نبشی)

$$A_n = 60 - 2 \times 1.2 \times 2.1 = 54.96 \text{ cm}^2$$

$$A_e = 0.85 A_n = 46.72 \text{ cm}^2$$

$$f_a = \frac{P}{A_g} = \frac{160}{60} = 2.67 \text{ KN/cm}^2 \leq 0.6 F_y = 14.5 \checkmark$$

$$f_a = \frac{P}{A_e} = \frac{160}{46.72} = 3.42 \leq 0.5 F_u = 18.5 \checkmark$$

② کنترل مقطع نبشی  
 $A_{\text{نبشی}} = 30 \text{ cm}^2$

$$N_p = 1.5 \times 58.8 = 88.2 \text{ KN}$$

$$n_p = \frac{160}{88.2} = 1.8 \leq N = 4 \checkmark$$

③ الف کنترل لبه نبشی

دو نبشی  $N_v = 97 \text{ KN}$

$$n_v = \frac{160}{97} = 1.6 < N = 4 \checkmark$$

ب) کنترل برش



$$S = 1.5 + 2 \times 1.2 = 39 \text{ mm} \leq 5d = 101 \text{ mm} \checkmark$$

$$T = P(13 - 3.64 - 5) = 160 \times 4.36 = 700 \text{ KN}\cdot\text{cm}$$

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2) = 2 \times 4^2 + 2 \times 12^2 = 320 \text{ cm}^2$$

$$P_t = \frac{T \times d}{I_p} = \frac{700 \times 12}{320} = 26.25 \text{ KN}$$

$$R = \sqrt{26.25^2 + \left(\frac{160}{4}\right)^2} = 47.8 \text{ KN}$$



که نیروی مخرج

$$N_{all} = \min(N_v, N_p) = 88.2 \text{ KN}$$


$$\Rightarrow R = 47.8 \leq 88.2 \checkmark$$

Ⓚ کنترل طول گیرای:

ⓐ اثر خم شدن ناشی از ضریب انحراف از مرکزیت:



مثال 4



$V = 30 \text{ ton}$   
 $M = 28 \text{ ton.m}$

تقسیم نیروی کنتر به جفت بال و پایین بال

$M = 280 \text{ KN.m}$

نیروی جفت اتصال  $p = \frac{M}{h + \frac{t_{p1}}{2} + \frac{t_{p2}}{2}} = \frac{280 \times 100}{39 + \frac{2}{2} + \frac{2}{2}} = 683 \text{ KN}$

IPBL 400  
 $h = 390$     $b = 30 \text{ cm}$     $t_w = 1.1$     $t_f = 1.9$     $A = 169 \text{ cm}^2$     $I_x = 45070 \text{ cm}^4$   
 $J_x = 2310 \text{ cm}^3$

کنترل اتصال بال  
 الف) کنترل جفت اتصال

$A_g = 2 \times 30 = 60 \text{ cm}^2$

$A_n = 60 - 2 \times 2.2 \times 2 = 51.2 \text{ cm}^2$

$P_i = p(1 - 0.4 \frac{r}{n}) = 683(1 - 0.4 \frac{2}{6}) = 592 \text{ KN}$

$f_a = \frac{P_i}{A_g} = 9.87 \text{ KN/cm}^2 < 14.5$

$f_a = \frac{P_i}{A_n} = \frac{592}{51.2} = 11.56 < 18$

$$N_v = 116.3 \text{ KN}$$

$$N_p = 110.4 \times 1.9 = 210 \text{ KN}$$

$$P_{\text{بار}} = 116.3 \times 6 = 700 \text{ KN}$$

$$P_{\text{مردم}} = 683 \leq 700 \checkmark$$

$$\rightarrow N_{\text{all}} = 116.3 \text{ KN}$$


که نیروی مجاز یک پیچ

ب) کنترل وسایل اتصال

ST 52

کپه

فواصل پیچ ها با توجه به p.295 کنترل شود.



مثال ٥  
اتصالات، اکتبر کنتر

$$N = 100 \text{ KN}$$

$$M = 23 \text{ KN}\cdot\text{m}$$

$$V = 30 \text{ KN}$$

ع 37 ST

مشقات ناودانی

$$h = 200 \text{ mm}, b = 75, A = 32.2 \text{ cm}^2, t_w = 8.5 \text{ mm}$$

$$t_f = 1.15 \text{ cm}, S = 191 \text{ cm}^3$$

$$f_b = \frac{M}{S} = \frac{2300}{191} = 12 \leq F_b = 0.66 F_y = 16 \text{ KN/cm}^2$$

(1) اکتبر ناودانی

$$A_g = 32.2 \text{ cm}^2 \rightarrow f_a = \frac{100}{32.2} = 3.1 \leq 0.6 F_y = 14.5 \text{ KN/cm}^2$$

$$A_n = 32.2 - 2 \times 0.85 \times 2.3 = 28.3 \text{ cm}^2$$

$$u = 0.75$$

$$A_e = u A_n = 21.2 \text{ cm}^2$$

$$f_a = \frac{100}{21.2} = 4.7 \leq 0.5 F_u = 18$$

(2) اکتبر ورق

$$f_a = \frac{H}{A_n} = \frac{100}{50.8} = 1.97 \leq 0.5 F_u = 18$$

$$A_n = 30 \times 2 - 2 \times 2 \times 2.3 = 50.8 \text{ cm}^2$$

$$f_b = \frac{M}{S} = \frac{2300}{300} = 7.6 \leq 0.66 F_y = 16$$

$$S = \frac{1}{6} (2)(30)^2 = 300 \text{ cm}^3$$

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_b}{F_b} \leq 1 \Rightarrow \frac{1.97}{18} + \frac{7.6}{16} = 0.109 + 0.475 \leq 1$$

$$f_v = 1.5 \frac{V}{A_w} = 1.5 \frac{30}{50.8} = 0.89 \leq 9.6$$

س  
اکتبر

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2) = 4 \times 4^2 + 4 \times 4^2 = 128 \text{ cm}^2$$

(٣) كتر و سائل اتصال

$$M = M_0 + Ve = 2300 + 30 \times 8 = 2540 \text{ KN}\cdot\text{cm}$$

$$R_v = \frac{2540}{128} \times 4 + \frac{30}{4} = 86.5 \text{ KN}$$

$$R_h = \frac{2540}{128} \times 4 + \frac{100}{4} = 104 \text{ KN}$$

$$R = \sqrt{R_h^2 + R_v^2} = 135 \text{ KN}$$

$$N_{all} = \min(N_v, N_p) = \min(63.9, 61.6 \times 0.85) = 52.4 \text{ KN}$$


$$R = 135 \leq 52.4$$

---

?

طراحی اعضای کششی

الف) طراحی ورق اتصال  
ب) طراحی قطعات اتصال



همین گسیختگی در قطعات اتصال (سپج، برنج) و یا در ورق اتصال می تواند صورت بگیرد باید این دو مکان را از نظر گسیختگی کنترل کرد.

الف) طراحی ورق اتصال:

۱) کنترل تنش میانی در مقطع بدون سوراخ (مقطع (۱))

$$f_a = \frac{P}{A_g} \leq F_a = 0.6 F_y$$

$A_g =$  سطح مقطع کل ورق

با توجه به جدول P. 301 مقدار  $F_a = 14.5 \frac{KN}{cm^2}$  است. [چسب فولاد معمولاً ST37 است!]

۲) کنترل تنش در محل سوراخ ها (محل تصفیه شده)

$$f_a = \frac{P}{A_n} \leq F_a = 0.5 F_u = 18.5 \frac{KN}{cm^2}$$

$$A_g = b \cdot \sum t$$

$$A_n = A_g - n_1 \cdot d \cdot \sum t$$

$$A_n = A_g - n_2 \cdot d \cdot \sum t + \sum \frac{s^2}{4g}$$

$$\Rightarrow A_n = \min(A_{n1}, A_{n2})$$


$$A_e = \text{سطح مقطع موثر}$$

$$A_e = U \cdot A_n$$



$\rightarrow$  سطح مقطع خالص

$$U = \begin{cases} 1 & \text{اگر تمام بخش ها عضو متصل باشند} \\ 0.85 & \text{اگر تمام بخش های عضو متصل نباشند ولی ۳ ریف با هم باشند} \\ 0.75 & \text{اگر تمام بخش های عضو متصل نباشند ولی ۲ ریف با هم باشند} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_a = \frac{P}{A_e} \leq F_e = 0.5 F_u$$



این کنترل برای جلوگیری از پارگی ورق است.



مراحل طراحی اتصال آبر به ستون

گام اول: تقسیم نیروها

$$N_w = \frac{A_w}{A} N$$

$$N_f = \frac{A_f}{A} N$$

$$V_f = 0$$

$$V_w = V \quad \text{فقط با برش تعلق می‌کنند}$$

$$M_f = M - M_w$$

$$M_w = \frac{I_w}{I} M, \quad I_w = \frac{h_w^3 \times t_w}{12}$$

$$P_f = P_{Mf} + P_{Nf}$$

$$P_{Mf} = \frac{M_f}{h - t_f}, \quad P_{Nf} = \frac{N_f}{2}$$

گام دوم: طراحی اتصال بال  
الف) کنترل ورق اتصال

$$f_a = \frac{P_f}{A_g} \leq 0.6 F_y$$

$$f_a = \frac{P_f}{A_n} \leq 0.5 F_u$$

ب) کنترل قطعات اتصال برای برش و کشش

$$N_{all} = \min(N_v, N_p)$$

$$R = \frac{P_f}{n} \leq N_{all}$$

تعداد پیچها

ج) کنترل فواصل پیچها

$$s \leq s_d \quad \text{> کنترل طول پیچ با راجح}$$

گام سوم: کنترل اتصال جان

الف) کنترل قطعات اتصال

$$M_T = M_w + V_e$$

total S

$$R_h = \frac{M_T}{I_p} y + \frac{N_w}{n}$$

$$R_v = \frac{M_T}{I_p} x + \frac{V_w}{n}$$

$$I_p = \sum (x_i^2 + y_i^2)$$

$$R = \sqrt{R_v^2 + R_h^2}$$

$$\Rightarrow N_{all} = \min(N_p, N_v)$$

$$R \leq N_{all}$$

ب) کنترل ورق اتصال

$$f_a = \frac{N_w}{A_n} < 0.6 F_y$$

$$f_b = \frac{M_w}{S} < 0.66 F_y$$

که ورق های اتصال دهند مستند میولا  
دو عدد در نظر گرفته می شود که برابر ۲  
ضرب کرد.

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_b}{F_b} \leq 1$$

$$F_v = 1.5 \frac{V_w}{A_n} \leq F_v = 0.4 F_y$$

گام اول: کنترل مقطع تصنیف شده (سوراخ شده) برای بارهای وارده:

الف) if  $\frac{\Delta A_f}{A_f} > 0.31 - \frac{F_y}{1500} \Rightarrow I_n$

وگرنه از I استفاده می کنیم

$$I_n = I_g - \Delta A_f \left( \frac{h - t_f}{2} \right)^2$$

$\Delta A_f$ : مساحت سوراخ هادرنال کشش

$$S_n = \frac{I_n}{h/2}$$

$$f_b = \frac{M}{S_n} \leq F_b = 0.66 F_y$$

$$f_a = \frac{N}{A_n} \leq F_a = 0.6 F_y$$

$$\rightarrow \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_b}{F_b} \leq 1$$

ب)  $f_a = \frac{N}{A}$

در سطح ۲ ن  
اتصال ج  
بال)  $f_{b2} = \frac{M}{I} \left( \frac{h}{2} - t_f \right)$

$$f_{v2} = \frac{V Q_2}{I t_w}$$

$$Q_2 = b_f t_f \left( \frac{h - t_f}{2} \right)$$

$$f_t = f_a + f_b$$

در سطح ۱  
کنترل مقایسه ای  $\Rightarrow F_{t2} = \sqrt{f_t^2 + 3f_v^2} \leq 0.75 F_y$

\* چون تنش ها در نال و برش در یک نقطه واقعند و  
همچنین دار برش در نال منطبق برش و برش و برش  
عمودی هستند مقدار خود را می تواند  
داشته باشند از تنش مقایسه ای استفاده می کنیم.



