

به نام خدا

## مباحث درس کنترل اتوماتیک

۱- مفاهیم اولیه سیستم‌های دینامیکی و کنترل :

### (Basic concepts of dynamic control systems)

- تعریف و طبقه بندی سیستم‌ها و مدل ریاضی آنها (خطی و غیر خطی، پیوسته و غیر پیوسته، دارای پارامترهای ثابت و متغیر نسبت به زمان).

- معرفی سیستم‌های کنترلی (کنترل حلقه بازوکنترل حلقه بسته، طراحی یک سیستم کنترلی).

- انواع و اجزای سیستم‌های کنترلری (الکتریکی، مکانیکی، سیالاتی، حرارتی).

### ۲- تبدیل لاپلاس (Laplace transform).

۳- نمایش و مدلسازی ریاضی سیستم‌های مکانیکی.

۴- رفتار سیستم‌های دینامیکی :

- پاسخ زمانی حالت گذرا.

- پاسخ زمانی حالت پایدار (ماندگار).

- بررسی آثار کنترل کننده‌ها روی مشخصات حالت گذرا و حالت ماندگار.

۵- پایداری سیستم‌های خطی:

- روش Routh-Hurwitz

۶- کنترل فیدبک:

- ساختمان یک سیستم کنترل فیدبک دار.

## Feed back control system member

- کنترلهای خطی.

Root locus method

- قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها.

- تحلیل سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها.

- طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش مکان هندسی ریشه ها.

۷- تحلیل عکس العمل فرکانسی:

- ترسیم عکس العمل فرکانسی.

.Bode & Nyquist

- ترسیم دیاگرامهای Nyquist

- طراحی سیستمهای کنترلی توسط روش عکس العمل فرکانسی.

مراجع:

۱- سیستمهای دینامیکی و کنترلی؛ تالیف آقای دکتر غفاری، انتشارات؛ دانشگاه خواجه نصیر ۱۳۷۴

۲- مهندسی کنترلی؛ تالیف K.Ogata

۳- و کتابهای کنترل Dazzo، Friedland، R.C Dorf، Raven، Benjamin kuo و

## مفاهیم اولیه سیستم‌های دینامیکی و کنترل :

کاربرد علم کنترل: در سیستم‌های فضایی‌ما، هدایت موشکها ، نیروگاه‌ها، سیستم‌های رباتیکی و مکاترونیکی ، طراحی ماشین‌ها و ماشینهای ابزار از طریق تنظیم فشار، دما، رطوبت ، جریان، ولتاژ . علم کنترل در هر پروسه‌ای که در آن تنظیم مورد نیاز باشد و به اپراتور کمک کند تا به هدف خود هر چه زودتر و با کیفیت بخوبی برسد کاربرد دارد.

### مرور تاریخی علم کنترل:

- ۱- کنترل سرعت ماشین بخار در قرن هیجدهم میلادی توسط J.Watt
- ۲- کنترل و پایداری خودکار کشتیها توسط Minorsky
- ۳- تعیین پایداری سیستم‌های حلقه بسته با توجه به پاسخ حلقه باز به یک ورودی سینوسی به توسط نایکوویست در سال ۱۹۳۲.
- ۴- طراحی یک سد مکانیسم (دبال کردن یا احساس کردن یک ورودی متغیر) در سال ۱۹۳۴ توسط هارن.(تعریف SIPO : سیستمی که اگر تحت اثر یک سیگнал ورودی ثابت باشد ، خطای حالت پایدار آن صفر باشد.)
- ۵- ابداع مکان هندسی ریشه ها در طی سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ توسط Evans روشهای پاسخ فرکانسی و مکان هندسی ریشه ها مربوط به سیستم‌های یک ورودی، یک خروجی میباشند. و این دو اساس نظریه کنترل کلاسیک می باشند. (هیچ بهینه سازی در این دو روش انجام نمی شود.)

-۷- پس از سال ۱۹۵۰ بر روی قسمت بهینه سازی کنترل و کار با سیستم‌های پیچیده تر چند- ورودی - چند خروجی کارهای قابل توجهی انجام شده است . با توجه به گسترش کامپیوترهای دیجیتال از اواسط دهه ۱۹۶۰ این موفقیت نمود بیشتری یافته است.

-۸- از قسمت‌های جدید کنترل (طی سالهای ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ و بعد) بر روی کنترل بهینه سیستم‌های اتفاقی (Random optimal control) و کنترل مقاوم (Robust control) و کنترل وفقی (Adaptive control) کارهای بسیار قابل توجهی انجام شده است.

-۹- کاربردهای جدید و غیر مهندسی علم کنترل عبارتند از : سیستم‌های زیستی ، اقتصادی ، جامعه شناسی ، انسانی ، اجتماعی .  
تعاریف:

- کنترل: به مقدار مطلوب رساندن یک کمیت (یک متغیر) . و یا اندازه گیری یک یا چند کمیت برای به مقدار مطلوب رساندن یک کمیت (یک متغیر).

- متغیر کنترل: کمیت تحت اندازه گیری و کنترل.

- متغیر تاثیر پذیر: کمیت تحت تاثیر بخاطر ایجاد تاثیر در متغیر کنترل و اندازه گیری و کنترل آن.


- سیستم: ترکیبی از اجزا با مشخصات و رفتار معین برای انجام یک عمل خاص وجود آشده از محیط اطراف توسط یک مرز. سیستم هم می تواند فیزیکی باشد و هم انتزاعی (مثل یک پدیده اقتصادی). (توسط متغیر کنترل می توان از رفتار سیستم اطلاع حاصل نمود. و توسط متغیر تاثیر پذیر می توان عامل محرک سیستم را مد نظر قرار داد.

## مثال‌هایی از سیستم:


- سیستم ارتعاشی: نیروی زلزله (عامل محرک Actuator) و حرکت ارتعاشی ساختمان (رفتار سیستم)
- سیستم اقتصادی: کنترل تورم کشور.
- سیستم شیمیایی: پالایشگاه و فراورده‌های مختلف آن.
- سیستم حرارتی: سیستم تنظیم درجه حرارت ساختمان. (درجه حرارت ساختمان = رفتار سیستم = متغیر کنترل، درجه حرارت ورودی = عامل محرک = متغیر تاثیر پذیر).
- سیستم اجتماعی: سیستم تغییر کیفیت زندگی انسان در جهان. این سیستم به صورت گراف نشان داده شده است:




با تعیین مقادیر این متغیر ها برای زمان های آینده می توان کیفیت زندگی در آینده را پیش بینی نماییم. می توان برای سیستمهای کنترلی نمودار بلوکی نیز تهیه کرد، مثل سیستم کنترل سطح مایع: مثلا سیستم کنترل سطح مایع



و نمودار بلوکی:




سیتم مکانیکی و متغیر های حالت (وضعیت) : state-space  
 متغیر حالت ،متغیری است که با معلوم بودن ان در هر لحظه ، بتوان وضعیت و رفتار سیستم را در  
 ان لحظه مشخص نمود. مثلا در سیستم مکانیکی ، جسم به جرم  $M$  تحت نیروی  $F$  ، با استفاده از  
 قانون دوم نیوتن :



$$x_{(t)} = (1/2) \frac{F}{M} t^2 + \dot{x}_0 t + x_0$$

بنابر این برای انکه وضعیت این سیستم مکانیکی معلوم شود ، باید متغیر تغییر مکان  $x$  و متغیر سرعت  $\dot{x}$  معلوم باشد. بنابر این متغیر های حالت این سیستم  $x$  ،  $\dot{x}$  هستند.  
 یعنی اگر  $x$  ،  $\dot{x}$  در هر لحظه مشخص باشند ، وضعیت و رفتار سیستم در تمام لحظات تعیین خواهد شد نیز اگر جرم  $M$  توسط یک فنر خطی به جایی وصل باشد و با یک جابجایی اولیه به نوسان درآید



$$M \ddot{x} + kx = 0$$

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t \quad \omega = \sqrt{K/M}$$

$A$ , $B$  ضرایب ثابت هستند و با استفاده از تغییر مکان اولیه و سرعت اولیه، یعنی  $x_0$  و  $\dot{x}_0$  حاصل میشوند. و نهایتا  $\dot{x}$  در هر لحظه محاسبه خواهد شد. یعنی در این سیستم نیز وضعیت سیستم در صورتی کاملاً مشخص می‌شود که مقادیر  $x$  و  $\dot{x}$  در هر لحظه مشخص باشد. نتیجه اینکه  $x$  و  $\dot{x}$  متغیرهای وضعیت هستند.

### سیتم استاتیکی و سیتم دینامیکی:

سیتم استاتیکی: سیستمی که وضعیت و رفتار آن بستگی به وضعیت گذشته آن نداشته باشد.

سیتم دینامیکی: سیستمی که وضعیت و رفتار آن بستگی به وضعیت گذشته آن داشته باشد.

مثلاً اگر یک نیروی قابل توجه را روی وسط یک تیر با دو سر تکیه گاه ساده قرار دهیم و تیر نیز به حداکثر خیز خود برسد، این سیستم یک سیتم استاتیکی است. حال اگر همین سیستم هنگام قرار گرفتن تحت بار پس از مرتعش شدن و انجام حرکات نوسانی به حداکثر خیز خود برسد، سیستم، یک سیتم دینامیکی است.

اگر دو دما سنج که هر دو دمای ۱۰ درجه سلسیو س را نشان می‌دهند، به محیطی با دمای ۰ درجه سلسیو س وارد کنیم، ان دما سنجی که بالا فاصله عدد ۲۰ را نشان می‌دهد دارای یک سیتم استاتیکی است. و دیگری که پس از یک مدت زمان قابل توجه عدد ۲۰ را نشان می‌دهد تشکیل یک سیتم دینامیکی می‌دهد. در سیتم دینامیکی حافظه و History مهم و تأثیر گذار است. سیتم های مکانیکی مورد مثال هر دو دینامیکی هستند.

- سیستم خطی سیستمی است که اصل جمع اثار (Super position) در آن وجود داشته باشد.(تغییر مکان حاصل از اعمال دونیرو برابر با مجموع تغییر مکانهای هر یک از دونیرو باشد.)

- سیستم با پارامترهای مجزا و غیر مجزا: اگر بتوان خاصیت الاستیسیته و اینرسی در اجزا و المانهای ایده‌آل در نظر گرفت، ان سیستم یک سیستم با پارامترهای مجزا نامیده می‌شود. (Lumped parameter system) . و اگر نتوان این دو خاصیت را در اجزا و المانهای ایده‌آل در نظر گرفت، ان سیستم را یک سیستم با پارامترهای غیر مجزامی نامیم. (Distributed parameter system)

- سیستمی که پارامترهای ان با زمان تغییر نماید، یک سیستم با پارامترهای متغیر نسبت به زمان نامیده می‌شود . (Time-vary parametr system) و در صورت ثابت بودن ان پارامترها نسبت به زمان، انرا یک سیستم مستقل از زمان مینامیم. (Time-invariant system)

همانطوریکه می‌توان بطور فیزیکی احساس نمود ، حل نمودن معادلات دیفرانسیل یک سیستم متغیر با زمان بسیار مشکل تر از یک سیستم مستقل از زمان است . مثلا؛ کنترل یک هوایپیما به علت سنگین بودن بنزین ان یک سیستم Time varying ولی کنترل یک ماشین به علت قابل صرفنظر بودن وزن بنزین ان نسبت به وزن ماشین ، یک سیستم ( Time-invariant) میباشد.


-کنترل : تحت نظم در اوردن وانتظار پاسخ مورد نظر، یا به نظم دراوردن خروجی از طریق اعمال تغییراتی در ورودی.

-اغتشاش Disturbance : اگر خروجی یک سیستم (بدون کنترل) ناگهانی تغییر نماید ، به ان سیستم یک اغتشاش وارد شده است. اغتشاش ممکن است از داخل سیستم بوجود آمده باشد ، اغتشاش داخلی (Internal disturbance) و یا از بیرون وارد شده باشد ، اغتشاش خارجی (external disturbance) خواهد بود.


- تعریف کنترل مدار باز و کنترل مدار بسته (Controlled loop) : کنترل مدار باز کنترلی است که ورودی به سیستم هیچگونه تاثیر از خروجی و ملدار آن ندارد . در کنترل مدار باز برای رسیدن به یک مقدار خاص خروجی ، یک ورودی تعریف و بدست اورده و اعمال می شود . هیچگونه اطمینانی وجود ندارد که خروجی همانی باشد که انتظار داریم. ممکن است سیستم تحت تاثیر اغتشاش اعم از داخلی با خارجی قرار گیرد . طبیعی است در این حالت به خروجی مورد نظر نخواهیم رسید.

در یک سیستم کنترلی دارای فیدبک (Closed-loop control, Feed-back control) اگر هم اغتشاشی (داخلی یا خارجی) به سیستم وارد شود، کنترلرهای این سیستم سعی می کنند جواب را در حد مطلوب نگهداشند. آنچه در واقعیت سیستم های کنترلی فیدبک دار اتفاق می افتد ، این استکه سیگنال تفاضل مقادیر خروجی (یا خروجی واقعی ) یک سیستم کنترلی با ورودی (یا مقدار مطلوب و مورد نظر) به کنترلر وارد شده و در آن بزرگ یا کوچک و معنی دار شده

و به سیستم اصلی می رود تا تاثیر خود را روی خروجی بگذارد.  
یک سیستم کنترلی مدار باز:



یک سیستم کنترلی مدار بسته:




البته در بعضی سیستم های کنترلی فیدبک دار ممکن است کنترلری نیز در مدار فیدبک قرار داشته باشد.

مثالهایی از یک سیستم حلقه باز:  
سیستم پلوپز، سیستم توستر



## سیستم Automatic toaster




سیستم چراغهای راهنمایی در سرراه چهارراه ، ماشین لباسشویی که توانایی اندازه گیری تمیزی لباسها را ندارد.

دقت شود: سیستم کنترلی حلقه باز فقط موقعی می توان بکار برد که:

- ۱- رابطه ورودی و خروجی معلوم باشد.
- ۲- اغتشاش داخلی و خارجی در سیستم نداشته باشیم.
- ۳- برنامه ریزی (زمان بندی) دقیق انجام شود.

در سیستم های کنترلی حلقه باز هیچ اندازه گیری انجام نمی شود.

سیستم های کنترلی مدار بسته حتما باید در حالتی که در سیستم اغتشاش وجود دارد و یا پارامترهای داخلی سیستم تغییر می کنند ، به کار برده می شوند. در سیستم های کنترلی مدار - بسته ، سیگنال خطأ که تفاضل سیگنال ورودی و سیگنال فیدبک شده است ، بر روی کاهش خطأ و به مقدار مطلوب (موردنظر) خروجی به سیستم وارد می شود. سیگنال فیدبک شده می - تواند خود خروجی یا تابعی از خروجی مثل مشتق و یا انتگرال آن باشد. مشخصات پاسخ بر حسب اینکه سیگنال خطأ داده شده به سیستم اصلی دارای چه خاصیتی است ، تفاوت خواهد نمود. مثالهای یک سیستم مدار بسته : سیستم مدار بسته کنترل درجه حرارت اتاق.



در یک سیستم آسانسور برای انکه توقف ها بیجا نباشد و مناسب باشد هنگام حرکت اسانسور هر کدام از مسافرین طبقه های مختلف بتوانند با دادن مقصد و تعداد ، کنترلر اسانسور تصمیم بگیرد که در چه طبقه ای اسانسور بایستد و مسافر سوار نماید.

## طراحی کنترل‌ها:

در کنترل کارشناسی راجع به روش مکان هندسی و پاسخ فرکانسی سیستم صحبت می‌شود. روش مکان هندسی بر اساس چگونگی و کیفیت مشخصات پاسخ حالت گذرا و پاسخ فرکانسی بر اساس معیارهای حوزه فرکانسی (معیار پایداری نایکو بیست، نمودارهای بودوقطبی) عمل می‌کند. هر دو این روش‌ها مربوط به حالتی است که سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی باشد و هیچگونه بهینه سازی در انها انجام نمی‌شود.

در این دو روش که به انها روش‌های سنتی یا کلاسیک گفته می‌شود، معمولاً با سیستم‌های دارای پارامترهای ثابت نسبت به زمان سرو کار داریم. طراحی سیستم‌های کنترلی بر اساس این دو روش بصورتی است که با استفاده از معیارهای امتحان شده (الگوهای امتحان شده) و روش سعی و خطأ معیارهای عملکرد را ارضاء نماید.

ارضاء معیارهای عملکرد یعنی سیستم تحت تاثیر سیگنال‌های ورودی:

۱- تا حد ممکن خطای کمتری داشته باشد.

۲- میرایی معقول داشته باشد.

یعنی سیستم کنترلی باید طوری باشد که، به تغییرات کوچک پارامترهای نسبتاً غیرحساس باشد، یا کمتر حساس باشد و همچنین بتواند اغتشاشات نامطلوب را هضم نماید، یا به خوبی

ضعیف

نماید.

اگر مشخصات عملکرد بر حسب شاخصهای مبتنی بر متغیرهای حالت ارایه شده باشد ، باید از روش‌های کنترل مدرن (Modern control methods) استفاده نمود. این روش‌ها عبارتند از :

۱- روش جایده‌ی قطبها . Pole-placement method

۲- طراحی مشاهده گر حالت . State observer

۳- تحلیل پایداری لیاپانوف . Lyapunov stability analysis

بر اساس نظریه کنترل مدرن (روش‌های فضای حالت) می‌توان از مدلسازی مستقیم ریاضی و دقیق و اعمال نظریه‌های پیشرفت‌تر ریاضی استفاده نمود . در این حالت سیستم می‌تواند چند ورودی و چند خروجی نیز داشته باشد و همچنین دارای مشخصه متغیر با زمان نیز باشد.  
(Time-varying property)

نمایش اجزا سیستم‌های مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و سیالاتی :

نهایت تلاش ماهنگامی که می‌خواهیم یک سیستم را تحلیل کنیم ، بدست آوردن مدل ریاضی آن است. یک روش متدائل برای پیدا کردن مدل ریاضی سیستم‌های مهندسی شناسایی اجزا آن و یا تعیین چگونگی ارتباط آن اجزا با یکدیگر است.

سیستم های مورد مطالعه در این قسمت :


- ۱- سیستم های انرژی دار(یا سیستم هایی که انرژی را در خود ذخیره یا مستهلك می کنند).  
دارای انواع مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و سیالاتی هستند.
- ۲- سیستم هایی که انرژی را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل می کنند.  
الف : اجزا سیستم های انرژی دار الکتریکی :

اجزا اساسی سیستم های انرژی دار الکتریکی عبارتند از؛ مقاومت ، خازن ، سولونویید . برای تعریف مشترک مفاهیم فیزیکی در سیستم های الکتریکی و مکانیکی تعریف می کنیم :

$$i(t) = \text{جریان} = \text{شدت جریان} = e(t) = \text{پتانسیل ولتاژ}$$

یعنی با توجه به شکل ( نمایش فیزیکی) می توان نوشت :

$$e(t) = R.i(t) \Rightarrow i(t) = \frac{1}{R}e(t)$$



## دیاگرام جعبه ای معادل با سیستم الکتریکی :



یعنی اگر از مقاومت  $R$  جریان  $i(t)$  عبور کند، در دوسران پتانسیل  $e(t)$  ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به رابطه دوم (صفحه گذشته) می‌توان نوشت:




بنابراین در یک سیستم الکتریکی که تنها شامل مقاومت باشد، می‌توان جای علت و معلول را با هم عوض کرد.

در یک خازن:  $C$  ( واحد فاراد ) ضریب ثابت خازن، رابطه بین پتانسیل و جریان عبارت است از: (با تعریف اپراتور  $D$  به صورت زیرداریم):

$$D = \frac{d}{dt}$$
$$CD e(t) = i(t) \quad \Rightarrow \quad e(t) = \frac{1}{CD} i(t)$$
$$C \frac{de(t)}{dt} = i(t)$$

حالت غیر منطقی : ورودی به خازن پتانسیل و خروجی آن جریان است .




حالت منطقی : ورودی به خازن جریان و خروجی آن پتانسیل است .



چرا غیر منطقی؟ چون اگر دو سرخازن به یک اختلاف پتانسیل معین وصل شود ، در اثر ایجاد جریان الکتریکی بسیار زیاد خازن جرقه زده و سوخته و قدرت عمل اختلاف پتانسیل را ندارد .  
وچرا منطقی؟ چون می توان از یک خازن جریان الکتریکی معینی عبور دهیم ، که به این عمل در دو سر خازن اختلاف پتانسیل ایجاد می شود .

مشتق گیری از اختلاف پتانسیل یعنی خروجی مشتق و ورودی نسبت به زمان است . و انتگرال گیری از جریان الکتریکی خروجی انتگرال و ورودی نسبت به زمان است . یا سطح زیر منحنی جریان الکتریکی نسبت به زمان از زمان صفر تا زمان معین .



در حالت منطقی (انتگرال گیرنده) : حتی در صورت غیر پیوسته بودن تابع ورودی، تابع خروجی پیوسته و معین خواهد بود. (مهم : بنابراین انتگرال گیرنده دارای یک مفهوم ریاضی می باشد.)

با سه مثال نشان می دهیم که جعبه انتگرال گیرنده قابل ساخت نیز می باشد:

در سیستم الکتریکی: خازن یک منبع ذخیره (جمع سازی **Integration**) انرژی الکتریکی است که عمل ذخیره سازی از طریق افزایش پتانسیل دو سر خازن بدلیل افزایش جریان الکتریکی است . وقتی - خازن دشارژ با تخلیه است ، در واقع اختلاف پتانسیل دو سر آن صفر شده است . با عبور دادن جریان - الکتریکی ، اختلاف پتانسیل بتدريج افزایش يافته و خازن به حالت شارژ می رسد.

در سیستم هیدرولیکی : پر شدن یک مخزن مایع نشاندهنده ذخیره سازی و یا انتگرال گیری است . بعداً می بینیم ، اگر از دبی ورودی به مخزن انتگرال بگیریم ، نشان دهنده ذخیره سازی یا افزایش ارتفاع مخزن است. یا ارتفاع مخزن همان انتگرال دبی ورودی است.

در سیستم های مکانیکی : یک وزنه هم نقش انتگرال گیرنده را دارد. اگر سیستمی با یک جرم ثابت را در نظر بگیریم و نیرو ورودی آن باشد، سرعت می تواند خروجی آن باشد. یعنی سرعت جرم ثابت عبارت است از انتگرال نیری وارد به جرم .

سیستم غیر منطقی (مشتق گیرنده) یک سیستم غیر واقعی است. چرا ؟  
به دو دلیل :



۱- اگر ورودی به سیستم مشتق گیرنده یک تابع به شکل مقابل باشد، خروجی یک تابع پیوسته و معین نخواهد بود. در فواصل باز  $0$  تا  $t_1$  و  $t_1$  تا  $t_2$  مشکلی به نظر نمی رسد. چون مشتق تابع در این فاصله برابر صفر است. اما در نقاط  $t_1$  و  $t_2$  مشتق تابع بی نهایت است. کار کردن با متغیرهاییکه ممکن است در یک موقع بینهایت شوند واقعه غیر ممکن است

یا ساخت چنین دستگاهی واقعاً امکان پذیر نیست. دستگاه در یک محدوده صفر تا بی نهایت مانور داشته باشد. بر این اساس هنوز سرعت سنج خطی ساخته نشده است. حرکت خطی توسط یک پتانسیومتر حس کننده بدست آمده و اندازه گیری می شود. اما از آن به هیچ وسیله ای نمی توان مشتق گرفت و سرعت - خطی را تغییر نمود. اشکال اساسی دیگر سیستمهای مشتق گیرنده اینست که در واقع به اطلاعات آینده یک تابع نیاز دارند و ارزیابی و اطلاع داشتن از اطلاعات آینده یک سیستم واقعاً غیر ممکن است. البته در سیستم های کنترلی مکانیزمهایی ایجاد شده است که مشتق گیری را بطور تقریبی انجام می دهند. -سیستم الکتریکی شامل یک سولنویید (inductor) : (  $H$  ضریب سولنویید بر حسب هانری ).

$$D = \frac{d}{dt} \quad L \frac{d}{dt} i(t) = e(t) \quad LDi(t) = e(t) \quad i(t) = \frac{1}{LD} e(t)$$

باتوجه به منطقی بودن سیستم های انتگرالگیرنده نسبت به سیستم های مشتق کیرنده نمایش ترسیمی عبارتست از:



یعنی اگر یک سولنویید به یک اختلاف پتانسیل وصل شود، جریان از آن عبور می نماید. همچنین میتوان نتیجه گرفت که اگر سولنویید به یک پتانسیل ثابت وصل شود ، جریان عبوری از آن بصورت خطی - افزا یش می یابد .



ترکیب اجزا سیستم های انرژی دار الکتریکی :

الف - مدار سری :

مقاومت معادل  $Z(D) = \text{impedance}$

در مدار سری جریانها برابرند .  $i_1 = i_2$

و اختلاف پتانسیل عبارتند از :  $e_1 = e_2 + Z(D) \cdot i_1$

$$e_1 - e_2 = Z(D) \cdot i_1$$

$$e_1 = e_2 + Z(D) \cdot i_1$$

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

بنابراین می توان نوشت :

مشخصات نقطه ۱

= ماتریس تبدیل

مشخصات نقطه ۲

$$e(t) = R \cdot i(t)$$

= امپدانس معادل مقاومت

$$e(t) = 1/CD \cdot i(t)$$

= امپدانس معادل خازن

$$e(t) = LD \cdot i(t)$$

= امپدانس معادل سولنویید



مثال : رابطه مشخصات نقطه ۱.۲ مدار سري مقاومتهای  $R1, R2$   
امپدانس معادل دو مقاومت  $Z(D) = R1 + R2$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 + R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

بدون استفاده از امپدانس معادل هم می توان این فرمول را بدست آورد:

$$\begin{cases} i1 = i' \\ e1 - e' = R1 \cdot i' \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix}$$


بین نقطه "پریم" و نقطه ۲ داریم :

$$\begin{cases} i2 = i' \\ e' - e2 = R2 \cdot i2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} e' \\ i' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

با جایگزینی از معادله دوم در معادله اول :


$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R1 + R2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

مثال : در سیستم مقاومت- سونلووید - خازن داریم :




$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R + LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} Z(D) = R + LD \quad D = \frac{d}{dt}$$

مثال : در سیستم شکل مقابل داریم :




$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R + LD + 1/CD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} Z(D) = R + LD + 1/CD$$



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & RLD/(R+LD) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} Z(D) = RLD/(R+LD)$$

ب - مدار موازی : مرسوم است در مدارهای موازی Admitance (عکس مقاومت ) بدست آورده شود.



$$Y(D) = \text{admitance}$$

پتانسیل دو سر ادمیتانس با هم برابرند :

اختلاف جریانها از ادمیتانس عبور می کند ، یعنی :

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y(D) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

$$i1 - i2 = Y(D).e1 = Y(D).e2$$

مشخصات نقطه ۱

= ماتریس تبدیل


مشخصات نقطه ۲

$$e(t) = i(t) / (1/R) \longrightarrow = \text{امپدانس معادل مقاومت} = 1/R$$

$$e(t) = i(t)/CD \longrightarrow = \text{امپدانس معادل خازن} = CD$$

$$e(t) = i(t)/(1/LD) \longrightarrow = \text{امپدانس معادل سولنووید} = 1/LD$$

مثال : مطلوب است تعیین رابطه بین مشخصات نقطه ۱ و ۲ ؟ یک راه بدست آوردن ادمیتانس معادل، چون مدار موازی است ، بدست آوردن امپدانس معادل و عکس نمودن آن است . داریم :



$$Z(D) = R + 1/CD = (RCD + 1)/CD$$

یعنی ادمیتانس معادل عبارتست از :

$$Y(D) = CD / (RCD + 1)$$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD/(RCD+1) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

همین نتیجه را می توانستیم بصورت مستقیم نیز بدست آوریم :


$$\begin{cases} i' = i1 - i2 \\ e1 = e2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i'.R = \text{اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت} \\ i'.(1/CD) = \text{اختلاف پتانسیل دو سر خازن} \end{cases}$$

$$e1 = e2 = i' \cdot R + i' \cdot \frac{1}{CD} \quad \Rightarrow \quad e2 = i' \cdot (R + \frac{1}{CD}) = i' \left( \frac{RCD + 1}{CD} \right)$$


$$\Rightarrow i' = \frac{CD}{RCD + 1} e2 \quad \Rightarrow \quad i1 - i2 = \frac{CD}{RCD + 1} e2$$

$\rightarrow i1 = \frac{CD}{RCD + 1} e2 + i2$       که همان معادله فرم ماتریسی می باشد .  
مثال : مطلوب است تعیین ماتریس تبدیل مشخصات نقاط ۱ و ۲ شکل :



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD/(RCD+1) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

مثال : مطلوب است تعیین ماتریس تبدیل مشخصات نقاط ۱ و ۲ شکل :



ارتباط بین عبارتست از:

$$\begin{bmatrix} e2 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e1 \\ i2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

ارتباط بین عبارتست از:  $\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$$

و ارتباط بین عبارتست از:  $\begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$

بنابراین می توان نوشت :

$$\begin{bmatrix} e1 \\ il \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} e1 \\ il \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+RCD+LCD^2 & R+LD \\ CD & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} e4 \\ i4 \end{bmatrix}$$

اگر در مدار شکل داشته باشیم  $i4=0$  می توان نوشت : (می خواهیم معادله دیفرانسیل جریان  $i1$  را بر حسب تغییرات  $e1$  بدست آوریم )

$$\begin{cases} e1 = (1+RCD+LCD^2).e4 \\ il = CD.e4 \end{cases} \Rightarrow e4 = \frac{il}{CD}$$

$$\Rightarrow e1 = (1+RCD+LCD^2) \cdot \frac{1}{CD} il \quad \Rightarrow \quad e1 = (R + \frac{1}{CD} + LD) il$$

$$\Rightarrow C\ddot{e}1 = LC\ddot{i}1 + RC\dot{i}1 + il$$

اجزا انرژی دار سیستم های مکانیکی :

اجزا انرژی دار یک سیستم مکانیکی در حرکت خطی ؛ جرم  $M$ ، فنر  $K$ ، دمپر  $b$  هستند در سیستم-های الکتریکی پتانسیل و جریان (علت و معلول) بودند. قدرت یا توان الکتریکی حاصل ضرب جریان و پتانسیل هستند. در سیستم های مکانیکی (علت و معلول) را نیرو و سرعت انتخاب می کنیم.

علت های این انتخاب :

۱- حاصل ضرب علت و معلول سیستم های مکانیکی نیز توان یا قدرت نامیده می شود. (توان مکانیکی  $FV$ ).

۲- با این انتخاب تشابه مناسبی بین سیستم بالاجزا الکتریکی و سیستم با اجزا مکانیکی حاصل میشود. بنا براین ما می توانیم سیستم های مکانیکی را به سیستم های الکتریکی (یا بر عکس) تبدیل نماییم. البته دو انتخاب وجود دارد:


۱- نیرو معادل پتانسیل و سرعت معادل جریان.

۲- نیرو معادل جریان و سرعت معادل پتانسیل.


حال درباره این دو انتخاب توضیح می دهیم:

انتخاب اول : نیرو معادل پتانسیل  $F=e$  و سرعت معادل جریان الکتریکی  $i$ .

-مستهلك کننده یا دمپر با ضریب  $b$ .



$$F(t) = b \cdot v(t) \quad \Rightarrow \quad e(t) = b \cdot \dot{i}(t)$$



$$e(t) = R \cdot i(t)$$

بنابراین دمپر با ضریب  $b$  در سیستم های مکانیکی معادل مقاومت  $R$  در سیستم های الکتریکی است.



$$F(t) = m.a(t) \quad \Rightarrow \quad F(t) = m\ddot{x} = m \frac{d^2x}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad F(t) = m.Dv(t)$$

با توجه به انتخاب :

$$e(t) \rightarrow \frac{1}{mD} \rightarrow i(t) \quad e(t) = mDi(t) \quad \Rightarrow \quad i(t) = \frac{1}{mD}e(t)$$

قبلًا در سیستم های الکتریکی داشتیم :

$$e(t) \rightarrow \frac{1}{LD} \rightarrow i(t) \quad i(t) = \frac{1}{LD}e(t)$$

بنابراین جرم  $m$  در سیستم های مکانیکی معادل سولتووید  $L$  در سیستم های الکتریکی است .


$m = L$  : یعنی

توضیح : همانطوریکه قبلاً نیز مذکور شد ، برای نشان دادن نمودار از نشانگر مشتق استفاده نکردیم .  
چون انجام پروسه مشتق همانطوریکه ذکر شد ، انجام شدنی نیست . بنابراین نمودار بلوکی رابطه مشتقی صفحه قبل را رسم نکردیم .


- فنر خطی  $k$  :

$$F(t) = k \cdot x(t)$$

چون می خواهیم به فرم انتگرالی بررسیم ، می توان نوشت :



قبل در مورد سیستم های الکتریکی داشتیم :



بنابراین فنر  $k$  در سیستم های مکانیکی معادل خازن با ظرفیت  $C$  در سیستم های الکتریکی است .  
یعنی :

$$k = 1/C$$

مثال : سیستم الکتریکی معادل سیستم مکانیکی شکل را ارایه نمایید .  
انتخاب : نیرو معادل پتانسیل و سرعت معادل جریان .



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix}$$


واقعیت ها : ۱- بجای جرم باید سولنویید استفاده نمود ، چون بین نقطه ۱ و ۲ سرعت ثابت و نیرو متفاوت است . بنابراین جریان در سولنویید باید ثابت باشد . بنابراین سولنویید به - صورت سری وصل می شود .

۲- بجای فنر باید خازن استفاده نمود ، چون بین نقطه ۲ و ۳ (از مدار مکانیکی) نیرو یا پتانسیل ثابت است . و سرعت یا جریان تغییر می کند . خازن (معادل الکتریکی) - بطور موازی قرار می گیرد .



$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & LD \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + LCD^2 & LD \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} e1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{mD^2}{k} & mD \\ \frac{D}{k} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} m &\equiv L \\ k &\equiv \frac{1}{C} \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} e2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

بنابراین بصورت کلی معادل سیستم مکانیکی ، سیستم الکتریکی شکل مقابل خواهد شد :



تمرین : سیستم الکتریکی معادل سیستم های مکانیکی زیر را بدست آورید .



انتخاب دوم : نیرو معادل جریان  $i$  و سرعت معادل پتانسیل  $v=e$  .  
- مستهلك کننده یا دمپر با ضریب  $b$  :




$$F(t) = b \cdot v(t)$$

$$i(t) = b \cdot \dot{e}(t)$$




$$i(t) = \frac{1}{R} e(t)$$


بنابراین دمپر با ضریب  $b$  در سیستم مکانیکی معادل مقاومت  $R$  در سیستم مکانیکی با ابطه  $R = 1/b$  است.



با توجه به انتخاب :



قبل در مورد سیستم الکتریکی داشتیم :



بنابراین جرم در سیستم مکانیکی معادل خازن در سیستم الکتریکی است . یعنی  
- فنر خطی :

$$F(t) = k.x(t) \Rightarrow$$

$$x(t) = \int v.d(t) = \frac{1}{D}v(t) \Rightarrow F(t) = \frac{k}{D}v(t)$$

$$i(t) = \frac{k}{D}e(t)$$




قبل در سیستم الکتریکی داشتیم :

$$\Delta h \rightarrow e(t) \rightarrow \frac{1}{LD} \rightarrow i(t) \rightarrow i(t) = (1/LD).e(t)$$


بنابراین فنر در سیستم مکانیکی معادل سولنوید در سیستم الکتریکی است . در هر دو انتخاب : برای وزنه ، ورودی نیرو و خروجی سرعت است . در مورد فنر، ورودی سرعت و خروجی نیرو است .

مثالهای ۱۰-۲ و ۱۱-۲ در مورد ترکیب اجزا سیستم های انرژی دار مکانیکی مورد توجه میباشند.



تمرین ۱: معادل الکتریکی سیستم مکانیکی مقابله را تعیین کنید .

تمرین ۲: معادل مکانیکی سیستم الکتریکی زیر را تعیین کنید .



اجزاء سیستم های انرژی دار در مسایل سیالاتی :

به نظر میرسد ، در مسایل سیالاتی بهتر است پتانسیل را با فشار و جریان را با دبی معادل سازی کنیم . چون ارتفاع سیال نشاندهنده فشار هیدرولیک نیز می باشد . بعضی جاهای ارتفاع را نیز بجای فشار به - کار بردند . در یک سیستم سیالاتی بخاطر نا صافی (اصطکاک سیالات) و جداره ها و شیرها و زانویی ها و دیگر موانع مقاومت ایجاد می شود . کاملا مشخص است اگر مانع در سرراحت مسیر سیال وجود داشته باشد ،

فشار دو طرف مانع تفاوت خواهد داشت . اگر دبی برابر باشد:

$$\Delta P = p_1 - p_2 = R_p \cdot i$$

اختلاف ارتفاع  $\Delta h$  بخاطر وجود مقاومت  $R_h$  در سر راه مسیر حرکت سیال است.

$$i1 = i2 = i$$

$$\Delta P = p1 - p2 = R_h \cdot i$$


$\Delta P$  فشار یا اختلاف ارتفاع نقاط ۱ و ۲

$P$  پتانسیل ، فشار ، ارتفاع .

| جریان ، دبی .

یعنی می توان نوشت :

$$\begin{cases} \Delta p = p1 - p2 = R \cdot i \\ i = i1 = i2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix}$$



$$P = \rho gh \Rightarrow R_p \cdot i = \rho g R_h i \Rightarrow R_p = \rho g R_h$$

قبل برای ترکیب سری اجزا سیستم های انرژی دار الکتریکی داشتیم :

$$\begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z(D) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

امپدانس معادل مقاومت  $R$  =

امپدانس معادل خازن  $1/CD$  =

امپدانس معادل سولنویید  $LD$  =

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مقاومت سیستم سیالاتی با مقاومت مدار سری معادل است .

در یک سیستم سیالاتی همچنین داریم : دبی عبارت است از تغییرات حجم مایع نسبت به زمان  $i = \frac{dV}{dt}$  و  $A$  سطح مقطع جریان که ثابت است .



$$\frac{d}{dt}(Ah) = i \Rightarrow A \frac{d}{dt}h = i$$


اگر ارتفاع معادل ، پتانسیل و دبی ورودی ، جریان باشد :

$$i(t) \xrightarrow{1/AD} P(t) \quad A \frac{d}{dt} P(t) = i(t) \Rightarrow AD.P(t) = i(t) \Rightarrow P(t) = \frac{1}{AD} i(t)$$

اگر مقایسه کنیم با سیستم الکتریکی خازن :

$$i(t) \xrightarrow{1/CD} e(t) \quad e(t) = \frac{1}{CD} i(t)$$

بنابراین  $A$  سطح مقطع سیال معادل  $C$  ظرفیت خازن سیستم الکتریکی است . یعنی ؛ در یک سیستم سیالاتی همچنین داریم : چون ارتفاع برای خروجی و ورودی ثابت است ، فشار (پتانسیل) نیز ثابت است .



$$P_1 = P_2 = P$$

چون سطح نیز ثابت است ،


$$A \frac{d}{dt} h = i \quad \text{و} \quad i = i_1 - i_2 \Rightarrow i_1 = i + i_2 = AD.P_2 + i_2$$

اگر دینامیک سیالات مد نظر باشد ( افزایش مد نظر باشد ) معادلات دیفرانسیل مربوطه نشان می دهند ، که می توان آنها را معادل سولنویید در نظر گرفت .  
یک سیال غیر قابل تراکم در لوله در نظر می گیریم :




$$\sum \vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad \text{و} \quad P(t).A = \rho \frac{d}{dt}i(t) \Rightarrow \frac{d}{dt}i(t) = \frac{A}{\rho}P(t) \Rightarrow i(t) = \frac{A}{\rho D}P(t)$$

با مقایسه با سیستم الکتریکی که از قبل داشتیم ،



می توان نوشت که ضریب  $\rho/A$  معادل  $L$  در سیستم الکتریکی است .  
لازم به ذکر است ، چون اثر اینرسی سیال بسیار کم است ، بنابراین معادل سولنوییدی آن قابل صرفنظر خواهد بود .

– ترکیب اجزا انرژی دار در سیالات :



$$\begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ AD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

همچنین بین نقاط ۲ و ۳ داریم:

$$\begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ AD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & R \\ AD & RAD+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix} \quad (\text{e3}=0)$$

چون سیال به اتمسفر می‌ریزد

$$P3 = 0 \Rightarrow P1 = R.i3 \quad \text{و} \quad i1 = (RAD+1).i3 \quad \text{و} \quad P1 = P2$$

$$\Rightarrow P1 = P2 = R \cdot \frac{i1}{RAD+1} \Rightarrow R.i1 = RAP_1 + P_1 \quad (\text{first order})$$

مثال: مطلوب است تعیین معادله دیفرانسیل سیستم سیالاتی مقابله و همچنین رابطه  $h_2$  بر حسب  $e$ . نیز رابطه  $h_1$  بر حسب  $e$  ورودی.


$$\begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P2 \\ i2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P3 \\ i3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P4 \\ i4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P4 \\ i4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P5 \\ i5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P5 \\ i5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ CD & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P6 \\ i6 \end{bmatrix}$$



$$\Rightarrow \begin{bmatrix} P1 \\ i1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+RCD)^2 + RCD & R(1+RCD)(3+RCD) \\ CD(2+RCD) & (1+RCD)^2 + RCD \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P6 \\ i6 \end{bmatrix}$$

$$P1 = R(1+RCD)(3+RCD).i6 \quad (1)$$

$$i1 = [(1+RCD)^2 + RCD].i6$$

$$\Rightarrow i1 = \frac{(1+RCD)^2 + RCD}{R(1+RCD)(3+RCD)} P1 \quad (2)$$

$$P6 = 0 \Rightarrow P5 = R.i5 \Rightarrow P1 = (1+RCD)(3+RCD)P5 \Rightarrow P5 = \frac{1}{(1+RCD)(3+RCD)} P1 \quad (3) \quad 39$$

اگر  $P_1 = P$  فشار ورودی باشد :


$$P_2 = P_3 = \rho g h_1 \Rightarrow p_4 = p_5 = \rho g h_2 \quad (3) \Rightarrow h_2 = \frac{1}{(1+RCD)(3+RCD)} \cdot \frac{P}{\rho g}$$

همچنین می توان نوشت :

$$P_2 = P_1 - R.i_1 \Rightarrow \rho g h_1 = P - R.i_1 \Rightarrow \rho g h_1 = P - R \frac{(1+RCD)^2 + RCD}{R(1+RCD)(3+RCD)} P$$

$$\rho g h_1 = \left(1 - \frac{(1+RCD)^2 + RCD}{(1+RCD)(3+RCD)}\right) P \Rightarrow h_1 = \left(1 - \frac{(1+RCD)^2 + RCD}{(1+RCD)(3+RCD)}\right) \frac{P}{\rho g}$$

تمرین : مطلوب است تعیین معادله دیفرانسیل سیستم سیالاتی مقابله . همچنین تعیین رابطه  $h_1$  بر حسب  $i_1$  و  $h_2$  بر حسب  $i_1$  . همچنین مطلوب است تعیین مدار الکتریکی معادل .



تبديل لاپلاس : کاربرد در حل معادلات دیفرانسیل خطی :

- تبدل توابع سینوسی ، سینوسی میرا و هیپربولیک به تابع جبری از متغیر مختلط  $S$ .
  - تبدل عملیات مشتق گیری و انتگرال گیری به عملیات جبری از صفحه مختلط .
  - انجام عکس تبدل لاپلاس پس از حل جبری و تعیین متغیر وابسته به  $S$ .
- دو مزیت روش تبدل لاپلاس :

۱- تخمین عملکرد یک سیستم دینامیکی با استفاده از روش‌های ترسیمی بدون نیاز به حل معادله دیفرانسیل حاکم .

۲- تعیین مولفه های گذرا و ماندگار توأم با استفاده از این روش .

تابع مختلط :

$$F(s) = Fx + jFy \quad |F(s)| = \sqrt{Fx^2 + Fy^2} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{Fy}{Fx} \quad S = \sigma + j\omega$$

متغیر مختلط  $S = \sigma + j\omega$   
یک تابع مختلط  $F(s) =$   
زاویه  $\theta$  در جهت خلاف ساعتگرد از عدد مثبت حقیقی در نظر گرفته می شود.

مزدوج تابع مختلط  $F(s) = Fx - jFy = F(s)$

تابع مختلط  $G(s)$  در صورتی در یک ناحیه تحلیلی است اگر  $G(s)$  و تمام مشتق هایش در آن ناحیه موجود باشند. اگر مشتق روی دو مسیر خاص ، یعنی  $\Delta s = \Delta\sigma$  و  $\Delta s = j\Delta\omega$  برابر باشند ، مشتق روی هر مسیر دلخواه  $\Delta s = \Delta\sigma + j\Delta\omega$  یکتا است

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{G(s + \Delta s) - G(s)}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta G}{\Delta s}$$

و بنابراین مشتق وجود دارد

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{\Delta\sigma \rightarrow 0} \left( \frac{\Delta G_x}{\Delta\sigma} + j \frac{\Delta G_y}{\Delta\sigma} \right) = \frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} \quad : \Delta s = \Delta\sigma$$

برای مسیری مثل (مسیر روی عدد حقیقی )  $\Delta s = j \Delta\omega$  (مسیری روی محور موهومی ) :

$$\frac{d}{ds} G(s) = \lim_{j\Delta\omega \rightarrow 0} \left( \frac{\Delta G_x}{j\Delta\omega} + \frac{\Delta G_y}{j\Delta\omega} \right) = -j \frac{\partial G_x}{\partial \omega} + \frac{\partial G_y}{\partial \omega}$$

یعنی (شرایط کشی - ریمان )

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} + j \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} - j \frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

$$\frac{\partial G_x}{\partial \sigma} = \frac{\partial G_y}{\partial \omega} \quad \text{و} \quad \frac{\partial G_y}{\partial \sigma} = -\frac{\partial G_x}{\partial \omega}$$

در اینصورت مشتق  $dG(s)/ds$  یکتا (منحصر بفرد ) است و در اینصورت تابع تحلیلی است . البته تابع به ازای یک سری نقاط خاص تحلیلی نباشد ، که به آنها نقاط تکین گفته می شود . به نقاطی که تابع در ان نقاط تحلیلی است ، نقاط عادی گفته می شود . نقاطی که در آنها تابع و یا مشتق های آن به بی نهایت میل می کنند ، قطب گفته می شود . مثلا تابع  $G(s) = \frac{1}{s+1}$  در تمام نقاط بجز  $s=-1$  شرایط کشی - ریمان بر اوردہ می شود .

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad \text{و} \quad G(\sigma + j\omega) = \frac{1}{\sigma + j\omega + 1} = G_x + jG_y$$

$$G_x = \frac{\sigma + 1}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2} \quad \text{و} \quad G_y = \frac{-\omega}{(\sigma + 1)^2 + \omega^2}$$

یعنی در شرایط کشی — ریمان :

$$\frac{\partial Gx}{\partial \sigma} = \frac{\partial Gy}{\partial \omega} = \frac{\omega^2 - (\sigma + 1)^2}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2}$$

$$\frac{\partial Gy}{\partial \sigma} = -\frac{\partial Gx}{\partial \omega} = \frac{2\omega(\sigma + 1)}{[(\sigma + 1)^2 + \omega^2]^2}$$

$$\frac{dG(s)}{ds} = \frac{\partial Gx}{\partial \sigma} + j \frac{\partial Gy}{\partial \sigma} = \frac{\partial Gy}{\partial \omega} - j \frac{\partial Gx}{\partial \omega} = -\frac{1}{(\sigma + j\omega + 1)^2} = -\frac{1}{(s + 1)^2}$$

مشتق یک تابع تحلیلی، با مشتق گیری از  $G(s)$  بر حسب  $S$  نیز بدست می‌اید :

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+1}\right) = -\frac{1}{(s+1)^2}$$

قطب مرتبه  $n$  در حالتی است که اگر  $s$  به  $-p$ -میل کند،  $G(s)$  به بی‌نهایت برود، ولی عبارت زیر مقدار معین و غیر صفر داشته باشد. در اینصورت قطب مرتبه  $n$  نامیده می‌شود.

$G(s).(s + p)^n$  قطب مرتبه اول یا قطب ساده.  $n=2$  قطب مرتبه دوم.  $n=3$  قطب مرتبه سوم. همچنین نقاطی که در آنها  $G(s)$  برابر با صفر می‌شود، صفرهای تابع نامیده می‌شود.

مثال :

$$G(s) = \frac{k(s+2)(s+10)}{s(s+1)(s+5)(s+15)^2} \Rightarrow \begin{cases} s = -2 & \text{و} & s = -10 \\ s = 0 & \text{و} & s = -1 & \text{و} & s = -5 \\ s = -15 \end{cases}$$

اگر  $s$  های بسیار بزرگ مد نظر باشند، یعنی  $\frac{k}{s^3}$  تابع در  $s=0$  یک صفر مرتبه سوم دارد.

یاداوری قضیه اویلر با استفاده از سری های توانی توابع  $\cos$  و  $\sin$  :


$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \\ \cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \\ \cos \theta + j \sin \theta = 1 + (j\theta) + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \frac{(j\theta)^4}{4!} + \dots \\ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \end{array} \right. \Rightarrow \cos \theta + j \sin \theta = e^{j\theta}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad \text{و} \quad e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta \Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \\ \sin \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \end{cases}$$

محسنات تبدیل لاپلاس :

- ۱- شرایط مرزی و شرایط اولیه را در نظر می گیرد .
- ۲- با استفاده از معادلات ساده و جبری معادلات دیفرانسیل را حل می کند .
- ۳- کار با این تبدیل مشخص و سرراست است .
- ۴- با استفاده از جدول تهیه شده می توان این تبدیل را انجام داد .
- ۵- حتی می توان تابع ورودی غیر پیوسته را نیز در نظر گرفت .
- ۶- پاسخ های گذرا و ماندگار سیستم مکانیکی همزمان بدست می ایند .

تبديل لابلás : لابلás يك تابع زمانی  $f(t)$  و  $t > 0$  ، عبارتست ازه  
 $L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \cdot f(t) dt$



برای آنکه تابع  $f(t)$  دارای تبدل لابلás باشد باید شرط زیر در آن لحاظ شده باشد .

به عبارت دیگر با در نظر گرفتن يك تابع برای  $(f(t))$  در صورتی اين تابع دارای لابلás خواهد بود که سطح زیر منحنی شکل پایین بي نهايت نشود . عكس تبدل لابلás (C طول همگرایی است).

روش بدمست آوردن طول همگرایی بصورت زیر آست . اگر به ازای  $\sigma$  های بزرگ‌تر از  $c$  حد صفر و به ازای  $\sigma$  های کوچکتر از  $c$  این حد بی نهايت شود .

مثلا برای تابع:  $f(t) = Ae^{-at}$

$$f(t) = Ae^{-at} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\sigma t} |Ae^{-at}|$$

$$t \rightarrow \infty$$

به ازای  $\sigma > -a$  به صفر میل می کنید . برای این تابع طول همگرایی  $\sigma_c = -a$  است .  
 بطور خلاصه انتگرال  $\int f(t)e^{-st} dt$  در صورتی وجود دارد که  $\sigma$  بخش حقیقی  $s$  بزرگتر از طول همگرایی باشد . یعنی  $s$  باید طوری انتخاب شود که این انتگرال همگرا باشد . در نتیجه طول همگرایی برابر بخش حقیقی مثبت ترین (راست ترین) قطب تابع  $F(s)$  یعنی طول همگرایی در تابع  $F(s) = \frac{k(s+3)}{(s+1)(s+2)}$  برابر است با  $-1$  . یا طول همگرایی تابع  $F(s) = \frac{1}{s+\lambda}$  که تبدیل لاپلاس تابع  $f(t) = e^{-\lambda t}$  است ، برابر  $\lambda$  است .

$$f(t) = e^{-\lambda t} \Rightarrow F(s) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \cdot e^{-st} \cdot dt = \int_0^\infty e^{-(\lambda+s)t} \cdot dt = -\frac{1}{s+\lambda} e^{-(s+\lambda)t} \Big|_0^\infty = \frac{1}{s+\lambda}$$

تابع  $t \sin \omega t$  و  $t \sin \omega$  دارای تبدیل لاپلاس و طول همگرایی صفر هستند .

تابع  $\omega \sin \omega t$  و  $e^{-ct}$  دارای تبدیل لاپلاس و طول همگرایی  $-C$  هستند .

تابع  $t.e^{t^2}$  و  $e^{t^2}$  که سریعتر از تابع نمایی رشد می کنند ، طول همگرایی وجودندارد و در نتیجه تبدیل لاپلاس نیز ندارند .

دققت شود ، سیگنالهایی که قابل ساخت هستند ، دارای تبدیل لاپلاس می باشند . مثلا تابع

$$f(t) = \begin{cases} e^{t^2} & 0 \leq t \leq T \leq \infty \\ 0 & t < 0 \quad t > T \end{cases} \text{ تعريف شده ،}$$

نه در  $0 \leq t \leq \infty$  . این تابع قابلیت ساخت فیزیکی را دارد .

بنابراین تبدیل لاپلاس تابع نمایی  $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ Ae^{-at} & t > 0 \end{cases}$  که در آن  $a$  و  $A$  ثابت هستند، برابر با  $A/(s+a)$  می باشد.

– تبدیل لاپلاس تابع پله ای  $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ A & t > 0 \end{cases}$  تعریف نمی شود،

$$L[A] = \int_0^\infty Ae^{-st} dt = \frac{A}{S}$$

در محاسبه انتگرال فرض کرده ایم بخش حقیقی  $S$  از صفر (طول همگرایی) بزرگتر است و بنابراین حد  $e^{-st}$  در  $t \rightarrow \infty$  صفر می باشد. تبدیل لاپلاس بدست آمده در تمام صفحه  $S$  بجز قطب واقع در  $S=0$  معتبر است.

– تبدیل لاپلاس تابع پله واحد  $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$

از نظر فیزیکی تابع پله ای در  $t=0$  رخ می دهد معادل سیگنال ثابتی است که در  $t=0$  به طور ناگهانی به یک سیستم اعمال می شود.

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt = \frac{-1}{S} e^{-st} \Big|_0^\infty = \frac{1}{S}$$

– تبدیل لاپلاس تابع شیب  $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ At & t \geq 0 \end{cases}$

$$L[At] = \int_0^{\infty} At.e^{-st}.dt = A.t \cdot \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \frac{A.e^{-st}}{-s}.dt = \frac{A}{S} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{A}{S^2}$$

داریم :

— تبدیل لاپلاس تابع سینوسی :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = A \sin \omega t & t > 0 \end{cases} \Rightarrow L[A \sin \omega t] = \int_0^{\infty} A \sin \omega t \cdot e^{-st} dt$$

$$= \frac{A}{2j} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt = \frac{A}{2j} \frac{1}{s - j\omega} - \frac{A}{2j} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

— تبدیل لاپلاس تابع کسینوسی :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < 0 \\ f(t) = A \cos \omega t & t > 0 \end{cases} \Rightarrow L[A \cos \omega t] = \int_0^{\infty} A \cos \omega t \cdot e^{-st} dt$$

$$= \frac{A}{2} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) e^{-st} dt = \frac{A}{2} \frac{1}{s - j\omega} + \frac{A}{2} \frac{1}{s + j\omega} = \frac{As}{s^2 + \omega^2}$$

— تبدیل لاپلاس یک تابع پله ای واحد جابجا شده (با تاخیر زمانی) :

$$\begin{cases} f(t) = 0 & t < T \\ f(t) = 1 & t > T \end{cases} \Rightarrow F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

$$= \int_0^T f(t) \cdot e^{-st} dt + \int_T^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = 0 + \int_T^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{-1}{S} e^{-st} \Big|_T^{\infty} = \frac{e^{-sT}}{S}$$

یعنی اگر تابع پله ای واحد به اندازه  $T$  انتقال داده شود، تبدیل لاپلاس آن در  $e^{-sT}$  ضرب می شود.

— تبدیل لاپلاس یک تابع پالس :

$t_0$  و  $A$  مقادیر معلوم و ثابتی هستند .

تابع پالس یک تابع پله به ارتفاع  $\frac{A}{t_0}$  شروع شده و یک تابع پله منفی به ارتفاع  $\frac{A}{t_0}$  که در  $t = t_0$  شروع شده ، با آن جمع می شود .

$$L[f(t)] = L\left[\frac{A}{t_0}f(t)\right] - L\left[\frac{A}{t_0}f(t-t_0)\right] = \frac{A}{St_0} - \frac{A}{St_0}e^{-St_0} = \frac{A}{St_0}(1 - e^{-St_0})$$

— تبدیل لاپلاس تابع ضربه: تابع ضربه یک حالت حدی خاص تابع پالس است. تابع ضربه با سطح آن بیان می شود .

$$\begin{cases} g(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{A}{t_0} & 0 < t < t_0 \\ g(t) = 0 & t > t_0 \text{ و } t < 0 \end{cases}$$

به سمت بی نهایت میل می کند ، اما سطح زیر ضربه برابر  $A$  باقی است .

$$L[g(t)] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \left[ \frac{A}{St_0} (1 - e^{-St_0}) \right] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dt_0} [A(1 - e^{-St_0})]}{\frac{d}{dt_0} (St_0)} = \frac{AS}{S} = A$$

نمایش تابع ضربه واحد : تابع ضربه واحد یا تابع دلتای دیراک تابع ضربه ای است که مشاهت آن برابر ۱ باشد و آنرا با  $\delta$  نشان می دهیم .

$$\delta(t) \equiv \begin{cases} g(t) = 0 & t \neq 0 \\ g(t) = \infty & t = 0 \end{cases} \quad \text{و} \quad \int_0^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

نمایش دیگر تابع ضربه واحد :

$$\delta(t) \equiv \begin{cases} g(t) = 0 & t \leq 0 \\ g(t) = 0 & t \geq \varepsilon \\ g(t) = \infty & 0 < t < \varepsilon \end{cases}$$

در این رابطه عدد مثبت (زمان) خیلی کوچک است که با میل نمودن به صفر همان تعریف بالا بدست می آید .

$$F(s) = \int_0^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_0^{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} e^{-st} dt + \int_{\varepsilon}^{\infty} 0 e^{-st} dt = 1$$

البته  $e^{-st}$  در فاصله ۰ تا عبارت کوچکی زمان  $\varepsilon$  مساوی واحد در نظر گرفته شده است .

تابع ضربه واحدی که در  $(t = t_0)$  رخ می دهد ، عبارتست از  $\cdot \delta(t - t_0)$  .

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = 0 & t \neq t_0 \\ \delta(t - t_0) = \infty & t = \infty \end{cases} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$

تابع با ارتفاع بی نهایت و عرض صرف فقط یک تخیل ریاضی است . و در سیستم های فیزیکی وجود ندارد . ولی اگر اندازه پالس ورودی خیلی بزرگ و مدت زمان آن نسبت به زمانهای دیگر موجود در آن مسئله فیزیکی کم باشد ، می توان آنرا با یک تابع ضربه تقریب بزنیم .

مثلاً اگر  $f(t)$  نیرو یا گشتاور یک سیستم مکانیکی باشد و نیرو یا گشتاور در یک مدت زمان بسیار کوتاه به یک سیستم مکانیکی وارد شود ، می توان آنرا یک ورودی ضربه ای دانست . دقت شود؛ مساحت خیلی مهم است . تابع ضربه واحد یا  $\delta(t - t_0)$  مشتق تابع پله واحد یا  $l(t - t_0)$  در نقطه ناپیوستگی ( $t = t_0$ ) است . یا انتگرال تابع ضربه واحد ، تابع پله واحد خواهد بود .

قضایای تبدیل لاپلاس :

۱- اگر  $f(t)$  تبدیل لاپلاس داشته باشد ،  $F(s)$  تبدیل لاپلاس تابع  $e^{-at} f(t)$  عبارتست از :  
می تواند حقیقی یا مختلط باشد .

$$L[e^{-at} f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-at} \cdot f(t) \cdot e^{-st} \cdot dt = F(s + a)$$

۲- تبدیل لاپلاس تابع  $f\left(\frac{t}{a}\right)$  برای تحلیل بعضی سیستم های فیزیکی نیاز می شود .

$$\left\{ \begin{array}{l} L[f\left(\frac{t}{a}\right)] = \int_0^{\infty} f\left(\frac{t}{a}\right) \cdot e^{-st} \cdot dt = F(s + a) \\ \frac{t}{a} = t_1 \\ as = S^1 \end{array} \right. \Rightarrow L[f\left(\frac{t}{a}\right)] = \int_0^{\infty} f(t_1) \cdot e^{-s_1 t_1} \cdot d(at_1) = a \int_0^{\infty} f(t_1) \cdot e^{-s_1 t_1} \cdot dt_1 = aF(s_1)$$

$$\Rightarrow L[f\left(\frac{t}{a}\right)] = aF(as)$$

۳- حد پایین انتگرال لاپلاس : اگر  $f(t)$  بصورتی باشد که برای نقطه صفر آن تمایز وجود داشته باشد ،  
 (یعنی  $0^+$  و  $0^-$  داشته باشد) تبدیل لاپلاس به ازای این دو حد متفاوت خواهد شد .

مثلاً یک تابع ضربه در نقطه صفر وجود داشته باشد ،

$$L_+[f(t)] = \int_{0+}^{\infty} f(t).e^{-st}.dt$$

$$L_-[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t).e^{-st}.dt = L_+[f(t)] + \overbrace{\int_{0-}^{0+} f(t).e^{-st}.dt}^{\neq 0}$$

اگر  $f(t)$  در  $t=0$  تابع صربه نداشته باشد ،

۴- قضیه مشتق گیری :

برای مشتق اول :

$$\int_0^{\infty} f(t).e^{-st}.dt = f(t). \frac{e^{-st}}{-S} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left[ \frac{d}{dt} f(t) \right] \frac{e^{-st}}{-S} dt \Rightarrow F(s) = \frac{f(0)}{S} + \frac{1}{S} L\left[\frac{d}{dt} f(t)\right]$$

$$\Rightarrow L\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] = S.F(s) - f(0)$$

برای مشتق دوم :

$$\frac{d}{dt} f(t) = g(t) \Rightarrow L\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = L\left[\frac{d}{dt} g(t)\right] = S.L[g(t)] - g(0) = S.L\left[\frac{d}{dt} f(t)\right] - \dot{f}(0)$$

$$\Rightarrow L\left[\frac{d^2}{dt^2} f(t)\right] = S^2.F(s) - S.f(0) - \dot{f}(0)$$

اگر  $f(0^+) = f(0^-)$  باشد ، داریم :

$$L_+ \left[ \frac{d}{dt} f(t) \right] = S.F(s) - f(0^+) \quad \text{و} \quad L_- \left[ \frac{d}{dt} f(t) \right] = S.F(s) - f(0^-)$$

توجه شود برای مشتق های بعدی :

$$L \left[ \frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = S^n + F(s) - S^{n-1} \cdot f(0) - S^{n-2} \cdot \dot{f}(0) - \dots - S \cdot f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

برای آنکه تبدیل لاپلاس مشتقهای  $f(t)$  را بدست آوریم، باید :  $\frac{d^n}{dt^n} f(t)$  تبدیل لاپلاس داشته باشد.  
معلوم است اگر مقدار اولیه  $f(t)$  و مشتقهای آن برابر صفر باشد؛ تبدیل لاپلاس مشتق  $n$  ام برابر  $S^n \cdot F(s)$  میشود.  
۵- قضیه انتگرال گیری :

$$L \left[ \int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0)}{S} \quad \text{و} \quad f^{-1}(0) = \int f(t).dt \Big|_{t=0}$$

مجدداً اگر  $f(t)$  در  $t = 0$  تابع ضربه داشته باشد :

$$f^{-1}(0^+) \neq f^{-1}(0^-) \Rightarrow L_+ \left[ \int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0^+)}{S}$$

$$L_- \left[ \int f(t).dt \right] = \frac{F(s)}{S} + \frac{f^{-1}(0^-)}{S}$$

برای اثبات فرمول فوق داریم :

$$\begin{aligned}
L \left[ \int f(t) dt \right] &= \int_0^\infty \left[ \int f(t) dt \right] e^{-st} dt = \left[ \int f(t) dt \right] \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty f(t) \cdot \frac{e^{-st}}{-s} dt \\
&= \frac{1}{s} \int f(t) dt \Big|_{t=0} + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \frac{f^{-1}(0)}{s} + \frac{F(s)}{s}
\end{aligned}$$

۵- قضیه مشتق گیری فرکانسی :

$$L[t \cdot f(t)] = -\frac{d}{dt} F(s) \quad \text{و} \quad L[t^2 \cdot f(t)] = -\frac{d^2}{ds^2} F(s) \quad \text{و} \quad L[t^n f(t)] = (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

برای اثبات می توان نوشت :

$$\begin{aligned}
L[t \cdot f(t)] &= \int_0^\infty t \cdot f(t) e^{-st} dt = - \int_0^\infty f(t) \frac{d}{ds} e^{-st} dt = - \frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = - \frac{d}{ds} F(s) \\
t \cdot f(t) \equiv g(t) \Rightarrow L[t^2 \cdot f(t)] &= L[t \cdot g(t)] = -\frac{d}{ds} G(s) = -\frac{d}{ds} \left[ -\frac{d}{ds} F(s) \right] = \frac{d^2}{ds^2} F(s) \\
L[t^n f(t)] &= (-1)^n \cdot \frac{d^n}{ds^n} F(s)
\end{aligned}$$

۶- قضیه انتگرال کانولوشن: می خواهیم تبدیل لاپلاس انتگرال مقابله را بدست آوریم ،(با فرض اینکه تابع های  $f_1(t)$  و  $f_2(t)$  دارای تبدیل لاپلاس باشند .) برای  $\tau > t$  می توان نوشت ، تابع پله واحد در  $t_0$  است.

$$\Rightarrow \int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau = \int_0^\infty f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau$$

$$\Rightarrow L\left[ \int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau \right] = L\left[ \int_0^\infty f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau \right] = \int_0^\infty e^{-st} \left[ \int_0^\infty f_1(t-\tau).l(t-\tau).f_2(\tau).d\tau \right].dt$$

با جایگذاری  $t - \tau = \lambda$  و تعویض ترتیب انتگرالگیری :

$$\Rightarrow L\left[ \int_0^t f_1(t-\tau).f_2(\tau).d\tau \right] = \int_0^\infty f_1(t-\tau).l(t-\tau).e^{-st}.dt \int_0^\infty f_2(\tau).d\tau = \int_0^\infty f_1(\lambda).e^{-s(\lambda+\tau)} d\lambda \int_0^\infty f_2(\tau).d\tau$$

$$= \int_0^\infty f_1(\lambda).e^{-s\lambda} d\lambda \int_0^\infty f_2(\tau).e^{-s\tau} d\tau = F_1(s).F_2(s)$$

برعکس اگر تبدیل لاپلاس تابعی برابر حاصلضرب تبدیل لاپلاس‌های دو تابع باشد ، یعنی  $F_1(s).F_2(s)$ ، تابع

زمانی (عکس تبدیل لاپلاس ) با انتگرال کانولوشن برابر می باشد.

عکس تبدیل لاپلاس : عکس تبدیل لاپلاس را می توان با استفاده از انتگرال ارائه شده بدست آورد. اما چون کار کردن با انتگرال اشاره شده بسیار سخت است ، عکس تبدیل لاپلاس را با استفاده از جدول تبدیل - لاپلاس پیدا می کنیم. غالباً تبدیل لاپلاس یک تابع زمانی بصورت کسری  $F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$  بدست آورده می شود.



$$MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2 = Kx_1$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس از معادله فوق :

$$\begin{aligned} L[Kx_1] &= L[MD^2x_2 + BDx_2 + Kx_2] \\ \Rightarrow KX_1(s) &= M(S^2X_2(s) - Sx_2(0) - Dx_2(0)) + B(SX_2(s) - x_2(0)) + KX_2(s) \\ \Rightarrow KX_1(s) &= (MS^2 + BS + K)X_2(s) - [MS + MD + B]x_2(0) \end{aligned}$$

$$\text{initial condition : } \begin{cases} x_2 \equiv \text{initial position} \\ Dx_2(0) \equiv \text{initial velocity} \end{cases}$$

$$X_2(s) = \underbrace{\frac{K}{MS^2 + BS + K} X_1(s)}_{\text{system transfer}} + \underbrace{\frac{[MS + MD + B].x_2(0)}{MS^2 + BS + K}}_{\text{Function Initial condition component}}$$

یعنی تابع تبدیل سیستم : عبارت از نسبت تبدیل لاپلاس خروجی سیستم به تبدیل لاپلاس ورودی آن ، وقتی که تمام شرایط سیستم مساوی صفر در نظر گرفته شود .  $\{ G(s) \}$

$$G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{K}{MS^2 + BS + K}$$

اگر ورودی ، یک تابع پله در نظر گرفته شود ، یعنی  $X_1(s) = \frac{1}{S}$  بنابراین :

$$X_2(s) = \frac{\sqrt{M}}{S(S^2 + \frac{\sqrt{M}}{M}S + \sqrt{M})} = \frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)} \quad \text{و} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}} \quad \text{و} \quad \xi = \frac{B}{2\sqrt{KM}}$$

$$\Rightarrow x_2(t) = L^{-1}[X_2(s)] = L^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)}\right]$$

بنابراین لaplas معکوس گرفتن بایستی از حاصلضرب دو یا چند کسر انجام شود .

بسط به کسرهای جزئی :  
حالت اول : قطبهای مجزا :

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{k(S + Z_1)(S + Z_2)(S + Z_3) \dots (S + Z_m)}{(S + P_1)(S + P_2)(S + P_3) \dots (S + P_n)} \quad m < n$$

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{a_1}{S + P_1} + \frac{a_2}{S + P_2} + \frac{a_3}{S + P_3} + \dots + \frac{a_n}{S + P_n}$$

$P$ ها و  $Z$ ها حقیقی یا مختلط هستند و اگر مختلط باشند ، حتماً مزدوج آنها نیز در همین کسر وجود دارد . باقیمانده قطب  $S = -P_k$  می باشد و به روش زیر بوجود می آید .

$$a_k = [(S + P_k) \frac{B(s)}{A(s)}]_{s=-P_k}$$

چون  $f(t)$  یک تابع حقیقی است ، اگر  $P_1$  و  $P_2$  مزدوج مختلط هم باشند ، باقیمانده های  $a_1$  و  $a_2$  نیز مزدوج مختلط هم می باشند و در صورت تعیین یکی، دیگری معین می شود . بنابراین در اینحالت داریم:

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = a_1 e^{-P_1 t} + a_2 e^{-P_2 t} + \dots + a_n e^{-P_n t} \quad t \geq 0$$

$$L^{-1}\left[\frac{a_k}{S + P_k}\right] = a_k e^{-P_k t} \quad \text{چون :}$$

مثال ۱ :

$$F(s) = \frac{S+3}{(S+1)(S+2)} = \frac{a1}{S+1} + \frac{a2}{S+2} \Rightarrow \begin{cases} a1 = 2 \\ a2 = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow L^{-1}[F(s)] = f(t) = L^{-1}\left[\frac{2}{S+1}\right] + L^{-1}\left[\frac{-1}{S+2}\right] = 2e^{-t} + (-1)e^{-2t}$$

مثال ۲ : چون توان صورت از مخرج بزرگتر است ، با تقسیم خواهیم داشت :

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{S^3 + 5S^2 + 9S + 7}{(S+1)(S+2)} = S+2 + \frac{S+3}{(S+1)(S+2)}$$

چون تبدیل لاپلاس تابع ضربه در  $t=0$  برابر ۱ و تبدیل لاپلاس مشتق یا برابر با  $S$  است ، بنابراین :

$$f(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} + 2\delta(t) + 2e^{-t} + (-1)e^{-2t}$$

: مثال

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{2S+12}{S^2+2S+5} = \frac{2S+12}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{2S+12}{(S+1)^2+2^2} = \frac{10+2.(S+1)}{(S+1)^2+2^2} \\
 &= 5 \frac{2}{(S+1)^2+2^2} + 2 \frac{S+1}{(S+1)^2+2^2} \Rightarrow f(t) = 5L^{-1}\left[\frac{2}{(S+1)^2+2^2}\right] + 2L^{-1}\left[\frac{S+1}{(S+1)^2+2^2}\right] \\
 &= 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t \quad t \geq 0
 \end{aligned}$$

: چون داریم

$$L^{-1}\left[\frac{\omega}{(S+a)^2+\omega^2}\right] = e^{-at} \sin \omega t \quad , \quad L^{-1}\left[\frac{S+a}{(S+a)^2+\omega^2}\right] = e^{-at} \cos \omega t$$

از طریق بسط به کسرهای جزئی نیز می توانستیم مسئله را حل کنیم :

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{2S+12}{S^2+2S+5} = \frac{2S+12}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{a}{(S+1+2j)} + \frac{b}{(S+1-2j)} \\
 &= \frac{a(S+1-2j)+b(S+1+2j)}{(S+1+2j)(S+1-2j)} = \frac{S(a+b)+(a-2aj+b+2bj)}{(S+1+2j)(S+1-2j)} \\
 \Rightarrow &\begin{cases} a+b=2 \\ a-2aj+b+2bj=12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=1-2.5j \\ a=1+2.5j \end{cases} \Rightarrow f(t) = (1+2.5j)e^{-(1+2j)t} + (1-2.5j)e^{-(1-2j)t} \\
 &\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}) \\ \sin \theta = \frac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta}) \end{cases} \Rightarrow \quad f(t) = 5e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t \quad t \geq 0
 \end{aligned}$$

حالت دوم : قطب‌های تکراری :

$$F(s) = \frac{S^2 + 2S + 3}{(S+1)^3} = \frac{b1}{(S+1)} + \frac{b2}{(S+1)2} + \frac{b3}{(S+1)^3}$$

$$b_k = \frac{1}{(n-k)!} \left\{ \frac{d^{(n-k)}}{ds^{(n-k)}} (S-P)^n \cdot F(s) \right\}_{s=p}$$

$$\begin{cases} b1 = \frac{1}{2!} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} (S+1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = \frac{1}{2!} \left\{ \frac{d^2}{ds^2} (S^2 + 2S + 3) \right\}_{s=-1} = 1 \\ b2 = \frac{1}{1!} \left\{ \frac{d}{ds} (S+1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = \frac{1}{1!} \left\{ \frac{d}{ds} (S^2 + 2S + 3) \right\}_{s=-1} = 0 \\ b3 = \frac{1}{0!} \left\{ (S+1)^3 \cdot \frac{B(s)}{A(s)} \right\}_{s=-1} = (S^2 + 2S + 3)_{s=-1} = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(t) = L^{-1}\left(\frac{b1}{S+1}\right) + L^{-1}\left(\frac{b2}{(S+1)^2}\right) + L^{-1}\left(\frac{b3}{(S+1)^3}\right) = e^{-t} + 0 + t^2 \cdot e^{-t} \quad t \geq 0$$

حال می توانیم مسئله چند صفحه قبل را تکمیل کنیم :

$$x_2(t) = L^{-1}[X_2(s)] = L^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)}\right]$$

$$\frac{\omega_n^2}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)} = \frac{a}{S} + \frac{bS + c}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2} = \frac{a(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2) + (bS + c)S}{S(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)}$$

در نتیجه داریم :

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a \cdot 2\xi\omega_n + c = 0 \\ a \cdot \omega_n^2 = \omega_n^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=-2\xi\omega_n \end{cases} \Rightarrow x_2(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \cos^{-1} \xi)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}} \quad \text{و} \quad \xi = \frac{B}{2\sqrt{KM}}$$

این مسئله در ارتعاشات بصورت زیر جل می شود :  
معادله ویژه را تشکیل می دهیم : (از قانون دوم نیوتون) :

$$m^2 + 2\xi\omega_n m + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow m_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

transient solution depends on damping ratio  $\xi$

$$\begin{cases} \xi > 1 \Rightarrow \text{roots real} \Rightarrow x_2(t) = A_1 \exp\left[-\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}\right] \omega_n t + A_2 \exp\left[-\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}\right] \omega_n t \\ \xi > 1 \Rightarrow \text{roots real \& equal} \Rightarrow x_2(t) = A_1 e^{-\xi\omega_n t} + A^2 t e^{-\xi\omega_n t} \\ \xi < 1 \Rightarrow m_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\xi^2} \Rightarrow x_2(t) = A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi) \end{cases}$$

برای جواب کامل  $x_2(t)$  در حالتی که ورودی یک تابع پله باشد :

$$x_2(t) = 1 + A e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi) \quad *$$

چون سیستم از حالت سکون شروع به حرکت نموده است :

$$x_2(0) = 0 \quad \text{و} \quad \dot{x}_2(0) = 0$$

با مشتق گیری از معادله \* می توان نوشت :

$$\Rightarrow 0 = 1 + A \sin \phi \rightarrow 0 = -\xi \omega_n A \sin \phi + \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} A \cos \phi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{-1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \quad \text{و} \quad \phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} = \cos^{-1} \xi \\ x_2(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} t + \cos^{-1} \xi) \end{cases}$$

یک راه حل بسیار ساده موقعی که کسرهای جزئی نسبتاً پیچیده تری داریم ، استفاده از

**MATLAB** می باشد .


$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{num}{den} , \quad [r, p, k] = residue(num, den)$$

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{2S^3 + 5S^2 + 3S + 6}{S^3 + 6S^2 + 11S + 6} , \quad \begin{cases} num = [2 \ 5 \ 3 \ 6] \\ den = [1 \ 6 \ 11 \ 6] \end{cases}$$

$$[r, p, k] = residue(num, den)$$

$$\left. \begin{array}{lll} r = & P = & k = \\ -6 & -3 & 2 \\ -4 & -2 & \\ 3 & -1 & \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{-6}{S+3} + \frac{-4}{S+2} + \frac{3}{S+1} + 2$$

مثال دیگری از بدست آوردن تابع تبدیل :



$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = f(t) = u(t)$$

با گرفتن تبدیل لاپلاس از این معادله می توان نوشت :

$$m[S^2 X(s) - Sx(0) - \dot{x}(0)] + b[SX(s) - x(0)] + kX(s) = U(s)$$


$$\Rightarrow [mS^2 + bS + k]X(s) = mSx(0) + m\dot{x}(0) + bx(0) + U(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(0) = 0 \\ \dot{x}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow (mS^2 + bS + k)X(s) = U(s)$$

$$\frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{X(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

تا اینجا با استفاده از معادله (معادلات) دیفرانسیل (عمدتاً معادله دیفرانسیل خطی از رسته  $n$  ام) نمایش ریاضی یک سیستم دینامیکی را نشان دادیم . دیدید تابع تبدیل ، یک ابزار بسیار مناسب برای نشان دادن یک سیستم دینامیکی است .

نمایش  
ریاضی




بنابراین برای نمایش ریاضی یک سیستم خطی پیوسته ۳ روش داریم :

- ۱- معادله دیفرانسیل خطی رسته  $n$  که قبلاً بحث شده است.
- ۲- معادله برداری حالت (نمایش فضای حالت).
- ۳- تابع تبدیل transfer Function.

- معادله برداری حالت (نمایش فضای حالت) : در اینجا بجای نوشتن یک معادله دیفرانسیل مرتبه  $n$  از چند معادله دیفرانسیل خطی استفاده می‌کنیم. دو مثال زیر این موضوع را روشنتر می‌کند :

مثال ۱ : رابطه‌ای که منجر به معادله دیفرانسیل شد ،

$$\text{دبی خروجی} - \text{دبی ورودی} = \text{تغییر حجم مایع}$$



$$\text{برای ظرف اول : } A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_0 - \frac{h_1 - h_2}{R_1}$$

$$\text{برای ظرف اول : } A_2 \frac{dh_2}{dt} = Q_0 - \frac{h_1 - h_2}{R_1} - \frac{h_2}{R_2}$$

بنابراین می‌توان نوشت ( تقسیم معادله اول بر  $A_1$  و معادله دوم بر  $A_2$  ) .

$$\begin{cases} \frac{dh_1}{dt} = \frac{1}{A_1} Q_0 + \frac{h_2}{R_1 A_1} - \frac{h_1}{R_1 A_1} \\ \frac{dh_2}{dt} = \frac{h_1}{R_1 A_2} - \left( \frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2} \right) h_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 A_1} & \frac{1}{R_1 A_1} \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\left( \frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} Q_0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

دبی خروجی از ظرف اول به ظرف دوم

$$Q_1 = \frac{h_1 - h_2}{R_1} \Rightarrow Q_1 = \left[ \frac{1}{R_1} \quad -\frac{1}{R_1} \right] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} + 0.Q_0$$

$$h = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{1}{R_1 A_1} & \frac{1}{R_1 A_1} \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\left(\frac{1}{R_1 A_2} + \frac{1}{R_2 A_2}\right) \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \quad d = 0$$

برای یک سیستم از مرتبه  $n$  بردار حالت نیز دارای  $n$  عنصر خواهد بود. اگر بردار حالت را با  $X$  نشان داده شود ،

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

برای این سیستم معادله حالت مرتبه  $n$  را می توان بصورت  $n$  معادله دیفرانسیل مرتبه یک خطی نوشت. ( در صورتی که سیستم دارای یک ورودی باشد ).

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n + b_1u$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n + b_2u$$

$$\dot{x}_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n + b_nu$$

خروجی نیز می تواند تابعی از متغیر های حالت یا ورودی باشد :


$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \cdots + c_n x_n + du$$

$$\frac{d}{dt} X = AX + bu \quad y = cX + du$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad c = [c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n]$$

مثال ۲ :

اگر تغییر مکان و سرعت متغیر در نظر گرفته شود ( یا متغیر حالت ) می توان نوشت :



$$x_1 = x \quad \text{and} \quad x_2 = \dot{x} \Rightarrow \dot{x}_1 = \dot{x}_2 \Rightarrow \ddot{x} = \dot{\dot{x}}_2$$

با انتخاب این دو متغیر بعنوان متغیرهای حالت ، رفتار و وضعیت سیستم کاملا مشخص می شود .

$$m\ddot{x}_2 + kx_1 = u(t) \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u(t)$$

بنابراین می توان نوشت :

چون  $X$  ( تغییر مکان  $m$  ) بعنوان خروجی مدنظر قرار گرفته است :

$$y = x_1$$

بنابراین می توان نوشت :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m}u \end{bmatrix}$$

$$y = x_1 \Rightarrow y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \quad c = [1 \ 0] \quad d = 0$$

حال می توان با استفاده از معادله حالت ، تابع تبدیل را برای این سیستم یک ورودی - یک خروجی بدست آورد . یعنی می خواهیم از معادله حالت مقابل ، تبدیل لاپلاس بگیریم .

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + bu(t) \\ y(t) = cx(t) + du(t) \end{cases} \quad L[x(t)] = X(s) \quad L[u(t)] = U(s) \quad L[y(t)] = Y(s)$$

$$\left. \begin{array}{l} L\left[\frac{d}{dt}x(t)\right] = L[Ax(t) + bu(t)] \\ L[y(t)] = L[cx(t) + du(t)] \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} SX(s) - x(0) = AX(s) + bU(s) \\ Y(s) = cX(s) + dU(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (SI - A)X(s) = bU(s) + x(0) \Rightarrow X(s) = (SI - A)^{-1}[bU(s) + x(0)] \\ Y(s) = c(SI - A)^{-1}[bU(s) + x(0)] + dU(s) \end{cases}$$

چون می خواهیم تابع تبدیل را بدست آوریم ، طبق تعریف شرایط اولیه برابر صفر باید باشند ، بنابراین می توان نوشت .

$$\begin{cases} x(0) = 0 \Rightarrow X(s) = (SI - A)^{-1}[bU(s)] \\ Y(s) = c(SI - A)^{-1}[bU(s)] + dU(s) \Rightarrow Y(s) = [c(SI - A)^{-1}b + d]U(s) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d = G(s)$$

تابع تبدیل ، حاصل تقسیم خروجی به ورودی هنگامی که شرایط اولیه برابر صفر باشند . بعده خواهیم دید که رفتار و عکس العمل سیستم بستگی به معکوس ماتریس  $(SI - A)$  دارد .

$$(SI - A)^{-1} = \frac{\text{adjoint}(SI - A)}{\det \text{erminant}(SI - A)}$$

معادله مشخصه **Charactristic Equation** معادله حاصل از دترمینان ماتریس  $(SI - A)$  میباشد.

$\det(SI - A) = \text{charactristic Equation}$


ریشه های این معادله قطب های سیستم نامیده می شود . این معادله را برای مثال مورد نظر بدست میاوریم:

$$G(s) = c(SI - A)^{-1}b + d \quad SI - A = \begin{bmatrix} S & -1 \\ \frac{k}{m} & S \end{bmatrix} \quad (SI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} S & +1 \\ -\frac{k}{m} & S \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} S & -1 \\ \frac{k}{m} & S \end{vmatrix}}$$

بنابراین می توان نوشت :

$$G(s) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} S & +1 \\ -\frac{k}{m} & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} + 0 = [1 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{S}{m} \end{bmatrix}}{S^2 + \frac{k}{m}} = \frac{1}{S^2 + \frac{k}{m}} = \frac{1}{mS^2 + k}$$

مثال دیگر : قبله در مثال با استفاده از تبدیل لاپلاس مستقیم معادله حرکت ، تابع تبدیل را بدست آورده بودیم .



$$\frac{\text{output}}{\text{input}} = \frac{X(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

حال می خواهیم با استفاده از معادلات حالت اینکار را انجام دهیم ،

$$\begin{cases} m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = u(t) \\ (x_1 = x \quad x_2 = \dot{x}) \Rightarrow (\dot{x}_1 = x_2 \quad \dot{x}_2 = \ddot{x}) \end{cases} \Rightarrow m\dot{x}_2 + bx_2 + ux_1 = u \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

$$y = x_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{-k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \\ y = x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m}u \end{bmatrix}$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u$$

بنابراین می توان نوشت :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} \quad c = [1 \quad 0] \quad d = 0$$

$$(SI - A) = \begin{bmatrix} S & -1 \\ k/m & S + b/m \end{bmatrix} \quad (SI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} S & -1 \\ k/m & S + b/m \end{bmatrix}} = \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{S^2 + b/m S + k/m}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d = [1 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} S + b/m & 1 \\ -k/m & S \end{bmatrix}}{S^2 + b/m S + k/m} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} + [0] = \frac{1}{mS^2 + bS + k}$$

یادآوری چند تعریف :

۱- سیستم وقتی کنترل پذیراست که ورودی روی همه متغیرهای حالت تاثیرداشته باشد و سیستم وقتی مشاهده پذیر است که خروجی از همه متغیرهای حالت تاثیر گرفته باشد.

۲- ریشه های صورت کسر تابع تبدیل  $c(SI - A)^{-1}b + d$  همان صفرهای سیستم و ریشه های مخرج آن قطبهای سیستم می باشند.


۳- راجع به تعداد صفر ها و قطبها :

چون برای یک سیستم رسته  $n$  ماتریس الحاقی ( $SI - A$ ) از درجه  $n-1$  می باشد ، در صورت صفر بودن ماتریس  $d=0$  تعداد قطبها از تعداد صفرها حداقل یکی بیشتر است .

۴- صفرهای سیستم مقادیری هستند که به اندازه آنها تابع تبدیل  $G(s)=0$  می شود و قطبهای سیستم مقادیری هستند که به اندازه آنها تابع تبدیل  $G(s)=\infty$  می شود . همان مقادیری که به ازای آنها  $\det(SI - A) = 0$  است . یعنی قطبهای سیستم مقادیر ویژه ماتریس  $A$  هستند . بر عکس این مسئله ، یعنی هر مقدار ویژه همان قطب سیستم است ، هنگامی درست است که سیستم کنترل پذیر و مشاهده پذیر باشد .

سیستم فضای حالت برای یک سیستم چند ورودی- چند خروجی :

با استفاده از یک مثال این کار را انجام می دهیم . سیستم سیالاتی دارای سه ظرف با دو ورودی و سه خروجی زیر را در نظر می گیریم :



از آنجایی که ارتفاعهای متغیر  $h_1, h_2, h_3$  وضعیت سیستم را نشان می‌دهند، بنابراین همانها را بعنوان متغیرهای حالت سیستم در نظر می‌گیریم:  
سیستم دارای دو ورودی  $u_1, u_2$  (به طرف اول و طرف دوم) و سه خروجی  $Q_1, Q_2, Q_3$  از سه طرف:

$$\begin{cases} h_1 = x_1 \\ h_2 = x_2 \\ h_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 \dot{x}_1 = u_1 - \frac{x_1}{R_1} \\ A_2 \dot{x}_2 = u_2 + \frac{x_1}{R_1} - \frac{x_2}{R_2} \\ A_3 \dot{x}_3 = \frac{x_2}{R_2} - \frac{x_3}{R_3} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = Q_1 = \frac{x_1}{R_1} \\ y_2 = Q_2 = \frac{x_2}{R_2} \\ y_3 = Q_3 = \frac{x_3}{R_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{x_1}{R_1 A_1} + \frac{u_1}{A_1} \\ \dot{x}_2 = \frac{x_1}{R_1 A_2} - \frac{x_2}{R_2 A_2} + \frac{u_2}{A_2} \\ \dot{x}_3 = 0 \cdot x_1 + \frac{x_2}{R_2 A_3} - \frac{x_3}{R_3 A_3} \end{cases} \quad \begin{cases} X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ \dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} \\ U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{X}(t)_{n*1} = A_{n*n} X(t)_{n*1} + B_{n*r} U(t)_{r*1} \\ Y(t)_{m*1} = C_{m*n} X(t)_{n*1} + D_{m*r} U(t)_{r*1} \end{cases} \quad (*)$$

می توان نوشت :

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 A_1} & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_1 A_2} & -\frac{1}{R_2 A_2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2 A_3} & -\frac{1}{R_3 A_3} \end{bmatrix} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{A_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{A_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad , \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & & \\ & \frac{1}{R_2} & \\ & & \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \quad , \quad D = 0$$

حال برای بدست اوردن تابع تبدیل از معادله حالت یک سیستم MIMO داریم :  
می توان از معادلات (\*) صفحه قبل تبدیل لاپلاس بگیریم :

$$\begin{cases} SX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(s) = (SI - A)^{-1}(x(0) + BU(s)) \\ Y(s) = C(SI - A)^{-1}(x(0) + BU(s)) + DU(s) \end{cases}$$

با فرض  $x(0) = 0$  برای بدست آوردن تابع تبدیل  $G(s)$  می توان نوشت :

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) \Rightarrow G(s) = C(SI - A)^{-1}B + D \quad Y(s)_{m*1} = G(s)_{m*r} \cdot U(s)_{r*1}$$

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \cdots & G_{1r}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \cdots & G_{2r}(s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ G_{m1}(s) & G_{m2}(s) & \cdots & G_{mr}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_r(s) \end{bmatrix}$$



یعنی می توان گفت : هر کدام از خروجی های سیستم بوسیله  $r$  تابع تبدیل با  $r$  ورودی سیستم ارتباط دارند . یعنی :

$$Y_i(s) = G_{i1}(s).U_1(s) + G_{i2}(s).U_2(s) + \dots + G_{ir}(s).U_r(s) \quad i = 1, 2, 3, \dots, m$$

$$Y_i(s) = \sum_{j=1}^r G_{ij}(s).U_j(s) \quad i = 1, 2, 3, \dots, m$$


مخرج کلیه توابع تبدیل  $G_{ij}$  عبارت  $\det(SI - A)$  می باشد که تساوی آن با صفرهman معادله مشخصه سیستم می باشد .

دیاگرام های جعبه ای و جریانی ( signal flow diagram & Block diagram )  
توسط مثال : برای یک مخزن مایع ( سیستم سیالاتی ) بعنوان انтگرال گیرنده ؛



استفاده از یک مثال ( یک سیستم رسته یک ) برای توضیح دیاگرامهای جعبه ای و جریانی در میدان زمان و لاپلاس :

$$A\dot{x}(t) = u(t) - \frac{x(t)}{R} \quad \dot{x}(t) = \frac{-1}{RA}x(t) + \frac{1}{A}u(t)$$




با در نظر گرفتن  $\frac{1}{A} = b$        $\frac{-1}{RA} = a$  می توان نوشت ،


$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \quad (*) \Rightarrow x(t) = x_0 + \frac{1}{D}[ax(t) + bu(t)]$$

$$\frac{1}{D}[ax + bu]$$

دیاگرام جعبه ای در میدان زمان




دیاگرام جریانی در میدان زمان




$$SX(s) - x(0) = aX(s) + bU(s)$$

با لاپلاس گرفتن از معادله (\*) داریم :



دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس :



دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس :

تفاوت دیاگرام های جعبه ای و جریانی :

دیاگرام جریانی	دیاگرام جعبه ای	
دایره کوچک 	خط ثابت 	سیگنال
خط منحنی 	جعبه 	تابع


طرز نمایش یک سیستم رسته  $N$  با یک ورودی و یک خروجی :

$$\frac{d}{dt} X_{n*1} = A_{n*n} X_{n*1} + b_{n*1} U_{n*1} \quad , \quad \frac{d}{dt} = D \Rightarrow X(t) = X(0) + \frac{1}{D} I(AX + bU) \quad I : n * n$$


$$y_{1*1} = C_{1*n} X_{n*1} + d_{1*1} U_{1*1}$$

خط ضخیم در دیاگرام جعبه ای نشان دهنده سیگنالهای برداری .


خط ضخیم در دیاگرام جریانی نشان دهنده توابع برداری .



(دیاگرام جعبه ای در میدان زمان یصورت برداری)




(دیاگرام جریانی در میدان زمان بصورت برداری)



( دیاگرام جعبه ای در میدان لاپلاس بصورت برداری برای ین سیستم خطی رسته  $\mathbb{N}$  با یک ورودی و یک خروجی )


مثال : مطلوب است ترسیم دیاگرام جعبه ای برای سیستم مثال :


$$\left. \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 + \frac{1}{m}u \\ y = x_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} SX_1(s) - x_1(0) = X_2(s) \\ SX_2(s) - x_2(s) = -\frac{k}{m}X_1(s) + \frac{1}{m}U(s) \\ Y(s) = X_1(s) \end{array} \right\}$$






( دیاگرام جعبه ای در فضای لاپلاس سیستم جرم و فنر )

روش ساده نمودن دیاگرام های جعبه ای یا جریانی :








$$a \rightarrow \frac{G}{1 + GH} \rightarrow b$$

$-\wp$



$$a \rightarrow \frac{G}{1 - GH} \rightarrow b$$

اثبات قواعد ساده نمودن دیاگرامهای جعبه ای ردیفهای ۱ تا ۵ ساده است . فقط عو۷ که مثل هم هستند توضیح داده می شوند .  
در ردیف ۶ داریم :

$$b = Ge \quad \text{و} \quad e = a - bH \Rightarrow b = G(a - bH) = aG - bGH \Rightarrow b(1 + GH) = aG$$

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{G}{1 + GH}$$


یعنی :  $=\text{ورودی}/\text{خروجی}=\text{تابع تبدیل مدار باز یک مدار فیدبک با فیدبک منفی}$

(تابع تبدیل فقط مدار بسته) + / مسیر مستقیم بین ورودی و خروجی

$=\text{ورودی}/\text{خروجی}=\text{تابع تبدیل مدار باز یک مدار فیدبک با فیدبک منفی}$  و همچنین

(تابع تبدیل فقط مدار بسته) - / مسیر مستقیم بین ورودی و خروجی

تعیین تابع تبدیل یک سیستم فیدبک هنگامی که در معرض اغتشاش قرار گرفته است :



در این حالت با توجه به شکل سیستم تحت تاثیر ورودی  $R(s)$  و اغتشاش  $D(s)$  قرار گرفته است . و یا می توان گفت سیستم تحت تاثیر دو ورودی  $R(s), D(s)$  قرار گرفته است . حال می توان تاثیر خروجی از هر ورودی را بدست آورد و برای تعیین خروجی نهائی آن دو را با هم جمع نمود . برای بدست اوردن تاثیر اغتشاش  $D(s)$  بر خروجی فرض می کنیم ورودی برابر صفر است .

$$\frac{C_{R(s)}}{R(s)} = \frac{G_1(s).G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} \quad (1)$$

$$\frac{C_{D(s)}}{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} \quad (2)$$

خروجی ناشی از اعمال همزمان ورودی و اغتشاش عبارتست از :



$$C(s) = C_{R(s)} + C_{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s).G_2(s).H(s)} [G_1(s)R(s) + D(s)] \quad (2)$$



از انجاییکه ما می خواهیم تاثیر اغتشاش بر خروجی هر چه کمتر باشد، می توان ادعا نمود اگر

$\frac{C_{D(s)}}{D(s)}$  تقریبا صفر است و هدف باشد، با توجه به رابطه (۲)  $|G_1(s).G_2(s).H(s)| >> 1$  و همینطور اگر  $|G_1(s)H(s)| >> 1$

برآورده شده است . ( یعنی اثر اغتشاش از بین رفته است ) . این مزیت یک سیستم حلقه بسته است .


همچنین چون  $\frac{C_{R(s)}}{R(s)} \cong \frac{1}{H(s)}$  است ، با توجه به رابطه (۱) می‌توان نوشت ؛  
 یعنی در اینجا سمت تابع تبدیل سیستم حلقه بسته بستگی به  
 ندارد و فقط بستگی به تابع تبدیل فیدبک ، یعنی  $H(s)$  دارد . این مزیت دیگر سیستم های حلقه بسته می‌باشد .  
 یک مثال - چگونگی ساده کردن سیستم های فیدبک دار ؛ می‌خواهیم تابع تبدیل معادل سیستم مقابله را بدست آوریم .





با ساده نمودن عبارت جعبه می توان نوشت :

$$\frac{\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2H_1}G_3}{1+\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2H_1}G_3\frac{H_2}{G_1}} = \frac{\frac{G_1G_2G_3}{1-G_1G_2H_1}}{1+\frac{G_2G_3H_2}{1-G_1G_2H_1}} = \frac{G_1G_2G_3}{1-G_1G_2H_1+G_2G_3H_2}$$



$$R(s) \xrightarrow{\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}} \frac{1 + \frac{G_1 G_2 G_3 H_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2}}{C(s)}$$

$$R(s) \xrightarrow{\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_3}} C(s)$$

روش بدست آوردن معادلات برداری حالت با استفاده از تابع تبدیل :  
در اینجا فرض بر این است که می خواهیم با داشتن تابع تبدیل ، معادلات حالت را بدست آوریم . یعنی با داشتن  $G(s)$  در یک سیستم یک ورودی - یک خروجی ماتریسهای  $A, b, c$  و کمیت اسکالر  $d$  را تعیین کنیم :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = c(SI - A)^{-1}b + d$$

$b_{n*n}$  و  $c_{n*n}$  براین اساس این سه ماتریس منحصر بفرد نیستند و تنها مورد اینست که مقادیر ویژه ماتریس  $A$  باید همان قطب‌های تابع تبدیل باشد .  
همچنین اگر چند جمله‌ای صورت  $G(s)$  دارای توان برابر با چند جمله‌ای مخرج باشد  $d \neq 0$  و اگر توان صورت کمتر از مخرج باشد  $d=0$  است . یعنی :

$d \neq 0$  :  $G(s) = n$  / چند جمله‌ای از رسته  $n$

$d=0$  :  $G(s) = n$  / چند جمله‌ای از رسته کمتر  $n$   
اگر حالت دوم برقرار باشد که شکل برای  $d$  حل شده است . اگر حالت دوم برقرار باشد ، می توان دو چند جمله‌ای صورت و مخرج را بر هم تقسیم نمود ؛

$G(s) = n-1 + d$  چند جمله‌ای از رسته  $n$  / چند جمله‌ای از رسته  $n-1$

بنابراین برای حل مسئله می توان حالتی را در نظر گرفت که چند جمله‌ای صورت از درجه  $n-1$  و چند جمله‌ای مخرج از درجه  $n$  باشد :

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_n s^{n-1} + b_{n-1} s^{n-2} + \dots + b_2 s + b_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0}$$

یعنی اینکه ما می خواهیم این مسئله را حل کنیم :

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_n s^{n-1} + b_{n-1} s^{n-2} + \cdots + b_2 s + b_1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad \text{و} \quad \dot{X} = AX + bU \quad \text{و} \quad Y = cX$$

به سه صورت می توان ماتریس‌های  $A$ ,  $b$ ,  $c$  را انتخاب نمود : (یعنی اینکه به این سه صورت می توان متغیرهای حالت و مشتقهای آنها را در نظر گرفت .)

$$A = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{n-2} & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{n-3} & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ b_{n-3} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}, \quad c = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0] \quad \text{انتخاب اول :}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_3 \ \cdots \ b_{n-1}] \quad \text{انتخاب دوم :}$$

همچنین اگر تابع تبدیل دارای  $n$  ریشه حقیقی و مجزا باشد (که همان قطب‌های سیستم هستند) می‌توان ماتریس‌های  $A$ ,  $b$ ,  $c$  بصورت زیر ارایه نمود. (دلیل این انتخاب در ادامه آمده است).

$$A = \begin{bmatrix} P_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & P_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \quad c = [1 \ 1 \ \cdots \ 1]$$

چون می‌توان نوشت:

$$G(s) = (n-1) / (s-P_1)(s-P_2)\dots(s-P_n)$$

ریشه‌های مجزا هستند:  $P_1 \neq P_2 \neq \dots \neq P_n$   
و همچنین:

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K_1}{S - P_1} + \frac{K_2}{S - P_2} + \dots + \frac{K_n}{S - P_n} \quad K_i = \lim_{S \rightarrow P_i} \left[ (S - P_i) \frac{B(s)}{A(s)} \right]$$

توضیح در مرد انتخاب سوم:

طبق تعریف قطب‌های سیستم، مقادیر ویژه ماتریس  $A$  هستند. بر عکس مسئله یعنی اینکه هر مقدار ویژه همان قطب سیستم است. هنگامی درست است که سیستم کنترل پذیر (تأثیر ورودی روی همه متغیرهای حالت) و مشاهده پذیر (خروجی از همه متغیرهای حالت تأثیر گرفته است) باشد.

همانطوریکه مشاهده می‌شود، در انتخاب سوم این انتخاب افتاده است. با توجه به ماتریس  $b$

و ماتریس C . مثالهای انتخابهای ۱ و ۲ و ۳ در فصل سوم کنترل آقای دکتر غفاری و فصل سوم کنترل ogata وجود دارد .

### پاسخ سیستم های دینامیکی ( Response of Dynamic systems ) :

با اینجا توانستیم سیستم های کنترلی را مدلسازی کنیم . نمایش ریاضی سیستم های کنترلی ( شامل معادلات دیفرانسیل ، معادلات حالت ، توابع تبدیل ) . حال باید ببینیم عکس العمل یا رفتار سیستم نسبت به ورودی های متفاوت چیست ؟ در واقع پاسخ سیستم به یک ورودی خاص چیست ؟

معمولاً چون ایده ای از ورودی واقعی به سیستم کنترلی وجود ندارد ، سعی می کنیم از ورودی های از قبل تعیین شده استفاده کنیم . ( مثل تابع پله ، تابع شبیه ، تابع ضربه و تابع سینوسی ) .

روش حل اینست که ایده ای از ورودی داشته باشیم و سیستم را تحت ورودی شبیه آن قراردهیم . اما چون رفتار سیستم ارتباط چندان با ورودی ندارد ، سیستم اگر تحت تاثیر هر ورودی قرار گیرد ، رفتار تقریباً یکسانی ، هنگامی که تحت تاثیر ورودی واقعی قرار گرفته است ، از خود نشان می دهد .

بنابراین انواع ورودی آنقدر مهم نیست . در عین حال سعی می شود ؛

- ۱- اگر ورودی تابعی باشد که به تدریج تغییر میکند ، برای تست سیستم از تابع شبیه استفاده میشود .
- ۲- اگر در ورودی آشفتگی وجود دارد ، برای تست سیستم از تابع پله استفاده می شود .
- ۳- اگر در ورودی تغییرات ناگهانی وجود دارد ، برای تست سیستم از تابع ضربه استفاده می شود .

پاسخ سیستم های دینامیکی را از نظر زمانی در دو قسمت محزا می توان بررسی نمود :  
پاسخ حالت گذرا **Transient Response** : بررسی پاسخ در زمانی بلا فاصله پس از اعمال یک ورودی خاص به سیستم .

پاسخ حالت ماندگار **Steady state Response** بررسی پاسخ در زمانی نسبتا دور پس از اعمال یک ورودی خاص به سیستم .

ضمنا برای تحلیل چگونگی مشخصات حوزه زمان سیستم های کنترلی از پاسخ های گذرا ( مثل : پاسخ پله ، پاسخ ضربه ، پاسخ شیب ) استفاده می کنند .

سیستم کنترلی متعادل : سیستم کنترلی متعادل است که خروجی آن هنگامی که ورودی و اغتشاشی روی آن وجود ندارد یک مقدار ثابت باشد .


سیستم کنترلی پایدار : سیستم کنترلی که در صورت اعمال ورودی جدید یا یک اغتشاش بتواند به حالت تعادل خود بارگشت نماید .

سیستم کنترلی ناپایدار : سیستمی که در آن تحت یک ورودی یا اغتشاش واقعی نوسانات خروجی با زمان افزایش یابد و با طول زمان به بی نهایت برود .

سیستم کنترلی پایدار بحرانی : سیستمی که در آن دامنه نوسانات خروجی ( بین دو مقدار خاص ) ادامه یابد و خروجی به مقدار خاصی میل نکند .

بعدا هنگام توضیح روش مکان هندسی ریشه ها ( که یکی از ابزارهای تصحیح رفتار سیستم است ) خواهیم دید ، چطور می توان با اضافه نمودن یک صفر و یا یک قطب و یا با در نظر گرفتن پارامترهای خاص برای هر کدام از صفر و یا قطب مورد اشاره یک سیستم پایدار بحرانی را و یا یک سیستم ناپایدار را به یک سیستم پایدار تبدیل نمود .

رفتار یک سیستم مرتبه اول :




$T$  عدد ثابت است . (ثابت زمانی )

- پاسخ جله یک سیستم مرتبه اول : تابع تبدیل تابع پله واحد برابر با می باشد . بنابراین :

$$C(s) = \frac{1}{S} \frac{1}{TS + 1} = \frac{1}{S(TS + 1)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{TS + 1} = \frac{A(TS + 1) + BS}{S(TS + 1)} = \frac{S(AT + B) + A}{S(TS + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -T \end{cases}$$


$$\Rightarrow \frac{1}{S(TS + 1)} = \frac{1}{S} - \frac{T}{TS + 1} = \frac{1}{S} - \frac{1}{S + \frac{1}{T}}$$



بنابراین با لاپلاس معکوس گیری از  $C(s)$  می توان نوشت :

حال می توان این پاسخ را ترسیم نمود :  
همانطوریکه از  $C(4T)$  مشخص است ،  
منحنی پاسخ در این نقطه و پس از آن کمتر از ۲٪ خطأ دارد .

برای آنکه بتوان **offset** یا خطای ماندگار سیستم کنترلی را نشان داد ، فرض می کنیم یک ضریب بهره  $\frac{1}{TS + 1}$  ثابت نیز در مدار بلوک دیاگرام یصورت شکل وجود دارد و همچنینتابع تبدیل سیستم بصورت می باشد . ( در سیستم صفحه قبل **offset** برابر صفر است ).



$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{K}{TS + K + 1} \Rightarrow C(S) = \frac{K}{TS + K + 1} \frac{1}{S} = \frac{K}{S(TS + K + 1)} = \frac{A}{S} + \frac{B}{TS + K + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{S(TS + K + 1)} = \frac{A(TS + K + !) + BS}{S(TS + K + 1)} = \frac{S(AT + B) + AK + A}{S(TS + K + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{K}{K + 1} \\ B = -\frac{K}{K + 1}T \end{cases}$$

$$C(S) = \frac{K/K + 1}{S} - \frac{TK/K + 1}{TS + K + 1} = \frac{K/K + 1}{S} - \frac{K/K + 1}{S + K + 1/T} \Rightarrow c(t) = \frac{K}{K + 1} \left( 1 - \exp(-t \frac{K + 1}{T}) \right)$$



$$c(0) = 1 \quad c(\infty) = \frac{K}{K + 1} = offset$$

هر قدر ضریب بهره **K** بزرگتر باشد ، مقدار **offset** گوچکتر خواهد شد .

برای تشخیص اینکه یک سیستم مرتبه اول است یا نه، می‌توان منحنی  $\log|C(t) - C(\infty)|$  بر حسب  $t$  یا منحنی  $\frac{|C(t) - C(\infty)|}{|C(0) - C(\infty)|}$  بر حسب  $t$  را رسم نمود، اگر منحنی یک خط راست باشد، آنگاه سیستم مربوطه از رسته (مرتبه) اول می‌باشد.

همچنین سیستم بدون ورودی یک مخزن مایع زیر نیز از رسته یک می‌باشد:

$$A\dot{x} = \frac{-x}{R} \quad x(0) = x_0 \Rightarrow \dot{x} = ax \quad , a = -\frac{1}{RA} \Rightarrow x(t) = x_0 \cdot \exp(at)$$




- پاسخ تابع شیب یک سیستم مرتبه اول : (Ramp Function)

$$f(t) = t \Rightarrow F(s) = \frac{1}{S^2} \Rightarrow C(s) = \frac{1}{S^2} \frac{1}{TS + 1} = \frac{A}{S^2} + \frac{B}{S} + \frac{C}{TS + 1}$$

$$= \frac{A(TS + 1) + BS(TS + 1) + CS^2}{S^2(TS + 1)} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -T \\ C = T^2 \end{cases}$$

$$C(s) = \frac{1}{S^2} - \frac{T}{S} + \frac{T^2}{TS+1} = \frac{1}{S^2} - \frac{T}{S} + \frac{T}{S + \frac{1}{T}} \Rightarrow c(t) = t - T + T \exp\left(\frac{-t}{T}\right)$$



سیگنال خطأ عبارتست از :

$$e(t) = r(t) - c(t) \Rightarrow e(t) = T(1 - e^{\frac{-t}{T}}) \Rightarrow (e(\infty) = T \quad e(0) = 0)$$

$$\begin{cases} e(T) = T(1 - e^{-1}) = 0.632T \\ e(2T) = T(1 - e^{-2}) = 0.865T \\ e(3T) = T(1 - e^{-4}) = 0.982T \end{cases}$$

- پاسخ تابع ضربه سیستم مرتبه اول :

$$C(s) = \frac{1}{TS+1}(1) = \frac{1/T}{S + 1/T} \Rightarrow c(t) = \frac{1}{T} e^{\frac{-t}{T}}$$

نتیجه : در سیستم های خطی مستقل از زمان :

به ازای ورودی شیب واحد ، خروجی

به ازای ورودی شیب واحد ، خروجی


$$c(t) = 1 - e^{\frac{-t}{T}}$$

$$c(t) = \frac{1}{T} e^{\frac{-t}{T}}$$

$$c(t) = t - T + T \exp\left(\frac{-t}{T}\right)$$

به ازای ورودی ضربه واحد(مشتق پله واحد) ، خروجی  
در سیستم های غیر خطی و یا سیستم متغیر با زمان این ویژگی وجود ندارد .

رفتار یک سیستم مرتبه دوم :



يعنى تابع تبدیل حلقه بسته یک سیستم مرتبه دوم عبارتست از :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{jS^2 + BS + K}$$

همینطور می توان مخرج را بصورت زیر بازنویسی نمود :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{j}}{\left[ S + \frac{B}{2j} + \sqrt{\left( \frac{B}{2j} \right)^2 - \frac{K}{j}} \right] \left[ S + \frac{B}{2j} - \sqrt{\left( \frac{B}{2j} \right)^2 - \frac{K}{j}} \right]}$$

قطبهای مدار بسته سیستم دینامیکی مختلط می باشند .       $B^2 - 4Kj < 0$       اگر

قطبهای مدار بسته سیستم دینامیکی حقیقی می باشند .       $B^2 - 4Kj \geq 0$       و اگر

برای تعیین پاسخ گذرا می توان در نظر گرفت ( یا معمولا در نظر می گیرند . )

$$\frac{K}{J} = \omega_n^2$$

$$\frac{B}{J} = 2\xi\omega_n = 2\sigma$$

$$\sigma = \xi\omega_n$$

O تضعیف یا ضریب میرایی و  $\xi$  نسبت میرایی و  $\omega_n$  فرکانس طبیعی نامیرا .

$$\xi = \frac{B}{B_c} \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\xi\omega_n + \omega_n^2}$$

میرایی بحرانی است و داریم :  $2\sqrt{jK} = B_c$

اگر  $\zeta < 1$  آنگاه قطب‌های حلقه بسته مزدوج مختلط هستند با مقادیر حقیقی منفی . سیستم زیر میرا و پاسخ گذرا نوسانی است .

اگر  $\zeta = 1$  آنگاه قطب‌های حلقه بسته حقیقی و برابر هستند . و سیستم میرای بحرانی است .

اگر  $\zeta > 1$  آنگاه قطب‌های حلقه بسته حقیقی و منفی و نامساوی هستند و سیستم فوق میرا است .

و در نهایت اگر  $\zeta = 0$  قطبها برابر  $(B = 0)$  و  $\omega_n$  هستند .

- پاسخ یک سیستم مرتبه دو به ورودی پله :

سه حالت متفاوت برای اینکار در نظر می گیریم :

۱- سیستم زیر میرا و پاسخ نوسانی ،  $\zeta < 1$

۲- سیستم دارای میرائی بحرانی ،  $\zeta = 1$

۳- سیستم فوق میرا ،  $\zeta > 1$

۱- سیستم زیر میرا و پاسخ نوسانی :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(S + \xi\omega_n + j\omega_d)(S + \xi\omega_n - j\omega_d)}$$

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2)S} = \frac{1}{S} - \frac{S + 2\xi\omega_n}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2} , \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$= \frac{1}{S} - \frac{S + \xi\omega_n}{(S + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(S + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

$$\Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \omega_d t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi})$$

$$e(t) = r(t) - c(t) = e^{-\xi \omega_n t} (\cos \omega_n t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_n t) \quad t \geq 0 \quad e(\infty) = 0$$

سیگنال خطای عبارتست از :

$$\text{if } \xi = 0 \Rightarrow c(t) = 1 - \cos \omega_n t$$

یعنی فرکانس طبیعی سیستم نا میرا است . یعنی در این حالت  $\dot{x} = 0$  سیستم با فرکانس  $\omega_n$  نوسان می کند .

۲- سیستم دارای میرائی بحرانی : (دو قطب نسبت  $\frac{C(s)}{R(s)}$  برابرند .)

$$\xi = 1 \Rightarrow R(s) = \frac{1}{S} \quad \Rightarrow C(s) = \frac{\omega_n^2}{(S + \omega_n)^2 S} \Rightarrow c(t) = 1 - e^{-\xi \omega_n t} (1 + \omega_n t) \quad t \geq 0$$

۳- سیستم فوق میرا : در اینحالت  $\frac{C(s)}{R(s)}$  دارای دو قطب حقیقی منفی و نامساوی است .

$$\xi > 1 \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n}{(S + \xi \omega_n + \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1})(S + \xi \omega_n - \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1})} \quad \text{و} \quad R(s) = \frac{1}{S}$$

$$\Rightarrow c(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t}$$

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left( \frac{e^{-s_1 t}}{S_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{S_2} \right) \quad \text{و} \quad t \geq 0$$

$$S_1 = \left( \xi + \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_n \quad \text{و} \quad S_2 = \left( \xi - \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_n$$

مشخصات پاسخ گذرا ( که با توجه به خروجی یا پاسخ یک سیستم کنترلی به ورودی پله می دهد .)

۱- زمان تأخیر  $t_d$  : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به نصف مقدار نهایی خود برسد.

۲- زمان صعود  $t_r$  : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به مقدار نهایی خود برسد .


۳- زمان اوج  $t_p$ : مدت زمانیکه طول می کشد تا پاسخ برای باراول به مقدار اوج خود برسد .

۴- ماکزیمم درصد فراجهش  $M_p$  مقدار اوج فراجهش نسبت به یک .

$$M_p = \frac{C(t_p) - C(\infty)}{C(\infty)} * 100$$

۵- زمان نشت  $t_s$  : مدت زمانی که طول می نشد تا پاسخ به دامنه معین مقدار نهایی خودش برسد .

(این دامنه از ۲٪ تا ۵٪ با مقدار ۱ فاصله دارد .)



توضیح : ۱- ماکزیمم فراجهش و زمان اوج با هم در تزاحم هستند .

۲- سریع بودن پاسخ گذرا و داشتن میرایی کافی امری مطلوب است .

۳- پاسخ گذرای مطلوب  $< 4. < 8. < 4. < 8.$  است .  $< 4.$  فراجهش بسیار زیادو  $< 8.$  سیستمی کند است .

حال می خواهیم مشخصات پاسخ حالت گذرا یک سیستم مرتبه دوم را محاسبه کنیم : (برای یک سیستم زیر میرا underdamping .

۱- زمان صعود  $tr$  ( یا مدت زمانی که پاسخ برای اولین بار به مقدار نهایی خود می رسد . )

$$C(tr) = 1 = 1 - e^{-\xi\omega_n tr} (\cos \omega_d tr + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d tr)$$

$$e^{-\xi\omega_n tr} \neq 0 \Rightarrow \cos \omega_d tr + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d tr = 0 \Rightarrow \tan \omega_d tr = -\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = -\frac{\omega_d}{\sigma}$$

$$\Rightarrow tr = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left( -\frac{\omega_d}{\sigma} \right) = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

۲- زمان اوج  $tp$  ( مدت زمانی که پاسخ به اولین اوج خودش برسد . )

$$\frac{dC}{dt} = \xi\omega_n e^{-\xi\omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t) + e^{-\xi\omega_n t} (\omega_d \sin \omega_d t - \frac{\xi\omega_d}{\sqrt{1-\xi^2}} \cos \omega_d t)$$

$$\frac{dC}{dt} \Big|_{t=tp} = (\sin \omega_d tp) \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} = 0 \Rightarrow \sin \omega_d tp = 0 \Rightarrow \omega_d tp = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$$

$$\omega_d t p = \pi \Rightarrow t p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

چون زمان اوج در اولین تناوب اتفاق می افتد ، می توان نوشت :  
۳- ماکریم فراجهش یا overshoot :

$$t = t p = \frac{\pi}{\omega_d} \Rightarrow M p = c(t p) - 1 = -e^{-\xi \omega_n \left( \frac{\pi}{\omega_d} \right)} (\cos \pi + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \pi) = e^{\left( \frac{-\sigma}{\omega_d} \right) \pi} = e^{-\left( \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \right) \pi}$$

$$M p = e^{-\left( \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \right) \pi} * 100$$

۴- زمان نشست :  $t s$

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \tan \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}) \quad t \geq 0 \quad T = \frac{1}{\xi \omega_n}$$

$$\text{for } 2\% \quad t s = 4T = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\xi \omega_n} \quad \text{for } 5\% \quad t s = 3T = \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{\xi \omega_n}$$



پاسخ یک سیستم مرتبه دو به ورودی ضربه :  
چون تبدیل لاپلاس تابع ضربه برابر ۱ است  $R(s)=1$  می توان نوشت :



$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\xi\omega_n + \omega_n^2}$$

$$\text{for } 0 \leq \xi < 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \cdot \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t$$

$$\text{for } \xi = 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \omega_n^2 t e^{-\xi\omega_n t} \geq 0$$

$$\text{for } \xi > 1 \quad t \geq 0 \Rightarrow c(t) = \frac{\omega_n}{2\sqrt{1-\xi^2}} (e^{-(\xi-\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t} - e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}) \geq 0$$

البته چون پاسخ ضربه مشتق زمانی پاسخ پله است ، می توانستیم این پاسخ را نیز د تعیین کنیم  
برای حالت  $\xi > 1$  و  $c(t) \geq 0$  داریم ؛ و برای  $\xi < 1$  حالت نوسانی وجود دارد .



ماکریم فرا جهش پاسخ ضربه یک سیستم رسته دو در حالت زیر میرا در زمان زیر رخ می دهد :

$$t = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \quad 0 < \xi < 1$$

و مقدار ماکریم فرا جهش در زمان بالا عبارتست از :

$$c(t)_{\max} = \omega_n e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}} \quad 0 < \xi < 1$$

مثال : بدهست آوردن پاسخ پله یک سیستم بیان شده توسط تابع تبدیل زیر .

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{S^2 + 4S + 25} \Rightarrow \begin{cases} num = [0 \quad 0 \quad 25] \\ den = [1 \quad 4 \quad 25] \end{cases} \Rightarrow step(num, den, t)$$

or       $step(A, B, C, D)$       or       $[y, x, t] = step(num, den, t)$

or       $[y, x, t] = step(A, B, C, D, iu)$       or       $[y, x, t] = step(A, B, C, D, iu, t)$

تعیین پاسخ یک سیستم بیان شده توسط معادلات حالت :

$$\dot{X} = AX + BU \quad Y = CX + DU$$

ما بدنبال تابع تبدیل سیستم هستیم :

$$\text{ورودی / خروجی} = \text{تابع تبدیل سیستم} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

با تبدیل لاپلاس گیری از معادله حالت :

$$SX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \Rightarrow Y(s) = CX(s) + DU(s)$$

$$\begin{aligned} x(0) = 0 \Rightarrow X(s) &= (SI - A)^{-1} BU(s) \Rightarrow Y(s) = [C(SI - A)^{-1} B + D]U(s) \\ \Rightarrow G(s) &= C(SI - A)^{-1} B + D \end{aligned}$$

مثلث برای سیستم مقابله : ( ۲ متغیر حالت ، ۲ ورودی ، ۲ خروجی )

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix}_{2*2} \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}_{2*2} \quad , \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2*2} \quad , \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2*2}$$

$$G(s) = C(SI - A)^{-1} B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S+1 & 1 \\ -6.5 & S \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{S^2 + S + 6.5} \begin{bmatrix} S & -1 \\ 6.5 & S+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{S-1}{S^2+S+6.5} & \frac{S}{S^2+S+6.5} \\ \frac{S+7.5}{S^2+S+6.5} & \frac{6.5}{S^2+S+6.5} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Y_1(s)}{U_1(s)} = \frac{S-1}{S^2+S+6.5} & \frac{Y_2(s)}{U_1(s)} = \frac{S+7.5}{S^2+S+6.5} \\ \frac{Y_1(s)}{U_2(s)} = \frac{S}{S^2+S+6.5} & \frac{Y_2(s)}{U_2(s)} = \frac{6.5}{S^2+S+6.5} \end{cases}$$

توجه : وقتی سیگنال  $U1$  بعنوان ورودی در نظر گرفته می شود ، سیگنال  $U2$  برابر صفر در نظر گرفته می شود و بر عکس .

$$\begin{cases} A = [-1 \ 1; \ 6.5 \ 0]; \\ B = [1 \ 1; \ 1 \ 0]; \\ C = [1 \ 0; \ 0 \ 1]; \\ D = [0 \ 0; \ 0 \ 0]; \end{cases} \Rightarrow step(A, B, C, D) \quad \text{و} \quad \begin{cases} Graph : Input1, Output1 \\ Graph : Input2, Output1 \\ Graph : Input1, Output2 \\ Graph : Input2, Output2 \end{cases}$$

تحلیل پاسخ ضربه نیز توسط دستورهای زیر انجام می شود :

*impulse(num, den)*

*impulse(A, B, C, D)*

$[y, x, t] = impulse(num, den)$

$[y, x, t] = impulse(num, den, t)$

$[y, x, t] = impulse(A, B, C, D)$

$[y, x, t] = impulse(A, B, C, D, iu)$

$[y, x, t] = impulse(A, B, C, D, iu, t)$

- تحلیل رفتار یک سیستم رسته  $n$  :

$$\dot{X} = AX + BU \Rightarrow \dot{X} - AX = BU \Rightarrow f(X, \dot{X}) = BU \quad (*)$$

هدف از تحلیل یک سیستم مرتبه  $n$  بیان دقیق و حل معادله دیفرانسیل بالا  $(*)$  می باشد . می توان حل این معادله دیفرانسیل را در قالب حل همگن ( بدون طرف ثانی ، **Homogenous solution** ) و حل خصوصی ( **Particular solution** ) دانست .

حل سیستم آزاد ، همان حل معادله همگن با  $u(t) = 0$  می باشد و یا بررسی رفتار آزاد می باشد . یعنی می توان نوشت :

$$\dot{X} = AX \quad or \quad \dot{X}(t) = AX(t) \quad x(0) = x_0$$

فرض می کنیم حل این معادله عبارتست از :

$$x(t) = \phi(t).x(0) = (I + C_1t + c_2t^2 + \dots + c_k t^k + \dots).x_0$$

$$\Rightarrow \phi(t) = I + C_1t + c_2t^2 + \dots + c_k t^k + \dots$$

این ماتریس ، یعنی  $\Phi(t)$  ماتریس گذر یا **Transient Matrix** یا ماتریس حل نامیده می شود .

با در نظر گرفتن این فرض می توان نوشت :

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}(\phi(t).x(0)) = A\phi(t).x_0 \Rightarrow (C_1 + 2c_2t + 3c_3t^2 + \dots + kc_k t^{k-1} + \dots).x_0 = \\ (A + AC_1t + Ac_2t^2 + \dots + Ac_k t^k + \dots)x_0$$

با برابر قرار دادن ضرایب توانهای مشابه  $t$  در طرفین تساوی می توان نوشت :

یعنی می توان نوشت :

$$\begin{cases} c_1 = A \\ c_2 = \frac{1}{2} A c_1 = \frac{1}{2} A^2 = \frac{1}{2!} A^2 \\ \vdots \\ c_k = \frac{1}{k!} A^k \end{cases} \Rightarrow \phi(t) = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} A^k t^k \cdots = e^{At}$$

یعنی حل همگن معادله  $\dot{X} = AX$  عبارتست از :

بدست آوردن ماتریس  $e^{At}$  از روی ماتریس  $A$  کار راحتی نیست ، زیرا باید ماتریس  $A$  تعداد  $n$  بار به توان برسد . اگر ماتریس  $A$  قطری باشد ، می توان نوشت :

$$A = \begin{bmatrix} P1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & Pm \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} P1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & Pm^2 \end{bmatrix} \Rightarrow A_k = \begin{bmatrix} P1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & Pm^k \end{bmatrix}$$

$$\phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} A^k t^k \cdots = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{P1^k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{P2^k} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{Pm^k} \end{bmatrix}$$

$$e^{-P_i t} = 1 + P_i t + \frac{1}{2!} P_i^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} P_i^k t^k \cdots$$

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix}$$

اگر ماتریس  $A$  دارای مقادیر ویژه تکراری باشد ، می توان نوشت ؛  
در اینصورت باید برای  $e^{At}$  فرمول خاصی را تعیین نمود ؛

$$A = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} P^2 & 2P \\ 0 & P^2 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad A^3 = \begin{bmatrix} P^3 & 3P^2 \\ 0 & P^3 \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad A^k = \begin{bmatrix} P^k & kP^{k-1} \\ 0 & P^k \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} A^k t^k \cdots =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Pt & t \\ 0 & Pt \end{bmatrix} + \frac{1}{2!} \begin{bmatrix} P^2 t^2 & 2Pt^2 \\ 0 & P^2 t^2 \end{bmatrix} + \cdots + \frac{1}{k!} \begin{bmatrix} P^k t^k & kP^{k-1} t^k \\ 0 & P^k t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{pt} & te^{pt} \\ 0 & e^{pt} \end{bmatrix}$$

در حالت کلی نیز برای ماتریس های  $A$  می توان آنها را در ابتدا قطری نمود و سپس  $e^{At}$  را با استفاده از فرمول مورد بحث در این قسمت بدست آورد .

$$\phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!} A^k t^k \cdots$$

فرض می کنیم متغیر حالت جدید  $(t)^* X$  بصورتی است که ماتریس حالت آن قطری است و ارتباط بین  $X(t)$  و  $(t)^* X$  از طریق ماتریس تبدیل  $T$  ایجاد شده است ، یعنی ؛

$$X(t) = TX^*(t) \quad \text{or} \quad X^*(t) = T^{-1}X(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} X^*(t) = T^{-1} A T X^*(t) = \lambda X^*(t) \quad X^*(0) = T^{-1} X_0$$

فرض بر اینست که  $T^{-1} A T$  قطری یاشد .

با فرض قطری بودن  $\lambda = T^{-1}AT$  می توان نوشت :

$$\lambda = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} P_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & P_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & P_m \end{bmatrix}$$

حال می توان حل معادله را بصورت مقابله ارائه نمود :

$$X^*(t) = e^{\lambda t} x^*(0) \quad \text{and} \quad e^{\lambda t} = \begin{bmatrix} e^{P_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{P_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{P_m t} \end{bmatrix}$$

$$X(t) = TX^*(t) = T[e^{\lambda t} x^*(0)] = Te^{\lambda t} T^{-1} X_0$$

با توجه به معادله  $X(t) = e^{At} X_0$  می توان نوشت :

می توان نشان داد که ماتریس قطری  $\lambda$  یک ماتریس مرتب قطری است که اجزای قطری آن همان مقادیر ویژه ماتریس  $A$  و ماتریس مرربع  $T$  ماتریس متشكل از  $n$  ستون است که هر ستون آن یک بردار ویژه ماتریس  $A$  است .

اثبات تین موضوع و مثالهای مربوط به آن در فصل ۴ کتاب آقای دکتر غفاری آمده است .

همچنین یک راه کلی دیگر برای تعیین  $e^{At}$  استفاده از تبدیل لاپلاس می باشد :

$$\frac{d}{dt} X(t) = AX(t) \quad \text{و} \quad X(0) = X_0$$

$$\Rightarrow SX(s) - X_0 = AX(s) \Rightarrow X(s) = \left[ (SI - A)^{-1} X_0 \right] \Rightarrow x(t) = L^{-1} \left[ (SI - A)^{-1} X_0 \right] = L^{-1} \left[ (SI - A)^{-1} \right] X_0$$

$$x(t) = \phi(t).x_0 = e^{At} x_0 \quad : \quad \text{قبلانیز داشتیم :}$$

$$e^{At} = L^{-1} \left[ (SI - A)^{-1} \right] \quad : \quad \text{با مقایسه دو رابطه اخیر می توان نوشت :}$$

مقادیر ویژه در صفحه مختلف و رفتارهای مربوطه به هر کدام از آنها : همانطوریکه قبل گفته شده است ، معادله  $\det(\lambda I - \lambda) = 0$  یا  $\det(SI - A) = 0$  رابطه مشخصه یک سیستم کنترل می باشد .

فرض کنید  $\lambda$  ها همانی است که معادله را برابر صفر می کند و با  $X$  روی شکل نشان داده شده است .

- رفتار سیستم با در نظر گرفتن ورودی ( تعیین جواب خصوصی ) :

اول : سیستم مرتبه یک :

$$\dot{x}(t) = ax + bu(t) \quad x(0) = x_0$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) \quad x_h(t) \equiv \text{homogenous} = e^{at} x_0 \quad \text{و} \quad x_p(t) \equiv \text{particular}$$

یک جواب خصوصی می تواند عبارت مقابل باشد :

برای تعیین  $P(t)$  می توان نوشت ( جایگذاری می کنیم ) :

$$ae^{at} P(t) + e^{at} \dot{P}(t) = ae^{at} P(t) + bu(t) \Rightarrow \dot{P}(t) = e^{-at} bu(t) \Rightarrow P(t) = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow x_p(t) = e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau = \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

در این قسمت برای مثال ، مثالهای ۴-۷ و ۴-۸ و ۴-۹ و تفسیر انتگرال کانولوشن ( ثفحات ۱۸۲ تا ۱۹۱ کتاب آقای دکتر غفاری توضیح داده شود . )

دوم: برای یک سیستم مرتبه  $n$  ام: فعلاً فرض می کنیم سیستم SISO (یک ورودی - یک خروجی) است: (می توانیم چند متغیر حالت داشته باشیم).

$$\dot{X} = AX + bU \quad y = CX + dU \quad X(0) = X_0$$

$$X(t) = e^{At} X_0 + X_p(t)$$

$$X_p(t) = \phi(t).P(t) = e^{At} P(t)$$

حال باید  $P(t)$  که یک تابع برداری است را بدست آوریم: با مشتق گیری داریم:

$$\begin{cases} \dot{X}_p(t) = Ae^{At} P(t) + e^{At} \dot{P}(t) \\ \dot{X}_p(t) = AX_p(t) + bU(t) \end{cases} \Rightarrow Ae^{At} P(t) + e^{At} \dot{P}(t) = Ae^{At} P(t) + bU(t) \Rightarrow \dot{P}(t) = e^{-At} bU(t) \Rightarrow P(t) = \int_0^t e^{-A\tau} bU(\tau) d\tau$$

با قرار دادن در معادله اصلی می توان نوشت:

$$X_p(t) = e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} bU(\tau) d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau$$

اثر ورودی بر رفتار سیستم یا جواب خصوصی یا رفتار سیستم با شرایط اولیه صفر

$$X(t) = \underbrace{e^{At} X_0}_{\text{اثر شرایط اولیه با جواب همگن یا رفتار سیستم با ورودی صفر}} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} bU(\tau) d\tau$$

$$y(t) = Cx(t) + du(t) = ce^{At} X_0 + c \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau + du(t)$$

- حل معادلات حالت کلی سیستم با استفاده از تبدیل لاپلاس : قبل دیدیم که برای معادله حالت می‌توان نوشت :

$$X(s) = (SI - A)^{-1} X_0 + (SI - A)^{-1} bU(s) \Rightarrow x(t) = e^{At} x_0 + L^{-1}[(SI - A)^{-1} bU(s)]$$

$$L^{-1}[(SI - A)^{-1} bU(s)] = \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \Rightarrow x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} bu(\tau) d\tau$$

داشتمیم :  
بنابراین :

$$Y(s) = \underbrace{c(SI - A)^{-1} x_0}_{} + \underbrace{c(SI - A)^{-1} bu(s) + dU(s)}_{}$$

رفتار سیستم وقتی شرایط اولیه صفر باشد .

رفتار سیستم وقتی که ورودی صفر باشد .

$G(s)$   $X_0 = 0$   
اگر شرایط اولیه صفر باشد ، یعنی  
می‌توان تابع تبدیل سیستم که همان است را بدست آورد :

$$G(s) = c(SI - A)^{-1} b + d$$

## پایداری سیستم های خطی :

همانطوریکه قبلاً پایداری تعریف شد ، اگر خروجی یک سیستم دینامیکی به بی نهایت میل نکند و یک عدد معین شود ، این سیستم با توجه به خروجی مربوطه پایدار است . اگر خروجی در بین دو عدد معین تغییر کند و سیستم نتواند برای یک یا چند خروجی خود عدد خاصی را گزارش نماید ، سیستم پایدار نسبی یا پایداری بحرانی است . سیستم پایدار نسبی یا پایدار بحرانی می تواند تحت تاثیر یک عامل کوچک به یک سیستم پایدار نیز بدل شود .

پایداری یا ناپایداری خاصیتی وابسته به خود سیستم است و به ورودی یا پارامترهای اغتشاش ارتباطی ندارد البته قطبهای تابع ورودی یا تابع اغتشاش تاثیر مستقیم روی پاسخ حالت ماندگار دارد .

برای انکه یک سیستم کنترلی پایدار باشد ، باید قطبهای مدار بسته آن در سمت چپ صفحه اعداد مختلط قرار گیرد . اما همانطوریکه قبلانیز توضیح داده شد ، اگر این قطبها خیلی نزدیک به محور موهومی باشند باعث ایجاد حالت پایدار بحرانی با پایدار نسبی خواهد شد و اگر قطبها خیلی به محور اعداد حقیقی ، در سمت چپ صفحه مختلط ، نزدیک باشند ، باعث ایجاد میرایی سریع خواهد شد که این نیز مورد نظر طراح نیست بنابراین برای داشتن یک پاسخ مطلوب قرار گرفتن قطبهای مدار بسته در ناحیه نشان داده شده در شکل الزامی است . یک راه برای پایداری سیستم بدست آوردن و تغییر تمامی خروجی ها توسط معادلات ریاضی است . مثلاً قبلانیز که برای یک سیستم خطی مرتبه  $n$  که معادلات آن توسط معادلات حالت

**State-space Representation**

می توان متغیرهای حالت و خروجی را با استفاده از فرمولهای مربوطه محاسبه نمود :

$$\dot{X} = AX(t) + BU(t)$$

$$y(t) = CX(t) + DU(t)$$

$$X(0) = X_0$$

$$X(t) = e^{At} X_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} b U(\tau) d\tau$$

$$y(t) = ce^{At} X_0 + c \int_0^t e^{A(t-\tau)} b U(\tau) d\tau + DU(t)$$

با استفاده از این دو معادله در صورتی که همه متغیرهای حالت و خروجی‌ها بی‌نهایت نشوند و یک عدد معین بدست آید، سیستم پایدار خواهد بود. در صورتیکه هر کدام از ایندو مثلاً توابع سینوسی یا کسینوسی باشند، سیستم دارای شرایط پایدار بحرانی یا پایدار نسبی خواهد بود.

در مورد سیستم‌های خطی، پایداری زامی توان توسط تست روث-هارویتز نیز مورد بررسی قرار داد.

- پایداری یک سیستم خطی توسط روش روث-هارویتز:

همانطوریکه قبل نیز اشاره شد، معادله مشخصه یک سیستم نقش بسیار مهم در تحلیل یک سیستم کنترلی دارد.

$$\det(SI - A) = 0 \quad . \text{charactristic equation}$$

همانطوریکه قبل نیز گفته شد، باید ریشه‌های این معادله دارای قسمت حقیقی منفی باشد تا سیستم پایدار شود. این معادله برای یک سیستم از مرتبه  $n$  بصورت چند جمله‌ای از درجه  $n$  نوشته شود.

$$a_0 S^n + a_1 S^{n-1} + a_2 S^{n-2} + \cdots + a_{n-1} S^1 + a_n = 0$$

شرط اول یا لازم برای پایداری اینست که تمام ضرایب مثبت باشند:

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$$

$$a_i \quad ; i = 0, 1, 2, \dots, n$$

شرط دوم برای پایداری در ادامه ارائه می‌شود.

قدم اول : ضرایب بصورت زیر نوشته شوند :

$$\begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \end{array}$$

یعنی اگر  $n$  زوج باشد ،  $a_n$  در سطر اول و اگر  $n$  فرد باشد ،  $a_n$  در انتهای سطر دوم قرار میگیرد.

قدم دوم : سطر سوم را بصورت زیر می نویسیم :

$$\left. \begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \quad b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1} \quad b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

قدم سوم : سطر چهارم را نیز مثل سطر سوم می نویسیم :

$$\left. \begin{array}{cccccc} a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_n & 0 \\ a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n & 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} \quad c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1} \quad c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$$

قدم چهارم تا آخر : قدم سوم را به تعداد  $n+1$  بار تکرار نموده تا اولین عنصر سطر  $n+2$  صفر شود .

شرط دوم برای پایداری اینست که تمامی اعداد ستون اول از سطر اول با سطر  $n+1$  ام مثبت باشند .

اگر همه اعداد ستون اول مثبت نباشند به تعداد تغییر علامتها ، از مثبت به منفی ، و از منفی به مثبت ، نشاندهنده ریشه های ناپایداری می باشند .

مثال : مطلوب است تعیین پایداری سیستمی که معادله مشخصه آن عبارتست از :

$$9S^7 + 3S^6 + 48S^5 + 14S^4 + 64S^3 + 14S^2 + 14S + 2 = 0$$

برای حل می توان نوشت :

$$\begin{array}{cccccc} S^7 & 9 & 48 & 64 & 14 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^6 & 3 & 14 & 14 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^5 & 6 & 22 & 8 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^4 & 3 & 10 & 2 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^3 & 2 & 4 & 0 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^2 & 4 & 2 & 0 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^1 & 3 & 0 & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^0 & 2 & 0 & & & \end{array}$$

بنابراین سیستم پایدار است .

مثال : یک سیستم ناپایدار :

$$\begin{array}{cccccc} S^4 & 1 & 1 & 4 & 0 & \end{array} \quad S^4 + 2S^3 + S^2 + 4S + 4 = 0$$

$$\begin{array}{cccccc} S^3 & 2 & 4 & 0 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^2 & -1 & 4 & 0 & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^1 & 12 & 0 & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} S^0 & 4 & 0 & & & \end{array}$$

شرط لازم برآورده شده است . ستون اول دو بار تغییر علامت داده است ، بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت می باشند .

اگر برای مسئله ای اولین عضو یک سطر برابر صفر شود ، نشان می دهد که سیستم حداقل یک ریشه ناپایدار روی محور موهومی دارد ( پایداری بحرانی ) . همچنین اگر برای مسئله ای اولین عضو یک سطر برابر صفر شود ، آنوقت نمی توان روش روث - هارویتز را ادامه داد . چون تقسیم بر صفر ( یا بی نهایت ) بوجود می اید . بر اساس این روش می توان مشکل را به سه طریق حل نمود :

روش اول : قرار دادن مقدار بسیار کوچک مثبت  $\epsilon$  بجای صفر .

$$\text{مثال : } S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0$$

$$S^5 \quad 1 \quad 4 \quad 3 \quad 0$$

ستون اول دو بار تغییر علامت داده است .

بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت می باشند .

$$S^2 \quad 8 - \frac{4}{\epsilon} \quad 2 \quad 0$$

$$S^1 \quad 2 - \frac{24}{8 - \frac{4}{\epsilon}} \quad 0$$

$$S^0 \quad 2 \quad 0$$

روش دوم : تبدیل  $S$  به  $1/\rho$  در معادله مشخصه و حل آن .

$$\text{مثال : } S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0$$

این بار این مسئله را از این روش حل می کنیم :

$$S \rightarrow \frac{1}{\rho} \Rightarrow \frac{1}{\rho^5} + 2 \frac{1}{\rho^4} + 4 \frac{1}{\rho^3} + 8 \frac{1}{\rho^2} + 3 \frac{1}{\rho} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\rho^5 + 3\rho^4 + 8\rho^3 + 4\rho^2 + 2\rho + 1 = 0$$

جایگذاری می کنیم :

$$\begin{array}{rccccc} \rho^5 & 2 & 8 & 2 & 0 \\ \rho^4 & 3 & 4 & 1 & 0 \\ \rho^3 & \cancel{16/3} & \cancel{4/3} & 0 & 0 \\ \rho^2 & \cancel{13/3} & 1 & 0 \\ \rho^1 & -\cancel{4/3} & 0 & 0 \\ \rho^0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

دو بار تغییر علامت داده است ، بنابراین دارای  
دو ریشه با مقدار حقیقی مثبت و ناپایداری سیستم .

روش سوم : ضرب نمودن معادله مشخصه در عبارت  $S+1$  .

مثال : حال مسئله قبل را با روش سوم حل می کنیم :

$$\begin{array}{rccccc} S^6 & 1 & 6 & 11 & 2 & 0 \\ S^5 & 3 & 12 & 5 & 0 & 0 \\ S^4 & 2 & \cancel{28/3} & 2 & 0 \\ S^3 & -12 & 2 & 0 & 0 \\ S^2 & \cancel{29/3} & 2 & 0 \\ S^1 & \cancel{130/3} & 0 & 0 \\ S^0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \quad \left( \begin{array}{l} S^5 + 2S^4 + 4S^3 + 8S^2 + 3S + 2 = 0 \\ \xrightarrow{* (S+1)} S^6 + 3S^5 + 6S^4 + 12S^3 + 11S^2 + 5S + 2 = 0 \end{array} \right)$$

ستون اول دو بار تغییر علامت داده ،  
بنابراین دو ریشه دارای مقدار حقیقی مثبت داریم و سیستم  
ناپایدار می باشد .

اگر در یک مثال همه اعضای یک سطر برابر صفر شوند ، برای ادامه دادن باید از معادله تشکیل دهنده سطر قبل از این سطر مشتق گرفته و آنرا (ضرایب آن معادله را) بجای سطر صفر قرار داده و روش را ادامه دهیم .

مثال : پایداری سیستم با معادله مشخصه مقابله بررسی نمایید .


$$\begin{array}{rccccc}
 S^4 & 1 & 11 & 18 & 0 & S^4 + 2S^3 + 11S^2 + 18S + 18 = 0 \\
 S^3 & 2 & 18 & 0 & 0 & \text{سطر چهارم صفر است ، در نتیجه :} \\
 S^2 & 2 & 18 & 0 & & \\
 S^1 & 0 & 0 & & S^2 & 2 & 18 \\
 S^0 & 0 & 0 & & \Rightarrow 2S^2 + 18 = 0 \Rightarrow \frac{d}{ds}(S^2 + 9 = 0) \Rightarrow 2S + 0 = 0 \Rightarrow 2 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rccccc}
 S^4 & 1 & 11 & 18 & 0 & \\
 S^3 & 2 & 18 & 0 & 0 & \text{بنابراین این سیستم پایدار می باشد .} \\
 S^2 & 2 & 18 & 0 & & \\
 S^1 & 2 & 0 & & & \\
 S^0 & 0 & 0 & & &
 \end{array}$$

کاربرد معیار پایداری روث - هارویتز در تحلیل سیستم های کنترلی :  
 چون این معیار راهی رابرای پایدار شدن سیستم های پایدار نسبی با ناپایدار ارائه نمی کند ، کاربرد محدودی دارد . ولی این معیار می تواند اثربخش ( ضریب چند جمله ای معادله مشخصه ) را روی پایداری

بررسی نماید . بعنوان مثال :

در این سیستم می خواهیم بازه پارامتر  $k$  را برای پایداری بدست آوریم :



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{S(S^2 + S + 1)(S + 2) + K} \Rightarrow S^4 + 3S^3 + 3S^2 + 2S + K = 0$$

باید برای پایداری و همچنین :  $K > 0$

$$S^4 \quad 1 \quad 3 \quad K \quad 0$$

$$2 - \frac{9}{7}K > 0 \Rightarrow \frac{14}{9} > K > 0$$

$$S^3 \quad 3 \quad 2 \quad 0 \quad 0$$

اگر  $K = \frac{14}{9}$  باشد ، یک عضو از ستون اول برابر صفر است .

$$S^2 \quad \cancel{\frac{7}{3}} \quad K \quad 0$$

یعنی سیستم دارای شرایط پایداری بحرانی است و دامنه نوسانات (تصویر ثابت ) تا بی نهایت ادامه دارد .

$$S^1 \quad 2 - \cancel{\frac{9}{7}}K \quad 0$$

مثال : برای بررسی پایداری :

$$S^5 + S^4 + 10S^3 + 72S^2 + 152S + 240 = 0$$

$$S^6 + 3S^5 + 2S^4 + 9S^3 + 5S^2 + 12S + 20 = 0$$

$$S^4 + S^3 + 2S^2 + 2S + 5 = 0$$


$$S^5 + 2S^4 + 3S^3 + 4S^2 + 7S + 5 = 0$$

$$S^4 + 2S^3 + 11S^2 + 18S + 18 = 0$$

$$S^4 + 7S^3 + 15S^2 + (25 + k)S + 2k = 0$$


کنترل مدار بسته: قبل از هر چیزی باید انواع کنترل کننده‌ها را در یک سیستم کنترلی مدار بسته را شناخت  
انواع کنترل کننده‌ها بر حسب عملکرد کنترلی:

یک سیستم کنترلی مدار بسته صنعتی در شکل مقابل نشان داده شده است:




انواع کنترل کننده‌ها عبارتند از:

۱- کنترل کننده دو وضعیتی (روشن - خاموش): عمدتاً در مسائل الکتریکی بکار می‌رond.



شکاف تفاضلی: فاصله‌ای که سیگنال خطأ باید طی کند تا تغییر حالت رخ دهد. قرار دادن شکاف تفاضلی به این علت است که باید حالت اشباع برای وضعیت‌های خاموش یا روشن ایجاد شود و بعد حالت عوض شود. اگر شکاف تفاضلی کم باشد، تعداد روشن و خاموش بیشتری اتفاق می‌افتد و البته به سیستم لطمه می‌زند.


۲- کنترل کننده تناسبی : عمل یک کنترل کننده تناسبی بصورت زیر می باشد :



بهره تناسبی  $Kp$  است .  
این کنترل کننده در واقع یک تقویت کننده با بهره قابل تنظیم است .

۳- کنترل کننده انتگرالی :

عمل یک کنترل کننده انتگرالی بصورت زیر می باشد :



$Ki$  ضریب بهره انتگرالی که قابل تنظیم است .




۴- کنترل کننده تناسبی- انتگرالی :



یا

$$u(t) = Kp \cdot e(t) + \frac{Kp}{Ti} \int_0^t e(t) dt \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = Kp \left( 1 + \frac{1}{TiS} \right)$$



بهره تناسبی و  $Ti$  زمان انتگرال گیری و هر دو پارامتر قابل تنظیم هستند .



۵- کنترل کننده تناسبی - مشتقی :


$$u(t) = K_p e(t) + K_p T_d S \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = K_p(1 + T_d S)$$

بهره تناسبی و  $T_d$  زمان مشتق و هر دو پارامتر قابل تنظیم هستند .  
اگر سیگنال خطا تابع شیب دار باشد :



چون اثر کنترل کننده مشتقی فقط در حالت گذرا می باشد ، گنترل کننده مشتقی تنها استفاده نمیشود.

**مثال** - سیستم ارائه شده در شکل زیر را در نظر بگیرید، برای این سیستم :



$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)}$$

می باشد و نسبت میرائی آن  $70.7\%$  می باشد.  
کنترلر PD را بگونه ای طراحی کنید که زمان نشست را با ضریبی از ۲ کاهش دهد  
و سپس پاسخ حالت ماندگار و گذرا سیستم جبران شده و جبران نشده را مقایسه کنید.

**حل :**

$$\zeta = 0.707$$

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)}$$

حال با توجه به قطب غالب را از طریق نوشتن معادل سیستم رتبه دو آن، به فرم زیر را بدست می‌آوریم:

$$\frac{C}{R} = \frac{K}{s^4 + 12s^3 + 47s^2 + 72s + 36 + K} = \frac{A}{s+p} + \frac{B}{s+q} + \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow \omega_n = 1.47 \text{ (rad / s)}$$

$$= \text{قطب غالب} \quad -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -1.04 \pm 1.04j$$

: حال K را با توجه به شرط اندازه به صورت زیر بدست می آوریم

$$\left| \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6)} \right|_{-1.04+1.04j} = 1$$

$$\rightarrow K = 16.6$$

با توجه به اینکه زمان نشست باید با ضریبی از ۲ کاهش یابد و با توجه به ثابت بودن  $\zeta$  پس  $\omega$  باید ۲ برابر شود

$$\omega_n)_{new} = 2 \times 1.47 = 2.94$$

در کنترلر PD

$$G_c = K_c(1 + T_d s)$$

$$\zeta = 0.707$$

$$\omega_n = 2.94$$

در سیستم جبران شده

$$\frac{C}{R} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$$

$$\rightarrow \frac{C}{R} = \frac{G_c G}{1 + G_c G} = \frac{K \cdot K_C (1 + T_d s)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+6) + K \cdot K_C (1 + T_d s)} = \frac{A}{s+q} + \frac{B}{s+p} + \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$12 = 2\zeta\omega_n + p + q \rightarrow p + q = 7.84$$

$$47 = \omega_n^2 + (p + q)2\zeta\omega_n + pq \rightarrow pq = 5.76$$

$$72 + K \cdot K_C T_d = \omega_n^2 (p + q) + 2\zeta\omega_n pq \rightarrow K \cdot K_C T_d = 19.71$$

$$36 + K \cdot K_C = pq\omega_n^2 \rightarrow K \cdot K_C = 13.787 \rightarrow Gain = 13.787$$

Gain = 13.787


$$\Rightarrow \begin{cases} T_d = \frac{19.71}{13.787} = 1.43 \\ K_C = \frac{13.78}{16.6} = 0.83 \end{cases}$$

$$\Rightarrow G_c|_{PD} = K_c (1 + T_d s) = 0.83(1 + 1.43s)$$

## سیستم بدون کنترلر

حال برنامه زیر را با مطلب نوشته و نتایج زیر را می گیریم

```
num=[0 0 0 0 1];
den=[1 12 47 72 36];
rlocus(num,den);
v=[-8 8 -8 8]; axis(v); axis('squar')
sgrid(0.707,[])
title('Root-Locus Plot and
\zeta=0.707 line')
gtext('\zeta=0.707')
```




که همان طور که از نمودار پیدا است

$$\begin{aligned}\rightarrow K &= 16.6 \\ \omega_n &= 1.47(\text{rad/s}) \\ \text{pole} &= -1.04 \pm 1.04j \\ \zeta &= 0.707 \\ \text{overshoot} &= 4.31\%\end{aligned}$$

## PD سیستم با کنترلر

حال برنامه زیر را با مطلب نوشته و نتایج زیر را می گیریم:

```
num=[0 0 0 1.43 1];
den=[1 12 47 72 36];
rlocus(num,den);
v=[-8 8 -8 8]; axis(v); axis('square')
sgrid(0.707,[])
title('Root-Locus Plot and
\zeta=0.707 line')
gtext('\zeta=0.707')
```



که همان طور که از نمودار پیدا است :

$$\rightarrow K = 13.7$$

$$\omega_n = 2.93 \text{ (rad / s)}$$

$$pole = -2.07 \pm 2.07j$$


$$\zeta = 0.707$$

$$overshoot = 4.34\%$$

که با نتایج حل دستی یکی می باشد.


با توجه به برنامه زیر پاسخ پله سیستم با کنترلر و بدون کنترلر را رسم می کنیم :

```
numc=[0 0 0 19.6 13.7];
denc=[1 12 47 91.6 49.7];
num=[0 0 0 0 16.6];
den=[1 12 47 72 52.6];
t=0:0.05:6.5;
[c1,x1,t]=step(numc,denc,t );
[c2,x2,t]=step(num,den,t );
plot(t,c1,t,c1,'o',t,c2,t,c2,'x')
v=[0 6.5 0 0.37]; axis(v); axis('square')
grid
title('unit-step responses of compensated and uncompensated system')
xlabel('t Sec')
ylabel('Outputs c1 and c2')
gtext('compensated system')
gtext('uncompensated system')
```




که همان طور که از نمودار پیدا است زمان نشست سیستم جبران شده نسبت به زمان نشست سیستم جبران نشده کمتر است و سرعت پاسخ نیز زیادتر شده است . و ارتعاش ، سریع damp می شود .

## ۶- کنترل کننده تناوبی - انتگرالی - مشتقی :







$$u(t) = K_p \cdot e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) \cdot dt + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} \Rightarrow \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left( 1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right)$$

اگر سیگنال خطا تابع شیب باشد؛  $K_p$  بهره تناوبی،  $T_i$  زمان انتگرالگیری و  $T_d$  زمان مشتق گیری و هر سه قابل تنظیم هستند.



اثر ابزار اندازه گیری: ابزار اندازه گیر (حس کننده ها sensor) که در مدار فیدبک قرار می گیرند نیز خودشان ممکن است دارای تابع تبدیل باشند و بر عملکرد سیستم اثر بگذارند.





هدف: نزدیک شدن هرچه بیشتر خروجی (متغیری که باید کنترل شود) به ورودی (مقدار مطلوب یا ورودی مبنای).

سیستم کنترل فیدبک وقتی فعال می شود که خروجی به علی از مقدار مطلوب دور شود . به این جهت به این جهت به ان سیستم کنترل خودکار یا اتوماتیک گفته می شود. چرا عکس العمل سیستم با خروجی از مقدار مطلوب خود دور می شود ؟ به علت تغییر پارامترهای سیستم اصلی و نیز به علت تاثیرورودی مزاحم در کنترل فیدبک از طریق کم یا زیاد نمودن ورودی کنترل شده با  $M(S)$  خروجی سیستم به مقدار مطلوب ان باز گردانده می شود . سیستم کنترلی فیدبک دار طوری طراحی می شود که :

۱- اثر ورودی مزاحم در ان کمتر از اثر ورودی مزاحم در سیستم مدار باز باشد .

۲- حساسیت سیستم کنترلی مداربسته نسبت به تغییر پارامترها کمتر از حساسیت آن در مدار باز باشد .


قبل امثالی در صفحات ۳۰۴ و ۳۰۵ در این زمینه ارائه شده است. براساس ان می توان با بزرگ انتخاب کردن یک ضریب بهره اثر ورودی مزاحم را به حداقل رساند .

همچنین می توان توسط یک مثال نشان داد که : حساسیت سیستم مداربسته نسبت به تغییر پارامترها بسیار پایین تراز حساسیت سیستم کنترلی مدار باز می باشد . (مثال صفحه ۲۷۸ کتاب دکتر غفاری )

همچنین می توان ادعا نمود که با استفاده از مدار فیدبک می توان پاسخ پایداریک سیستم غیر ارتعاشی را به ارتعاشی تبدیل نمود تا حول نقطه تعادل خود به ارتعاش با دامنه کم شونده برسد .

یک سیستم کنترلی فیدبک دار خطی هنگامی پایدار است که قطبهای حقیقی یا قسمتهای حقیقی قطبهای مختلط ان منفی باشند .

مثال : پایداری سیستم مداربسته و خطای حالت ماندگار سیستم فیدبک دار زیر را بررسی نمایید .



اگر ورودی یک تابع پله ای واحد باشد ، یعنی  $R(s) = 1/S$  یعنی نهایی خروجی مقدار  $C(t)$  باید برابر واحد شود . یعنی :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SC(s) = \lim_{S \rightarrow 0} S \frac{Kc}{(S+1)^3 + Kc} \frac{1}{S} = \frac{Kc}{1+Kc}$$

اگر  $Kc \rightarrow \infty$  ، خروجی با ورودی برابرخواهد شد .

$Kc$	1	4	9	99	999	$\infty$
	0.5	0.8	0.9	0.99	0.999	1

مقدار نهایی  $c$

قسمت دوم مثال ؛ برای آنکه سیستم مدار بسته پایدار شود باید ریشه معادله مشخصه در سمت جپ محور موهومی قرار گیرد :

$$1 + \frac{Kc}{(S+1)^3} = 0 \Rightarrow (S+1)^3 + Kc = 0 \Rightarrow (S+1)^3 = Kc(-1) = K_c e^{j(2n+1)\pi}$$

$$S+1 = \sqrt[3]{K_c} e^{j \frac{(2n+1)\pi}{3}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n=0 \Rightarrow P1 = -1 + \sqrt[3]{K_c} \left( \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ n=1 \Rightarrow P2 = -1 - \sqrt[3]{K_c} \left( \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow -1 + \frac{1}{2} \sqrt[3]{K_c} < 0 \Rightarrow K_c < 8 \\ n=-1 \Rightarrow P3 = -1 + \sqrt[3]{K_c} \left( \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{cases}$$

تحلیل خطای حالت ماندگار : طبق تعریف ؛ خطای حالت ماندگار ، تفاوت در حالت ماندگار مقادیر ورودی (در سیستم های کنترلی با فیدبک واحد) مبنا و خروجی است :

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} [r(t) - c(t)] = r_0 - c(\infty) \Rightarrow e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SE(s)$$

$E(s)$  در حالت کلی (برای شکل بلوک دیاگرام سیستم نشان داده شده در صفحه ۱۲۶ همین جزو) بصورت زیر بدست می اید :

$$E(s) = \frac{1}{1+G(s)} R(s) - \frac{N(s)}{1+G(s)} V(s) \quad H(s) = 1$$

$$C(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1+G(s)} R(s) + \frac{N(s)}{1+G(s)} V(s)$$

همچنین داریم  $G(s) = G_c(s)G_p(s)$  تابع تبدیل سیستم مدار باز .  
بنابراین برای محاسبه خطای حالت ماندگار می توان مقدار رابطه فوق را به ازای  $S \rightarrow 0$  بدست آورد .  
حال برای حالت  $H(s)=1$  می توان تابع تبدیل را به صورت زیر نیز ارائه نمود :

$$G(s) = K \frac{\prod (1+t_j S) \cdot \prod [1+2\xi_j (t_j S) + (t_j S)^2]}{S^n \prod (1+t_i S) \prod [1+2\xi_i (t_i S) + (t_i S)^2]}$$

$T_i$  و  $T_j$  ثابت های زمانی و اگر  $1 < \xi_j$  باشند ، عوامل درجه ۲ صورت و مخرج دارای ریشه های موهومی یعنی سیستم دارای قطب های (مخرج) و صفرها (صورت) مختلط هستند .

در این رابطه اگر  $G(s)$  را تابع نوع صفر می نامیم . باشد ، تابع  $N = 0$   
 اگر  $G(s)$  را تابع نوع یک می نامیم . باشد ، تابع  $N = 1$   
 اگر  $G(s)$  را تابع نوع دو می نامیم . باشد ، تابع  $N = 2$   
 اگر  $G(s)$  را تابع نوع  $N$  می نامیم . باشد ، تابع  $N = n$

بنابراین براساس این تعریف توابع پله ای (مثل ورودی های پله ای ) توابع نوع یک هستند .

بنابراین اگر  $R(s) = \frac{V_0}{S}$  تابع پله ای ورودی مبنا به مقدار  $r_0$  و اگر  $V(s) = \frac{r_0}{S}$  تابع پله ای ورودی به مقدار  $V_0$  باشند ؛ می توان نوشت :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} r(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SR(s) = r_0$$


$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = \lim_{S \rightarrow 0} SV(s) = V_0$$

بنابراین می توان ادعا نمود که : خطای حالت ماندگار موقعی ایجاد می شود که در یک سیستم فیدبک با تابع تبدیل مدار باز از نوع صفر که تحت تأثیرورودی مبنا از نوع یک قرار گرفته است و مقدار آن برابر است با :

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim [SE(s)] = \lim S \frac{R(s)}{1 + G(s)} = \frac{r_0}{1 + K}$$

$$S \rightarrow 0 \quad S \rightarrow 0$$

تعريف **Offset**: مقدار خطای حالت ماندگار یک سیستم کنترلی فیدبک دار با تابع تبدیل نوع صفر که تحت ورودی مبنا تابع نوع یک قرار گرفته است، **Offset** نامیده می شود. البته با یک مثال نشان می دهیم که اگر در تابع تبدیل کنترلر  $Gc(s)$  یک کنترلر انTEGRالگیر قرار دهیم، می توان **Offset** را از بین برد. مثال: با لنتخاب یک کنترلر انTEGRالگیر برای سیستم مقابله خطای حالت ماندگار را به صفر برسانید.



چون تابع تبدیل مدار باز از نوع صفر و ورئدی مبنا از نوع یک است، بنابراین **Offset** داریم و مقدار آن بصورت زیر محاسبه می شود:


$$E(s) = R(s) - C(s) \Rightarrow \frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + G(s)} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{1 + G(s)}.R(s)$$

$$\Rightarrow E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} \frac{r_0}{S} \Rightarrow SE(s) = \frac{r_0}{1 + G(s)} \Rightarrow SE(s) = \frac{r_0}{1 + \frac{KcKp}{(S+1)^3}}$$

$$e_{ss} = e(\infty) = \lim[SE(s)] = \frac{r_0}{1 + KcKp}$$

$$S \rightarrow 0$$

$$c(\infty) = r_0 - e_{ss} = r_0 - \frac{r_0}{1 + KcKp} = \frac{KcKp}{1 + KcKp} r_0$$



$$G(s) = Gc(s).Gp(s) = \frac{Kc.Kp}{S(S+1)^3} \Rightarrow e_{ss} = e(\infty) = \lim[SE(s)] \\ S \rightarrow 0$$

$$SE(s) = \frac{r_0}{1 + G(s)} = \frac{r_0}{1 + \frac{Kc.Kp}{S(S+1)^3}} = \frac{r_0 S(S+1)^3}{KcKp + S(S+1)^3}$$

$$\Rightarrow \lim_{S \rightarrow 0}[SE(s)] = 0 \quad C(\infty) = r_0 - e_{ss} = r_0$$

بطور کلی اگر تابع تبدیل مدار باز  $G(s)$  از نوع یک یا بالاتر باشد خطای حالت ماندگار برای صفر حواهد شد .  
انواع کنترلرهای خطی :

**proportional-Derivative , proportional &roportional – Derivative-Integral**

ساختمان کنترلهای خطی ارائه شوند . ( برای نیمسال آینده )

توسط کنترلر **proportional** و بزرگ انتخاب نمودن ضریب بهره خروجی به ورودی نزدیکتر می شود .  
(مثال ۲-۶ دکتر غفاری )


توسط کنترلر **Integral** خطای حالت ماندگار سیستم را می توان صفر نمود .

توسط کنترلر Derivativ سیستم مدار بسته را می توان پایدار نمود .  
توسط توضیح مثالهای ۷-۶ و ۹-۶ صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۲ متاب دکتر غفاری .

## روش مکان هندسی ریشه ها : The root-Locus Method

همانطوریکه قبلانیز ذکر شد ، قطبهای حلقه بسته(یاریشه معادله مشخصه) نشاندهنده پایداری و رفتار دقیق یک سیستم کنترلی است .


معمولا در داخل معادله مشخصه پارامتری وجود دارد که با استفاده از آن مشخصات تابع تبدیل مدار باز ( مثل صفرها و قطبهای مدار باز ) به مشخصات تابع تبدیل مدار بسته مربوط می شود و این همان ضریب بهره یا  $K(\text{Gain})$  می باشد .



قبلان در مورد پایداری یک روش (روث-هارویتز) ارائه شد که براساس آن فقط متوجه می شویم که سیستم پایدار است یا نه؟ و یا اینکه سیستم دارای شرایط پایداری مرزی می باشد یا خیر؟ اما حالا نیاز به این داریم که سیستم تا چه میزان به شرایط پایداری مرزی نزدیک است؟ آیا با افزایش آن پارامتر به شرایط پایداری واقعی خواهیم رسید؟ با افزایش آن پارامتر رفتار سیستم به چه صورتی تغییر می کند؟ همانطوریکه از معادله معلوم است با تعویض ضریب بهره ریشه های معادله نیز عوض می شود و رفتار سیستم عوض می شود . قبلان چگونگی رفتار سیستم به ازای اینکه ریشه های معادله مشخصه در کدام نقاط از صفحه مختلط قرار پیگیرند ، توضیح داده بودیم .

واقعیت اینستکه (دراین فصل خواهیم دید) با افزایش ضریب ( یا کاهش آن) ممکن است شرایط پایداری ایجاد شود( یا قوی شود ) ، اما این تغییر در ضریب ( پارامتر ) مطمئنا باعث می شود مشخصات رفتاری سیستم مناسب نباشد . اولین جاییکه بحث بهینه سازی درمهمدی کنترل ایجاد می شود در همین مطلب است . انتخاب ضریب بهینه بطوریکه سیستم پایدار باشد و ضمنا مشخصات رفتاری مناسب نیز داشته باشد، یکی از اهداف مهندسین کنترل همین است .

به منحنی ایجاد شده برای معادله مشخصه  $1 + KG_0(s) = 0$  به ازای  $K$  های مختلف (از صفر تا  $\infty$ ) منحنی مکان هندسی ریشه های سیستم مدار بسته یا Root-LOCUS می گوییم .  
تذکر : اگر در مدار فیدبک تابع تبدیل  $H(s)$  وجود داشته باشد ، معادله مشخصه بصورت زیر خواهد بود:



$$1 + G(s)H(s) = 0$$

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

$$1 + KG_0(s) = 0 \Leftrightarrow (G_0(s) = G(s)H(s))$$

بنابراین میتوان نوشت :

$$G_0(s) = -\frac{1}{K} \quad k \geq 0$$

چون  $G_0(s)$  یک عدد مختلط است می توان نوشت :

$$(1) \quad \angle G_0(s) = -180^\circ \pm 360N \quad , \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots (N \in \mathbb{Z})$$

$$(2) \quad |G_0(s)| = \frac{1}{K}$$

مکان هندسی ریشه هادر واقع ارضا نمودن شرط زاویه یا معادله (۱) است. اما چون ما میخواهیم ریشه های معادله مشخصه (یا قطب‌های مدارباز) را بدست آوریم باید شرط اندازه (یا معادله (۲)) را نیز ارضا نماییم.

اگر  $G_0(s)$  بصورت زیر باشد :

$$G_0(s) = \frac{(S - Z_1)}{(S - P_1)(S - P_2)(S - P_3)(S - P_4)}$$


قطب ها و قطب‌های  $p_2, p_3$  در آن  $Z_1$  صفر و مزدوج مختلط هستند.

اگر زاویه  $Z_1$  در جهت مثلثاتی باشند داریم :

$P_4$	$P_3$	$P_2$	$P_1$	$Z_1$
$\theta_4$	$\theta_3$	$\theta_2$	$\theta_1$	$\phi_1$

$$(3) \quad \angle G_0(s) = \phi_1 - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 - \theta_{41} = -180^\circ \pm 360N \quad , \quad N = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots (N \in \mathbb{Z})$$

و همینطور با توجه به موقعیت مکانی احتمالی  $p_1, p_2, p_3, p_4, z_1$  می‌توان نوشت:



$$(2) \quad |G_0(s)| = \frac{B_1}{A_1 A_2 A_3 A_4} = \frac{1}{K} \quad (4)$$

بر این اساس نقاطی جزء نمودار هستند که هر دو شرط ۳ و ۴ در آنها صدق نماید . با در نظر گرفتن نقاط بسیار زیادی و تست آنها بخاطر اینکه باید در شروط ۳ و ۴ صدق نمایند ، معادله مشخصه تحلیل می شود .

$$سه مرحله یافتن ریشه معادله \quad 0 = 1 + KG_0(s)$$

الف : تعیین موقعیت قطب‌های و صفرهای مدار باز .

ب: در نظر گرفتن یک نقطه  $S$  بطوریکه شرط ۳ در آن ارضاء شود .

ج : یافتن بهره مربوطه یا  $K$  با استفاده از معادله  $\frac{1}{K} = |G_0(s)|$  یا شرط ۴ .

محل قطب‌های حلقه باز با  $*$  و محل صفرهای حلقه باز با  $O$  نشان داده می شود .

قواعد رسم مکان هندسی ریشه ها :

۱- مکان هندسی نسبت به محور حقیقی قرینه است .

۲- اگر  $(G(S))$  دارای  $n$  قطب باشد ، مکان هندسی از  $n$  شاخه تشکیل می گردد ، که البته بعضی از آنها ممکن است یکدیگر را قطع کنند .

۳- تمام شاخه ها به ازای  $k=0$  از محل قطب‌های مدار باز شروع و به ازاء  $0 \rightarrow K$  به محل صفرهای مدار باز ختم می شوند . اگر  $m > n - m$  شاخه در جهت مجانبهای به سمت بی نهایت میل میکنند .  
( تعداد قطب های مدار باز و  $m$  تعداد صفرهای مدار باز است . )

۴- زاویه مجانبهای با محور حقیقی عبارتست از :

$$\text{تعداد مجانبهای } n - m = \frac{q}{n - m}$$

۵- اگر  $n - m \geq 2$  باشد ، فقط تمرکز مجانبهای از رابطه زیر بدست می آید :

$$h = \frac{\sum_{i=1}^n Pi - \sum_{j=1}^m Zi}{n - m}$$

۶- اگر  $n - m \geq 2$  باشد ، مرکز ثقل قطبها یا ریشه های مدار بسته بصورت زیر تعریف می شود :

$$c.g. = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{n}$$

البته مقدار  $c.g.$  مستقل از  $K$  تعویض نخواهد شد .

۷- آن نقاطی از محور حقیقی جزو مکان هندسی هستند که مجموع قطبها و صفرهای مدار باز واقع شده در روی محور حقیقی و درست راست آن نقاط برابر صفر شود .

۸- اگر همه قطبها و صفرهای مدار باز حقیقی باشند ، مختصات نقطه ای که در آن مکان هندسی از محور حقیقی جدامی شود ، از معادله زیر بدست می آید :

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{b - P_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{b - z_j}$$

۹- در جایی که سیستم مدار باز دارای قطب های مختلط است ، مکان هندسی با زاویه زیر از قطب مدار باز  $P_i$  جدا می شود .

$\theta_i = -180 - \psi_j$  ;  $i \neq j$  زاویه ای که توسط سایر قطبها و صفرهای مدار باز در  $P_i$  تشکیل می شود .

۱۰- تعیین نقاط شکست ( نقاطی که در مسیر از هم جدا می شوند )

۱۱- می توان نقاط برخورد مکان هندسی با محور موهومی را با قرار دادن  $S = j\omega$  و حل معادله حاصل بدست آورد .

۱۲- زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط :

(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه قطب ها به آن قطب) -  $180^\circ$  = زاویه خروج از قطب مختلط

(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه صفرهای آن قطب) +


۱۲- زاویه خروج از قطب مختلط و زاویه ورود به صفر مختلط :

(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه صفرها به آن صفر) -  $180^\circ$  = زاویه ورود به صفر مختلط


(جمع زاویه بردارهای رسم شده از بقیه قطبها به آن صفر) +

انواع مکان هندسی ریشه ها :

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \frac{1}{T_1})}$$




$$G(s) = \frac{K(s + \frac{1}{T_2})}{s(s + \frac{1}{T_1})}$$



با افزودن یک صفر سیستم کنترلی پایدار تر شده است. چون شاخه ها به سمت چپ تمایل پیدا کرده اند و عکس العمل سیستم سریعتر شده است.

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \frac{1}{T_1})(s + \frac{1}{T_3})}$$



با افزودن یک قطب سیستم کنترلی ناپایتر و عکس العمل سیستم کند تر می شود

## تمرین

۱- مطلوب است ترسیم مکان هندسی ریشه ها برای سیستم مکانیکی زیر

$$GH = \frac{(s + 4)^3}{(s + 1)(s + 2)}, GH = \frac{s(s + 4)^2}{(s + 1)(s + 2)}, GH = \frac{1}{(s - 1)(s + 2)(s + 3)}$$

۲- پس از ترسیم مکان هندسی ریشه ها مطلوب است:

$$GH = \frac{50 k}{(s + 1)(s + 2)(s + 10)}$$

- تعیین eSS به ازای  $k=3$  در ورودی پله واحد و شیب

- تعیین  $\zeta$  به ازای eSS

- تایید نتایج با مطلب

جبران سازها (طراحی کنترلر compensators) برای تصحیح رفتار دینامیکی یک سیستم کنترلی خطی مستقل از زمان تک ورودی - تک خروجی ISO با استفاده از روش مکان هندسی ریشه ها


علت به کار بردن جبران سازها

۱- ایجاد حالت پایداری مطلق

۲- کاهش خطای حالت پایدار = عملکرد حالت ماندگار


۳- کاهش overshoot, settling time = عملکرد حالت گذرا

معمولًا به علت راحتی از جبرانسازهای سری بیشتر از جبران سازهای موازی استفاده می‌شود.



compensators or Controller

جبرانساز موازی




compensators or Controller

جبرانساز سری

پارامتر  $K$  در روش مکان هندسی ریشه ها خود یک کنترلر (جبرانساز) است (Proportional Controller)

اما رفتار خیلی از سیستم های دینامیکی فقط با یک کنترلر تناسبی قابل تصحیح نیست.

اثر افزودن قطب: تعابیه یک عملگر انتگرالی باعث ایجاد یک قطب در مبدأ و در نهایت کاهش پایداری است.




$$GH = \frac{1}{(S+1)(S+2)(S+3)}$$

$$GH = \frac{1}{(S+1)(S+2)}$$

$$GH = \frac{1}{S + 1}$$

اثر افزودن صفر: با تعبیه کنترلر مشتقی مستقیم پایدارتر و مکان هندسی به سمت چپ و سرعت پاسخ


بالاتر می رود.



$$GH = \frac{(S+1)S}{(S+1)(S+2)}$$

$$GH = \frac{(S+4)}{S(S+1)(S+2)}$$

$$GH = \frac{1}{S(S+1)(S+2)}$$



$$GH = \frac{(S+0)S}{(S+1)(S+2)}$$


بطور خلاصه جبرانساز PI باعث بهبود رفتار حالت ماندگار (در سیستم پایدار) می شوند.  
و Improve ess error (صفر شدن خطای ess)

همچنین باعث افزایش مرتبه سیستم نیز می شود

$$PI Controller = k \frac{S + Z_c}{S}$$

- جبرانساز PD باعث پایدار شدن سیستم می شود:  
PD Controller  $K (S + Z_c)$

- ساختمان جبرانساز های پیش فاز Lead و پس فاز Lag نیز به شکل زیر است:



- جبرانساز ییش فاز Lead Compensator هنگامی استفاده می شود که سیستم اصلی به ازای تمام مقادیر بهره ناپایدار باشد یا مشخصات پاسخ گذاری مطلوبی ندارد.


## Lead Compensator Improves the Transient Response

اگر با تغییر در ضریب بهره  $K$  قادر به مطلوب نمودن پاسخ گذار نباشیم با روش زیر اینکار را انجام می دهیم  
( تغییر هدف در مقادیر  $\omega_n$  و  $\zeta$  )

$$G_{(sc)} = K_c \frac{S + \frac{1}{T}}{S + \frac{1}{\infty T}}$$

روش: ابتدا جمع زوایای محل مطلوب یک قطب حلقه بسته را از قطب و صفر های حلقه باز سیستم اصلی بدست آورده و تغییر زاویه  $6$  برای  $(2K+1)188 \pm$  شده زاویه را تعیین می کنیم.



نقشه جدید P



نیمساز زاویه منفرجه

مثال : در سیستم قطب‌های حلقه بسته قرار دارند:  $GH = \frac{4}{S(S+2)}$


$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4}{S^2 + 2S + 4} = \frac{4}{(S+1+j\sqrt{3})(S+1-j\sqrt{3})}$$



در این نقطه  $\omega_n = 2^{red}/S$  و  $\zeta = 0.5$  است.

می خواهیم  $\omega_n = 4^{red}/S$  شود. ( بدون تغییر در  $\zeta$  )


دباله مثال:



بنابراین زاویه  $G_{(S)}$  در قطب مطلوب برابر است با :

$$\angle \left. \frac{4}{S(S + 2)} \right|_{S = -2 + j2\sqrt{3}} = -210^\circ$$

برای آنکه مکان هندسی جذید از این نقطه بگذرد باید زاویه کلی  $(180^\circ + 2k + 1)$  شود یعنی جبرانساز پیش فاز باید زاویه  $\varphi = 30^\circ$  را ایجاد نماید (بنابراین  $\varphi = 15^\circ$ )




$$G_c(s)G(s) = K_c \frac{S + 2.q}{S + 5.4} \frac{4}{S(S+2)} = 4K_c \frac{S + 2.q}{S(S+2)(S + 5.4)}$$

حال با شرط اندازه مقدار  $K_c$  را نیز تعیین می کنیم:

$$\left| \frac{4K_c(S + 2.q)}{S(S+2)(S + 5.4)} \right| = 1 \quad S = -2 + j2\sqrt{3} \implies K_c = 4.68$$

بنابراین:

$$G_c(s) = 4.68 \frac{S + 2.q}{S + 5.4}$$



دنباله مثال: در سیستم جدید قطب حلقه بسته در  $-3.4$  قرار می گیرد و چون نزدیک صفر  $S = -2 \pm j2\sqrt{3}$  است بر پاسخ گذرا اثری ندارد و دو قطب قطب‌های غالب هستند.

$$S = -3.4$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{4(4.68)(s + 2.9)}{(s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 3.4)}$$

می توان Step Response برای هر دو سیستم (اصلی و جبران شده) تعیین نمود. در این صورت مشاهده می شود جبرانساز پیش فاز فقط روی رفتار گذرا تاثیر مطلوب گذاشته و رفتار حالت ماندگار را تغییر نداده است.

جبرانساز پیش فاز Lag Compensator هنگامی استفاده می شود که سیستم پاسخ گذاری مطلوبی دارد ولی رفتار حالت ماندگار آن خوب نیست (خطای eSS قابل توجهی دارد)

### Lag Compensator Improves the Steady – State Error

در این جبرانساز چون پاسخ گذار مطلوب تر است سعی می کنیم دیاگرام مکان هندسی ریشه ها تعویض نشود. یعنی قطب‌های حلقه بسته عوض نمی شوند.

$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}$$

برای کاهش خطای خطا بهره حلقه باز باید تا حد لازم زاد شود. می توان با در نظر گرفتن  $1 > \beta$  این ضریب را افزایش داد همچنین صفر و قطب پس فاز باید نزدیک مبدأ انتخاب شوند.

افزایش ضریب بهره یعنی افزایش ثابت‌های خطاب:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} SG(S) \quad \text{و} \quad \hat{K}_v = \lim_{s \rightarrow 0} SG_c(S)G(S) = \lim_{s \rightarrow 0} G_c(S)K_v K_c \hat{\beta} K_v$$

سیستم جبران شده

سیستم جبران شده

با برابر یک قرار دادن ضریب بهره جبرانساز پس فاز  $\hat{K}_c = 1$  مشخصه پاسخ گذار تغییر نمی کند.  
بنابراین:

$$\hat{K}_v = \beta K_v$$

سیستم جبران شده

سیستم جبران شده

بنابراین  $e_{SS}$  با ضریب  $\frac{1}{\beta}(\beta - 1)$  کوچکتر خواهد شد.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1.06}{S(S+1)(S+2)+1.06} \quad \text{داریم:} \quad G(s) = \frac{1.06}{S(S+1)(S+2)}$$

$$= \frac{1.06}{(S + 0.3307 - j0.8864)(S + 0.3307 + j0.5864) + (S + 2.3386)}$$


قطبهای حلقه بسته

داریم  $\zeta = 0.491$  فرکانس طبیعی ناپایداری قطبها غالب است.  $W_n = 0.673$  ثابت خطای ایستایی سرعت  $\hat{K}_c = SS^{-1}$  تقریباً ۱۰ برابر شود. یعنی  $\beta = 10$ ، بنابراین در نظر می‌گیریم:


$$G_c(s) = \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005}$$

$$\Rightarrow G_c(s)G(s) = \hat{K}_c \frac{s + 0.05}{s + 0.005} \frac{1.06}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1.06 \hat{K}_c (s + 0.05)}{s(s+1)(s+2)(s + 0.005)}$$

با استفاده از شرایط اندازه  $\hat{K}_c$  را بدست می‌آوریم. برای تعیین  $K_c$  دیاگرامهای مکان هندسی ریشه‌ها برای سیستم‌های جبران نشده و جبران شده ترسیم می‌شوند:



دایره کوچک است



جبران نشده

دباله مثال

با ثابت نگهداشتن نسبت میرائی قطبهاي غالب بسته نيز چندان تغير نمی کنند:

$$S_{1,2} = -0.31 \pm j 0.55$$

حال می توان  $\hat{K}_c$  را با استفاده از شرط اندازه بدست آورد:

$$1.06 \hat{K}_c = \left| \frac{S(Se0.005)(Se + 1)(Se + 2)}{Se0.05} \right| \implies S = -0.31 + j 0.55$$

$$\Rightarrow \hat{K}_c = 0.9656 \Rightarrow G_c(s) = 0.9656 \frac{Se0.05}{Se0.005}$$

کنترل می کنیم

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} SG(s) = S \frac{1.06}{S(S+1)(S+2)} = \frac{1.06}{2} = 0.53 S^1$$

$$\hat{K}_v = SG_c(s)G(s) = \hat{K}_c \beta K_v = 0.9656(10)0.53 = 5.118 S^1$$

يعني خطاي حالت ماندگار ورودي شيب  $\frac{5.118}{0.53} = 9.656$  برابر كمتر شده يا به تقربيا ۱۵٪ مقدار آن در سيسitem چيران نشده رسيده است.

## جبرانسازی پیش فاز - پس فاز Lead – Lag Compen Satorl


به طور خلاصه جبرانساز پیش فاز سرعت پاسخ را بیشتر و پایداری را نیز بیشتر می کند و جبرانساز پس فاز دقیق حالت ماندگار را بهبود بخشیده ولی سرعت را می کاهد.

اگر بخواهیم هم خطای کم شود و هم سرعت پاسخ بالا رود از جبرانساز توان پیش فاز - پس فاز استفاده می کنیم:

می توان هر کدام از بخش‌های پیش فاز و پس فاز را مجزا طراحی نمود.

$$G_{-c}(s) = K_c \left[ \frac{s + \frac{1}{T_2}}{\frac{1}{\zeta} + \frac{\gamma}{T_1}} \right] \left[ \frac{s + \frac{1}{T_2}}{s + \frac{1}{\beta T_2}} \right]$$

مثال ۷-۳ صفحه ۴۱۰ مطالعه شود      پیش فاز      پس فاز



## پروژه های درسی پس از جبرانسازها

۱- بررسی  $G_{(S)} = \frac{K}{(S^2 + 20S + 101)(S + 20)}$  در سیستم

ضریب میرایی برای قطبهای غالب برابر  $\zeta = 0.4$  و  $t_s = 0.5$  است.


الف- محل قطبهای غالب را تعیین کنید ب- مشخصات جبرانساز  $\frac{S + Z_c}{S + 1S} K$  یافته و سیستم های اصلی و جبران شده را با هم مقایسه نمائید. ج- با نرم افزار **SIMULINK** و **MATLAB** نتایج را چک کنید.

۲- برای  $G_{(S)} = \frac{K}{S(S+1)(S+3)}$  با فیزیک واحد مطلوبیت تعیین:

الف- یک جبرانساز به نحوی که  $t_s = 2.86$  و  $54\% = 4.32\%$  کاهش دو برابر  $eSS$  نسبت به سیستم اصلی .

ب- مشخصات رفتار ماندگار و گذراي دو سیستم را با هم مقایسه نمائید.


ج- ظرائب بهره را با هم مقایسه نمائید. ۱- نتایج را با **MATLAB** معتبر نمائید.



۳- در سیستم

- الف -  $K_1$  و  $a$  را به نحوی تعیین کنید که دو لوپ داخلی داشته باشیم  
 $t_s = 1^s$   
 $57\% = s\%$  tor step response
- ب -  $K$  را طوری تعیین کنید که  $57\% = 15\%$  برای کل سیستم باشد ( برای step response )
- ج - یک کنترلر PI به نحوی تعیین کنید که ess سیستم برابر صفر شود.

د - حل را با نرم افزار **MATLAB** معتبر نمایید.



۴ - بررسی سیستم

$$G(s) = 0.072 \frac{(s + 3)(s^2 + 0.055 + 0.04)}{(s - 0.7)(s + 1.7)(s^2 + 0.08s + 0.04)}$$

- الف - بازه  $K$  را برای پایداری تعیین کنید.
- ب - مکان هندسی ریشه ها را ترسیم کنید.
- ج - جبرانسازی طرح کنید که  $ess = 0$  و  $t_s = 0.05^s$  و  $57\% = 20\%$
- د - نتایج را با **MATLAB** معتبر نمایید.

معیارهای یک سیستم کنترلی برای داشتن رفتار مناسب ( بهینه یابی Optimization )

۱- داشتن حداقل زمان استقرار هنگامیکه سیستم تحت تاثیر بردی پله واحد قرار گرفته است .

### Settling time (ts)

۲- حداقل دامنه خیلی بزرگ نباشد ، چون باعث یک ضربه برای سیستم کنترلی است .

۳- توابعی از خطای مثل ( قدر مطلق خطای حاصل ضرب زمان در اندازه خطای مقدار خطای به توان ۲ ، حاصل ضرب زمان در مقدار خطای به توان ۲ ) حداقل باشد .

$$IAE = \int_0^{\infty} |e(t)| dt \quad (\text{integral of absolute error})$$

$$ISE = \int_0^{\infty} e^2(t) dt \quad (\text{Integral of Squared error})$$

$$ITAE = \int_0^{\infty} t|e(t)| dt \quad (\text{Integral of Time Multiplied by Absolute error})$$

$$ITSE = \int_0^{\infty} t.e^2(t) dt \quad (\text{Integral of Time Multiplied by Squared error})$$

روش‌های زیگلر - نیکولز برای تعیین پارامترهای یک کنترلر:

اساس این روشهای حداقل نمودن انتگرال قدر مطلق خطای ( IAE ) می باشد .

۱- روش اول: روش عکس العمل حالت گذرا ( transient Response Method ) : بر اساس این روش پس از تعیین پارامترهای  $L, R$  در منحنی پاسخ سیستم مدار باز به ورودی پله با توجه به شکل زیر مقادیر ضرایب یهودهای مربوط به کنترلرهای خطی  $P, PI, PID$  تعیین می شوند .

عکس العمل سیستم مدار باز نسبت به ورودی پله ای واحد :

الف - برای کنترل : Proportional

$$K_c = \frac{1}{RL} \quad G(s) = K_c$$


$$K_c = \frac{0.9}{RL} \quad T_i = 3.3L \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i S}\right) \quad \text{: Proportional & Integral}$$

ج - برای کنترلر : Proportional integral & Derivative

$$K_c = \frac{1.2}{RL} \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S\right)$$

۲- روش دوم - روش حساسیت مقدار نهایی :

در این روش سیستم مدار بسته تحت کنترل proportional در مرز پایداری قرار داده شده و سپس پارامترهای  $K_u$  (ضریب بهره سیستم را در مرز پایداری قرار داده) و  $\rho_u$  (پرید ارتعاشات عکس العمل - سیستم مدار بسته در مرز پایداری) بدست آمده و با استفاده از این دو مقادیر بهینه پارامترهای کنترلر را بدست می آوریم :



الف - برای کنترلر : proportional

$$K_c = 0.5K_u \quad G(s) = K_c$$

ب- برای کنترلر : Proportional & Integral

$$K_c = 0.45K_u \quad T_i = 0.83P_u \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i S}\right)$$

ج- برای کنترلر : Proportional & integral & Derivative

$$K_c = 0.6K_u \quad T_i = 0.5P_u \quad T_d = 0.125P_u \quad G(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S\right)$$

# پاسخ فرکانسی :

هدف از ارائه پاسخ فرکانسی :

الف : شناسایی دقیق از طریق ، تحت ورودی سینوسی قرار دادن آن .

ب: امکان دستیابی به یک روش که اساس آن موارد تجربی است . (عملی) که البته هدف آن کنترل یک سیستم دینامیکی است .

پاسخ فرکانسی همان رفتار سینوسی یک سیستم دینامیکی در حالت ماندگار است .

چرا برای پاسخ فرکانسی ، سیستم را تحت ورودی سینوسی قرار می دهند ؟ چون حتی در انجام کارهای با پایه تجربی یا عملی دوست داریم ، ریاضی (تابع سینوسی) نظام دهنده آن باشد . البته همانطوریکه قبلانیز ذکر شده است رفتار یک سیستم دینامیکی اصلا به کم و کیف ورودی ارتباطی ندارد .

فرض میکنیم سیستم باتابع تبدیل مدارباز  $G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$  تحت تاثیر یک ورودی سینوسی قرار گرفته

است ، می خواهیم خروجی  $y(t)$  را در حالت ماندگار یا  $y_{ss}(t)$  بدست آوریم :

$$u(t) = a \sin \omega t \Rightarrow U(s) = \frac{a\omega}{S^2 + \omega^2} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \Rightarrow Y(s) = G(s).U(s) = \frac{a\omega B(s)}{(S^2 + \omega^2)A(s)}$$

$$A(s) = (S - P_1)(S - P_2)(S - P_3) \cdots (S - P_n) \Rightarrow Y(s) = \frac{a\omega B(s)}{(S^2 + \omega^2)(S - P_1)(S - P_2)(S - P_3) \cdots (S - P_n)}$$

$$Y(s) = \frac{K_0}{S - j\omega} + \frac{K_0^*}{S + j\omega} + \frac{K_1}{S - P_1} + \frac{K_2}{S - P_2} + \cdots + \frac{K_n}{S - P_n}$$

اعداد مختلط قرینه اند . با استفاده از قضیه مانده ها می توان بدست آورد :  $K_0, K_0^*$

$$K_0 = \left[ \frac{a\omega G(s)}{S + j\omega} \right]_{S=j\omega} = \frac{a\omega G(j\omega)}{2j\omega} = \frac{aG(j\omega)}{2j} \quad K_0^* = \left[ \frac{a\omega G(s)}{S - j\omega} \right]_{S=-j\omega} = \frac{aG(-j\omega)}{-2j}$$

حال می توان مقدار خروجی را بدست آورد :

$$y(t) = K_0 e^{j\omega t} + K_0^* e^{-j\omega t} + K_1 e^{P_1 t} + K_2 e^{P_2 t} + K_3 e^{P_3 t} + \dots + K_n e^{P_n t}$$

برای یک سیستم پایدار  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$  که همان قطب‌های سیستم هستند ، منفی خواهند بود .

$$y_{ss}(t) = K_0 e^{j\omega t} + K_0^* e^{-j\omega t} \Rightarrow y(t) = a \cdot \left[ \frac{G(j\omega) e^{j\omega t}}{2} - \frac{G(-j\omega) e^{-j\omega t}}{2j} \right] \quad (*)$$

چون  $G(j\omega)$  یک عدد مختلط است که دارای اندازه magnitude و زاویه ( فاز ) phase می باشد، می توان نوشت :

$$G(j\omega) = M(\omega) e^{j\phi(\omega)} \quad G(-j\omega) = M(\omega) e^{-j\phi(\omega)}$$

$$M(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{(\text{Re}G(j\omega))^2 + (\text{Im}G(j\omega))^2} \quad \text{و} \quad \phi(\omega) = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \left[ \frac{\text{Im}G(j\omega)}{\text{Re}G(j\omega)} \right]$$

بنابراین با استفاده از رابطه \* همین صفحه می توان نوشت :

$$y_{ss}(t) = a.M(\omega) \left[ \frac{e^{j(\omega t + \phi(\omega))} - e^{-j(\omega t + \phi(\omega))}}{2j} \right]$$


$$\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \Rightarrow y_{ss}(t) = a.M(\omega).\sin[\omega t + \phi(\omega)] \Rightarrow y_{ss}(t) = b.\sin[\omega t + \phi(\omega)]$$

يعنى پاسخ حالت ماندگار يك سيسitem ديناميكي تحت يك ورودي سينوسى ، يك تابع سينوسى با همان فركانس و با اختلاف فاز  $\phi(\omega)$  و دامنه  $b = a.M(\omega)$  مى شود . يعنى مى توان بر حسب  $\omega$  ، برای توابع  $M(\omega), M(\omega)$  منحنی را ترسیم نمود .

دياگرام : با معلوم بودن ورودي يا  $a\sin\omega t$  مى توان مشخصات خروجى يا  $M(\omega), \Phi(\omega)$  را بدست آورد .

فاز  $\varphi(\omega)$  و دامنه  $M(\omega)$  می شود. یعنی می توان بر حسب  $W$ ، برای توابع  $M(\omega)$  و  $\varphi(\omega)$  منحنی را ترسیم نمود.


نمایش اول: نمودار لگاریتمی یا Bode دیاگرام



یعنی با معلوم بودن ورودی یا  $a \sin \omega t$  می توان مشخصات خروجی یا  $M(\omega)$  و  $\varphi(\omega)$  را بدست آورد.

تابع تبدیل سینوسی یک سیستم خطی را می توان با گذاشتن  $j\omega$  به جای  $s$  در تابع تبدیل سیستم بدست آورد.

نمایش دوم: در نمودار بایکوئیت (نمودار قطبی) نیز بردار مختلط  $G(j\omega)$  در صفحه مختلط بر حسب تغییرات  $\varphi$  از صفر تا بی نهایت ترسیم می شود. مانند شکل:



نمایش سوم: نمودار لگاریتم دامنه بر حسب فاز یا دیاگرام نیکولز

توضیح بیشتر دیاگرامهای پاسخ فرکانسی:

در نمودار Bode نیز  $M_\omega$  و  $\varphi_\omega$  بر حسب  $\omega$  ترسیم می شوند با این تفاوت در نمودار اول  $M_\omega$  بر حسب  $\text{dB}$ :

$$M(\text{dB}) = 20 \log_{10} M \quad \text{or} \quad 20 \log_{10} |G(j\omega)|$$

در نمودار دوم  $\varphi_\omega$  بر حسب  $\omega$  لگاریتمی بر مبنای ۱۰ ترسیم می شوند.



دو مزیت اصلی برای استفاده از نمودار های Bode :

۱- ضرب دامنه ها به جمع تبدیل می شود.

۲- استفاده از روش مجانبهای تقریبی برای

ترسیم تقریبی منحنی های لگاریتم دامنه ( منحنی اول )

( بخصوص هنگامی که اطلاعات تقریبی از پاسخ فرکانس در اختیار باشد )

مزیت استفاده از مقیاس لگاریتمی برای فرکانس: باز شدن ناحیه فرکانس‌های پایین (کم) همچنین نمودار Bode کمک قابل توجهی برای تعیینتابع تبدیل به روش تجربی که یکی از اهداف پاسخ فرکانسی است می نماید.

عوامل پایه ای در  $G(j\omega)H(j\omega)=1$  یا تابع تبدیل مدار باز یک سیستم کنترلی  $H(j\omega)$  بهره  $K$  Gain=K

- عوامل مشتق گیر و انتگرالگیر  $(j\omega)$  و  $\frac{1}{j\omega}$

عوامل مرتبه دوم  
تلفیق این عوامل هر تابع تبدیل مدار باز سیستم کنترلی را ساخت.  
- بهره K ( عدد ثابت ) اعداد بزرگتر از ۱ دارای دسیبل مثبت و  
اعداد کوچکتر از ۱ دارای دسیبل منفی اند.

منحنی لگاریتم بهره K یک خط افقی  $20\log_{10} K$  و زاویه فاز صفر است. اثر بهره K در تابع تبدیل فقط بالا یا پایین بردن منحنی لگاریتم دامنه به مقدار ثابت و بدون اثر بر منحنی فاز است. رابطه زیر نشان می دهد با  $10^{\circ}$  برابر شدن عدد ، مقدار بر حسب دسیبل به اندازه  $20^{\circ}$  افزوده می شود:

$$20\log_{10}(10 * K) = 20\log_{10} k$$

$$20\log_{10}(10^n * K) = 20n + 20\log_{10} k$$

$$20\log_{10} \frac{1}{k} = -20\log_{10} k$$

همچنین عکس شدن ضریب بهره :

عوامل مشتق گیر و انتگرالگیر  
- عامل انتگرالگیر:

$$20\log \left| \frac{1}{j\omega} \right| = -20\log \omega \quad dB$$

$$\angle \frac{1}{j\omega} = \angle \frac{1}{j} = \angle -j = -\frac{\pi}{2}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega} \angle -\frac{\pi}{2}$$

تعريف: اکتا و فاصله فرکانسی  $\omega$  تا  $2\omega$  ( هر فرکانسی می تواند باشد )

- دهه فاصله فرکانس  $\omega$  تا  $10\omega$  ( هر فرکانسی می تواند باشد )

- در مقیاس لگاریتمی هر نسبت ( یا کسر ) با فاصله افقی یکسانی متناظر است یعنی فاصله افقی  $\omega_1$  تا  $\omega_2$  برابر با فاصله افقی  $\omega_1$  تا  $\omega_2 = 30$  شیب خط بردار مثال:

$$(-20\log 10\omega)dB = (-20\log \omega - 20)dB \quad ax + b = y$$

محور عمودی عرض از مبدا محور افقی شیب

محور عمودی عرض از مبدا محور افقی شیب


-20 dB/dec

هنگامی که شیب خط مشخص است می توان با داشتن یک نقطه از آن آن را ترسیم نمود. یا

$$20\log|j\omega| = 20\log\omega \quad dB$$

زاویه فاز  $\frac{\pi}{2}$  و منحنی خط راست با شیب  $20 \frac{dB}{dec}$  ( گذرنده از مبدا ) است.

هر دو عامل مشتق گیر و انتگرالگیر از نقطه  $\omega = 1$  و  $dB = 0$  می گذرند.



- توان عوامل مشتق گیر انتگرالگیر

$$20\log \left| \frac{1}{(j\omega)^n} \right| = -n * 20 \log |j\omega| = -20n \log \omega \text{ dB}$$

$$20\log |(j\omega)^n| = n * 20 \log |j\omega| = 20n \log \omega \text{ dB}$$

$$\angle \frac{1}{(1+j\omega)} = -\pi/2 * n, \angle (j\omega)^n = \pi/2 * n$$

هر دو منحنی از نقطه  $\omega = 1$  و  $\text{dB} = 0$  نیز می گذرد.

- عوامل مرتبه اول  $(1 + j\omega T)$  و  $\frac{1}{1 + j\omega T}$

$$20\log \left| \frac{1}{1 + j\omega T} \right| = -20\log(1 + j\omega T) = -20\log \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

$$G(j\omega) \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

در فرکانس های پایین  $\omega \ll \frac{1}{T}$  داریم:  $\log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \rightarrow 0 \text{ dB}$

از فرکانس های بالا  $\omega \gg \frac{1}{T}$   $\log \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \rightarrow \log \sqrt{\omega^2 T^2} \rightarrow \log \omega T$

یعنی در فرکانس  $\omega = \frac{1}{T}$  اندازه صفر می شود و در فرکانس  $\omega = -20$  dB می شود. یعنی منحنی اندازه دارای دو مجانب است.

$$\text{اندازه} = 0 \text{ dB} \quad \text{for} \quad 0 < \omega < \frac{1}{T}$$

$$\text{شیب اندازه} = 0 \text{ dB} \quad \text{for} \quad \frac{1}{T} < \omega < \infty$$

فرکانس عمل برخورد در مجانب  $\omega = \frac{1}{T}$  فرکانس شکست ( گوشه ) نام دارد.  
در مورد زاویه:

$$\varphi = -\tan^{-1} \omega T$$

$$\omega = 0 \Rightarrow \varphi = 0, \omega = \frac{1}{T} \Rightarrow \varphi = -\tan^{-1} \frac{T}{T} = -\tan^{-1} 1 = -45^\circ$$

$$\omega = \infty \Rightarrow \varphi = -\tan^{-1} \infty = -\frac{T}{2}$$

حداکثر خطای منحنی اندازه از مقدار واقعی در فرکانس گوشه ای رخ می دهد.


$$\omega = \frac{1}{T} = \text{حداکثر خطای اندازه} = -20 \log \sqrt{1+1} - 0 = -20 \log 2 = -3.03 \text{dB}$$

اندازه توسط محاسبه منحنی

اندازه توسط مجانب

Bode  
Diagram  
For

$$\frac{1}{1 + j\omega T}$$




$$\text{خطای اندازه} : \omega = \frac{1}{2T} \quad \text{خطای اندازه} : \omega = -20\log\sqrt{\frac{1}{4}+1} - (-20\log 1)$$

$$= -20\log \frac{\sqrt{S}}{2} - 0.97\text{dB}$$

$$\text{خطای اندازه} : \omega = \frac{2}{T} \quad \text{خطای اندازه} : \omega = -20\log\sqrt{2^2 + 1} - (-20\log 2)$$

$$= -20\log \frac{\sqrt{S}}{2} - 0.97\text{dB}$$

همچنین خطای در یک دهه (decade) بالاتر یا پایین تر از فرکانس گوشه ای تقریبا 0.04 dB است.



خطای لگاریتم با دور شدن از فرکانس گوشه ای  
تا صفر میل می نماید


$$\frac{1}{1 + j\omega T}$$

بررسی عوامل عکس مثل  $\frac{1}{1 + j\omega T}$  و  $1 + j\omega T$  دارند:

$$20 \log |1 + j\omega T| = -20 \log \left( \frac{1}{1 + j\omega T} \right)$$

$$\angle 1 + j\omega T = \operatorname{tg}^{-1} \omega T = -\angle \frac{1}{1 + j\omega T}$$

Bode  
Diagram  
For  
 $1 + j\omega T$



در مورد عبارت  $(1 + j\omega T)^{\mp n}$  فرکانس گوشه ای همان  $\omega = \frac{1}{T}$  و مجانبها خط راست و مجانب پایین خط افقی  $0 \text{dB}$  و مجانب بالا خط با شیب  $20 \text{n dB/dec}$  است. خطا نیز  $n$  برابر خطای  $(1 + j\omega T)^{\mp n}$  و زاویه فاز در هر فرکانس خاص  $n$  برابر زاویه است.

عوامل مرتبه دوم  
ابتدا در مورد توان منفی

$$1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 \quad \frac{1}{1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$j\zeta > 1 \Rightarrow 2 \text{ real Poles}$

$0 < j\zeta < 1 \Rightarrow 2 \text{ Complex and Conjugate}$

مختلط و مزوج

برای  $\zeta$  های کوچک تقریب مجانب دقیق نیست.

$$20 \log \left| \frac{1}{1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} \right| = -20 \log \sqrt{\left( 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left( 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

یعنی مجانب فرکانس پایین خط افقی است.

فرکانس پایین

$$\text{for } \omega \ll \omega_n \Rightarrow -20 \log 1 = 20 \log 1 = 0 \text{ dB}$$

فرکانس های بالا

$$\text{for } \omega \gg \omega_n \Rightarrow -20 \log \frac{\omega^2}{\omega_n^2} = -40 \log \frac{\omega}{\omega_n} \text{ dB}$$

$$\begin{array}{c} dB \\ 0 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \omega \\ \omega_n \end{array}$$

گذرانده از نقطه ( ) است می توان

$$-40 \text{ dB/dec}$$

یعنی مجانب فرکانس بالا خط راست با شیب  $-40 \text{ dB/dec}$  نوشته:



$$\omega = 0$$

$$\omega = \omega_n \Rightarrow \varphi = -\tan^{-1} \infty = -90^\circ$$

$$\omega = \infty \Rightarrow \varphi = -180^\circ$$

Bode  
Diagram  
For

$$\frac{1}{1+2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)+\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\varphi = \angle \frac{1}{1+2\zeta\left(j\frac{W}{W_n}\right)+\left(j\frac{W}{W_n}\right)^2}$$

$$= -\tan^{-1} \frac{2\zeta \frac{W}{W_n}}{1-\left(\frac{W}{W_n}\right)^2}$$

$$1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2$$

حالا پاسخ فرکانسی ( منحنی Bode ) برای عامل

می توان با عوض نمودن علامت منحنی های لگاریتم دامنه و زاویه فاز عبارت با توان منفی یعنی:

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

- تعیین فرکانس تشدید ( $W_n$ ) یا حالت اکسترمم منحنی اندازه ( در صورت وجود ) برای عبارت با توان منفی یعنی :

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + 2\zeta \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$$\|G(j\omega)\| = \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \quad \text{داریم:}$$

مقدار حداقل اندازه ( $G(jW)$ ) ( یا فرکانس تشدید ) در صورت وجود در جایی اتفاق می افتد که تابع مخرج یعنی:  $g(\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2$  مینیمم ( حداقل ) شود. می توان نوشت:

$$g(\omega) = \left[ \frac{\omega^2 - \omega_n^2(1 - 2\zeta^2)}{\omega_n^2} \right] + 4\zeta^2(1 - \zeta^2)$$

$$\omega_r \quad \text{اتفاق می افتد . یعنی فرکانس تشدید } g(\omega) \text{ در مینیمم}$$

$$\omega = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad \text{for} \quad 0 \leq \zeta \leq 0.707$$

اگر  $\zeta$  به صفر میل کند فرکانس تشدید به  $\omega_n$  میل می کند. و به ازای  $0 \leq \zeta < 0.707$  فرکانس تشدید میرا  $W_d = W_n \sqrt{1 - \zeta^2}$  کوچکتر می شود. به ازای  $0.707 > \zeta$  فرکانس تشدید وجود ندارد. با افزایش فرکانس  $W$  اندازه  $|G(j\omega)|$  کم می شود. به ازای  $0 < \zeta$  اندازه  $0dB$  کمتر می شود. مقدار دامنه (اندازه) در فرکانس تشدید یا مقدار  $M_r$  عبارت است از :

$$M_r = |G(j\omega)|_{\max} = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} \text{ for } 0 \leq \zeta \leq 0.707$$

به ازای  $\zeta > 0.707$  داریم  $M_r = 1$

با میل  $\zeta$  به صفر  $M_r$  به بی نهایت میل می کند. یعنی اگر یک سیستم نامیرا در فرکانس طبیعی اش تحریک شود. دامنه  $G(j\omega)$  بی نهایت خواهد شد.

$$\varphi = \angle \frac{1}{1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2} = -\tan^{-1} \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2}$$

$$= -\tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta} = -\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$



## روش ترسیم دیاگرام های Bode

- ۱- نوشتنتابع تبدیل به صورت حاصلضرب عوامل پایه ای در صورت و مخرج
- ۲- تعیین فرکانس‌های گوشه ای هر کدام از عوامل ( پرانترهای صورت و مخرج )
- ۳- ترسیم منحنی های مجانبی لگاریتم دامنه ( اندازه ) و سپس ترسیم منحنی های دقیق
- ۴- ترسیم منحنی های زائیه فاز توسط منحنی های زاویه فاز عوامل پایه ای

## مزیتهای دیاگرام های Bode ( نسبت به دیاگرامهای دیگر پاسخ فرکانسی )

- ۱- با استفاده از مجانبها ترسیم دیاگرامها خیلی سریع انجام می شود.
  - ۲- ترسیم دیاگرامهای عوامل پایه ای آسان است.
  - ۳- توانایی اصلاح رفتار با استفاده از دیاگرامهای عوامل پایه ای به جبرانسازها
- مثال: دیاگرام های Bode را برای تابع تبدیل  
رسم کنید.

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{(j\omega)(j\omega + 2)[(j\omega)^2 + j\omega + 2]}$$

می توان نوشت:

عوامل و فرکانس‌های گوشه‌ای عبارت اند از:

$$\left[ \frac{(j\omega)^2}{2} + \frac{j\omega}{2} + 1 \right]$$

$$\left( \frac{j\omega}{2} + 1 \right)^{-1}$$

$$\frac{j\omega}{3} + 1$$

$$(j\omega)^{-1}$$



7.5

$$\omega = \sqrt{2}, \zeta = 0.3536$$

$$\omega = 2$$

$$\omega = 3$$

بدون ۵ گوشه‌ای بدون ۵ گوشه‌ای



منحنی کل با جمع جبری منحنی‌های مجزا بدست می‌آید. قبل از  $\omega = \sqrt{2}$  شیب برابر  $-20 \text{ dB/dec}$  و در  $\omega = \sqrt{2}$  (از قطب‌های مختلط مزدوج شیب از  $-60 \text{ dB/dec}$  به  $-20 \text{ dB/dec}$  می‌رسد. در فرکانس گوشه‌ای بعدی  $\omega = 2$  (قطب مرتبه اول) شیب به  $-80 \text{ dB/dec}$  می‌رسد.



در فرکانس گوشه‌ای بعدی  $\omega = 3$  (اثر صفر) شیب از  $-80 \text{ dB/dec}$  به  $-60 \text{ dB/dec}$  می‌رسد.

در منحنی زاویه فاز، جمع جبری منحنی‌های فاز پایه، منحنی فاز کامل را بدست می‌آورد.

سیستم‌های مینیمم فاز و سیستم‌های غیر مینیمم فاز:


توابع تبدیلی در نیمه راست صفحه  $S$  نه قطب و نه صفر دارند ایجاد کننده سیستم‌های مینیمم فاز و

توابع تبدیلی در نیمه راست صفحه  $S$  قطب و یا صفر دارند ایجاد کننده سیستم‌های غیر مینیمم می‌باشند.



$$G_1(S) = \frac{1 + TS}{1 + T_1 S}$$

$$G_2(S) = \frac{1 - TS}{1 + T_1 S}$$



اگر  $P$  درجه چند جمله ای صورت  $G(S)$  و ۹ درجه چند جمله ای مخرج  $(S)$  باشد، سیستم مینیمم فاز سیستمی است که با میل به بی نهایت شیب منحنی لگاریتم دامنه  $\frac{dB}{dec}$  و زاویه فاز از  $-20(q-p)$  -  $90(q-p)$  برسد.

### تعیین تجربی تابع تبدیل:

اگر یافتن مدل یک سیستم با روش‌های تحلیلی انجام شدنی نباشد، آن را با تحلیل تجربی بدست می‌آورند. یکی از مزیتهای عمدۀ از فرکانس‌های سیستم اندازه گیری شده و بکار بردن تقریب‌های مجانبی و فرکانس‌های گوشۀ ای ترسیم نمود. آزمایش‌های پاسخ فرکانسی توسط در معرض مولدهای سینوسی قرار دادن سیستم انجام می‌شود.

برای تعیین تابع تبدیل پس از ترمیم مجانبها به نکات زیر توجه شود:

۱- شیب مجانبها باید مضاربی از  $\pm 20 \frac{dB}{dec}$  باشد. اگر در  $\omega_1$  شیب منحنی دامنه از  $-20 \frac{dB}{dec}$  به  $-40 \frac{dB}{dec}$  در تابع تبدیل وجود دارد. در این صورت فرکانس طبیعی

$$\frac{1}{1+2\zeta\left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right)+\left(j\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}$$

نامیرایی این عامل با فرکانس گوشۀ ای  $\omega_2$  برابر است. نسبت میرایی  $\zeta$  را می‌توان با مقایسه دامنه قله تشیدید در فرکانس گوشۀ ای  $\omega_2$  منحنی تجربی (صفحه ۱۵۶) بدست آورد. بر این اساس کلیه عوامل پایه ای مشخص می‌شوند.

۲- ضریب بهره  $K$  (Gain) را می توان با توجه به منحنی تجربی در فرکانس‌های پایین بدست آورد.  
در عاملهای  $1 + 2\zeta \left( j \frac{\omega}{\omega_2} \right) + \left( j \frac{\omega}{\omega_2} \right)^2, 1 + j \frac{\omega}{\omega_1}$  عامل برابر ۱ می شود!

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^\lambda}$$

تابع تبدیل سینوسی  $G(j\omega)$  عبارت است از:

که نشاندهنده نوع سیستم (عمدتاً ۰ و ۱ و ۲) است.

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2} \quad \text{for } \omega \ll 1$$

برای  $\lambda = 0$  سیستم نوع صفر


$$\Rightarrow 20 \log|G(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \omega \quad \text{for } \omega \ll 1$$

يعنى خطى با شيب  $-20 \text{ dB/dec}$  و عرض از مبدا  $K = \sqrt{k}$ . (يعنى در  $\omega = \sqrt{k}$  خط  $20 \log K$  قطع مى کند.) برای  $\lambda = 2$  سیستم نوع دو


$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2} \quad \text{for } \omega \ll 1$$

$$\Rightarrow 20 \log|G(j\omega)| = 20 \log K - 40 \log \omega \quad \omega \ll 1$$


يعنى خطى با شيب  $-20 \text{ dB/dec}$  و عرض از مبدا  $20 \log K$  را قطع مى کند



سيستم نوع ٠




سيستم نوع ١



سيستم نوع ٢

$\omega = \sqrt{k}$



منحنی زاویه بدست آمده از آزمایش تجربی می تواند تابع تبدیل بدست آمده از منحنی لگاریتم دامنه را معتبر نماید. برای سیستم های مینیمم فاز این دو با هم تطابق دارند ( منحنی فاز تجربی و منحنی فاز تعیین شده توسط بدست آمده از منحنی های لگاریتم دامنه ) ( هم در فرکانس های بالا و هم در فرکانس های پایین ) .


اگر چه زاویه فاز تجربی در فرکانس های بالا ( در مقایسه با فرکانس های گوشه ای ) برابر  $(q - p - \frac{\pi}{2})$  نباشد ، نشاندهنده تابع تبدیل غیر مینیمم فاز ( صفر یا قطب در سمت راست مینیمم صفحه ) است.

$P$  و  $Q$  درجه بندی چند جمله ای های صورت و مخرج هستند .

مثال ۱: با توجه به دیاگرام Bode تجربی نشاندهنده مطلوبیت تعیین تابع تبدیل سیستم .

حل: در فرکانس های پایین شبیه  $-20 dB/dec$

$$\text{يعنى سیستم نوع ۱: } \frac{k}{j\omega} \quad 20 = \frac{40}{\log \frac{\omega_v}{\omega_1}} \quad (*)$$



۲- در  $\omega_1$  شیب از  $-20 \text{ dB/dec}$  داریم: برای محاسبه  $\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$  یعنی عامل  $-40 \text{ dB/dec}$  به  $-20 \text{ dB/dec}$

$$40 = \frac{40}{\log \frac{S}{\omega_1}} \Rightarrow \log \frac{S}{\omega_1} = \frac{40}{40} = 1 \Rightarrow \frac{S}{\omega_1} = 10 \Rightarrow \omega_1 = 0.5$$

با توجه به رابطه بالا<sup>\*</sup> می توان نوشت:

$$\log \frac{\omega_v}{0.5} = 2 \Rightarrow \frac{\omega_v}{0.5} = 100 \Rightarrow \omega_v = 50 = k$$


۳- در  $S$  تغییر شیب از  $-20 \text{ dB/dec}$  به  $-40 \text{ dB/dec}$   $\omega = S$   
 ۴- در  $\omega_3$  تغییر شیب از  $-40 \text{ dB/dec}$  به  $-20 \text{ dB/dec}$

$$20 = \frac{10}{\log \frac{\omega_3}{S}} \Rightarrow \log \frac{\omega_3}{S} = 0.5 \Rightarrow \omega_3 = S\sqrt{10}$$

$$G(j\omega) = \frac{50 \left( 1 + j \frac{\omega}{S} \right)}{j\omega \left( 1 + j \frac{\omega}{0.5} \right) \left( 1 + j \frac{\omega}{S\sqrt{10}} \right)}$$

بنابراین تابع تبدیل تعیین می شود:

مثال ۲: با توجه به دیاگرام Bode تجربی نشانداده شده ، مطلوبیت تعیین تبدیل سیستم حل:



۳- در  $\omega = S$  تغییر شیب از  $-40 \text{ dB/dec}$  به  $-20 \text{ dB/dec}$  یعنی عامل  $\left(1 + j\frac{\omega}{S}\right)$

۴- در  $\omega_2$  تغییر شیب از  $-20 \text{ dB/dec}$  به  $-40 \text{ dB/dec}$  یعنی عامل  $\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$  و محاسبه


$$20 = \frac{20}{\log \frac{\omega_2}{S}} \Rightarrow \log \frac{\omega_2}{S} = 1 \Rightarrow \omega_2 = 50$$

۵- در  $\omega_3$  مجدداً تغییر شیب از  $-40 \text{ dB/dec}$  به  $-20 \text{ dB/dec}$  یعنی عامل  $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_3}\right)$  و محاسبه

$$40 = \frac{15}{\log \frac{\omega_3}{\omega_2}} \Rightarrow \log \frac{\omega_3}{50} = \frac{15}{40} \Rightarrow \omega_3 = G(j\omega) \frac{50 \left(1 + \frac{\omega}{S}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}{j\omega \left(1 + j\frac{\omega}{0.5}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{50}\right)}$$


## نمودار قطبی یا Nyquist

نمودار قطبی تابع تبدیل سینوسی  $G(j\omega)$  نمودار دامنه  $G(j\omega)$  بر حسب زاویه  $\angle G(j\omega)$  در مختصات قطبی وقتی  $\omega$  از صفر تا بی نهایت تغییر می کند. یعنی نمودار قطبی  $|G(j\omega)| \angle G(j\omega)$  با تغییر  $\omega$  از صفر تا  $\omega$  است.



- نمودار قطبی Nyquist عاملهای مرتبه اول:

فقط تست منفی محور موهومی




فقط تست مثبت محور موهومی

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

$$\omega = 0 \Rightarrow G(0) = 1 \angle 0^\circ$$


$$\omega = \frac{1}{T} \Rightarrow G\left(j\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -\frac{\pi}{4}^\circ$$

با میل به بی نهایت دامنه یا اندازه  $G(j\omega)$  به صفر و زاویه آن به  $-\pi/2^o$  میل می کند.



$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

$$G(j\omega) = 1 + j\omega T$$



$$\left[ 1 + 2\zeta \left( j \frac{w}{w_n} \right) + \left( j \frac{w}{w_n} \right)^2 \right]^{+1}$$

- نمودار قطبی Nyquist عاملهای مرتبه دوم:

# تمرین های درس کنترل اتوماتیک:

سیستم زیر با فیدبک واحد را در نظر بگیرید:


$$G(s) = \frac{k}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

جبران سازی طراحی کنید که بدون اینکه مکان قطب های غالب حلقه بسته تغییر زیادی داشته باشد. قطب های غالب با ۱۰٪ در سیستم جبران نشده بدست می آیند.

جواب:

- به کمک overshoot می توان نسبت میرایی قطب های غالب را بدست آورد
- مکان هندسی این سیستم بدون جبران کننده در شکل زیر رسم شده است.

مکان قطب های غالب نیز در شکل مشخص است.



$K_{P_{new}}$  با توجه به اینکه درسوال گفته شده مکان قطب های غالب تغییر چندانی نداشته باشند، بنابراین باید از جبرانساز پس فاز استفاده کنیم.

$$\zeta = 0.59$$

$$\omega = 3.41$$

$$K = 45.6$$

نسبت میرایی قطب های غالب

فرکانس طبیعی نامیرایی قطب های غالب:

در قطب های غالب gain ضریب

$$K_{P_{old}} = \lim SG(S) = \frac{45.6}{48} = 0.95$$

$$K_{P_{new}} = 20$$

$$G_c(S) = \frac{S + Z}{S + P_c}$$




$$\frac{K_{P_{new}}}{K_{P_{old}}} = \frac{Z_c}{P_c}$$

مقدار 21 و مقدار ضریب برابر  $P_C = 0.01$  با در نظر گرفتن بدست می آید.

بنابراین جبرانساز به شکل زیر خواهد بود

$$G_c(S) = \frac{S + 0.2}{S + 0.01}$$

$$G(S) = \frac{K(S + 0.2)}{(S + 0.01)(S + 2)(S + 4)(S + 6)}$$



باتوجه به اینکه جبرانساز مورداستفاده جبرانساز پیغام رفتار حالت گذرا تغییر چندانی نمی‌کند. اما خطای حالت ماندگار بسیار کوچکتری با جبرانساز بدست می‌آید

- سیستم زیر با فیدبک واحد را در نظر بگیرید

$$G(S) = \frac{K}{(s^2 + 20s + 10)(s + 20)}$$

ثانیه است. ۰.۵ و زمان نشست برابر ۰.۴ نسبت میرایی قطب‌های غالب برابر  
الف) مکان قطب‌های غالب را پیدا کنید.

صفر جبرانساز را بابد. ۱۵-ب) اگر قطب جبرانساز در  
ج) ضریب بهره‌ی سیستم را بابد.

د) رفتار سیستم بدون جبرانساز و با جبرانساز را مقایسه کنید.

جواب:


$$T_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{4}{\xi T_s} = \frac{4}{0.4 \times 0.5}$$

$$\omega_n = 20$$

$$S = -\xi \omega_n \pm \sqrt{1 - \xi^2} \omega_n j$$

$$S = -8 \pm 18.3 j$$

## مکان هندسی سیستم بدون جبرانساز به شکل زیر خواهد بود



همانگونه که از نمودار مکان هندسی نیز مشخص است قطب های غالب روی مکان قرار ندارند.  
اگرشرط اندازه را چک کنیم خواهیم داشت:

$$180 - \left[ \left( \text{Tang}^{-1} \frac{17.3}{2} \right) + \left( \text{Tang}^{-1} \frac{19.3}{2} \right) + \left( \text{Tang}^{-1} \frac{18.3}{12} \right) \right] =$$

$$180 - (83.4 + 84.1 + 56.7) = 44.1$$

$$G_c(S) = \frac{K(S+0.2)}{(S+15)(S^2 + 20S + 101)(S+20)}$$

$$Tang^{-1} \frac{18}{7} . 3 = 69 . 1$$

$$180 - 69 . 1 - 44 . 1 = 66 . 8$$

$$Tang 66 . 8 = \frac{18}{\Delta x} . 3 \Rightarrow \Delta x = 7 . 8$$

$$Z_c = 0.2$$


جبرانسازیاباین کمبودزاویه را جبران کند.

بنابراین سیستم با جبرانسازی شکل زیر خواهد بود


$$G_c(S) = \frac{K(S+0.2)}{(S+15)(S^2 + 20S + 101)(S+20)}$$

مکان هندسی سیستم جبران شده به شکل زیر خواهد بود. همانطور که دیده می شود، سیستم در محدوده‌ی وسیعتری از K پایدار است.

مکان قطب‌های غالب که در این حالت روی مکان است مشخص شده است..




در شکل بعد رفتار سیستم با وبدون جبرانساز آورده شده است.  
اگرچه خطای حالت ماندگار سیستم با جبرانساز بیشتر شده است، اما اورشوت سیستم کمتر شده است.



-سیستم زیرداده شده است،

- الف)  $K$  را طوری پیدا کنید که (برای پاسخ پله در حلقه‌ی کوچکتر)  $T_S = 1$  و  $OS\% = 5\%$
- . ب) مقدار  $K$  را طوری پیدا کنید که پاسخ حلقه‌ی بزرگتر اورشوتی برابر  $10\%$  برای پاسخ پله داشته باشد



$$\xi = \frac{-\ln(os\%/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(os\%/100)}}$$

$$\Rightarrow \xi = 0.69, \dots, T_s = \frac{4}{\xi\omega} \rightarrow \omega = 5.8$$

$$TF = \frac{\frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9)}}{1 + \frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9)}} = \frac{K_1(S+a)}{S(S+4)(S+9) + K_1(S+a)}$$

$$\text{معادله‌ی مشخصه} = S(S+4)(S+9) + K_1(S+a) = 1 + \frac{K_1(S+a)}{s(S+4)(S+9)}$$

$$\text{مکان قطب‌های غالب} = -\xi\beta\omega \pm \sqrt{1-\xi^2}\omega = -4 \pm 4.2j$$

$$G(S) = \left| \frac{K_1(S+a)}{(S+4)(S+9)} \right| \quad |S| = 4 \pm 4.2j$$

$$\alpha - [tag^{-1} \frac{4.2}{4} + 90 + tag^{-1} \frac{4.2}{5}] = \pm(2K+1)\pi$$

$$\alpha - 263.6 = -180 \Rightarrow \alpha = 83.6$$


$$\tan 83.6 = \frac{4.2}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x = 0.47$$

$$a = 4.47$$

$$\frac{K_1(4.2)}{(5.8)(4.2)(6.53)} = 1 \Rightarrow K_1 = 37.8$$

برای پیدا کردن  $K_1$  باید شرط اندازه را چک کنیم.

پاسخ پله‌ی این سیستم در حلقه‌ی کوچک‌تر در شکل زیر رسم شده است.  
زمان نشست و اورشوت نیز مشخص شده است. (به علت تقریب‌های حل دستی اندکی خط‌ادرجواب دیده می‌شود).




در قسمت ب سوال خواسته شده است پاسخ حلقه‌ی بزرگ‌تر برای ورودی پله، اورشوتی  $K$  مقدار را طوری پیدا کنید که برابر  $10\%$  داشته باشد.

در ابتدای بحث کمک در صد اورشوت، ضریب میرایی را بدست آورد.

$$\xi = \frac{-\ln(os\% / 100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(os\% / 100)}}$$

$$\xi = \frac{-\ln 0.1}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.1}} \Rightarrow \xi = 0.59$$

به کمک نسبت میرایی بدست آمده می‌توان مکان قطب‌های غالب را پیدا کرد و با شرط اندازه مقدار  $K$  بدست می‌آید به کمک مکان هندسی ریشه‌ها و با کلیک پرروی نقطه‌ای از مکان با نسبت میرایی  $0.59$  اطلاعات خواسته شده قابل دسترسی است. مکان هندسی ریشه‌های این سیستم در شکل زیر رسم شده است.



پاسخ پله این سیستم با ضریب  $K = 1.34$  در شکل زیررسم شده است

