

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- در کدام مرحله از طراحی از تجربه میدانی استفاده می شود؟

۱. مرحله تجدید نظر ۲. مرحله جزییات ۳. مرحله مقدماتی ۴. مرحله امکان پذیری

۲- هدف از محاسبات طراحی کدام گزینه است؟

۱. پیش بینی تنش ها و تغییر شکلهای قطعات ۲. اندازه قطعات و معادلات طراحی ۳. تشخیص خواص فیزیکی مواد ۴. معادلات طراحی و خواص فیزیکی مواد

۳- چه زمانی نیاز به محاسبه تنش های داخلی جسم نداریم؟

۱. هرگاه نیروهای خارجی وارد بجسم از نیروهای داخلی بزرگتر باشند ۲. هرگاه جسمی در حالت سکون و با سرعت ثابت باشد ۳. هرگاه نیروهای داخلی وارد بجسم از نیروهای خارجی بزرگتر باشد ۴. هرگاه سرعت جسم متغیر باشد و نیروی داخلی بزرگتر از نیروی خارجی باشد

۴- زمانی که ماده ای خواص کشسانی آن در همه جهات یکسان باشد آن ماده را چه می نامند؟

۱. کشسانی مطلق ۲. همسانگرد ۳. غیرهمگنی ۴. کوچکتر از یک

۵- زمانی که نیروی وارد بجسم باعث دوبرابر شدن طول آن می شود مقدار مدول یانگ چقدر است؟

۱. یک ۲. صفر ۳. بزرگتر از یک ۴. کوچکتر از یک

$$M = \int v^2 dA = \frac{EI}{r} \text{ در رابطه منظور از } M \text{ کدام گزینه زیر است؟}$$

۱. خمس خیز ۲. مدول مقطعی سطح مقطع ۳. مرکز گرانش ۴. گشتاور اینرسی

۶- ضخامت تیغه یک دستگاه اره نواری برابر با 0.028 in و جنس آن از فولاد است مقدار حداکثر تنش خمشی را موقعی که تیغه از پیرامون قرقه ای به قطر 18 in می گذرد حساب کنید. فرض کنید $E=3000000 \text{ psi}$, $v=0.014 \text{ in}$, $r=9 \text{ in}$.

۱. 46670 psi ۲. 42850 psi ۳. 3218 psi ۴. 13330 psi

۷- اگر به جسمی که تحت بار خمشی است یک دندانه کوتاه اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد؟

۱. فاصله محور خنثی تا لبه سطح مقطع کاهش میابد ۲. گشتاور اینرسی کاهش پیدا میکند ۳. تنش افزایش پیدا میکند ۴. تنش کاهش پیدا میکند

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۹- در رابطه $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ منظور از اندیس اول و دوم کدام گزینه است؟

۱. اندیس اول تنש و اندیس دوم جهت تنش

۲. اندیس اول امتداد خط قائم بر صفحه مورد نظر و اندیس دوم جهت تنش

۳. اندیس اول جهت تنش و اندیس دوم تنش بر شی در یک نقطه

۴. اندیس اول تنش بر شی عرضی و اندیس دوم جهت تنش

۱۰- حداقل بر شی عرضی برای یک مقطع گرد به چه صورت نوشته می شود؟

$$\tau_{\max} = \frac{4V}{3A} . ۴$$

$$\tau_{\max} = 2 \frac{V}{A} . ۳$$

$$\tau_{\max} = \frac{3}{4} V . ۲$$

$$\tau_{\max} = 2V . ۱$$

۱۱- یک ستون فولادی توپرو گرد در دو انتهای خود اتصال لولایی دارد. طول این ستون 36 in و قطر آن $\frac{5}{8}\text{ in}$ است. تنش تسلیمماده این ستون 50000 psi و کجی اولیه آن $\frac{1}{16}\text{ in}$ است. اگر ضریب اطمینان F_s برای این ستون ۴ باشد ظرفیت آن را بیابید.۴. 45125 lb ۳. 10937.5 lb ۲. 532500 lb ۱. 51600 lb

۱۲- کدامیک از روش های زیر برای حل مسایل تنش مرکب استفاده می شود؟

۱. دایره مور

۲. تعیین تنش ها درسه بعد

۳. تنش بر شی

۴. گشتاور خمشی

۱۳-

در رابطه $x = -\mu \frac{\sigma_y}{E} \text{ in/in}$ مقدار μ در مهندسی چقدر است؟۴. بین $0/۱۰$ تا $۰/۵۰$ ۳. بین $۰/۲۰$ تا $۰/۳۰$ ۲. بین $۰/۲۵$ تا $۰/۴۰$ ۱. بین $۰/۴۰$ تا $۰/۵۰$ ۱۴- یک تیر 8 in متکی به تکیه گاه های ساده مفروض است. مقطع این تیر به شکل I بوده و در بار متمرکزی مانند P بر مرکز آن وارد شده است. مساحت مقطع A تیر برابر با 7.09 in^2 و ضخامت جان آن 0.24 in است. اگر گشتاور اینرسی I مقطع تیر برابر با 483.4 in^4 و طول دهنگ تیر 10 برابر عمق آن باشد درصد افزایش خمس ناشی از تنش بر شی در این تیر را حساب کنید؟۴. $۲۸/۳$ ۳. $۲۱/۲$ ۲. $۱۲/۵$ ۱. $۳۱/۲$

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

۱۵- اگر تنش فشاری واردہ بر یک فلز از حد کشسانی فشاری آن تجاوز کند، تنش حد کشسانی کششی آن کاهش می‌یابد
اصطلاحاً این پدیده راچه می‌نامند؟

۴. بوشینگر

۳. سن ونان

۲. دایره مور

۱. اویلر

۱۶- طول یک ستون فولادی $50 \times 50 mm$ برابر با $1500 mm$ است مقدار ظرفیت بار آنرا حساب کنید. دو سر ستون لولا شده است. طول یک ستون فولادی $50 \times 50 mm$ برابر با $1500 mm$ است مقدار ظرفیت بار آنرا حساب کنید. دو سر ستون لولا شده است. $F_s = 2.5$ و تنش سیلان برابر با $275 Mpa$ است کجی اولیه این ستون را $a = 1.25 mm$ و مدول کشسانی را $E = 206700 Mpa$ فرض کنید.

۱. ۱632850 N

۲. ۱53250 N

۳. ۱58942 N

۴. ۱84580 N

۱۷- یک ستون گرد فولادی و توپر را در نظر بگیرید. دو سر این ستون لولا شده است. قطر ستون $50 mm$ و طول آن $1400 mm$ است. تنش تسلیم آن $250 Mpa$ و کجی اولیه آن $a = 1.25 mm$ است. اگر مقدار E فولاد باشد، بار نقطه تسلیم این ستون را حساب کنید.

۱. ۲۴۶۶۰۰

۲. ۲۴۶۶۰

۳. ۲۶۴۴۰۰

۱۸- مقادیر \bar{x} و \bar{y} را برای یک مقطع ناوданی بابعاد $h_1 = 32$ ، $b_1 = 10.5$ ، $b = 12$ ، $h = 35$ به دست آورید.۱. $\bar{x} = 9; I_y = 1208$ ۲. $\bar{x} = 13; I_y = 1152$ ۳. $\bar{x} = 9; I_y = 1008$ ۴. $\bar{x} = 10; I_y = 1208$

۱۹- سطح گسیختگی در مواد ترد به چه شکل و تحت چه زاویه ای اتفاق می‌افتد؟

۱. حلزونی، زاویه ۵۵

۲. حلزونی، زاویه ۴۵

۳. یکنواخت، زاویه ۵۵

۴. یکنواخت، زاویه ۴۵

۲۰- اسم متالوژیک ساختار آهن خا لص کدام گزینه زیر است؟

۱. آستنیت

۲. پرلیت

۳. سمنتیت

۴. فریت

۲۱- کدام گزینه ای زیر از عیوب فولاد کربن ساده نمی باشد؟

۱. آشفتگی

۲. تنشهای محبوس زیاد

۳. سرعت خنک کاری کم

۴. کاهش داکتیلیته

۱. $1200 - 1800 F$ ۲. $800 - 1200 F$ ۳. $1350 - 1650 F$ ۴. $1200 - 1450 F$

۲۲- عملیات تمپر کردن معمولاً در چه دماهایی اتفاق می‌افتد؟

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

وشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

۲۳- کدام گزینه زیر درست می باشد؟

۱. هرچه ماده نرم تر باشد عددبینل بزرگتر است
۲. آزمایش شوراسکلرسکوپ برای اندازه گیری دانه فولاد استفاده می شود
۳. عملیات سیانید دادن موجب بوجود آمدن یک لایه سطحی بسیار سخت به ضخامت ۰/۰۰۲ میلیمتر مربع بددست می آوردد.
۴. عددسختی برینل را تقریباً برابر حسب کیلوگرم بر مساحت بر حسب میلیمتر مربع بدست می آورند

۲۴- در عملیات Parkerizing و bonderizing از چه پوششی بعنوان پایه ای برای استفاده ازرنگ یالعاب استفاده می شود؟

- | | | | |
|-------------|---------------|--------|--------|
| ۱. تیتانیوم | ۲. فسفات آهنی | ۳. سرب | ۴. قلع |
|-------------|---------------|--------|--------|

۲۵- کدامیک از فولادهای زیر در مقابل سایش مقاومت استثنایی انجام می دهد؟

- | | | | |
|---------------------|------------|---------|------------|
| ۱. پرمنیزیم هادفیلد | ۲. آستانیت | ۳. فریت | ۴. مارتزیت |
|---------------------|------------|---------|------------|

۲۶- برای ساختن توب بیلیارداز کدام لاستیک استفاده میکنند؟

- | | | | |
|------------|--------------|----------|-----------|
| ۱. آکریلیک | ۲. پلی اتیلن | ۳. استال | ۴. نئوپرن |
|------------|--------------|----------|-----------|

۲۷- برای کاهش دادن سرعت سوختن در پلاستیک از چه موادی استفاده می کنند؟

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ۱. اکسید آنتیموان | ۲. حلal های آلی |
|-------------------|-----------------|

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۳. هیدروکربن های کلرینه شده | ۴. مواد شیمیایی حساس به نور |
|-----------------------------|-----------------------------|

۲۸- تئوری تخریب تنفس قائم ماکزیم چه موقع روی میدهد؟

۱. زمانی که تنفس های قائم اصلی از تنفس نقطه تسیلیم بزرگتر باشد
۲. زمانی که تنفس های قائم اصلی از تنفس نقطه سیلان ماده بزرگتر باشد
۳. زمانی که تنفس های قائم اصلی از تنفس نقطه سیلان ماده کوچکتر باشد
۴. زمانی که تنفس های قائم اصلی از تنفس نقطه تسیلیم کوچکتر باشد

۲۹- نسبت سطح مقطع نمونه در موقع گسیختگی به سطح مقطع اولیه آن را چه می نامند؟

- | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ۱. حد کشسانی | ۲. حد تناسب | ۳. کاهش مساحت | ۴. نقطه گلوبی |
|--------------|-------------|---------------|---------------|

۳۰- کدامیک از تئوری تخریب زیر برای مواد اکتیل خوب است و نیاز به نسبت پواسون دارد؟

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱. تنفس قائم ماکزیم | ۲. تنفس برشی ماکزیم | ۳. انرژی کرنشی ماکزیم | ۴. انرژی آشفتگی ماکزیم |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

۳۱- از روشن فتوالاستیک برای به دست آوردن کدام گزینه زیر استفاده میکنند؟

۴. خوش

۳. سختی

۲. گشتاور اینرسی

۱. ضریب تمرکز تنفس

۳۲- متداولترین نوع تخریب یک قطعه کدام گزینه است؟

۲. خستگی ناشی از خمش

۱. سایش

۴. دماهای بالا

۳. رنگ زنی

۳۳- شفتی تحت گشتاور پیچشی $lb.in.$ ۴۰۰۰ قرار گرفته است. تنش حدسیلان برای ماده این شفت برابر psi ۵۰۰۰ و مقدار F_s برابر ۲ است. با استفاده از تئوری حداکثر تنش برشی قطر لازم برای این شفت را بدست آورید؟

۲.۸۴۶in

۳.۲۱۲۴in

۲.۴۱۷in

۱.۲۵۳۵in

۳۴- ماده ای تحت تنش برشی psi ۸۰۰۰ و تنش نوسانی psi ۲۰۰۰ قرار دارد. ضریب تمرکز تنش $1/5$ و ضریب اطمینان $2/5$ است. اگر تنش حد خستگی این ماده $3/0$ برابر تنش برشی نهایی آن باشد مقدار τ_{ult} را بدست آورید.

۴۵۰۰psi

۳۵۰۰۰psi

۵۵۰۰۰psi

۳۸۰۰۰psi

۳۵- کدامیک از گروه های زیر برای غالباً پیچ ها و مهره ها مناسبند؟

۳A,3B

۳A,2B

۲A,2B

۱. ۲A,3B

۳۶- در سیستم متربیک SI زاویه کامل دندانه و عرض تاج دندانه به ترتیب چقدر می باشد؟

۲. ۴۵ درجه و یک هشتم گام دندانه

۱. ۴۵ درجه و یک چهارم گام دندانه

۴. ۶۰ درجه و یک چهارم گام دندانه

۳. ۶۰ درجه و یک هشتم گام دندانه

۳۷- یک جوش نواری $6mm$ بطول $50mm$ بار ثابت N ۱۳۰۰۰ را در امتداد طول جوش تحمل می کند. مقاومت تسلیم فلز جوش MPa ۳۶ است. مقدار ضریب اطمینان را پیدا کنید.

۲/۲۵

۲/۴۸

۶۱/۳

۱. ۲/۹۴

۳۸- مقدار حداکثر تنش برشی برای اتصال لحیم نرم در مورد فولاد چقدر است؟

۴. ۵۰۰۰psi

۴۰۰۰psi

۶۰۰۰psi

۱. ۷۰۰۰psi

۳۹- در زرد جوشکاری از کدام آلیاژ زیر استفاده میکنند؟

۴. مس و آلومینیوم

۳. روی و برنز

۲. مس و روی

۱. روی و منگنز

۴۰- بیشترین دمابرای کار چسبها چقدر است؟

۴. ۵۵۰F

۲۵۰F

۴۵۰F

۱. ۳۵۰F

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲