

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

وشته تحصیلی/ گذ درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۶ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۴۹۰

استفاده از ماشین حساب ساده، ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- کدامیک از نمودارهای زیر به بیان علت و معلولی می پردازد؟

۱. نمودار پارتو ۲. نمودار شاخه و برگ ۳. نمودار دمینگ ۴. نمودار ایشیکاوا

۲- کدامیک از نمودارهای کنترل زیر در شناسایی انتقالهای جزئی پارامترهای فرآیند کارا می باشد؟

۱. EWMD . ۱ ۲. EWMA . ۲ ۳. EWMB . ۳ ۴. EWMR . ۴

۳- روش طرح استوار معادل است.

۱. طراحی ناپارامتری ۲. طراحی رواداری ۳. طراحی نرمال ۴. طراحی پارامتری

۴- عوامل قابل کنترل در کنترل کیفیت آماری کدام است؟

۱. عواملی که برای برآوردن نیازی به صورت مشخصات فنی توسط طراح تعیین می شود.
۲. عواملی هستند که به بیان مقدار پاسخ مورد نظریک فرآیند توسط به کارگیرنده تنظیم می شود.
۳. عواملی که به علت ملاحظات مختلف توسط طراح تعیین می شود.
۴. عواملی که به علت زوال تدریجی محصول توسط طراح تعیین می شود.

۵- حداقل تغییرپذیری قابل تحمل برای مشخصه کیفیت کدام گزینه است؟

۱. حدود کارایی ۲. حدود رعایت ۳. حدود رواداری ۴. حدود تغییر

۶- کدام یک از گزینه های زیر هدف نمودارهای کنترل مشخصه های کیفیت نمی باشد؟

۱. تغییر پذیری موجود در مجذور انحراف از میانگین ۲. تغییر پذیری موجود در گرایش به مرکزیت (میانگین)
۳. تغییر پذیری موجود در پراکندگی ۴. سازگاری و ثبات در طول و زمان تولید

۷- در یک فرآیند جدید، مجموع معیارهای نمونه برای ۲۰ گروه به اندازه ۴، برابر ۸۴ می باشد. قابلیت فرآیند چقدر است؟

۱. ۲۷/۴ ۲. ۴/۲۷ ۳. ۲۴/۷ ۴. ۲/۷۴

۸- وقتی فرآیند تحت کنترل است، الگوی طبیعی از تغییرپذیری دارای کدام ویژگی زیر است؟

۱. تقریبا ۳۴ درصد نقاط رسم شده در فاصله یک انحراف معیار از هر طرف خط مرکزی قراردارند.
۲. تقریبا ۴۳ درصد نقاط رسم شده در فاصله یک انحراف معیار از هر طرف خط مرکزی قراردارند
۳. تقریبا ۶۸ درصد نقاط رسم شده در فاصله یک انحراف معیار از هر طرف خط مرکزی قراردارند
۴. تقریبا ۹۵ درصد نقاط رسم شده در فاصله یک انحراف معیار از هر طرف خط مرکزی قراردارند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/گد درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۴ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۶ -

۱۲۱۸۴۹۰

-۹- کدام یک از نمودارهای کنترل زیر برای کنترل فرآیند با اندازه زیر گروه یک مفید است؟

۲. نمودار کنترل EWND

۱. نمودار کنترل EWML

۴. نمودار کنترل EWMA

۳. نمودار کنترل EWMD

-۱۰- یک سازمان تولیدی هر روز تعداد ۲۰۰ پرونده را از بین فایلی بزرگ به تصادف انتخاب کرده و نسبت موارد غلط پرونده برابر ۷۵/۰ بدهست آمده است. خط مرکزی نمودار NP کدام است؟

۴. ۲۴

۳. ۱۹

۲. ۱۵

۱. ۱۷

-۱۱- یک تولید کننده مودم رایانه، داده هایی را از طریق آزمون های روزانه محصول برای ۲۵ زیر گروه جمع آوری کرده است. به علت های اجتناب ناپذیر مختلفی تعداد اقلام بازرگی شده در هر روز متفاوت بوده است و نتایج زیر بدهست آمده است.

$$\sum_{i=1}^g n_i p_i = 1015, \sum_{i=1}^g n_i = 50515$$

اگر تعداد اقلام بازرگی شده در روز ۱۲۹ میلادی برابر ۲۳۸۵ باشد. حدود کنترل این روز کدام است؟

۴. (۰/۰۲۲۴, ۰/۱۲۵)

۳. (۰/۰۱۲۴, ۰/۰۲۵)

۲. (۰/۰۱۱, ۰/۰۲۹)

۱. (۰/۰۱۲۴, ۰/۱۲۵)

-۱۲- در صورتی که اندازه نمونه متغیر باشد، نمودار کنترل مناسب برای اقلام معیوب کدام است؟

R. ۴

C. ۳

np. ۲

P. ۱

-۱۳- الگوی توزیع متوسط تعداد نقص‌ها کدام است؟

۴. هندسی

۳. نمایی

۲. دوجمله‌ای

۱. پواسن

-۱۴- در هر روز ۲۰۰ پرونده را از بین یک انباشته ۶۰۰۰ قابی به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر نسبت اقلام معیوب $P_0 = 0.075$ باشد حد بالای حدود کنترل نمودار NP کدام است؟

۴. ۲۶/۲

۳. ۲۳/۶

۲. ۲۱/۶

۱. ۲۲/۶

-۱۵- برای طرح نمونه گیری $n = 100$ ، $p_0 = 0.05$ ، $c = 0/012$ ، $\beta = 0/012$ مقدار n کدام است؟

۴. ۲۵

۳. ۴۰

۲. ۲۰

۱. ۳۰

-۱۶- برای نقص‌های اصلی و فرعی در طرحهای بازرگی نمونه‌ای مقدار عدد پذیرش باید چقدر باشد؟

۴. $C > 0$

۳. $C < 0$

۲. $C = 0$

۱. $C < 1$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/گد درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۴ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۶ -

۱۲۱۸۴۹۰

-۱۷- هرگاه مقدار C_{PK} منفی باشد، بیانگر چه موضوعی است؟

۱. میانگین توزیع فرآیند داخل حدود مشخصات فنی است.

۲.

۳. میانگین توزیع فرآیند بزرگتر مشخصات فنی است.

۴.

-۱۸- برای $1 / ۱$ $c = ۳ / ۸۹$ $np = ۰ / ۰۶$ ، $p_a = ۰ / ۰۶$ اندازه نمونه چقدر می شود؟

۱۳۲ . ۴

۱۲۱ . ۳

۱۱۲ . ۲

۱۱۱ . ۱

-۱۹- ریسک مشتری عبارت است از:

۱. احتمال پذیرش نشدن یک ابیاشته بد

۲. احتمال پذیرش شدن یک ابیاشته بد

۳. احتمال پذیرش شدن یک ابیاشته خوب

۴.

-۲۰- در صورتی که اندازه نمونه متغیر باشد، نمودار کنترل مناسب برای اقلام معیوب کدام است؟

X . ۴

C . ۳

P . ۲

R . ۱

-۲۱- طرح بازرسی دوچ-رومینگ برکدام دو مفهوم زیرمبتنی است:

۱. LQL ، AOQL مبنی است.

۲. LQL ، AQL مبنی است.

۳. AQL ، AOQL مبنی است.

۴. LAL ، AOQL مبنی است.

-۲۲- برای طرح نمونه گیری ATI (متوسط تعداد کل بازرسی) $N = ۳۰۰۰$ ، $n = ۸۹$ و $c = ۲$ چقدر است؟

$$(p_a = ۰ / ۰۲), (p_a = ۰ / ۰۳)$$

۸۵۷ . ۴

۵۸۷ . ۳

۸۲۷ . ۲

۸۷۲ . ۱

-۲۳- در یک بافت نگار تعداد رده ها برابر ۱۳ می باشد. اگر طول رده برابر ۶ باشد، مقدار دامنه تغییرات برابر است با:

۸۷ . ۴

۷۸ . ۳

۶۶ . ۲

۶۰ . ۱

-۲۴- زمانی که اندازه زیر گروه بزرگتر از ۹ باشد، برای کنترل پراکندگی مشخصه کیفیت پیوسته از کدام نمودار استفاده می شود؟

۴. نمودار R

۳. نمودار X

۲. نمودار C

۱. نمودار S

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/گد درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۴ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۶ -

۱۲۱۸۴۹۰

- ۲۵- کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش شب منحنی OC می شود؟

۲. زیاد شدن عدد پذیرش

۱. کم شدن عدد پذیرش

۴. زیاد شدن عدد رد

۳. کم شدن عدد رد

- ۲۶- نمودار احتمال پذیرش انباشته نسبت به درصد اقلام معیوب چه نام دارد؟

۲. نمودار مشخصه عملکرد

۱. نمودار پراکنش اقلام معیوب

۴. نمودار پذیرش محصول معیوب

۳. نمودار پراکنش اقلام معیوب

- ۲۷- دریک فرآیند مجموع معیارهای نمونه برای ۲۰ زیرگروه به اندازه ۴ برابر ۸۴ می باشد قابلیت فرآیند کدام است؟

$$C4=0.9213$$

۴/۵۶ .۴

۴۵/۶ .۳

۲۴/۷ .۲

۲۷/۴ .۱

- ۲۸- اگر مشخصات فنی برابر ۶/۵ و ۶/۳ و انحراف معیار برابر ۰/۰۳۸ باشد، شاخص قابلیت Cp کدام است؟

۰/۸۸۰ .۴

۱/۱۱ .۳

۰/۰۸۸ .۲

۰/۸۰۸ .۱

- ۲۹- در نمودار P اگر مقدار خط مرکزی ۰/۰۱۷ باشد حد بالای حدود کنترل شده اصلاح شده ۳ سیگما برای $n = ۲۰۰$ کدام است؟

۰/۰۳۴ .۴

۰/۰۳۹ .۳

۰/۰۴۲ .۲

۰/۰۴۴ .۱

- ۳۰- نمودار کنترل متوسط تعداد نقص ها در واحد بازرگانی چه نام دارد؟

۴. نمودار CU

۳. نمودار U

۲. نمودار P

۱. نمودار C

- ۳۱- در نمودار C اگر تعداد نقصها در ۲۵ محصول تولیدی ۱۴۱ باشد. حد پایین حدود کنترل آزمایشی کدام است؟

۱/۴۸ .۴

۳. صفر

۵/۶۴ .۲

۱۲/۶۷ .۱

- ۳۲- علل الگوهای خارج از کنترل از کدام یک از اشتباهات زیر سرچشمه می گیرد؟

۴. هر سه مورد

۳. خطای اندازه گیری

۲. خطای نمونه گیری

۱. خطای محاسباتی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

رشته تحصیلی/گد درس: مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۶ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۴۹۰

- ۳۳- چه زمانی منحنی های OC نوع A و نوع B با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارند؟

۱. زمانی که اندازه انباشته نسبت با اندازه نمونه برابر باشد.

۲. زمانی که اندازه انباشته نسبت به اندازه نمونه بزرگتر باشد.

۳. زمانی که اندازه انباشته نسبت به اندازه نمونه کوچک باشد.

۴. زمانی که اندازه جامعه و اندازه نمونه برابر باشد.

- ۳۴- یادداشت های بازرگانی برای تولید در ۲۱ روز گذشته روزانه ۱۰۰ قلم بازرگانی شده و کلا ۵۴۶ قلم رو شده است. چهار مورد از بالاترین و پایین ترین ارقام P به صورت زیر است. حدود کنترل \bar{S} برای ادامه نمودار P کدام است؟

۰/۲۱	۰/۲۰	۰/۱۸	۰/۱۸	پایین ترین
۰/۳۱	۰/۳۱	۰/۳۳	۰/۴۶	بالاترین

۰/۱۲۸۰ و ۰/۲۲۴ .۴

۰/۱۲۸۰ و ۰/۳۹ .۳

۰/۱۲۸۰ و ۰/۲۴ .۲

۰/۲۸۰ و ۰/۳۴ .۱

- ۳۵- برای کنترل تعداد نقص ها اطلاعات مربوط به ۳۰ روز تولید جمع آوری شده و تعداد کل اقلام بازرگانی شده ۲۸۸۳ و تعداد کل نقص ها ۳۷۸۹ است. نمودار کنترل مناسب چیست؟

NP .۴

P .۳

U .۲

C .۱

- ۳۶- برای کنترل تعداد نقص ها اطلاعات مربوط به ۳۰ روز تولید جمع آوری شده و تعداد کل اقلام بازرگانی شده ۲۸۶۳ و تعداد کل نقص ها ۳۷۸۰ است. اگر تعداد بازرگانی در روز ششم ۱۱۰ باشد حد بالایی حدود کنترل چیست؟

۰/۶۵۷ .۴

۱/۳۲ .۳

۱/۶۶۸ .۲

۱/۶۴۹ .۱

- ۳۷- کدام یک از نمودارهای زیر برای کنترل فرآیندهایی با اندازه زیر گروه یک مناسب است؟

۲. نمودار کنترل X و دامنه متحرک MR

۱. نمودار R

۴. نمودار S

۳. نمودار P

- ۳۸- میزان پراکندگی نگران کننده در فرآیندبوسیله نشان داده می شود؟

۲. الگوی بافت نگار شانه ای

۱. الگوی بافت نگار زنگدیس

۴. الگوی بافت نگار دو نمایی

۳. الگوی بافت نگار زنگدیس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

و شته تحصیلی/ گد درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۴ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار ۱۱۱۷۰۱۶ -

صنعتی ۱۲۱۸۴۹۰

- ۳۹- در تعداد ۲۵ نمونه که هر کدام شامل ۵ مورد است نتایج زیر بدست آمده است:

$$\sum R_i = ۰/۵۸۱ , \quad \sum \bar{X}_i = ۱۸۵۰ , \quad \sum S_i = ۰/۷۵$$

خط مرکز نمودار کنترل R کدام است؟

۰/۰۵۲۴۶ . ۴

۰/۰۳۲۲۴ . ۳

۰/۰۲۳۲۴ . ۲

۰/۰۲۴۴۹ . ۱

- ۴۰- اگر $USL - LSL < 6\sigma$ باشد. داریم که

۲. فرآیند ممکن است از کنترل خارج شده باشد.

۱. وضعیت کنترل مطلوب است.

۴. وضعیت کنترل نامطلوب است.

۳. نیاز به بررسی مجدد است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت و بهره وری

دشته تحصیلی/گد درس: مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۴ - ، مدیریت صنعتی (چندبخشی) ۱۱۱۷۰۱۶ - ، آمار ۱۱۱۷۰۴۲ - ، آمار و کاربردها ۱۱۱۷۱۷۱ - ، مدیریت

صنعتی ۱۲۱۸۴۹۰

جدول الف - خرایب محاسباتی خطوط مرکزی و حدود کنترل به انحراف معیار برای نمودارهای \bar{X} , R , S , \bar{S}

n	اندازه گروه‌هایی	نمودار برای دامتها						نمودار برای معیارها						
		d_1	D_1	D_2	D_3	d_2	d_3	d_4	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
2	2.121	1.880	2.659	0.7979	0	3.267	0	2.606	1.128	0.853	0	3.686	0	3.267
3	1.732	1.023	1.954	0.8862	0	2.568	0	2.276	1.693	0.888	0	4.358	0	2.574
4	1.500	0.729	1.628	0.9213	0	2.266	0	2.088	2.059	0.880	0	4.698	0	2.282
5	1.342	0.577	1.427	0.9400	0	2.089	0	1.964	2.326	0.864	0	4.918	0	2.114
6	1.225	0.483	1.287	0.9515	0.030	1.970	0.029	1.874	2.534	0.848	0	5.078	0	2.004
7	1.134	0.419	1.182	0.9594	0.118	1.882	0.113	1.806	2.704	0.833	0.204	5.204	0.076	1.924
8	1.061	0.373	1.099	0.9650	0.185	1.815	0.179	1.751	2.847	0.820	0.388	5.306	0.136	1.864
9	1.000	0.337	1.032	0.9693	0.239	1.761	0.232	1.707	2.970	0.808	0.547	5.393	0.184	1.816
10	0.949	0.308	0.975	0.9727	0.284	1.716	0.276	1.669	3.078	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777
11	0.905	0.285	0.927	0.9754	0.321	1.679	0.313	1.637	3.173	0.787	0.811	5.535	0.256	1.744
12	0.866	0.266	0.886	0.9776	0.354	1.646	0.346	1.610	3.258	0.778	0.922	5.594	0.283	1.717
13	0.832	0.249	0.850	0.9794	0.382	1.618	0.374	1.585	3.336	0.770	1.025	5.647	0.307	1.693
14	0.802	0.235	0.817	0.9810	0.406	1.594	0.399	1.563	3.407	0.763	1.118	5.696	0.328	1.672
15	0.775	0.223	0.789	0.9823	0.428	1.572	0.421	1.544	3.472	0.756	1.203	5.741	0.347	1.653
16	0.750	0.212	0.763	0.9835	0.448	1.552	0.440	1.526	3.532	0.750	1.282	5.782	0.363	1.637
17	0.728	0.203	0.739	0.9845	0.466	1.534	0.458	1.511	3.588	0.744	1.356	5.820	0.378	1.622
18	0.707	0.194	0.718	0.9854	0.482	1.518	0.475	1.496	3.640	0.739	1.424	5.856	0.391	1.608
19	0.688	0.187	0.698	0.9862	0.497	1.503	0.490	1.483	3.689	0.734	1.487	5.891	0.403	1.597
20	0.671	0.180	0.680	0.9869	0.510	1.490	0.504	1.470	3.735	0.729	1.549	5.921	0.415	1.585

رقم سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	الف	عادی
3	د	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	الف	عادی
7	الف	عادی
8	الف	عادی
9	د	عادی
10	ب	عادی
11	ب	عادی
12	الف	عادی
13	الف	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	الف	عادی
18	الف	عادی
19	ب	عادی
20	ب	عادی
21	الف	عادی
22	الف	عادی
23	ج	عادی
24	الف	عادی
25	الف	عادی
26	ب	عادی
27	الف	عادی
28	د	عادی
29	الف	عادی
30	ج	عادی
31	ج	عادی
32	د	عادی
33	ج	عادی
34	ج	عادی
35	ب	عادی
36	الف	عادی
37	ب	عادی
38	ب	عادی
39	ب	عادی
40	الف	عادی