

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : طراحی اجزاء

رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- ماده ای که پس از برداشتن بارهای واردہ بر آن ، کاملا به حالت اولیه خود بر می گردد ، دارای چه خاصیتی است؟

۴. ایزوتrop

۳. همسانگرد

۲. همگن

۱. کشسانی مطلق

۲- واحد مدول کشسانی یا مدول یانگ (E) با واحد کدام گزینه یکسان است؟

۴. تغییر طول

۳. نیرو

۲. تنش

۱. کرنش

۳- مشخصه نیروهای نامعین استاتیکی چیست؟


۱. در آنها تعداد تکیه گاهها و اعضای سیستم از حداقل لازم برای تعادل استاتیکی بیشتر است.

۲. در آنها تعداد تکیه گاهها و اعضای سیستم از حداقل لازم برای تعادل استاتیکی کمتر است.

۳. در آنها تعداد تکیه گاهها و اعضای سیستم از حداقل لازم برای تعادل استاتیکی بیشتر است.

۴. در آنها تعداد تکیه گاهها و اعضای سیستم از حداقل لازم برای تعادل استاتیکی کمتر است.

۴- در تیر زیر با سطح مقطع مستطیلی با عرض 3 in و عمق 2 in ، گشتاور اینرسی چقدر است؟



$$5.4\text{ in}^4 \quad .4$$

$$4.5\text{ in}^4 \quad .3$$

$$54\text{ in}^4 \quad .2$$

$$45\text{ in}^4 \quad .1$$

۵- برای یک لوله گرد با جدار بسیار نازک، مقدار تنش برشی عرضی ماکزیمم در محور خنشی، از کدام رابطه بدست می آید؟


$$\tau_{\max} = \frac{V}{2A} \quad .4$$

$$\tau_{\max} = 2 \frac{V}{A} \quad .3$$

$$\tau_{\max} = \frac{2V}{3A} \quad .2$$

$$\tau_{\max} = \frac{4V}{3A} \quad .1$$

۶- ماکزیمم گشتاور خمشی تیر مقابل کدام است؟



$$\frac{Pl}{3} \quad .4$$

$$\frac{Pl}{4} \quad .3$$

$$Pl \quad .2$$

$$\frac{Pl}{2} \quad .1$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

-۷ با توجه به فرمول تنש خمی $\sigma = \frac{Mc}{I}$ ، مقدار C در یک المان کدامست؟

۱. بیشترین فاصله مرکز گرانش المان از محور خنثی
۲. کمترین فاصله مرکز گرانش المان از محور خنثی
۳. میانگین فاصله مرکز گرانش المان از محور خنثی
۴. تفاضل فاصله مرکز گرانش المان از محور خنثی

-۸ جنس نمونه کیلوگرم که در موزه سور پاریس نگهداری می شود، کدام است؟

۱. طلا- ایریدیم ۲. طلامنیزیم ۳. پلاتین- منیزیم ۴. پلاتین- ایریدیم

-۹ شکستگی در مواد داکتیل (یا نرم) و مواد ترد ، به ترتیب از راست به چپ، تحت چه زاویه‌ای با محور اتفاق می‌افتد؟

۱. ۶۰ درجه ، قائم ۲. ۴۵ درجه ، قائم ۳. ۴۵ درجه ، فائم ۴. ۴۵ درجه ، زیر

-۱۰ فرآیند تولید کدام یک از گزینه های زیر ، مشابه عملیات حل شدن نمک شدن در آب است؟

۱. سمنتیت ۲. آستنیت ۳. پرلیت ۴. فریت

-۱۱ اگر در خنک کاری قطعه ای احتمال ترک خوردگی یا آشفتگی وجود داشته باشد، کدام فولاد و چه روش خنک کاری برای آن مناسب است؟

۱. فولاد آلیاژی ، خنک کاری در روغن ۲. فولاد آلیاژی ، خنک کاری در آب
۳. فولاد ساده ، خنک کاری در آب ۴. فولاد ساده ، خنک کاری در روغن

-۱۲ ماکزیم سختی قابل حصول در یک قطعه فولادی نازک بعد از انجام عملیات حرارتی ، به چه چیز بستگی دارد؟

۱. عناصر آلیاژی ۲. دما ۳. ضخامت فولاد ۴. مقدار کربن

-۱۳ انجام کار گرم در دمای آهنگری چه اثری بر فولاد دارد؟

۱. استحکام ، داکتیلیته بهبود و مقاومت آن را نسبت به ضربه کاهش می دهد.
۲. استحکام ، داکتیلیته آن را نسبت به ضربه کاهش و مقاومت آن را بهبود می بخشد.
۳. استحکام ، داکتیلیته و مقاومت آن را نسبت به ضربه کاهش می دهد.
۴. استحکام ، داکتیلیته و مقاومت آن را نسبت به ضربه بهبود می بخشد.

-۱۴ کدام اصطلاح برای بیان بعضی از خواص مکانیکی ماده مانند مقاومت در مقابل نفوذ، خراش، سایش، یا برش استفاده می شود؟

۱. نرمی ۲. تردی ۳. سختی ۴. سفتی

-۱۵ ترک خوردگی ماده ای که همزمان تحت تاثیر یک تنش کششی و یک محیط خورنده قرار گرفته چه نام دارد؟

۱. ترک خوردگی کششی ۲. ترک خوردگی تنشی ۳. ترک خوردگی فشاری ۴. ترک خوردگی مرکب

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۱۳۲

۱۶- کدام نوع از فولادهای بی لکه زیر در ساخت کوره ها و لوازم مورد استفاده در حرارت کاری بکار می رود؟

۴. هر سه مورد

۳. فریت

۲. آستنیت

۱. مارتنزیت

۱۷- تخریب اصطکاکی که بر اثر جوش خوردن و جداشدن مکرر نقاط مرتفع سطوح لغزان روی یکدیگر ایجاد می شود کدامست؟

۴. استهلاک خوردگی

۳. کنده شدن پوسته

۲. استهلاک سایشی

۱. استهلاک برشی

۱۸- اثرات کوتاه مدت دماهای زیاد بر روی فولادهای کربن متوسط و فولاد نورد ریخته شده چه نام دارد؟

۴. استهلاک سایش

۳. استهلاک برشی

۲. شکنندگی آبی

۱. شکنندگی ضربه ای

۱۹- خوش فولاد در چه شرایطی ایجاد می شود؟

۱. قطعه ای که در دمای بالا ، به مدت طولانی تحت تنفس قرار گیرد.

۲. قطعه ای که در دمای پایین ، به مدت طولانی تحت تنفس قرار گیرد.

۳. قطعه ای که در دمای بالا ، به مدت کوتاه تحت تنفس قرار گیرد.

۴. قطعه ای که در دمای پایین ، به مدت کوتاه تحت تنفس قرار گیرد.

۲۰- وزن مخصوص آلیاژهای آلومینیومی چه نسبتی با وزن مخصوص فولاد دارد؟

۴. یک سوم

۳. برابر

۲. دو برابر

۱. نصف

۲۱- مقاومت تسلیم مواد ترمопلاستیک چقدر است؟

۴. $70-100 MPa$

۳. $50-70 MPa$

۲. $20-30 MPa$

۱. $10-20 MPa$

۲۲- دمای گذر شیشه کدامست؟

۱. دمایی که در آن یک ماده ترمопلاستیک معین بطور قابل توجهی سخت می شود.

۲. دمایی که در آن یک ماده ترمопلاستیک معین بطور قابل توجهی نرم می شود.

۳. دمایی که در آن یک ماده ترموموست معین بطور قابل توجهی نرم می شود.

۴. دمایی که در آن یک ماده ترموموست معین بطور قابل توجهی سخت می شود.

۲۳- از لاستیکهای نئوپرن با پیوندهای متقطع زیاد برای ساخت چه توپهایی استفاده می شود؟

۴. گلف

۳. بولینگ

۲. بیلیارد

۱. تنسیس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

۴۴- چه خاصیتی در پلیمرهای نیمه بلورین مانند نایلون ، تفلون و پلی اتیلن ، آنها را برای ساخت یاتاقانها، چرخندنهها، کفشهای اسکی و تابههای نجسب، ایدهآل کرده است؟

۴. ضریب اصطکاک پایین

۳. چگالی پایین

۲. چگالی بالا

۱. ضریب اصطکاک بالا

۴۵- از لاستیکهای نئوپرن دارای چه پیوندی برای ساخت انواع واشرها، استفاده می شود؟

۲. پیوندهای کووالانسی

۱. پیوندهای متقاطع نسبتاً زیاد

۴. پیوندهای واندروالسی

۳. پیوندهای متقاطع نسبتاً کم

۴۶- پس از بازیافت مواد ترمومولاستیک ، مقاومت مکانیکی آنها چه تغییری می کند؟

۲. چند درصد پایین می آید.

۱. چند درصد بالا می رود.

۴. بیش از ۲ برابر می شود.

۳. تغییری نمی کند.

۴۷- پیچی که زنگ زده است ، تحت اثر کدام پارامترهای زیر از کار افتاده است؟

۲. موسمان ، پیشرونده ، سطح

۱. موسمان ، پیشرونده ، سطح

۴. تغییر ماده ، پیشرونده ، سطح

۳. تغییر ماده ، پیشرونده ، حجم

۴۸- تؤربهای پدیده شناختی تخریب ناشی از تنفس ثابت بر چه اساسی ساخته می شوند؟

۲. آزمایش کشش یا خمش تک محوری ساده

۱. آزمایش فشار یا خمش تک محوری ساده

۴. آزمایش پیچش یا کشش تک محوری ساده

۳. آزمایش فشار یا کشش تک محوری ساده

۴۹- در کدام یک از شرایط زیر موادی که در حالت عادی داکتیل است، همانند ماده شکننده شکسته می شود؟

۲. بار ضربه ای در دمای پایین

۱. بارگذاری ساده

۴. کار سختی

۳. بارگذاری استاتیک در دمای معمولی

۵۰- طبق فرضیه تئوری انرژی کرنشی ماکریم تخریب ، یک قطعه ماشین پیچیده چه موقع تخریب می شود؟

۱. وقتی انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن از انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن در موقع تخریب نمونه این ماده تحت بار کششی تک محوری در دستگاه تست، بیشتر باشد.

۲. وقتی انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن از انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن در موقع تخریب نمونه این ماده تحت بار فشاری تک محوری در دستگاه تست، بیشتر باشد.

۳. وقتی انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن از انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن در موقع تخریب نمونه این ماده تحت بار کششی تک محوری در دستگاه تست، کمتر باشد.

۴. وقتی انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن از انرژی کرنشی وارد بر واحد حجم آن در موقع تخریب نمونه این ماده تحت بار فشاری تک محوری در دستگاه تست، کمتر باشد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: طراحی اجزاء

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

۳۱- تخریب ناشی از تنشهای نوسانی بالا که قادرند قطعه را طی چند هزار سیکل یا کمتر از آن تخریب کنند، چه می‌نامند؟

۱. تخریب سیکل بالا ۲. تخریب تنش بالا ۳. تخریب تنش پایین ۴. تخریب سیکل پایین

۳۲- در سیستم امریکن نشنال، تاج پیچ به چه شکل است؟

۱. گرد ۲. مسطح یا گرد ۳. مسطح ۴. درجه ۶۰

۳۳- تعریف لقی در پیچ و مهره کدامست؟

۱. فاصله آزاد بین قطرهای گام پیچ و مهره است، به شرطی که هم پیچ و هم مهره در شرایط فلز مینیمم باشد.
 ۲. فاصله آزاد بین قطرهای گام پیچ و مهره است، به شرطی که هم پیچ و هم مهره در شرایط فلز ماکزیمم باشد.
 ۳. فاصله آزاد بین ارتفاع گام پیچ و مهره است، به شرطی که هم پیچ و هم مهره در شرایط فلز ماکزیمم باشد.
 ۴. فاصله آزاد بین ارتفاع گام پیچ و مهره است، به شرطی که هم پیچ و هم مهره در شرایط فلز مینیمم باشد.

۳۴- در دندانه‌های امریکن نشنال، لقی بین پیچ و مهره در شرایط فلز ماکزیمم چقدر است؟

۱. صفر ۲. یک ۳. ۲ ۴. ۳

۳۵- یک پیچ توان خود را چه موقع خود قفل می‌نامند؟

۱. وقتی در نامعادله $\tan \alpha < \frac{\mu_1}{\cos \theta_n}$ صدق کرده و تحت شرایط استاتیک، به بار اجازه برگشت ندهد.
 ۲. وقتی در نامعادله $\tan \alpha < \frac{\mu_1}{\cos \theta_n}$ صدق کرده و تحت شرایط استاتیک، به بار اجازه برگشت بدهد.
 ۳. وقتی در نامعادله $\tan \alpha < \frac{\mu_1}{\cos \theta_n}$ صدق کرده و تحت شرایط بار نوسانی، به بار اجازه برگشت ندهد.
 ۴. وقتی در نامعادله $\tan \alpha < \frac{\mu_1}{\cos \theta_n}$ صدق کرده و تحت شرایط بار نوسانی، به بار اجازه برگشت بدهد.

۳۶- یک جوش نواری ۶mm بطول ۵۰mm بار ثابت N۱۳۰۰ را در امتداد طول جوش تحمل می‌کند. مقاومت تسلیم فلز جوش

$$F_s = \frac{0.5\sigma_{yp} \cdot h \cdot l}{1.4P}$$

۱. ۳ ۲. ۲ ۳. ۱ ۴. ۴

۳۷- هر گاه یک اتصال از چند جوش تشکیل شده باشد، مقدار تنش گشتاور در هر نقطه‌ای متناسب با کدامست؟

۱. ضخامت جوش ۲. عرض جوش ۳. طول جوش ۴. فاصله جوش از مرکز ثقل گروه جوشها

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : طراحی اجزاء

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۴۱۱۳۲

۳۸- از اثرات تمرکز تنش در جوشهای تحت کدام بارها، صرف نظر می شود؟

۱. بارهای متغیر ۲. بارهای دینامیک ۳. بارهای گستردگی ۴. بارهای استاتیک

۳۹- مقدار تنش محبوس در چه جهتی حداکثر است؟

۱. طولی ۲. عرضی ۳. شعاعی ۴. مایل

۴۰- برای اعاده داکتیلیته یا نرمی اولیه قطعات مورد جوشکاری بعد از جوش دادن، چه عملیاتی انجام می شود؟

۱. حرارت دادن ۲. تابکاری ۳. سرمايش ۴. ضربه زنی

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	ب	عادی
3	الف	عادی
4	ج	عادی
5	ج	عادی
6	ب	عادی
7	الف	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	ب	عادی
11	الف	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	ج	عادی
18	ب	عادی
19	الف	عادی
20	د	عادی
21	ج	عادی
22	ب	عادی
23	ب	عادی
24	د	عادی
25	ج	عادی
26	ب	عادی
27	د	عادی
28	ج	عادی
29	ب	عادی
30	الف	عادی
31	د	عادی
32	ج	عادی
33	ب	عادی
34	الف	عادی
35	الف	عادی
36	ب	عادی
37	د	عادی
38	د	عادی
39	ب	عادی
40	ب	عادی