

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : شناسایی و آنالیز دستگاهی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۷۱۳۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- نمودار جذب در مقابل طول موج یا فرکانس چه نامیده می شود؟

۱. منحنی کالیبراسیون ۲. منحنی درجه بندی ۳. طیف ۴. نمودار بیر-لامبرت

۲- کدام آشکارساز در طیف بینی IR با تبدیل فوریه کاربرد فراوانی دارد؟

۱. پیرو الکتریک ۲. ترموموکوپل ۳. گلوبار ۴. پنوماتیک

۳- برای اندازه گیری نشر شعله ای، تقریبا در مورد همه عناصر بهتر است از کدام شعله استفاده شود؟

۱. شعله پرحرارت اکسید نیترو- استیلن ۲. شعله کم حرارت هوا- استیلن

۳. شعله کم حرارت هوا- پروپان ۴. شعله پرحرارت هوا- استیلن

۴- کدامیک از انتقالات زیر ناشی از تابش های کم انرژی تر میکرو موج می باشد؟

۱. انتقالات ارتعاشی خالص ۲. انتقالات چرخشی ۳. انتقالات الکترونی

۴. انتقالات چرخشی- ارتعاشی

۵- کدام منبع تابش در ناحیه ماوراء بنفسج به کار می رود؟

۱. گلوبار ۲. لامپ تنگستن ۳. پیچه نیکروم ۴. لامپ دوتریم

۶- روش جاب برای تعیین کدامیک استفاده می شود؟

۱. استوکیومتری واکنش ها ۲. تجزیه مخلوط ها

۳. غلاظت واکنشگرها ۴. نقطه ایزوبستیک

۷- در کدامیک از آشکارهای زیر پتانسیل ایجاد شده در یک نیمه هادی به تعداد فوتون های برخورد کرده به آشکارساز بستگی دارد؟

۱. آشکارسازهای حرارتی ۲. آشکارسازهای فوتو تکثیر کننده

۳. آشکارسازهای فوتو ولتاوی ۴. آشکارسازهای فوتو لوله

۸- در طیف بینی زیر قرمز:

۱. سل نمونه از جنس شیشه یا کوارتز است.

۲. همه اجزاء دستگاه به جز پردازشگر علامت تحت خلاه هستند.

۳. تکفام ساز پس از نمونه و قبل از آشکارساز قرار می گیرد.

۴. آشکارسازهای فوتونی مثل تکثیر کننده های الکترونی کاربرد فراوان دارند.

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : قسمتی : ۵۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : قسمتی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : شناسایی و آنالیز دستگاهی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۷۱۳۵

-۹- تغییر قطبش پذیری در کدام روش طیف بینی سبب ایجاد خطوط می شود؟

۱. زیر قرمز ۲. ماوراء بنفسج- مرئی ۳. رامان ۴. فلورسانس اتمی

-۱۰- مهمترین کاربرد طیف بینی زیر قرمز و رامان چیست؟

۱. مطالعه تعادلات شیمیایی ۲. تشخیص گروه های عاملی در مولکولها ۳. اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیایی آلی و معدنی ۴. تعیین نسبت استوکیومتری کمپلکس ها

-۱۱- کدام یک از عناصر زیر می تواند به عنوان لامپ مولد اشعه ایکس انتخاب گردد؟

۱. تنگستن ۲. سرب ۳. سرب ۴. همه موارد

-۱۲- تفاوت عمدی بین فسفرسانس سنج در مقایسه با فلورسانس سنج چیست؟

۱. نمونه باید در درجه حرارت معمولی مطالعه شود. ۲. نمونه باید در حالت جامد باشد. ۳. تحریک نمونه بایستی بصورت پیوسته انجام گیرد. ۴. نمونه باید در درجه حرارت نیتروژن مایع مطالعه شود.

-۱۳- برای تصحیح جذب زمینه از کدام روش استفاده می شود؟

۱. استفاده از برشگر ۲. استفاده از قطع و وصل منابع نوری ۳. استفاده از تعديل کننده ساختار ماتریسی ۴. استفاده از یک منبع پیوسته ثانویه

-۱۴- کدام تابش جذب شده باعث گذارهای الکترونی همراه با تغییرات چرخشی یا ارتعاشی در ماده می شود؟

۱. زیر قرمز ۲. ماوراء بنفسج- مرئی ۳. فرکانس رادیویی ۴. میکروموج

-۱۵- کدام منبع نوری در طیف سنج ماوراء بنفسج- مرئی به کار می رود؟

۱. گلوبار ۲. تابشگر نرنسنست ۳. لامپ کوارتز- هالوژن ۴. پیچه نیکروم

-۱۶- در کدام فرایند، مولکول برانگیخته با انتشار فوتون از T_1 به S_0 منتقل می شود؟

۱. فلورسانس ۲. فسفرسانس ۳. نورتابی شیمیایی ۴. تبدیل درونی

-۱۷- عبور بین سیستمی منجر به کدامیک می شود؟

۱. فلورسانس ۲. فسفرسانس ۳. جذب ۴. پراکندگی نور

-۱۸- کدامیک نشان دهنده رابطه برآگ است؟

$$\lambda = 2d \cos \theta \quad . \quad ۴ \quad d = 2\lambda \cos \theta \quad . \quad ۳ \quad nd = 2\lambda \sin \theta \quad . \quad ۲ \quad n\lambda = 2d \sin \theta \quad . \quad ۱$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۵

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : شناسایی و آنالیز دستگاهی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۱۷۱۳۵

سری سوال : ۱ یک

۱۹- در کدام آشکارساز طیف سنج پرتو X زمان مرده بیشتر است؟

۱. آشکارساز گایگر
۲. آشکارساز تنسیسی
۳. آشکارساز چشمک شمار
۴. آشکارساز فوتونکثیر کننده

۲۰- آشکارساز حالت جامد سیلیکون - لیتیم ($Si(Li)$) در کدام دستگاه طیف سنجی به کار می رود؟

۱. فسفرسانس
۲. ماوراءبنفس - مرئی
۳. اشعه X
۴. زیرقرمز

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

۱- قواعد گزینش در طیف بینی ماوراءبنفس - مرئی را بنویسید؟

۱،۴۰ نمره

۲- سه نوع آشکارساز در طیف سنج های پرتو X را نام برد و مشخص کنید کدامیک زمان مرده بیشتری دارد؟

۱،۴۰ نمره

۳- روش های نمونه گذاری جامدات در طیف بینی زیر قرمز را توضیح دهید؟

۱،۴۰ نمره

۴- دو تفاوت عمده فسفرسانس سنج با فلوئورسانس سنج چیست؟

۱،۴۰ نمره

۵- مراحل مختلف اتمی شدن در طیف بینی جذب اتمی را نام ببرید؟

شماره سوال	باصح صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	الف	عادی
۳	الف	عادی
۴	ب	عادی
۵	د	عادی
۶	الف	عادی
۷	د	عادی
۸	ج	عادی
۹	ج	عادی
۱۰	ج	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	د	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	ب	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	الف	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	ج	عادی

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۵۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۰ تشریحی : ۵

عنوان درس : شناسایی و آنالیز دستگاهی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی پلیمر - علوم و تکنولوژی رنگ ۱۳۷۱۳۵

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

سوالات تشریحی

۱،۴۰

۱- فصل ۲ صفحه ۲۷

۱- الکترون هنگام برانگیختگی تغییر اسپین نداشته باشد. $0 = \Delta S$ باشد.

۲- تقارن اوربیتالهای حالت ابتدایی (پایه) و نهایی (برانگیخته) یکی باشد.

۳- اوربیتال های مولکولی حالت پایه و برانگیخته همپوشانی داشته باشند.

۱،۴۰

۴- آشکارساز گایگر، آشکارساز تناسبی و آشکارساز چشمک شمار که آشکارساز گایگر زمان مرده بیشتری دارد.

۱،۴۰

-۳ فصل سوم صفحه ۱۱۶

۱،۴۰

۴- صفحه ۱۴۱

اول این که معمولاً نمونه در درجه حرارت نیتروژن مایع ($77^{\circ}K$) مطالعه می شود تا اثرات خاموش کننده ای که معمولاً در درجه حرارت اطاق با فسفرسانس در رقابت هستند به حداقل برسد. دوم این که تحریک بایستی به صورت منقطع و در فواصل زمانی انجام شود تا نشر فسفرسانسی در غیاب نشر فلوئورسانسی مشاهده شود.

۱،۴۰

۵- صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴

انتقال محلول، ریزکنندگی نمونه، انتقال ذرات ریز، حلal زدایی، تبخیر، توازن و تعادل اجزاء تبخیر شده و مرحله اندازه گیری