



کُد سری سؤال: یک (۱)

تعداد سوالات: تستی: ۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: تشریحی: ۱۲۰

نام درس: طراحی اجزا ۱

رشته تحصیلی / کُد درس: مهندسی رباتیک ۱۳۱۵۱۲۹

استفاده از: ماشین حساب مهندسی و کتاب باز مجاز است.

پاسخ سوال ۱

فصل ۶ صفحه ۳۶۱

پاسخ سوال ۲

Table A-20: $S_{ut} = 64 \text{ kpsi}$, $S_y = 54 \text{ kpsi}$

$$A = 0.375(1 - 0.25) = 0.2813 \text{ in}^2$$

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{3000}{0.2813}(10^{-3}) = 10.67 \text{ kpsi}$$

$$n_y = \frac{54}{10.67} = 5.06 \text{ Ans.}$$

$$S'_e = 0.5(64) = 32 \text{ kpsi}$$

$$k_a = 2.70(64)^{-0.265} = 0.897$$

$$k_b = 1, \quad k_c = 0.85$$

$$S_e = 0.897(1)(0.85)(32) = 24.4 \text{ kpsi}$$

Table A-15-1: $w = 1 \text{ in}$, $d = 1/4 \text{ in}$, $d/w = 0.25 \therefore K_t = 2.45$.Fig. 6-20, with $r = 0.125 \text{ in}$, $q \doteq 0.8$ Eq. (6-32): $K_f = 1 + 0.8(2.45 - 1) = 2.16$

$$\sigma_a = K_f \left| \frac{F_{\max} - F_{\min}}{2A} \right|$$

$$= 2.16 \left| \frac{3.000 - 0.800}{2(0.2813)} \right| = 8.45 \text{ kpsi}$$

$$\sigma_m = K_f \frac{F_{\max} + F_{\min}}{2A}$$

$$= 2.16 \left[\frac{3.000 + 0.800}{2(0.2813)} \right] = 14.6 \text{ kpsi}$$

(a) Gerber, Table 6-7

$$n_f = \frac{1}{2} \left(\frac{64}{14.6} \right)^2 \left(\frac{8.45}{24.4} \right) \left[-1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2(14.6)(24.4)}{8.45(64)} \right)^2} \right]$$

$$= 2.17 \text{ Ans.}$$



کُد سری سؤال: یک (۱)

تعداد سوالات: تستی: ۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: تشریحی: ۱۲۰

نام درس: طراحی اجزا ۱

رشته تحصیلی / کُد درس: مهندسی رباتیک ۱۳۱۵۱۲۹

مجاز است.

استفاده از:

پاسخ سوال ۳

فصل ۸ صفحه ۵۲۸

پاسخ سوال ۴

فصل ۹ صفحه ۵۸۵

پاسخ سوال ۵

Static service spring with: HD steel wire, $d = 2$ mm, OD = 22 mm, $N_t = 8.5$ turns plain and ground ends.

Preliminaries

Table 10-5: $A = 1783 \text{ MPa} \cdot \text{mm}^m$, $m = 0.190$

Eq. (10-14): $S_{ut} = \frac{1783}{(2)^{0.190}} = 1563 \text{ MPa}$

Table 10-6: $S_{sy} = 0.45(1563) = 703.4 \text{ MPa}$

Then,

$$D = \text{OD} - d = 22 - 2 = 20 \text{ mm}$$

$$C = 20/2 = 10$$

$$K_B = \frac{4C + 2}{4C - 3} = \frac{4(10) + 2}{4(10) - 3} = 1.135$$

$$N_a = 8.5 - 1 = 7.5 \text{ turns}$$

$$L_s = 2(8.5) = 17 \text{ mm}$$

Eq. (10-21): Use $n_s = 1.2$ for solid-safe property.

$$F_s = \frac{\pi d^3 S_{sy} / n_s}{8 K_B D} = \frac{\pi (2)^3 (703.4 / 1.2)}{8 (1.135) (20)} \left[\frac{(10^{-3})^3 (10^6)}{10^{-3}} \right] = 81.12 \text{ N}$$

$$k = \frac{d^4 G}{8 D^3 N_a} = \frac{(2)^4 (79.3)}{8 (20)^3 (7.5)} \left[\frac{(10^{-3})^4 (10^9)}{(10^{-3})^3} \right] = 0.002643 (10^6) = 2643 \text{ N/m}$$

$$y_s = \frac{F_s}{k} = \frac{81.12}{2643 (10^{-3})} = 30.69 \text{ mm}$$

(a) $L_0 = y + L_s = 30.69 + 17 = 47.7 \text{ mm}$ Ans.

(b) Table 10-1: $p = \frac{L_0}{N_t} = \frac{47.7}{8.5} = 5.61 \text{ mm}$ Ans.

(c) $F_s = 81.12 \text{ N}$ (from above) Ans.

(d) $k = 2643 \text{ N/m}$ (from above) Ans.

(e) Table 10-2 and Eq. (10-13):

$$(L_0)_{cr} = \frac{2.63 D}{\alpha} = \frac{2.63 (20)}{0.5} = 105.2 \text{ mm}$$

$$(L_0)_{cr} / L_0 = 105.2 / 47.7 = 2.21$$

This is less than 5. Operate over a rod?

Plain and ground ends have a poor eccentric footprint. Ans.