


مهندس اهرآنچه یک دانشجو مهندس لازم دارد

دانلود رایگان : کتاب، جزوه، مقاله، پروژه، گزارشکار و ...

WWW.MOHANDES.ORG

عنوان :

بزه روسازی راه



از سری جزوات مهندسی عمران

منبع: پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

www.icivil.ir

پایگاه تخصصی دانشجویان و مهندسين عمران

اتاق گفتگو جامعه مجازی دانشجویان و مهندسين عمران

دانلود رایگان جزوات و نمونه سوالات و کتابها و مقالات روز علم عمران

اولین فروشگاه اینترنتی مهندسی عمران و معماری



www.icivil.ir

پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

انجمن های تخصصی مهندسی عمران

ارائه دهنده برترین و بروزترین مطالب علم عمران

دانلود کتابها و جزوات آموزشی مهندسی عمران

دانلود پروژه و گزارشهای کارآموزی نمونه

دانلود برنامه های کاربردی عمران

روسازی راه

منابع: روسازی راه دکتر طباطبائی (بنا فصل اول به جز فصل ۴ و ۷)

هدف از روسازی؟


هدف از روسازی ایجاد یک سطح صاف و هموار است قابلیت تحمل فشار ناشی از چرخ‌های وسایل نقلیه را داشته باشد و در همه شرایط جوی و آب و هوایی پایداری اش را از دست ندهد. زمین یا بست روسازی در حالت طبیعی این پایداری را ندارد و پس از مدتی گوداها می‌سازد و هموار کردن آن را از دست می‌دهد جهت این مورد مقطع روسازی را بر روی بست روسازی اجرا می‌کنیم.

بعد از این که لایه‌های خاک زیر در ضخامت‌های مشخص آبشسته و گوبیده می‌شود به سطحی که مقطع بست روسازی یا اصطلاحاً سببید (SG) نامیده می‌شود تا بست روسازی مصالح استفاده شده خاک زمین طبیعی می‌باشد از سببید به بعد از مصالح شیب (ش و ماسه آ) استفاده می‌شود که بطور کلی مقطع روسازی در ۳ لایه تعریف شده است:

۱- روی سببید زیر اساس یا Sub.Base را داریم.

۲- بعد از زیر اساس لایه اساس (Base) را داریم.

۳- و نهایتاً تا سطح جاده لایه رویه را خواهیم داشت که سطح نهایی مقطع روسازی را تشکیل می‌دهد.



کفند می‌شود. هر کدام از این ۳ لایه خودشان در زمین لایه بخش و گوبیده می‌شوند مصالح یکسان است و جهت تراکم بالا، در لایه‌های نازک این لایه‌ها گوبیده می‌شود. هدف از ایجاد لایه زیر اساس بخاطر تقویت مقطع روسازی است که راه گنجی که آمده شد زیاد است (یا لایه‌های اصلی یا بست) مقاومت نفس دارد از لایه زیر اساس است که می‌کنیم مصالحی که برای زیر اساس استفاده می‌شود مصالح شیب و ماسه آ می‌باشد که نسبتاً هم مرغوب است مطابق مشخصات

آیین نامه انتخاب ملته در در چندین لایه آب پاشی و لوبیو می شود تا به لایه اساس رسد. هدف از راهبرای لایه اساس آنکه جنو اصلی بدنه راه است ایجاد پایداری در مقطع روساز و شلوار لایه رویه است.

- لایه اساس:

لایه اساس در تمام مقاطع روسازی اجباری است. مصالح لایه اساس مصالح شن و ماسه ای یا سنگ شکسته در درجه بسیار خوب است این مصالح بسیار خنجر بولد و نسبت خاک و مواد زائد در این مصالح کم است.

در پروژه های کمی که رفت و آمد زیاد باشد یا راه اصلی باشد و نخواهیم مقطع روساز از مقاومت بیشتری برخوردار شود می توانیم از چندین نوع مختلف لایه اساس استفاده کنیم یا اصطلاحاً لایه اساس را تثبیت کنیم.

ط. مواد خارجی صورت ملته در این تثبیت می تواند با مواد دیگر مثل سورت ببرد مثلاً اگر با سیان تثبیت شود تثبیت شده با سیان میسیم و اگر تثبیت نشود میسیم اساس ارائه ای است (در لایه اساس ارائه شدگی مختلف می توانیم داشته باشیم).

- رویه: پس از لایه اساس لایه رویه را داریم

- انواع لایه رویه:

- ۱- شنی (مخفف راه کمی فرعی درجه ۲ به پایین است) (تر در کم)
- ۲- آسفالتی
- ۳- بتنی

از لحاظ استحکام رویه های آسفالتی و بتنی و به هم عمل می کنند فقط در صورت اقتصاد سطح است که در بعضی کشورها بتن و در بعضی از آسفالت استفاده می شود تفاوت دیگر روسازی بتنی آسفالت و بتن در اینست که روسازی بتنی آسفالتی جنو روسازی های انعطاف پذیر هستند یعنی بار سطح های و سایل بتنی در مقطع کوچکتری به بستن روسازی منتقل می شوند و در روسازی بتنی این انتقال جنو در سطح گسترده تری اتفاق می افتد.

اجرای آسیم روی سطح اساس را قیرپاشی می‌گویند که به این قیرپاشی اندود نفوذی اصطلاح می‌شود (Prime Coat). هدف از این قیرپاشی ایجاد چسبندگی بین رویه و اساس است و اجزای این قیرپاشی در تمام پروژه‌های آسفالته و آسفالتی است. خود لایه رویه که می‌تواند در چندین لایه بخش و تکمیل شود آنرو وقت که ای در بخش لایه‌های ایجاد شود روی لایه آسفالت قدیمی حتماً باید مجدداً قیرپاشی شود که به این نوع قیرپاشی اندود سطحی گفته می‌شود (Tack Coat). اندود نفوذی مقدارش بیشتر از اندود سطحی است.

عوامل موثر در صلاحیت مقطع روسازی:

- ۱- خاک بست روسازی: این خاک باید از نظر جنس، مقاومت، دوام و نفوذپذیری مورد بررسی قرار گیرد.
 - ۲- مصالح روسازی: (مصالح زیراساس، اساس و رویه) این مصالح از لحاظ مقاومت، چسبندگی، تغییرات دوام و دانندگی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
 - ۳- شرایط جوی: از لحاظ میزان چسبندگی، تغییرات درجه حرارت و رطوبت باید بررسی شود.
 - ۴- میزان ترافیک یا تردد: باید از لحاظ تعداد وسایل نقلیه در طول عمر روسازی، نوع وسایل نقلیه و وزن وسایل نقلیه مورد بررسی قرار بگیرد.
- تمام عوامل فوق در صلاحیت روسازی و نهایتاً ضخامت روسازی موثرند.

شناسایی خاک بست:

چون در مورد روسازی یکی از اختلاف پذیر مهمت می‌توانیم شناخت خاک بست مهم است خاک بست را از جهت مورد بررسی قرار می‌دهیم: ۱- مقاومت ۲- قابلیت تراکم خود این ۲ مورد بستگی به شرایط موجود در خاک بست را دارد که این عوامل به ترتیب عبارتند از: ۱- دانندگی ۲- میزان رطوبت ۳- خواص خمیری ۴- وزن مخصوص بجز در مثال امروزه وزن مخصوص خاکی کمتر از ۱۵۵۰ باشد این نوع خاک بعنوان خاک بست مناسب نیست. و باید به اصلاح یا عوض خاک اقدام کرد. شناسایی خاک یا بررسی یکی از روش‌های تعیین به این صورت انجام می‌شود که در زیر منتخب در خواص بین ۵ تا ۵۵ متر در کنار یکی از سه در وسط سه نمونه برداری

۱۰۰

توسط گمانه زنی صورت گیرد این گمانه ± 0.30 میندوانند تا عمق 2.30 م برسانند
فواصل که گمانه در زمین بسته به تکنولوژی اختی خاک بسته دارد هر چه خاک بدینواخت تر باشد
فاصله گمانه کمتری است و برعکس

- هدف از نمونه برداری:

- ۱- شناخت خاک بسته از لحاظ مقاومت و تراکم
- ۲- مشخص کردن جنس مصالح: برای بکار بردن در خاکبرداری (آجر خاک مناسب باشد در خاکریز استفاده میکنیم و گرنه خاک را به دیو می بریم)
- ۳- شناخت خاک جهت بکار بردن در مصالح روسازی: نمونه برداری میکنیم آجر خاک مناسب باشد (شن و ماسه) هم در لایه کفکی زیر اساس هم از آن استفاده میکنیم
- ۴- تعیین عمق آب کفکی زیر زمینی: در خواصیم بینیم سطح آب تا چه حد بالاست آجر در فاصله کمتر از
یافته از سطح روساز باشد اتفاق بیخ زدگی در فصل یخبندان وجود دارد
سه عامل باید همزمان اتفاق افتد تا بسته روسازی دچار بیخ زدگی شود:
الف- عمق آب کفکی زیر زمینی در فاصله کمتر از سه متر باشد
ب- خاک بسته مصالح لای دار داشته باشد. خاک کفکی لای دار خاطر جوش میبستگی آب را
از پایین به بالا می کشد

ج- درجه حرارت در مقطع به زیر صفر برسد

آجر بیخ زدگی اتفاق بیفتد باعث متورم شدن خاک و ایجاد ترک و از بین رفتن روسازی میشود
باید همزمانی قابل شویم تا جلوگیری از بیخ زدگی را بگیریم
میتوان خاک کفکی لای دار را حذف کرد (تقریباً خاک) - میتوان ضخامت روسازی را
افزایش داد تا درجه حرارت به زیر صفر برسد یا توسط زحمتش کفکی عمیق سطح آب کفکی زیر زمینی
را پایین بیندازیم

پس از این که نمونه گیری صورت گرفت خاک و دانند آن را مورد بررسی قرار میدهم
در آیین نامه کفکی مختلف اجزا و خاک به گونه کفکی متفاوتی نامگذاری شده اند

نمونه گند { شن } ماسه { لای } رس {

مثلی نمونه A موردیاز است سیدانک در دانه بندی پرسته دانه های ریزتر در لابلای دانه های درشت تر قرار میگیرند و باعث میشن دانه های بزرگتر وزن مخصوص خاکن بالا رود و همقدیر وزن مخصوص خاکن بیشتر شود خاکن ریزتر است.

- پارامترهای C_u و C_c :

شماره زبرانه بیشتر $C_u > 4$


شماره زبرانه کمتر $C_u < 4$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \text{ ضریب کینواتی}$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \times D_{10}} \text{ ضریب کینواتی}$$

- خواص خمیری خاکن:

خواص خمیری معروف خمیر خاکن یکی ریزدانه در خاکن هستند هرچه میزان رس بالای در نمونه بیشتر باشد خاکن خمیر تر و سفت تر است این میزان خمیری خاکن را توسط آزمایش های حدود انقباض میتوان بدست آورد.



S.L: Solid Limit

L.L: Liquid Limit

P.L: Plasticity Limit

در تعیین میزان خمیری خاکن، اهداف حدود روانی و حد خمیر را بدست می آوریم این فاصله حدود روانی و حد خمیری را با PI (Plasticity Index) نمایش داده اند دانه های

خمیر یا گام خمیر است. و خاکن را با پارامترهای LL و PI معرفی میکنیم هرچه حدود روانی و دانه های خمیر بیشتر باشد معروف است که خاکن ما خمیر تر است. هر چه در فاصله حدود روانی بیشتر باشد رطوبت بیشتری را باید به خاک اضافه

کرد تا به حدود روانی برسد این رطوبت بعکس وجود خاکن یکی رسی و لایه ای است پس میزان آن خواص خمیری خاکن را هم مشخص کردیم حال میتوان رطوبت خاکن

۴

روش‌های رایج

استفاده از روش‌های مختلف خاک به صورت‌های مختلف رده بندی میشود در این نامه
استفاده از تقویم در تمام پروژه‌های راهسازی از این نامه استفاده میشود خاک را به ۸
گروه تقسیم بندی کرده است:

- A-۱ A-۴ A-۷
 - A-۲ A-۵ A-۸-۵
 - A-۳ A-۶
- مربوط به خاک‌های پر ریزانه و آهک

که بهترین و مرغوبترین A-۱ است و نامناسبترین A-۸ است

- از لحاظ جنس هر کدام از رده‌ها:

A-۱ مربوط به خاک‌های و مصالح قلوه سنگی و ماسه است
A-۲ همان حالت سنگ و ماسه‌ای و قلوه سنگی را دارد و کمترین مقدار خاک‌های
نامرغوب لای لاروزی باشد و ماسه است.

A-۳ طلاً مناسب ریزانه است


نارده A-۳ یک تقسیم بندی است یعنی تا A-۳ میزان ریزانه باید کمتر از ۲۵ درصد باشد

رده A-۴ و A-۵ خاک‌های لای دار هستند لای بالایی کمتر و لای بالایی بیشتر.

A-۶ و A-۷ خاک‌های رسی اند لایه باریک‌تر و ریزانه‌تر است

برای آن‌ها یک مقدار رده بندی دقیق‌تر باشد برخی از این رده‌ها به شایسته‌تری ریزانه‌تری هم

تقسیم بندی شده اند و ضمناً



A-۱-a از A-۱-b بهتر است چون ریزانه بندی بهتر و ریزانه کمتری دارد در رده
A-۲، A-۲-۴ و A-۲-۵ مربوط به لای و A-۲-۶ و A-۲-۷ مربوط به رسی
است که در مصالح شن و ماسه وجود دارد

- موارد کاربرد رده‌ها:

کاربرد A-۱ که مصالح بسیار مرغوب است میتواند حتی برای لایه اساس استفاده شود و
مناسب برای لایه زیر اساس است در برخی موارد هم بعنوان کفیه‌های شنی هم میتوان
استفاده کرد

A-۲ که جزوه خاک‌های مرغوب به حساب می‌آید میتواند حتی در لایه‌های



بر اساس علاقه‌مندی و مناسب برای استروم سازی است.
 A-۳ که یک دانه بزرگ می‌باشد است مناسب برای استروم سازی است و باید در نظر
 داشت که در محل‌های خاکریز در صورتی که امکان شده شدن استروم در داشته باشد یک
 مقدار با خاک کمی دیگر مخلوط کنیم.

A-۴ تا A-۷ بستگی به میزان بزرگ دانه‌شان به صورت خاک کمی اند که در صورت
 نیاز می‌توان آن‌ها را با خاکریز در صورتی که در بزرگ دانه‌شان زیاد باشد باید
 یک مقدار این خاک‌ها را تقویت یا اصلاح کنیم. از روی A-۴ به بعد علاوه بر ریزه‌خاک
 باید در تری‌های (GI) زنده نمونه است و می‌شود Group Index
 که معرف مرغوب بودن یا نامرغوب بودن خاک است.

$$GI = 0/2a + 0/005ac + 0/01bd$$

- a = ۳۵ - درصد ریزه‌ها از بزرگ (بین ۰ تا ۴۰)
- b = ۱۵ - " " " (بین ۴۰ تا ۶۰)
- c = LL - ۴۰ (بین ۶۰ تا ۸۰)
- d = PI - ۱۰ (بین ۸۰ تا ۱۰۰)

مقدار GI عددی بین ۰ تا ۲۰ است که هرچه از آن کمتر باشد یعنی خاک نامرغوبتر است.


بین آن‌ها که ریزه‌ها خاک مشخص شد می‌خواهیم خاک استروم را از لحاظ مقاومت
 و تراکم پذیری مورد بررسی قرار دهیم. خاک در حالت عادی نسبت پیدا میکند به
 آن که مقاومت خاک را بالا بدهیم باید خاک کوبیده شود کوبیدن خاک توسط
 غلطک زدن صورت می‌گیرد و غلطک زدن باعث می‌شود دانه‌های ریزتر را در
 خلل و فرج دانه‌های درشت‌تر قرار بدهند و تراکم نمونه بالا رود این عمل غلطک
 زدن باید آنقدر صورت بگیرد تا تراکم نسبی خاک به حد مجاز آیین نامه برسد
 تراکم مجاز آیین نامه یک تراکم نسبی است

$$\text{درد تراکم} = \frac{\gamma_d}{\gamma_{dmax}} \times 100$$

۶۵ : وزن مخصوص خشک خاک در محل است


روماریز

۵




γ_{max} حداکثر وزن معلق خاک است
 برای بدست آوردن γ_{max} نمونه خاک را در طول های
 مختلف مورد آزمایش قرار می دهیم وزن معلق خاک را
 بدست آورده و سپس در یک درصد طولی معلق
 در صد طولی

به بیشترین وزن معلق می رسد که این وزن معلق حداکثر خاک برای ما
 در تراکم لایه حالت در تراکم لایه ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰
 با انرژی تراکم و در نمودار زیر این می شود که یک نمونه خاک با انرژی تراکم



توسیه شده است که مقدار وزن معلق A بیشتر
 از B بوده است بعبارت دیگر هر چه خاک را
 بیشتر بکوبیم ریزندگی آن بیشتر می شود

۲ چند خاک: در این جا چند نمونه خاک داریم که با انرژی تراکم یکسان کوبیده شده اند



نمونه خاکی که سبب تر بوده است وزن معلق
 خاک بالاتر می آید

- برای بدست آوردن درصد تراکم سله مراحل لازم است به اینصورت است که
 ابتدا درصد خاک (W) را بدست می آوریم

$$W = \frac{W_w - W_d}{W_d} \times 100$$

وزن معلق در
 موزن

$$\gamma_d = \frac{\gamma_w}{1+W}$$

وزن معلق در
 موزن

سله مراتب آزمایشی کاره این صورت است که فرضاً بچکان کاره آید یک لایه ۱۵
 خاک را خوب میکند آب پاشی شده و میکورین از چند با غلطکی وزن مشخصی که
 و بچکان کاره کرده تمام رسیده است به دستگاه نظارت اعلام میکند


در شباهت

در شباهت نظارت بر این است که در شباهت هر دو آزمون همگام در طول مسیر از محور راه
 سمت چپ و سمت راست و دوباره از محور راه هر دو همگام یک نمونه بر میدارد
 نمونه یک به صورت است که چنانچه آرا در سمت راست از کوبیده شده و همگام
 خاک بر داشت میزند وزن خاک W_w است حجم را توسط ماشین یا آب بویست
 $\rho = \frac{W_w}{V}$ پس از آن که d بدست آمد حاصل d با d_{max} مقایسه می شود
 اگر نسبت $\frac{d}{d_{max}}$ کمتر از ۰.۰۵ باشد و مقدارش برابر با ۰.۰۵ باشد از این نامبر باشد
 در شباهت نظارت به چنان کار انجام میزند که در بخش شود و در صورتی که تراکم کمتر
 شود در لایه باید دوباره آب بپاشی شود و خاک را تراکم شود.

حال میخواهیم مشخص کنیم در صد تراکم (یا مشخصات فن) چگونه مشخص می شود. بار استروالی
 که در صد تراکم در ضلع اند عبارتند:


- ۱- ضلع لایه: با توجه به وزن مخصوص خاک، در صد تراکم است مشخص می کنیم
- ۲- نوع راه: در راه های مختلف (راه اصلی یا فرعی) در صد تراکم لایه ها متفاوت است
- ۳- حاصله لایه یا محل قرارگیری لایه است: هر چه لایه پایین تر باشد در صد تراکم
 کمتری دارد

۴- میزان تردد و یا نوع تردد (در این زمینه سنگین در تعیین در صد تراکم مؤثرند) مثلاً
 در راه های اصلی 75^{cm} خرابی قبل از بستن روسازی که فرضاً متعلق از 75^{cm} لایه
 95^{cm} باشد در لایه تراکم 95 در صد است در لایه های پایین تر تراکم 90 در صد
 در ضلع می شود و همچنین ترتیب بزرگی راه های فرعی و یا درجه آسفالته هم در صد تراکم
 در آسفالته نام مشخص می شود



اگر خاکریز سنگین داشته باشیم (قلوه سنگ های درشت در لایه باشد) ضخامت
 لایه را میتوان حدود 20^{cm} در نظر گرفت فقط در لایه های برای اطمینان
 جهت حداکثر ضخامت را 30^{cm} در نظر میگیریم. در لایه های که سنگ های درشت
 داشته زیاد داریم ضخامت لایه را برابر با بیشترین درشت ترین در لایه مشخص
 می کنیم. (حدود ضخامت لایه برابر با بیشترین درشت ترین در لایه است)

در کانبداری‌ها درزه‌ها (که کانبداری صورت می‌گیرد) هنگامی که به برترسیم معمولی
 ۱۰cm از ضخامت بربراشتم می‌زنیم تا به کف تراز کم (به مقطع کانبداری تراز قه‌تویم)
 برسیم. با مصالح مدفون در ۲ لایه ۱۵cm آبیاشی کرده و با تراکم ۹۵ درصد



به تویم تا دوباره برسد به محل اولی.
 اگر ۱۰cm را برداشتم به جای رسیدن به خاک ندم
 دست بود در اینجا نظارت تصمیم می‌گیرد که آن

برداشت بیشتر می‌شود تغییر دانه
 عملی به تراکم رساندن توسط غلطک که صورت می‌گیرد و غلطک‌ها نباید کار بردی که
 دارند انواع مختلف بکار گرفته می‌شوند:

- ۱- غلطک چرخ فولادی
 - ۲- غلطک چرخ لاستیکی
 - ۳- غلطک پلاستیکی
- تمام این غلطک‌ها می‌توانند بصورت خودرو یا کشش باشند معمولاً وزن غلطک بر این اساس
 وزن مخصوص خاک بسته انتخاب می‌شود (معمولاً حدود ۱.۷ تا ۲.۰ ton) و معمولاً با حدود
 ۵ تا ۶ بار رفت و آمد بر روی لایه به تراکم‌هایی می‌رسیم که غلطک‌ها برای نوع خاک
 خصوصاً جهت‌بین بازدهی زیاد دارد.


غلطک‌های چرخ فولادی برای مصالح دانه‌ای یا مصالح شن و ماسه با بکار گرفته می‌شوند
 معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰cm می‌توانند بلوند در ۳ نوع سبک، متوسط و سنگین اند که
 رانندگی بین ۳ ton تا ۲۰ ton قابل تغییر است (سرعت حرکت غلطک حدود
 ۵ تا ۹ کیلومتر در ساعت است)

غلطک‌های چرخ لاستیکی: چرخ لاستیکی‌ها بسته به برای مصالح است که داخل ریزانه
 هم دره‌ها شن و ماسه را هم این غلطک‌ها در وزن‌های مختلف سبک، سنگین و
 فوق سنگین استفاده می‌شوند و برای بیشتر انواع خاک مناسب هستند

غلطک‌های پلاستیکی: مثل چرخ فولادی‌ها هستند این تفاوت آن بر روی
 چرخ‌های فولادی برجسته‌هایی وجود دارد که ضخامت این برجستگی‌ها حدود ۱۵cm
 تا ۱۸cm است. این برجستگی‌ها یا انگشت‌های چرخ فولادی باعث می‌شوند که در
 لایه فرو بروند و خاک را بچسبند تراکم‌کنند این غلطک‌ها بسته به



در خصوص آبرای خاک ریززانه مناسب هستند خاک‌های لایه ریززانه زبانه دارتر باشند
 اگر با وجود فولادگی آبرای تراکم کنیم قسمت فوقانی لایه متراکم شده و سطح سختی بوجود
 می‌آورد در حالتی که سخت زیرین لایه بصورت راست نخورد باقی می‌ماند و با غلطک‌های
 پاچه بزرگی این برهه‌ها را داخل لایه فرو می‌برند و لایه از طرف پایین به طرف بالا
 متراکم می‌شود و ضخامت آن چون در این نوع غلطک زنی سطح لایه آشفته خواهد شد یکبار با چوب
 فولادگی سکه روی لایه را اصطلاحاً «آب» می‌کنیم که سطح صاف هموارگی داشته
 باشد سطح صاف و هموار جهت نمونه برداری و جهت تعیین کد ارتفاعی روی لایه
 لازم است تمام غلطک‌ها صاف و صاف و صاف و صاف و صاف و صاف و صاف و صاف و صاف و صاف
 می‌شود که لایه سریعتر تراکم بردارد در اکثر مواقع وجود ویر و ویر باعث می‌شود که با
 تعداد رفت و آمد کمتری لایه به تراکم نهایی برسد و در نتیجه سخت می‌شود و در نتیجه
 کوهکده در لایه لایه‌های بزرگتر قرار می‌گیرد فقط در یک مورد که مصالح
 کیفیت داشته باشد با سیم‌پوش ماسه ریززانه در این مواقع ویر و ویر ضعیف‌تر می‌شوند
 نسبت غلطک‌زدن در لایه معمولاً از پایین دست به طرف بالا است
 یعنی اگر ۳۰ باشد رفت و ۳۰ باشد برگشت داشته باشیم
 ابتدا با زنگی شماره ۱ یا ۲ و سپس (۲) و (۳) غلطک زنی می‌شود که هدف
 جلوگیری از ریزش لایه بالاتر به پایین است.



- مقاومت خاکها؛

جهت صدامی روشی باید مشخص کنیم که مقاومت بستر چه مقدار است تعیین
 مقاومت بستر روشی می‌تواند توسط آزمایش تک محوری، ۳ محوری و یا آزمون
 CBR (California Bearing Ratio) صورت بگیرد که CBR بهترین و قدوارترین
 روش جهت تعیین مقاومت خاک است که در راه‌های بکار برده می‌شود در این
 روش مقاومت خاک را به نسبت مقاومت مصالح مدخوب تحت محک می‌بینیم مصالح
 استاندارد ما مصالح سنگ شکسته مدخوب است آزمائش هم که روی نمونه
 صورت می‌گیرد به این صورت است که نمونه تحت فشار قرار می‌گیرد
 میزان نفوذ پستون آزمائش را در نمونه اندازه گیری می‌کنیم و این میزان

زوسازی راه

نمودار و مصالح استاندارد (مقایسه نمودار)


میزان نفوذ پیوسته	۲/۵ mm	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵
kg/cm ²	۷۰	۱۰۵	۱۳۲	۱۴۱	۱۸۲

مصالح استاندارد: مصالح هستند که برای ۲/۵ mm نفوذ پیوسته $\frac{kg}{cm^2}$ ۷۰ فشار لازم است همین عمل برابر شوره های مختلف که تحت آزمایش تمام قدر گرفته اند انجام می دهند. مقدار پیوسته شوره با $\frac{kg}{cm^2}$ ۷۰ در پیوسته ۲/۵ mm نفوذ کرده باشد CBR همین مصالح برابر ۱۰ است

$$CBR = \frac{P(2/5)}{P(2/5)_s} \times 100 = \frac{7}{70} \times 100 = 100\%$$

CBR هایی که کمتر از ۲ یا ۳ باشد بطور کلی برای بستری مناسب نیستند
 CBR=۷ مناسب برای بستری است تا CBR=۵۰ مناسب برای زیرساخت و
 اساس هستند و از ۵۰ به بالا که جزو مصالح درختوب محسوب می شوند برای لایه
 اساس مناسب اند

درین سیرت میوه هم روسازی اصطلاحی استیم در نقاط مختلف مسیر (محدوده
 چپ و راست مسیر) نفوذ کرداری خاصی انجام می دهند CBR ها با هم
 متفاوت هستند در آسیم توسط یک سیری روابط کمتری و خصوصیات تراشیده که
 در سیم یک CBR را بعنوان CBR منتخب برای مسیر در نظر می گیریم
 در این در ابتدا مسیر را به چندین قسمت تقسیم بندی می کنیم که عدد لازم از این قسمت ها



رایت واحد طرح گویند یعنی برای هر واحد طرح یک روسازی طراحی می کنیم یا عبارت دیگر
 مستند این است که برای هر واحد طرح یک CBR
 داشته باشیم

وسعت یا طول واحد طرح را چگونه انتخاب می کنیم؟ هر واحد طرح باید یک سیری
 ویژگی های ثابت داشته باشد در این جنبش ضلث روز می توان از جدول دوم


شرایط عمومی دست که در طول واحد طولی این ۱۰ پارامتریکان هستند متفاوت با واحد طولی دیگری.

مداخل نمونه‌ها در بین واحد طولی باید ۱۰ عدد باشد که بین این ۱۰ نمونه CBR منطبق را در نظر بگیریم:

$$CBR = \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}}$$

$$COV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$$



شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵	۶
میزان تراکم EAL ₁₀	۱۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱M	۱۰M	۱۰۰M

با توجه به ۱۰ میانگین CBR، ضرایب پراکنندگی و سپس ضرایب تغییرات یا COV را بدست می‌آوریم. با توجه به ضرایب تغییرات یک از منحنی‌ها را انتخاب می‌کنیم. اگر COV=۲۰، عدد بزرگتر یعنی ۳۰ را انتخاب می‌کنیم که ضرایب همان دست بالا باشد (۷۷٪).

سپس به جدول مصالح مراجعه می‌کنیم. جدول مصالح براساس نسبت مصالح تغییرات عددی راه به مصالح اولیه یافت. راه است هرچه این تغییرات در آسپت و پت باشد از بی نظیر بودن راه یا هر آسپت‌ها از راه دورتر باشد نسبت مصالح بالا تر خواهد رفت.

هر متری با توجه به مشخصات از روی جدول نسبت همایش بدست می‌آید.

نسبت مصالح را بدست آورده COV را هم داریم یک از منحنی‌ها را که با توجه به میزان

روسی

تدریسی است در صورتی که در پروژه خواهیم داشت را بر حسب مورد برای هر نوع انتخاب میکنیم. فواصل بین تغییرات = ۲٪ و نسبت مصالح هم لا باشد و معنی ۴ که معرف میزان تردد است انتخاب شواست و رسم به عدد ۸۰ (یا ۱۰۰ در بند) که با توجه به کلاس عدد ۸۰ باشد CBR مورد نظر را انتخاب میکنیم.

فواصل بین ۱۰ نمونه در واحد طرح برداشت شواست (که حداقل تعداد نمونه است) سال این CBR ها را از تمام تاریخ در دست میکنیم سال ۸۰ در دور CBR ها باید بیشتر یا برابر CBR منتخب باشد در نتیجه در بین این CBR ها ۶۰ CBR را عنوان CBR منتخب آن توانیم و برای اساس آن استفاده کنیم

CBR	۴
۵	۵
۶	۶
۷	۷
۸	۸
۹	۹
۱۰	۱۰
۱۱	۱۱
۱۲	۱۲

هر چه ضریب تغییرات بیشتر باشد و هر چه میزان تردد بیشتر باشد و هر چه نسبت مصالح بیشتر باشد CBR پایین تری بدست می آید یعنی روسازی ضخیم تر و قوی تر باید طراحی کنیم

- ۱- شناسایی مصالح مناسب جهت به کارگیری در لایه های زیر اساس و اساس؛
- ۲- روسازی راه مشکل از ۳ قسمت است که بترتیب از روی بهتر روسازی زیر اساس، اساس و لایه رویه را داریم بعد از لایه رویه که معمولاً لایه آسفالتی است لایه های زیر اساس و اساس از مصالح رانه ای شون و ماسه ای سنگ مینویزند.
- ۳- در مصالح این لایه؛ الف- ضخامت آن و ب- کیفیت مصالح مصرفی مورد نظر است.
- ۴- در مصالح شون و ماسه ای علاوه بر انواع مختلف می توان داشت؛
- ۵- مصالح رودخانه ای یا اصطلاحاً درگوشه ۲- مصالح شکسته یا تیز گوشه
- ۶- از لحاظ کیفی مصالح تیز گوشه با توجه به به های تیز و سطوح زبری که دارند رانه ها کمتر در بندند فضل و وصل می شوند و پیوسته اند، در اول و مقادیرت اجتهادی خواصند داشت.
- ۷- از لحاظ کنترل کیفیت مصالح چند ویژگی را باید در این مصالح مورد آرایش قرار دهیم
- ۸- در ویژگی های مهمی که مورد بررسی قرار مینویزند؛ دانند، سنگ، سنگ، خفگی و سنگ

حجم زیادی برز دانه می خورند و در نتیجه در زمان زردگی درختان زیاد می خورند و باید در زمان زردگی درختان با استفاده از کودهای فسفوری و پتاسیومی درختان را تقویت کرد تا بتواند در برابر این حشرات مقاوم تر باشد.
 همگام با افزایش دانه بندی درشت باقیمانده کمترین فضای خالی باقی میماند تراکم را دارا باشد برای این منظور می توانیم از رابطه فولد استفاده کنیم:


$$P_i = 100 \left(\frac{d_i}{D} \right)^{1.5}$$

در رابطه فولد دانه بندی بدست می آید بر اساس سایز درشت ترین دانه که کمترین فضای خالی و بیشترین وزن مخصوص را خواهد داشت در این رابطه P_i درصد ریشه از آنکس d_i است. d_i سایز درشت ترین دانه است و D سایز درشت ترین آنکس است.

فرض کنیم سایز درشت ترین آنکس 50 میلی متر باشد

درصد ریشه (P_i)	سایز آنکس
۱۰۰	$50 \text{ mm} \rightarrow 100 \times \left(\frac{50}{50} \right)^{1.5}$
۷۰/۷	$25 \text{ mm} \rightarrow 100 \times \left(\frac{25}{50} \right)^{1.5}$
۴۳/۶	۹/۵
۳۵/۸	#۴ $\rightarrow 100 \times \left(\frac{4.74}{50} \right)^{1.5}$
	#۲۰ $\rightarrow 100 \times \left(\frac{1.75}{50} \right)^{1.5}$


وجود برز دانه ها ناشی از رشد باعث افزایش مقاومت می شود ولی با افزایش بیش از حد برز دانه ها مقاومت مصالح شدت کم خواهد شد حدود ۵ تا ۱۵ درصد برز دانه در مصالح باعث می شود که به بیشترین مقاومت برسد دانه بندی که توسط



این نانه می شود معمولاً بصورت حدود ۵ تا ۱۵ درصد است. این حد بالا و پایین حدوداً بین خواص دانه

فرض کنیم که دانه بندی توسط این نانه مصالح زیر باشد:

سایز آنکس	۲۵mm	#۴	#۱۰	#۲۰	#۲۰۰
درصد ریشه	۱۰۰	۵۰-۸۰	۲۰-۴۰	۱۵-۲۰	۵-۱۰



دانه بندی که معبری یا سیان کار حجم استغناء به دستگاه نظارت ابداع کنید باید محدود شود
 حد بالا و حد پایین معدوده آسین نامه قرار بگیرد فرضاً برای آسین ۱۰، در حدود ۲۰ شده باید بین
 ۲۰ تا ۴۰ باشد و نمی‌تواند این معنی کامل در بین ۲ خط پایین و بالا در وسط قرار بگیرد دانه بندی
 و وزن مخصوص بالاتر و متراکمتر میباشد فرضاً مقدار مناسب برای آسین ۱۰، ۱۰۰ در حدود
 برای آسین ۴، ۶۵ در حدود است.
 در حدود جز دانه در مناطق سردسیر برای زیر اساس به ۱۲ در حدود برای لایه اساس به حدود
 ۸ تا ۱۰ در حدود معذور شده است.

شکل مصالح

مصالح باید تا حدی شکلی داشته باشند تا بتوانند جهت در بریدند قبض و در پهل شوند برای
 تعیین میزان شکست آزمایش شکلی را به این صورت انجام میدهم:
 نمونه را بر روی آسین ۴ ریخته و دانه یکی مانده روی آسین ۴ را یکی یک بررسی میکنم آن یکی
 که صد اقل در یک وجه شکسته باشد را جدا میکنم. در حدود ۱۰ دانه های شکسته را به کل مانده
 روی آسین ۴ را در حدود شکلی می‌گویم

در حدود شکلی برای لایه زیر اساس صد اقل ۵۰ در حدود و برای لایه اساس معذور ۵۰ تا ۷۰
 در حدود صد اقل باید باشد در نظر داشته باشید مصالح شکسته گران قیمت تر از گرانول شده است.

خصوصیات خمیری

جهت تعیین خصوصیات خمیری مصالح، آزمایش‌های آبر برش را انجام میدهم این آزمایش‌ها
 بر روی مصالح رز شده از آسین ۴ صورت میگردد در این آزمایش‌ها میزان حد روانی

و ۴۰۰ میلی متر است. صدروانی برای لایه های زیر اساس و اساس باید کمتر از ۲۵ باشد و ضخامت فیدری برای لایه زیر اساس کمتر از ۴ و برای لایه اساس هم تک باید در حد صاف باشد

سختی مصالح:

مصالح باید به سدی سخت انتخاب شوند تا در حین عملکرد محفظه شوند برای این منظور اگر بیش از این اوس آجندس را روی مصالح انجام ندهیم آجندس به این صورت است که مصالح را در داخل استوانه ای به قطر ۷۰^{cm} و طول ۵۵^{cm} ریخته میشود استوانه حول محور ۵۵ مدبره گردش میکند و سرعت گردش حدود ۳ تا ۳۳ دور در دقیقه است برای آن که ممبره ها سدی تر باشد داخل استوانه چندین پره تعبیه شده است و علاوه بر این چندین تکی فلزی داخل استوانه می اندازیم پس از گردش استوانه مصالح خارج کرده و روی آن ۱۲ مقدار میسیم در صد و بیست و دو از آن ۱۲ را به کل نمونه دهنده سیدی میسیم که این دهنده سیدی برای لایه های زیر اساس و اساس نباید از حدود ۳ تا ۵ دهنده سدی بیشتر شود و الا اصطلاحاً به این مصالح، مصالح سست و کم دوام اصطلاحاً میگوید

تیمی مصالح:

جهت تیمی مصالح آزمائش SE یا هم از ما سه اگر انجام میدهم در سالی SE جهت مشخص کردن میزان ریزانه ها در نمونه است. مصالح داخل آب ریخته میشود در مدت زمان ۳ بلافاصله ته نشین میشود و ریزانه ها بصورت معلق در آب باقی می مانند ارتفاع مصالح ته نشین شده به کل ارتفاع آب دهنده SE یا هم از ما سه است که هر چه این دهنده بیشتر باشد مصالح تمیز تر خواهد بود و حداقل SE برای لایه زیر اساس ۵۵ دهنده و برای لایه اساس حدود ۵۵ دهنده است.

در روش های انحصاف پذیر برای لایه یوه، از آنفالت استفاده میشود آنفالت یا همان فیلو فیتی ترس است از مصالح سید و قیر لا در تری مهم تر عبارت است از: ۱ ایجا چندین پس در نه های سید و لا غیر قابل نفوذ بولن مقابل آب از نظر شیبایی برای قیر هنوز فیلو فیتی مخصوصی نشود است و لایه بنام

معرفی ماه‌های است که بیشتر از ۹۹ درصد در روز نوروزین عمل شود.
 قند بیک ماه هیدروکربوری یا هیدروکربنی است که مشتق از کربن و هیدروژن
 و بنا به نسبت کربن و هیدروژن، با اقمارهای متفاوت با خواص مختلف دارد
 مثلا نسبت کربن به هیدروژن بزرگتر از ۸/۰

- آسفالتین $\frac{C}{H} > 0.8$
- رزین $0.8 < \frac{C}{H} < 0.18$
- روغن $\frac{C}{H} < 0.14$

آسفالتین‌ها با اقمار اصلی قند یا اصطلاحاً اسکلت قند را تشکیل می‌دهند
 رزین‌ها چسبندگی و شکل پذیری قند را در بر می‌گیرند و روغن که کندروانی قند را نشان
 می‌دهد در مورد قندها در مورد روانی اصطلاحاً برعکس آن یعنی کندروانی گویند
 بنا به ساختار قند این ویژگی‌ها در انواع مختلف قند با یکدیگر متفاوتند
 انواع مختلف قند به ترتیب: قیرخالص، قند درمید، قیر مخلول (مخلوط)، امولسیون قند
 قیرخالص به ۲ دسته تقسیم بندی می‌شود: قندهای خالص طبیعی و قندهای خالص
 پالایش شده.

قند خالص طبیعی بصورت طبیعی از معادن قند قابل برداشت مستند تعداد کمی از
 این معادن در سطح دنیا وجود دارد و مقدارشان نسبت به قندهای پالایش
 شده بسیار ناچیز است.

قند پالایش شده به اینصورت بدست می‌آید که در برج‌های تقطیر از نفت خام
 نسبتاً آفرآورده‌های سنگین را جدا می‌کنیم مثل بنزین، نفت، گاز و رسیل --
 پس مانند تمام آن‌ها قند خالص است. قند که از این روش بدست می‌آید با توجه
 به تنظیم فشار و حرارت به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

- AC ۴۰-۵۰ AC ۸۰-۹۰
- AC ۶۰-۷۰

AC معروف آفرآورده ۴۰-۷۰ یا ۷۰-۸۰ --- درجه نفوذ قند به همین اساس قند
 خالص درجه بندی می‌شوند (درجه نفوذ)

درجه نفوذ قیر توسط آزمایشی نفوذ مشخص می شود که در این صورت است که قیر را با دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد در ظرفی شیشه ای سنگین سوزن آزمون را با یک سوزن ۱۰ سانتی متری بر روی قیر قرار می دهیم و پس از ۵ ثانیه در حال سوزن آزمون میزنیم میزان نفوذ سوزن را در داخل قیر اندازه گیری می کنیم این میزان نفوذ بر حسب دهیم میله متر درجه نفوذ قیر است. هرچه درجه نفوذ کمتر باشد معرف این است که قیر سفت تر است. برای آسفالت های گرم نوعی از قیرهاست که استفاده می شود بهترین نوع قیر هیدروکربن است - نوع دوم قیرهای دمای رسیده است: قیرهای رسیده معرف ریاری در آسفالت خنثی است آسفالت سردترین نوع قیرها با توجه به ویژگی های آن در این دسته برای پر کردن ترک های سازه های بتنی و یا عایق کردن مخازن هستند این قیر هم بسته به شرایط است. سبب لاستیک اندر این شکل به انحصاف پذیری فیزیکی دارند و علاوه بر نفوذشان بین رباتی است.

جدول مشخصات: بر روی قیر مذاب دمای گرم رسیده می شود که سوزن داخل این مواد هیدروژن داخل قیر سبب آب دانه و از قیر جدا می شوند در نتیجه هیدروکربن های باقی مانده در قیر نسبت به $\frac{H}{C}$ شان بالا می رود و این باعث می شود قیرهای رسیده با درجه نرمی بالا و درجه نفوذ پایین تر است.

انواع قیر رسیده متداول در ایران ۹۰/۱۵ و ۸۰/۲۵ هستند عدد اول مربوط به درجه نرمی و عدد دوم مربوط به درجه نفوذ است براساس درجه نرمی این قیرها درجه نفوذ درجه نرمی است. درجه نرمی قیرهای خاص یا رسیده توسط آزمونهای حلقه و مخروط صورت میگیرد. به اینصورت که در یک صفحه به اندازه در داخل آن است این صفحه ها توسط قیر پر می شوند پس روی قیر (روی صفحه) یک مخروط قرار می دهیم این مخروط را در داخل ظرف آبی گذاشته و سطح ظرف صاف است



می دهیم به قدری صاف می دهیم تا قیر حالت نرم و شیب پیدا کرده و این مخروط هم از داخل صفحه عبور میکنند زمانی که مخروط هم از صفحه عبور کنند درجه صاف آب را پس از آنکه مخروط را از داخل میگیریم این درجه صاف بر حسب $\frac{H}{C}$ درجه نرمی قیر است

این درجه نرمی برای قیرهای خاصه در درجه ۵۷ است و برای قیری که درجه ۵۰ است

قیر مخلوط یا مخلوط این نوع قیرها زمانی در دست می آید که خواص قیرهای نرم که با هزینه کمتر در مناطق دورافتاده هم بدون گرم کردن قابل استفاده باشد این نوع قیرها از ترکیب قیرهای ویژه حاصل می آید و سرعت گیرش آن بستگی به نوع خلل دارد

Rapid Curing	~	(RC) بنزین	سختگیر
Medium	~	(MC) نفت	کندگیر
Slow	~	(SC) نفت گاز	دیربند

عدد ۱۰ تا ۵۰ درجه قیرهای مخلوط را خلل تشکیل میدهد عمدتاً این قیرها به سفیدرت است که خلل برای روان شدن قیر استفاده می شود که کاربرد زیادی در مصالح ساختمانی دارد. باید میس با مصالح سنگی سنگ مخلوط شود پس از مخلوط شدن خلل می رود قیر باقی می ماند. سرعت گیرش خلل بستگی به نوع خلل دارد. قیرهای محلول برای سنگ و آبی درجه بندی می شود این درجه بندی قبلاً بین ۵ تا ۱۰ بود اما درجه بندی جدید بین ۵ تا ۳۰ است که

با رفت بیشتر می کند و این مشخص شود میتوان RC۵۰... RC۱۰... RC۵۰... MC۲۰... MC۲۰... MC۲۰... کاربرد نسبتاً زیادی دارد مثلاً MC۲ در درجه بندی جدید MC۲۵۰ است و یا MC۱ خلل MC۷۰ است.

صرفاً در این درجه بندی عدد بالاتر باشد یعنی این که قیر خلل کم تر است. و با افزایش این نوع قیر در ترکیب از انواع قیر پس از قیرهای مخلوط هستند. یک سری مخلوط های خاصی که در قیرهای جدید استیم در اوسلیون بطرف شده است (شرایط آب و هوایی). مهم ترین لحاظ کیفیت اوسلیون قیر شرایط نامطلوب آب و هوایی بوده است. در شرایط آب و هوایی مرطوب و مصالح مرطوب قیر کوبیده مناسب را با مصالح سنگی ایجاد میکنند در این جا اوسلیون قیری بنام اوسلیون قیر ساخته شده است که پایه اوسلیون آب است

یعنی (مواد درین آبرنگین شود است از زمانه قتیق‌ها من ۴ آب (۵۵ تا ۵۰ درصد)
 آب با قند گترتین می‌شود و در آب گترتین سران آب با قند از مواد امولسیون ساز استفاده
 شود است (۳۰ تا ۵۰) کار مواد امولسیون سازین است که ذرات آب می‌شود و
 قند را باردار میکنند یعنی این ذرات ریز یا بار منفی پیدا میکنند یا بار مثبت از این
 لحاظ مواد امولسیون ساز یا کاتیونی اند و یا آنیونی اند چون قطره ذرات بار
 یکسان دارند ذرات هم‌دگر را دفع میکنند و در یک هم نمی‌مانند و در صورت شقی در آب باقی
 می‌مانند که باید سعی شود موادی با بار مخالف با امولسیون قتیق‌ها ساز باشد
 برای این منظور مواد پایدار کننده هم اضافه می‌کنند این مواد می‌تواند از صابون کج
 یا سیم دار هم باشد و با این وجود این مواد در جگه کمی سرعت در محل کمی
 سایه و فضا باید نگهداری شوند استفاده کردن از این مواد به این صورت
 است که این جگه کمی محل مورد نیاز زحل شود، روی مصالح ریخته شود و در درجه
 حرارت محیط با مصالح مخلوط می‌گردد و به محض این که آب از امولسیون جدا شد
 اصطلاحاً یوسیم امولسیون گفته شد عامل تعیین کننده گشتن امولسیون تغییر رنگ
 امولسیون از قهوه‌ای به سیه است. با توجه به پارامترهای مختلف سرعت
 گشتن متفاوت است؛

Rapid setting	(RS)	ناپایدار زود گشتن
Medium	(MS)	نیچ پایدار کند گشتن
slow	(SS)	پایدار در گشتن

هرچه سریعتر آب امولسیون جدا شود امولسیون سریعتر می‌گشتد از این لحاظ
 تقسیم بندی بر اساس زود گشتن، کند گشتن و در گشتن انجام شده است و پایدار
 هم بر همین اساس است. عواملی که در سرعت گشتن امولسیون دخیل هستند
 نوع ماده امولسیون ساز، نوع مصالح سنگ، شرایط آب و هوایی، و میزان تراکم
 پس از چسب مصالح است. هرچه درجه حرارت محیط بالاتر و هرچه میزان رطوبت
 بیشتر باشد آب سریعتر بخشد و در نتیجه امولسیون سریعتر می‌گشتد.
 نیز گشتن مریخ امولسیون قندی است که در محیط کمی مرطوب و مصالح

در طوبی بر خلاف قیدها که در یک قابل استغناء از دو تاسی (اصیغ به ترمیزان مثل قیدها صحران را در از معاین آن، این است که هزینه حمل بالایی دارد چون نصف شده کمی حمل شود آب است. روم خطر رفع رزنی وجود دارد و در صورت رفع وزن بلا فاصله قید لغت شود و کار پذیری فوی نخواهد داشت و در لایه کمی منضم صدمه مشکل زحمت وجود دارد یعنی پس از شکستن امولسیون آب جدا شده باید تغییر شود و باید رفع شود که این دفع آب در لایه کمی منضم مشکل آمیز است. علاوه بر آن لغت سرد که از امولسیون قید استغناء می شود (از این قید میتوان برای آب آبیته و ماره باک و قید پاش بر روی عمارت کمی خاک هم استغناء کرد.)

آسفالت گرم:

از ترکیب مصالح سنگ و قیر که گرم می شود با هم مخلوط می شوند آسفالت است که برای لایه های اساس و لایه رویه متداول استغناء کرد. مصالح سنگ به اندازه کلیت می شوند؛ مصالح در خانه ای (گرددنوشه) یا مصالح سنگه (گرددنوشه). طبعی است که مصالح سنگه مصالح خرد، مقاومت بیشتر و هم زمان هزینه بیشتری را از روی میزند. در صورتی که مصالح سنگه موجود نباشد میتوان تمام مصالح گرددنوشه را یک یا چند تونب از سنگ شکن ها عبور دهیم تا تعدادی گشتی ایجاد شود. یک نوع مصالح ریز هم بنام slag در شورهای گزنی در کنار مصالح سنگه یا بجای مصالح سنگه استغناء می شود این مصالح از خود کردن تغاله کمی مذاب کوره های آهن گذاری بدست می آید. این مواد از نظر رانده انعطاف پذیری یافت می کند و مقاومت نسبتاً خوبی هم دارند.

مصالح سنگه مصرفی باید از لحاظ رانده بندی، سختی، و چگالی، تندی و خصوصیات سطح و شکل رانده ها مورد بررسی قرار گیرد. بهترین دانه بندی مصالح سنگه شیار بیشتر ۹۰ تا ۹۵ درصد رانده استغناء از مصالح سنگه تشکیل می دهند از لحاظ حجمی ۷۵ تا ۸۵ درصد هم آسفالت را تشکیل می دهند. ریزه رانده بندی بسیار مهم است. موادی که در رانده بندی دخیل اند: نوع روش سازی، محل

روشنایی راه


۱۳۴

قد آن بزرگی لایه، منافذ لایه و سایز دانه بزرگترین دانه، دانه بزرگی است. معمولاً برای لایه‌های آسفالت بزرگترین سایز دانه ۳۷.۵mm است (بسیار بزرگترین دانه رگت) آنکه برای لایه اساس استفاده می‌شود. دانه بندی به این صورت است که حدود ۵ تا ۱۰٪ آنکه لایه بتسب از رگت تا ریزدشت کرده و مصالح را عبور داده و در حدود ۱۰٪ از مقدار آن ریزدشت است. بقیه دانه بندی‌های متداول است. ریزدشت که در استفاده می‌شود دانه بزرگی و توپکا است.

۲۰۰	۱۰۰	۵۰	۳۰	۸	۸۴	۹.۵	۱۶.۵	۱۹	سایز رگت
۴-۱۰	۸-۱۶	۱۳-۲۳	۱۸-۲۹	۲۵-۵۰	۵۰-۷۰	۷۰-۹۰	۸۰-۱۰۰	۱۰۰	دهدر شده

بر روی لایه اساس به لایه‌های آسفالتی ریزدشت می‌کنیم اولین سری لایه‌ها آستر و ~~توپکا~~ لایه‌های بزرگی رویه. خود آستر یا رویه می‌تواند در چند لایه متفاوت بچینی و بسته شود به لایه آستر لایه Binder گوئیم و به لایه رویه توپکا Tofeka گوئیم. دانه بندی فوق دانه بندی توپکا است. دانه بندی رایا با اسم یا سایز دشت بزرگترین دانه بندی بیان می‌کنیم. یعنی به دانه بندی توپکا دانه بندی ۱۹mm یا بزرگ ریزدشت $\frac{3}{4}$ هم گفته می‌شود. دانه بندی‌ها چندین نوع مختلف دارند. دانه بندی «توپکا»، «توخاک» و دانه بندی تک‌دانه است.

دانه بندی توپکا یا دانه بندی پوسته دانه بندی است که انواع مختلف سایز دانه از رگت تا ریزدشت در نمونه به طور است در نتیجه فضای خالی بین دانه‌های رگت آستر توسط دانه‌های بزرگتر پر می‌شود و در نتیجه وزن محمول نمونه بالا می‌رود و با توجه به این که وزن محمول بالا می‌رود (دانه‌های بزرگتر) جذب کمتر بالایی دارد و در این صورت این دانه بندی بسیار خوب آب بندی می‌شود و نفوذ ناچیز می‌شود. بهترین نوع دانه بندی محبوب می‌شود و دانه بندی که می‌شن binder و Tofeka جزوه این دانه بندی محبوب می‌شود.



نوع دوم دانه بندی فوقانی (بازار) : در این نوع دانه بندی میزان ایزر دانه نسبتاً کم است و در نتیجه مصرف قیر و پلیمرها در آن و همچنین دلیل خوب آب بندی می شود. در برخی از مواقع که نفس فوهم لایه خوب آب بندی شود استفاده از این نوع بسیار مناسب است. در لایه همگی زردش بسیار خوب عمل میکنند و بطور کلی از این نوع دانه بندی بیشتر برای لایه اساس استفاده میشود یا اساس قدیمی متعلق از این نوع دانه بندی باشد.

دانه بندی یکپوافت : دانه بندی یکپوافت را نیز اغلب دانه های یکسان است و سایز نسبتاً بزرگی حدوداً ۳ تا ۳۳ دارد که به این نوع Chipping گویند. از Chipping برای لایه همگی مقاوم مثل لایه رویه و اساس استفاده می شود. از این دانه بندی جهت روکش های نازک و یا پر کردن ترک های آسفالتی استفاده می شود.

سخت مصالح : مصالح باید به قدری سخت باشند که زیر بار چرخ اتومبیل ها و خاکسنگ ها ضربه شکنند و نگویند برای تعیین سختی از آزمایش ساینش انجام استفاده می شود. عمده لایه بالا تر باشد باید در حد ساینش مصالح هم کمتر باشد.

نوع لایه	آسفالت سطح آستر	رویه	حداکثر دانه بندی
	۳۵	۳۰	۳۸

برخی از اوقات که دانه های سنگی بسیار سخت انتخاب می شوند پس از مدتی پوشش قیر بر اثر عبور وسایل از بین رفته و دانه های سنگی سخت بصورت جریان حالت روان درون و سطحی تر خواهند داشت. این حالت بزرگی که ایجاد می شود هم باعث سرد شدن رانک و ساینش می شود و هم به لاستیک اتومبیل هم صدمه وارد میکند. در حد مناسب باید باشد که قیر و مصالح سطح همزمان با عبور هم دیگر ساینده شوند. - دوام مصالح : جهت تعیین دوام مصالح از آزمایش سلامت (یا دوام) استفاده میکنند. آزمایش سلامت یا دوام مثلاً به سازی شرایط بد آب و هوایی در جدول محدود شده است. این شرایط بد آب و هوایی، تغییر در چهارک

درسازی لایه


۱۴

بارهای زیاد و کمتر از سطح سندان عمده در محلول محدود بوده است. آزمایش به این صورت است که نمونه را داخل محلول سولفات سدیم می‌بریزیم. برای مدت ۱۲ تا ۱۸ ساعت آن را از محلول در آورده شسته و خشک کرده و دوباره داخل محلول سولفات سدیم می‌کنیم این عمل را ۵ بار تکرار میکنیم با توجه به غلظت زنی که محلول برای مصالح انجام میدهند مقدار لغت وزنی پیدا میکنند این لغت وزنی پس از فصل آزمایش نباید بیشتر از ۱ در صد باشد در صورتی که لغت وزنی بیشتر از ۱ در صد باشد به مصالح هم نام (اصلاح) می‌دهند

تغییری مصالح: تغییری مصالح توسط آزمایش SE (صفا ساز) صورت می‌گیرد. همیشه لایه بالاتر باشد یا میزان تردد بیشتر باشد تغییری مصالح مصرفی در لایه‌های آسفالتی هم باید بیشتر باشد

SE	روز	مکان تردد
۳۵	۵۰	سنگین
۲۵	۴۵	سنگ و متوسط

حفظیات سطح و شکل دانه: دانه‌ها باید سطوح زبر و بیضی‌شکل داشته باشند به‌طوری‌که با هم می‌چسبند و مصالح در یکدیگر قفل و وصل میشوند و سطوح زبر باعث میشود چسبندگی قویتر به مصالح چسبندگی با یکدیگر استقامت، دوام و مقاومت آسفالت بالا رود. جهت تعیین در هر دستگاه نمونه را روی ریتل شده ۱ می‌بریزیم. یک یک دانه عم را بر ریتل میکنیم برای لایه روی یا توکها باید ۵ در صد لایه‌ها حداقل در ۱ وجه شکسته باشد و برای لایه آستر حداقل ۷۵ در صد دانه عم در ۲ وجه شکسته داشته باشند

برخی از انواع سنگ عم، مثل سنگ عمی پلیس پس از شکسته شدن به‌همی تیز خوبی دارند و خوب در یکدیگر قفل و وصل میشوند و سطوح صاف و صیقل دارند این نوع سنگ عم جذب مقدار خوبی ندارند. (قدر و مصالح سنگ چسبندگی خوب ندارند) توصیه میشود از این سنگ عم در آسفالت استفاده نکنیم. سنگ عم سنگ عمی دیگر هستند که به آن دانه عمی پودری یا سوزنی یا دانه عمی چمن 

در از روییم این نوع هم مقاومت فوق العاده برای تحمیل این نوع دانه ها مصالح مانند روی آنتن ۱/۲ را برکت میکنیم در صورتی که بزرگترین بزرگ دانه به که کلترین بزرگ دانه بزرگ از ۵ باشد این دانه ها نیز در دانه های کوچک معرفی میشوند.

انواع مختلف آسفالت های گرم:

- ۱- مصالح آسفالت ماسیک
- ۲- رول آسفالت
- ۳- بتن آسفالت

بجای آسفالت گرم بتن آسفالت است.

از تفاوت های این انواع مختلف آسفالت میزان غیر معدنی و نوع غیر معدنی است.

میزان غیر معدنی	۱۱-۱۷٪	۵-۱۴٪	۴-۷٪
درجه نفوذ	۲۰-۳۰	۴۰-۷۰	۴۰-۱۰۰

جهت تهیه بتن آسفالتی مصالح را با درجه حرارت ۱۴۰ تا ۱۷۰ در مایه هم گرم کرده و در آنجا به نوع قیر (یا ماسه) ۱۳۰ در مایه هم پس از این دریا گرد ماسه هم مخلوط میکنیم پس از مخلوط شدن و همگن شدن به پاشی کار و اوین غلظتی زنی درجه حرارت نباید کمتر از ۱۰۰ در مایه باشد. مصالح معدنی

بهترین گرانول دانه بندی و بلا سردان کیفیت دانه بندی بحدودت

مختلف در قسمت یکی مختلف هموار میشوند و از آنجا که این دانه بندی ها

دانه بندی اصلی بدست می آید این دانه بندی هم را معمولاً به ۳ دسته

درست، ریز و فیلتر تقسیم بندی میکنند. دانه بندی های درست اغلب دانه های روی

آنتن ۱ یا ۵ میلی می مانند در دانه بندی فیلتر اغلب دانه های از آنتن ۲۰۰ را میگویند

و در دانه بندی ریز به حدوداً ۱۰۰ دانه بندی گفته میشود. فیلتر نقش مهمی را

در استقامت آسفالت دارد. فیلتر غیر از آن مصالح رسی و لای دار حاک است

فیلتر پر رستک یا پر حاک سنگ است. در اغلب کشور های غربی بجای فیلتر رسیک

استفاده میشود که باعث کاهش استقامت آسفالت میشود.

تفاوت

فیروزه پور رضاک منتک یا سیمان

آرد میزان فیروزه به اندازه کافی انتخاب شود باعث می شود که مقاومت نسبی آسفالت بالا برود در مقابل آب، آب بند شود. با افزایش فیروزه مصالح اصطلاحاً توپک می شود و مقاومت برداشتی افزایش پیدا میکند چون فیروزه در خلل و فرج دانه های بزرگتر قرار میگیرد باعث می شود که وزن مخصوص آسفالت بالا برود که خودش باعث کاهش تغییر شکل می شود و نهایتاً در برابر شکستگی و تغییرات مقاومت و استقامت بالا تری خواهد داشت ولی در صورتیکه میزان فیروزه بیش از حد مورد نیاز باشد در اینجا چون با افزایش فیروزه جذب قیده هم زیاد می شود آسفالت حالت نرمی پیدا میکند و این نرم شدن باعث می شود که در موقع غلتک زدن آسفالت کار پذیری خودش را از دست بدهد یا اصطلاحاً زیر فرغ غلتک ها فیدک شود.

با افزایش فیروزه اصطلاحاً کین در بین دانه ها کم می شود و پایداری آسفالت پایین می آید و سه مرتبه عیبی که با افزایش فیروزه آسفالت پیدا میکند این است که فضای خالی آسفالت پر می شود. یک مقدار فضای خالی در آسفالت لازم داریم بخاطر این که در فصل گرما وقتی که قیده از زیاد هم پیدا میکند از این فضای خالی استفاده میکند و در صورتی که این فضا را نداشته باشیم اصطلاحاً قیده بالا میزنند در مورد فضای خالی بتن آسفالتی ۳٪ عامل در خیل اند.

۱- کوبیدگی آسفالت: که هر چه درشتتر باشد بلوغیم این فضای خالی کمند خواهد شد.

۲- ریزه قیده معدنی: با افزایش مصرف قیده فضای خالی کم می شود.

۳- دانه بندی مصالح سنگ: که با افزایش ریزه دانه، چون باعث جذب بیشتر قیده می شود این فضای خالی را محدود میکند.

به خصوصت این فضای خالی بتن آسفالتی حدوداً بین ۲ تا ۴ درصد باید باشد و معمولش ۳ تا ۴ درصد است.

بخاطر اهمیت زیاد فیروزه دانه بندی هم برای این مصالح در نظر گرفته شده است.

ملا	۱۰۰	۳۰	شماره آفت
۷۰-۱۰۰	۹۰-۱۰۰	۱۰۰	درصد ریزه

۱۵

۵۰	۲۰	۸	۴	۹/۵	۱۱/۵	۱۹	۲۵	سایز آنک
۱۳-۲۳	۱۹-۲۵	۲۸-۵۰	۵۰-۷۰	۷۰-۹۰	۸۰-۱۰۰	۱۰۰	--	دانه بندی ب (تورکا)
۱۳-۲۳	۱۸-۲۹	۲۵-۵۰	۲۹-۴۵	۹۰-۱۰	۹۸-۸۸	۸۰-۱۰۰	۱۰۰	دانه بندی ج (بندر)
						۲۰۰	۱۰۰	
						۴-۱۰	۸-۱۴	
						۱-۸	۷-۱۵	

چندانه بند از صرف سازفان برنام و
 بوجه توصیف شده است
 صرفه در سطح این آنک قرار گیرد از محاسبات
 سایز دانه ها برینتر می شود

در سطح معرفی در چند دانه بندی (درشت، بزرگ و درشت) از صرفه بکار برده در سگاه
 نظارت معرفی می شود باین صورت اقتصاد کلان چند دانه از آن ها باید با هم ترکیب شود
 که از اقتصاد این ۳ دانه بندی، دانه بندی جدیدی بدست می آید که باید در محدود
 آیین نامه قرار گیرد. بعضی وقت ها در سگاه نظارت آن خطای هم در دانه های درشت
 در آنک داشته باشد قبول کنید و آن هم فقط درین آنک و در محدود مجاز است
 فضای مجاز بنگه به سایز آنک دارد (هرچه درشت تر باشد فضای مجاز بیشتر باشد)

سایز آنک	≥ 145	۹۰-۱۰۰	۸-۱۱	۳۰-۵۰	۱۰۰	۱۰۰
فضای مجاز	± 8	± 7	± 6	± 5	± 4	± 3

فضای در دانه بند 1 inch در درشت آنک شماره ۴، ۷۳ باشد آیا با توجه به
 اینج فضا در همین آنک فضا را هم آیا دانه بندی قبول است یا خیر؟
 فضای مجاز ± 7 است که در آنک ۴ بین ۴۸-۵۵ است و محدود مجاز بین
 ۴۱ تا ۷۲ باشد که ۷۳ عند قابل قبول است (دانه بند چند)
 با توجه به سایز درشت ترین آنک حدود ضماقت بخش شود و این ط مشغف میکنیم
 ۲ برابر سایز آنک (درشت ترین آنک) حدود ضماقت لایه بخش شود است
 بندر - حداقل ضماقت ۵cm توپکا - حداقل ضماقت ۵cm
 و حداقل ضماقت لایه ۳ برابر بندر بزرگترین آنک است.
 بندر - ۷/۵cm توپکا - ۹cm

روش های گانه

۱۶

قید معدنی:

مقدار معدنی که باید با دانه بندی بدست آمده مخلوط شود باید اولاً مستوفی به حدفیل باشد
 این مقدار قید باید بتواند آسفالت را آب بند کند، در موقع پخش، کار پذیری داشته
 باشد نه خیلی زیاد باشد که قید بالا بنزد و نه خیلی کم باشد که دانه ها از هم جدا شود
 و به اندازه ای باشد که مقاومت و ضخامت مورد نیاز را تامین کند حدوداً این مقدار
 ۴ تا ۵ درصد است و با توجه به شرایط آب و هوایی قیدی را با توجه نمود انتخاب میکنیم
 قیدهای معمولی: ۱۰/۷۰ - گریز (تیرفت نرم)

۸۵/۱۰۰ - سرریز
 برای شستن شدن چسبندگی روغن کام آب کام و مصلوحه آسفالتی میکنیم
 مرحله ۱: انتخاب مصالح سنگی درشت، ریز و قید

- ۲ - انتخاب حدود دانه بندی مطلوب
- ۳ - در حد امکان چقدر قید ریز و درشت گانه مخلوط شود تا در مجزوده آسین باشد در این
- ۴ - تعیین چگال مصالح درشت ریز و قید
- ۵ - تهیه نمونه بتن آسفالتی با حدودهای قید مختلف
- ۶ - تعیین چگال نمونه های ساخته شده
- ۷ - انجام آزمایش استقامت (مارشال)

۸ - محاسبه در حد فضای خالی مصالح سنگی و محاسبه حدود نهایی بتن آسفالتی
 ۹ - رسم منحنی های آزمایش مارشال

۱۰ - تعیین درصد قید چسبندگی
 مرحله ۱: تعیین سری مصالح درشت، ریز و قید را تعیینش را توسط آسین سری آزمایشی
 مثل ۱۰۰۰ لوس آسین، در حد سنگی، مقاومت، SE، حدود (تیرفت نرم) میکنیم
 در صورتی که مصالح مورد نیاز بود چند سری دانه بندی از مصالح با کیفیت مناسب
 در اختیار خواهیم داشت.

مرحله ۲: تعیین آسین نهایی از دانه بندی های آسین نامه که انتخاب میکنیم با توجه به سرعت لایه
 مرحله ۳: در حد اختلاط

۱۶۰

۲۰۰	۱۰۰	۵۰	۳۰	۸	۴	۹٫۵	۱۹	۲۵	
۰/۵	۲	۷	۱۲	۲۵	۳۴	۶۵	۹۰	۱۰۰	۹۵٪ مصالح A
۱	۹	۱۸	۳۵	۷۲	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	B = ۳۰٪
۸۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	C = ۵٪
۱-۸	۷-۱۵	۱۳-۲۳	۱۴-۳۰	۳۵-۵۰	۲۸-۹۵	۶۰-۸۰	۸-۱۰۰	۱۰۰	حدود مطلوب

مصالح A: مانند در آنت ۵ ریاز - در آنت رانک - مصالح مطلوب برای آنت ۱۰۰ درصد و غیره
 مصالح B: بین آنت ۸ تا ۱۰۰ هستند و جزو آنت

مصالح در آنت رانک ۵
 (مقدار آنت ۸ و ۱۰ و ۱۰۰) در جدول مصالح مطلوب برای آنت ۴ #
 در مصالح A = $\frac{\text{مقدار آنت ۴}}{\text{مقدار آنت ۴} + \dots + A + \dots}$

$A = \frac{100 - 51.5}{100 - 34} \times 100 = 75$

مصالح مطلوب
 $B = 30\%$ و $C = 5\%$
 در مصالح C = $\frac{42 \times 100}{86} = 48.8$

بعضی مصالحی در جدول یا فرمول قاعده اصلاح شده
 حال برای این که بین این دانه بندی مطلوب باشد در جدول اصلاح شده

۰/۱	۵	۸	۱۶	۲۲	۴۲	۵۹	۶۵
۰/۳	۵٫۵	۱۱	۲۲	۲۹	۳۰	۳۰	۳۰
۴	۴٫۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵

جمع
 ----- ۴۵ ۵۶ ۷۷ ۹۴ ۱۰۰

در مصالح اصلاح شده (۹۰، ۲۵ و ۵) در جدول قرار بگیرد با هم قابل قبول است
 بهترین دانه بندی آن است که در وسط جدول قرار بگیرد.



روشنایی

۱۷

روش معادلات چند مجهول، در این روش ملاک لا و گ در هر مصالح درشت، ریز و فیلتر هستند که مجموع آن معادله بر عدد می شود برای این ۳ مصالح لا درشت انتخاب میکنیم
فرضاً یک آنت شماره ۴ و شماره ۱ و برای هر کدام از آنت های این رابطه

$$ax + by + cz = 100T$$

که ۹ رطوبت بتیست در صد های روشها از آنت مورد نظر برای مصالح درشت، ریز و فیلتر هستند و I در عدد روشها برای (رطوبت) مطلوب است

$$\begin{cases} x=48 & \text{فردون} \\ y=35 & \text{کازیکه} \\ z=5 & \end{cases} \begin{cases} 34x + 97y + 100z = 100(5615) \\ 15x + y + 14z = 100(415) \\ x + y + z = 100 \end{cases}$$


(در مثال این برای آنت ۴)

مدرسه چهارم تعیین مصالح درشت، ریز، فیلتر و قید است. ابتدا چگال مصالح درشت، ریز و فیلتر را جداگانه بدست می آوریم و برای بدست آوردن چگال مخلوط از رابطه زیر استفاده می شود:

$$G_{sb} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{\frac{P_1}{G_{11}} + \frac{P_2}{G_{12}} + \frac{P_3}{G_{13}}}$$

که P_1 و P_2 و P_3 بتیست در هر مصالح درشت، ریز و فیلتر هستند. G_{11} ، G_{12} و G_{13} بتیست چگال مصالح درشت، ریز و فیلترند.


مجموع P_1 و P_2 و P_3 متوازن برابر ۱۰۰ باشد و متوازن برابر ۱۰۰ نباشد در حالتی که P_1 و P_2 و P_3 در هر مصالح سنگی است بافت باشد یعنی $P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 100$ در هر قیود چگال بتیست که آید بتیست را در آن چه حجمی را برای مصالح سنگی در نظر گرفت. وزن مصالح سنگی ثابت است ولی با توجه به چگال های موجود در بازار سنگ رانه ها، حجم های متفاوتی برای مصالح سنگی متوازن در نظر گرفت.



آنچه در نظر داریم که هیچ گزافه‌گویی نداشته باشد و با هم مقوله‌ها در نظر گرفته
 نشود. با این حجم درجه‌های ضریب انتقالی می‌شود و اگر چه در نظر داریم
 که تمام مقوله‌ها هم همان محدود شود باشد این همکاران و فعالان است.
 و اما همکاران می‌گویند در اغلب معادلات این همکاران نظر بر قند می‌شود و همکاران
 سندان‌ها است که شامل هم خوردن دانده و قسقه از مقوله‌ها است باقی

و ریشه باشند
 مرحله پنجم، تهیه مقوله‌های بین ارتفاعی با مصالح سنگی در حددهای قند مختلف
 می‌باشد که در نظر مقوله برای بتن آسفالت حدود ۱ تا ۱۰ در حد است. در
 نتیجه مقوله‌های با ۴، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵ و ۷۰ در حد است. مکتبم از هر کدام
 از مقوله‌ها ۳ نمونه تهیه می‌شود (اصلی ۲ نمونه). تهیه مقوله‌ها به این
 صورت است که مصالح سنگی و قند مورد نظر مدافانه گرم و پس مخلوط می‌شوند
 و در ظرف مقوله که حالت استوانه‌ای شکل دارد به ارتفاع ۷۱.۵cm و
 قطر قاعده ۱۵cm داخل این ظرف ریخته می‌شود وزن مقوله در ابتدا ۱۲۰۰g
 انتخاب می‌شود باینکه وزن ۴۱۵kg از ارتفاع ۱۴۵cm مقوله را همین بار می‌شود
 ۳۵ و ۵۰ و ۷۵ مرتبه تکرار می‌شوند. این تعداد ضربات بتنی به محل ظرف
 قند دارد. برای تکرار مقوله ارتفاع حدود ۶۱.۳۵cm افتاداً پیدا خواهد کرد در صورت
 که کمتر باشد بار مقوله بعد از انتخاب می‌شود و وزنش باید بیشتر از ۱۲۰۰g
 از ۱۲۰۰g باشد. فرضاً ارتفاع بجای ۹۱.۳۵ عدد ۶۱.۵ بدین آمد

--- $\frac{61.35 \times 1200}{71.5}$ در مقوله بعد کمتر انتخاب می‌شود
 مرحله ۶: تعیین همکاران مقوله‌های ساخته شده است. مقوله‌های ساخته شده
 که به تکرار می‌شود، شدند در هر آبی که شکل ضاهری و ضده تنظیم داشته
 باشند می‌توان برآورد حجم را بدین آرد که از تقسیم حجم به وزن فعال
 را بدین آرد که در صورتی که حجم در اثر ترمیم نا تنظیم شده باشد
 آن‌ها را در اصل ظرف این اندازه تا حجم بدین آرد برای آن که در



به نمونه ها نمونه نفوذ پیدا کند نمونه ها با زمین لغز میزنیم

مرحله ۷: انجام آزمایش استقامت استقامت:

سندک توسط شو داخل رگاب دستگاه استقامت

مارشال قرار میگیرد به نمونه آن قدر فشار وارد

میگردد تا نمونه از هم گسسته شود در اینجا بر حسب

کلیه شش محور استقامت مارشال نمونه است که هر چه این مقدار

بیشتر باشد استقامت، پایداری و مقاومت نمونه بالاتر است. آزمایش

مارشال ۲ محدودیت دارد: ۱- برای نمونه هایی که فقط با قدرتهای ساده

میگردد ۲- سایز درشت ترین دانه ۲۵^{mm} است یعنی

حد اکثر محرف دانه بندی بند است. در ضمن در بالای دستگاه مارشال

گیره قرار گرفته است که محور روانی آسفالت خواهد بود عددی که قدرت است



میگردد بر حسب صدگ اینج یا ۱۰۴^{mm} است که فکر میکنم نمونه را محدود

میده این مقدار بیشتر باشد که اگر آن است که آسفالت تمام تر

و روان تر است و با اختلاف پذیری بیشتری دارد.

مرحله ۸:

مرحله ۹: رسم منحنی های بارشال:



از د منحنی ۳ تا عنوان منحنی که اصل انروما
یا رانترهای تعیین کنند و یا تا منحنی که
معمولی یا منحنی که مستند منحنی اصل
منحنی های او ۳ درج کنند

۱۹۰

$$G_{sb} = \frac{51/45 + 34/12 + 7/38}{\frac{51/45}{2766} + \frac{34/12}{2777} + \frac{7/38}{2767}} = 2761$$

$\sum P_i$ برابر ۱۰۰ یا مخالف آن
 کما قاضی
 که
 مانتی ۱۰۰
 قدرت

$$G_{se} = \frac{100 - 2761}{\frac{100}{2768} - \frac{2761}{1101}} = 2724$$

$$V_{MA} < 20\% \text{ و } V_{MA} < 15\%$$

$$P_{ba} = 100 \cdot \frac{(2776 - 2761)}{(2724)(2761)} = 11048, \quad V_{MA} = 100 - \frac{2761}{2761} (100 - 2761) = 17,734$$

$$P_s = 100 - P_b \quad P_a = 100 \cdot \frac{2768 - 2761}{2768} = 3,887$$

از ۲۷۶۱ ریلد از جدول میگردیم و مانتی آن قدر میور است.

$$P_{ba} = 2761 - \frac{11048}{100} \times 93,04 = 51,988$$

قدر میور

حقیقت واحد از بین آسفالت:


در بتن آسفالتی که کارخانه میورد معمولاً به ۲۵ روشن مقطع با پیوسته است.

در روشن مقطع تعداد از مصالح شنی و مقدار عین از قیر جداگانه است که با هم مخلوط شده و مقدار مشخص آسفالت بدست می آید

در روشن پیوسته مقادیر مشخص از مصالح شنی و قیر پیوسته با کالیبره کردن ورودی این مصالح به دستگاه آسفالت تهیه میشود و نسبت آسفالت در حال حقیقت است. خردت کارخانه معمولاً از ۱۰۰ تا ۱۰۰ به بالا است (تا ۱۰۰ و ۱۰۰ هم داریم) منظور در ساعت است. اجزای لایه های بتن آسفالت به سه مرحله تقسیم میگردد:

- ۱- عمل آسفالت: عمل آسفالت معمولاً توسط تعبیه کمی اجزایه باید صورت گیرد تا صادرات آسفالت از کارخانه تا پای کار کاهش کم باشد و از این نظر درجه صادرات آسفالت زمانی که به محل کار میرسد نباید از ۱۲۰ کسند

پخش سنگ در رصف بارانی هم قیرپاشی و آسفالت صورت سنگ در دردی زمین
 در زمین آسفالت پخش سنگ
 ۱- پخش بتن آسفالت و پخش آسفالت توسط دستگاهی بنام Finisher صورت
 میگیرد که ضخامت Finisher در این است که آسفالت با ضخامت
 ۱۰ سانتی متری بدون قانس کناری آسفالت را پخش میکند
 که Finisher متفاوت در ضخامت ها و عرض های مختلف عمل میکنند
 عموماً در این مصالح ضخامت ۲۵ سانتی و عرض ۳ تا ۴ متر است و در این
 ۴ به تراکم رساندن لایه ها پخش شده است، عمل تراکم توسط غلتک تک
 ستاره و صورت میگیرد در مرحله اول از غلتک های چرخ فولادی استفاده
 می شود در این مرحله حداقل درجه حرارت در اولین نوبت غلتک زنی نباید
 کمتر از ۱۷۰ باشد. وزن این غلتک ها حدود ۱۲ تن است.
 در مرحله دوم پس از چرخ فولادی از چرخ الاستیل استفاده می شود وزن این غلتک
 حدود ۱۷ تن است و چرخ ها داخل آسفالت فرو می روند و به گونه ای
 آسفالت از لحاظ عرض به تراکم می رسد در این مرحله حداقل درجه حرارت
 ۱۸۵ است. در مرحله سوم دوباره از غلتک های چرخ فولادی استفاده می شود
 که حداقل درجه حرارت در این زمان ۱۷۰ باید باشد. در این قسمت
 هدف از غلتک زنی با چرخ فولادی به تراکم لایه است در این قسمت به کار
 از زمین بردن سیاه راه ها می آید که توسط چرخ های غلتک های چرخ الاستیل
 به صورت آسفالت




در مورد قدرت غلتک ها، باید حدیث مستقیم باشد تغییر جهت ناگهانی نداشته باشد
 روی آسفالت دور نزنند روی آسفالت تازه پخش شده توقف نکند برای آن که
 آسفالت به چرخ ها چسبند و آبپاش باشد و سرعت حدود ۵ km/h باشد

در اولین غلظت زدن نباید از ۱۷۰^o کمتر شود
 ۱- آماده کردن سطح راه: بسته به نوع مصالح و ضخامت آن باید سطح
 صاف، هموار، متراکم و بدون افت باشد اگر چاله‌های ماسه‌ها در آن کم
 باید پر شوند و قهوه سنگ هم موجود در سطح را باید جمع‌آوری کرد. و قبل از
 این که لایه آسفالت بر روی لایه غیر آسفالتی اساس پخش شود باید که این
 بسته قید باشد شود. قید مصدق قیدهای محلول MC-۱ یا MC-۲ است
 مقدار مصرفش حدود ۱/۵ تا ۲/۵ کیلوگرم است این قید پاشی را اندر نفوذی
 یا اصطلاحاً Prime Coat گویند. باید بصورت منظم در پستی و بلندیها پاشی و بافتار
 بر سطح لایه پاشیده شوند بصورتی که در هیچ کجایی پاشیده نشود. این از ۲۴
 ساعت تا ۵ روز میتوان روی لایه قید پاشی شده آسفالت را اجرا کرد.
 هدف نفوذ قید به ضل و فرج لایه آسفالتی و از بین رفتن ضلای قیدهای محلول
 است.

بعد از اینکه لایه پخش شد اگر سطح از لایه آسفالتی هنوز باقی مانده باشد
 (معمولاً ابتدا سبدر اجرا و سپس توپکا را اجرا میکنیم)
 و سطح لایه کثیف شود معمولاً بر اساس بارندگی و رفت و آمد اتومبیل‌ها
 و مدتی از عمر لایه اول گذشت باشد قبل از اجرای لایه آسفالتی قید
 باید سطح لایه قید پاشی شود. در پستی و بلندیها قید پاشی اندوز
 سطح یا Tack Coat اصطلاحاً میشود. قید مصدق قید محلول RC-۱، RC-۵
 است و مقدار مصرفش ۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم در متر مربع است.
 در مورد اجرای لایه Tack Coat پخش کردن آن به مراتب بجز از زبار
 پخش کردن آن است بجز هر آنکه اندر این قید Tack Coat باعث میشود
 هم ضل و فرج مصالح سنگ پر شود و در فصل گرما اصطلاحاً قید بالایی و
 آسفالت را چهار قید زدگی شود و پس از قید پاشی میتوان لایه‌های بالایی
 آسفالت را پخش کرد (مدت زمان ۵۰ دقیقه است تا نصف روز است)
 در درجه حرارت کمتر از ۱۰^o قید پاشی نکنیم و در کمتر از ۵^o آسفالت

سرعت های زیاد باعث می شود بر سطح آسفالت موج دار باشد و این آسفالت
 خیلی نرم باشد باعث فیلده شدن آسفالت شود و پودرها شود
 در حدت عتق ها هم با این عتق حدود ۱۵ تا ۱۵ - روی آسفالت قدیم
 overlap یا همپوشانی داشته باشد. تمام عتق ها مستوانند مجزبه و سیده هم
 باشند و عتق زدن از پایین است به طرف بالا است. اول باید بعد از
 و سیر عتق زنی شود



۵- کنترل های لازم است. یک سری کنترل ها در زمان های قبل از چسب
 آسفالت و یک سری در حین چسب آسفالت و یک سری پس از چسب آسفالت داریم
 قبل از چسب آسفالت کنترل های سطح را باید برداشت می شود در سطح راه را
 از لحاظ تراز و افت و عمو و برآورد کنترل می کنیم در حین چسب آسفالت سطح
 به کنترل میکنیم (حدود ۲ تا ۵ سانتی متر) در حین چسب میتوان از آسفالت
 چسب شده خودت برداشت هم کرد. و همچنین بعد از چسب آسفالت کنترل های
 سطح را به جهت تعیین ضخامت آسفالت چسب شده و نحوه برآورد آسفالت
 جهت تعیین درجه تراکم میتوان برداشت کرد.


بارنداری

نصل ۸


هدف از این فصل آشنایی با نام های نیروهای وارده توسط چرخ های و سایر قطعه
 بر سطح روسازی و میزان تنش ها و تغییر شکل های نسبی در لایه های مختلف روسازی
 است با توجه به نیروهای مختلفی که بر سطح روسازی وارد می شود که سری
 فدایی تعالی پس می آید که این فدایی ها هر چه وزن و سایر عوامل باشد
 باشد به نسبت توان ۴ وزن فدایی بیشتر می شود یعنی اگر وزن وسیله نقلیه ۲
 برابر شود تا سه منفی یا فدایی ۱۶ برابر می شود برای اینکه تا یک وسیله نقلیه
 مختلف با وزن های متفاوت و محورهای مختلف برای ساری شوند محور معادل
 یا محور هم ارزش توسط این نام ها هم معرفی شود است که بهترین آن یکی بار
 هم از این آیین نامه است یا محور سافت ۸۱۲۶ (تن) است یعنی

روماری

در روابط ۳۴۹ مقدار توابع A, B, \dots, H از جدول ۳۴۷ تا ۳۵۷ بدست می آید
 برای بدست آوردن این توابع ۲ مقدار $\frac{h}{a}$ و $\frac{h}{b}$ را در جدول ۳۴۷ در نظر
 مقدار $a=15$ و $B=0.12388$ مقدار تابع A و مقدار $A=0.12388$ است
 مقدار $h=1.2388$ و مقدار $h=1.2388$ است
 در این روابط P بار استوار است نه بار متحرک همان بار استوار است که در زیر
 صفحه بارگذاری داریم



مدل پایه در این سیستم توسط ضریب h ضریب ارتعاشی و ضریب پواسون μ



مورفی می رود
 در این سیستم چه تنش فشاری قائم در نقطه مورد نظر
 مقدار P بار استوار و صفحه بارگذاری Δz کل لغت
 و ضریب در این مدل پایه ای و Δs افت و فیز در فصل

شترن آرایه است یا جبارت است و ضریب α و β و γ
 راه هم میدان از منحنی β بدست آورد نقل $1-5$ ابتدا با توجه به
 نسبت $\frac{E_1}{E_2}$ که از منحنی β انتخاب میکنیم بر روی محور عمودی $\frac{h}{a}$ را انتخاب میکنیم
 و با داشتن این مقدار روی محور افقی α را انتخاب میکنیم ضریب $\alpha = 2E_1$
 و عمق هم برابر قطر صفحه بارگذاری باشد
 بار بدست آوریم β ص 2.8 نقل $1-4$
 که از منحنی β که با توجه به $\frac{E_1}{E_2}$ انتخاب
 در روی محور افقی نسبت $\frac{h}{a}$ را داریم μ
 بدست می آوریم


$$\alpha_z = \alpha P$$

$$\Delta z = A(1,5) \frac{Pa}{E_1}$$

$$\Delta s = \gamma \frac{Pa}{E_2}$$

فرض $E_1 = 1 \times E_2$ و عمق هم برابر قطر باشد $\beta = 0.3$
 بار یافتن γ از 3.9 و 3.9 استفا می شود ابتدا با توجه به $\frac{E_1}{E_2}$ که از سری
 منحنی ها را انتخاب میکنیم از داخل این سری با توجه به نسبت $\frac{h}{a}$ که از منحنی β که
 سری را انتخاب میکنیم بر روی محور عمودی $\frac{h}{a}$ را داریم و مقدار γ از جدول

شکل افقی بابت کشیدگی فرضاً $E_1 = 15 \times 10^4$ مقدار $\frac{f}{a} = 4$ و $\frac{g}{a} = 2$ ← $\delta = 0.12$
 از معلومیت تغییر ضرایب لایه اول و دوم قائم رصداً M




$$P = \frac{4600}{\pi a^2} = 6.15 \frac{kg}{cm^2}$$

$$\sigma_z = 0.17 \times 6.15 = 1.04 \frac{kg}{cm^2}$$

$$\Delta z = 0.12 \times 1.1 \times \frac{Pa}{E_r} = 0.142 mm$$

$$\Delta s = 0.12 \times \frac{f}{E_r} = 0.151 mm$$

Δz کل لغت و فزین ۵۵ تا ۱۱۵ (برای فصل سیم قابل قبول است). Δs که تغییر ضرایب یا نسبت یا لغت و فزین فصل مشترک ۲ لایه است اگر از فصل Δz کم شود تغییر ضرایب یا لغت و فزین لایه اول کفایت می آید اگر $E_r = 700$ یعنی سیم سیم لایه ای را سیم



$$\sigma_{z1} = P(ZZ_1)$$

$$\sigma_{z2} = P(ZZ_2)$$

$$\sigma_{r1} = \sigma_{z1} - P(ZZ_1 - RR_1)$$

$$\sigma_{r2} = \sigma_{z2} - P(ZZ_2 - RR_2)$$

$$\sigma_{r3} = \sigma_{z2} - P(ZZ_2 - RR_3)$$

σ_{z1} تنش فک قائم رصداً مشترک لایه اول و دوم
 σ_{z2} تنش افقی در زیر لایه اول
 σ_{r1} تنش افقی در زیر لایه اول
 σ_{r2} تنش افقی در روی لایه دوم
 σ_{r3} تنش افقی در روی لایه سوم است

پارامترهای داخل پرانتز حداکثر است که از روی جدول اول بابت کشیدگی
 برای بابت آوردن این اعداد مقادیر H ، k_1 و k_2 و A را لازم داریم

۲۲

رسانایی ماده

$$H = \frac{h_1}{h_r} \quad k_1 = \frac{E_1}{E_r} \quad k_2 = \frac{E_2}{E_r} \quad A = \frac{a}{h_r}$$

برای بدست آوردن (ZZ1) از منحنی گسی در ۳۷۳ تا ۳۷۰ استخوان می شود حد بزرگ
 از این سری منحنی گسی با مقادیر k_1 و k_2 مشخص می شود فرضاً $k_1 = 0.7$ و $k_2 = 2$
 باشد $A = 0.7$ و $H = 2$ باشد مقدار $ZZ_1 = 0.07$ محور قائم

برای ZZ_2 در ۳۷۸ تا ۳۷۱ همین صورت بدست می آید
 برای امتداد بدی از جدول ۳۷۱ تا ۳۸۵ هذلا مقدار را با هم بدست می آوریم ابتدا
 مقدار H را مشخص می کنیم پس k_1 را هم حساب می کنیم بر از k_1 در زیر ستون k_1
 مقادیر مناسب k_2 را انتخاب می کنیم در ستون سمت چپ بر طبق $A = 0.7$ است
 با راستن این مقدار با راسته های داخل پرانتز را بدست می آوریم
 $H = 0.8$ و $k_1 = k_2 = 1$ و $A = 0.7$ به هم ۳ و راسته به ترتیب ۳۸۱، ۳۸۸، ۳۸۱، ۳۸۸
 و ۱۸ است (ص ۳۸۱)


تعیین بار هم ارز

برای اینکه طوطی روسازی را انجام دهیم از خواص تمام محورهای مختلف اعم از محور
 منفرد و مرکب همه تبدیل به محور جبراً شوند (محور جبراً محور ساده ۱، ۲ است)
 حال برای تبدیل هر محور به محور جبراً برای اینکه تبدیل به محور ساده ۱، ۲
 تنی شود (تبدیل به صریح بار هم ارز در تمام این صریح بار هم ارز است با محور
 F نشان می دهیم از رابطه ۱-۱۲ ص ۳۹۳ بدست می آید

$$L_1 = \text{وزن محور مورد نظر} \rightarrow L_2 \xrightarrow{\text{محور منفرد } L_2=1} L_{2D} \xrightarrow{\text{محور مرکب } L_2=2} L_{2D}$$

α, β, γ از ۳ رابطه ۱-۲۰، ۱-۱۹، ۱-۱۸ بدست می آید در این ۳ رابطه L_2
 پارامتر SN و PE را داریم SN عدد ضغافت است که بستگی به ضغافت و جنس
 لایه دارد PE ضغافت نهایی است
 در ابتدا که روسازی اجرا می شود آن را از لحاظ کیفیت اجرا بررسی می کنیم
 (از لحاظ پستی و بلندی و ... نا هموارگی که در سطحها) بررسی می شود

به این روش با توجه نشانده ضریب اولیه P_{i0} نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۲٪ دارد همه روستاها پس از ۵ سال P_{i5} داشته باشند فرض کنیم که از ۴۲٪ نشانده کیفیت اولیه شروع می‌شود و به تدریج به اندازه عمر روستا می‌گذرد عمر روستا از ۱۰ کم می‌شود (صفتان ۴۱ و ۴۲) تا به جایی نشانده ضریب می‌رسد که از نظر ما قابل مقبول نیست که باید روشن کنیم و در نقطه ای از ضریب ۵ روشن پیدا می‌شود این نقطه نشانده ضریب نهایی (P_t) است. $P_t = 2$ نشانده ضریب نهایی جهت روشن در خانه می‌فرض است و $P_{i0} = 4$ برای خانه می‌اصلا است.



پس از روشن نشانده ضریب با P_{i0} که P_{i0} نشانده ضریب اولیه روشن است در عمر معیاری روشن از کیفیت آسفالت پایین می‌آید تا P_{i0} نشانده ضریب نهایی روشن است. عمر معیاری روستا در حالت اولیه حداقل ۲ سال و عمر معیاری روشن حداقل ۵ سال است. اگر $A=2$ یا $P_t=2$ و $SN=3$ در نظر بگیریم برای بستر آکوردان ضریب بار هم از جدول ۸-۴ حد ۳۹۴ است. آسفالت می‌شود فرمها برای بستر جاده اصلی آرد بستر معیاری سازه ۳۰ میلی داشته باشیم با فرض $SN=3$ از جدول ضریب ۲۴۲ بستر می‌آید.

برای جاده‌های روستا برای ابتدای سری آمارگیری ضریب در سال اول انجام می‌دهیم این آمارگیری‌ها با پیش بینی ضریب که برای جدول ۲۰ سال آینه در مسیر عبور خواهیم داشت، تعداد معیاری ضریب شده را در طول عمر روستا به ما می‌دهد که بستگی به ضریب رشد ترافیک هم دارد.

از جمله ۸-۲۲ می‌توان تعداد کل محورهای جدول عمر روستا برای بستر آکورد (EAL) که n طول عمر روستا است که معمولاً ۲۰ سال در نظر می‌گیریم و ضریب رشد ترافیک EAL_1 تعداد کل محورهای در سال اول است.

موضوع: روش‌های طراحی

فصل ۹

هندروشن بررسی می‌شود یک روش آشنو و روش روشن استیوکی آسفالت که شامل روشن قدیم و روشن جدید است. (روشن قدیم یا همان روشن تخته و روشن جدید همان روشن شعری است)

برای طراحی روش‌های روسازی به روش آشنو ابتدا از رابطه ۴-۹ صد ۴۱۴ استفاده می‌شود. در این رابطه W مقدار کل مساحت آشنو بر حسب مترمربع و A مساحت آشنو است منظور می‌شود. SN عدد ضریب است P_i و P_t شماره ضریب اولیه و ثانویه اند

R ضریب ضریب است و S ضریب با ضریب فاکت است
کدام زیر بار شهری روز اول ۱۰ و سبک ۳۰ این عبور کنید

$EAL_{II} = W \rightarrow EAL_{I} = 45 \times 2 \times 10 = 900$

ضریب R بستگی به تعیینات شرایط فاکت در جدول سال دارد. فاکت در جدول سال مقاومتش متفاوت است. در جدول مختلف با توجه به میزان آب و رطوبت تراکی متفاوت‌های متفاوتی دارد. متناوبی که معرف تمام سال باشد بصورت ضریب R معرفی شده است که این ضریب از جدول (۹-۱) بدست می‌آید.

پارامتر S بستگی به مقاومت فاکت بسته دارد به هرچه مقاومت یا CBR فاکت بیشتر باشد S هم بیشتر است که این مقدار در رابطه CBR است

شکل ۹-۵ صد ۴۱۴ بدست می‌آید فرضاً برای CBR=۹۰ و S=۹

در جدول ۲۰ سال آینده می‌توان W را بدست آورد یا تخمین زد مقدار س که از این جدول بدست می‌آید SN یا ضریب است.

و می‌توان مقدار SN را از نمودارهای ضرایب ۴۱۵، ۴۱۹ بدست آورد
بر روی A ضریب با ضریب فاکت را درایم (S) که از شکل ۹-۵ صد ۴۱۴ بدست می‌آید

CBR فاکت بسته بدست می‌آید.

بر روی B (رومید مسطح) مقدار A حاصل محور س به ۱۸۴ بر روی بسته جاده
مشخص می‌شود (اعداد بر حسب ۱۰۰۰ هستند) اعداد بر حسب کده بر روی

شماره

۱. معور را هم وصل کرده و دارم به میلیم تا محور را قطع کنند عدد ضماصت تصصیح شده را به ما میدهد برای اصصاع SN عدد R را روی منحنی D مشخص کرده و SN اصصاع شده را به آن وصل نموده و دارم به میلیم تا روی منحنی E مقدار SN اصصاع شده بدست آید. اگر منحنی منطقه ای نداشته باشیم صصاع R=1 فرض می شود. مثال فرض کنیم ضریب با بری قاتن برابر 9 و اصل تعداد معده های سازه ۸۲۴، برابر ۴ میلیون باشد ضریب منطقه ای ۱/۵ است عدد ضماصت هقدر خواهد بود؟

بر اساس $R=1.5$ و $SN=2$ اصصاع شده $R=1.5$ و $SN=1.8$ تصصیح شده پس از بدست آوردن SN حال میفد اصل ضماصت های لایه های مختلف را بدست آوریم. ضماصت های مختلف با توجه به رابطه

$$SN = \frac{1}{1.5} (a_1 D_1 + a_2 D_2 + a_3 D_3 + \dots)$$

بدست آید. در این رابطه a_1, a_2, a_3 ضرایب لایه های مختلف و D_1, D_2, D_3 ضماصت های لایه های مختلف بر حسب cm هستند. a_1 برای بویه، a_2 برای اساس و a_3 برای زیر اساس است (در صورتی که فقط بر لایه داشته باشیم و اگر لایه دیگری باشد بحسب صورت از آن بهر دست).

مقادیر a_1, a_2, a_3 به شرح زیر است: a_1 برای بویه، a_2 برای اساس و a_3 برای زیر اساس و اول برای لایه بویه است.

فرضاً ضریب a_1 بر اساس استقامت ماریش برابر ۹۰۰، عدد a_2 برای لایه ۳، نوع لایه اساس معرفی شده است. شدت اثر لایه اساس ثبت شده با سیان با مقاومت نشی $a_3 = 1/2$

اگر ثبت شده (اصصاع شده) باشد در این حالت با $CBR=40$ $a_2 = 1/11$

برای لایه زیر اساس که بعد از ثبت شده است فرضاً با $CBR=10$ $a_3 = 1/0.8$

و میتوان از جدول صصاع ۱۸ استفاده کرد. فرضاً اساس ثبت شده با $a_3 = 1/0.8$

داریم صریحاً ۲ تا ۳ درصد آبرو است.
 مقادیر D_1 ، D_2 و D_3 رابطه نونطکی در سطحی داریم که مقدار دقیق SN بدست
 آید اگر تقاریر در سطح نزه شده SN بدست می آید صدای گره ایم و اگر کمتر
 شود موسازی صغیری صدای گره ایم که غیر قابل قبول است. در نتیجه میتوان
 چند راه حل یا چند نوع متفاوتی از روش سازی داشته باشیم. نکته آبی که در
 نهایت باید کنترل شود حداقل ضریب ضریب است که در لایه باید داشته باشد.
 (مراجعه شود به ص ۱۹۴)

- استقر آسفالت به روش قدیم؛

از رابطه ص ۲۲ مقدار TA بدست می آوریم. مقدار TA ضریب استقر
 موسازی است اگر تماماً آسفالتی باشد یعنی بدون فاصله سوی استرو سازی بدون
 آن که اساس زیر آن است داشته باشیم لایه آسفالت را اجرا کنیم که به چنین
 روشی، روش سازی تمام آسفالتی گویند که بسیار ضعیف است و کم مقداری
 بر هزینه است. در رابطه ص ۲۲ CBR در مقیاس مقاومت فاکتور است
 DTN عدد تراکم صدای است که DTN از رابطه ۱-۹ بدست می آید. در این
 رابطه n جدول عدد روستا (همان n است) است، I صریحاً روش است
 تراکم و DTN عدد تراکم است که ITN جدول به ما داده می شود
 که با توجه به تعداد محورهای سنگین و سبیل تخلیه در سال اول بدست
 خواهد آمد. بجای استفاده از رابطه جهت بدست آوردن TA میتوان از
 نمودار ص ۲۳ نیز استفاده کرد. در شکل ۹-۴ مقدار TA را بر حسب n بدست
 می آید. مثلاً اگر $DTN=200$ و مقاومت فاکتور $175 kg/cm^2$ ← $TA=34\%$
 چنانچه $ITN < 10$ باشد باید اصلاح شود. اصلاح توسط ۹-۱۰ ص ۲۳
 بدست می آید ITN اصلاح شده را انتخاب میکنیم روی نمودار فوق میزان تردد
 را داریم و ITN اصلاحی از روی محور عمودی بدست می آید. مثلاً چنانچه
 $ITN=9$ و میزان تردد 10000 باشد → $ITN=7$ اصلاحی
 در جدول معمولاً تریس لایه های دانظی و لایه رویه را داریم

مصرفه‌ایست یک مقدار از TA را اختصاص بدهیم به لایه رویه و مابقی را به لایه
 اساس و زیراساس اختصاص دهیم. مقداری را که برای رویه در نظر
 گرفته‌ایم را از TA کم می‌کنیم. و بقیه را در ضرایب جدول ۹-۳ ص ۴۲

مدرک می‌کنیم. $T_{A3} = 10$ لایه رویه 20 لایه اساس و زیراساس با هم می‌ماند

از آنجا که فقط اساس و رویه داریم $20 \times 2 = 40$ و 20 لایه رویه
 ص ۲ از جدول $20 \times 2 = 40$ و 20 لایه اساس و زیراساس

$$(10 \times 2) + (10 \times 2) + 20$$

رئوساس و زیراساس
اساس و زیراساس

