

www.icivil.ir

پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

ارائه كتابها و جزوات رايجان مهندسي عمران

بهترين و برترين مقالات روز عمران

انجمن هاي تفصلي مهندسي عمران

خوشگاه تفصلي مهندسي عمران

بسم الله الرحمن الرحيم

وبلاگ جامع مهندسی عمران گچساران

www.saeidroozafzai.abarblog.ir

جزوه دست نویس تحلیل سازه یک

استاد وحید دبستانی

کارشناس ارشد عمران – سازه

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

« بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ »

موضوع :

جزوه تحلیل سازه 1

استاد بر روی :

انار مهندس دبستان

« نیما اول 91-92 »

سرفصل :

- تحلیل تیر

- تحلیل خراب

- تحلیل قاب

- روش کاربازی :

(۱) تیرزودج

(۲) نگرع

(۳) کاروانه


- خاتام تیرسازه‌های معین

- بایدار و نایب‌لری


- معین و نامعین

«تقریب»

انواع نیروهای وارد بر سازه :



انواع شرایط داخلی :



انواع تکیه ها:

۱- تکیه با عکلی (hinge):

۲- تکیه باه مفضلی (roller):

۳- تکیه باه لیدار:

۴- میله ای:

۵- قابض انعطاف (فنر):

انواع نیروهای وارده بر سازه:

۱- متمرکز:

۲- گند متمرکز:

۳- نیروی گسترده:

۴- گند گسترده:

علامت اختصاری:

نیروهای وارده بر آن:

عکلی (hinge): F_x , F_y

مفضلی (roller): F_y

لیدار:

میله ای: F_y

قابض انعطاف (فنر): $F = k\Delta$

متمرکز: P

گند متمرکز: M

نیروی گسترده:

- ۱- خطی (یکنواخت)
- ۲- غیرخطی (غیریکنواخت)

گند گسترده:

- ۱- گند یکنواخت
- ۲- گند غیر یکنواخت


- روش حلقه: این روش فقط برای قابهای مسطح قابل استفاده است و به اینصورت است که تکیه‌گاه‌های قاب را به یک نره صبره فرضی در زیر قاب وصل می‌کنیم

M: تعداد حلقه‌های ایجاد شده

$$D.I = 3M - C$$

C: تعداد شرایط داخلی

C: برابر تعداد مؤلفه‌هایی که باید به آن تکیه‌گاه اضافه کرد تا لیر دار شود + شرایط داخلی



درجه نامعنی قاب مقابل کدام است؟

$$C = 4 + 2 + 2 = 8$$

$$D.I = 3 \times 8 - 8 = 16$$

M = 14: تعداد اعضا

$$D.I = (3M + R) - (3N + C)$$

R = 4: عکس‌العمل تکیه‌گاه

$$D.I = 16$$

N = 9: تعداد نره


C = 4: شرایط داخلی

$$D.I = 3M - C$$

- روش درختی:

قاب مسطح:

C: برابر تعداد مؤلفه‌هایی که باید به تکیه‌گاه اضافه کرد تا لیر دار شود + شرایط داخلی



$$M = 6$$

$$D.I = 3 \times 6 - (2 + 1 + 2) = 13$$

- درجه نامعنی قاب مقابل کدام است؟

- تعیین درجات نامعینی در سازه های مختلف

$$D \cdot I = R - (3 + C)$$

C : شرایط داخلی

M : تعداد اعضا

N : تعداد گره

R : عکس العمل گره ها

۱- تیرها

۲- قاب

$$D \cdot I = M + R - 2N$$

- قاب های مسطح :

$$D \cdot I = M + R - 3N$$

- قاب های فضایی :

$$D \cdot I = (3M + R) - (3N + C)$$

۳- قاب


- قاب مسطح :

$$D \cdot I = (6M + R) - (6N + C)$$

- قاب فضایی :

$$D \cdot I = (3M + R) - (3N + C)$$





۴- شبکه



- برای شبکه های معین و غیر معین $R = 1$

- منظور از عضو در شبکه، اعضای که فقط در دو سر آن گره باشد و نه وسط آن.


- در محاسبه شرایط داخلی قاب مسطح از فرمولهای ذیل استفاده کرده اند:



(تکله و نیروی محوری همراستا)

- هرگاه m عضو به یک گره هم می رسند تعداد شرایط داخلی $C = m - 1$ می باشد.

$$D \cdot I = 6M - C$$



C1: درگه های F و H $C = 3(3-1) = 6$


C2: درگه B با توجه به صفر بودن گنرها $C = 3$

C3: درگه C با توجه به صفر بودن گنرها و صفر بودن نیروها در دو جهت دیگر $C = 5$

C4: در قاب های فضای بی باید به تعداد اعضا دوسر مفصل (BF, FH و HD) از مقدار C کم کرد:

$$D \cdot I = 6 \times 4 - (2 \times 6 + 3 + 5 - 3) = 7$$

\swarrow C1 \swarrow C2 \swarrow C3 \swarrow C4




درجه نامعینی سازه متعین کدام است؟

الگوی نیروی افقی نداشته باشیم $\sum F_x = 0$ را آن روی نداریم

در صورت تعادل $(R_A = R_E \text{ و } R_B = R_D) \rightarrow R = 6 - (1+2) = 3$

$$R = 3 - 2 = 1$$


این سوال نشان می دهد نوع بارگذاری و همپوشانی تعادل بر تعداد درجات نامعینی اندکی ندارد.



$$R = (3 - 2) = 1$$

← مفصل
← معادلات


تیر:



- $R > 3 + C \rightarrow$ سازه نامعین
- $R = 3 + C \rightarrow$ سازه معین
- $R < 3 + C \rightarrow$ سازه ناپایدار


معلومات: R : عکس العمل تکیه‌گاهی
 معلومات: 3 : معادلات تعادل


- گاهی مواقع در شرایط خاصی تیرها گاهی قبل تبدیل شدن به یکدیگر می‌باشند:




H.W.:

- معینی و نامعینی - پایداری و ناپایداری ؟







تاییدار



تاییدار


سازه‌ها که همگرا به نوعی تاییدار است چگونه به هم متصل نماییم که سازه جدید تاییدار باشد؟

روش اول: توسط ۳ میله غیر موازی و غیر هم‌رأس
روش دوم: توسط یک مفصل و یک میله غیر هم‌رأس
(تشریحی که امتداد آن از هم نگذرد.)




بسیاری می‌توان از دو میله متصل کننده استفاده نمود.

آیا سازه‌های دین تاییداری باشند؟



(I)

در شکل (I) چون مقدار مفصل (1-2) و میله‌های 3 و 4 از یک نقطه نمی‌گذرند پس تاییدار است




(II)

در شکل (II) چون مقدار مفصل (1-2) و 3 و 4 از یک نقطه می‌گذرند یا با هم موازی هستند پس با هم تاییداری باشند


(1-5)

- در بررسی پایداری سازه‌ها باید تا جایی که می‌توان زیر این ترتیب (لیست) دهیم:

۱- گام اول: قسمت‌هایی از سازه که به تنهایی پایداری هستند را مشخص می‌کنیم (ها سوره‌های زیرین):




۲- قسمتی که در قسمت قبل سوره‌خورده اند و فقط توسط ۲ مفصل به هم پیوسته شده اند را حذف کرده و بی‌نیکی بین سازه مستقیم قرار می‌دهیم




۳- گام سوم: در سازه قسمت AB به تنهایی پایدار است و در نتیجه نقطه B حرکت افقی

و قائم ندارد. بدین ترتیب در تمامی سازه‌ها تبدیلات زیر را می‌دهیم:




نیاز برای سازه تبدیل به سازه مقابل خواهد بود.


ع- گام چهارم: قسمتی که به نحایی باید ارضی باشد و دارای تکیه‌گاه کافی می باشد حذف کرده و به جای تکیه‌گاه می‌گذاریم چون هدف از سود قسمت داده شده جزئی از زمین می باشد این قسمت را در همان حذف کرده چون باید ارضی باشد و می‌توان تکیه‌گاه می‌گذاریم



ب- اگر تکیه‌های فوق را هم می‌گذاریم به تکیه نزدیک از روش بار و اهر استفا ده می‌نماییم. یعنی درین جای بکارنی می‌بار و اهر قدری دهیم و سازه را تحلیل می‌کنیم اگر تکیه‌ها بعضی از سازه باید ارضی است و در غیر این صورت سازه ناپایداری است.




از محاسبات دو عضو خرابی مفرط است می‌آید درحالتی که باید بار مفرط باشد.




درجه نامعینی قایمهای 2 بعدی:

۱- گام اول: تمامی فنرها و بادبندها را حذف می کنیم






۲- گام دوم: از آنجا که زمین یک جسم پیوسته است تکیه ها را به ترتیب به یکدیگر وصل می نمایم
دفعه اول تکیه ها به اولین تکیه ها دوباره وصل می گردد
اولین تکیه ها




۳- تعداد ناحیه های بسته را می شماریم: $R=3$

۴- تعداد درجات آزادی مفصل را نیز می شماریم:

الف) تعداد اعفبی که مفصل شده اند:



ب) دفعه اول در زمین به تکیه های دو عضو مسوب می گردد




ج) دفعه اول در زمین دو عضو مسوب می گردد

(د-۳)

- ۶) رینگ و نیروی خمی آزاد $C=2$
- ر نیروی مگوری آزاد $C=1$
- دیرش آزاد $C=1$

هـ) در صورت وجود کابل آن را دوسر مفصل فرض می‌نماییم.



۵- مقدار درجات نامعینی از فرمول ذیل بدست می‌آید:



$$n = 3R - \sum C + \text{تعداد بادبندهای خمی} + \text{تعداد فنزهای خمی سه سرت}$$

$$n = 3 \times 3 - 8 + 2 + 1 = 4 \text{ درجه}$$

R: نامه نسبت دارای سه مجهول P و V و M می‌باشد بنابراین آن را در ۳ ضرب کنید.

- هر بادبند و فنز سه مجهول دارد بنابراین آن را با مجهولات با هم نسبت ۱ جمع می‌نماییم

سازه مقابل چند درجه نامعین است؟




$$n = 3 \times 4 - (1 + 2 + 1 + 2 + 1) + 1 = 6$$

(۴-۵)

— برای مناسبه درجه نامعینی قاب های ۳ بگری بصورت ذیل محل کنیم :


گام اول : باربندها و فنرها را حذف می کنیم :



گام دوم : مناسب قاب های دوبعدی تولید می شود. همه وصل می نماییم ولی تکیه ها آخر را به

تکیه ها اول وصل نکنیم و فرض کنیم سازه یک سازه دوبعدی است و تعداد نواحی سه رایی می داریم ولی به تعداد تقاطع های عمده واقعی از تعداد نواحی کم می کنیم

$$R = 5 - 1 = 4$$




تعداد تقاطع غیر واقعی

گام سوم : مقادیر درجات آزادی C را مناسبه می نماییم :

تفاوت ضرایب C در قاب سه بگری با قاب دوبعدی در این است که :

الف) ضرایب مناسبه شده را ۳ برابر کنیم

ب) پس از ۳ برابر کردن مقادیر C به تعداد اعضای دوسر مفصل (از آن که داریم)



$$C = [6 + 6 + 3 + 3 + 3 + 3] - [3] = 21$$

تعداد اعضا دوسر مفصل (با X مشخص شده)

(۵-۵)

گام چهارم: درجه نامعینی برابر خواهد بود با:

$$n = 6R - C + \text{تعداد فنرها} + \text{تعداد باربندها}$$

$$n = 6 \times 4 - 21 + 0 + 2 = 4$$


- دقت کرد که مقدار درجه آزادی C برای تکیه‌گاه مفصل ثابت باین میل متصل مطابق شکل برابر ۳ باشد. اگر تکیه‌گاه غلظی باشد مقدار C برابر ۵ می‌باشد.

- فرمول کلی برای تعیین درجه نامعینی انواع سازه :



گام اول: تکیه‌گاه گیر طره بدون هیچ تغییری در سیستم باقی می‌ماند

گام دوم: اگر گره تسکین دهنده تکیه‌گاه مفصلی ثابت از نوع اصلی باشد آن تکیه‌گاه به همان خود باقی می‌ماند. اگر در تکیه‌گاه مفصلی ثابت، مفصل از نوع اصلی نباشد آن تکیه‌گاه را می‌توان با دو عدد میل جایگزین کرد.

به عبارت دیگر آن تکیه‌گاه بصورت شکل زیر در می‌آید:



گام سوم: تکیه‌گاه مفصلی متحرک را می‌توان باین میل دوسر مفصل تبدیل کرد



گام چهارم: فقط انتقال سیستم سازه‌ای. با گره زمین در محاسبات n و C منظور می‌شوند

گام پنجم: قسب‌های طره ای سازه درحالت سبب تعداد میله‌های اضافی شوند.

گام ششم: در یک اتصال قیچی همواره $F=2$ و $G=1$ در فرمول جایگذاری می‌شود.


گام هفتم: اگر یک قیچی همگن بصورت شکل زیر را در نظر بگیریم، به ازای هر اتصال صلب اضافی تعداد G و دو عدد F در مدل اصلی افزایش می‌شود.



$$\begin{cases} G=1 \\ F=2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} G=1+1=2 \\ F=2+2=4 \end{cases}$$



$$\begin{cases} G=1+1+1=3 \\ F=2+2+2=6 \end{cases}$$

$$n = (3S - F) - (3n - G)$$


گام هشتم:

n : تعداد تره‌های سازه

S : تعداد میله‌ها

G : مفصل‌های اصلی سیم

F : انتهای میله‌هایی که به مفصل اصلی و غیر اصلی ختم می‌شوند.



مفصلی ثابت اصلی



مفصلی ثابت غیر اصلی


در گام دوم:

وقتی تکیه‌گاه برش آزاد یا انحراف برش آزاد در سیم وجود داشته باشد، در مدل‌سازی محدودکننده را بر روی تکیه‌دار و پیوسته فرض می‌نماییم و پس از محاسبه درجه‌معدنی، به ازای هر کدام از این تغییرات عدد یک را از درجه نامعدنی کسر می‌نماییم. (برای گره و نیروی محوری نیز به همین صورت عمل می‌نماییم)

تکیه‌گاه غلغلی از چه نوع اصلی یا غیر اصلی به وسیله تبدیل می‌گردد.



اصلی





غیر اصلی




(۹ ۸)

- در سیستم هایی که شامل چند فنر خطی در امتداد هم می باشند، تماماً آنها باید به دو سر مفصل متصل می شود.

- در حالت فنر بیلتی، در این حالت انتقال دو عضو که به دو سر فنر بیلتی متصل هستند با هم کردن سقفی فنر به بیلتی تبدیل به انتقال مطلب می شود و عملاً انتقال بین این دو عضو توانایی انتقال را خواهد داشت. به عبارت بهتر با تغییر سقفی فنر خطی و بیلتی درجه نامعنی سازه عوفی می شود.



- در صورتی که اتراوانتها فنر بیلتی بر دو میله می و در قرار گیرد آن دو میله در محل اتصال تشکیل نقطه قیامی می دهد.



شرایط لازم برای پایداری یک سازه :

الف) داشتن حداقل سه عکس العمل نکیه کافی در صورتی که تعداد مجهولات از تعداد معلومات کمتر نباشد.

ب) معلومات :

$\sum F_x = 0$	(1)	}	در صورتی	$\sum F_x = 0$	(1)
$\sum F_y = 0$	(2)			$\sum F_y = 0$	(2)
$\sum F_z = 0$	(3)			$\sum M_z = 0$	(3)
$\sum M_x = 0$	(4)				
$\sum M_y = 0$	(5)				
$\sum M_z = 0$	(6)				


ج) شرایط داخلی : مجهولات و عکس العمل های نکیه کافی



مجهولات	معلومات	
R عکس العمل نکیه کافی	3: معادلات تعادل	$R > 3 + c \rightarrow$ سازه نامعین
	شرایط داخلی: C	$R = 3 + c \rightarrow$ سازه معین
		$R < 3 + c \rightarrow$ سازه ناپایدار

انواع ناپایداری :


- (1) ناپایداری ایستایی
- (2) ناپایداری هندسی
- (3) خرکاه عکس العمل های نکیه کافی با هم موازی باشند
- (4) خرکاه عکس العمل های نکیه کافی از یک نقطه عبور کنند
- (5) خرکاه قسمتی از یک سازه ناپایدار گردد
- (6) خرکاه در یک سازه نتوان جواب منحصر به فرد برای اعصاب سازه بدارد
- (7) خرکاه برای عضوی بیش از یک نیروی دیرت گیرد



A گره \rightarrow D
B گره \rightarrow O

«خبریا»

تعریف خبریا: اعضای سازه ای که قادر به تحمل نقاط بارهای محوری باشند.



معلومات $\left\{ \begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{array} \right. \leftarrow z$

مجهولات $\left\{ \begin{array}{l} m \\ R \end{array} \right.$


خبرای فضای $n = m + R - 3z$

- $m + R > 2z \rightarrow$ سازه نامعین
- $m + R = 2z \rightarrow$ سازه معین
- $m + R < 2z \rightarrow$ سازه نابدار

- در اعضای خبریا شرایط داخلی (مفصل) نداریم

«قاب بی»


تعریف قاب بی: اعضای سازه ای هستند که قادر به تحمل بارهای محوری، برشی و خمشی می باشند.



- $3m + R > 3z + c \rightarrow$ سازه نامعین
- $3m + R = 3z + c \rightarrow$ سازه معین
- $3m + R < 3z + c \rightarrow$ سازه نابدار

نکته: اگر n عضو زده ای به یک مفصل داخلی ختم شود شرایط داخلی برابر است با: $c = n - 1$

- تحلیل تیر:



مراحل تحلیل تیر:

- 1) پایداری و معین بودن
- 2) از مغل بارهای مستمر که تولید می کنند و ابتدا و انتها بارهای گنده - یا وجود جایی که حرکت تغییر شرایط مرزی و هندسی رخ دهد خطوط قائم بر محور تیر رسم نمایند.
- 3) رسم دیاگرام آرد: تولید می کنند که در دو جنبه های مختلف عمل های تولید می همراه نیروها - گنده های خارجی وارد بر سیستم اعمال گردد.
- 4) بدست آوردن عکس العمل های تولید می
- 5) رسم و بدست آوردن منفی برش
- 6) رسم و بدست آوردن منفی خمش

$$\sum M_A = 0 \rightarrow B_y \times 2L - PL = 0 \rightarrow \boxed{B_y = \frac{P}{2}}$$


$$\sum F_y = 0 \rightarrow \boxed{A_y = \frac{P}{2}}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow \boxed{A_x = 0}$$

- نیروی برشی در هر مقطع برابر با سطح زیر نمودار منحنی بار است.
- گشتاخمشی در هر مقطع برابر با سطح زیر نمودار منحنی برش می باشد.



$$V(x) = - \int w(x) dx + V_0(x) \quad M(x) = \int V(x) dx + M_0(x)$$

$$\int ax^n dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + C$$



۵- رسم نمودار برش (V)

۶- رسم نمودار خمشی




$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

۱- باروش نقطه: رسم خط

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

۲- باروش در نقطه و تعیین زاویه خط






(درجه x)	A	B	C
بارکنده	0	1	2
برش	1	2	3
خمشی	2	3	4

یا روش دیگر برای معادلات


$$M = \int V(x) dx + M_0$$

$$m = \int \frac{P}{2} dx + M_0 = \frac{P}{2} x$$


- در مواردی که در طول تیر مفاصل داخلی داریم: تیر را از محل مفصل به ۲ قسمت تبدیل کنیم:



- دیالگرام آزاد شکل ذیل را رسم کنید؟



روش کار معیاری :



$$W = F \cdot d$$

$$W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$$

نیروهایی که کارایی نمی دهند :



- ۱- نیروهایی که عمود بر مسیرهای حرکتی می باشند
- ۲- نیروهایی که بصورت گویل بر جسم وارد گردند.
- ۳- نیروهایی که در صحنه کاری (گرفته نباشند)

اصل کار معیاری :

چنانچه یک جابجایی کوچک و معیاری و سازگار با قیود یک مجموعه ایده آل که تحت اثر سیستم نیروهای متوازن در تعادل قرار داده شود کل کارایی گرفته توسط تمام نیروهای وارد بر سیستم برابر با صفر خواهد بود.


مجموعه ایده آل :

مجموعه ای مستعمل از اجزاء مطلب بد نحوی که صیقلی و پایدار به یکدیگر متصل و بر روی تکیه ها و آس باقیه باشد طوری که تحت اثر جابجایی کوچک انرژی مصروف گشته و نه انرژی درونی ذخیره گردد.



$$\delta_A = L \cdot \theta_A$$

$$\delta = b \cdot \theta_A \rightarrow \frac{\delta_A}{\delta} = \frac{L}{b}$$



$$\Delta s = R \cdot \theta$$

کار انجام گرفته توسط نیروی R_A = $R_A \times \delta_A$


کار انجام گرفته توسط نیروی P = $-P \times \delta$

مجموع کار انجام گرفته برابر صفر $\Rightarrow R_A \times (L \cdot \theta_A) - P \times (b \cdot \theta_A) = 0$


$$R_A = \frac{Pb}{L}$$

کار انجام گرفته توسط لنگر = $M \times \theta$

کار انجام گرفته توسط نیرو = $P \times \Delta$




« قرار داد نیروی برشی داخلی مثبت »



« قرار داد لنگر خمشی داخلی مثبت »


مثال: در شکل مقابل نیروی برش و گشتاور محض



را در نقطه C بیابید.

نکته: برای پیدا کردن نیروهای داخل مجهول با توجه به جهت قرار داری برش و گشتاور مثبت جای این معاینه در مقطع تیر ایجا کنید و با توجه به جای این معاینه صورت گرفته نیروهای مجهول را بیابید. برای پیدا کردن عکس العمل های تکیه گاه ها، تکیه گاه را حذف کرده و در محل تکیه گاه جای این معاینه و چپن اعمال می نمایسم و با استفاده از اصل کار مجازی نیروهای مجهول را پیدا کنیم.

«فردار برش»



مستجاب $V_c \times a \cdot \delta \theta$



مست راست $V_c \times b \cdot \delta \theta \rightarrow V_c (a \delta \theta + b \delta \theta) - P \frac{L}{2} \delta \theta = 0$

$- P \times \frac{L}{2} \delta \theta$

$V_c (L \cdot \delta \theta) - \frac{PL}{2} \delta \theta = 0$

$V_c = \frac{P}{2}$

« نمودار تنش »



$$\frac{\delta}{b} = \frac{\delta'}{L/2} \rightarrow \delta' = \frac{\delta L}{2b}$$

نکته: زاویه خارج مثلث برابر است با مجموع زوایای داخلی

$$\delta_{\theta A} = \frac{\delta}{a} \quad , \quad \delta_{\theta B} = \frac{\delta}{b}$$

$$\text{کار انجام گرفته طرف چپ} = M_c \cdot \delta_{\theta A} = M_c \cdot \frac{\delta}{a}$$


$$\text{کار انجام گرفته طرف راست} = M_c \cdot \delta_{\theta B} = M_c \cdot \frac{\delta}{b}$$

$$-P \times \frac{\delta L}{2b}$$

$$M_c = \left(\frac{\delta}{a} + \frac{\delta}{b} \right) - P \times \frac{\delta L}{2b} = 0 \rightarrow M_c \left(\frac{a+b}{ab} \right) - \frac{PL}{2b} = 0$$

$$\rightarrow M_c = \frac{Pa}{2}$$

مثال: عکس العمل تکيه گاه B را بدست آوريد.



$$(R_B, P, P_a)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$


$$\delta \quad -\delta \quad \theta$$

$$\delta = 2a \cdot \theta$$

$$(M_B, P, P_a)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\theta \quad -\frac{\delta}{2} \quad \theta$$



$$(R_A, P_a)$$


$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\delta_A \quad \theta$$

$$(R_C, P_a)$$

$$(M_C, P_a)$$

- با استفاده از روش کار مجازی مطلوبت R_A ، V_E و M_E را بدست آورید؟



$$\delta\theta_1 = \frac{\delta a}{2a}$$

$$R_A (\delta A) + Pa (\delta\theta_1) = 0$$

$$R_A = - \frac{P}{2}$$

$$\delta\theta_2 = \frac{\delta E}{2a}$$

$$V_E (\delta E) - (P (\delta E)) - Pa \left(\frac{\delta E}{2a} \right) = 0$$

$$V_E = \frac{3P}{2}$$

$$M_E (\delta\theta_3) - P (a \delta E) - Pa (\delta\theta_3) = 0$$


$$M_E = 2Pa$$

« مفهومی »


تعریف: اعضای سازه‌ای که فقط قادر به تحمل بارهای محوری نباشند و بر مبنای نوع تقسیم می‌شوند:

- | | | |
|-------------|----------------|-------------------------|
| انواع خرپا: | - خرپای ساده | - روش گره
- روش مقطع |
| | - خرپای مرکب | |
| | - خرپای پیچیده | |
| | - خرپای بتون | |

مثال: شکل زیر را به روش گره حل کنید.




- ۱) سازه به دو بار و معین
- ۲) رسم دیاگرام گزارد
- ۳) بدست آوردن عکس القای نودها
- ۴) بدست آوردن نیروهای اعضا



$$\sum M_b = 0 \Rightarrow (-10 \times 6) + (E_y \times 9) = 0 \Rightarrow E_y = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow (-20 + b_y) - 10 = 0 \Rightarrow b_y = 30T$$




$$\sum F_y = 0 \rightarrow AB \sin 45^\circ - 20 = 0 \quad \text{گره (b) :}$$

$$\rightarrow AB = 28.28 T$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow AB \cos 45^\circ + ab = 0$$

$$\rightarrow ab + \cos 45^\circ \times 28.28 = 0$$


$$\rightarrow ab = -20$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow bB = 30 T$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow bc + 20 = 0$$

$$\rightarrow bc = -20 T$$




$$\sum F_y = 0 \rightarrow 30 - 28.28 \cos 45^\circ - BC \cos 45^\circ = 0 \quad \text{گره (B) :}$$

$$\rightarrow BC = 14.14 T$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow -28.28 \sin 45^\circ + BC + 14.14 \sin 45^\circ = 0$$


$$\rightarrow BC = 10 T$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow cC = 0$$

گره (C) :


$$\sum F_x = 0 \rightarrow CD = 10 T$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow 28.28 \cos 45^\circ + CD \cos 45^\circ = 0 \quad \text{گره (c) :}$$

$$\rightarrow CD = -14.14 T$$


$$\sum F_x = 0 \rightarrow cd = 0$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow Dd = 10$$

گره (d) :

$$\sum F_x = 0 \rightarrow dE = 0$$





$$\sum F_y = 0 \rightarrow -DE - 10 + 14.14 \cos 45^\circ = 0$$

گره (D) :


$$DE = 0$$

جنگوش یا فن اعضا صفر خراب :

- (۱) اعضای قائم که هیچ موقع بار محوری بر آن ها وارد نشده باشد مانند عضو (c)
 - (۲) در صورتی که عکس العمل تکیه گاه برابری صفر باشد و هیچ گونه نیروی خارجی بر آن وارد نگردد اعضای متصل بر آن تکیه گاه دارای نیروی داخلی برابر با صفر باشد.
- نکته:** اگر نیروی داخلی بین دو تکیه گاه باشد یا بین تحت کشش و باک تحت فشار قرار گیرد.



- نکته ۲:** در صورتی که مانند مثال قبل نیروی خارج از تکیه گاه باشد که گزینی ط قدر مطلق از نیروهای پس تکیه گاه باشد بر عکس حالت قبل اعضا بین در فشار و باک در کشش قرار گیرد.



طریقه ساختن فرمای ساده :


تعداد عضو (member)	تعداد تکیه گاه (joint)
3	3
5	4
7	5
9	6

$$2j = m + 3$$


فرمای مرکب :

از به علم بیوستن چند فرمای ساده بدست می آید. و در صورتی پایدار می باشد که تعداد اعضای متصل کننده به آن در یک راست نباشد.


سؤالات تکرارشد (غونه سؤال) :



«غریب ناپیوار است»



«غریب ناپیوار است»




«غریب ناپیوار است»

- اعضاء صفر نیرویی درخوبیا:


الف) افعال دو میله دوسر متصل بدون بار (به سببی که هم راست نباشند)

ب) میله سوم متصل به دو میله هم راست


ج) میله ای که تغییر طول ندارد نیرویش صفر است.



(الف)




(ب) و (ج)



(د)

د) اعضاء صفر نیرویی در سازه های متقارن

- نیروهای داخلی اعضا و خنثی‌های این را بدست آورید؟




$$+\uparrow \sum M_A = 0 \rightarrow E_y \times 12 - 10 \times 9 - 10 \times 6 = 0 \rightarrow E_y = 12.5 \text{ kN}$$

$$A_y = 7.5 \text{ kN}$$

$$A_x = 0$$

Joint A:




$$\sum F_y = 0 \rightarrow AB \cos 45 + 7.5 = 0$$

$$AB = -10.61 \text{ kN}$$

$$Ab = 7.5 \text{ kN}$$

Joint b:



$$Bb = 0$$

$$Ab = bc = 7.5 \text{ kN}$$


Joint B:

$$+\uparrow \sum F_y = 0$$

$$BC = -10.61 + BC$$

$$\sum F_x = 0$$


$$-10.61 = BC + BC \rightarrow BC = 0$$



- نکته اعضا و مفرد: Bb و Dd طبق بند (ب) گفته شده و عضو BC طبق بند (د) گفته شده در صفحه قبل.


(۱۵-۱)

۱- در تحلیل استاتیکی سازه‌ها اعضای دوسر متصل که انتهای مشترک دارند مانند ...
و فقط از دو انتهای به سازه متصل باشند رای توان بایک میل و واحد باسنجی بیشتر جایگزین کرد.





- در سؤال رویو

در سازه‌های که هم بارگذاری و هم خود سازه متقارن می باشند اگر در محل تقارن راد استه باشیم
و باری به کمره وارد نشود، نیروی هردو عضو مابین تقارن همفر است و اگر نیروی وارد شود سینه‌های
مایل بصورت نصف P را تحمل می نمایند.




دقیقاً نباید طبق نکته بالای صحنه همان AIB و AB چون فقط توسط دو مفصل به سازه متصل
شده اند می توان گفت رای بایک میل و باسنجی بیشتر معادل نمود.

مثال: نیرو در اعضای BC, Bb, Bc را بدست آورید.




$$\sum M_C = 0 \rightarrow -BC \times 5 - 10 \times 5 = 0$$

$$\rightarrow BC = -10$$




$$\sum F_y = 0 \rightarrow Cc = 0$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow AB = 0$$



$$\sum F_x = 0 \rightarrow Ab = 0$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow Bb + 10 = 0 \rightarrow Bb = -10$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow Ab + bc = 0 \rightarrow bc = 0$$





نمونه سؤالات کنکور ارشد :




$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M = 0$$



- خرابی بخرنج؛ از روش مقطع و گره حل نمی شود در خرابی صافه بعد باید عضو AD را حذف کنیم و آن را از نقطه D به C متصل می کنیم یعنی کاری کنیم که کلی از گره های خرابی ۲ عضو داشته باشد بعد که خرابی تحلیل شد نیروهای برابری با واحد در راستای عضو AD قرار دهیم و دوباره خرابی را تحلیل کنیم آنگاه نتایج دو تحلیل را مانند جدول رو بروی هم جمع می کنیم




$$F_{AC} = \delta_i + \delta_{ix} = 0 \rightarrow S'_{AC} + \delta_{AC} X = 0$$

$$F_{AB} = \delta_i + \delta_{ix} \quad -10.89 + 0.465 X = 0 \rightarrow X = 23.42 \text{ kips}$$

عضو	δ_i	δ_{ix}	S_{i0}	$F_i = (\delta_i + \delta_{ix} X)$
AB	6.22	-1.382	-32.36	-26.1
BC	4.55	-1.01	23.65	-19.1
CD	0	-0.816	-19.11	-19.1
DE	0	-1.115	-26.11	-26.1
EF	4.08	-0.91	-21.31	-17.2
FA	4.08	-0.91	-21.31	-17.2
BE	5.58	1.24	29	+23.4
CF	7.89	0.471	11.03	+18.9
AC	10.89	0.465	10.89	0


$$F_{AC} = \delta_i + \delta_{ix} \quad F = \delta_i + \delta_{ix} X$$

نکته: برای فرآیندهایی که در آن متغیر به یک جسم یا خود همواره ثابت به بردار است مگر در حالت زیر:



15

آزمایش بار منفی:



خوبی تا پایدار است $\rightarrow a=c$ اگر

- چون هر نوع بارگذاری بر خراب وارد نکرد یا اصلاً باری بر آن وارد نکرد نیروی اعصاب خرد نمی‌کنند

$$54.85 = x$$

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

خط تاثیر»

$$W = 1.4DL + 1.7LL$$



بار مرده
بار زنده
بار باد
بار زلزله
توان جانبی خاک
بارهای دینامیک (ضربه ای - ارتعاشی)

بارهای وارد بر سازه

تعریف خط تاثیر: منحنی ای که عرض هر نقطه آن صرف مقدار تابع در جزء ثابت سازه ای باشد وقتی که بار واحد در آن نقطه قرار می گیرد.

معین ← خط تاثیر (خط)
نامعین ← خط تاثیر (منحنی)

سازه





موقعیت بار	کمیته گاه A
a	7/8
b	6/8
c	5/8
d	4/8
e	3/8
f	2/8
g	1/8

معادله خط: $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$

رسم خطوط تاثیر:

(۱) تکیه قاعه: برای رسم خطوط تاثیر مربوط به تکیه قاعه می یک سازه همواره تکیه قاعه را حذف کرده و تغییر شکلی برابر با بار واحد با توجه به شرایط سازه‌ها در تغییر شکل در محل تکیه قاعه اعمال می‌نمایند.




چون سازه نامعین است بصورت

معین غایب داده می‌شود»

(۲) برش در یک نقطه مقطع:

برای رسم خط تاثیر برش یک مقطع خاص در محل مورد نظر مقطع را برش داده و با توجه به جهت برش مثبت یا منفی خط تاثیر برش را رسم می‌کنیم به شرطی که اختلاف جابجایی دو سر جدا شده از هم برابر واحد باشد و عیب گونه اختلاف دوران تراسته باشد.



خط تاثیر

$$W = 1.4DL + 1.7LL$$



بار مرده
بار زنده
بار باد
بار زلزله
فشار جانبی خاک
بارهای دینامیکی (ضربه ای - ارتعاشی)

بارهای وارد بر سازه

تعریف خط تاثیر: منحنی که فرض هر نقطه کن سرف مقدار تابع در جزء ثابت سازه ای باشد وقتی که بار واحد در آن نقطه قرار می گیرد.


معین ← خط تاثیر (خط)
نامعین ← خط تاثیر (منحنی)

سازه



موقعیت بار	نسبت سازه A
a	7/8
b	6/8
c	5/8
d	4/8
e	3/8
f	2/8
g	1/8

معادله خط: $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$



$$h = R\alpha$$


$$\begin{cases} CC_1 = 3\alpha \\ CC_2 = 5\alpha \end{cases}$$

رابطه 1)

از دو رابطه نتیجه می‌گیریم


$$8\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{8}$$

رابطه 2)



۳) خط تأثیر عرض در یک مقطع :

برای رسم عرض در یک مقطع از نقطه مورد نظر زاویه را نکته و خط تأثیر عرض این را رسم کنیم به سمت بالا
اولاً هیچ گونه جابجایی دوسر جدا شده از یکدیگر نداشته باشند تا این مجموع دورانی از ایجاد شده برابر باشد.



رابطه 1)



$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

$$\begin{cases} x = 3\alpha_1 \\ x = 5\alpha_2 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{5}{3}\alpha_2$$

$$\frac{8}{3}\alpha_2 = 1$$


$$\alpha_2 = \frac{3}{8}$$

توجه: اگر عضو قائم باشد یکی از سورها عضو را به اندازه واحد دیگری نزدیک کنیم
معنی بدست آمده، معنی خط تأثیر عضو بدست می‌گیرد.

اعضای افقی : خط تأثیر اعضای افقی همانند معنی خط تأثیر عرض برای تیرها می‌باشد.
اعضای مایل : خط تأثیر اعضای مایل همانند معنی برش در تیرها می‌باشد.

مثال: خط تاثیر تکیه‌ها A, B, C, D را رسم کنید.



$$\frac{1}{eB} = \frac{x}{BF} \Rightarrow \frac{1}{1} = \frac{x^2}{2} \Rightarrow x = 2$$

$$\frac{2}{fC} = \frac{y}{cJ} \Rightarrow \frac{2}{2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = 1$$

$$\frac{1}{gD} = \frac{z}{Dh} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{z}{2} \Rightarrow z = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{eB} = \frac{x}{3} \Rightarrow x = 3$$

$$\frac{3}{fC} = \frac{y}{eJ} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

$$\frac{z}{Dh} = \frac{3/2}{gD} \Rightarrow \frac{z}{2} = \frac{3/2}{2} \Rightarrow \frac{z}{2} = \frac{3}{4}$$


$$\Rightarrow z = 1$$

$$\frac{x}{fJ} = \frac{1}{fC} \Rightarrow \frac{x}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$



$$\frac{3/2}{gD} = \frac{y}{Dh} \Rightarrow \frac{3/2}{3} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = 3$$

نکته: ۱) جا بجا بر صفر و یک بودن دارند.


۲) نقاط منفی نتا و شکست تغییر شکل را نشان می‌دهند.




تیرین (۱): M_B , M_e ، M_I و V_m ، V_n ، V_c^R و V_e^L را در شکل زیر رسم کنید.




نکته: دو طرف منفصل برش برای رسم خط تاثیر، برش مخالف یکدیگر عمل نکند.





تحلیل قاب

قاب ها: اعضای سازه ای هستند که قادر بر تحمل بارهای محوری نیروهای برشی و گشتا هستند.
مثال: نمودار نیروی برشی و گشتا در شکل زیر را حساب کنید.



گام اول: سازه مین و بایرار
گام دوم: رسم دیگرام کزاد
گام سوم: برست نمودن عکس القاب سازه

$$\sum M_a = 0 \Rightarrow (e_y \times 8) - (32 \times 4) = 0$$


$$\Rightarrow e_y = 16 \text{ T}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow a_y - 32 + 16 = 0$$

$$\Rightarrow a_y = 16 \text{ T}$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow a_x = 0$$

گام چهارم: از سمت چپ یا از هر قسمتی که سازه ساده تر باشد اعضا را یکی یکی از محل مناسبت جدا کنیم و برای هر عضو بصورت جداگانه نمودار برشی و گشتا را رسم می کنیم.




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow b_x = 0$$

عضر a

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow b_y = 16$$



$$\sum M_b = 0 \Rightarrow M_b = 0$$



$$b_c = \sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow b_c = 5 \text{ m}$$




عضر bc

$$W = \frac{4}{5} \times 4 \Rightarrow W = 3.2 \text{ } \frac{\text{T}}{\text{m}}$$



$$3.2 \cos 0.8 = 2.56 \text{ } \frac{\text{T}}{\text{m}}$$

$$3.2 \sin 0.6 = 1.92 \text{ } \frac{\text{T}}{\text{m}}$$




$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 9.6 - 1.92 \times 5 + c_x = 0$$

$$\Rightarrow c_x = 0$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow 12.8 - 2.56 \times 5 - c_y = 0$$

$$\Rightarrow 12.8 - 2.56 \times 5 = c_y \Rightarrow c_y = 0$$



$$\sum M_c = 0 \Rightarrow -12.8 \times 5 + 2.56 \times 5 \times 2.5 + M_c = 0$$

$$\Rightarrow M_c = 32 \text{ } \frac{\text{T}}{\text{m}}$$



EX: $3 T/m$

$w(x) = -\frac{x}{3} + 3$


$A_y = 7T$
 $C_y = 6.5T$
 $(B_y)_L = 4T$
 $(B_y)_R = 1.5T$
 $+M_C = 16.5 T.m$
 $C_x = 5T \leftarrow$

$\bar{x} = \frac{2 \times 3 \times 2 + 6 \times 3}{2 \times 3 + 6} = 2.5 m$



$V(x) = - \int (-\frac{x}{3} + 3) dx + 7$
 $V(x) = + \frac{x^2}{6} - 3x + 7$
 @ $x=0 \rightarrow V(0) = 7T$
 @ $x=6 \rightarrow V(6) = -4T$
 $M(x) = \int (\frac{x^2}{6} - 3x + 7) dx$
 $M(x) = \frac{x^3}{18} - 1.5x^2 + 7x$
 @ $x=0 \rightarrow M(0) = 0$
 @ $x=6 \rightarrow M(6) =$

$V(x) = - \int (-\frac{x}{3} + 1) dx + 1.5$
 $V(x) = \frac{x^2}{6} - x + 1.5$
 @ $x=0 \rightarrow V(0) = 1.5T$
 @ $x=3 \rightarrow V(3) = 0$
 $M(x) = \int (\frac{x^2}{6} - x + 1.5) dx - 1.5$
 $= \frac{x^3}{18} - \frac{x^2}{2} + 1.5x - 1.5$

۲۲-۱




۱- به روش دلخواه تغییرمان افقی نقطه B از قاب شکل زیر را حساب کنید. $(EI = 4 \text{ te})$



$$+\uparrow \sum M_D = 0$$

$$45 \times \frac{2}{3} \times 5 + C_y \times 3 + C_x \times 4 = 0$$

$$3C_y + 4C_x = -150$$



$$+\uparrow \sum M_A = 0$$

$$C_x \times 4 + 3 \times 2 - C_y \times 4 = 0$$

$$4C_y - 4C_x = 6$$

$$\begin{cases} 3C_y + 4C_x = -150 \\ 4C_y - 4C_x = 6 \end{cases}$$


$$\longrightarrow 7C_y = -144 \longrightarrow C_y = -20.57 \text{ kN}$$


$$C_x = -22.07 \text{ kN}$$


$$\sum F_y = 0 \longrightarrow C_y - 3 + A_y = 0 \longrightarrow A_y = 23.57 \text{ kN}$$

$$\sum F_x = 0 \longrightarrow A_x = C_x = -22.07 \text{ kN}$$

۲۴







عصو AB:

$\frac{16 \text{ kN.m}}{7} = M_B$ $B_y = \frac{4}{7} \text{ kN}$

$B_x = \frac{12}{28} \text{ kN}$

$M_B = \frac{16}{28} x$

$\frac{16}{28}$ $\frac{4}{7}$

عصو BC:

$\frac{12}{28}$ $\frac{16}{7}$ $\frac{12}{28}$

$\frac{4}{7}$

$M_{BC} = \frac{16}{7} - \frac{4}{7} x$

عصو CD:

F_1 $\frac{12}{28}$ α

F_2 $\frac{4}{7}$

α

$\frac{12}{28}$ α F_1'

$\frac{4}{7}$ F_2'

0.257 0.457

$F_1 = \frac{12}{28} \cos 53.1 + \frac{4}{7} \sin 53.1 = 0.714 \text{ kN}$

0.342 0.342

$F_2 = \frac{12}{28} \sin 53.1 - \frac{4}{7} \cos 53.1 = 0$

$F_1' = \frac{12}{28} \cos 53.1 + \frac{4}{7} \sin 53.1 = 0.714 \text{ kN}$

$F_2' = -\frac{12}{28} \sin 53.1 + \frac{4}{7} \cos 53.1 = 0$

0.714 714

μ_y

$$\Delta_B = \int_0^4 \frac{(-22.07x) \times (0.571x)}{EI} dx \quad \text{عضو AB}$$

$$+ \int_0^2 \frac{(-88.28 + 23.57x) \times (2.285 - 0.571x)}{EI} dx$$

$$+ \int_0^2 \frac{(-22.07x) \times (-0.571x)}{EI} dx$$

$$= \frac{1}{EI} \left(\int_0^4 -12.6x^2 dx + \int_0^2 (-13.46x^2 + 104.25x - 201.72) dx \right.$$

$$\left. + \int_0^2 12.6x^2 dx \right) = \frac{-12.6x^3}{3} \Big|_0^4 + \left(-\frac{13.46}{3}x^3 + \frac{104.25}{2}x^2 \right.$$


$$\left. - 201.72x \right) \Big|_0^2 + \frac{12.6x^3}{3} \Big|_0^2 =$$

$$(-268.8 + (-35.9 + 208.5 - 403.44) + 33.6) \times \frac{1}{EI}$$

$$\Delta_B = \frac{466.04}{EI}$$

توجه داشته باشید که عضو که در بین دو مفاصل قرار می‌گیرد و هیچ گونه نیرویی نیز عمود بر مقطع آن وارد نمی‌شود نیروی برشی آن برابر صفر است.

« روشهای انفرزیم »



$$k = \frac{1}{\rho} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta s} \quad \rho: \text{ شعاع انحنای} \quad k: \text{ انحنای}$$

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} \rightarrow d(\tan \phi) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$(1 + \tan^2 \phi) \frac{d\phi}{dx} = \frac{d^2y}{dx^2} \rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right) \times \frac{d\phi}{dx} \rightarrow \frac{d\phi}{dx} = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]}$$

باید بدانیم که مماس \times مشتق کمان \times مشتق پایه \times تان \times ضرب : مشتق قوس مثلثاتی

$$\text{مثال: } \phi = \rho \tan^2 \phi \rightarrow \text{کمان} \quad \begin{matrix} \text{تان} \\ \text{باید ضرب} \end{matrix}$$


$$s^2 = x^2 + y^2 \rightarrow ds^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\frac{dx}{ds} = \frac{dx}{\left[dx^2 + dy^2\right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$k = \frac{d\phi}{ds} = \frac{d\phi}{dx} \cdot \frac{dx}{ds} = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]} \times \left[\frac{1}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}}\right]$$

$$k = \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{dy}{dx} \ll 1 \rightarrow \frac{dy}{dx} \neq 0 \rightarrow k = \frac{d^2y}{dx^2}$$

نکته: با توجه به فرمول $k = \frac{d^2y}{dx^2}$ نتیجه می‌گیریم که تغییر شکل سازه‌ها به علت کمرنگ شدن آنها بوده و نیروی برشی مگر در تیرهای عمیق یا تیرهای با ارتفاع جان زیاد نقش در تغییر شکل سازه ندارد یا تغییر شکل برشی بسیار ناچیز است.



$$F = \frac{Mc}{I}$$

$$\epsilon = \frac{F}{E}, \quad \delta L = \epsilon L$$

$$\Rightarrow \delta L = \frac{F}{E} ds$$

$$\delta L = \frac{F}{E} ds$$

$$\Rightarrow c d\phi = \frac{F}{E} ds$$

$$\delta L = c\phi$$


$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{F}{Ec}, \quad F = \frac{Mc}{I}$$

$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{Mc}{IcE} \rightarrow \frac{d\phi}{ds} = \frac{M}{EI}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI} \quad \text{مختص}$$

نکته:

- ۱) فرض می‌کنیم که تغییر شکل‌ها بسیار کوچک باشند.
- ۲) ماده تشکیل دهنده ارتجاعی باشد (یعنی از قانون هوک پیروی کند)
- ۳) تنش و کرنش عامل تعیین کننده باشد.
- ۴) مقاطع مستوی پس از کرنش به صورت مستوی (مانند) باقی بمانند.



کار انجام گرفته توسط نیروی P
 $W = P \cdot \Delta \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} P \Delta$

کار انجام گرفته توسط لنگر
 $W = \frac{1}{2} M \phi$

از طرفین مشتق می‌گیریم
 $W = \frac{1}{2} P \Delta$
 $W = \frac{1}{2} M \phi$
 $dW = \frac{1}{2} M \cdot d\phi$, $\frac{d\phi}{ds} = \frac{M}{EI}$


$dW = \frac{M^2}{2EI} ds \rightarrow W = \int \frac{M^2}{2EI} ds$
 کار انجام گرفته در یک سازه

نکته: همواره کار نیروهای خارج برابریست با کار نیروهای داخلی.

کار انجام شده برای تیر و کاب
 $W = \sum \frac{S^2 L}{2AE}$

- S: نیروی داخل اعضا
- A: سطح مقطع
- L: طول
- E: ضریب الاستیسیته

روش کار مجازین یا بار واحد :



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \cdot p \cdot \Delta_1 + \frac{1}{2} \cdot p_2 \cdot \Delta_2 = \frac{1}{2} u \cdot dl \quad \leftarrow \text{رابطه 1} \\ \frac{1}{2} \delta_1(l) = \frac{1}{2} u \cdot dl_1 \quad \leftarrow \text{رابطه 2} \end{array} \right.$$

$$1 + 2 \rightarrow \frac{1}{2} p \cdot \Delta_1 + \frac{1}{2} p_2 \Delta_2 + \frac{1}{2} \delta_1(l) + \Delta \cdot 1 = \frac{1}{2} u dl + \frac{1}{2} u dl_1 + \sum u \cdot \Delta l \quad \leftarrow \text{رابطه 3}$$

$$3 - 1 \rightarrow 1 \cdot \Delta = \sum u \cdot dl$$

$$\Delta = \sum u \cdot dl$$

$$u = F \cdot da \quad \text{نیروی داخلی}$$

$$f = \frac{my}{I} \rightarrow u = \frac{my}{I} da$$

$$dl = \epsilon \cdot L = \epsilon dx$$

$$\epsilon = \frac{F}{E} = \frac{my}{EI}$$

$$dl = \frac{my}{EI} dx$$

$$\Delta = \sum \left(\frac{my}{I} da \right) \cdot \left(\frac{my}{EI} \right) dx$$


$$\Delta = \sum \frac{m^2}{EI^2} dx \cdot \sum y^2 dA \rightarrow I$$

$$\Delta = \int \frac{m \cdot m}{EI} dx \quad \leftarrow \text{فرمول روش کار مجازین یا بار واحد}$$

M : گشت در حاصل از نیروهای خارجی

m : گشت در حاصل از نیروهای داخلی
دقت که با رو واحد وارد می‌گردد.

مثال:



$$\Delta = \int \frac{Mm}{EI} dx$$

$$\Delta y = \Delta L$$

$$M_A = -\frac{WL^2}{2}$$

$$M(x) = W \int (L-x) dx + M_0$$

$$M(x) = W \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right) - \frac{WL^2}{2} = -\frac{WL^2}{2} - \frac{x^2}{2} + WLx$$

$$V(x) = Wx$$

$$M = W \frac{x^2}{2}$$

اگر مبدأ از نقطه a باشد.

$$\Delta = \int \frac{Mm}{EI} dx$$

M : معادله تغییرات اثر بارگذاری انجام گرفته.

m : معادله تغییرات بار واحد در نقطه مورد نظر قرار می‌گیرد.


$$m = -\frac{Wx^2}{2}$$

مثال: تغییر مکان قائم و چرخش را در نقطه b بدست آورید.

$$\Delta b = \int_0^L \frac{(-w \frac{x^2}{2})(-x)}{EI} dx$$

$$= \frac{w}{2EI} \int_0^L x^3 dx = \frac{w}{2EI} \times \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^L$$

$$= \frac{wL^4}{8EI}$$



چون تغییر مکان قائم نقطه b خواسته شده


مقدار تغییر در شیب تحت اثر بار واحد در نقطه b قرار میگیرد.

مقدار تغییر در شیب نسبت به بار واحد در نقطه b قرار میگیرد.

$$\theta_b = \int_0^L \frac{-w \frac{x^2}{2} (1)}{EI} dx = -w \int_0^L x^2 dx$$

$$= -\frac{w}{2EI} \times \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^L = \frac{-wL^3}{6EI}$$

سوال: تغییر مکان قائم نقطه c را بدست آورید.



$$M = P \frac{x}{4} \quad m = \frac{x}{2}$$


$$\begin{aligned} \Delta &= \int_0^{L/2} \frac{Mm}{EI} dx \\ &= \int_0^{L/2} \frac{P \frac{x}{4} \times \frac{x}{2}}{EI} dx \\ &= \frac{P}{4EI} \int_0^{L/2} x^2 dx \\ &= \frac{P}{4EI} \times \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{L/2} \\ &= \frac{PL^3}{96EI} \end{aligned}$$

$$\Delta_b = 2\Delta = \frac{PL^3}{48EI}$$

حد اکثر تغییر مکان با P برابر است؛ $\frac{PL}{4}$ - عنوان سوال: مرکز ثقل گویا؛ شد برابر $\frac{10L}{4}$

تقریب: مقدار Δ_c ، θ_c ، Δ_b ، θ_b را بدست آورید و بگذارید نشان داده شد در شکل فوق را بدست آورید.


مثال: جابجایی‌های قائم، افقی و چرخش را در نقطه ب در نظر بگیرید.



$$\uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow ay - 5 \times 10 = 0 \rightarrow ay = 50T$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow ax = 0$$

$$\uparrow \sum M_a = 0 \rightarrow Ma - 50 \times 5 = 0 \rightarrow Ma = 250T.m$$




$$\uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow by = 50T$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow bx = 0$$

$$\uparrow \sum M_b = 0 \rightarrow Mb = 250T.m$$

عضو (ab)




$$\uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow cy = 0$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow cx = 0$$

$$\uparrow \sum M_b = 0 \rightarrow Mc = 0$$

عضو (bc)



$$M(x) = -2.5x^2 + 50x - 250$$

$$M(x) = \int (-5x + 50) dx - 250$$

$$\int (-5x) dx + \int 50 dx - 250$$

$$M(x) = -2.5x^2 + 50x - 250$$

$M_d = 0 \quad dy = 0 \quad dx = 0$ عضو (cd)

عضو	مبدأ	طول	M	m_1	m_2	m_3
ab	a	10	-250	10	-10	1
bc	b	10	$-2.5 + 5 \times x - 250$	10	$x - 10$	1
cd	c	10	0	10	0	1

نیروی برابر واحد در جهت افق در نقطه d قرار می دهیم:

نیروی برابر واحد در جهت قائم در نقطه d قرار می دهیم:

برای بدست آوردن جرفش نگر می برابر واحد در نقطه d قرار می دهیم:

$$\Delta_{\text{افش نقطه d}} = \int \frac{Mm}{EI} dx = \int_0^{10} \frac{(-250)(10)}{EI} dx + \int_0^{10} \frac{10(-2.5x^2 + 50x - 250)}{EI} dx + \int_0^{10} \frac{0 \cdot x}{EI} dx$$

(ab) عضو (bc) عضو (cd) عضو


$$\Delta_{\text{قاع نقطه d}} = \int \frac{Mm}{EI} dx = \int_0^{10} \frac{(-250)(-10)}{EI} dx + \int_0^{10} \frac{(-2.5x^2 + 50x - 250)(x^2)}{EI} dx$$

(ab) عضو (bc) عضو

$$\Theta_{\text{برش نقطه d}} = \int \frac{Mm}{EI} dx = \int_0^{10} \frac{(-250)(1)}{EI} dx + \int_0^{10} \frac{(-2.5x^2 - 50x - 250)(1)}{EI} dx$$

سؤال امتحان میان ترم اردیبهشت 92 :


مغز عضو برش قاب تعادل حاصل (رسم کنید)



$$\sum M_a = 0 \rightarrow dy(6) - 16(6) - 8(1) = 0 \rightarrow dy = 12 \text{ Ton}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow ay - 24 + 12 = 0 \rightarrow ay = 12 \text{ Ton}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow ax = dx$$




$$\sum M_e = 0 \rightarrow -12 \times 2 + ax(5) + 8(1) = 0 \rightarrow ax = \frac{16}{5} = 3.2 \text{ Ton/m} = dx$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow 12 - 8 + ey = 0 \rightarrow ey = -4 \text{ Ton}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow ex = 3.2 \text{ Ton}$$

مثال: این تحت اثر بارگذاری انجام شده جابجایی گره Δ را بدست آورید.



$$\Delta_{جابجایی} = \sum \frac{S u L}{AE}$$


S : نیروی داخلی اعضا تحت بارگذاری انجام شده
 u : نیروی داخلی اعضا تحت بارگذاری واحد در نقطه Δ

عضو	L/A	S	u	$S \cdot u \cdot \frac{L}{AE}$
AB				
Bc				
cD				
DE				
Ab				
bd				
cd				
de				
Dd				
Σ				


نکته: جمع ستون آخر می شود جابجایی قائم در نقطه Δ

گام چوری: بعد از تحلیل خراب و بدست آوردن نیروهای داخلی اعضا تحت بارگذاری داده شده نیروهای خارجی را حذف کرده و برای بدست آوردن جابجایی قائم گره δ نیروی برابر با واحد در جهت قائم در نقطه δ وارد می‌گردد.

$$\Delta = \sum \frac{S u L}{AE}$$




ب) جابجایی افقی در نقطه δ را بدست آورید.



ا) مقدار نیروها داخلی اعضا خرابی را
برابر با واحدی وارد شده.


عضو	L_A	S	u	$S \cdot u \cdot \frac{L}{AE}$
AB				
Bc				
CD				
DE				
Ab				
bC				
cD				
dE				
⋮				
Dd				

(ج) جابجایی مطلق δ را حساب کنید.



$$\delta = \sum u \cdot \Delta \theta L$$


(د) مقدار پریش عضو δ را حساب کنید.
باری برابر با واحد در نقطه b را در نظر بگیرید.



نکته: در اعضای سازه ای معین در صورت افزایش یا در یک عضو خاص (در تیرها) در اعضا نیروی داخلی به وجود نمی آید.

« تغییرات درجه حرارت و اثر انبساط بر سازه »

مثال: اگر دمای اعضای BC و CD به اندازه $50^\circ C$ درجه فارنهایت افزایش یابد مقدار تغییر مکان قائم گره b را حساب کنید.



α : ضریب انبساط طولی

$\Delta \theta$: تغییر دما

L : طول اولیه

$$\Delta L = \alpha \cdot \Delta \theta \cdot L$$

$$\Delta = \sum u \cdot \alpha \cdot \Delta \theta \cdot L$$

عضو	$\frac{L}{A}$	$\theta' = \alpha \Delta \theta \cdot L$	u	$\theta' \cdot u \cdot \frac{L}{AE}$
AB				
BC				
CD				
DE				
Ab				
bC				
cD				
dE				
⋮				
Dd				

$\Delta \theta$: جابجایی انجام شده در اعضای حرارت دیده

نکته: برای محاسبه تغییر مکان نقاط در اثر افزایش دما در اعضای BC و CE توجه داشته باشیم که بر اثر افزایش دما در اعضای BC و CD فقط همین دو عضو وارد محاسبه می‌گردد. و باید بعد از اعمال نیروی وارد در نقطه E به صورت قائم نیروهای داخلی اعضای BC و CD را در $\alpha \cdot \Delta \theta \cdot L$ ضرب کنیم و احتیاجی به رسم جدول در صورتی که فقط دمای چند عضو، بالا برود نیست مگر در حالتی که تمامی اعضا تغییر کنند، احتیاج به جدول داریم.

« تیر مزدوج »

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \int -\frac{M}{EI} dx \rightarrow \theta = \int -\frac{M}{EI} dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \tan \theta \approx \theta \rightarrow dy = \theta dx \rightarrow y = \int \theta dx \rightarrow y = \iint \frac{M}{EI} dx \cdot dx$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \int -\frac{M}{EI} dx \\ y = \iint \frac{M}{EI} dx \cdot dx \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} V = \int -w dx \\ M = \int V dx = \iint w dx \cdot dx \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{رابطه 1} \\ \text{رابطه 2} \end{array}$$

تیر مزدوج: فرض کنید در تیری با گسترده ای به مقدار $\frac{M}{EI}$ وارد گردد (در تمام طول تیر)

که به این گسترده **بار تجمعی** یا **بار زاری** گفته می شود.

مقدار برش در تیر مزدوج برابر با دوران در تیر اصلی می باشد و مقدار گشت در تیر مزدوج برابر با مقدار جابجایی در تیر اصلی می باشد.


از معادله رابطه اول موارد زیر استنباط می گردد:

۱) شیب در مقطع مفروض از یک تیر با گزاری شده برابر است با نیروی برش در همان مقطع

از تیر مزدوج تحت اثر بار تجمعی قرار دارد.

۲) تغییر مکان در مقطع مفروض از یک تیر با گزاری شده برابر است با گشت در همان مقطع


از تیر مزدوج تحت اثر بار گزاری در تجمعی در همان مقطع قرار دارد.



برای رسم نیرومزدوج احتیاج به دو متغیر داریم:

(۱) برای که بر نیرو مزدوج وارد می‌گردد.


(۲) شرایط کنیه گاهن نیرو مزدوج



نکته: در نقطه b چون نیرو

یا گنگر وجود ندارد پس برش و

گنگر برابر صفر است.



شرایط کنیه گاهن:

نقطه b { در تیر اصلی { برش = 0
گنگر = 0 (سه کزاد)

{ در تیر مزدوج { برش = 0
گنگر = 0 (گیدار)

«تیسر مزدوج»

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \int -\frac{M}{EI} dx \rightarrow \theta = \int -\frac{M}{EI} dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \tan \theta \approx \theta \rightarrow dy = \theta dx \rightarrow y = \int \theta dx \rightarrow y = \iint \frac{M}{EI} dx \cdot dx$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \int -\frac{M}{EI} dx \\ y = \iint \frac{M}{EI} dx \cdot dx \end{array} \right. \quad \text{رابطه 1} \quad \left\{ \begin{array}{l} v = \int -w dx \\ M = \int v dx = \iint w dx \cdot dx \end{array} \right. \quad \text{رابطه 2}$$

تیسر مزدوج: فرض کنید در تیرهای با گسترده ای به مقدار $\frac{M}{EI}$ وارد گردد (در تمام طول تیر) که به این با گسترده **برای جمعی** یا **بار زاری** گفته می شود.

مقدار برش در تیر مزدوج برابر با دوران در تیر اصلی می باشد و مقدار گنگ در تیر مزدوج برابر با مقدار جابجایی در تیر اصلی می باشد.


از مقایسه رابطه 1 و 2 موارد زیر استنتاج می گردد:

1) شیب در مقطع مفروض از یک تیر با گزاری شده برابر است با نیروی برش در همان مقطع

از تیر مزدوج تحت اثر بار برای جمعی قرار دارد.

2) تغییر مکان در مقطع مفروض از یک تیر با گزاری شده برابر است با گنگ در همان مقطع

از تیر مزدوج تحت اثر بار زاری برای جمعی در همان مقطع قرار دارد.




$$M(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + c$$

برای رسم نیرومزدوج احتیاج به دو مقدار داریم:

(۱) برای که بر نیرو مزدوج وارد می گردد.

(۲) شرایط تکیه گاهی نیرو مزدوج




تیر اصلی

نکته: در نقطه b چون نیرو

به لنگر وجود ندارد پس برش و

لنگر برابر صفر است.



نیرومزدوج


شرایط تکیه گاهی:

$$\left. \begin{array}{l} \text{نقطه } b \\ \text{در تیر اصلی} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{برش} = 0 \\ \text{لنگر} = 0 \end{array} \quad (\text{سه آزاد})$$


$$\left. \begin{array}{l} \text{در نیرو مزدوج} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{برش} = 0 \\ \text{لنگر} = 0 \\ \text{دران} = 0 \\ \text{جابجایی} = 0 \end{array} \quad (\text{گیردار})$$

چون برش و گشتاور صفر است پس (گیردار) است ←
 ← (سردکزار)

نقطه α	در تیر اصلی	برش $\neq 0$	}	(غلتکی)
		گشتاور $\neq 0$		
نقطه α	در تیر فرعی	دران $\neq 0$	}	(غلتکی)
		جابجایی $\neq 0$		




نقطه c	در تیر اصلی	برش $\neq 0$	}	(غلتکی)
		گشتاور $\neq 0$		
نقطه c	در تیر فرعی	دران $\neq 0$	}	(غلتکی)
		جابجایی $= 0$		



نقطه d	در تیر اصلی	برش $\neq 0$	}	(مغضی داخلی)
		گشتاور $= 0$		
نقطه d	در تیر فرعی	دران $\neq 0$	}	(مغضی غلتکی)
		جابجایی $= 0$		

شرایط تکیه گاهی




به نکات زیر توجه کنید:

(۱) در صورتی که Δ یا \square این تکیه گاه را در طول تیر داشته باشیم تیر مزدوج آن به صورت \leftarrow (بدون نیروی محوری) می باشد.

(۲) اگر این تکیه گاه را Δ در طول تیر داشته باشیم تیر مزدوج آن به صورت \leftarrow (کشش) می باشد.





(۳) در این تکیه گاه را \square یا Δ در ابتدا و انتهای تیر داشته باشیم تغییر دهن در تیر مزدوج به وجود نمی آید.



(۴) گاهی اوقات ممکن است تیر مزدوج رسم شده نابینا به بند و بی جهت بارگذار انجام شده یا بدین باشد.

تیر مزدوج تیر اصلی: نیروی به طول و جهت بارگذار که شرایط تکیه گاهی آن به توجه به مطالب ذکر شده انجام می گیرد.

مثال: تغییر مکان نقطه c را بیابید.



$$\text{سختی شش} \quad \frac{PL}{4EI} \times \frac{L}{2} = \frac{PL^2}{8EI}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{PL^2}{16EI} - \frac{PL^2}{16EI} - V_c = 0$$



$$\rightarrow \begin{cases} V_c = 0 \\ \theta_c = 0 \end{cases} \text{ دوران}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow V_c \times \frac{L}{2} - \frac{PL^2}{16EI} \times \frac{L}{3} + M_c = 0$$

$$\rightarrow M_c = \frac{PL^3}{48EI}$$

$$\Delta_c = \frac{PL^3}{48EI}$$

نکته: در نقاط تقاطع سازه همواره دوران برابر صفر است.



$$P = 10 \text{ Ton}$$




$$L = 2 \text{ m}$$

مسئله: مقدار جابجایی را با توجه به بارگذاری بدست آورید.


$$(EI = 1000 \times 3 \cdot \text{m}^2)$$

$$\Delta_c = \frac{10 \times (2)^3}{48 \times 1000} = \frac{1}{600} \text{ m} = \frac{10}{6} \text{ cm} = 16.7 \text{ mm}$$


مثال: با توجه به بارگذاری نشان داده شده



برش



شرایط کلی



تبدیل کنید که به یک ممتنع برش و تنش کن رسم شود

$$\sum M_c = 0 \rightarrow (R_B \times 2) - \left(\frac{10}{EI} \times 1\right) - \frac{640}{3EI} = 0$$

$$\rightarrow R_B = \frac{325}{3EI} = \frac{111.67}{EI}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{80}{EI} + R_c - \frac{10}{EI} + \frac{111.67}{EI} = 0$$

$$\rightarrow R_c = \frac{181.67}{EI}$$

$$M_c = \frac{40}{EI} \times \frac{4}{2} \times \frac{8}{3} \rightarrow M_c = \frac{213.34}{EI}$$

$$\Delta_c = \frac{213.34}{EI} \quad (\text{تبدیل اصلی})$$


$$\sum F_y = 0 \rightarrow \frac{80}{EI} - \frac{181.67}{EI} - V_c = 0$$

$$\rightarrow V_c = -\frac{101.67}{EI}$$


$$\theta_{cR} \leftarrow (\theta_c) = \frac{101.67}{EI}$$

47

تمرین : با توجه به بارگذاری نشان داده شده θ_c را بدست آورید.






$$\theta_c = \theta_{cR} - \theta_{cL}$$




سؤالات زیر را حل نماید:

- با استفاده از روش کامبازی تغییر مکان نقطه G را بیست آورید؟

- با استفاده از روش تیر مزوج تغییر مکان نقطه G را بیست آورید؟



- معادله خط:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$


- معادله مرکز سطح:

$$\bar{y} = \frac{\sum \bar{y}_i A_i}{\sum A_i}$$



- معادله گنبدوم سطح:

$$I = I_{xx} + Ad^2$$

- با روش تغییرات شکل ابعادی جابجایی قائم و دافقی و در نقطه C بیست آورید؟



- مطلوبست مناسب نیروی داخلی اعضای GH و CB و CH :
 - طول طویل اعضای قائم و افقی 4m است.




$$+\uparrow \sum M_A = 0 \rightarrow Hy \times 8 + 10 \times 4 + 15 \times 8 = 0 \rightarrow Hy = 20 \text{ kN}$$

$$\rightarrow \sum F_x = 0 \rightarrow Ax = 20 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow Ay = 25 \text{ kN}$$

GH:



$$\uparrow \sum M_C = 0$$


$$GH \times 6.845 \times 4 - 10 \times 4 - 15 \times 8 = 0$$

$$GH = 56.57 \text{ kN}$$


CB: $+\uparrow \sum M_H = 0$

$$CB \times 4 + 25 \times 4 - 12.5 \times 8 = 0$$

$$CB = 0$$



CH:




$$+\uparrow \sum M_C = 0$$

$$DC \times 4 + 10 \times 4 + 15 \times 8 = 0$$


$$DC = -40 \text{ kN}$$

$$CH = DC = -40 \text{ kN}$$



^

در سازه زیر زاویه α در رابطه بین نیروهای P_1 و P_2 و P_3 و P_4 رابطه کوئی تعیین کنید
 که در اعضا سازه فقط نیروی محوری حاصل گردد.




$$\frac{\pi}{2} - \alpha = \beta \rightarrow \beta = 33.69$$

$$y_1 = y_2 \rightarrow 1.875x = 3.75 \rightarrow$$

$$x = 2$$

$$P_1 = P_4, P_2 = P_3$$

با استفاده از روش تیر مزدوج تغییر مکان و فرض در نقطه E، رابطه آورید؟




$E = 200 \text{ GPa}$ $I = 200 \times 10^6 \text{ mm}^4$

$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_A = 0 \\ 2B_y + 10 \times 1 - 20 \times 3 = 0 \\ B_y = 25 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_B = 0 \\ 2A_y + 10 \times 3 - 20 \times 1 = 0 \\ A_y = 5 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\bar{y} = \frac{1 \times 1 \times 2 + 10 \times 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}}{2 \times 10 + 10 \times 2 \times \frac{1}{2}} = 0.89 \text{ m}$$

مقدار نیرو: $\frac{10+20}{2} \times 2 = 30 \text{ kN}$




$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_A = 0 \\ B_y \times 2 - 30 \times 1.11 = 0 \\ B_y = 16.65 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_y = 13.35 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow \sum M_A = 0 \rightarrow M_c + 5 \times 0.33 - 18.85 \times 1 = 0 \\ M_c = 17.2 \text{ kN.m} \end{aligned}$$

$$\uparrow \sum F_y = 0 \quad C_y = 18.35 \text{ kN}$$



قسمت CB

$$w_2(x) = 5x + 10$$

$$V_2(x) = 13.35 - \int (5x + 10) dx = 13.35 - 2.5x^2 - 10x$$

$$V_2(x) = -2.5x^2 - 10x + 13.35$$

$$M_2(x) = \int (-2.5x^2 - 10x + 13.35) dx$$

$$M_2(x) = -0.833x^3 - 5x^2 + 13.35x$$

$$V_E = \theta_E = V_2(1) = \frac{-2.5(1)^2 - 10(1) + 13.35}{EI} = \frac{0.85}{EI}$$

$$\theta_E = \frac{0.85}{EI} = \frac{0.85 \times 10^3}{200 \times 200 \times 10^6} = 2.125 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$M_E = Y_E = M_2(1) = \frac{-0.833(1) - 5(1)^2 + 13.35(1)}{EI} = \frac{7.52}{EI}$$

$$M_E = \frac{7.52}{200 \times 200 \times 10^6} = 1.88 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

قسمت BD

$$W(x) = -20x + 20$$


$$V(x) = -16.65 - \int (-20x + 20) dx = 10x^2 - 20x - 16.65$$

$$V_3(x) = 10x^2 - 20x - 16.65$$


$$M_3(x) = \int (10x^2 - 20x - 16.65) dx = 3.33x^3 - 10x^2 - 16.65x$$

$$M_3(x) = 3.33x^3 - 10x^2 - 16.65x$$

د، سازه شکل روبرو تغییر شکل وسط تیر را بدست آورید. در روش تغییر شکل انرژی - تیر مزدوج




تغییر شکل انرژی



$$\Delta = 2 \times \int_0^{L/2} \frac{Px}{2} \times \frac{x}{2} \frac{dx}{EI}$$

$$\Delta = 2 \times \frac{Px^3}{12} \Big|_0^{L/2} = 2 \times \frac{PL^3}{96} = \frac{PL^3}{48}$$

در دستک در آن صورت تیر در حالت تعادل



شکل I

تیر مزدوج




$$\uparrow \sum F_y = 0 \rightarrow V_C = 0$$

$$+\uparrow \sum M_A = 0$$

$$M_C - \frac{PL^2}{16EI} \times \frac{L}{3} = 0$$

$$Y_C = M_C = \frac{PL^3}{48EI}$$


تیر مزدوج



$$Y_C = \frac{PL^3}{48EI}$$

$$\frac{V}{EI}$$

درسازه روبهرو با تغییر شکل لرنی می رابریست آورید؟



$$V = V_0 - \int w \, dx$$

$$V = \frac{wL}{2} - wx$$

$$M = \int \left(\frac{wL}{2} - wx \right) dx$$

$$M(x) = \frac{wL}{2}x - \frac{wx^2}{2}$$

$$\Delta = \int \frac{Mm \, dx}{EI}$$


$$\Delta = 2x \int_0^{L/2} \frac{\left(\frac{wL}{2}x - \frac{wx^2}{2} \right) \frac{x}{2}}{EI} dx$$

$$\Delta = 2x \left[\frac{wLx^3}{12} - \frac{wx^4}{16} \right]_0^{L/2}$$

$$\Delta = \frac{5wL^4}{384}$$


قانون بی مالمسول :

در هر ماده ای که ماده آن الاستیک بوده و از قانون هکود پیروی می کند، در صورتی که تولید ماهی غیر قابل تغییر شکل بوده و درجه حرارت ثابت باشد، تغییر مکان نقطه n در امتداد ab به علت نیروی P در نقطه m که در امتداد cd مؤثر می باشد برابر تغییر مکان نقطه m در امتداد cd به علت تأثیر نیروی P به نقطه n در امتداد ba می باشد.



کنند سطح :


قضیه اول : زاویه بر حسب رادیان و یا اختلاف سبب بین مماسهای بر منحنی (منحنی تغییر شکل ارتجاعی) در دو نقطه بر روی یک عضو مستقیم که در آن تنش قرار دارد برابر با مساحت دیگرام $\frac{M}{EI}$ بین آن دو نقطه.



حقیقه دوم کنگر سطح: تغییر مکان یک نقطه بر روی یک عضو مستقیم تحت خمش، در امتداد عمود بر محور مستقیم اولیه عضو نسبت به همان در یک نقطه دیگر عضو، برابر است با انتگرال دایالرام $\frac{M}{EI}$ بین آن دو نقطه حول نقطه‌ای که در آن، تغییر مکان مزبور ایجابی شود.

$$\Delta_{AB} = \int_A^B \frac{Mx}{EI} dx$$

Ex: سبب در نقطه A و B و نیز تغییر مکان در نقطه C از تیر ساده نشان داده شده در شکل ۴-۱۸ را به روش کنگر سطح مناسب کنید!



$$EI\theta_A = EI\theta_C + \text{مسافت دایالرام بین A و C}$$

$$0 + \frac{1}{2} \left(\frac{PL}{4} \right) \left(\frac{L}{2} \right) = \frac{PL^2}{16}$$

$$\theta_A = \frac{PL^2}{16EI} \quad (\text{در جهت عقربه های ساعت})$$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{16EI} \quad (\text{در جهت خلاف عقربه های ساعت})$$

$$EI\Delta_C = \text{تغییر مکان از میان در C}$$

$$= \frac{PL^2}{16} \cdot \frac{L}{3} = \frac{PL^3}{48}$$

بدلت کردن تغییر شکل تیرها و قاب ها با استفاده از روش گنر سطح :

قضیه اول : زاویه بر حسب رادیان و یا اختلاف شیب بین عاين های رسم شده بر منحن تغییر شکل در دو نقطه بر روی یک عضو مستقیم که تحت تنش قرار دارد برابر است با



مساحت دیگرم $\frac{M}{EI}$ بین آن دو نقطه

$$\theta_{AB} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx$$

قضیه دوم : تغییر مکان یک نقطه بر روی یک عضو مستقیم تحت تنش در امتداد عمود بر محور مستقیم از پایه عضو نسبت به عاين در یک نقطه دیگر برابر با گشتاور دیگرم $\frac{M}{EI}$ بین آن دو نقطه حول نقطه ای که در آن تغییر مکان ایجاد می گردد

$$A_T B = \int_A^B \frac{Mx}{EI} dx$$

نکته : در سه عاين متساوی دوران برابر با صفر است



اثبات قضیه اول :

$$1) dl = C_2 \cdot d\theta \rightarrow d\theta = \frac{dl}{C_2}$$

$$2) dl = \epsilon \cdot dx$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E}, \sigma = \frac{Mc_2}{L} \Rightarrow dl = \frac{Mc_2}{EI} dx$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \rightarrow d\theta = \frac{M'}{EI} dx$$


از رابطه 1 و 2 نتیجه میگیریم:

$$d\Delta = x \cdot d\theta, \quad d\theta = \frac{M}{EI} dx$$

اثبات قضیه دوم:

$$\Delta_{A,B} = \int \frac{M}{EI} x dx$$

نکته: به علت کوچک بودن تغییر شکل، طول منحنی تغییر شکل برابر با طول اولیه عضو تازه است.



مثال: در تیر دبر و چرخش و تغییر مکان

نقطه B را بدست آورید.

قضیه اول نگرش:

$$EI\theta_B = EI\theta_A + \text{سخت منحنی (M) در بین نقاط A و B}$$

$$EI\theta_B = 0 + PL \times \frac{L}{2} = \frac{PL^2}{2}$$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{2EI}$$

$$EI\Delta_B = EI\Delta_A + \text{نگرش منحنی (M) نسبت به نقطه ای که به بی بی است}$$

قضیه دوم نگرش:


نقطه (B) فرارسته شده است.

$$EI\Delta_B = \frac{PL^2}{2} \times \frac{2}{3}L = \frac{PL^3}{3}$$


$$\Delta_B = \frac{PL^3}{3EI}$$

مثال: در تیر دور و بر مطلوب است بدست آوردن

دران و تغییرات در نقطه B.



ارتفاع \times عمده $= \frac{1}{3}$ مساحت



ارتفاع \times عمده $= \frac{2}{3}$ مساحت

$$EI\theta_B = EI\theta_A + \text{مساحت تغییرات در نقطه}$$

$$EI\theta_B = 0 + \frac{1}{3} \times \frac{wL^2}{2} \times L = \frac{wL^3}{6}$$

$$\theta_B = \frac{wL^3}{6EI}$$


$$EI\Delta_B = EI\Delta_A + \text{تغییرات (M) نسبت به نقطه خواسته شده}$$

$$EI\Delta_B = 0 + \frac{wL^3}{6} + \frac{3}{4}L = \frac{wL^4}{8}$$


$$\Delta_B = \frac{wL^4}{8EI}$$

« نمونه سؤالات امتحانی »

۱) دوران تغییر مکان نقطه B را بدست آورید و مشابه کنید؛ استفاده از سه روش :
(به واحد، تیر زینج و گنگر سنج)




۲) تحلیل قاب :



تغییر مکان نقطه B را بدست آورید.

۳) حفظ تأثیر (نمونه سوال حل شده جز ۵)



با استفاده از روش کثرتقطع مطلوب θ_A و Δ_C ؟

$$EI = cte$$

$$\theta_A = \tan \theta = \frac{t_{B/A}}{a+b}$$

$$t_{B/A} = \left[\frac{Pab}{a+b} \times \frac{a}{2} \times (b + \frac{a}{3}) + \frac{Pab}{a+b} \times \frac{b}{2} \times (\frac{2b}{3}) \right] \times \frac{1}{EI} =$$

$$t_{B/A} = \frac{Pab(a+2b)}{6EI}$$

$$\theta_A = \frac{Pab(a+2b)}{6EI(a+b)}$$

$$\theta_A = \tan \theta_A = \frac{y_C + t_{C/A}}{a} \rightarrow y_C = a\theta_A - t_{C/A} \quad \text{I}$$

$$t_{C/A} = \frac{Pab}{a+b} \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{3EI} = \frac{Pa^3b}{6EI(a+b)} \quad \text{II}$$

$$\text{I, II} \rightarrow y_C = \frac{Pa^2b(a+2b)}{6EI(a+b)} - \frac{Pa^3b}{6EI(a+b)} = \frac{Pa^2b^2}{3EI(a+b)}$$

واضع است $\frac{Pl^3}{48EI}$ خیز نقطه وسط نیز $a=b=l/2$ باشد $\frac{Pl^3}{48EI}$ خواهد بود.

ع د

$$EI\theta_D = EI\theta_C = 216 \text{ kip-ft} \quad \text{در خلاف جهت عقربه}$$

$$EI\Delta_H (B \text{ افکل } B) = BB' = BB'' - B'B''$$

(تغییر مکان B نسبت به مماس در A) - (انحراف مساحت های III و IV نسبت به B)

$$= (0_A)(15) - (1458)(15) - (486)(9) = 15552$$

به سمت راست



$$EI\Delta_H (D \text{ افکل } D) = DD' = DD'' + D'D'' = 15552 + \theta_C (10)$$

$$= 15552 + (216) \times (10) = 17,712 \text{ kip-ft}$$

$$\Delta_H (D \text{ افکل } D) = 17712 \frac{\text{kip-ft}^3}{EI} \quad \text{به سمت راست}$$

در بررسی های متوجه می شویم B و C در برابر اولی خود مابقی همانند و هر دو به بی مقدار
 انحراف DH به سمت راست حرکت می کند.

Ex: - با استفاده از روش لنتر سطح مقدر θ و ΔH و ΔV را در اقبالیات A و B و C و D از قاب بارگذاری سازه مناسب کنید




$$EI\theta_B = (378)\left(\frac{6}{12}\right) + (162)\left(\frac{10}{12}\right) = 324 \text{ kip}\cdot\text{ft}^2 \quad \text{(در جهت عقربه‌های ساعت)}$$

$$EI\theta_C = (162)\left(\frac{2}{12}\right) + 378\left(\frac{6}{12}\right) = 216 \text{ kip}\cdot\text{ft}^2 \quad \text{در خلاف جهت}$$


$$EI\theta_A = EI\theta_B + A(\text{III}) + A(\text{IV}) = 324 + (108 \times 6) + \left(\frac{1}{2}\right)(108) \times (9) = 1458 \text{ kip}\cdot\text{ft}^2 \quad \text{در جهت عقربه‌ها}$$

۱- درسازه داده شده نیروی داخلی اعضای BC و CA به ترتیب کدام است؟



$AC = 0$

با توجه به شکل با این روش متوجه می شویم $AC = 0$ می باشد.




$\sum M_B = 0$

$DE \times \sqrt{2}R = \sqrt{2}P \times \sqrt{2}R$

$DE = \sqrt{2}P$

طبق همین روش در جهت چپ به این نتیجه می رسیم $AD = \sqrt{2}P$ می باشد.



$\sum F_y = 0$

$BC = 2 \times \sqrt{2}P \times \frac{\sqrt{2}}{2} + P \rightarrow BC = 3P$

تفان

بسیاری از مسائل تحلیل سازه متفان می باشند که در این روش با توجه به ساده سازی حل مسائل سخت به حالت کلی بسیار ساده تر می گردند

تفان



- ۱- تفان محوری
 - بارگذاری متفان
 - بارگذاری یابد متفان
- ۲- تفان نقطه ای
 - بارگذاری متفان
 - بارگذاری یابد متفان

۱- تفان محوری با بارگذاری متفان:

ابتدا فرق بارگذاری متفان با یابد متفان:

- در حالت متفان آرنسازه را 180° درجه بچرخانیم باز شکل اولیه حادث می گردد ولی در بارگذاری یابد متفان پس از چرخش 180° درجه ای بارگذاری معلول بدست می آید.
- در بارگذاری متفان نیروهای داخلی، عکس العمل ها، قلیه ها و تغییر شکل های متفان بوجود می آید بعکس در بارگذاری نامتفان نیروهای داخلی، عکس العمل ها و تغییر شکلی یابد متفان می باشند


* اگر در محل تفان سازه، تغییر مکان از هر نوع (محوری - برشی - خمشی) دانسته باشیم، نیروی متناظر با آن تغییر مکان در محل تفان صفر است و برعکس اگر در محل تفان تغییر مکان باشد، نیروی متناظر با آن در محل تفان وجود دارد.



(مخالف قرار داد) تعادل





تعادل

در این حالت هم تعادل و هم تفرق باید با هم حاکم باشند بنابراین باید نیروی برشی برابر همفر
باشند تا این دو رابطه همزمان حاکم باشند بنابراین تعادل یافته شکل بالا بصورت ذیل





بدست می آید
در ضمن با توجه به اینکه تغییر زاویه و تغییر شکل محوری داریم بنابراین نگرش و نیروی
محوری برابر همفرش و تغییر شکل محوری همفرشیت بنابراین نیروی برشی همفرست.



اگر در مسائل حرف A (سطح مقطع) را روی اعضاء گذاشته بودند یعنی از تغییر شکل محوری صرف
نظر نشده است و باید یی عضو قدری معادل (نصف سمتی) عضو مورد نظر در نظر گرفت.




۲- سازه متقارن با بارگذاری یارمقارن:



با توجه به اینکه تعادل و تقارن هردو با هم اتفاق می افتد چون دو نیروی محوری در طرفین محورتقارن به صورتی است که هم سوهستند و باعث است - عضو می گردد باید مقدار آن همفر کرد. جهت نگه هم بصورتی است که همبگیر راضی می کند و لذا مقدار آن هم صفر است بنابراین نگید که غلطی ساده می توانیم استفاده کنیم.




۳- تقارن مرکزی با بار یارمقارن:




برای تعادل و تقارن هردو باید جابجایی های افقی و قائم و لنگ در مرکز تقارن همفر باشد

۴- تقارن مرکزی با بارمقارن:



در این حالت جابجایی دلگه و سبب و بیش یارمقارن هستند. سبب و بیش در مرکز تقارن صفر هستند نیزه های مگوری و بیش صفر هستند ولی لنگ همگی مخالف صفر نیست. نگید که خاصه را می توان پیشینها داد. در این حالت جابجایی هم صفر نیست.



سازمان آموزش عالی گچساران
واحد گچساران
پایان کارشناسی

به نام خدا

سؤالات امتحانی پایان ترم

سال: /

نمره پایانی: /

نمره نهایی: /

میان ترم: /

فعالیت کلاسی: /

نام درس: تحلیل سازه ۱


نام مدرس: دلبستانی

مدت امتحان: ۱۸۰


وسایلی که دانشجو مجاز است همراه داشته باشد: کتاب جزوه ماشین حساب در صورت مجاز بودن کتاب، عنوان کتاب: _____

نام و نام خانوادگی: _____ رشته: _____ شماره صندلی: _____ شماره دانشجویی: _____


۱. دیاگرام برش و خمش سازه رو به رو، رسم کنید؟
جانمایی افقی نقطه b را درست آورید؟





۲. خط تأثیر M_C و V_B را رسم کنید



۳. با استفاده از روش تیر مزدوج، θ_B را درست آورید؟



- در قاع شکل زیر با صرف نظر کردن از تغییرشکل‌های محلی، تغییر مکان افقی مفصل B ؟



رصبع مربع ۲۷ مدرسان شریف


$$\uparrow \sum M_B = 0 \rightarrow D_y \times \sqrt{2} L = 2P\sqrt{2} L + P \times L \rightarrow$$

$$D_y = \frac{(1+2\sqrt{2})}{\sqrt{2}} P$$

$$\uparrow \sum M_D = 0 \rightarrow B_x \times \sqrt{2} L = 2P\sqrt{2} L - P L$$

$$B_x = \frac{(2\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}} P$$

تذکره: حتماً ابتدا واکنش‌های بی‌عضو مفصلی باشد آنها در صورتی نیروی برشی و گند در جسم بوجود می‌آید که در طول مسیر عضو بی‌نیروی قائم وارد گردد. در این شکل عضو BC در طول مسیرش هیچ‌گونه نیرویی وارد نگردد است بنابراین نیروی برشی و گند انتقال نمی‌دهد پس در عضو AB هم نیروی برشی و گند برابر صفر و تغییر مکان B نیز برابر صفر است.








STRUCTURAL ANALYSIS II

WORK SHEET 4

KANI METHOD

1. Analyse the continuous beam shown in figure (1) for end moments (E is constant).
2. Analyse the frame of figure (2) for end moments taking advantage of symmetry.
3. Using anti-symmetry (skew-symmetry), analyse the frame of figure (3) under lateral load shown.
4. Analyse the frame of figure (4) when subjected to the wind load shown. The stiffness values (K) are marked along the members.
5. Analyse the frame of figure (5) for end moments.




STRUCTURAL ANALYSIS II


Work-sheet (1)

(PORTAL, CANTILEVER And FACTOR Methods)


- Analyse the frames shown using the approximate Portal, Cantilever and Factor methods.



- Use the Portal method to draw the shear force and bending moment diagrams for the mill bent shown.



- Fully analyse the mill bent shown using an approximate method.



EXAMPLE SHEET (8)

باز صرا

تحليل سازه 1


INDETERMINATE STRUCTURES

- i) - CONSISTENT DEFORMATION
- ii) - THREE-MOMENT THEOREM


تحليل سازه های نامعين

- ۱- تئوري سازگاري
- ۲- قضيه سه-لحظه


8.1- USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO FULLY ANALYSE THE TRUSS SHOWN BELOW. BAR AREAS ARE GIVEN IN PRANTHESES. $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




8.2 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW. DRAW THE SHEAR FORCE AND BENDING MOMENT DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




8.3 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW UNDER A VERTICAL SETTLEMENT OF THE SUPPORT C OF 10 mm AND A CLOCKWISE ROTATION OF 0.005 RADIANS OF SUPPORT A. DRAW SHEAR FORCE AND B.M. DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




8.4 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE FRAME SHOWN BELOW. DRAW S.F. AND B.M. DIAGRAMS, $E = \text{CONSTANT}$.



8.5 USE THE THREE-MOMENT THEOREM TO FIND THE BENDING MOMENTS AT SUPPORTS A, B, C AND D OF THE BEAM SHOWN. DRAW THE S.F. AND B.M. DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$, $I = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^4$.



8.6 USE THE THREE-MOMENT THEOREM TO FULLY ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW WHEN THERE ARE CLOCKWISE ROTATION OF 0.005 RADIANS OF SUPPORT A, ANTICLOCKWISE ROTATION OF 0.006 RADIANS OF SUPPORT C AND 10 mm SETTLEMENT OF SUPPORT B. ($E = 200 \text{ KN/m}^2$).



EXAMPLE SHEET ⑥

۱۳۹۵

نظیر سازه ۱

مسئله ۶


ELASTIC DEFORMATION

- i) - VIRTUAL WORK
- ii) - AREA MOMENT
- iii) - ELASTIC LOAD


تفسیر مکان الاستیک

- ۱- کار مجازی
- ۲- گشتاور
- ۳- بار الاستیک


6.1 USE THE METHOD OF VIRTUAL WORK TO FIND THE VERTICAL DISPLACEMENT AND ROTATION AT POINT A, ($E = 200 \text{ KN/m}^2$, $I = 0.3 \times 10^{-3} \text{ m}^4$)



6.2 USE THE METHOD OF VIRTUAL WORK TO FIND THE ANGULAR ROTATION OF MEMBER BT OF THE TRUSS SHOWN BELOW. ($E = 200 \text{ KN/m}^2$, AREAS OF BARS GIVEN IN PARENTHESIS) in cm^2)




6.3 USE THE METHOD OF VIRTUAL WORK TO FIND THE HORIZONTAL AND VERTICAL DEFLECTION AND ROTATION OF POINT A OF THE FRAME SHOWN. ($I = 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}^4$, $E = 200 \text{ KN/m}^2$.)




6.4

USE THE AREA MOMENT METHOD TO CALCULATE THE MAXIMUM HORIZONTAL DEFLECTION IN MEMBER AB AND MAXIMUM VERTICAL DEFLECTION IN MEMBER BC OF THE FRAME SHOWN BELOW ($E = 200 \text{ KN/m}^2$, $I = 0.25 \times 10^{-3} \text{ m}^4$)




6.5

USE THE ELASTIC-LOAD METHOD TO DETERMINE THE MAXIMUM HORIZONTAL AND VERTICAL DEFLECTIONS OF THE FRAME STRUCTURE SHOWN (MEMBERS AD AND DE ARE RIGIDLY CONNECTED AT D). $E = 200 \text{ KN/m}^2$, $I = 0.3 \times 10^{-3} \text{ m}^4$.



6.6

USE AREA-MOMENT METHOD AND ELASTIC-LOAD METHOD TO EVALUATE THE VERTICAL DEFLECTION AT EVERY 1m OF SPAN AND THE MAXIMUM DEFLECTION OF SPAN DF. ($E = 200 \text{ KN/m}^2$, $I = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}^4$).




STRUCTURAL ANALYSIS II


Work-sheet 3

Moment Distribution


- Determine the end moments of the members of the frames shown using the Moment-distribution method. EI for all members are constant unless specified on the diagram.




2. Determine the support moments for the continuous beam shown, using the moment distribution method. Under the load, support A has rotated 0.002 rad. clockwise and support B has settled vertically by 5.0 mm.
For all members; $I = 0.00035 \text{ m}^4$, $E = 2 \times 10^8 \text{ KN/m}^2$.




3. Draw the bending moment diagram for the frame shown. Support D settles for 3.0 mm under the load. E and I are the same as example 2 (above).




4. Use the symmetry to determine the end moments of the frame shown. The relative stiffness values for all members are indicated on the diagram.




5. Use the anti-symmetric relations to solve for end moments of the frame shown. Relative stiffness of members are indicated.




2. Determine the support moments for the continuous beam shown, using the moment distribution method. Under the load, support A has rotated 0.002 rad. clockwise and support B has settled vertically by 5.0 mm.
For all members; $I = 0.00035 \text{ m}^4$, $E = 2 \times 10^8 \text{ KN/m}^2$.




3. Draw the bending moment diagram for the frame shown. Support D settles for 3.0 mm under the load. E and I are the same as example 2 (above).



4. Use the symmetry to determine the end moments of the frame shown. The relative stiffness values for all members are indicated on the diagram.



5. Use the anti-symmetric relations to solve for end moments of the frame shown. Relative stiffness of members are indicated.




ELASTIC DEFORMATION

IV) - CONJUGATE BEAM METHOD


V) - WILLIOT-MOHRE METHOD

تحليل سازه ۱
تغير مکان الاستیک
ع- قیر مزدوج
د- روش ویلیوت-موهر

7.1 USE THE CONJUGATE-BEAM METHOD TO EVALUATE THE MAXIMUM VERTICAL DEFLECTION OF THE BEAM SHOWN BELOW (CONSTANT E AND I)







7.2 USE THE CONJUGATE-BEAM METHOD TO COMPUTE THE POSITION AND MAGNITUDE OF THE MAXIMUM VERTICAL DEFLECTION OF THE BEAM SHOWN BELOW ($E = 2 \times 10^8 \text{ KN/m}^2$, $I = 0.4 \times 10^{-3} \text{ m}^4$).




EXAMPLE SHEET (4)

DETERMINATE FRAMES


4.1 - CALCULATE THE REACTIONS, SHEAR FORCES AND BENDING MOMENTS FOR THE FRAME STRUCTURES SHOWN BELOW. DRAW THE LOAD, SHEAR AND BENDING MOMENT DIAGRAMS FOR EACH FRAME




4.2 - ANALYSE THE COMPOSITE STRUCTURES SHOWN BELOW, DRAW THE LOAD, SHEAR, BENDING MOMENT AND THE AXIAL LOAD DIAGRAMS.




Members AB, CD are continuous beams




S.4 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR MEMBERS BC, CJ, CK AND KJ OF THE TRUSS SHOWN BELOW.



S.5 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR REACTION AT B, SHEAR IN PANEL 3-4 AND BENDING MOMENT IN PANEL POINT 2 OF THE GIRDER BRIDGE SHOWN BELOW.



S.6 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR REACTION AT A, SHEAR FORCE AT B AND BENDING MOMENT AT SUPPORT E OF THE FRAME BRIDGE SHOWN BELOW



EXAMPLE SHEET (5)

بام حده


خطوط تاثیر

تخیل سازی ۱


مان ۵

INFLUENCE LINES


- S.1 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR REACTION AT A, AND SHEAR FORCE AND BENDING MOMENT AT A AND C. FIND THE MAXIMUM SHEAR AND MOMENT AT SECTIONS A AND C DUE TO THE LOAD COMBINATION AS IT MOVES OVER THE BEAM.




- S.2 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR REACTIONS AT B AND C & SHEAR AND BENDING MOMENT AT C AND E OF THE BEAM SHOWN BELOW, USING THE VIRTUAL WORK.



- S.3 DRAW THE INFLUENCE LINES FOR MEMBERS CD, IJ, CI, FH, EH OF THE TRUSS SHOWN BELOW.



WHAT IS THE MAXIMUM FORCE IN ABOVE MEMBERS DUE TO THE MOVING FORCE SYSTEM SHOWN AS IT TRAVELS OVER THE BOTTOM CHORD



EXAMPLE SHEET (8)

بام جدا

تحلیل سازه ۱


INDETERMINATE STRUCTURES

تحلیل سازه های نامعین


- i) - CONSISTENT DEFORMATION
- ii) - THREE-MOMENT THEOREM

- ۱- تغییرشکل سازه
- ۲- تغییر نیرو - تشریح


3.1 - USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO FULLY ANALYSE THE TRUSS SHOWN BELOW. BAR AREAS ARE GIVEN IN PARENTHESES. $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




3.2 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW. DRAW THE SHEAR FORCE AND BENDING MOMENT DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




3.3 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW UNDER A VERTICAL SETTLEMENT OF THE SUPPORT C OF 10 mm AND A CLOCKWISE ROTATION OF 0.005 RADIANS OF SUPPORT A. DRAW SHEAR FORCE AND B.M. DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.




8.4 USE CONSISTENT DEFORMATION METHOD TO ANALYSE THE FRAME SHOWN BELOW. DRAW S.F. AND B.M. DIAGRAMS, $E = \text{CONSTANT}$.



8.5 USE THE THREE-MOMENT THEOREM TO FIND THE BENDING MOMENTS AT SUPPORTS A, B, C AND D OF THE BEAM SHOWN. DRAW THE S.F. AND B.M. DIAGRAMS, $E = 200 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$, $I = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^4$.



8.6 USE THE THREE-MOMENT THEOREM TO FULLY ANALYSE THE BEAM SHOWN BELOW WHEN THERE ARE CLOCKWISE ROTATION OF 0.005 RADIANS OF SUPPORT A, ANTICLOCKWISE ROTATION OF 0.006 RADIANS OF SUPPORT C AND 10 mm SETTLEMENT OF SUPPORT B. ($E = 200 \text{ KN/m}^2$).








STRUCTURAL ANALYSIS II

Work Sheet 2

Slope-Deflection

Use the slope deflection method to analyse the frames shown below. Draw the deflected shape and bending moment diagrams. EI for all members are the same unless specified on the diagram.



$$c) \quad 6.33Ek\theta_B - 4.8Ek\theta_C - 44.184 = 0$$

$$5.13Ek\theta_C - 1.17Ek\theta_B + 1.4Ek\theta_E - 294Ek\mu_j - 37.5 = 0$$

$$30Ek\theta_B + 9.8Ek\theta_C + 7.9Ek\theta_E - 70.29 + 36.73 = 0$$

$$4Ek\theta_E + 23Ek\theta_C - 6Ek\phi = 0$$

$$M_{AB} = -6.13 \quad M_{BC} = -22.62 \quad M_{CE} = -30.7$$

$$M_{BA} = 22.6 \quad M_{CB} = 38.19$$

به نام خدا
 سوالات امتحانی پایان ترم (دو)

نام درس: تحلیل سازه آ
 نام مدرس: دستیانی مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه

۹۱ سال ۹۲
 واحد گجساران
 ۲۵٪ ۵٪ ۷۰٪ ۱۰۰٪

نمره نهایی = نمره پایانی + فعالیت کلاسی + میان ترم

وسایلی که دانشجو مجاز است همراه داشته باشد: کتاب جزوه ماشین حساب در صورت میسر بودن کتاب، عنوان کتاب:
 نام و نام خانوادگی: محمد زهرا نی نادر رشته: شماره صندلی: شماره دانشجویی:

۱) جابجایی و دوران نقطه C را به روشهای بار واحد، گنر سطح و تیر مزدوج حساب کنید.

۲) میزان جابجایی افقی نقطه B را بدست آورید؟

۳) فقط تأثیر $R_E, M_A, R_A, V_D, M_I, V_I, M_C, V_C^R, V_C^L$ را رسم کنید؟

امتحان پایان ترم تحلیل سازه ۲ - تابستان ۸۱


تاریخ:

نام و نام خانوادگی:


وقت امتحان:

شماره دانشجویی:


- ۱- در قاب شکل زیر با استفاده از روش پخش لنگر، لنگرهای خمشی مؤثر در گره ها را بدست آورده و منحنی لنگر خمشی را برای آن رسم نمایید.



- ۲- با استفاده از روش شیب-افت قاب شکل زیر را آنالیز نموده و منحنی لنگر خمشی و نیروهای برشی را برای آن رسم نمایید.



- ۳- در تیر سرتاسری ABCD که در شکل زیر نشان داده شده است، پایه های B و C بترتیب به اندازه ۱ و ۵/۰ سانتیمتر نشست نموده و پایه A به اندازه ۱/۰ رادیان در جهت عقربه های ساعت چرخیده است. با استفاده از روش کانی، عکس العمل تکیه گاهها را حساب کرده و منحنی لنگر خمشی و نیروی برشی را رسم نمایید.



موفق باشید.


$M_{AB} = 0 \Rightarrow M_{AB} = 2EK(2\theta_A + \theta_B) = 0$
 $M_{BC} = 2EK(2\theta_B + \theta_C)$
 $M_{CD} = 2EK(2\theta_C + \theta_D)$
 $M_{DC} = 2EK(2\theta_D + \theta_C)$
 $M_{CE} = 2EK(2\theta_C + \theta_E) - 20.48$
 $M_{EC} = 2EK(2\theta_E + \theta_C) + 20.48$
 $\sum M_C = 0 \Rightarrow M_{CB} + M_{CE} + M_{CD} = 0$
 $\sum M_D = 0 \Rightarrow M_{BA} + M_{BC} = 0$
 $M_{AB} = 0 \Rightarrow \theta_B = -2\theta_A$
 $M_{DC} = 0 \Rightarrow \theta_C = -2\theta_D$

① $\Rightarrow \frac{2EI}{4.25}(2\theta_C + \theta_B) + \frac{2EI}{4.25}(2\theta_C + \theta_D) + \frac{2EI}{6.4}(2\theta_C + \theta_E) - 20.48 = 0$
 ② $M_{AB} = 0 \Rightarrow \frac{2EI}{6.4}(2\theta_A + \theta_B) = 0 \Rightarrow \theta_B = -2\theta_A$
 ③ $M_{DC} = 0 \Rightarrow \frac{2EI}{4.15}(2\theta_D + \theta_C) = 0 \Rightarrow \theta_C = -2\theta_D$
 ④ $M_{EC} = 0 \Rightarrow \frac{2EI}{6.4}(2\theta_E + \theta_C) + 20.48 = 0$


FEM $_{CE} = \frac{-6 \times 6.4^2}{12}$
 $K = \frac{I}{L}$

دستار اول کشیده و در 2M قرار داده شد.


استان بیان نرم سازه I - دکتر بولانی




۱- نمودار برش و گشت سازه رو به بالا و راست آورید؟



۲- خط تأثیر V_B و M_A ؟



۳- با استفاده از روش گشت سطح θ_C و δ_C را به دست آورید؟



۴- با استفاده از روش تیر منبج θ_C و δ_C را به دست آورید؟

۵- جیبی افقی نقطه b را به دست آورید؟

