

www.icivil.ir

پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

ارائه كتابها و جزوات رايجان مهندسي عمران

بهترين و برترين مقالات روز عمران

انجمن هاي تفصلي مهندسي عمران

خوشگاه تفصلي مهندسي عمران



جزوه تحکیم سازه ۱

استاد: جناب آقای دکتر فردین رونوی

به نوشته می محمد حسین سلیمانی

تنظیم: افشین طاهری

www.civilart.ir

مرجع دانلود جزوات و کتابهای مهندسی عمران

ترم اول ۹۰-۱۳۸۹

محمد حسین سلیمانی

Subject:

چهار

Data: پیام خدا

عضو یا مجموعه از اعضا که برای محل انتقال نیرو به کار رود، سازه نام دارد.

تحلیل سازه شامل موارد زیر است:

گام اول: بررسی پایداری و نا پایداری سازه است.

گام دوم: رسیدن به گام آزاد (هندسه جعبه) همراه با نیروها.


گام سوم: محاسبه واکنش‌های بلیه‌ها است.

گام چهارم: دانستن نیروها در اعضای داخلی و رسیدن به گام‌ها بر روی آن (در این گام نیروها محدود است).


گام پنجم: محاسبه تغییر شکل‌ها.

اجسام مورد بحث در این بخش، اجسام سازه‌ای هستند، یعنی سازه‌هایی که هندسه آن‌ها در صورت بار

نویشتن است.




انواع سازه‌ها: تیرها (مورد هاتر)



قالب‌ها

Subject:



Date:



تیرها:

تیرها: نمازده‌هایی که بعضی از اتصالات آن‌ها در محل پیوند و بعضی از اتصالات آن‌ها دارای عملکرد کششی هستند.

خوبها: نمازده‌هایی که از اتصال بیشتر مسافت شده‌اند و اما مورد استفاده در درازای میل است که تحت فشار یا تحت کشش می‌آیند. خوبها عمدتاً برای پوشش دهانه‌ها و وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. عمل تقاضای اعصاب در خوبها مرسوم فرض می‌شود که اتصال در خوبها فقط عمل می‌کنند بدین منظور بدین عمل اعصاب در تیر یا تیرهای دیگر نمی‌آیند.



محمد حسین سلیمانی
Subject:


Date:

پایداری و ناپایداری:


تصور از پایداری آن است که اگر بار به سازه وارد شود، سازه نسبت به تغییر شکل زودتر

از این سازه تغییر شکل داده و امنیت آن کاهش یابد، سازه ناپایدار است.

و حداقل تعداد واکنش برای ایجاد پایداری در بند ۳ واکنش برپایند.



حداقل تعداد واکنش برای ایجاد پایداری



در تغه آنها باید دو جسم:

۱- استفاده از سه پله.



Subject :

Date

۲- استفاده از یک مفصل و یک میله .



۳- استفاده از اتصال صلب



اتصال صلب (چسبش)

اما حالتی وجود دارد که باز هم نیاز داریم که شکل حالت ۳ میله درازی، یک میله و یک مفصل




سه میله درازی



یک میله حلزونی

چسبش (چسبش)



یک میله و یک مفصل در یک انتها

چنانچه نیاز داریم به دلیل فرقی نامناسب اتصال باید نیاز داریم که با استفاده از شکل حالت ۳ میله


میله درازی و ...

© CIVILART

محمد حسین سلیمانی
Subject:



Date: / /

حالتی دیگر از ناپایداری:



بد معطل جدا

اگر ناپایداری به دلیل کمبود تعداد واکنش‌ها باشد ناپایداری را ایستا گوییم.



مثال: برای این سیستم حالتی از تکیه‌ها می‌تواند ساخته شود که شامل نشده اند به روش زیر عمل می‌کنیم:

۲: تعداد واکنش‌ها

3: تعداد معادلات

C: تعداد معادلات شرطی

برای رطه C لا بد است در هم به روش زیر عمل

۱ - تعداد معادلات شرطی به C

اقداماتی برای برداشتن و عدد C، تعداد اعضا را می‌شماریم.

حل:

if: $1 = 3 + C \Rightarrow$ سازه، پایدار و بی‌شکست خارج می‌شود

Subject: / /



← سوس ناپایداری هندسی را چهل مرتبه

$$\left. \begin{matrix} r = 4 \\ C = 2 - 1 = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 4 = 3 + 1 \rightarrow \text{پایدار نیست است}$$

* عبارت "خارجی" را بگیریم و به طریقی که از تعریف تعادلی و انش برسی شده و تعادلی اعضا برسی کرده ایم. امکان داشت به علت عدم تعادلی اعضا هم ناپایدار دانسته باشیم.

مثال:




$$9 - 5 = 4 \rightarrow \text{درجه ناپایداری}$$

این قاب 4 درجه ناپایداری و پایدار است. $4 = r - (3 + C)$ و همانطور که مشاهده کردیم ناپایداری هندسی هم نیست. بنابراین اگر $r > 3 + C$ مسئله ناپایدار خواهد شد. اگر

$r < 3 + C$ مسئله ناپایدار نیست و خواهد شد.


انواع اتصالات:



© MICRO


محمد حسین بلوچیان
Subject:

Data:




عناصره

صلب



اتصال صلب


اتصال را که تمام اعضا با تغییر شکل سازه، بیرون افتاده در در خواصند سرو. پیا پیا این است.
بیا قادر به ضد دهنی است.



$6 - 3 = 3$ → درجه بندی

معادلات

مثال: معلوم است تعیین پایداری، غیر، ناپایداری و نامعین:



Subject :

Date :

تعداد مجهولات = $r = 4$


$C = 2$

تعداد معادلات = $3 + C = 5$ \Rightarrow تعداد مجهولات > تعداد معادلات

مثال: به مطلوبیت تعیین سینی، نامعینی، پایداری و ناپایداری:

این قاب چپ دارد، چنانچه آن، بخش از تقویر داخل نیز باید چپ شود. برعکس تغییرها و معادلات نیز

که از تقویر چپ نیز برسی می‌کنیم.



از تقویر چپ:

مجهولات = 9

معادلات تعادل = 3

تعداد معادلات - تعداد مجهولات = درجه نامعینی داریم

درجه نامعینی داخلی: $6 \times 3 = 18$

درجه نامعینی کلی = $18 + 6 = 24$

$3 \times 8 = 24$

حل: تغییرهای را زیاد در کادر

۱- اعتبار ده از معادلات تعادل

۲- اعتبار ده از روش معادل: این روش که بر اساس نوشتن معادلات تعادل برای المان بدست آمده،

محمد حسین سلیمانی

Subject:


Date: / /

دارای یکسری اصول به شرح زیر است:

- ۱) سطح زیر بار گرام بارتر است - برش در نقطه قبل = برش در صورت نقطه
- ۲- در محل بار تمرکز در دیاگرام برش، برش داریم.

- ۳) سطح زیر بار گرام برش - ما در نقطه قبل = همان در صورت نقطه
- ۴- در محل بار تمرکز در دیاگرام برش داریم، اما در دیاگرام برش تغییر نداریم.

قرار داد (+) به نشانه زیرین باشد: (برای نیندرهای خارجی)



مثال:

چون نیندری اثر نداریم $r=6$ دو نیندری اثر برابرند $r=5$

$\Rightarrow r=3+C$


\cup ماده تعداد = 3

$C=2$

Subject :

Date

برای حل این مسئله، از تعادل داخلی، استفاده می‌کنیم.



$$+\circlearrowleft \sum M_B = 0 \rightarrow cy = 0 \rightarrow By = -8 \text{ kN}$$

$$+\uparrow \sum Fy = 0 \rightarrow -8 \text{ kN} - By = 0 \rightarrow By = -8 \text{ kN}$$

$$RDy = 4$$


$$RAy = 8$$

$$MD = 12$$

$$MA = -24$$

$$VA = 8$$

$$VB = 8 - 8 = 0 \text{ به علت پیش}$$




$$MB = MA + \text{تغییر نیروی برش} \rightarrow MB = -24 + 24 = 0$$

$$MD = MC + (-12) = -12$$

محمد حسین سلیمانی
Subject:


Date: _____



تقریب:

جدا می‌کنیم

بنام خدا



مثال: مطلوب است رسم دیاگرام نیروها

برای تمام نشان داده نشده.

تمام این مطالب دانش شماست

$$\sum M_A = 0$$

$$+ R_{Dy} \times 12 - 24 \times 6 = 0 \Rightarrow R_{Dy} = \frac{24 \times 6}{12} = 12 \text{ Ton}$$

$$+\uparrow \sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} + R_{Dy} = 24 \Rightarrow R_{Ay} = 12 \text{ Ton}$$


MICRO®

11

Date: _____

Subject:

در این مرحله باید از مفصل (E) بارهای نسبی و در وقت یک چپ و در وقت دیگر بارهای نسبی را در اینجا محاسبه کنیم. در اینجا محاسبه کنیم چپ و در وقت دیگر خواهد شد. چون اتصال مفصلی را با بار نسبی بنا بر این باید مفصل در مفصل بنویسیم.



$$\sum M_E = 0$$

$$\Rightarrow 12 \times 3 - 12 \times 6 + R_{Ax} \times 10 = 0$$

$$\Rightarrow R_{Ax} = \frac{36}{10} = 3.6 \text{ Ton}$$


$$\sum F_x = 0 \Rightarrow R_{Ax} + R_{Dx} = 0 \Rightarrow R_{Dx} = -R_{Ax}$$

$$\Rightarrow R_{Dx} = -3.6 \text{ Ton}$$


این از حالت بارش عادی است که نسبت به رسم در اینجا محاسبه کردیم. این رسم در اینجا محاسبه کردیم. این رسم در اینجا محاسبه کردیم. این رسم در اینجا محاسبه کردیم.

محمد حسین سلیمانی
Subject:

Data:



برای رسم دیاگرام بار از معادله $V = 0$ شروع می‌کنیم و می‌بینیم
در هر دو طرف از نقطه E تا A و C تا D مقدار V منفی و مثبت است.
خارج علامت باشد مثبت است.



برای رسم دیاگرام بار
دیاگرام بار را رسم می‌کنیم
با توجه به اینکه در هر نقطه V مخالف وجود دارد بنابراین
در هر دو طرف از B تا E و E تا C علامت M مثبت است و در هر دو طرف از A تا B و C تا D علامت M منفی است.

تاریخ: _____
Date: _____

Subject:



$$M_B = \frac{M}{2} + (-3.6 \times 10) \Rightarrow M_B = -36$$

یعنی این مقدار کمتر از مقدار مثبت است و باید در جهت منفی باشد. (36 Ton/m)

$$M_E = -36 + (12 \times 6 \times \frac{1}{2}) = 0 \quad (\text{مقتدر})$$

مساوی است

باید تمام طول در هر طرف، شیب را برابر کنیم.




$$M_C = 0 + (\frac{-12 \times 6}{2}) = -36$$

چون برای هر دو مقدار در هر دو طرف، یعنی در هر دو طرف مقدار مثبت است.

$$M_D = -36 + (10 \times 3.6) = 0$$

$$2 I_m$$





تبدیل بار موزون را به بار موزون در جهت افقی

خرابها:

روش معادلگی تحلیل خرابها:

بجز روش روش برای حل خرابها وجود دارد.

روش اول: تفصیل یا بره

در این روش بارهای آزاد تکیه کرده در نظر گرفته شده و معادله تعادل را برای آن

برای محاسبه نیروی خرابها $\sum F_x = 0$ و $\sum F_y = 0$ در بین تکیه‌گاه‌ها و تکیه

اعضای بدست می‌آید. از این روش در مواردی استفاده می‌شود که نیروها در داخل تمام اعضا از ما

خواستگی شده باشد. مسلماً طراز سه‌ای آغاز می‌شود پس از آن محور نداشتن باشد.

روش دوم: مقطع

در این روش بارهای آزاد تکیه‌گاه‌ها در نظر گرفته می‌شود و بارهای آزاد تکیه‌گاه‌ها در نظر

Subject:

۱- تعداد ستاد نیروها را بدست می‌آورند. از این اصل وقتی استفاده می‌کنیم که نیروی داخلی بعضی اعضا خود شده باشد. (مقطع از سطح اعضا قطع نمی‌شود) باید توجه کرد که مقطع در تقاطع نباشد پس از آن عضو را قطع نموده

۳- روش سوم: تدریس

در این روش با استفاده از تدریس موردی تکیه بر روش مفصل و مقطع خراب تحلیل می‌شود

۴- روش چهارم:

برای تحلیل خرابی‌های معجم بعضی خرابی‌ها تکیه بر روش تکیه بر تحلیل می‌شود روش چهارم وجود دارد بنا بر روش معین است. این روش بر اساس اصل جمع آثار تکیه بر باشد.



خرابی بجمع



خرابی ساده




خرابی ترکیبی

محمد حسن باستانی

Subject:

Date:



نما: عضوهای $u_2 L_3$ و $u_2 L_2$ و $u_2 L_3$ را برای نیروی درونی حل کنید. تمام قابها را نشان دهید. هر یک از اعضا را به سادگی قابل کاسه. گروه های تحت را با L و گروه ها را با u

نشانی به سمت


$$\sum M_{L5} = 0 \Rightarrow R_{L5y} \times 6 - 9 \times 5 - 3 \times 5 - 12 \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow R_{L5y} = \frac{15 + 45 + 12}{6} = 12 \text{ ton}$$

$$\uparrow \sum F_y = 0 \Rightarrow 12 - 3 - 9 - 12 + R_{L5y} = 0 \Rightarrow |R_{L5y} = 12|$$

$$\rightarrow \sum F_x = 0 \Rightarrow |R_{L5x} = 0|$$

با توجه به اینکه همه اعضا خود نشسته، سازه را از درون تقاطع حل می کنیم. تقاطع نما در محل نشانی داده شده است. در ادامه از ابعاد را با توجه به داده ها تعیین می کنیم.



Subject: _____

Date: _____


$$\sum M_{L_4} = 0 \Rightarrow F_{u_2 u_3} \times 1.5 + 12 \times 1 = 0$$

$$\Rightarrow F_{u_2 u_3} = -8 \text{ Ton} \quad \text{نشاری}$$

برای کاسه $F_{u_2 L_3}$ به کمک نوار نمره L_3 را در نظر میگیریم.



$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_{u_2 L_3} = 0$$




تقریب:

$$F_{u_2 M_3} = ?$$

$$F_{u_3 M_3} = ?$$

$$F_{u_3 L_4} = ?$$

$$F_{L_4 L_5} = ?$$



تقریب: مطلوبیت رسم دیاگرامهای

V, M

محمد حسن سلیمانی
Subject:

Date:

مفهوم خط تأثیر:


نیروهای داخلی در یک مقطع بتدریج به پارامترهای زیر دارند:

۱- محل مقطع

۲- مقدار بارها وارده (حداکثر یا کمترین بارها در داخل و خارج مقطع)

۳- محل بارها وارده اگر آن با مفهوم خط تأثیر مبادا هم نشود. به عبارت دیگر، نباید محل بارها

تغییر کند، مقدار آن‌ها تغییر می‌کنند یا مثلاً مقدار نیرو در یک مقطع مشخص تغییر می‌یابد.




به عنوان مثال مقدار واکنش در A در دو حالت $x=0$ و $x=L$:

$x=0 \rightarrow R_A = P$

و مقدار واکنش در A در دو حالت $x=L$ و $x=0$:

$x=L \rightarrow R_A = 0$



Subject:

خطای نمودار ملاحظه شد، به فرضی خط تاثیر و آن در A برای تیر AB ترسیم شد.

برای سادگی از این پس، با بار واحد طریقی نسج. بنابراین در محاسبه خط تاثیر، معادل بار


واحد ۱۰ از این به بعد هر جا از تابع نام برده شد، منظور ما یا دانش تیر یا کانتا، یا باری

در یک مقطع مشخص و یا در در یک مقطع مشخص می باشد.

تعریف: عضو خط تاثیر تابع در یک نقطه مشخص برابر با معادل تابع به از ارتفاع بار واحد در

نقطه، در بار این مفهوم، خط تاثیر می نویسیم.

مثال: مطلوب ترسیم خط تاثیر



نمودار مقطع ۱-۱؟

روش کاربرد این صورت است که بار واحد را در

M_{1-1}

طول تیر حرکت داده و در هر مرحله، محاسبه مقطع ۱-۱ را


حساب کنیم.

نوع حالت در نظر می گیریم:


۱- بار واحد قبل از مقطع باشد، در این صورت از مقطع ممان را در نظر می گیریم:

موضوع: مهندسی سازه
Subject:




Date: _____



۲- پایداری در مقطع باشد و در تمام راسته پایداری داشته باشیم






بنابراین برای رسم خط تاثیر در اول خط تاثیر را در نظر بگیریم تا در تمام راسته پایداری داشته باشیم




Subject:

Date:




مثال: شکل زیرین بر حسب خط تأثیر R_A ، V ، M در تیر نشان داده شده:



بر حسب خط تأثیر R_A :

حالت ۱: بار واحد قبل از نقطه $x < 2$



$R_{Cy} = 0$


$$\sum M_B = 0 \Rightarrow R_{Ay} = 1$$

عاشق حسین سلیمانی

Subject: _____

Date: _____

حالت ۲: بار واحد بر روی تکیه
 $3 < x < 4$




$$\sum M_B = 0 \Rightarrow R_{Cy} \cdot x = 1 \cdot (x-2) \Rightarrow R_{Cy} = x-2$$

$$\Rightarrow R_{Cy} + R_{Ay} = 1 \Rightarrow R_{Ay} = 1 - R_{Cy} \Rightarrow R_{Ay} = 1 - x + 2$$

$$\Rightarrow R_{Ay} = 3 - x$$



حالت ۳: بار واحد بر روی تکیه
 $3 < x < 4$



$$R_{Cy} = x-2 \Rightarrow R_{Ay} = 1 - (x-2) = 3 - x$$


Subject:

Date:



برای حالت 1 تا 3

حالت اول: بار وارد قبل از مقطع




$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_i = R_{Ay} \cdot 1$$

$$M_i = M_A + R_{Ay} \cdot x - 1(1-x)$$

این بار (قبل از مقطع) هم در طول 1

حالت دوم: بار بعد از مقطع و قبل از نقطه: $1 < x < 2$



$$V_i = R_{Ay} \quad M_i = M_A + R_{Ay} \cdot x$$

محمد حسین شهبازی

Subject :

Date _____

حالت سوم: پارچه از فصل قبل از C: $2 < x < 3$

$$\int V_1 = R_{Ay} = 3 - x$$

$$\int M_1 = M_A + R_{Ay}x$$

برای حالت دوم در موم همانطور که می بینیم، M_1 و V_1 از روی شکل (a) قابل استخراج و رسم می شود.

از نظر خاصیت تغییر پذیری می باشد، در هر تعاقب در این حالت M_A و R_{Ay} برای حالت دوم

با M_A و R_{Ay} برای حالت سوم تعاقب می کند.

+ به عنوان نمونه M_A و R_{Ay} همانند R_{Ay} بدست می آید.

حالت چهارم: پارچه از نقطه C تا D: $3 < x < 4$

$$\int V_1 = R_{Ay}$$



$$\int M_1 = M_A + R_{Ay}x$$

به عنوان نمونه M_1 و V_1 ترسیم شود.

Subject: چشم نهم

Date: خرداد


عناصر تشکیل دهنده آرایش های نهم:



رؤس های هندسی تشکیل دهنده را بر اساس تشکیل دهنده های نهمی بدین ترتیب آورده و

برای تیرها و قاب ها استفاده می شوند. در این روش ها می توان تشکیل دهنده های نهمی (A و B) را

را در هر نوعی که خواسته شده باشد بدین ترتیب آورد. نقطه تشکیل



مجموعه حسین سلیمانی

Subject :

Date :

روش هندسی:

این روش بر اساس تقصیر می باشد. بنام تقصیر اول و تقصیر دوم.
 زاویه ای که مماس در B بر خط راست می باشد.
 تا بر مماس در A بر خط راست می باشد.
 این دو زاویه برابر است.

تقصیر اول:

$$\theta_{A/B} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx$$

زاویه دوران بر حسب رادیان

تقصیر دوم:

مطابق این تقصیر فاصله قائم (انحراف قائم) از مماس در B از مماس در A نه با $t_{B/A}$ نشان داده می شود.
 برابر است با:

$$t_{B/A} = \int_A^B \frac{M}{EI} x dx$$

مقدار این سطح برابر است با $\frac{M}{EI}$ نسبت به B

روش حل مسائل:

حالا نفورده مشاهده می شود. این دو تقصیر متساوی و غیر تقارن را می دهند. بلکه باید با استفاده از روابط هندسی و به طرز واضح تقصیر می باشد و غیره را بدین آورد. که شامل مراحل زیر است:

زیرا:

در جمله اول: ربع دریا درام نشر

Subject: _____


Date: _____

مرحله دوم: ترسیم منحنی تغییر شکل تقریبی (منحنی ارتجاعی)

به عنوان مثال در این مورد هر جا عدد (+) است منحنی ارتجاعی بصورت $+M$ و هر جا عدد (-) باشد منحنی $-M$ می باشد.

مرحله سوم: انتخاب خاک (بسیار مهم) (بسیار حساس) در اینجا (علاوه بر این) باید توجه داشت که در نوشتن روابط هندسی برای محاسبه ضربه و ضربه δ باید دقت کرد.

در این روابط از تقاضای بار P و استقامت k استفاده می شود تا در نهایت ضربه و ضربه δ در تمام موارد بدست آید.



مستقیم دوم: y''

مستقیم اول: y'

dx : طول المان

تفاضل P : $k = \frac{1}{P}$ δ

MILTO

محمد حسین سلیمانی

Subject:

Date:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

$$k = \frac{1}{\rho} = \frac{y'''}{[1+y'^2]^{3/2}}$$


$$\frac{M}{EI} = y''''$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

رابطه اساسی

مثال: معلوم کنید که با چه ضریب تغییر در استوار بودن به طول L و مدول EI با استفاده از این

دسترسی؟



همانطور که مشاهده کردیم AB با طول L

اولیم تغییر در ارتفاع A به مدول الاستیسیته EI


خوب بچینانیم در اینجا مجدداً خواهیم کرد مساحتاً از تقاضای تغییر سطح

بدین خواهد افزود (حالات خاص حل شده)

$$\theta_B = \theta_{A/B} = \frac{1}{2} \times L \times \frac{PL}{EI} = \frac{PL^2}{2EI}$$

$$\Delta_A = \Delta_{B/A} = -\frac{PL^2}{2EI} \times \frac{2}{3}L = -\frac{PL^3}{3EI}$$

© MICRO



$\Delta_B = t_{B/A} =$ *تغییرات نسبی ارتفاع B نسبت به نقطه A*

$$= 2 \times \left(\frac{-10}{EI} \right) \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times 2 = \frac{-40}{3EI}$$

$\theta_C = ?$ $\theta_{C'} = ?$

$\Rightarrow \theta_C = \frac{BB_1}{BC}$

$BB_1 = \Delta_B + t_{B/C}$

$t_{B/C} = \sum Sx = \left(\frac{7.5 \times 1.5}{2EI} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \right) + \left(\frac{7.5 \times 1.5}{2EI} \times 1.5 \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \right)$

$\Rightarrow t_{B/C} = \frac{16.87}{EI}$

مکان: حسن میناچی

Subject:

Date:

$$\Rightarrow BB_1 = \frac{16.87}{EI} + \frac{40}{3EI} = \frac{30.20}{EI}$$


$$\theta_C = \frac{30.20}{3EI}$$

بنام خدا:

روش تغییر فرمی (تغییر فرم جابجایی):

با توجه به اینکه جابجایی بیش در مکان برای بار واقع در انتهای تیر به حداکثر رسید، بنابراین این تیر را مسئله تغییر فرم را به مسئله بیش در مکان تبدیل کنیم. حل مسئله راحت تر خواهد بود. در این روش این تغییر فرمی (تغییر فرم جابجایی) می نویسیم:

در اینجا هدف این است که یک تغییر فرمی تعریف کنیم که طول و با طول تیر هم‌تراز باشد و در انتهای تیر جابجایی صفر باشد. تغییر فرمی را به گونه‌ای تعریف می‌کنیم که بیش در مکان در آن برابر تغییر فرم باشد.



این تغییر فرم را به گونه‌ای تعریف می‌کنیم که بیش در مکان در آن برابر تغییر فرم باشد.

خواص: $\theta_0 = 0$ در نقطه (0)

تغییر فرم تحت اثر بار همگنی

Subject: _____

Date: _____



$$\text{بار الاستیک} = \frac{M}{EI}$$

تیر فرج تحت اثر بار الاستیک

M : ویاروم همان تیر حقیقی
تحت بار حقیقی

M_0
 V_0


برش کثیر مندرج تحت بار الاستیک = نسبت در تیر حقیقی تحت بار حقیقی
مانند در تیر مندرج تحت بار الاستیک = خیز در تیر حقیقی تحت بار حقیقی

تفسیر شرایط تکیه

تفسیر شرایط تکیه کا در صفحه 277 بنا نشان داده شده است

تیر حقیقی


تیر مندرج



مهندس حسین سلیمانی

Subject: _____


Date: _____



$\theta_B, \Delta_B = ?$


مثال:

تیر صغیر تحت بار صغیر



گام اول: رسم دیاگرام لاین باشد.

گام دوم: مشخص تیر مذکور را اعمال بار لاینی کرده.



تیر مذکور

در تمام تیر

$$M_B = \frac{-PL}{EI} \times \frac{L}{2} \times \frac{2L}{3}$$



در تمام صغیر

$$\Delta_B = \frac{PL^3}{3EI}$$

$$V_B = \frac{PL^2}{2EI}$$

در تمام صغیر

$$\theta_B = \frac{PL^2}{2EI}$$




محمد حسین سلیمانی


Subject:

Date:

مثال: برای تعیین θ_B و V_B در بند (ب) و (ج) (مثل مثال قبل) آورده شد.



در این مثال نیز این روش استفاده می شود. همانند مثال قبل، ابتدا باید در بند (ب) و (ج) تغییرات در شیب و درجه را پیدا کنیم. در بند (ب) θ_B و در بند (ج) V_B را پیدا می کنیم. در بند (ب) θ_B و در بند (ج) V_B را پیدا می کنیم.



$$\Rightarrow \sum M_B = 0 \rightarrow R_{By}$$



$$\sum F_y = 0 \rightarrow V_{BR} + R_{By} = \frac{18}{EI} \times \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow V_{BR}$$

Subject:

روش‌های انرژی:

در روش‌های انرژی در برای محاسبه سازه‌ها، جبر تیر، جبر خرابها و جبر قابل استفاده می‌باشد. باید ابتدا انرژی ذخیره شده در سازه را خاص کنیم. با توصیف به اینده در حالت طرح تغییر شکل‌های سازه عبارت از: تغییر شکل‌های ناشی از تنش، برش،

چرخش، نیروی محوری. بنابراین عبارت انرژی صحیح، عبارت خواهد شد از:

$$U_T = U_{\text{محوری}} + U_{\text{برش}} + U_{\text{چرخش}} + U_{\text{کشش}}$$

$$U_T = U_{\text{محوری}}$$

به عنوان مثال در خرابها:

$$U_T \neq U_{\text{کشش}}$$

در بعضی در تیرها و قابها:

بنابراین در تقریباً فقط تغییر شکل‌های کششی در تیرها و قابها، معادله دست‌خوش دارند و لزوم به مدل‌های دیگر انرژی نیست.

$$U_T = \sum \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx + \sum \int_0^L \frac{kV^2}{2GA} dx + \sum \int_0^L \frac{T^2}{2GJ} dx + \sum \frac{PL^2}{2EA}$$

Subject: محمد حسین سلیمانی Date: _____

L : طول عضو
 E : مدول الاستیسیته
 A : سطح مقطع
 M : ممان خمشی
 N : نیرو محوری
 k : ضریب سختی
 Δ : تغییر جابه‌جایی
 θ : تغییر چرخش
 u : تغییر جابه‌جایی افقی
 v : تغییر جابه‌جایی عمودی

برای این که انرژی در عضو را حساب کنیم، به عبارت دیگر، برای آنکه اعضا انرژی را حساب کنیم.

به مقدار اندک تغییر در نیروی داخلی.

روش کار حقیقی:

روش کار حقیقی: از بسیاری قراردادن عبارت کار و عبارت انرژی بدست می‌آید.

در واقع از بسیاری قرارداد سطح کار و انرژی، تغییر مکان یا دورا حساب می‌شود. این روش دارای محدودیت است. چون که فقط تغییر مکان در محل اثر نیرو را می‌دهد یا دورا که در محل دیگر را می‌دهد. و از طرف دیگر تغییر در سطح کار وجود دارد.

w : عبارت کار
 u : عبارت انرژی
 $w = u \rightarrow \begin{cases} \Delta \\ u \\ \theta \end{cases}$

$w = \frac{1}{2} P \cdot \Delta$ / کار نیرو
 $w = \frac{1}{2} M \cdot \theta$ / کار ممان


Subject:

Date:

باتوجه به اینکه نیروها به صورت تدریجی وارد میشوند، مقدار متوسط نیرو را در نظر میگیریم $(\frac{P}{2})$

مثال: مطلوب است با استفاده از تغییر طول محاسبه میزان نشست داده شود؟


روش کار واقعی:



$$W = \frac{1}{2} P \cdot \Delta$$

$$U = \frac{P^2 L}{2AE}$$

$$W = U \Rightarrow \frac{1}{2} P \Delta = \frac{P^2 L}{2AE} \Rightarrow \Delta = \frac{PL}{AE}$$



$\Delta_B = ?$

$$M = \frac{PL}{L} x = Px$$

$$U_T \neq U_{\text{مغزی}} = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx = \int_0^L \frac{P^2 x^2}{2EI} dx = \frac{P^2 x^3}{2EI \times 3} \Big|_0^L$$

$$\Rightarrow U_{\text{مغزی}} = \frac{PL^3}{6EI}$$

محمد حسن سلیمانی

Subject:


Date:

$$w = \frac{1}{2} P \cdot \Delta_B$$

ریشه واقعیتی $w = u \rightarrow \frac{1}{2} P \cdot \Delta_B = \frac{P^2 L^3}{6EI} \Rightarrow \Delta_B = \frac{PL^3}{3EI}$

$\theta_C = ?$


مثال: مقدار زیر با استفاده از روش کار مجزوم حل شود؟



بنام خدا

روش کار مجزوم:

تعیین در یک سازه الاستیک حقیقی به بحث بارهای خارجی در مقدار ثابت در صورتی که دما ثابت باشد نسبت به نسبت نهاده شده یا نسجم، مشتق اول انرژی درونی نسبت به تغییر P_k برابر است با تغییر معادلات تغییر اثر P_k در مقدار P_k .



$$\Delta K = \frac{\partial u}{\partial P_k}$$

Subject:

انرژی کرنشی ذخیره شده در حجم (سازه)

$$U = \sum \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx$$

$$\Delta k = \frac{\delta U}{\delta P_k} = \frac{\delta}{\delta P_k} \left(\sum \int_0^L \frac{M^2}{2EI} dx \right) = \sum \int_0^L \frac{M \left(\frac{\delta M}{\delta P_k} \right)}{EI} dx$$

بنابراین با استفاده از این قضیه هر قدر تغییر در نقطه اثر نیرو در ابتدا شود بیشتر تغییر در نقطه اثر نیرو در ابتدا شود و برعکس
 در واقع تغییر در نیرو در جهت منفرجه نمود. همانطور که مشاهده می شود فرکانس مثبت است و تغییر در نیرو
 در جهت منفرجه تغییر شکل های غشی می باشد. بنابراین نقطه بار نیز تغییرات خواهد داشت.
 چنانچه بخواهیم از اثر ما ستیا نزدیک خرابی را حذف کنیم باید تمام مربوط به تغییر شکل ها
 محصور را استقا به بیغ. که در این صورت:

$$\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{PL}{AE_i} \left(\frac{\delta P}{\delta F} \right)$$

خرابها:

$$\Delta = \sum \int_0^L \frac{M \left(\frac{\delta M}{\delta P_k} \right)}{EI} dx$$


توجهها و ما:

محمد حسین سلیمانی


Subject:

Date:

مثال: مطلوب است محاسبه $\Delta B \downarrow$ با استفاده از روش کارگزار:



طرح اول: رسم رایج مبدع



$$(0 < x < L) M = -Px$$

$$\Rightarrow \frac{\delta M}{\delta P} = -x$$

$$\Delta = \int_0^L \frac{M \left(\frac{\delta M}{\delta P} \right)}{EI} dx = \int_0^L \frac{-Px^2}{EI} dx$$

$$= \frac{-Px^3}{3EI} \Big|_0^L = \frac{-PL^3}{3EI}$$

برای استفاده از این روش، معادله کار در هر عدد مبدع باید خارج برداری از معادله شود. هر دو مبدع مقطع بزرگ یا


رایج مبدع رسم کنید.

علاقه مندان دانشجویان عزیز این مطلب را در کانال تلگرام خود





Subject:

Date:

مثال: حل کنید θ_c ?



$$8 + (2 \times 4) = 16$$



$$\Delta = \int \frac{M \left(\frac{\delta M}{\delta P} \right)}{EI} dx$$

کاربرد قضیه بیهون

MICRO

محمد حسین سلیمانی

Subject:

Date:


نام استاد: ...

$$\theta = \int \frac{M \left(\frac{\delta M}{\delta m} \right)}{EI} dx$$

در این مسئله در نقطه C، عضو Sten.m وجود دارد و نسبت به بعد، شیب در این نقطه صفر است. بنابراین از شیب زیر استفاده می‌کنیم.

عضو اجزا: 2-2، 3-3 و 4-4. در این عضو در نقطه 2-2، 3-3 و 4-4، شیب صفر است. (بویار شیب صفر است)

به سادگی در نظر بگیرید و مقطع غیر مقطع را نادیده بگیرید. مقطع 2-2، 3-3 و 4-4 در اینجا برعکس را داریم و در اینجا



$0 < x_1 < 3 \Rightarrow M_1 = -m \Rightarrow \frac{\delta M_1}{\delta m} = -1$

$0 < x_2 < 4 \Rightarrow M_2 = 2x_2 - (8+m) \Rightarrow \frac{\delta M_2}{\delta m} = -1$


$$\theta_C = \int_0^4 \frac{(2x_2 - 8 - m) \times (-1)}{EI} dx_2 + \int_0^3 \frac{-m \times (-1)}{EI} dx_1$$

* در اینجا در سطح m، 3 و 4 ما باید شیب صفر است.

$$\Rightarrow \theta_C = \int_0^4 \frac{16 - 2x_2}{EI} dx_2 + \int_0^3 \frac{8}{EI} dx_1 = \frac{1}{EI} (16 \times 4 - 16) + \frac{24}{EI}$$




Subject:

چنانچه در نوبت C نیروی کششی اعمال شود، در این صورت صورت مسئله عوض میگردد. با مقدار m متر از سقف و در ادامه کار بعد از بستن سازه با m مقدار از سقف، نیروی از اول سقف وجود نداشته است.



نتیجه: مطلوبیت تغییر مکان قائم نوبت B با توجه به اینکه در نوبت B نیروی قائم، عنصر اجزا یک تغییر فرض (P) در این نقطه می‌داریم.

سایع تقاطع تمام اعضا $E = 2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$; $\alpha = 2 \text{ cm}^2$
 گام اول: حساب وانش حساب و تحلیل هر یک از اعضا.



$$\uparrow \sum F_y = 0$$


محمد حسین سلیمانی
Subject:

Date

$$\Rightarrow F_{DB} \sin \alpha + (4+P) = 0 \Rightarrow F_{DB} = -\frac{5}{3}(4+P)$$

$$\rightarrow \sum F_x = 0 \Rightarrow -\frac{5}{3}(4+P) \times \frac{4}{5} + F_{DE} + \frac{2P+16}{1.5} = 0$$

$$\Rightarrow F_{DE} = -\frac{16}{3} - \frac{4P}{3} - \frac{2P}{1.5} - \frac{16}{1.5} = -\frac{8P}{3} - \frac{48}{3}$$



$$F_{FB} \cos \alpha = 4 \Rightarrow F_{FB} = \frac{4}{\cos \alpha} = 4 \times \frac{5}{3}$$

$$F_{FE} + \frac{20}{3} \times \frac{4}{5} = 0 \rightarrow F_{FE} = -\frac{16}{3}$$

برای حل مسئله از اصل بقای انرژی استفاده می‌کنیم. بقای انرژی در این صورت بدین صورت است:

	P_i	L	EA	$\frac{\delta P}{P}$	$\frac{P(\delta F/L)}{EA}$
BC	0	2	.	0	0
CF	-4	1.5	.	0	0
FE	$-\frac{16}{3}$	2	.	0	0
ED	$-\frac{8P}{3} - \frac{48}{3}$	2	.	$-\frac{8}{3}$	$(-\frac{48}{3}) \times 2 \times (-\frac{8}{3}) \times \frac{1}{EA}$

Subject:

	P_i	L	EA	$\frac{\partial P}{\partial F}$	$\frac{P(\frac{\partial P}{\partial F}) \times L}{EA}$
AB	$\frac{2P+16}{1.5}$	2	✓	$\frac{2}{1.5}$	$(\frac{16}{1.5} \times 2 \times \frac{2}{1.5} \times \frac{1}{EA})$
DB	$\frac{-5}{3} \times (4+P)$	2.5	✓	$\frac{-5}{3}$	$(-\frac{5}{3} \times 4 \times 2.5 \times \frac{-5}{3} \times \frac{1}{EA})$
BE	0	1.5	✓	0	0
BF	$\frac{20}{3}$	2.5	✓	0	0

اما P از ابتدا وجود ندارد و جای آن در درجه آزادی باید صفر بنویسیم.

$$\sum = \frac{1}{EA} (85.33 + 28.44 + 27.78) = \frac{141.548}{EA}$$

$$E = 2.1 \times 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = \frac{1}{10000} \times 10000 \text{ ton} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$a = 2 \text{ cm}^2 \rightarrow a = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

* سده فوق از نظر خاصیت نمی تواند حل شود، زیرا بار 4 Ton در نقطه C وارد شده و مقصوره است.

از آنجا که B در بار است.

محمد حسین سلیمانی
Subject:

تاریخ: / /


روش کار مجازی بارها

$$\bar{I}x\Delta + WR = \int_0^L \frac{M\bar{m}}{EI} dx$$

$$\bar{I}x\theta + WR = \int_0^L \frac{M\bar{m}}{EI} dx$$

تیرها و تارها

خرابها



M: دیاگرام موم بدنه بار صفت خارج

m: دیاگرام موم بدنه بار واحد

Δ: تغییر مکان کل بار واحد


$$Ix\Delta + WR = \sum \frac{PPL}{EA} dx$$

خرابها
تیرها و تارها

P: نیروی داخلی اعضای خرابها بار خارج

P: نیرو مجازی ایجاد شده در اعضا بار واحد


$$w = \text{نیرو} \times \text{تغییر مکان}$$



Subject:

نیزه حقیقی \times تغییرات حقیقی = کار حقیقی

در مسائل که در این بخش مطرح می‌شود، تغییرات حقیقی هستند، یعنی ناشی از نیروهای حقیقی هستند نه همان بارهای خارجی است.



نیزه مجازی لا بار و محدود مجازی می‌باشد.


تغییر در رخ صورت است که:

کار خارجی انجام شده توسط نیزه مجازی واحد در اثر تغییرات حقیقی Δ برابر است با: کار داخلی نیزه‌های مجازی داخلی در اثر تغییرات حقیقی. این که در رابطه فوق کارهای تکیه کار هم باید لحاظ شود، نه محلاً $w_R = 0$ در صورتی که نسبت ذراته باشد یا نسیم.

محمد حسین سلیمانی

Subject:

Date:





$$\Delta_B = \int_0^L \frac{(-Px)(-x)}{EI} dx = \int_0^L \frac{+Px^2}{EI} dx = \frac{Px^3}{3EI} \Big|_0^L$$

$$\Rightarrow \Delta_B = \frac{PL^3}{3EI}$$



Subject:

Date:

مثال: $\downarrow \Delta_B = ?$ ، $\downarrow \Delta_C = ?$



$$\downarrow \Delta_B = \frac{10 \times 2^3}{3EI}$$



با رد کردن نیروی 10 تون از م
تغییر مکان این نیرو خواهیم کرد
م

©MICRO

محمد حسین سلیمانی

Subject


Date

مثلاً اگر تغییر مکان قائم نقطه B خواسته شده باشد، بار واحد در نقطه B بصورت قائم برداریم.
یا اگر تغییر مکان افقی نقطه C در یک قائم خواسته شده باشد، بار واحد بصورت افقی برداریم.

$$\Delta_C = \int_0^L \frac{M\bar{m}}{EI} dx = 0 + 0 + 0 = 0$$

نقطه C برداریم.

مثال: تغییر مکان افقی نقطه B را بیابید. $\Delta_B = ?$




$$\sum M_A = 0 \rightarrow ROy \times 7 - 10 \times 4 = 0 \rightarrow ROy = \frac{40}{7} = 5.714 \text{ Ton}$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow RAy = -5.714 \text{ Ton}$$

Subject:

Date:




$$\sum M_C = 0$$

$$\Rightarrow 5.714 \times 3 = R_{Dx} \times 4$$

$$\Rightarrow R_{Dx} = 4.285 \text{ Ton}$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 10 + R_{Ax} - 4.285 = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -5.715 \text{ Ton}$$

BF: با اقال با واحد



$$\sum M_A = 0 \Rightarrow R_{Ay} \times 7 - 1 \times 4 \Rightarrow R_{Dy} = \frac{4}{7} = 0.571$$


$$\sum F_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -0.571$$

محمد حسین سلیمانی

Subject: _____

Date: _____

$$+\rightarrow \sum F_x = 0 \Rightarrow 1 + R_{Ax} - 0.428 = 0 \Rightarrow R_{Ax} = -0.572 \text{ Ton}$$





$$AB: \begin{cases} M = 5.715x \\ \bar{m} = 0.572x \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 4$$

$$BC: \begin{cases} M = M + 5.714x_2 \\ -5.715x_1 = 5.714x_2 + 22.8 \\ \bar{m} = -0.571x_2 + 22.8 \end{cases} \quad 0 \leq x_2 \leq 4$$

$$DC: \begin{cases} M = \\ \bar{m} = \end{cases}$$

$\sin \alpha = \frac{4}{5} \quad \cos \alpha = \frac{3}{5}$



Subject: _____

Date: _____

$$M = 3.43 x_3 - 3.43 x_3 = 0$$

$$\bar{m} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta_B = \sum \int_0^L \frac{M \bar{m}}{EI} dx = \int_0^4 \frac{5.715 x_1 \cdot 5.712 x_1^2}{EI} dx_1 + \int_0^4 \frac{(5.714 x_2 + 22.8)^2}{10 EI} dx_2$$

$$= \frac{1}{EI} (69.74 + 12.19 + 208.45 + 207.94) = \frac{498.32}{EI}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right) = 53.12'$$

©MICRO

df